




บริเวณด้านหน้าโครงการ



บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ



บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ




บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ

รูปที่ 3.1-1 ร้ว และพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)
โครงการ อาคาร รสา หู ของบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด




รูปที่ 3.1-2 ติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ



รูปที่ 3.1-3 ช่องเปิดของอาคาร



รูปที่ 3.1-4 ถนนและทางเดินรถภายในโครงการ



รูปที่ 3.1-4 ถนนและทางเดินรถภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3.1-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ







รูปที่ 3.1-6 ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้าย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)
โครงการ อาคาร รสา หู ของบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด




รูปที่ 3.1-7 แหล่งรับน้ำใช้หลักของโครงการ (น้ำประปา)




รูปที่ 3.1-8 ที่จอดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์



รูปที่ 3.1-9 ติดป้ายห้ามจอดรถริมถนนเพชรบุรี



รูปที่ 3.1-10 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ทั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 3.1-11 เครื่องหมายจราจรบนพื้น และไหล่ทางบริเวณลานจอดรถ