



รูปที่ 3.1-25 ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย



รูปที่ 3.1-26 ประชาสัมพันธ์วิธีการอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 3.1-27 สื่ออาคารบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีต

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)
โครงการ อาคาร รสา หู ของบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด



รูปที่ 3.1-28 ถังรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท



รูปที่ 3.1-29 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ



รูปที่ 3.1-30 เจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยและตรวจดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 3.1-31 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 3.1-32 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเข้ามาเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 3.1-33 รางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)
โครงการ อาคาร รสา หู ของบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด




รูปที่ 3.1-34 ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอย




รูปที่ 3.1-35 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 3.1-36 ตำแหน่งบ่อกำจัดแโรซอล และบ่อกำจัดมีเทน




รูปที่ 3.1-37 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3.1-38 ตำแหน่งบ่อน้ำ



รูปที่ 3.1-39 ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 3.1-40 การล้างแผ่นกรองอากาศและเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง