





รูปที่ 3.1-40 การล้างแผ่นกรองอากาศและเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง (ต่อ)




รูปที่ 3.1-41 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อม



รูปที่ 3.1-42 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบโครงการ



รูปที่ 3.1-42 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3.1-43 คลินิกเวชกรรมเปาโล สาขา รสา หู






รูปที่ 3.1-44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลกระทบจากการเกิดโรกระบบทางเดินหายใจ



รูปที่ 3.1-45 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเส้นทางหนีไฟ






รูปที่ 3.1-45 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเส้นทางหนีไฟ (ต่อ)



รูปที่ 3.1-46 ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 3.1-47 ติดป้าย ชื่อ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อ หน้าห้องเครื่องไฟฟ้า



รูปที่ 3.1-48 พื้นที่จุดรวมพลของโครงการ



รูปที่ 3.1-49 แนวผนังกันตกบริเวณชั้นดาดฟ้าของโครงการ





รูปที่ 3.1-50 โครงการเลือกใช้กระจกตามมาตรฐาน