

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/12
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/12
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/12
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-18/12
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-18/12
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/13
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/13
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/13
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/19
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-5/19
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-5/19
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จะปล่อยลงสู่คลองบางพูดที่บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายในโรงสูบน้ำ	3-5/19
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จะปล่อยลงสู่คลองบางพูดที่บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายในโรงสูบน้ำ	3-7/19
3.1.1.3 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จะปล่อยลงสู่คลองบางพูดที่บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายในโรงสูบน้ำ	3-10/19
3.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-12/19
3.1.2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-14/19
3.1.2.2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-18/19
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/1
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	4-1/1
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณจุดปล่อยน้ำจากถังเติมคลอรีน	4-1/1

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

ภาคผนวก	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มาตรการป้องกันและ แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บน้ำตัวอย่าง
ภาคผนวก จ	ภาพถ่ายแสดงการเข้าพบเจ้าหน้าที่ / ผู้ที่เกี่ยวข้องประจำสำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-4/12
รูปที่ 1-2 : พื้นที่ภายในโครงการปัจจุบัน	1-12/12
รูปที่ 2-1 : แสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในโครงการ	2-13/13
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/19
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-3/19
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-3/19
รูปที่ 3-4 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569	3-4/19
รูปที่ 3-5 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเดือนพฤษภาคม 2569	3-4/19

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 : การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	2-2/13
ตารางที่ 2-2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	2-12/13
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำจะปล่อยลงสู่คลองบางพุดที่บ่อพักน้ำสุดท้ายใน โรงสูบน้ำ	3-6/19
ตารางที่ 3-2 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะปล่อยลงสู่คลองบางพุดที่บ่อพักน้ำสุดท้ายในโรงสูบน้ำ	3-9/19
ตารางที่ 3-2 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-13/19
ตารางที่ 3-2 : เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-16/19