

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-2
1.4 แผนการดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-3
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 รายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-10
3.3 ผลการตรวจสอบปริมาณสารหนูในตัวอย่างหินคลุก	3-49
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจาก รายละเอียด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.4 ข้อเสนอแนะ	4-3

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ	หน้า
เอกสารแนบ 1	สำเนาประธานบัตร
เอกสารแนบ 2	สำเนาเอกสารการโอนประธานบัตร
เอกสารแนบ 3	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 4	ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2569
เอกสารแนบ 5	เอกสารรายงานและผลการดำเนินงานบริหารกองทุน
เอกสารแนบ 6	การสอบถามความคิดเห็นประชาชน ประจำปี 2568
เอกสารแนบ 7	เอกสารผลการตรวจสอบสารหนูในหินคลุก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์ และนางดารารัตน์ สรรค์พฤกษ์สิน
เอกสารแนบ 8	เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 9	เอกสารค่ามาตรฐานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 10	รายงานแผนและการทำงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
เอกสารแนบ 11	สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บัญชีพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และเอกสารคำประกันการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1	แสดงตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ บนแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000
รูปที่ 1-2	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการบริเวณแหล่งหินอุตสาหกรรมดอยโดน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอมือง จังหวัดพะเยา
รูปที่ 1-3	แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
รูปที่ 2-1	จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต. บ้านห้วยเคียน
รูปที่ 2-1	(ต่อ) จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งที่ อบต.จำป่าหวาย
รูปที่ 2-1	(ต่อ) จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งที่ รพ.สต.จำป่าหวาย
รูปที่ 2-2	แผนผังขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่มีการร้องเรียน
รูปที่ 2-3	พื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว
รูปที่ 2-4	แนวสัญลักษณ์หรือท่อเหล็กแสดงขอบเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ
รูปที่ 2-5	สภาพพื้นที่เดิมที่รักษาไว้คงสภาพเดิมมากที่สุด
รูปที่ 2-6	การเว้นเขตไม่ทำเหมืองจากเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตรที่ 31171/16476
รูปที่ 2-7	การเว้นเขตไม่ทำเหมืองจากเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตรที่ 31172/16477
รูปที่ 2-8	การเว้นเขตไม่ทำเหมืองจากเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตรที่ 31174/16475
รูปที่ 2-9	การเว้นเขตไม่ทำเหมืองจากเส้นทางสาธารณประโยชน์
รูปที่ 2-10	การทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่บริเวณอักษร “ห1” ของประทานบัตรที่ 31174/16475
รูปที่ 2-11	การทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่บริเวณอักษร “ห2” ของประทานบัตรที่ 31172/16477
รูปที่ 2-12	การทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่บริเวณอักษร “ห3” ของประทานบัตรที่ 31173/16478
รูปที่ 2-13	การทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่บริเวณอักษร “ห4” ของประทานบัตรที่ 31171/16476

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-14	หน้าเหมืองที่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง
รูปที่ 2-15	โรงโม่หิน
รูปที่ 2-16	สถานที่เก็บวัตถุดิบ
รูปที่ 2-17	ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
รูปที่ 2-18	การปลูกต้นไม้บริเวณคันทำนบกิน
รูปที่ 2-19	ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณถนนในโครงการ
รูปที่ 2-20	เครื่องเจาะระเบิดที่ติดตั้งเครื่องมือตุดฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะพร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น
รูปที่ 2-21	การฉีดพรมน้ำในพื้นที่โครงการและถนนขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
รูปที่ 2-22	โรงโม่หินของโครงการที่มีการปิดคลุม
รูปที่ 2-23	ระบบสเปรย์น้ำของโรงโม่หิน
รูปที่ 2-24	พื้นบริเวณโรงโม่หิน
รูปที่ 2-25	ระบบปิดคลุมสายพานลำเลียงของโรงโม่หิน
รูปที่ 2-26	กองเก็บแร่และเศษหิน
รูปที่ 2-27	บ่อล้างล้อ
รูปที่ 2-28	ถนนในโครงการที่มีการดูแลรักษาสภาพถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
รูปที่ 2-29	ป้ายจำกัดความเร็ว 25 กม./ชม. ป้ายเตือนให้ระมัดระวังและลดความเร็วในการขับรถและสัญญาณไฟกระพริบ
รูปที่ 2-30	พนักงานล้างทำความสะอาดรถบรรทุกแร่
รูปที่ 2-31	จุดปิดคลุมกระบะบรรทุกของโครงการ
รูปที่ 2-32	การซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-33	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
รูปที่ 2-34	ป้ายแจ้งเตือนเขตการใช้ระเบิดและเวลาในการระเบิด
รูปที่ 2-35	บ่อดักตะกอน “บ1” ของหจก. จรลรัตน์
รูปที่ 2-36	บ่อดักตะกอน “บ2” ของบจก. พะเยาศิลาภัณฑ์
รูปที่ 2-37	บ่อดักตะกอน “บ3” ของนางดารารัตน์ สรรค์พฤษสิน
รูปที่ 2-38	บ่อดักตะกอน “บ4” ของบจก. พะเยาธุรกิจ
รูปที่ 2-39	คันทำนบกินและคูระบายน้ำของโครงการบริเวณขอบแปลงประทานบัตร
รูปที่ 2-40	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ป1” ของหจก. จรลรัตน์
รูปที่ 2-41	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ป2” ของบจก. พะเยาศิลาภัณฑ์
รูปที่ 2-42	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ป3” ของนางดารารัตน์ สรรค์พฤษสิน
รูปที่ 2-43	พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน “ป4” ของบจก. พะเยาธุรกิจ

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-44	ป้ายห้ามจุดไฟเผาป่าไม้และห้ามล่าสัตว์ป่า
รูปที่ 2-45	การเปิดท่าเหมืองในพื้นที่
รูปที่ 2-46	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่อประชาชน
รูปที่ 2-47	ถนนบริเวณขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร
รูปที่ 2-48	การขังน้ำหนักรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ
รูปที่ 2-49	การซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางขนส่งให้มีสภาพที่ดี
รูปที่ 2-50	การซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางขนส่งให้มีสภาพที่ดี
รูปที่ 2-51	การทำความสะดวกถนนลาดยางที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-52	รถบรรทุกแร่จากบริษัทฯ ภายนอกที่มีการติดตั้ง GPS ทุกคัน
รูปที่ 2-53	การซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางที่เป็นเส้นทางคมนาคมให้มีสภาพที่ดี
รูปที่ 2-54	การฉีดพรมน้ำถนนที่เป็นเส้นทางคมนาคมบริเวณชุมชน
รูปที่ 2-55	การสร้างห้องน้ำสาธารณะให้ชุมชน (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-56	การสร้างศาลาประกอบพิธีกรรมให้ชุมชน (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-57	การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-58	การจัดงานตรวจสอบสุขภาพประชาชนประจำปี (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-59	การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-60	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
รูปที่ 2-61	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รูปที่ 2-62	โครงการสร้างที่ใส่ขยะ (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-63	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-64	โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงชุมชน (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-65	การบริจาคถุงปูนสุข (ภาพกิจกรรมล่าสุด)
รูปที่ 2-66	นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รูปที่ 2-67	ป้ายเตือนให้ระวังการทำงานของเครื่องจักรหนัก
รูปที่ 3-1	ตำแหน่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รูปที่ 3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) ที่สถานีต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2569
รูปที่ 3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ที่สถานีต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2569

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3-4	กราฟเปรียบเทียบการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2566-2569
รูปที่ 3-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hrs}$) ที่สถานีต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2569
รูปที่ 3-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่สถานีต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2569
รูปที่ 3-7	กราฟแสดงเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2566-2569
รูปที่ 3-8	กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-9	กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-10	กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-11	กราฟเปรียบเทียบค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-12	กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น (Turbidity) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-13	กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-14	กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำผิวดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-15	กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-16	กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-17	กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-18	กราฟเปรียบเทียบค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-19	กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น (Turbidity) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3-20 กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	3-47
รูปที่ 3-21 กราฟเปรียบเทียบค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ที่สถานีต่าง ๆ ของน้ำใต้ดินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	3-48

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1	1-7
ตารางที่ 2-1	2-2
ตารางที่ 2-2	2-5
ตารางที่ 2-3	2-42
ตารางที่ 3-1	3-10
ตารางที่ 3-2	3-13
ตารางที่ 3-3	3-20
ตารางที่ 3-4	3-23
ตารางที่ 3-5 ก	3-30
ตารางที่ 3-5 ข	3-30
ตารางที่ 3-6	3-32
ตารางที่ 3-7	3-37
ตารางที่ 3-8	3-39
ตารางที่ 3-9	3-49
ตารางที่ 4-1	4-1