

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบางนา 2 (Bangna 2) ของบริษัท ธาณูชา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยเปรมฤทัยลือค 10/19 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีบางมาตรการที่ปฏิบัติแล้วไม่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ซึ่งมีข้อจำกัดที่ยังไม่ปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการบางนา 2 (Bangna 2) ของบริษัท ธาณูชา จำกัด ฉบับประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน จะเห็นว่าผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พื้นที่โครงการบริเวณรั้วโครงการที่ติดกับรั้วบ้านติดทางด้านทิศตะวันตก (ST1) จะมีบางวันที่ มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก การเจาะเสาเข็ม ทั้งนี้ ในระหว่างก่อสร้างทางโครงการได้มีการกำชับผู้รับเหมาให้ดับเครื่องจักรในช่วงที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงาน และจัดระยะห่างของตำแหน่งเครื่องจักร เพื่อเป็นการลดระดับเสียงในการก่อสร้าง รวมถึงมีการเน้นย้ำให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป