



รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2 ผังรับเรื่องร้องเรียน




รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 (ต่อ) สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ




รูปที่ 4 รั้วรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 4 (ต่อ) รั้วรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการ
และมาตรการต่างๆ ของโครงการ



รูปที่ 9 หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ





รูปที่ 10 ใบอนุญาตก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบพื้นที่โครงการ

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification UKAS QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS THAI					
โครงการ : XELF พื้นที่รวม : 2568					
จุดตรวจ	จุดตรวจ	ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน	เกณฑ์	
ปริมาณฝุ่นละอองรวม : TSP	0.086	Mg/m ³	0.078	Mg/m ³	ผ่าน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM-10	0.082	Mg/m ³	0.046	Mg/m ³	ผ่าน
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ : CO	7000	ppm	ppm	3000	ผ่าน
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO ₂	7000	ppb	ppb	17000	ผ่าน
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ : SO ₂	7000	ppb	ppb	12000	ผ่าน
ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน : HC	7000	ppm	ppm	-	ผ่าน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	68.40	(dB(A))	69.30	(dB(A))	ผ่าน
ระดับเสียงสูงสุด	109.68	(dB(A))	99.70	(dB(A))	ผ่าน
น้ำดื่มสะอาด	1.510	mg/l	1.240	mg/l	ผ่าน

รูปที่ 12 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 13 ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ



รูปที่ 14 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงผลแบบ Real Time





รูปที่ 15 เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นประจำ



รูปที่ 16 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นประจำ



รูปที่ 17 ฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น



รูปที่ 18 คนงานทำความสะอาดบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 19 ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ



รูปที่ 20 พื้นที่เก็บกองเศษวัสดุที่เหลือใช้



รูปที่ 21 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 22 บริเวณปากทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 23 พื้นที่กองดิน



รูปที่ 24 ที่ล้างล้อ



รูปที่ 25 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 25 (ต่อ) คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 26 ป้ายไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ได้ใช้งาน และป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน



รูปที่ 27 ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 27 (ต่อ) ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 28 ป้ายห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 29 ป้ายห้ามจุดไฟ



รูปที่ 30 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย



รูปที่ 31 ป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 32 กิจกรรม Safety Morning Talk



รูปที่ 32 (ต่อ) กิจกรรม Safety Morning Talk



รูปที่ 33 สภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 34 สภาพถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่เข้าพบเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ



รูปที่ 36 ป้ายจำกัดความเร็วรถ



รูปที่ 37 ช่วงปรับสภาพพื้นที่



รูปที่ 38 ห้องส้วม ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 39 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 40 คนงานคอยทำความสะอาดห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 41 ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 41 (ต่อ) ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 42 รถจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด



รูปที่ 43 ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ



รูปที่ 43 (ต่อ) ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ



รูปที่ 44 ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 45 ไฟสัญญาณเตือน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 46 พื้นที่จอดภายในโครงการ



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 48 ป้ายสัญลักษณ์ลูกศรบอกทาง



รูปที่ 49 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 50 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 51 รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 52 บ่อตกตะกอน



รูปที่ 52 (ต่อ) บ่อตกตะกอน



รูปที่ 53 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ



รูปที่ 54 คนงานขุดลอกรางระบายน้ำและทำความสะอาดบ่อตกตะกอน รวมถึงบ่อพักน้ำสุดท้าย



รูปที่ 55 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 56 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 57 คนงานตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 58 ปิดไฟเพื่อประหยัด



รูปที่ 59 หม้อแปลงไฟฟ้า





รูปที่ 60 ตู้ควบคุมไฟฟ้า



รูปที่ 61 ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง



น.ส.สุวรรณี สุปศ	Senior Safety Officer	โทร.082-213-5309
ตำรวจ เหตุการณ์เหตุร้าย		โทร.191
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย		โทร.199
กู้ชีพ หน่วยแพทย์กู้ชีพ วชิรพยาบาล		โทร.1554
แพทย์ฉุกเฉิน		โทร.1669
ศูนย์ตำรวจ		โทร.1646
โรงพยาบาลวิมุต-กษรวิมุต		โทร.02 348 7000
โรงพยาบาล พาร์เวีย		โทร.02 229 9314
โรงพยาบาลราชวิถี		โทร.02-206-2900
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท		โทร.02 769 2000


11/12/2025

รูปที่ 65 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน





รูปที่ 66 ถังดับเพลิง



รูปที่ 66 (ต่อ) ถังดับเพลิง



รูปที่ 67 ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 68 บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 69 พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ



รูปที่ 70 ป้ายระวังวัสดุไวไฟ



รูปที่ 71 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 72 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 73 กระดิ่งไฟฟ้า (Electric bell)



รูปที่ 74 จุดรวมพล






รูปที่ 75 พื้นที่พักผ่อนชั่วคราวภายในโครงการ



รูปที่ 76 ชุดเครื่องแบบพนักงานและชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงาน



รูปที่ 77 กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ 77 (ต่อ) กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ 78 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด



รูปที่ 79 บัตรผู้มาติดต่อ (Visitor)



รูปที่ 80 ก้านเครนอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 81 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 82 สำนักงานก่อสร้างโครงการ




รูปที่ 83 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)




รูปที่ 83 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 84 งานเสาเข็มเจาะ



รูปที่ 84 (ต่อ) งานเสาเข็มเจาะ



รูปที่ 85 ปูแผ่นเหล็ก (Platform)



รูปที่ 86 เบาะรองนั่ง สำหรับรถขุดเจาะ



รูปที่ 87 พื้นที่เก็บสารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite)



รูปที่ 88 น้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 89 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 90 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ 91 อ่างล้างมือ