

ภาคผนวก จ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ



ภาพที่ 1 ระบบรวบรวมฝุ่น



ภาพที่ 2 พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 3 การติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคาร
เพื่อป้องกันเสียง



ภาพที่ 4 ห้องควบคุมการทำงานของเครื่องจักร



ภาพที่ 5 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย



ภาพที่ 6 บ่อพักน้ำเสีย



ภาพที่ 7 รางระบายน้ำฝน



ภาพที่ 8 ถังขยะแยกประเภท



ภาพที่ 9 อาคารเก็บพักของเสีย



ภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 11 บอร์ดนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย



ภาพที่ 12 การจัดแสงสว่างที่เหมาะสมในพื้นที่ปฏิบัติงาน




ภาพที่ 13 จุดพักผ่อน



ภาพที่ 14 ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน



ภาพที่ 15 ห้องพยาบาล และพยาบาล
ประจำ 24 ชั่วโมง



ภาพที่ 16 รถฉุกเฉิน



ภาพที่ 17 การระบายอากาศและการใช้พัดลม
ช่วยลดความร้อน



ภาพที่ 18 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน



ภาพที่ 19 ห้องสุขาที่เหมาะสม



ภาพที่ 20 พื้นที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี



ภาพที่ 21 บ่อสำรองฉุกเฉินใต้เตาหลอม



ภาพที่ 22 ระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัยและอุปกรณ์
ป้องกันดับเพลิง



ภาพที่ 23 การรณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 24 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบอาร์โอ