

## โครงการ IDEO S11

### บทที่ 1

#### บทนำ

##### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่น้ำ เม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 4-0-26.1 ไร่ หรือ 6,504.40 ตารางเมตร จำนวน ห้องชุดพักอาศัย 979 ห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการที่พักอาศัยของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความ สะดวกสบายในการเดินทางรวมถึงกลุ่มผู้พักอาศัยเดิมที่มีถิ่นพำนักระหว่างประเทศที่ประสงค์จะขยายครอบครัว ออกรมา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธี ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 125 วันที่ 31 สิงหาคม 2552 ซึ่งกำหนดให้ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคาร ชุด ไอเดีย วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่น้ำ เม้นท์ จำกัด ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 เพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่น้ำ เม้นท์ จำกัด

## โครงการ IDEO S11

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1.2.1 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไออดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมูนิเคชัน แม่นเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ
- 1.2.2 เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ
- 1.2.4 เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอ กองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อระเบียบที่กำหนดไว้ทั้งในส่วนของทางบริษัทเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไออดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมูนิเคชัน แม่นเนจเม้นท์ จำกัด ที่ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รอบคุณในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ โดยทั่วไป ระดับเสียง โดยทั่วไป การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจ และสังคม สาธารณสุข และการจัดการสระว่ายน้ำ เป็นต้น

### 1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานฯ จะดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดการดำเนินงานต่อไปนี้

- 1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน

## โครงการ IDEO S11

- เสนอมาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการ ตาม กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังโดยมี ข้อมูลการนำเสนอดังต่อไปนี้

- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
- แสดงภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง, ภาพเครื่องมือขณะตรวจวัดและภาพถ่ายสถานที่ตรวจวัด

## โครงการ IDEO S11

### 1.5 สถานภาพของโครงการปัจจุบัน

สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน พบว่า โครงการอยู่ในช่วงเปิดดำเนินโครงการ แสดงสถานภาพการดำเนินโครงการในปัจจุบันได้ดังรูปที่ 1.5-1



รูปที่ 1.5-1 สถานภาพการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

## บทที่ 2

### รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

#### 2.1 ที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ

โครงการ IDEO S11 ตั้งอยู่ที่ซอยวิภาวดี ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางกอก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1.1-1) บนโฉนดที่ดินพื้นที่ 4-0-26.1 ไร่ หรือ 6,504.40 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง โฉนดที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดิมมีทั้งหมด จำนวน 11 แปลง ได้แก่

- โฉนดที่ดินเลขที่ 1535 เลขที่ดิน 357 พื้นที่ 0-0-50 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 7362 เลขที่ดิน 361 พื้นที่ 0-1-36 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 7363 เลขที่ดิน 362 พื้นที่ 0-0-39 ไร่


โครงการ IDEO S11

- โฉนดที่ดินเลขที่ 16412 เลขที่ดิน	350	พื้นที่	0-1-17	ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 16414 เลขที่ดิน	68	พื้นที่	0-1-56	ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 16416 เลขที่ดิน	77	พื้นที่	0-2-17	ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 16418 เลขที่ดิน	84	พื้นที่	0-2-35	ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 16420 เลขที่ดิน	359	พื้นที่	0-2-25	ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 16422 เลขที่ดิน	358	พื้นที่	0-2-28	ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 19416 เลขที่ดิน	354	พื้นที่	0-0-30	ไร่

ต่อมา อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ขอรวม โฉนดที่ดินทั้ง 11 แปลง เป็น 1 แปลง ในนามเดิม (โฉนดที่ดินเลขที่ 19416 เลขที่ดิน 354) ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 4-0-32.6 ไร่ และ ได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณะโดยชั้น พื้นที่ 0-0-6.5 ไร่ ทั้งนี้ โครงการจะมีพื้นที่ทั้งหมด 4-0-26.1 ไร่ หรือ 6,504.40 ตารางเมตร

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการ IDEO S11



รูปที่ 2.1-1 : แสดงผังต่อโฉนดที่ดิน (ก่อนรวม โฉนด)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการ IDEO S11



รูปที่ 2.1-2 : แสดงผังต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 19416 เลขที่ดิน 354 ก่อนแบ่งหักเป็นทางสาธารณูปโภค

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11



รูปที่ 2.1-3 : แสดงผังต่อโฉนดที่ดินโครงการ (หลังแบ่งหักเป็นทางสาธารณะโดยชั้น)

## โครงการ IDEO S11

สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการเดิมเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ (รูปที่ 2.1-4) ในการก่อสร้างอาคารโครงการได้ดำเนินการปรับโฉนให้พื้นที่โดยมีความสูงเฉลี่ย 1.0 เมตร ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับถนนราชพฤกษ์ด้านหน้าโครงการ

สำหรับการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จากการสำรวจสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันพบว่า มีอาณาเขตโดยรอบ ดังนี้ (รูปที่ 2.15-5)

ทิศเหนือ จrd ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (กว้างประมาณ 3.20 เมตร) ถัดไปเป็น

บ้านพักอาศัย (เลขที่ 5) พื้นที่รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ และบ้านพัก

อาศัย (เลขที่ 7/11)

ทิศใต้ จrd ถนนสาธารณะ (เขตทางกว้าง 5.0 เมตร) บ้านพักอาศัย (เลขที่ 2/6 เลขที่ 2/8 เลขที่ 2/11 เลขที่ 2/12 และเลขที่ 2/15)

ทิศตะวันออก จrd ถนนสาธารณะ (เขตทางกว้าง 3.15 – 5.0 เมตร) ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย (เลขที่ 5/1 เลขที่ 9/7 เลขที่ 9/29 เลขที่ 9/30 และเลขที่ 28/1)

ทิศตะวันตก จrd พื้นที่รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์

จากการศึกษาสภาพการใช้ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งโครงการ พบว่า ศาสนสถานและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ได้แก่ (รูปที่ 2.1-6 และรูปที่ 2.1-7)

- วัดนangชี ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 159.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- วัดนาคปรก ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 192.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- วัดใหม่ยайнนຸ້ຍ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 379.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- วัดอัปสรสารค้วรວิหาร ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 590.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- วัดบุนจันทร์ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 685.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- วัดเพลง ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 720.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- วัดปากนໍ້າ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 785.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)


- ໂຮງເຮືນວັດນາກປຽກ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 267.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- ໂຮງເຮືນວັດໃໝ່ຍ້າຍນຸ້ຍ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 418.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

- ໂຮງເຮືນສັຫພຣະກີມາ ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 502.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบทิ้งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพทิ้งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการ IDEO S11



รูปที่ 2.1-4 : สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันภายในที่ตั้งโครงการ

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11



รูปที่ 2.1-5 : สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันโดยรอบโครงการ

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11



รูปที่ 2.1-6 : แสดงตำแหน่งพื้นที่ศาสนสถานบริเวณโดยรอบโครงการ (ในรัศมี 1 กิโลเมตร)

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11



**รูปที่ 2.1-7 : แสดงตำแหน่งพื้นที่สถานที่ราชการ/สถานศึกษา บริเวณโดยรอบโครงการ (ในรัศมี 1 กิโลเมตร)**

## โครงการ IDEO S11

- โรงเรียนอันวัยศิษย์ศึกษา ห่างจากที่ตั้ง โครงการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 502.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)
- โรงเรียนสตรีวัดอปปสารรค์ ห่างจากที่ตั้ง โครงการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 696.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)
- โรงเรียนวัดบุนจันทร์ ห่างจากที่ตั้ง โครงการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 702.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง)

นอกจากนี้ ที่ตั้ง โครงการ ไม่ห่างจากคลองค่านมาทางทิศตะวันตก ประมาณ 141.0 เมตร (ในแนวเส้นตรง) และด้านทิศเหนือของพื้นที่ โครงการ ติดลำกระโองสารະประโiblehn ซึ่งเป็นลำร่างสาขของคลองค่าน

โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดความสูง 31 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 979 ห้อง รวมทั้งพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่จอดรถ และ พื้นที่สีเขียว รูปที่ 2.1-8

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ โครงการ จะใช้ถนนราชพฤกษ์ (คู่ขนาน) เป็นถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่ โครงการ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ดังนี้ (รูปที่ 2.1-9)

- เส้นทางที่ 1 : ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาออก) ตัดกับถนนราชพฤกษ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์วิ่งตรงไป ประมาณ 1.1 กิโลเมตร แล้วเบี่ยงซ้ายเพื่อออกถนนราชพฤกษ์ (คู่ขนาน) ตรงไปประมาณ 350 เมตร จะพบทางแยกเข้าที่ตั้ง โครงการ ทางด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 60.0 เมตร


- เส้นทางที่ 2 : ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า) ตัดกับถนนราชพฤกษ์ เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นทางแยกต่างระดับเพื่อกลับรถเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ วิ่งตรงไปประมาณ 1.8 กิโลเมตร แล้วเบี่ยงซ้ายเพื่อออกถนนราชพฤกษ์ (คู่ขนาน) ตรงไปประมาณ 300 เมตร จะพบทางแยกเข้าที่ตั้ง โครงการ ทางด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 60.0 เมตร

- เส้นทางที่ 3 : ถนนกัลปพฤกษ์ (ที่ทางแยกต่างระดับสวนเลียบ) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ วิ่งตรงไป ประมาณ 550 เมตร แล้วเบี่ยงซ้าย เพื่อไปเลี้ยวรถกลับที่ ใต้สะพานข้อนกลับมาออกถนนราชพฤกษ์ตรงไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร แล้วเบี่ยงซ้ายเพื่อออกถนนราชพฤกษ์ (คู่ขนาน) ตรงไปประมาณ 350 เมตร จะพบทางแยกเข้าที่ตั้ง โครงการ ทางด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 60.0 เมตร

- เส้นทางที่ 4 : ถนนรชคากิเมก (แยกรชคากิ-ราชพฤกษ์) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ วิ่งบนพื้นราบทรงไป ประมาณ 2.6 กิโลเมตร เพื่อไปเลี้ยวรถกลับที่ ใต้สะพานข้อนกลับมาออกถนนราชพฤกษ์ ตรงไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร แล้วเบี่ยงซ้ายเพื่อออกถนนราชพฤกษ์ (คู่ขนาน) ตรงไปประมาณ 350 เมตร จะพบทางแยกเข้าที่ตั้ง โครงการ ทางด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 60.0 เมตร

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11



**รูปที่ 2.1-8 : แสดงผังบริเวณโครงการ**

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11



**รูปที่ 2.1-9 : แสดงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ที่ดังโครงการ**

โครงการ IDEO S11

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินโครงการของโครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไออดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- เรื่องท่าวาป
- ทรัพยากรกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินโครงการ โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไออดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 ดังตารางที่ 3.1-1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ และธรณีวิทยา	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,105.40 ตร.ม. โดยเป็นอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่ปักกิ่งไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สวนหลังบ้าน 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปักกิ่งไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม.	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,105.40 ตร.ม. โดยเป็นอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่ปักกิ่งไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สวนหลังบ้าน 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปักกิ่งไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม.	-	- ดังภาพที่ 1
1.2 คุณภาพอากาศ/เสียง	- กำหนดเป็นกฎระเบียบสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการให้ขับปี่ขานพาหนะภายในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อช่วยลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนามัยนน  - กำหนดความเป็นกฎระเบียบให้รถทุกคันที่จอดในพื้นที่จอดรถต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง และติดป้าย	โครงการจัดให้มีกฎระเบียบสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการให้ขับปี่ขานพาหนะภายในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อช่วยลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนามัยนน  โครงการจัดให้มีกฎระเบียบให้รถทุกคันที่จอดในพื้นที่จอดรถต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง และติดป้าย	-	- ดังเอกสารแนบท้ายที่ 1 และภาพที่ 2  - ดังภาพที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ/เสียง (ต่อ)	<p>ห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดและทั่วถึง</p> <p>- จัดให้มีสันนูน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถภายในโครงการทุกๆ ระยะ 100 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชน</p> <p>- คุ้นเคยกับความสะอาดบริเวณถนน โดยการฉีดล้างถนนเป็นประจำทุกวัน กรณีไม่ใช่ฤดูฝน ถ้าฤดูฝนให้ฉีดเมื่อฝนไม่ตก หรือเกิดฝน</p> <p>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,105.401 ตร.ม. (โดยเป็นอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.50 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม.) โดยแยกเป็นพื้นที่ปูลูกไม้ขึ้นต้น 1,145.54. ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปูลูกไม้</p>	<p>ห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดและทั่วถึง</p> <p>โครงการจัดให้มีสันนูน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถภายในโครงการทุกๆ ระยะ 100 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชน</p> <p>โครงการจัดให้คุ้นเคยกับความสะอาดบริเวณถนน โดยการฉีดล้างถนนเป็นประจำทุกวัน กรณีไม่ใช่ฤดูฝน ถ้าฤดูฝนให้ฉีดเมื่อฝนไม่ตก หรือเกิดฝน</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,105.401 ตร.ม.</p>	-    	- ดังภาพที่ 2    - ดังภาพที่ 3    - ดังภาพที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ/เสียง (ต่อ)	ยืนต้น 1,145,54. ตร.ม. พื้นที่สันานหัญชา 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้ฟุ่น 373.0 ตร.ม. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟุ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากมลพิษของโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และต้นหัญชา หากพบว่ามีต้นไม้เสียหาย หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และต้นหัญชา หากพบว่ามีต้นไม้เสียหาย หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	- ดังภาพที่ 4
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน	- โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aeration Activated Sludge System โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 500.0 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน้ำทึบที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วของโครงการจะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 20 มก./ลิตร	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aeration Activated Sludge System โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 500.0 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน้ำทึบที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วของโครงการจะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 20 มก./ลิตร	-	- ดังภาพที่ 5

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบการกำจัดละอองน้ำเสีย ในการจัดการละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้น (ปริมาณอากาศเสีย 574 ลบ.ม./ชม) โดยติดตั้งถัง Contract Biofilter จำนวน 3 ใบ</li> <li>- ก้าซมีเทนที่เกิดขึ้น 15,940.00 ลิตร/วัน หรือเทียบเท่าก๊าซชีวภาพ 15,940.00 ลิตร /วัน ออกแบบเดินท่อเพื่อปล่อยก้าซมีเทนผ่านลงบ่อคืนขนาด กว้าง 2.6 เมตร ยาว 2.6 เมตร ลึก 1.50 เมตร ใส่ปุ๋ยหมักในชุมชนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ในปุ๋ยหมักสามารถปรับตัวเพื่อย่อยสลายก้าซมีเทน</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีระบบการกำจัดละอองน้ำเสีย ในการจัดการละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้น (ปริมาณอากาศเสีย 574 ลบ.ม./ชม) โดยติดตั้งถัง Contract Biofilter จำนวน 3 ใบ</li> <li>โครงการจัดให้มีก้าซมีเทนที่เกิดขึ้น 15,940.00 ลิตร/วัน หรือเทียบเท่าก๊าซชีวภาพ 15,940.00 ลิตร /วัน ออกแบบเดินท่อเพื่อปล่อยก้าซมีเทนผ่านลงบ่อคืนขนาด กว้าง 2.6 เมตร ยาว 2.6 เมตร ลึก 1.50 เมตร ใส่ปุ๋ยหมักในชุมชนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ในปุ๋ยหมักสามารถปรับตัวเพื่อย่อยสลายก้าซมีเทน</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 5</li> <li>- ดังภาพที่ 5</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 2</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบฯ</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,105.40 ตร.ม. โดยเป็นอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่ปูลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปูลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม.</li> <li>- โครงการจะประสานงานให้สำนักงานเขตจอมทองมาสูบกากตะกอนจากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกๆ 45 วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> <li>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,105.40 ตร.ม. โดยเป็นอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่ปูลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปูลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม.</li> <li>โครงการจัดให้สำนักงานเขตจอมทองมาสูบกากตะกอนจากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกๆ 45 วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 6</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบระบบการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึ่นดินได้พื้นที่สีเขียว เพื่อไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสถักน้ำทิ้ง</li> <li>- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินการตรวจสอบค่าพัลส์งานไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบำบัดน้ำเสียทุกครั้งตรวจคุณภาพน้ำ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึ่นดินได้พื้นที่สีเขียว เพื่อไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสถักน้ำทิ้ง</p> <p>โครงการจัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินการตรวจสอบค่าพัลส์งานไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าของส่วนระบบบำบัดน้ำเสียทุกครั้งตรวจคุณภาพน้ำ</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 4</li> <li>- ดังภาพที่ 5</li> </ul>
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม.</li> <li>- ลดความสูงของอาคารให้มีความสูงเหลือ 93.88 เมตร</li> </ul>	<p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม.</p> <p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>-</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
	<p>(วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร) และปรับลดความสูงของส่วนประดับบนยอดอาคารเหลือเฉพาะแนวราวกันตก สูง 1.80 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณวัดนาังชี ได้แก่ ต้นประดู่ สูง 12 เมตร จำนวน 22 ต้น และต้นปืน สูง 14 เมตร จำนวน 12 ต้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มเติมบริเวณวัดนาังชีให้จริงly เพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด หรือเสื่อม化  หากพบว่ามีต้นไม้ที่ชำรุด หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ตลอดระยะเวลา 3 ปี</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณวัดนาังชี ได้แก่ ต้นประดู่ สูง 12 เมตร จำนวน 22 ต้น และต้นปืน สูง 14 เมตร จำนวน 12 ต้น</p> <p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มเติมบริเวณวัดนาังชีให้จริงly เพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุด หรือเสื่อม化  หากพบว่ามีต้นไม้ที่ชำรุด หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ตลอดระยะเวลา 3 ปี</p> <p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p> <p>- ดังเอกสารแนบท้ายที่ 2</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>				
3.1 ความสอดคล้องกับลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่โดยรอบโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. โดยไม่มียืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น</li> <li>- ออกแบบและดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>* กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยจะเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะรั้ว</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. โดยไม่มียืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>-</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 ความสอดคล้องกับลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)	<p>ของอาคาร โครงการตามหมวดที่ 1 เรื่องลักษณะของอาคาร เนื้อที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</li> <li>* กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518</li> </ul>	<p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p> <p>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</p>	- -	- -
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องเปิดทางเข้า-ออกโครงการ เชื่อมกับทางสาธารณูปโภชน์ เป็นทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเป็นระยะประมาณ 8.80 เมตร</li> <li>- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีที่กันถนน เชื่อชະลوكความเร็วของรถ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้เปิดทางเข้า-ออกโครงการ เชื่อมกับทางสาธารณูปโภชน์ เป็นทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเป็นระยะประมาณ 8.80 เมตร</p> <p>โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีที่กันถนน เชื่อชະลوكความเร็วของรถ</p>	- -	- ดังภาพที่ 7 - ดังภาพที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องกำหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการรับทราบและจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ</li> <li>- ต้องจัดให้มีป้ายข้อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมห้องติดสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่yanพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถมองเห็นได้</li> <li>- ต้องจัดทำป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นท่างให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย</li> <li>- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกจากรอบโครงการ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการรับทราบและจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ</p> <p>โครงการจัดให้มีป้ายข้อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมห้องติดสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่yanพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถมองเห็นได้</p> <p>โครงการจัดให้มีป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นท่างให้ชัดเจน "ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย"</p> <p>โครงการห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกจากรอบโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 3</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 8</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 7</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องคิดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ทางกายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของเดินทางการเดินรถยนต์</li> <li>- โครงการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีที่จอดรถจำกัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>- ต้องติดตั้งเครื่องแสดงจำนวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ ให้เห็นปρากฎจำนวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถเข้าจอดในโครงการได้</li> <li>- ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความคุณและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ทางกายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของเดินทางการเดินรถยนต์</li> <li>โครงการจัดให้ลูกค้าทราบว่ามีที่จอดรถจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องแสดงจำนวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ ให้เห็นปρากฎจำนวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถเข้าจอดในโครงการได้</li> <li>โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความคุณและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 9</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 3 และภาพที่ 2</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 3 และภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 10</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามา_rับส่งไม่น้อยกว่า 3 คัน ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้โครงการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ต้องจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการเลี้ยวเข้า-ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน</li> <li>- ต้องติดป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการ เพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</li> <li>- ต้องกำหนดมาตรการให้เฉพาะรถที่อาชญากรรมในโครงการสามารถเข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องมีการแยกบัตรเข้า-ออก เช่น มีการติดตั้งเกอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามา_rับส่งไม่น้อยกว่า 3 คัน ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้โครงการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการเลี้ยวเข้า-ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการ เพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</li> <li>โครงการจัดให้เนินพาราที่อาชญากรรมในโครงการสามารถเข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องมีการแยกบัตรเข้า-ออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 11</li> <li>- ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 12</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 7, ภาพที่ 13</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	และหากโครงการมีการติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออกภายในโครงการสำหรับบุคคลภายนอกให้ติดตั้งห่วงจากตำแหน่งทางเข้า-ออกอยู่ตั้งแต่ 30.0 เมตร ทั้งต้องจัดตำแหน่งที่จอดรถยนต์ให้อยู่远ๆ จุดรับแลกบัตรเข้า-ออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดแผลกายอุบัติเหตุจากการ			
3.3 การใช้น้ำ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบ รักษาท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่ามีจุดชำรุดให้รับดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขทันที  - นำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมา润น้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการซึ่งมีความต้องการใช้น้ำ 13.75 ลบ.ม./วัน โดยใช้ระบบท่อน้ำซึ่งจะระบายน้ำทั่วบริเวณพื้นที่สีเขียว เพื่อไม่ให้สัมผัสน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยตรง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบ รักษาท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่ามีจุดชำรุดให้รับดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขทันที  โครงการจัดให้นำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมา润น้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการซึ่งมีความต้องการใช้น้ำ 13.75 ลบ.ม./วัน โดยใช้ระบบท่อน้ำซึ่งจะระบายน้ำทั่วบริเวณพื้นที่สีเขียว เพื่อไม่ให้สัมผัสน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยตรง	-  -	-  - ดังภาพที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</li> <li>- โครงการต้องดำเนินการล้างถังเก็บน้ำได้ดินทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาทางน้ำ</li> <li>- โครงการต้องจัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดินขนาดความจุประสิทธิผล 900 ลบ.ม. (สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 142 ลบ.ม.) และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าขนาดความจุประสิทธิผล 250 ลบ.ม. (สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 71 ลบ.ม.) สามารถกรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1 วัน</li> <li>- จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาของการประปาんกรหลวงโดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</li> <li>โครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บน้ำได้ดินทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาทางน้ำ</li> <li>โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดินขนาดความจุประสิทธิผล 900 ลบ.ม. (สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 142 ลบ.ม.) และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าขนาดความจุประสิทธิผล 250 ลบ.ม. (สำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 71 ลบ.ม.) สามารถกรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1 วัน</li> <li>โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาของการประปาんกรหลวงโดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 14</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 4</li> <li>- ดังภาพที่ 15</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 5</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	- การออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทึ้งก็อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวน้ำดีประหัดน้ำ	โครงการจัดให้ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทึ้งก็อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวน้ำดีประหัดน้ำ	-	- ดังภาพที่ 14
3.4 การใช้ไฟฟ้า	- อาคารของโครงการต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 - จัดให้มีและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหากจากกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสมและประหยัดพลังงาน - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งแยกเป็นส่วนของผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติและส่วนเข้าของ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด  โครงการจัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกต่างหากจากกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสมและประหยัดพลังงาน	-	- ดังภาพที่ 5

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	<p>โครงการเป็นผู้ปฏิบัติไว้ชัดเจน โดยจัดทำคู่มืออนุรักษ์พลังงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลี่ยนไฟในการทำงาน</li> <li>* เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 บลัลลส์ต์ประหยัดไฟ เป็นต้น</li> <li>* ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้น-ลงชั้นเดียวหรือสองชั้น โดยไม่ใช้ลิฟท์</li> <li>* กระตุนเตือนให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใช้ช่วยประหยัดไฟบริเวณโกลล์สวิทต์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>โครงการจัดให้มีรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>โครงการจัดให้มีรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>โครงการจัดให้มีรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน</p>	-    	- ดังภาพที่ 14    - ดังภาพที่ 14    - ดังภาพที่ 14    - ดังภาพที่ 14

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	- จัดให้มีการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการภายหลังการก่อสร้างให้มีความสวยงาม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ คือ พื้นที่สีเขียว 3,105.54 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นคาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สำนักหัญญา 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. ไม้ยืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 3,105.54 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้น 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นคาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สำนักหัญญา 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. ไม้ยืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น	-	- ดังภาพที่ 1
3.5 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aeration Activated Sludge System โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 500.0 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 20 มก./ลิตร	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aeration Activated Sludge System โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 500.0 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพของระบบฯ ร้อยละ 92 โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 20 มก./ลิตร	-	- ดังภาพที่ 5

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบการทำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้น (ปริมาณอากาศเสีย 574 ลบ.ม./ชม.) โดยติดตั้งถัง Contract Biofilter จำนวน 3 ใบ (รูปที่ 5)</li> <li>- ก้าซมีเทนที่เกิดขึ้นออกแบบเดินท่อเพื่อปล่อยก้าซมีเทนลงบ่อคืนขนาด กว้าง 2.6 เมตร ยาว 2.6 เมตร สูง 1.50 เมตร ใส่ปุ๋ยหมักให้จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในปุ๋ยหมักสามารถปรับตัวเพื่อย่อยสลายก้าซมีเทน (รูปที่ 6)</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีระบบการทำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้น (ปริมาณอากาศเสีย 574 ลบ.ม./ชม.) โดยติดตั้งถัง Contract Biofilter จำนวน 3 ใบ</li> <li>โครงการจัดให้มีก้าซมีเทนที่เกิดขึ้นออกแบบเดินท่อเพื่อปล่อยก้าซมีเทนลงบ่อคืนขนาด กว้าง 2.6 เมตร ยาว 2.6 เมตร สูง 1.50 เมตร ใส่ปุ๋ยหมักให้จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในปุ๋ยหมักสามารถปรับตัวเพื่อย่อยสลายก้าซมีเทน</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 5</li> <li>- ดังภาพที่ 5</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 2</li> <li>-</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดตักไขมันจากถังดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์หลังจากนั้นให้นำออกไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่กันกระถางเพื่อช่วยให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปสูงค่า แล้วนำไปรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะแห้ง</li> <li>- โครงการจะประสานงานให้สำนักงานเขตจอมทองมาสูบจากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกๆ 45 วัน</li> <li>- ออกแบบระบบการนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึมดินได้พื้นที่สีเขียว เพื่อไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทึบ (รูปที่ 7)</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดตักไขมันจากถังดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์หลังจากนั้นนำไปสูบจากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกๆ 45 วัน</p> <p>โครงการจัดให้สำนักงานเขตจอมทองมาสูบจากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกๆ 45 วัน</p> <p>โครงการจัดให้มีระบบการนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้แบบซึมดินได้พื้นที่สีเขียว เพื่อไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทึบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 6</li> <li>- ดังภาพที่ 6</li> <li>- ดังภาพที่ 4</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งป้องกันการตื้นเขิน</li> <li>- จัดให้มีที่หน่วยน้ำขนาดความจุประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 87.0 ลบ.ม. เพื่อชด咚น้ำไว้ประมาณ 30 นาที</li> <li>- ต้องยกเครื่องสูบน้ำมาตรวจสอบดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และหากพบว่าเครื่องสูบน้ำรุดหรือเสียหายจะต้องรีบแก้ไขทันที</li> <li>- หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหัก ต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที</li> <li>- หมั่นทำความสะอาด โดยการเก็บเศษขยะต่างๆ ออกจากตะแกรง</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งป้องกันการตื้นเขิน</p> <p>โครงการจัดให้มีบ่อหน่วยน้ำขนาดความจุประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 87.0 ลบ.ม.</p> <p>โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำมาตรวจสอบดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และหากพบว่าเครื่องสูบน้ำรุดหรือเสียหายจะต้องรีบแก้ไขทันที</p> <p>โครงการจัดให้มีหากท่อระบายน้ำแตกหรือหัก ดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที</p> <p>โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 7</li> <li>- ดังภาพที่ 16</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 5</li> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 3</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจัดการมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยนำขยะมูลฝอยมาไว้ในห้องพักขยะประจำชั้นดังกล่าว พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรับรองค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยก ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ</li> <li>- จัดให้มีห้องพักขยะภายในอาคารในแต่ละชั้น และจัดวางถังรองรับขยะเปียก/ขยะมูลฝอยย่อยสลาย/ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะของเสียอันตรายและถังขยะมูลฝอยทั่วไป/ถังขยะแห้ง เพื่อให้พนักงานโครงการและผู้พักอาศัยนำขยะมาทิ้ง</li> <li>- จัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีผู้พักอาศัยนำขยะมูลฝอยมาไว้ในห้องพักขยะประจำชั้นดังกล่าว พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรับรองค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยก ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีห้องพักขยะภายในอาคารในแต่ละชั้น และจัดวางถังรองรับขยะเปียก/ขยะมูลฝอยย่อยสลาย/ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะของเสียอันตรายและถังขยะมูลฝอยทั่วไป/ถังขยะแห้ง เพื่อให้พนักงานโครงการและผู้พักอาศัยนำขยะมาทิ้ง</li> <li>โครงการจัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ห้องเก็บขยะเปียก พื้นที่ 9.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 7 วัน (รูปที่ 10)</p> <p>- การรวบรวมขยะมูลฝอยให้พนักงานทำความสะอาดโดยรวมจากห้องพักภายนอกในอาคาร ในแต่ละชั้น ไปยังห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม โดยแยกมูลฝอยเปียกและแห้งใส่ถุงคำแล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่วนมูลฝอยอันตรายทำการคัดแยกใส่ถุงพลาสติกสีฟ้าซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดให้นำไปเก็บที่ห้องเก็บขยะรวม เพื่อให้สำนักงานเขตจอมทองมารับไปกำจัดต่อไป และการเก็บขยะมูลฝอยในถุงขยะต้องไม่ให้มีปรมาณน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งจะบรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุง</p>	<p>โครงการจัดให้พนักงานทำความสะอาดโดยรวมจากห้องพักภายนอกในอาคารในแต่ละชั้น ไปยังห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม โดยแยกมูลฝอยเปียกและแห้งใส่ถุงคำแล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่วนมูลฝอยอันตรายทำการคัดแยกใส่ถุงพลาสติกสีฟ้าซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดให้นำไปเก็บที่ห้องเก็บขยะรวม เพื่อให้สำนักงานเขตจอมทองมารับไปกำจัดต่อไป และการเก็บขยะมูลฝอยในถุงขยะต้องไม่ให้มีปรมาณน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งจะบรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุง</p>	-	- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แม่นเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
3.7 การจัดการมูลฟอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักภายนอกในอาคารทุกครั้งภายหลังการเก็บรวบรวมขยะ และทำความสะอาดห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขนขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักของให้บ้านด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้ภายในห้องเก็บขยะรีไซเคิล และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ห้องถังด้วยกำจัด</li> <li>- บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บขยะมูลฝอย จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขยะมูลฝอยทุกครั้ง</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักภายนอกในอาคารทุกครั้งภายหลังการเก็บรวบรวมขยะ และทำความสะอาดห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขนขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักของให้บ้านด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>โครงการจัดให้มีมูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้ภายในห้องเก็บขยะรีไซเคิล และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ห้องถังด้วยกำจัด</p> <p>โครงการจัดให้บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บขยะมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขยะมูลฝอยทุกครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> </ul>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอคิโอ วูฒาภาส บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ <sup>2</sup> เอกสาร
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลูกต้นไม้แบบติดผนัง เพื่อลดผลกระทบด้านทศนอุษาจากห้องเก็บขยะมูลฝอย</li> <li>- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่โครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ</li> <li>- รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยโครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทของขยะมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการ โดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ปลูกต้นไม้แบบติดผนัง เพื่อลดผลกระทบด้านทศนอุษาจากห้องเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่โครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ</p> <p>โครงการจัดให้รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย</p> <p>โครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทของขยะมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการ โดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 21</li> </ul>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วูฒาการ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
3.7 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- โครงการควบคุมไม่ให้พนักงานนำขยะมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขนหากสำนักงานเบตจอมทอง เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทักษิณภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้	โครงการจัดให้มีรือการเก็บขนหากสำนักงานเบตจอมทอง เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทักษิณภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้	-	- ดังเอกสารแนบที่ 8
3.8 การป้องกันและ ระวังอคคีภัย	- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่จะติดตั้งไว้ทุกชั้น ที่หน้าบันไดชั้น-ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ (ST-1,ST-2,ST-3) โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งบริเวณที่จอด  *อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณหรือส่งเสียงให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้หนีไฟโดยมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 93 dBA  * Fire Alarm Control Panel (FCP) ติดตั้งไว้ที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด	โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่จะติดตั้งไว้ทุกชั้น ที่หน้าบันไดชั้น-ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ (ST-1,ST-2,ST-3) โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งบริเวณที่จอด  โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณหรือส่งเสียงให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้หนีไฟโดยมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 93 dBA  โครงการจัดให้มี Fire Alarm Control Panel (FCP) ติดตั้งไว้ที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด	- - -	- ดังภาพที่ 22 - ดังภาพที่ 22 - ดังภาพที่ 22

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ จำกัด บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันและรับอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบใช้มือ โดยจะติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร</li> <li>- โครงการจะจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ</li> <li>- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet:FHC) จะติดตั้งภายในอาคารของทุกอาคาร (ชั้นละ 4 ชุด) ภายในประกอบด้วย</li> <li>* หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection) เป็นหัวต่อสามเรื่วชนิดตัวเมียพร้อมฝ่าครอบและໂຫ່ງร้อย</li> <li>* สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบสาวยางม้วนแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ยาว 30 เมตร</li> <li>* เครื่องดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบใช้มือ โดยจะติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ</li> <li>โครงการจัดให้มีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection) เป็นหัวต่อสามเรื่วชนิดตัวเมียพร้อมฝ่าครอบและໂຫ່ງร้อย</li> <li>โครงการจัดให้มีสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบสาวยางม้วนแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ยาว 30 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 22</li> </ul>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
3.8 การป้องกันและ ระวังอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 6x2.5x2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อม Check Valve บริเวณหน้าอาคาร เพื่อรับน้ำจากภายนอกอาคารในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ที่ติดตั้งในอาคาร โครงการ</li> <li>- โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงประจำอาคาร จำนวน 1 ชุด และบันไดขึ้น - ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ 3 ตัว (ST-1,ST-2,ST,3) รวมทั้งจัดให้มีทางหนีไฟทางออกอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร</li> <li>- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระวังอัคคีภัยแต่ละตัวที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 6x2.5x2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อม Check Valve บริเวณหน้าอาคาร เพื่อรับน้ำจากภายนอกอาคารในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>โครงการจัดให้มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ที่ติดตั้งในอาคาร โครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงประจำอาคาร จำนวน 1 ชุด และบันไดขึ้น - ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ 3 ตัว (ST-1,ST-2,ST,3) รวมทั้งจัดให้มีทางหนีไฟทางออกอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระวังอัคคีภัยแต่ละตัวที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 23</li> </ul>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ จำกัด บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ เอกสาร
3.8 การป้องกันและ ระวังอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในโครงการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ประมาณ 815.0 ตร.ม. เพื่อนับยอดจำนวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งพนักงานของโครงการและเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่โครงการ จำนวน 3,052 คน เป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล 0.26</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในโครงการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ประมาณ 815.0 ตร.ม. เพื่อนับยอดจำนวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งพนักงานของโครงการและเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้ายที่ 9</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้ายที่ 10</li> <li>- ดังภาพที่ 24 และภาพที่ 25</li> </ul>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอคิโอ ภูطاภิเศษ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ <sup>2</sup> เอกสาร
3.8 การป้องกันและ รับข้อคิดเห็น (ต่อ)	ตร.ม./คน รูปที่ 11 แสดงเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพล			
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องเปิดทางเข้า-ออกโครงการ เชื่อมกับทางสาธารณะประจำอยู่ชนบ้านที่เป็นทางเข้า-ออก กว้าง 6.0 เมตร จำนวน 1 ช่องทางมีศูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเป็นระยะประมาณ 8.80 เมตร</li> <li>- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีที่กั้นถนน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ</li> <li>- โครงการต้องกำหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยกต์ส่วนตัวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการรับทราบและจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถยกต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้เปิดทางเข้า-ออกโครงการ เชื่อมกับทางสาธารณะประจำอยู่ชนบ้านที่เป็นทางเข้า-ออก กว้าง 6.0 เมตร จำนวน 1 ช่องทางมีศูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเป็นระยะประมาณ 8.80 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีที่กั้นถนน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ</li> <li>โครงการจัดให้พักอาศัยที่มีรถยกต์ส่วนตัวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการรับทราบและจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถยกต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 7</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังเอกสารแนบ ที่ 3</li> </ul>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิ티 แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค <sup>แก้ไข</sup>	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือ <sup>เอกสาร</sup>
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องจัดให้มีป้ายชื่อ โครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่ โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเหตุให้ผู้ขับขี่yanพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่ โครงการสามารถมองเห็นได้</li> <li>- ต้องจัดทำป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นท่างให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย</li> <li>- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ</li> <li>- โครงการติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถยนต์ที่จะเข้า หรือออกจากพื้นที่ โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีป้ายชื่อ โครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่ โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเหตุให้ผู้ขับขี่yanพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่ โครงการสามารถมองเห็นได้</li> <li>โครงการจัดทำป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นท่างให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย</li> <li>โครงการจัดให้ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถยนต์ที่จะเข้า หรือออกจากพื้นที่ โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 8</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 7</li> <li>- ดังภาพที่ 9</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำให้เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับของเส้นทางการเดินรถยนต์</li> <li>- โครงการจะต้องให้ลูกค้าทราบว่ามีที่รถจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>- ต้องติดตั้งเครื่องแสดงจำนวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติให้เห็นปρากฎจำนวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถเข้าจอดในโครงการได้</li> <li>- ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ</li> <li>- ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามาจอดส่งไม่น้อยกว่า 3 คัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับของเส้นทางการเดินรถยนต์</li> <li>โครงการจัดให้ลูกค้าทราบว่ามีที่รถจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องแสดงจำนวนที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ ให้เห็นปρากฎจำนวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถเข้าจอดในโครงการได้</li> <li>โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามาจอดส่งไม่น้อยกว่า 3 คัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 11</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 11</li> <li>- ดังภาพที่ 10</li> <li>-</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>สัญญาไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรับรับข้างสาราระให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการเดี่ยวเข้า-ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน</li> <li>- ต้องติดป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการ เพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</li> <li>- ต้องกำหนดมาตรการให้เฉพาะรถที่อาศัยในโครงการสามารถเข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้า-ออก เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและหากโครงการมีการติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการสามารถเข้า-ออก ภายใต้ตั้งแต่ 30.0 เมตร ทั้งต้องจัดทำแนวทึบห้ามเดินทางเข้า-ออก ไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดแลกของออกด้านนอกโครงการ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการเดี่ยวเข้า-ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน</p> <p>โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการ เพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</p> <p>โครงการจัดให้มีการแลกบัตรเข้า-ออก เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและหากโครงการมีการติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการสามารถเข้า-ออก ภายใต้ตั้งแต่ 30.0 เมตร ทั้งต้องจัดทำแนวทึบห้ามเดินทางเข้า-ออก ไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดแลกของออกด้านนอกโครงการ</p>	-  -  -	<p>- ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 12</p> <p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>- ดังภาพที่ 2</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	รายงานต์ให้อยู่เลขจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดแลกของออกด้านนอกโครงการ			
4.2 การสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การระบายน้ำพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ</li> <li>- โครงการจัดให้มีการระบายน้ำพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,729.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นคาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. โดยไม่ยืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น</li> <li>- นิดพรอมนำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีการระบายน้ำพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ</li> <li>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,729.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นคาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. โดยไม่ยืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น</li> <li>โครงการจัดให้มีการนิดพรอมนำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 11</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 3</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 3,105.40 ตร.ม. เพื่อช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออก โครงการ และลดความร้อนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องบนจะอดรถ” ภายในพื้นที่จอดรถของอาคาร และบริเวณลานจอดรถและกำแพงให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของโครงการปรับอากาศภายในห้องพักของตนเองอย่างน้อยละเดือนละครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลัง ด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเติมรูปแบบทุกๆ 6 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 3,105.40 ตร.ม. เพื่อช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออก โครงการ และลดความร้อนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องบนจะอดรถ” ภายในพื้นที่จอดรถของอาคาร และบริเวณลานจอดรถและกำแพงให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</li> <li>โครงการจัดให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของโครงการปรับอากาศภายในห้องพักของตนเองอย่างน้อยละเดือนละครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลัง ด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเติมรูปแบบทุกๆ 6 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 14</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่ร่องรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมีดitch หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด</li> <li>- ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขยะเหลว และน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะให้บำบัด โดยระบายนลงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต จอมทองให้มามาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>- การเก็บรวบรวมขยะ โครงการใหม่ห้องพักขยะภายในอาคาร คือ ชั้นที่ 1- ชั้นที่ 31 จัดให้มีห้องพักขยะภายในอาคาร จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 5.6 ตร.ม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้เก็บขยะมูลฝอยในที่ร่องรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมีดitch หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด</li> <li>โครงการจัดให้ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขยะเหลว และน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะให้บำบัด</li> <li>โครงการจัดให้ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจอมทองให้มามาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>โครงการจัดให้มีการเก็บรวบรวมขยะ โครงการใหม่ห้องพักขยะภายในอาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 18</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8 และภาพที่ 19, ภาพที่ 20</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8 และภาพที่ 20</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บขยะไปยังห้องเก็บขยะมูลฝอยรวมของโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม โดยแยกเป็นห้องเก็บขยะทั่วไป/ขยะแห้ง พื้นที่ 2.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 10 วัน ห้องเก็บขยะรีไซเคิล พื้นที่ 8.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะเปียก พื้นที่ 9.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตร.ม โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 7 วัน</li> <li>- ปิดฝาถังขยะให้แน่นอยู่เสมอ</li> <li>- เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> <li>- ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยนิดพ่นภายใน และรอบบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มี</li> <li>โครงการจัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม โดยแยกเป็นห้องเก็บขยะทั่วไป/ขยะแห้ง พื้นที่ 2.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 10 วัน ห้องเก็บขยะรีไซเคิล พื้นที่ 8.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะเปียก พื้นที่ 9.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตร.ม โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 7 วัน</li> <li>โครงการจัดให้ปิดฝาถังขยะให้แน่นอยู่เสมอ</li> <li>โครงการจัดให้เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> <li>โครงการจัดให้ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยนิดพ่นภายใน และรอบบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 19</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 18</li> <li>- ดังภาพที่ 20</li> <li>-</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประสานงานการจัดเก็บข้อมูลฝอยของสำนักงานเขตจอมทองให้มาเก็บข้อมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>- ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะให้ทำการนำบดโดยระบบย่อยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- ขาดน้ำ กระปอง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช่ให้ครัวหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง</li> <li>- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิตรชิด เพื่อไม่ให้ยุ่งเหาไปทางไป</li> <li>- ติดตั้งมุ้งลวด หรืออนอนในมุ้ง</li> <li>- สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบนบริเวณที่พักเป็นประจำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลฝอยของสำนักงานเขตจอมทองให้มาเก็บข้อมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะให้ทำการนำบด โดยระบบย่อยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้ายที่ 8</li> <li>- ดังภาคที่ 17, ภาคที่ 18, ภาคที่ 19, ภาคที่ 20 และภาคที่ 21</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามานឹดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย</li> <li>- เก็บทำลายเศษสกุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป่อง ฯลฯ หรือกลุ่มไข่มีดชิด เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</li> <li>- บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีเด็กน้อยเดินผ่านก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มีเด็กๆ อันๆ ต้องแก้ไขให้ดูไปร่วงตาขึ้น ถ้าเป็นเด็กน้อยจะประดับในบริเวณบ้านก็ต้องคอยสังเกตว่ารคน้ำมากไปจนมีน้ำขังอยู่ในภาชนะของกระถางเปล่า พยายามเทน้ำทึบบ่ออย่าง</li> <li>- บุคลากรต้องอนในส่วนของร่างระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามานឹดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย</li> <li>โครงการจัดให้เก็บทำลายเศษสกุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป่อง ฯลฯ หรือกลุ่มไข่มีดชิด เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</li> <li>โครงการจัดให้มีเด็กน้อยเดินผ่านก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มีเด็กๆ อันๆ ต้องแก้ไขให้ดูไปร่วงตาขึ้น ถ้าเป็นเด็กน้อยจะประดับในบริเวณบ้านก็ต้องคอยสังเกตว่ารคน้ำมากไปจนมีน้ำขังอยู่ในภาชนะของกระถางเปล่า พยายามเทน้ำทึบบ่ออย่าง</li> <li>โครงการจัดให้บุคลากรต้องอนในส่วนของร่างระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 7</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครั้ง หลังที่สำนักงานจอมทองเข้ามาเก็บขยะแล้ว และนำเสียจาก การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะให้ทำการบำบัด โดยระบบล่วงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- บุคลอกตะกอนในส่วนของระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> <li>- ติดตามประสานงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตจอมทองให้มากเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่ร่องรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บขยะอยู่ดุกคำก่อนนำไปกำจัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยทุกครั้ง หลังที่สำนักงานจอมทองเข้ามาเก็บขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะให้ทำการบำบัด โดยระบบล่วงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้บุคลอกตะกอนในส่วนของระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> <li>โครงการจัดให้ประสานงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตจอมทองให้มากเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>โครงการจัดให้เก็บขยะมูลฝอยในที่ร่องรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บขยะอยู่ดุกคำก่อนนำไปกำจัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 7</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 7</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ฝ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</li> <li>- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองสะอาดทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกัน sludging ตะกอนและไม่ให้สิ่งมีชีวิตเลื้อกๆ ที่เดือดร้อนเข้าไปแล้วเจริญเติบโตจนทำให้น้ำภายในถังเก็บน้ำเกิดการปนเปื้อนรวมทั้งป้องกันโรค water – borne ในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำโครงการจ้างให้บริษัทที่รับจ้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเข้ามาดำเนินการ โดยมีวิธีการล้างทำความสะอาดดังนี้</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ผู้พักอาศัยใช้ฝ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม</p> <p>โครงการจัดให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</p> <p>โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p>	- - -	- - - ดังภาพที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ใช้เครื่องนีดล์ด้านน้ำความดันสูง ฉีดล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บน้ำจานสะอาด และใช้เครื่องสูบน้ำสูญญากาศสูบเอาตะกอนออกจากถังเก็บน้ำจานหมด</li> <li>* เดินน้ำประปาที่สะอาดลงไปและใช้ UV เพื่อยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เหลือ จะทำให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำที่คุณภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดินและชั้นดาดฟ้าให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวที่จะหลุดให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</li> <li>- ฝาบ่อเก็บน้ำได้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิด密ดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อบังกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองสะอาดทุกๆ 6 เดือน</p> <p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองสะอาดทุกๆ 6 เดือน</p> <p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองสะอาดทุกๆ 6 เดือน</p> <p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองสะอาดทุกๆ 6 เดือน</p>	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของ สี กลิ่น และเศษชาตต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ</li> <li>- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จะทำการติดตึ้งไว้ทุกชั้น ที่หน้าบันไดชั้น - ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ (ST-1,ST-2,ST-3) โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งบริเวณที่จอด มั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทดสอบให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายในออกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</li> <li>- ฝาบ่อเก็บน้ำได้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายในออกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้</li> <li>- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของ สี กลิ่น และเศษชาตต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง สะอาดทุกๆ 6 เดือน</p> <p>โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จะทำการติดตึ้งไว้ทุกชั้น</p> <p>โครงการจัดให้มีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายในออกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้</p> <p>โครงการจัดให้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของ สี กลิ่น และเศษชาตต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 4</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่จะทำการติดตั้งไว้ทุกชั้นที่หน้าบันไดขึ้น - ลง อาคาร/บันไดหนีไฟ (ST-1,ST-2,ST-3) โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งบริเวณที่จอดรถ           <ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณหรือส่งเสียงให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อหนีไฟโดยมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 93 dBA</li> <li>* Fire Alarm Control Panel (FCP) ติดตั้งไว้ที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด</li> <li>* อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบใช้มีด โดยจะติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร</li> <li>- โครงการจะจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่จะทำการติดตั้งไว้ทุกชั้นที่หน้าบันไดขึ้น - ลง อาคาร/บันไดหนีไฟ (ST-1,ST-2,ST-3) โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งบริเวณที่จอดรถ</li> <li>โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณหรือส่งเสียงให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อหนีไฟโดยมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 93 dBA</li> <li>โครงการจัดให้มี Fire Alarm Control Panel (FCP) ติดตั้งไว้ที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด</li> <li>โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบใช้มีด โดยจะติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีโครงการจะจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 22</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) จะติดตั้งภายในอาคารของทุกอาคาร (ชั้นละ 4 ชุด) ภายในประกอบด้วย           <ul style="list-style-type: none"> <li>* หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection) เป็นหัวต่อสวมเร็วชนิดตัวเมียพร้อมฝาครอบและโช๊ร้อย</li> <li>* สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบสายยางม้วนแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ยาว 30 เมตร</li> <li>* เครื่องดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) จะติดตั้งภายในอาคารของทุกอาคาร (ชั้นละ 4 ชุด) ภายในประกอบด้วย           <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection) เป็นหัวต่อสวมเร็วชนิดตัวเมียพร้อมฝาครอบและโช๊ร้อย</li> <li>โครงการจัดให้มีสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบสายยางม้วนแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ยาว 30 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารขนาด <math>6x2.5x2.5</math> นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อม Check Valve บริเวณหน้าอาคาร เพื่อรับน้ำจากภายนอกอาคารในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ที่ติดตั้งในอาคารโครงการ</li> <li>- โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงประจำอาคาร จำนวน 1 ชุด และบันไดขึ้น-ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ 3 ตัว (ST-1,ST-2,ST-3) รวมทั้งจัดให้มีทางหนีไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร</li> <li>- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอ火กีกับแต่ละตัวที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด <math>6x2.5x2.5</math> นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อม Check Valve บริเวณหน้าอาคาร เพื่อรับน้ำจากภายนอกอาคารในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>โครงการจัดให้มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ที่ติดตั้งในอาคาร โครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงประจำอาคาร จำนวน 1 ชุด และบันไดขึ้น-ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ 3 ตัว (ST-1,ST-2,ST-3) รวมทั้งจัดให้มีทางหนีไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอ火กีกับแต่ละตัวที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> <li>- ดังภาพที่ 23</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ประมาณ 800.0 ตร.ม. เพื่อนับยอดจำนวนผู้ที่เข้าพักอาศัย รวมทั้งพนักงานของโครงการและเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่ โครงการ จำนวน 3,052 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล 0.26 ตร.ม./คน รูปที่ 11 แสดงเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพล</li> <li>- ต้องตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระจับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามข้อกำหนดอยุกการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พื้นที่ประมาณ 800.0 ตร.ม. เพื่อนับยอดจำนวนผู้ที่เข้าพักอาศัย รวมทั้งพนักงานของโครงการและเคลื่อนย้ายอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่ โครงการ จำนวน 3,052 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล 0.26 ตร.ม./คน รูปที่ 11 แสดงเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพล</li> <li>โครงการจัดให้ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระจับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามข้อกำหนดอยุกการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 24 และภาพที่ 25</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 9</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในโครงการอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติตามและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- โครงการต้องเปิดทางเข้า-ออก กว้าง 6.0 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง มีสูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่คืนด้านทิศตะวันออกเป็นระยะประมาณ 8.80 เมตร</li> <li>- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดมีที่กันถนน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ</li> <li>- โครงการต้องกำหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการรับทราบและจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในโครงการอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติตามและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>โครงการจัดให้เปิดทางเข้า-ออก กว้าง 6.0 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง มีสูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่คืนด้านทิศตะวันออกเป็นระยะประมาณ 8.80 เมตร</p> <p>โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดมีที่กันถนน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ</p> <p>โครงการจัดให้ป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งจัดมีที่กันถนน เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ</p>	- - - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 10</li> <li>- ดังภาพที่ 7</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 3</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่yanพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถมองเห็นได้</li> <li>- ต้องจัดทำป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นท่างให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย</li> <li>- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าออกจากการ</li> <li>- โครงการต้องติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่yanพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถมองเห็นได้</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นท่างให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในโครงการมีความปลอดภัย</li> <li>โครงการจัดให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าออกจากการ</li> <li>โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 8</li> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังภาพที่ 7</li> <li>- ดังภาพที่ 9</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเครื่องหมายระบุพื้นที่ในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของเส้นทางการเดินรถยนต์</li> <li>- โครงการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีที่จอดรถจำกัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>- ต้องติดตั้งเครื่องแสดงจำนวนที่จอดยนต์อัตโนมัติ ให้เห็นประภูมิจำนวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถเข้าจอดในโครงการได้</li> <li>- ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องหมายระบุพื้นที่ในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของเส้นทางการเดินรถยนต์</li> <li>โครงการจัดให้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีที่จอดรถจำกัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า</li> <li>โครงการจัดให้มีเครื่องแสดงจำนวนที่จอดยนต์อัตโนมัติ ให้เห็นประภูมิจำนวนที่จอดรถยนต์ที่สามารถเข้าจอดในโครงการได้</li> <li>โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 2</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 3</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 11</li> <li>- ดังภาพที่ 10</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับส่งไม่น้อยกว่า 3 คัน ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้โครงการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาให้พื้นที่โครงการ</li> <li>- ต้องจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการเดี่ยวเข้า-ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน</li> <li>- ต้องติดป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการเพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับส่งไม่น้อยกว่า 3 คัน ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้โครงการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาให้พื้นที่โครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดจากการเดี่ยวเข้า-ออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน</li> <li>โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางภายในโครงการเพื่อป้องกันการสัญจรผิดเส้นทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 11</li> <li>- ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 12</li> <li>- ดังภาพที่ 22</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องกำหนดมาตรการให้เฉพาะรถที่อาศัยในโครงการสามารถเข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องมีการแยกบัตรเข้า-ออก เช่น การติดสติกเกอร์ และหากโครงการมีการติดตั้งจุดรับแยกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการสำหรับบุคคลภายนอก ให้ติดตั้งห่างจากตำแหน่งทางเข้า-ออกรถยนต์ เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30.0 เมตร ทั้งต้องจัดตำแหน่งที่จอดรถยนต์ให้อยู่远จุดรับแยกบัตรเข้าออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดแฉะอยออกด้านนอกโครงการ</li> <li>- จัดให้มีการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการภายหลังการก่อสร้างให้มีความสวยงาม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ คือ พื้นที่สีเขียว 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีมาตรการให้เฉพาะรถที่อาศัยในโครงการสามารถเข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องมีการแยกบัตรเข้า-ออก เช่น การติดสติกเกอร์ และหากโครงการมีการติดตั้งจุดรับแยกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการสำหรับบุคคลภายนอก ให้ติดตั้งห่างจากตำแหน่งทางเข้า-ออกรถยนต์ เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30.0 เมตร ทั้งต้องจัดตำแหน่งที่จอดรถยนต์ให้อยู่远จุดรับแยกบัตรเข้าออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดแฉะอยออกด้านนอกโครงการ</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 3,105.40 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม. บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 7</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม. ไม้ยืนต้นที่ปลูกจำนวน 78 ต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เที่ยวเฉาหรือตายให้บำรุงดูแลและปลูกซ้อมแซม เพิ่มเติมทันทีตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมในพื้นที่ลานคอนกรีต</li> <li>- ระบบบำบัดน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกัน Sludging ตะกอน และไม่ให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เลื้อยลอดเข้าไปแล้วเจริญเติบโตจนทำให้น้ำภาษาในถังเก็บน้ำเกิดการปนเปื้อนรวมทั้งป้องกันโรค Water-Borne</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เที่ยวเฉาหรือตายให้บำรุงดูแลและปลูกซ้อมแซม เพิ่มเติมทันทีตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมในพื้นที่ลานคอนกรีต</p> <p>โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุกๆ 6 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 4</li> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 4</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอเดีย วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ก ๑ ร สาธารณสุข (ต่อ)	- โครงการจะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aeration Activated Sludge System โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 500.0 ลบ.ม./วัน ประสิทธิภาพของระบบฯ อยู่ละ 92 โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการ จะมีค่าบีโอดีเท่ากับ 20 มก./ลิตร รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมให้มี	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aeration Activated Sludge System โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 500.0 ลบ.ม./วัน	-	- ดังภาพที่ 5

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

	<p>การเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องจัดวางถังรองรับขยะชั้นที่ 6 จำนวน 1 ห้อง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง ขนาด 50 ลิตร 2 ถัง สำหรับชั้นที่ 7- ชั้นที่ 31 จัดวางถังรองรับขยะจำนวน 1 ห้อง/ชั้น ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ขนาด 50 ลิตร 2 ถัง</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีวางแผนรองรับขยะตามชั้นต่างๆ และพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอยจากถังขยะที่จัดและคัดแยกเพื่อนำมูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม รวมทั้งถังห้องพักขยะภายในอาคารทุกครั้งภายหลังการเก็บรวบรวมขยะ</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</p>
--	---	---	---	---

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>มูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม รวมทั้งถังห้องพักขยายในอาคารทุกครั้งภายในหลังการเก็บรวบรวมขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม โดยแยกเป็นห้องเก็บขยะมูลทั่วไป/ขยะแห้ง/ พื้นที่ 2.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 10 วัน ห้องเก็บขยะรีไซเคิล พื้นที่ 8.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะเปียก พื้นที่ 9.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 7 วัน</li>   <li>- ในการรวบรวมขยะมูลฝอยให้พนักงานทำความสะอาดร่วมจากห้องพักขยายในอาคารในแต่ละชั้น ไปยังห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม โดยแยกเป็นห้องเก็บขยะมูลทั่วไป/ขยะแห้ง/ พื้นที่ 2.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 10 วัน ห้องเก็บขยะรีไซเคิล พื้นที่ 8.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะเปียก พื้นที่ 9.0 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน ห้องเก็บขยะมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตร.ม. โดยจะรองรับขยะได้ประมาณ 7 วัน</p> <p>โครงการจัดให้รวมรวมขยะมูลฝอยให้พนักงานทำความสะอาดร่วมจากห้องพักขยายในอาคารในแต่ละชั้น ไปยังห้องเก็บขยะมูลฝอยรวม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่ขยะฟอยอันตราย ขยะมูลฟอยที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดให้นำไปเก็บที่ห้องเก็บขยะรวมเพื่อให้สำนักงานเขตจอมทองมารับไปกำจัดต่อ และการเก็บขยะมูลฟอยในถุงเก็บขยะต้องไม่ใหม่ปริมาณน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งจะบรรจุปริมาณมูลฟอยปริมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักขยายในอาคารทุกครั้ง ภายในห้องน้ำและห้องน้ำสาธารณะทุกห้อง ให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องน้ำสาธารณะทุกห้องที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยายให้บำบัดโดยระบบกลไกในห้องน้ำสาธารณะทุกห้อง</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักขยายในอาคารทุกครั้ง ภายในห้องน้ำและห้องน้ำสาธารณะทุกห้องที่สำนักงานเขตจอมทองเข้ามาเก็บขยะแล้ว และนำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยายให้บำบัดโดยระบบกลไกในห้องน้ำสาธารณะทุกห้อง</p>	-	- ค้างภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้ภายในห้องเก็บขยะรีไซเคิล และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ห้องถังต้องนำไปกำจัด</li> <li>- บริเวณจุดจอดรถจักรถเก็บขยะมูลฝอย จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บความเสียขยะมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขยะมูลฝอยทุกครั้ง</li> <li>- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรับรู้ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อมูลฝอย</li> <li>โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด</li> <li>โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรับรู้ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบที่ 8</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยโครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทของขยะมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการ โดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- โครงการต้องดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลการเก็บขยะไม่ให้มีการตกค้างอยู่นาน อันจะก่อให้เกิดการแพร่ของเชื้อโรค ตลอดจนจัดระบบการจราจรภายในโครงการให้มีความสะดวก</li> <li>- โครงการไม่อนุญาตให้นิติบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ</li> <li>- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งบริเวณสำหรับว่างน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ การใช้สระว่างน้ำของโครงการจะเปิดบริการในเวลา 10.00-20.00 น.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยโครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทของขยะมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลการเก็บขยะไม่ให้มีการตกค้างอยู่นาน อันจะก่อให้เกิดการแพร่ของเชื้อโรค ตลอดจนจัดระบบการจราจรภายในโครงการให้มีความสะดวก</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาบริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งบริเวณสำหรับว่างน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 12</li> <li>- ดังภาพที่ 9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 17, ภาพที่ 18, ภาพที่ 19, ภาพที่ 20 และภาพที่ 21</li> <li>- ดังภาพที่ 12</li> <li>- ดังภาพที่ 9</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุปูพื้นสรรว่ายน้ำของโครงการเป็นกระเบื้องเรียบชนิดไม่ลื่น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองและสำรวจว่าyan้ำ เพื่อตรวจเช็คพื้นที่กระเบื้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสรรว่ายน้ำ หากพบว่าชำรุด หลุดร่อน ต้องปิดให้บริการ และดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>- จัดห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ติดต่อเวลาไว้ประจำสรรว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด รวมทั้งเครื่องซ้ายหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก</li> <li>- จัดให้มีห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยางไม่น้อยกว่าความกว้างของสรรว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีวัสดุปูพื้นสรรว่ายน้ำของโครงการเป็นกระเบื้องเรียบชนิดไม่ลื่น</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองและสำรวจว่าyan้ำ เพื่อตรวจเช็คพื้นที่กระเบื้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสรรว่ายน้ำ หากพบว่าชำรุด หลุดร่อน ต้องปิดให้บริการ และดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน ได้ติดต่อเวลาไว้ประจำสรรว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด รวมทั้งเครื่องซ้ายหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก</li> <li>โครงการจัดให้มีห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยางไม่น้อยกว่าความกว้างของสรรว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 26</li> <li>-</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 11 และภาพที่ 27</li> <li>- ดังภาพที่ 28</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจนน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขอր์เชพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสนิมสารชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติกรวมทั้งตระกรงข้อน้ำสกุบน้ำจำนวน 1 ชุด</li> <li>- จัดให้มีอ่างล้างมือ และจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างตัว และล้างเท้าก่อนลงสระภายในห้องน้ำ และมีการเติมน้ำเกลือลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจนน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขอร์เชพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสนิมสารชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก</p> <p>โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือ และจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างตัว และล้างเท้าก่อนลงสระภายในห้องน้ำ และมีการเติมน้ำเกลือลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้ายที่ 11 และภาพที่ 27, ภาพที่ 28</li> <li>- -</li> <li>- ดังภาพที่ 29</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสาธาร่วyan้ำเป็นประจำทุกวัน 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม</li> <li>- ติดป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาบริเวณสาธาร่วyan้ำ บริเวณทางเข้าสาธาร่วyan้ำ</li> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุก 1 เดือน ถ้าพบว่าคุณภาพน้ำไม่อุ่นในเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะต้องปิดบริการสาธาร่วyan้ำและแก้ไขโดยทันที</li> <li>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบน้ำเกลือสำหรับน้ำเสียในสาธาร่วyan้ำ และควบคุมการซ่าเชื้อโรคในระยะได้ตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Test kit) และมีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สาธาร่วyan้ำในแต่ละวัน</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสาธาร่วyan้ำเป็นประจำทุกวัน 1-2 ครั้ง</p> <p>โครงการจัดให้มีป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาบริเวณสาธาร่วyan้ำ บริเวณทางเข้าสาธาร่วyan้ำ</p> <p>โครงการจัดให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุก 1 เดือน</p> <p>โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบน้ำเกลือสำหรับน้ำเสียในสาธาร่วyan้ำ และควบคุมการซ่าเชื้อโรคในระยะได้ตลอดเวลา</p> <p>โครงการจัดให้มีชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Test kit) และมีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สาธาร่วyan้ำในแต่ละวัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 3</li> <li>- ดังภาพที่ 30</li> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 26</li> <li>- ดังภาพที่ 31</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง ซึ่งน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมดังกล่าวจะถูกรวบรวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแบบ Activated Sludge และจำให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- จัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้ระบายน้ำอย่างชัดเจน</li> <li>- จัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้ระบายน้ำอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ</li> <li>- ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ</li> <li>- ติดป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง ซึ่งน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมดังกล่าวจะถูกรวบรวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแบบ Activated Sludge และจำให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน</p> <p>โครงการจัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้ระบายน้ำอย่างชัดเจน</p> <p>โครงการจัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้ระบายน้ำอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ</p> <p>โครงการจัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้ระบายน้ำอย่างชัดเจน</p> <p>โครงการจัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้ระบายน้ำอย่างชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 29</li> <li>- ดังภาพที่ 30</li> <li>- ดังภาพที่ 30</li> <li>- ดังภาพที่ 30</li> <li>- ดังภาพที่ 30</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	- ประกาศเตือนให้ผู้พักอาศัยทราบ	โครงการจัดให้มีระเบียบข้อบังคับการใช้สระว่ายน้ำอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 30
4.3 ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการภายหลังการก่อสร้างใหม่ความสวยงาม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ คือ พื้นที่สีเขียว 3,105.45 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม.บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม.</li> <li>- หมั่นคูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมในพื้นที่ลานคอนกรีต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ คือ พื้นที่สีเขียว 3,105.45 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 1,720.40 ตร.ม.บริเวณชั้นที่ 6 เท่ากับ 450.0 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า 935.0 ตร.ม. โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น 1,145.54 ตร.ม. พื้นที่สนามหญ้า 1,586.86 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 373.0 ตร.ม.</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หมั่นคูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมในพื้นที่ลานคอนกรีต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 4</li> </ul>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ทัศนียภาพ(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดความสูงของอาคารให้มีความสูงเหลือ 93.88 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร) และปรับลดความสูงของส่วนประดับบนยอดอาคารเหลือเฉพาะแนวราวดกันตกสูง 1.80 เมตร</li> <li>- ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณวัดนางชี้ ได้แก่ ต้นประดู่ สูง 12 เมตร จำนวน 22 ต้น และต้นปืน สูง 14 เมตร จำนวน 12 ต้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มเติมบริเวณวัดนางชี้ให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ที่ขวาง หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ตลอดระยะเวลา 3 ปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีความสูงเหลือ 93.88 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร) และปรับลดความสูงของส่วนประดับบนยอดอาคารเหลือเฉพาะแนวราวดกันตกสูง 1.80 เมตร</li> <li>โครงการจัดให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณวัดนางชี้ ได้แก่ ต้นประดู่ สูง 12 เมตร จำนวน 22 ต้น และต้นปืน สูง 14 เมตร จำนวน 12 ต้น</li> <li>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มเติมบริเวณวัดนางชี้ให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ที่ขวาง หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ตลอดระยะเวลา 3 ปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังภาพที่ 32</li> <li>- ดังภาพที่ 1</li> <li>- ดังภาพที่ 4</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซักเชยค่าความเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบจากการบดบังแสงแดดโดยให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท อนันดาดีเวลลอฟเม้นท์ จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการแล้วเสร็จ 1 ปี</li> <li>- ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบจากการบดบังแสงแดดโดยให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท อนันดาดีเวลลอฟเม้นท์ จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโครงการแล้วเสร็จ 1 ปี</li> <li>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> <li>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบังคับเลื่อนสัญญาณวิทยุจากอาคารและบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่</li> <li>- สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบังคับเลื่อนสัญญาณวิทยุจากอาคารและบ้านพักอาศัยในบริเวณโดยให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท อนันดา ดี เวลล์ จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โครงการแล้วเสร็จ 1 ปี</li> <li>- ในการนี้ที่ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภารีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบการบดบังคับเลื่อนสัญญาณวิทยุ</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบ</p> <p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการ ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภารีเพื่อเจรจาข้อตกลง</p> <p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบ</p> <p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุจากอาคารและบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่</li> <li>- สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุจากอาคารและบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่</li> <li>- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุหลังจากที่ได้รับแจ้งเพื่อให้สามารถรับคลื่นสัญญาณวิทยุได้เหมือนเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการซึ่งความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคเพื่อเจรจาข้อตกลง</p> <p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคเพื่อเจรจาข้อตกลง</p> <p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคเพื่อเจรจาข้อตกลง</p>	- -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่อยู่ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โครงการแล้วเสร็จ 1 ปี</li> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง ถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์</li> <li>- สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากการและบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> <li>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> <li>โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> <li>- ดังเอกสารแนบท้าย 12</li> </ul>

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แม่นเนจเม้นท์ จำกัด  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบังคับกลืนสัญญาณโทรทัศน์หลังจากที่ได้รับแจ้งเพื่อให้สามารถรับคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ (Free TV) ได้เหมือนเดิม ก่อนมีการพัฒนาโครงการ ซึ่งความรับผิดชอบจะสื้นสุดลงหลังจากที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</li> <li>- ในการผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ทรัพย์เพื่อเจรจาข้อตกลง โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ก่อสร้างจนถึงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โครงการแล้วเสร็จ 1 ปี</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ทรัพย์เพื่อเจรจาข้อตกลง</p> <p>โครงการจัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อชดเชยค่าความเสียหายผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ทรัพย์เพื่อเจรจาข้อตกลง</p>	- -	- ดังเอกสารแนบท้าย 12 - ดังเอกสารแนบท้าย 12

โครงการ IDEO S11



ภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ



ภาพที่ 2 ป้ายสัญญาณจราจร

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการ IDEO S11



เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 49 นาที 20  
วันที่ GMT+7



เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 11 นาฬิกา 04 นาที 56  
วันที่ GMT+7

ภาพที่ 2 ป้ายสัญญาณจราจร(ต่อ)



เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 11 นาฬิกา 05 นาที 49  
วันที่ GMT+7



เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 14 นาฬิกา 38 นาที 59  
วันที่ GMT+7

ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด

ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 5 ระบบการนำบันทึกเสียง

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11



ภาพที่ 6 สูบลิ่งปฏิกูล



ภาพที่ 7 ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 8 ป้ายชื่อโครงการ

ภาพที่ 9 ไฟฟ้าส่องสว่าง

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

### โครงการ IDEO S11

 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 13 นาฬิกา 31 นาที 41 วันที่ GMT+7</p>	 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 41 นาที 50 วันที่ GMT+7</p>	
<b>ภาพที่ 10 กล้อง CCTV</b>		
 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 49 นาที 48 วันที่ GMT+7</p>	 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 11 นาฬิกา 00 นาที 25 วันที่ GMT+7</p>	
<b>ภาพที่ 11 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</b>		
 <p>18 ม.ย. 2021 06:59:22</p>	 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 11 นาฬิกา 05 นาที 53 วันที่ GMT+7</p>	
<b>ภาพที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</b>		
	<b>ภาพที่ 13 บัตรเข้า-ออกสำหรับบุคลากรนอก</b>	

โครงการ IDEO S11

 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 59 นาที 17 วันที่ GMT+7</p>	 <p>เครื่องข่าย: 26 ม.ย. 2564 9 นาฬิกา 35 นาที 31 วินาที GMT+7</p>
<p>ภาพที่ 14 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน</p>	<p>ภาพที่ 15 ถังสำรองน้ำ</p>
 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 12 นาฬิกา 05 นาที 24 วันที่ GMT+7</p>	 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 11 นาฬิกา 59 นาที 53 วันที่ GMT+7</p>
<p>ภาพที่ 16 บ่อหน่วงน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 17 ห้องพักมูลฝอย</p>
 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 12 นาฬิกา 00 นาที 05 วันที่ GMT+7</p>	 <p>วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2020 07:29:39 วันที่</p>
<p>ภาพที่ 18 ภาชนะรองรับมูลฝอย</p>	<p>ภาพที่ 19 กิจกรรมทำความสะอาดห้อง+ถังรองรับมูลฝอย</p>


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11


 <p>เครื่องข่าย: 22 ม.ย. 2564 18 นาฬิกา 04 นาที 24 วันที่ GMT+7</p>	 <p>กู้ภัย บ้านและอุบัติเหตุ</p> <p>เพื่อลดปัญหาการรังขยะไม่ถูกทิ้ง กรุณา หางานให้ก็ตามที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเก็บกันในที่ท่องเที่ยว      1. ห้ามใส่ถุง 2. ใส่ถุงเข้ม ถุงใส่ถุงไม่ควรใช้ร่วมกับ 3. ห้ามนำขยะมาทิ้งในช่องทางเดิน 4. ห้ามนำขยะมาทิ้งในช่องทางเดิน The waste water was dumped in the trash. *** กรุณา และเมื่อใช้ของใช้ทุกครั้งแล้ว *** Please keep the door close turn off light after use. ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน ที่ช่วยให้โลกของเราดีขึ้น Thank you for kindly waste into the tank.</p> <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 11 นาฬิกา 59 นาที 35 วันที่ GMT+7</p>
<p><b>ภาพที่ 20 เก็บขยะมูลฝอย</b></p>	<p><b>ภาพที่ 21 ป้ายรณรงค์การทิ้งและการคัดแยกมูลฝอย</b></p>
 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 50 นาที 39 วันที่ GMT+7</p>	 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 52 นาที 01 วันที่ GMT+7</p>
 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 10 นาฬิกา 43 นาที 54 วันที่ GMT+7</p>	 <p>เครื่องข่าย: 23 ม.ย. 2564 12 นาฬิกา 02 นาที 54 วันที่ GMT+7</p>
<p><b>ภาพที่ 22 อุปกรณ์ดับเพลิง</b></p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

 <p>ภาพที่ 23 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ</p>	 <p>ภาพที่ 24 พื้นที่จุดรวมพล</p>
 <p>ภาพที่ 25 ป้ายแสดงจุดรวมพล</p>	 <p>ภาพที่ 26 สระว่ายน้ำ</p>
 <p>ภาพที่ 27 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	 <p>ภาพที่ 28 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ</p>

โครงการ IDEO S11



ภาพที่ 29 พื้นที่สำหรับการชำระร่างกายก่อน-หลังเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 30 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 31 ตรวจค่า pH และ CL ของสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 32 รากกำแพงกันตก

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้านนิพัทธภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุกวัน	นิติบุคคล จัดข้างให้มีเข้าหน้าที่ดูแล รักษา	-
2. การเกิดแห่น DIN ไฟว	- อาคารของโครงการ	- ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร	1 ครั้ง/ปี	นิติบุคคล จัดข้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร	-
3. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคุณภาพดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ทุกวัน	นิติบุคคล จัดข้างให้มีเข้าหน้าที่ดูแล รักษา	-
4. คุณภาพเสียง	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- ติดตามปัญหาร่องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
5. คุณภาพน้ำ 5.1) คุณภาพน้ำที่ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	- จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	1. pH 2. BOD 3. Suspended Solid 4. Total Dissolved Solid 5. Sulfide 6. TKN 7. Grease & Oil 8. Total Coliform Bacteria	1 ครั้ง/เดือน	นิติบุคคล จัดจ้างเจ้าหน้าทำการเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบทุกเดือน	-
5.2) คุณภาพน้ำที่หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	1. pH 2. BOD 3. Suspended Solid 4. Total Dissolved Solid 5. Sulfide 6. TKN 7. Grease & Oil 8. Total Coliform Bacteria	1 ครั้ง/เดือน	นิติบุคคล จัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจสอบทุกเดือน	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ					
6.1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นสระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบสภาพกรอบบึงอยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	1 ครั้ง/สัปดาห์	ทีมช่างดำเนินการ	
6.2) อุปติเหตุจากการจมน้ำ	- ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ	- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	1 ครั้ง/สัปดาห์	ทีมช่างดำเนินการ	
	- ตรวจสอบป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ชำรุด	1 ครั้ง/สัปดาห์	ทีมช่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ด้านนิผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
6.3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้นบริเวณละ 1 จุด	1. pH 2. Residual Chlorine	2 ครั้ง/วัน	ทีมช่างตรวจเช็ค 2 รอบ 06.00 น. และ 22.00 น.	-
	- เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้นบริเวณละ 1 จุด	1. Coliform Bacteria 2. <i>Escherichia coli</i> 3. <i>Staphylococcus aureus</i> 4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 ครั้ง/เดือน	นิติบุคคล จัดซื้อเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเดือนละ 1 ครั้ง	-
7. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา ปั๊มน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการ	- ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ และเส้นท่อประปาเป็นประจำ	1 ครั้ง/เดือน	ทีมช่างดำเนินการ	-
8. ระบบระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดได้เป็นประจำ	1 ครั้ง/เดือน	ทีมช่างดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ด้านนิผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
9. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม	1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกถัง และความสะอาดของห้องพักมูลฝอย	ทุกวัน	นิติบุคคล จัดซื้อเจ้าหน้าที่ ดูแล รักษาความสะอาดภายในพื้นที่	-
	- ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น	2. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	1 ครั้ง/เดือน	นิติบุคคล จัดซื้อเจ้าหน้าที่ ดูแล รักษาความสะอาดภายในพื้นที่	-
10. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	1 ครั้ง/เดือน	ทีมช่างดำเนินการ	-
	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2. ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ	ทุกวัน	นิติบุคคล จัดซื้อเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
11. การป้องกันอัคคีภัย	- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ 釤งควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)	1. ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่ โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	3 เดือน/ครั้ง	ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องพัก และส่วนกลาง	-
	- ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบห้อเย็น ระบบดับเพลิง อัตโนมัติ (Sprinkler System) ตู้เก็บสายชีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)	2. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	1 ครั้ง/ปี	นิติบุคคล จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบรมซ้อมดับเพลิง 8 พฤศจิกายน 2563	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
11. การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	- ระบบการสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงให้เก็บน้ำได้รวมทั้งหมด 180 ลบ.ม. แบ่งออกเป็นถังเก็บน้ำได้คืนปริมาตร 90 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นที่ ค ปริมาตร 90 ลบ.ม.	3. ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง	1 ครั้ง/ปี	ทีมช่างดำเนินการ	-
	- ทางหนีไฟ	4. ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน	1 ครั้ง/เดือน	ทีมช่างดำเนินการ	-
12. การคมนาคม	- ป้ายและเครื่องหมายจราจร	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการอยู่ในสภาพดี ทองเหลืองชัดเจน ไม่ลบ	1 ครั้ง/เดือน	ทีมช่างดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
13. ทักษะภาษา	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบก้ารเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย อม และต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้เที่ยวเฉา หรือตาย ให้นำร่องดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที	ทุกวัน	มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตัดแต่ง รดน้ำต้นไม้ทุกวัน	-
14. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 250 เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวัน	ไม่มีผู้ร้องเรียน	-
15. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวัน	ไม่มีผู้ร้องเรียน	-

## บทที่ 4

### ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 ดังนี้

#### 4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่งหลังออกจากระบบน้ำบัดน้ำเสีย

##### 4.1.1 จุดเก็บตัวอย่าง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่งหลังบำบัดของโครงการ IDEO S11 บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดิโอ วุฒากาศ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทึ่ง (Effluent) ที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บริเวณปลายท่อก่อนปล่อยออกสู่ร่างระบบน้ำสาธารณะ

##### 4.1.2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด

ด้วยคุณภาพที่ต้องตรวจวิเคราะห์ จำนวน 8 พารามิเตอร์ ซึ่งอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบบน้ำทึ่งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก คือ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN-Nitrogen, Fat Grease & Oil, Settleable Solid

##### 4.1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างใส่ขวดเก็บตัวอย่างชนิด Polyethylene ขนาด 1 ลิตร ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดตามมาตรฐานเก็บตัวอย่างแยก (Grab Sample) เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีทางเคมี และกายภาพอื่นๆ ซึ่งย砧ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD) ความสกปรกในรูปของสารแขวนลอยทึ่งหมด (Total Suspended Solids, TSS) เจลค่าห์ลในโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN), ของแข็งตกลงกอน (Settleable Solid), ชัลไฟฟ์ (Sulfide), ของแข็งละลายน้ำทึ่งหมด (Total Dissolved Solids) สำหรับการเก็บตัวอย่างที่วิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เก็บใส่ขวดแก้ว Duran ขนาด 1 ลิตร และรักษาสภาพด้วยกรดชัลไฟฟ์ปริมาณคร 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตรตัวอย่างที่นำกลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ มีการปิดปากแสดงรายละเอียดของตัวอย่าง โดยจะอธิบาย บรรจุตัวอย่างทึ่งหมดลงในถังน้ำแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส และนำส่งไปวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง

## โครงการ IDEO S11

## ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ภาคตะวันออก และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์	ภาคตะวันออก	วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง
ทางเคมี และกายภาพ	pH, BOD, TSS, Suspended Solids, Sulfide, TKN-Nitrogen, Settleable Solid, Residual Chlorine และดัชนีคุณภาพทางเคมีและกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประเภทแหล่งน้ำ	ขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร	แข่นเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในที่มืด
	Oil & Grease	ขวดแก้ว ขนาด 1 ลิตร	เติมกรดซัลฟิวริกปริมาณ 2 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร และแข่นเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

## 4.2 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ

การเก็บตัวอย่างน้ำทึบหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ minden 4 เดือน/ครั้ง โดยนิติบุคคลกำหนดให้มีการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถติดตาม และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

## 4.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทึบ

วิธีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ข้อ 16 วิธีการการตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทึบจากอาคาร และวิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22th Edition, 2012 ของ APHA, AWWA and WEF โดยผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		21 มกราคม 64	18 กุมภาพันธ์ 64	17 มีนาคม 64	12 เมษายน 64	12 พฤษภาคม 64	12 มิถุนายน 64	
pH	-	6.3	7.3	6.9	6.8	7.0	6.2	5-9
BOD	mg/l	18.0	7.8	20.5	7.5	19.8	10.0	≤20
Total Suspended Solids (SS)	mg/l	40.0	10.7	50	15	5.0	15.0	≤30
Total Dissolved Solids (TDS) <sup>xx</sup>	mg/l	252	146	370	480	400	400	≤500 <sup>xx</sup>
Oil & Grease	mg/l	0.9	0.5	7.0	7.4	5.0	5.0	≤20
TKN*	mg/l	9.5	29	18.4	6.6	9.1	4.0	≤35
Sulfide	mg/l	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	≤1.0
Settleable Solids**	ml/l	0.1	0.1	0.6	0.1	2.0	3.0	≤0.5

มาตรฐาน

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพระบน้ำทึ่ง จากอาคารบางปะเกดและบางบนาด (ประเกท ก)

<sup>xx</sup> เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ตามปกติ

หมายเหตุ

<sup>1</sup>/สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2</sup>/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ค่ามาตรฐาน TDS ก.ก.=729, ส.ก.=740, ก.ป.=752, ต.ก.=679, พ.ป.=702, ธ.ก.=749 mg/L

## โครงการ IDEO S11

### 4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ IDEO S11

โครงการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มต้นในเดือน มกราคม 2563 ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### 4.5 ภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง



รูปที่ 4.4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ IDEO S11

**4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสำรวจน้ำ**

**ตารางที่ 4.5-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์**

รายการตรวจวัด/จุดตรวจ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจ	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
สารว่ายน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดน้ำดื่ม</li> <li>- จุดน้ำตื้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- Free Chlorine</li> <li>- Combined Chlorine</li> <li>- Alkalinity</li> <li>- Calcium hardness</li> <li>- Cyanuric acid</li> <li>- Chloride</li> <li>- Ammonia</li> <li>- Nitrate</li> <li>- Escherichia coli</li> <li>- Staphylococcus Aureus</li> <li>- Pseudomonas aeruginosa</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Test kits</li> <li>- Test kits</li> <li>- Calculation</li> <li>- Titration</li> <li>- EDTA Titrimetric</li> <li>- Photometric</li> <li>- Titrimetric</li> <li>- Titrimetric</li> <li>- Brucine</li> <li>- Other Escherichia coli Procedure</li> <li>- Compendium of methods food analysis (2003) chapter 9</li> <li>- Standard Total Coliform Fermentation</li> <li>- Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure</li> </ul>	21 ม.ค.64 18 ก.พ.64 19 มี.ค.64 14 เม.ย.64 14 พ.ค.64 14 มิ.ย.64	APHA- AWWA-WEF Edition 23 <sup>nd</sup> ed,2017

## โครงการ IDEO S11

### 4.5.1 วิธีการตรวจวัด

เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดลักษณะดงของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ซึ่งห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

### 4.5.2 คุณภาพน้ำสรรว่ายน้ำ

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสรรว่ายน้ำ ที่บริเวณส่วนต้นและส่วนลึกของสรรว่ายน้ำ กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสรรว่ายน้ำตามความถี่จำนวน 3 ความถี่ คือ ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอเรนอิสระ (Residual Chlorine) ความถี่ที่ 2 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa และ ความถี่ที่ 3 ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ คลอเรนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยาโนริก (Cyanuric Acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรต (Nitrate), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทั้งนี้ ในช่วงเวลาระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 นิติบุคคลฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสรรว่ายน้ำ เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ทั้ง 3 ความถี่ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

1) ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำบรรทุกน้ำ ที่บริเวณส่วนตื้นและส่วนลึกของบรรทุกน้ำ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิดให้บริการ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2563 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวัดเพียงจุดเดียว การตรวจวัดน้ำบรรทุกน้ำส่วนตื้นและส่วนลึก แสดงดังภาพที่ 4.5-1 ผลการวิเคราะห์ดัง ภาคผนวก

ตารางที่ 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของบรรทุกน้ำรายวัน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		pH	Free Chlorine
บรรทุกน้ำส่วนตื้น	1 มกราคม 2564	7.4	2.5
	2 มกราคม 2564	7.4	2.5
	3 มกราคม 2564	7.4	2.5
	4 มกราคม 2564	7.4	2.5
	5 มกราคม 2564	7.4	2.5
	6 มกราคม 2564	7.4	2.5
	7 มกราคม 2564	7.4	2.5
	8 มกราคม 2564	7.4	2.5
	9 มกราคม 2564	7.4	2.5
	10 มกราคม 2564	7.4	2.5
	11 มกราคม 2564	7.4	2.5
	12 มกราคม 2564	7.4	2.5
	13 มกราคม 2564	7.4	2.5
	14 มกราคม 2564	7.4	2.5
	15 มกราคม 2564	7.4	2.5
	16 มกราคม 2564	7.4	2.5
	17 มกราคม 2564	7.4	2.5
	18 มกราคม 2564	7.4	2.5
	19 มกราคม 2564	7.4	2.5
	20 มกราคม 2564	7.4	2.5
	21 มกราคม 2564	7.4	2.5
	22 มกราคม 2564	7.4	2.5
	23 มกราคม 2564	7.4	2.5
	24 มกราคม 2564	7.4	2.5
	25 มกราคม 2564	7.4	2.5
	26 มกราคม 2564	7.4	2.5
	27 มกราคม 2564	7.4	2.5
	28 มกราคม 2564	7.4	2.5
	29 มกราคม 2564	7.2	2.2
	30 มกราคม 2564	7.2	2.2
	31 มกราคม 2564	7.2	2.2
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการบรรทุกน้ำหรือ กิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัด	
		pH	Free Chlorine
สรรว่ายน้ำส่วนตื้น	1 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.0
	2 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.0
	3 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.0
	4 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.0
	5 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.0
	6 กุมภาพันธ์ 2564	7.0	1.6
	7 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.6
	8 กุมภาพันธ์ 2564	7.0	1.6
	9 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.8
	10 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.8
	11 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.8
	12 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	13 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	14 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	15 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	16 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	17 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	18 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	19 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	20 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	21 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	22 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	23 กุมภาพันธ์ 2564	7.4	2.0
	24 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.5
	25 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.5
	26 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.5
	27 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.5
	28 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	2.5
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ

: ข้างต้นเป็นผลการตรวจวัดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการสรรว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

ชุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		pH	Free Chlorine
ระว่างน้ำส่วนด้าน	1 มีนาคม 2564	7.4	2.5
	2 มีนาคม 2564	7.4	2.5
	3 มีนาคม 2564	7.4	2.5
	4 มีนาคม 2564	7.4	2.5
	5 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	6 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	7 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	8 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	9 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	10 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	11 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	12 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	13 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	14 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	15 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	16 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	17 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	18 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	19 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	20 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	21 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	22 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	23 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	24 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	25 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	26 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	27 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	28 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	29 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	30 มีนาคม 2564	7.2	2.5
	31 มีนาคม 2564	7.2	2.5
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : 依據อิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการสระว่าง้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		pH	Free Chlorine
ระว่างน้ำส่วนตื้น	1 เมษายน 2564	7.4	2.0
	2 เมษายน 2564	7.4	1.5
	3 เมษายน 2564	7.2	2.0
	4 เมษายน 2564	7.2	2.0
	5 เมษายน 2564	7.2	2.0
	6 เมษายน 2564	7.4	2.0
	7 เมษายน 2564	7.4	2.0
	8 เมษายน 2564	7.4	2.0
	9 เมษายน 2564	7.4	2.0
	10 เมษายน 2564	7.4	2.0
	11 เมษายน 2564	7.4	2.0
	12 เมษายน 2564	7.4	2.0
	13 เมษายน 2564	7.4	2.0
	14 เมษายน 2564	7.4	2.0
	15 เมษายน 2564	7.4	2.0
	16 เมษายน 2564	7.4	2.0
	17 เมษายน 2564	7.4	2.0
	18 เมษายน 2564	7.4	2.0
	19 เมษายน 2564	7.2	2.5
	20 เมษายน 2564	7.2	2.5
	21 เมษายน 2564	7.2	2.0
	22 เมษายน 2564	7.2	2.0
	23 เมษายน 2564	7.2	2.0
	24 เมษายน 2564	7.2	2.5
	25 เมษายน 2564	7.2	2.5
	26 เมษายน 2564	7.2	2.2
	27 เมษายน 2564	7.2	2.2
	28 เมษายน 2564	7.2	2.2
	29 เมษายน 2564	7.4	2.5
	30 เมษายน 2564	7.4	2.5
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นผลการสำรวจสุขา ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ  
กิจการระหว่างน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		pH	Free Chlorine
ระว่างน้ำส่วนตื้น	1 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	2 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	3 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	4 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	5 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	6 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	7 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	8 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	9 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	10 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	11 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	12 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	13 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	14 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	15 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	16 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	17 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	18 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	19 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	20 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	21 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	22 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	23 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	24 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	25 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	26 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	27 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	28 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	29 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	30 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
	31 พฤษภาคม 2564	7.2	2.5
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นผลการตรวจวัดที่ได้จากการดำเนินการ  
ประกอบกิจการระหว่างน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ IDEO S11

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		pH	Free Chlorine
สารว่าบน้ำล่างดิน	1 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	2 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	3 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	4 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	5 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	6 มิถุนายน 2564	7.2	2.5
	7 มิถุนายน 2564	7.2	2.5
	8 มิถุนายน 2564	7.2	2.5
	9 มิถุนายน 2564	7.2	2.5
	10 มิถุนายน 2564	7.2	2.5
	11 มิถุนายน 2564	7.2	2.5
	12 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	13 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	14 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	15 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	16 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	17 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	18 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	19 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	20 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	21 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	22 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	23 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	24 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	25 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	26 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	27 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	28 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	29 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
	30 มิถุนายน 2564	7.4	2.5
มาตรฐาน		7.2-8.4	0.6-1.0 ppm

หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นผลการตรวจวัดตามมาตรฐานที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ

ประกอบกิจกรรมสารว่าบน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ IDEO S11



**ภาพที่ 4.5-1 การตรวจวัด pH และ Free Chlorine สารว่ายน้ำ**

2) ความถี่ที่ 2 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสารว่ายน้ำ ที่บริเวณส่วนตื้นและส่วนลึกของสารว่ายน้ำ โดยตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2564 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2564 ส่วน Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง

**ตารางที่ 4.5-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสารว่ายน้ำรายเดือน**

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์	
		Total Coliform Bacteria (TCB)	Fecal Coliform Bacteria (FCB)
สารว่ายน้ำส่วนตื้น	21 มกราคม 2564	ND	ND
	18 กุมภาพันธ์ 2564	ND	ND
	19 มีนาคม 2564	ND	ND
	14 เมษายน 2564	ND	ND
	14 พฤษภาคม 2564	ND	ND
	14 มิถุนายน 2564	ND	ND
มาตรฐาน		10 MPN/100 ml	ND

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสารว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

## โครงการ IDEO S11



**ภาพที่ 4.5-2 การตรวจวัด Total Coliform Bacteria (TCB) และ Fecal Coliform Bacteria (FCB) สารว่ายน้ำ**

### 3) ความถี่ที่ 3 ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสารว่ายน้ำ ที่บริเวณส่วนตื้นและส่วนลึกของสารว่ายน้ำ โดยตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยาโนริก (Cyanuric Acid), คลอไรด์ (Chloride), ไอนามิเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ปีละ 1 ครั้ง ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจุดตรวจ และการเก็บตัวอย่างน้ำสารว่ายน้ำส่วนตื้นและส่วนลึก

### ตารางที่ 4.5-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสารว่ายน้ำรายปี

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์		มาตรฐาน
	สารว่ายน้ำส่วนตื้น	สารว่ายน้ำส่วนลึก	
1. Combined Chlorine	0.1	-	0.5-1.0 ppm
2. Alkalinity	-	-	80-100 ppm
3. Calcium hardness	60	-	250-600 ppm
4. Cyanuric acid	7	-	30-60 ppm
5. Chloride	2449	-	≥ 600 ppm
6. Ammonia	0.14	-	≥ 20 ppm
7. Nitrate	-	-	≥ 50 ppm
8. Escherichia coli	ND	-	ND
9. Staphylococcus Aureus	ND	-	ND
10. Pseudomonas aeruginosa	ND	-	ND
11. Total Coliform Bacteria	-	-	10 MPN/100 ml
12. Fecal Coliform Bacteria	ND	-	ND

**หมายเหตุ :** อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสารว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

โครงการ IDEO S11



ภาพที่ 4.5-3 การตรวจวัดสารว่าyan้ำรายปี