

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียว


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ๗.3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ๗.4 กระจากตัดแสงแดดภายนอกโครงการ









รูปที่ ๗.5 ป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ



รูปที่ ๗.6 การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 25 องศา

รูปที่ ๗.7 ป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่มีการจอดรถ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.8 สันนุนชะลอความเร็ว	
	
รูปที่ ๗7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร A และอาคาร B	
	
รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.11 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ๗7.12 ป้ายเตือนลดความเร็ว	รูปที่ ๗7.13 ป้ายสำหรับเรียกใช้บริการ Taxi บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.14 สัญลักษณ์จราจร



รูปที่ ๗.15 ทางเดินเท้าที่แยกจากผิวจราจร

รูปที่ ๗.16 เส้นขาวแดงบริเวณทางเท้าด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ๗.17 ถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินของโครงการ



รูปที่ ๗.18 ป้ายรณรงค์ประหยัดการใช้ไฟฟ้า













ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.19 อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างของโครงการ		
		
รูปที่ ผ7.20 ระบบไฟฟ้าสำรอง	รูปที่ ผ7.21 บริเวณห้องพักขยะในแต่ละชั้น	
		
รูปที่ ผ7.22 ตู้คัดแยกขยะไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร	รูปที่ ผ7.23 ห้องพักขยะรวม	
		
รูปที่ ผ7.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยก		
		
รูปที่ ผ7.25 รางระบายน้ำ		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.26 ป้ายเตือนระบุข้อความ "เฉพาะเจ้าหน้าที่"</p>	<p>รูปที่ ผ7.27 บ่อหน่วงน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.28 แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง (FCB)</p>	<p>รูปที่ ผ7.29 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ</p>
	 
<p>รูปที่ ผ7.30 บันไดหนีไฟ</p>	
	 
<p>รูปที่ ผ7.31 บริเวณที่จอดรถ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.32 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้		
		
รูปที่ ผ7.33 โทรศัพท์ฉุกเฉิน		รูปที่ ผ7.34 อุปกรณ์ตรวจจับควัน
		
รูปที่ ผ7.35 หัวกระจายน้ำดับเพลิง		รูปที่ ผ7.36 ลิฟต์ดับเพลิง
		
รูปที่ ผ7.37 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และป้ายแนะนำวิธีการใช้		
		
รูปที่ ผ7.38 ลิฟต์โดยสาร		รูปที่ ผ7.39 หัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.40 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.41 ลานหนีไฟทางอากาศ



รูปที่ ผ7.42 เจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการ




รูปที่ ผ7.43 ป้าย"ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้ได้ชัดเจน"

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The key แจ้งวัฒนะ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.44 พื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกาย



รูปที่ ผ7.45 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ ผ7.46 การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร B)