

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด KEEN SRIRACHA

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดคีน ศรีราชา (KEEN SRIRACHA)


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568



บริเวณชั้นดาดฟ้า



ชั้นที่ 8



ชั้นที่ 38



ชั้นพื้นดิน


รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 อาคารโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 5 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ


รูปที่ 6 ป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”




รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย





พัดลมระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฉุกเฉิน




การตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฉุกเฉิน


รูปที่ 9 แหล่งกำเนิดไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 10 ตรวจสอบระบบประปา




รูปที่ 11 การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน เมื่อปี 2567











รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสีย







รูปที่ 13 พื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังดักไขมัน

	
<p>รูปที่ 15 การสูบลากตะกอน</p>	<p>รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 17 สุขภัณฑ์ประหยัน้ำ</p>	
	
<p>สภาพสระว่ายน้ำ</p>	<p>ป้ายแสดงความปลอดภัย</p>
	
<p>ทางเดินริมสระ</p>	<p>ระบบน้ำล้น</p>
<p>รูปที่ 18 สระว่ายน้ำ</p>	

 <p>ฝักบัวล้างตัวก่อนลงสระ</p>	 <p>ป้ายเตือนความปลอดภัย</p>
รูปที่ 18 (ต่อ) สระว่ายน้ำน้ำ	
	
รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำน้ำ	
	
รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำน้ำ	



รูปที่ 21 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ




รูปที่ 22 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 23 อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น



รูปที่ 24 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 25 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 26 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 27 ถึงสำรวจน้ำใต้ดิน



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่เดินสายไฟฟ้า



รูปที่ 29 สวิตช์ไฟแยกออกกัน




รูปที่ 30 หม้อแปลงไฟฟ้า

 <p>23 พ.ค. 2568 14:18:20 47P 709422 1456548 จ.ชลบุรี</p>  <p>23 พ.ค. 2568 14:17:53 47P 709422 1456548 จ.ชลบุรี</p> <p>พัดลมระบายอากาศห้องพักขยะ</p>	 <p>23 พ.ค. 2568 14:17:48 47P 709422 1456548 จ.ชลบุรี</p>  <p>23 พ.ค. 2568 14:17:57 47P 709422 1456548 จ.ชลบุรี</p> <p>ท่อระบายน้ำห้องพักขยะ</p>
รูปที่ 31 ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น	
 <p>23 พ.ค. 2568 14:38:52 47P 709433 1456536 จ.ชลบุรี</p> <p>รูปที่ 32 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	 <p>23 พ.ค. 2568 14:18:01 47P 709422 1456548 จ.ชลบุรี</p> <p>รูปที่ 33 ป้ายกรุณาปิดประตูให้มิดชิด</p>
	
รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย	



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย











รูปที่ 36 พื้นที่ดูดซับน้ำซึมเทิน



รูปที่ 37 ป้ายชื่อโครงการ

	
รูปที่ 38 สัญลักษณ์จราจรบนทางพื้น	
	
รูปที่ 39 ป้ายจราจร	รูปที่ 40 รั้วโปร่งบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
	
รูปที่ 41 พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ห้ามจอดรถ	


	
รูปที่ 42 ผนังกันตกอาคารจอดรถ	
	
รูปที่ 43 ระบบควบคุมการจอดรถ	
	
รูปที่ 44 ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ดูแลแสงส่องสว่าง
	
รูปที่ 46 กระจากนูนโค้ง	



รูปที่ 47 กล้องวงจรปิด










รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รูปที่ 49 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

	
<p>รูปที่ 50 ตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>รูปที่ 51 คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>
	
<p>รูปที่ 52 ห้องปั้มน้ำดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 53 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ 54 ระบบตรวจจับควัน/ความร้อน</p>	<p>รูปที่ 55 ระบบสเปร์น้ำอัตโนมัติ</p>
	
<p>รูปที่ 56 ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้แบบปุ่มกด</p>	<p>รูปที่ 57 บันไดหนีไฟ</p>

 <p>23/5/68 13:58 47P 709410 1456596 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110</p>	 <p>23 พ.ค. 2568 14:12:16 47P 709415 1456580 จ.ชลบุรี</p>
<p>รูปที่ 58 ผังเส้นทางหนีไฟ/ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 59 ประตูหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ 60 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย</p>	
 <p>23/5/68 14:05 47P 709407 1456593 95/4 หมู่ 2 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110</p>	 <p>23 พ.ค. 2568 14:12:20 47P 709247 1456649 จ.ชลบุรี</p>
<p>รูปที่ 61 ไฟสำรองฉุกเฉิน</p>	<p>รูปที่ 62 ป้ายทางหนีไฟ / ทางออกฉุกเฉิน</p>
 <p>23/5/68 14:41 47P 709397 1456564 สุขุมวิท 17 จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา 20110</p>	 <p>23 พ.ค. 2568 14:32:23 47P 709431 1456805 จ.ชลบุรี</p>
<p>รูปที่ 63 จุดรวมพล</p>	