

## ภาคผนวก 5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกัน

อัคคีภัยประจำเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet / Co2

ทรัพย์สิน FHC/ Co2 / 1 ทรัพย์สิน วันที่ 9/7/68				ทรัพย์สินที่รับผิดชอบ 1. 75 2. 2/1/1 3. 4. 5. 6.							
ชื่ออาคาร A-B		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ							
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Hose Reel	Matchet	Nozzle	Angle Valve	หมายเหตุ
1	FHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
2	FHC-A-002	หน้าลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
3	FHC-A-003	หน้าลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
4	FHC-A-004	หน้าลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
5	FHC-A-005	หน้าลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
6	FHC-A-006	หน้าลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
7	FHC-A-007	หน้าลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
8	FHC-A-008	หน้าลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
9	FHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
10	FHC-B-002	หน้าลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
11	FHC-B-003	หน้าลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
12	FHC-B-004	หน้าลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
13	FHC-B-005	หน้าลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
14	FHC-B-006	หน้าลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
15	FHC-B-007	หน้าลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
16	FHC-B-008	หน้าลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

รวมยอด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

**NEXSTEP**

บริษัท นีค สเต็ป จำกัด

ENG-HS-019

ตารางตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet / Co2

รหัสงาน FHC/ Co2 /1 รหัสอุปกรณ์ รหัสตู้เก็บ 518/68				วันที่ตรวจเช็ค 25/5/16 1. 2. 3. 4. 5. 6.							
ชื่ออาคาร A-B ชื่อผู้ควบคุม				ชื่อผู้ตรวจสอบ							
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Hose Reel	Hatchet	Nozzle	Angle Valve	หมายเหตุ
1	FHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
2	FHC-A-002	หน้าลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
3	FHC-A-003	หน้าลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
4	FHC-A-004	หน้าลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
5	FHC-A-005	หน้าลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
6	FHC-A-006	หน้าลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
7	FHC-A-007	หน้าลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
8	FHC-A-008	หน้าลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
9	FHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
10	FHC-B-002	หน้าลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
11	FHC-B-003	หน้าลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
12	FHC-B-004	หน้าลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
13	FHC-B-005	หน้าลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
14	FHC-B-006	หน้าลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
15	FHC-B-007	หน้าลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
16	FHC-B-008	หน้าลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

**NEXSTEP**

บริหารงานโดย บริษัท เน็กซ์สเต็ป แมเนจเม้นท์ จำกัด

ENG-NS-019

ตารางตรวจเช็ค Fire Hose Carbine / Co2

โครงการ FHC/ Co2/1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง วันที่ปฏิบัติ ๕/๙/๖๕ ชื่ออาคาร A - B				รายการที่พบปัญหา 1 6-10 2 3 4 5 6							
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Hose Rod	Hatchet	Nozzle	Argyle Valve	หมายเหตุ
1	FHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1								
2	FHC-A-002	หน้าลิฟต์	2								
3	FHC-A-003	หน้าลิฟต์	3								
4	FHC-A-004	หน้าลิฟต์	4								
5	FHC-A-005	หน้าลิฟต์	5								
6	FHC-A-006	หน้าลิฟต์	6								
7	FHC-A-007	หน้าลิฟต์	7								
8	FHC-A-008	หน้าลิฟต์	8								
9	FHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1								
10	FHC-B-002	หน้าลิฟต์	2								
11	FHC-B-003	หน้าลิฟต์	3								
12	FHC-B-004	หน้าลิฟต์	4								
13	FHC-B-005	หน้าลิฟต์	5								
14	FHC-B-006	หน้าลิฟต์	6								
15	FHC-B-007	หน้าลิฟต์	7								
16	FHC-B-008	หน้าลิฟต์	8								
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



**NEXSTEP**

บริการงานด้าน วิศวกรรม สถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมโยธา



2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ENG-MS-010



ตารางตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet / Co2

รหัสงาน FHC/ Co2/1				รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน							
รหัสอุปกรณ์				1. นาย อนุช / พงศกร 2							
วันที่ปฏิบัติงาน 15/06/2564				3							
ชื่ออาคาร บี-3				5							
ชื่อควบคุม 027				ชื่อผู้ตรวจสอบ							
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Hose Reel	Hatchet	Nozzle	Angle Valve	หมายเหตุ
1	FHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC-B-002	หน้าลิฟต์	2	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC-B-003	หน้าลิฟต์	3	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC-B-004	หน้าลิฟต์	4	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC-B-005	หน้าลิฟต์	5	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC-B-006	หน้าลิฟต์	6	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC-B-007	หน้าลิฟต์	7	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC-B-008	หน้าลิฟต์	8	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC-B-009	ห้อง MCB	1	/	/	/	/	/	/	/	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)



**NEXSTEP**

บริการงานด้าน วิศวกรรม สถาปัตย์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

ENG-HS-019

ตารางตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet / Co2

สถานที่ FHC/ Co2 / 1				รายชื่อผู้ตรวจเช็ค							
รหัสอุปกรณ์				1. <u>อ. + บ.</u>							
วันที่ปฏิบัติงาน				2. <u>6/1/66</u>							
ชื่ออาคาร				ชื่อผู้ตรวจสอบ							
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Hose Reel	Hatchet	Nozzle	Angle Valve	หมายเหตุ
1	FHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC-A-002	หน้าลิฟต์	2	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC-A-003	หน้าลิฟต์	3	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC-A-004	หน้าลิฟต์	4	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC-A-005	หน้าลิฟต์	5	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC-A-006	หน้าลิฟต์	6	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC-A-007	หน้าลิฟต์	7	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC-A-008	หน้าลิฟต์	8	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC-A-009	ห้องMDB	1	/	/	/	/	/	/	/	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

**NEXSTEP**

บริษัท นีคส์ สเต็ป จำกัด

ENG-NB-010

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet / Co2

หน่วยงาน FHC/ Co2 /1 1. <u>11/12/14</u> วันที่ปฏิบัติ				รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. <u>DKHD</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____							
ชื่ออาคาร <u>A-B</u>		ชื่อผู้ควบคุม <u>DLV2</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ _____							
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Hose Reel	Hatchet	Nozzle	Anglo Valve	หมายเหตุ
1	FHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC-A-002	หน้าลิฟต์	2	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC-A-003	หน้าลิฟต์	3	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC-A-004	หน้าลิฟต์	4	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC-A-005	หน้าลิฟต์	5	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC-A-006	หน้าลิฟต์	6	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC-A-007	หน้าลิฟต์	7	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC-A-008	หน้าลิฟต์	8	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC-B-002	หน้าลิฟต์	2	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC-B-003	หน้าลิฟต์	3	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC-B-004	หน้าลิฟต์	4	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC-B-005	หน้าลิฟต์	5	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC-B-006	หน้าลิฟต์	6	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC-B-007	หน้าลิฟต์	7	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC-B-008	หน้าลิฟต์	8	/	/	/	/	/	/	/	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

**NEXSTEP**

บริหารงานโดย บริษัท เน็กซ์สเต็ป แอพลิเคชัน จำกัด

ENG NS 019



**ตารางตรวจเช็ค Emergency Light**

รหัสงาน EML / 1 รหัสอุปกรณ์ วันที่ปฏิบัติงาน <u>8/7/68</u>				รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. <u>นาย อดิษฐ์</u> 2. _____ 3. _____      4. _____ 5. _____      6. _____					
ชื่ออาคาร <u>A</u> ชื่อผู้ควบคุม _____      ชื่อผู้ตรวจสอบ _____									

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-001	Lobby ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-002	ห้องประชุม ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
3	EME-A-003	Corridor ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
4	EME-A-004	ห้องMOB ชั้น 1 อาคาร A	1	/	/	/	/	/	
5	EME-A-005	ห้อง Transfer Pump A	1	/	/	/	/	/	
6	EME-A-006	ส่วนกลาง ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
7	EME-A-007	ส่วนกลาง ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
8	EME-A-008	ส่วนกลาง ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
9	EME-A-009	ส่วนกลาง ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-010	ส่วนกลาง ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
11	EME-A-011	ส่วนกลาง ชั้น1A	1	/	/	/	/	/	
12	EME-A-012	Corridor ชั้น2A	2	/	/	/	/	/	
13	EME-A-013	Corridor ชั้น2A	2	/	/	/	/	/	
14	EME-A-014	Corridor ชั้น2A	2	/	/	/	/	/	
15	EME-A-015	Corridor ชั้น3A	3	/	/	/	/	/	
16	EME-A-016	Corridor ชั้น3A	3	/	/	/	/	/	
17	EME-A-017	Corridor ชั้น3A	3	/	/	/	/	/	
18	EME-A-018	Corridor ชั้น4A	4	/	/	/	/	/	
19	EME-A-019	Corridor ชั้น4A	4	/	/	/	/	/	
20	EME-A-020	Corridor ชั้น4A	4	/	/	/	/	/	
21	EME-A-021	Corridor ชั้น5A	5	/	/	/	/	/	
22	EME-A-022	Corridor ชั้น5A	5	/	/	/	/	/	
23	EME-A-023	Corridor ชั้น5A	5	/	/	/	/	/	
24	EME-A-024	Corridor ชั้น6A	6	/	/	/	/	/	
25	EME-A-025	Corridor ชั้น6A	6	/	/	/	/	/	
26	EME-A-026	Corridor ชั้น6A	6	/	/	/	/	/	
27	EME-A-027	Corridor ชั้น7A	7	/	/	/	/	/	
28	EME-A-028	Corridor ชั้น7A	7	/	/	/	/	/	
29	EME-A-029	Corridor ชั้น7A	7	/	/	/	/	/	
30	EME-A-030	Corridor ชั้น8A	8	/	/	/	/	/	
31	EME-A-031	Corridor ชั้น8A	8	/	/	/	/	/	
32	EME-A-032	Corridor ชั้น8A	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้ง (CM)



**การตรวจเช็ค Emergency Light**

รหัสงาน EML 2

รหัสอุปกรณ์

วันที่ปฏิบัติ 8/7/68

ชื่ออาคาร A

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ปศ 204 น

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

ชื่อผู้ควบคุม

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-033	อาคาร A ST 1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-034	อาคาร A ST 1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-A-035	อาคาร A ST 1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-A-036	อาคาร A ST 1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-A-037	อาคาร A ST 1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-A-038	อาคาร A ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-A-039	อาคาร A ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-A-040	อาคาร A ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-A-041	อาคาร A ST 2 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-042	อาคาร A ST 2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-A-043	อาคาร A ST 2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-A-044	อาคาร A ST 2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-A-045	อาคาร A ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-A-046	อาคาร A ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-A-047	อาคาร A ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-A-048	อาคาร A ST 2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

.....

☐ 2

ปฏิบัติงานร่วมกับช่างที่จ้างมา (CM)

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

โครงการ EML /3 รหัสอุปกรณ์ วันที่ปฏิบัติงาน 8/17/68				รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน 1. ฐิต 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...							
ชื่ออาคาร B				ชื่อผู้ควบคุม				ชื่อผู้ตรวจสอบ			


ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-B-001	Lobby ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
2	EME-B-002	ห้องประชุม ชั้น8	1	/	/	/	/	/	
3	EME-B-003	Corridor ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
4	EME-B-004	ห้องMDB ชั้น 1อาคาร B	1	/	/	/	/	/	
5	EME-B-005	ห้อง Transfer Pump B	1	/	/	/	/	/	
6	EME-B-006	ส่วนกลาง ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
7	EME-B-007	ส่วนกลาง ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
8	EME-B-008	ส่วนกลาง ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
9	EME-B-009	ส่วนกลาง ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
10	EME-B-010	ส่วนกลาง ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
11	EME-B-011	ส่วนกลาง ชั้น1B	1	/	/	/	/	/	
12	EME-B-012	Corridor ชั้น2B	2	/	/	/	/	/	
13	EME-B-013	Corridor ชั้น2B	2	/	/	/	/	/	
14	EME-B-014	Corridor ชั้น2B	2	/	/	/	/	/	
15	EME-B-015	Corridor ชั้น3B	3	/	/	/	/	/	
16	EME-B-016	Corridor ชั้น3B	3	/	/	/	/	/	
17	EME-B-017	Corridor ชั้น3B	3	/	/	/	/	/	
18	EME-B-018	Corridor ชั้น4B	4	/	/	/	/	/	
19	EME-B-019	Corridor ชั้น4B	4	/	/	/	/	/	
20	EME-B-020	Corridor ชั้น5B	4	/	/	/	/	/	
21	EME-B-021	Corridor ชั้น6B	5	/	/	/	/	/	
22	EME-B-022	Corridor ชั้น6B	5	/	/	/	/	/	
23	EME-B-023	Corridor ชั้น6B	5	/	/	/	/	/	
24	EME-B-024	Corridor ชั้น6B	6	/	/	/	/	/	
25	EME-B-025	Corridor ชั้น6B	6	/	/	/	/	/	
26	EME-B-026	Corridor ชั้น6B	6	/	/	/	/	/	
27	EME-B-027	Corridor ชั้น7B	7	/	/	/	/	/	
28	EME-B-028	Corridor ชั้น7B	7	/	/	/	/	/	
29	EME-B-029	Corridor ชั้น7B	7	/	/	/	/	/	
30	EME-B-030	Corridor ชั้น8B	8	/	/	/	/	/	
31	EME-B-031	Corridor ชั้น8B	8	/	/	/	/	/	
32	EME-B-032	Corridor ชั้น8B	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



**NEXSTEP**

บริหารงานโดย บริษัท เน็กซ์สเต็ป แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ENG-NE

**ตารางตรวจเช็ค Emergency Light**

รหัสงาน EML /A รหัสอุปกรณ์ วันที่บันทึก 8/17/68				รายชื่อนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. 75 คน 2. 3. 4. 5. 6.			
ชื่ออาคาร B		ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-B-033	อาคาร ST 1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-B-034	อาคาร ST 1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-B-035	อาคาร ST 1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-B-036	อาคาร ST 1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-B-037	อาคาร ST 1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-B-038	อาคาร ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-B-039	อาคาร ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-B-040	อาคาร ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-B-041	อาคาร ST 2 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-B-042	อาคาร ST 2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-B-043	อาคาร ST 2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-B-044	อาคาร ST 2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-B-045	อาคาร ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-B-046	อาคาร ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-B-047	อาคาร ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-B-048	อาคาร ST 2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

รหัสฐาน EML /1 รหัสอุปกรณ์ วันที่บันทึก 5/8/68		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. นาย. นพวิ 2. 3. 4. 5. 6.	
ชื่ออาคาร A		ชื่อผู้ควบคุม	
ชื่อผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-001	Lobby ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-002	โถงลิฟต์ ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
3	EME-A-003	Corridor ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
4	EME-A-004	โถงMDB ชั้น 1 อาคาร A	1	/	/	/	/	/	
5	EME-A-005	โถง Transfer Pump A	1	/	/	/	/	/	
6	EME-A-006	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
7	EME-A-007	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
8	EME-A-008	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
9	EME-A-009	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-010	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
11	EME-A-011	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
12	EME-A-012	Corridor ชั้น 2A	2	/	/	/	/	/	
13	EME-A-013	Corridor ชั้น 2A	2	/	/	/	/	/	
14	EME-A-014	Corridor ชั้น 2A	2	/	/	/	/	/	
15	EME-A-015	Corridor ชั้น 3A	3	/	/	/	/	/	
16	EME-A-016	Corridor ชั้น 3A	3	/	/	/	/	/	
17	EME-A-017	Corridor ชั้น 3A	3	/	/	/	/	/	
18	EME-A-018	Corridor ชั้น 4A	4	/	/	/	/	/	
19	EME-A-019	Corridor ชั้น 4A	4	/	/	/	/	/	
20	EME-A-020	Corridor ชั้น 4A	4	/	/	/	/	/	
21	EME-A-021	Corridor ชั้น 5A	5	/	/	/	/	/	
22	EME-A-022	Corridor ชั้น 5A	5	/	/	/	/	/	
23	EME-A-023	Corridor ชั้น 5A	5	/	/	/	/	/	
24	EME-A-024	Corridor ชั้น 6A	6	/	/	/	/	/	
25	EME-A-025	Corridor ชั้น 6A	6	/	/	/	/	/	
26	EME-A-026	Corridor ชั้น 6A	6	/	/	/	/	/	
27	EME-A-027	Corridor ชั้น 7A	7	/	/	/	/	/	
28	EME-A-028	Corridor ชั้น 7A	7	/	/	/	/	/	
29	EME-A-029	Corridor ชั้น 7A	7	/	/	/	/	/	
30	EME-A-030	Corridor ชั้น 8A	8	/	/	/	/	/	
31	EME-A-031	Corridor ชั้น 8A	8	/	/	/	/	/	
32	EME-A-032	Corridor ชั้น 8A	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ผู้บันทึก



ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

รหัสงาน EML 2 รหัสอุปกรณ์ วันที่ปฏิบัติ 5/8/68				รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน 1. ช. ส. น. 2. 3. 4. 5. 6.			
ชื่ออาคาร: A				ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-033	อาคาร A ST 1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-034	อาคาร A ST 1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-A-035	อาคาร A ST 1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-A-036	อาคาร A ST 1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-A-037	อาคาร A ST 1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-A-038	อาคาร A ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-A-039	อาคาร A ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-A-040	อาคาร A ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-A-041	อาคาร A ST 2 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-042	อาคาร A ST 2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-A-043	อาคาร A ST 2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-A-044	อาคาร A ST 2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-A-045	อาคาร A ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-A-046	อาคาร A ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-A-047	อาคาร A ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-A-048	อาคาร A ST 2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

หน่วยงาน EML /3 รหัสอุปกรณ์ วันที่ปฏิบัติงาน 5/18/68				ชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. ชล วัฒน 2. 3. 4. 5. 6.					
ชื่ออาคาร B				ชื่อผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-B-001	Lobby ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
2	EME-B-002	ห้องประชุม ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
3	EME-B-003	Corridor ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
4	EME-B-004	ห้องโถง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
5	EME-B-005	ห้อง Transfer Pump B	1	/	/	/	/	/	
6	EME-B-006	ส่วนกลาง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
7	EME-B-007	ส่วนกลาง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
8	EME-B-008	ส่วนกลาง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
9	EME-B-009	ส่วนกลาง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
10	EME-B-010	ส่วนกลาง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
11	EME-B-011	ส่วนกลาง ชั้น 1B	1	/	/	/	/	/	
12	EME-B-012	Corridor ชั้น 2B	2	/	/	/	/	/	
13	EME-B-013	Corridor ชั้น 2B	2	/	/	/	/	/	
14	EME-B-014	Corridor ชั้น 2B	2	/	/	/	/	/	
15	EME-B-015	Corridor ชั้น 3B	3	/	/	/	/	/	
16	EME-B-016	Corridor ชั้น 3B	3	/	/	/	/	/	
17	EME-B-017	Corridor ชั้น 3B	3	/	/	/	/	/	
18	EME-B-018	Corridor ชั้น 4B	4	/	/	/	/	/	
19	EME-B-019	Corridor ชั้น 4B	4	/	/	/	/	/	
20	EME-B-020	Corridor ชั้น 4B	4	/	/	/	/	/	
21	EME-B-021	Corridor ชั้น 5B	5	/	/	/	/	/	
22	EME-B-022	Corridor ชั้น 5B	5	/	/	/	/	/	
23	EME-B-023	Corridor ชั้น 5B	5	/	/	/	/	/	
24	EME-B-024	Corridor ชั้น 6B	6	/	/	/	/	/	
25	EME-B-025	Corridor ชั้น 6B	6	/	/	/	/	/	
26	EME-B-026	Corridor ชั้น 6B	6	/	/	/	/	/	
27	EME-B-027	Corridor ชั้น 7B	7	/	/	/	/	/	
28	EME-B-028	Corridor ชั้น 7B	7	/	/	/	/	/	
29	EME-B-029	Corridor ชั้น 7B	7	/	/	/	/	/	
30	EME-B-030	Corridor ชั้น 8B	8	/	/	/	/	/	
31	EME-B-031	Corridor ชั้น 8B	8	/	/	/	/	/	
32	EME-B-032	Corridor ชั้น 8B	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

**NEXSTEP** บริหารงานโดย บริษัท เน็กซ์สเต็ป แอนเนจเม้นท์ จำกัด

ENG-NS

**ตามตรวจเช็ค Emergency Light**

รหัสงาน EML / 4 รหัสอุปกรณ์ วันที่ปฏิบัติงาน <u>5/8/68</u>				รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน 1. <u>จ.บ. วรวิทย์</u> 2. _____ 3. _____      4. _____ 5. _____      6. _____			
ชื่ออาคาร <u>B</u>				ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-B-033	อาคาร B ST 1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-B-034	อาคาร B ST 1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-B-035	อาคาร B ST 1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-B-036	อาคาร B ST 1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-B-037	อาคาร B ST 1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-B-038	อาคาร B ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-B-039	อาคาร B ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-B-040	อาคาร B ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-B-041	อาคาร B ST 2 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-B-042	อาคาร B ST 2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-B-043	อาคาร B ST 2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-B-044	อาคาร B ST 2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-B-045	อาคาร B ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-B-046	อาคาร B ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-B-047	อาคาร B ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-B-048	อาคาร B ST 2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

หน่วยงาน EML /2 วัตถุประสงค์ วันที่ปฏิบัติงาน 5/9/66				รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. 6662 2. 3. 4. 5. 6.											
ชื่ออาคาร บี				ชื่อผู้ควบคุม						ชื่อผู้ตรวจสอบ					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ						
				AC	DC	Battery	Charger	Light							
1	EME-A-033	อาคาร A ST 1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/							
2	EME-A-034	อาคาร A ST 1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/							
3	EME-A-035	อาคาร A ST 1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/							
4	EME-A-036	อาคาร A ST 1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/							
5	EME-A-037	อาคาร A ST 1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/							
6	EME-A-038	อาคาร A ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/							
7	EME-A-039	อาคาร A ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/							
8	EME-A-040	อาคาร A ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/							
9	EME-A-041	อาคาร A ST 2 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/							
10	EME-A-042	อาคาร A ST 2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/							
11	EME-A-043	อาคาร A ST 2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/							
12	EME-A-044	อาคาร A ST 2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/							
13	EME-A-045	อาคาร A ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/							
14	EME-A-046	อาคาร A ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/							
15	EME-A-047	อาคาร A ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/							
16	EME-A-048	อาคาร A ST 2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/							
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

รหัสงาน EML /1				รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน					
รหัสอุปกรณ์				1. 666					
วันที่ปฏิบัติงาน 6/9/66				2.					
				3.					
				4.					
				5.					
				6.					
ชื่ออาคาร ก				ชื่อผู้ควบคุม				ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-001	Lobby ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-002	ห้องประชุม ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
3	EME-A-003	Corridor ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
4	EME-A-004	ห้อง DB ชั้น 1 อาคาร A	1	/	/	/	/	/	
5	EME-A-005	ห้อง Transfer Pump A	1	/	/	/	/	/	
6	EME-A-006	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
7	EME-A-007	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
8	EME-A-008	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
9	EME-A-009	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-010	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
11	EME-A-011	ส่วนกลาง ชั้น 1A	1	/	/	/	/	/	
12	EME-A-012	Corridor ชั้น 2A	2	/	/	/	/	/	
13	EME-A-013	Corridor ชั้น 2A	2	/	/	/	/	/	
14	EME-A-014	Corridor ชั้น 2A	2	/	/	/	/	/	
15	EME-A-015	Corridor ชั้น 3A	3	/	/	/	/	/	
16	EME-A-016	Corridor ชั้น 3A	3	/	/	/	/	/	
17	EME-A-017	Corridor ชั้น 3A	3	/	/	/	/	/	
18	EME-A-018	Corridor ชั้น 4A	4	/	/	/	/	/	
19	EME-A-019	Corridor ชั้น 4A	4	/	/	/	/	/	
20	EME-A-020	Corridor ชั้น 4A	4	/	/	/	/	/	
21	EME-A-021	Corridor ชั้น 5A	5	/	/	/	/	/	
22	EME-A-022	Corridor ชั้น 5A	5	/	/	/	/	/	
23	EME-A-023	Corridor ชั้น 5A	5	/	/	/	/	/	
24	EME-A-024	Corridor ชั้น 6A	6	/	/	/	/	/	
25	EME-A-025	Corridor ชั้น 6A	6	/	/	/	/	/	
26	EME-A-026	Corridor ชั้น 6A	6	/	/	/	/	/	
27	EME-A-027	Corridor ชั้น 7A	7	/	/	/	/	/	
28	EME-A-028	Corridor ชั้น 7A	7	/	/	/	/	/	
29	EME-A-029	Corridor ชั้น 7A	7	/	/	/	/	/	
30	EME-A-030	Corridor ชั้น 8A	8	/	/	/	/	/	
31	EME-A-031	Corridor ชั้น 8A	8	/	/	/	/	/	
32	EME-A-032	Corridor ชั้น 8A	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ก

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บี คอนโด

รหัสอุปกรณ์				3. ....		4. ....	
วันที่ปฏิบัติงาน 6/9/69				5. ....		6. ....	
ชื่ออาคาร				ชื่อผู้ควบคุม		ชื่อผู้ตรวจสอบ	

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-B-033	อาคารB ST 1 ชั้น1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-B-034	อาคารB ST 1 ชั้น2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-B-035	อาคารB ST 1 ชั้น3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-B-036	อาคารB ST 1 ชั้น4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-B-037	อาคารB ST 1 ชั้น5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-B-038	อาคารB ST 1 ชั้น6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-B-039	อาคารB ST 1 ชั้น7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-B-040	อาคารB ST 1 ชั้น8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-B-041	อาคารB ST 2 ชั้น1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-B-042	อาคารB ST 2 ชั้น2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-B-043	อาคารB ST 2 ชั้น3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-B-044	อาคารB ST 2 ชั้น4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-B-045	อาคารB ST 2 ชั้น5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-B-046	อาคารB ST 2 ชั้น6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-B-047	อาคารB ST 2 ชั้น7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-B-048	อาคารB ST 2 ชั้น8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ