

ผลการตรวจสอบ Sprinkler ดับเพลิง ประจำปี 6 เดือน ปี 2568

CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์

โครงการ เอสเซนต์ พาร์ค วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Spinkler

อาคาร A

DATE : 24 / 7 / 68

FREQUENCY : HALF

สถานที่/ ชั้น	สถานที่	ผลการตรวจ			REMARK
		จำนวน	ตรวจสอบการรั่วซึม	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมของการใช้ งาน	
1	Lobby A	5	/	/	
	ห้องนิติฯ	2	/	/	
	หน้าลิฟท์ ชั้น 1A	2	/	/	
	ทางเดินหน้า Mail Box	4	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 1A	1	/	/	
	ห้องขยะ 1A	1	/	/	
	ห้อง Laundry	2	/	/	
	ห้องแม่บ้าน	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/1-12	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/14-ประตูหนีไฟ	5	/	/	
	หน้าห้อง 98/15-16	6	/	/	
	หน้าลิฟท์ ชั้น 2A	2	/	/	
2	หน้าห้อง 98/27-29	4	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 2A	1	/	/	
	ห้องขยะ 2A	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/30-41	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/42	4	/	/	
	หน้าห้อง 98/43-44	5	/	/	
	หน้าลิฟท์ ชั้น 3A	2	/	/	
3	หน้าห้อง 98/55-58	5	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 3A	1	/	/	
	ห้องขยะ 3A	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/59-70	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/71	4	/	/	
	หน้าห้อง 98/72-73	5	/	/	

ข้อเสนอแนะ _____

CHECKED BY : an

DATE : 24 / 7 / 68

ช่างอาคาร

CHECKED BY : [Signature]

DATE : 24 / 7 / 68

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร

**CPN RESIDENCE
MANAGEMENT**

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Spinker

DATE : 25 / 7 / 68

FREQUENCY : HALF

สถานที่/ ชั้น	สถานที่	ผลการตรวจ			REMARK
		จำนวน	ตรวจสอบการรั่วซึม	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมของการใช้ งาน	
4	หน้าลิฟท์ ชั้น 4A	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/84-87	5	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 4A	1	/	/	
	ห้องขยะ 4A	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/88-89	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/100	4	/	/	
	หน้าห้อง 98/101-102	5	/	/	
5	หน้าลิฟท์ ชั้น 5A	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/113-116	5	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 5A	1	/	/	
	ห้องขยะ 5A	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/117-128	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/129	4	/	/	
	หน้าห้อง 98/130-131	5	/	/	
6	หน้าลิฟท์ ชั้น 6A	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/142-145	5	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 6A	1	/	/	
	ห้องขยะ 6A	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/146-157	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/158	4	/	/	
	หน้าห้อง 98/159-160	5	/	/	

ข้อเสนอแนะ

CHECKED BY : aw

DATE : 25 / 7 / 68

ช่างอาคาร

CHECKED BY : [Signature]

DATE : 25 / 7 / 68

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร

CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซนต์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Spinker

อาคาร B

DATE : 20 / 7 / 68

FREQUENCY : HALF

สถานที่/ ชั้น	สถานที่	ผลการตรวจ			REMARK
		จำนวน	ตรวจสอบการรั่วซึม	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมของการใช้ งาน	
1	Lobby B	6	/	/	
	ทางเดินหน้าห้องนำ	2	/	/	
	ทางเดินหน้า Mail Box	3	/	/	
	ห้อง mail box	2	/	/	
	หน้าลิฟท์ ชั้น 1B	2	/	/	
	ทางเดินหน้าห้องซักรีด	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/228-229	2	/	/	
	หน้าห้องไฟฟ้า	1	/	/	
	ห้องขยะ	1	/	/	
	หน้าตู้ fire hose	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/231-237	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/248-252	6	/	/	
2	หน้าลิฟท์ ชั้น 2B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/253-256	5	/	/	
	หน้าห้อง 98/257	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 2B	1	/	/	
	ห้องขยะ 2B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/259-264	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/275-279	6	/	/	

ข้อเสนอแนะ

CHECKED BY :
DATE : 20 / 7 / 68
ช่างอาคาร

CHECKED BY :
DATE : 20 / 7 / 68
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร

CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Spinker

อาคาร B

DATE : 21 / 7 / 68

FREQUENCY : HALF


สถานที่/ ชั้น	สถานที่	ผลการตรวจ			REMARK
		จำนวน	ตรวจสอบการรั่วซึม	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมของการใช้ งาน	
3	หน้าลิฟท์ ชั้น 3B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/280-285	6	/	/	
	หน้าห้อง 98/286	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 3B	1	/	/	
	ห้องขยะ 3B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/288-293	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/304-308	6	/	/	
4	หน้าลิฟท์ ชั้น 4B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/309-314	6	/	/	
	หน้าห้อง 98/315	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 4B	1	/	/	
	ห้องขยะ 4B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/317-322	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/333-337	6	/	/	
5	หน้าลิฟท์ ชั้น 5B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/338-343	6	/	/	
	หน้าห้อง 98/344	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 5B	1	/	/	
	ห้องขยะ 5B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/346-351	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/362-366	6	/	/	

ข้อเสนอแนะ

CHECKED BY : 

DATE : 21 / 7 / 68

ช่างอาคาร

CHECKED BY : 

DATE : 21 / 7 / 68

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร

**CPN RESIDENCE
MANAGEMENT**

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซนต์ พาร์ค วิลลส์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Spinker

อาคาร B

DATE : 21 / 7 / 68

FREQUENCY : HALF

สถานที่/ ชั้น	สถานที่	ผลการตรวจ			REMARK
		จำนวน	ตรวจสอบการรั่วซึม	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมของการใช้ งาน	
6	หน้าลิฟท์ ชั้น 6B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/367-372	6	/	/	
	หน้าห้อง 98/373	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 6B	1	/	/	
	ห้องขยะ 6B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/375-380	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/391-395	6	/	/	
7	หน้าลิฟท์ ชั้น 7B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/396-401	6	/	/	
	หน้าห้อง 98/402	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 7B	1	/	/	
	ห้องขยะ 7B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/404-409	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/420-423	6	/	/	
8	หน้าลิฟท์ ชั้น 8B	2	/	/	
	หน้าห้อง 98/424-429	6	/	/	
	หน้าห้อง 98/430	1	/	/	
	หน้าประตูหนีไฟชั้น 8B	1	/	/	
	ห้องขยะ 8B	1	/	/	
	หน้าห้อง 98/432-437	13	/	/	
	หน้าห้อง 98/448-451	6	/	/	

ข้อเสนอแนะ

CHECKED BY :
DATE : 21 / 7 / 68
ช่างอาคาร

CHECKED BY :
DATE : 21 / 7 / 68
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

บริษัท เอสซีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Smoke-Heat-Manual

อาคาร A

DATE : 10, 7, 68.
FREQUENCY : HALF

ผลการตรวจ Smoke				ผลการตรวจ Heat				ผลการตรวจ Manual				REMARK
สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการรั่วไหลว่า มีไต่ระดับทุก 3	ตรวจสอบการรั่วไหลว่า มีไต่ระดับทุก 3	ตรวจสอบการรั่วไหลว่า มีไต่ระดับทุก 3	ตรวจสอบการรั่วไหลว่า มีไต่ระดับทุก 3	ตรวจสอบการรั่วไหลว่า มีไต่ระดับทุก 3	ตรวจสอบ	ป้ายเตือน	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	
2	หน้าห้อง 98/28	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/40	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	บันไดหนีไฟ 2/2	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/42	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	ระวางห้อง 98/43-44	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	ระวางห้อง 98/44-49	1	✓	✓	✓	✓	✓					
3	หน้าที่พักชั้น 3 A	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/56	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/58	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	ห้องน้ำ 3 A	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	ห้องขยะ 3 A	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/61	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/64	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/79	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/89	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/71	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/72-73	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/77-78	1	✓	✓	✓	✓	✓					
4	หน้าที่พักชั้น 4 A	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/83	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/87	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	ห้องน้ำ 4 A	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	ห้องขยะ 4 A	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/90	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/93	1	✓	✓	✓	✓	✓					
	หน้าห้อง 98/108	1	✓	✓	✓	✓	✓					
ข้อสังเกต:												
CHECKED BY: 												
DATE: 10, 7, 68.												
ช่างสำรวจ												
CHECKED BY: 												
DATE: 10, 7, 68.												
หัวหน้าช่างผู้จัดทำรายงาน												

CPN RESIDENCE
MANAGEMENT


บริษัท เอสซีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ควิลด์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : Smoke-Heat Manual


อาคาร A

DATE : 10/7/68
FREQUENCY : HALF

ผลการตรวจ Smoke					ผลการตรวจ Heat					ผลการตรวจ Manual					REMARK	
สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการทำงานว่า มีไต่กระเบื้อง ทุก 3	ตรวจสอบสภาพให้พร้อม	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการทำงานว่า มีไต่กระเบื้อง ทุก 3	ตรวจสอบสภาพให้พร้อม	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบ	บันทึก		ตรวจสอบ
4	หน้าห้อง 98/98	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/100	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/101-102	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/106-107	1	/	/												
5	หน้าห้อง 98/112	1	/	/						5	หน้าห้อง 5 A	1	ไม่มี	/	/	/
	หน้าห้อง 98/116	1	/	/						บันไดเหล็กชั้น 5/2	1	ไม่มี	/	/	/	/
	หน้าห้อง 98/119	1	/	/						หน้าห้อง 98/132-133	1	ไม่มี	/	/	/	/
	หน้าห้อง 98/122	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/127	1	/	/												
	บันไดเหล็ก 5/2	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/129	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/130-131	1	/	/												
6	หน้าห้อง 98/135-136	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/141	1	/	/						6	หน้าห้อง 6 A	1	ไม่มี	/	/	/
	หน้าห้อง 98/145	1	/	/						บันไดเหล็กชั้น 6/2	1	ไม่มี	/	/	/	/
	หน้าห้อง 98/148	1	/	/						หน้าห้อง 98/161-162	1	ไม่มี	/	/	/	/
	หน้าห้อง 98/151	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/156	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/166	1	/	/												
	หน้าห้อง 98/166	1	/	/												

CHECKED BY: 


DATE: 10, 7, 68


CHECKED BY: 

DATE: 10, 7, 68

วันที่ตรวจ

วันที่รับแจ้งเหตุ

CHECKED BY : 
DATE : 10/7/68
ช่างทาสี

CHECKED BY : 
DATE : 10/7/68
หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

EQUIPMENT : Smoke-Heat Manual


อาคาร A

บริษัท เอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ควิลด์ เชียงใหม่

DATE : 10, 9, 68
FREQUENCY : HALF

ผลการตรวจ Smoke					ผลการตรวจ Heat					ผลการตรวจ Manual					REMARK	
สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการทำงานว่า มีไฟกระพริบ ทุกๆ 3	ตรวจสอบสภาพให้พร้อม	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการทำงานว่า มีไฟกระพริบ ทุกๆ 3	ตรวจสอบสภาพให้พร้อม	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบ	ป้ายเตือน		ตรวจสอบสภาพให้พร้อม
6	หน้าห้อง 98/158	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/159-160	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/164-165	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 7 A	1	✓	✓												
7	หน้าห้อง 98/170	1	✓	✓								1	ไม่มี	✓	✓	✓
	หน้าห้อง 98/174	1	✓	✓												
	ห้อง 7 A	1	✓	✓												
	ห้อง 7 A	1	✓	✓												
	ห้อง 7 A	1	✓	✓												
	ห้อง 7 A	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/177	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/180	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/195	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/185	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/187	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/188-189	1	✓	✓												
8	หน้าห้อง 98/193-194	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 8 A	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/199	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/203	1	✓	✓												
	ห้อง 8 A	1	✓	✓								1	ไม่มี	✓	✓	✓
	บันไดหนีไฟ 8 A	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/206	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/209	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/224	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/214	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/216	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98/216	1	✓	✓												

Checked by:

CHECKED BY: 
DATE: 10, 9, 68
ช่างทวน

CHECKED BY: 
DATE: 10, 9, 68
หัวหน้าช่างผู้ตรวจอาคาร

CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

EQUIPMENT : Smoke-Heat-Manual

อาคาร B

บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ควิลด์ เชียงใหม่

DATE : 17 / 4 / 68
FREQUENCY : HALF

ผลการตรวจ Smoke				ผลการตรวจ Heat				ผลการตรวจ Manual				REMARK
สถานที่	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการรั่วไหล มีไหมหรือไม่มี	ตรวจสอบการรั่วไหล มีไหมหรือไม่มี	ตรวจสอบการรั่วไหล มีไหมหรือไม่มี	ตรวจสอบการรั่วไหล มีไหมหรือไม่มี	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบ	น้ำมัน	ตรวจสอบ	
1	Lobby B	2	✓	✓			1	Lobby B	1	ไม่	✓	
	ห้องแม่บ้าน	1	✓	✓				หน้าประตูทางเข้าลิฟต์	1	ไม่	✓	
	ห้อง mail box	1	✓	✓				หน้าห้อง 9B239	1	ไม่	✓	
	หน้าลิฟท์ 1B	1	✓	✓				หน้าห้อง 9B247	1	ไม่	✓	
	ห้องอเนกประสงค์	1	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B228-229	1	✓	✓								
	หน้าห้องไฟฟ้า 1B	1	✓	✓								
	ห้องไฟฟ้า 1B	1	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B231-237	4	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B248-252	2	✓	✓								
2	หน้าลิฟท์ 2B	1	✓	✓			2	หน้าห้อง 254	1	ไม่	✓	
	หน้าห้อง 9B255-256	1	✓	✓				หน้าห้อง 266	1	ไม่	✓	
	หน้าห้องไฟฟ้า 2B	1	✓	✓				หน้าห้อง 274	1	ไม่	✓	
	ห้องไฟฟ้า 2B	1	✓	✓								
	บันไดหนีไฟ 2/1B	1	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B239-264	4	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B275-279	2	✓	✓								
	บันไดหนีไฟ 2/2B	1	✓	✓								
3	หน้าลิฟท์ 3B	1	✓	✓			3	หน้าห้อง 283	1	ไม่	✓	
	หน้าห้อง 9B284-285	1	✓	✓				หน้าห้อง 285	1	ไม่	✓	
	หน้าห้องไฟฟ้า 3B	1	✓	✓				หน้าห้อง 303	1	ไม่	✓	
	ห้องไฟฟ้า 3B	1	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B288-293	4	✓	✓								
	หน้าห้อง 9B304-308	2	✓	✓								

CHECKED BY : 

DATE : 17 / 4 / 68

ช่างอาคาร

CHECKED BY : 

DATE : 17 / 4 / 68

หัวหน้าช่างผู้ถือใบอนุญาต



CPN RESIDENCE
MANAGEMENT

EQUIPMENT : Smoke-Heat-Manual

อาคาร B

บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ควิลด์ เชียงใหม่

DATE : 19/7/68
FREQUENCY : HALF

ผลการตรวจ Smoke					ผลการตรวจ Heat					ผลการตรวจ Manual					REMARK	
สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการทำงานว่ามีไฟกระพริบ ทุก ๆ 3	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการทำงานว่ามีไฟกระพริบ ทุก ๆ 3	ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบตามแบบ	ป้ายเตือน		ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน
4	หน้าลิฟท์ 4B	1	✓	✓						4	หน้าห้อง 312	1	ไม่มี	✓	✓	
	หน้าห้อง 980313-14	1	✓	✓							หน้าห้อง 324	1	ไม่มี	✓	✓	
	หน้าห้องไฟฟ้า 4B	1	✓	✓							หน้าห้อง 332	1	ไม่มี	✓	✓	
	ห้องไฟฟ้า 4B	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 980317-322	4	✓	✓												
	หน้าห้อง 980333-337	2	✓	✓												
5	หน้าลิฟท์ 5B	1	✓	✓						5	หน้าห้อง 341	1	ไม่มี	✓	✓	
	หน้าห้อง 98042-343	1	✓	✓							หน้าห้อง 353	1	ไม่มี	✓	✓	
	หน้าห้องไฟฟ้า 5B	1	✓	✓							หน้าห้อง 361	1	ไม่มี	✓	✓	
	ห้องไฟฟ้า 5B	1	✓	✓												
	บันไดหนีไฟ 5B	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98046-351	4	✓	✓												
	หน้าห้อง 98052-366	2	✓	✓												
	บันไดหนีไฟ 52B	1	✓	✓												
6	หน้าลิฟท์ 6B	1	✓	✓						6	หน้าห้อง 370	1	ไม่มี	✓	✓	
	หน้าห้อง 98071-372	1	✓	✓							หน้าห้อง 383	1	ไม่มี	✓	✓	
	หน้าห้องไฟฟ้า 6B	1	✓	✓							หน้าห้อง 390	1	ไม่มี	✓	✓	
	ห้องไฟฟ้า 6B	1	✓	✓												
	หน้าห้อง 98075-380	4	✓	✓												
	หน้าห้อง 98091-395	2	✓	✓												
ข้อสังเกต:																
CHECKED BY : 																
DATE : 19, 7, 68																
ช่างอาคาร																
CHECKED BY : 																
DATE : 19, 7, 68																
หัวหน้าช่างผู้ตรวจอาคาร																

ผลการตรวจ Smoke					ผลการตรวจ Heat					ผลการตรวจ Manual					REMARK
สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการวางแนว มีไฟกระพริบ ทุก ๆ 3	ตรวจสอบสภาพไฟพร้อม ขอยกไว้ใช้งาน	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบการวางแนว มีไฟกระพริบ ทุก ๆ 3	ตรวจสอบการให้ พร้อมของกรงไว้ใช้งาน	สถานที่อื่น	สถานที่	จำนวน	ตรวจสอบ เบาะ	ที่นั่งเล่น	
7	หน้าลิฟท์ 7B หน้าห้อง 98A00-401 หน้าห้องลิฟท์ 7B บันไดหนีไฟ 7B หน้าห้อง 98A04-409 หน้าห้อง 98A2C-423	1 1 1 1 4 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						7	หน้าห้อง 399 หน้าห้อง 412 หน้าห้อง 419	1 1 1	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	หน้าลิฟท์ 8B หน้าห้อง 98A2B-429 หน้าห้องลิฟท์ 8B บันไดหนีไฟ 8B บันไดหนีไฟ 81A/B หน้าห้อง 98A32-437 หน้าห้อง 98A4E-451 บันไดหนีไฟ 82B	1 1 1 1 1 4 2 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						8	หน้าห้อง 427 หน้าห้อง 439 หน้าห้อง 447	1 1 1	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
SIGNATURE: _____															
CHECKED BY: _____ DATE: 14, 4, 68															
ผู้รับผิดชอบงานช่าง ไฟฟ้า															



ทางโครงการมีการดำเนินการทำความสะอาด บันไดหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง และติดตั้งป้ายจุดรวมพลในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน

2.1.12 ระบบระบายอากาศ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11.ระบบระบายอากาศ	1.ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	-ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด




การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ

ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและห้ามไม่ให้เอาสิ่งของมาวางกีดขวางประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศตามชั้นต่างๆ

2.1.13 การจราจร

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12.การจราจร	1.พื้นที่โครงการ -ป้ายละ เครื่องหมาย การจราจรภายใน โครงการและ บริเวณทางเข้า- ออก โครงการ	-สภาพที่ มองเห็นได้ ชัดเจน ไม่ลบ เลือน	ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคาร ชุด
	-ถนนภายใน โครงการและ บริเวณทางเข้า- ออก โครงการ	-สภาพความ คล่องตัวในการ เดินรถ บริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการ	ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	ทุกวันตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การจราจร

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆในโครงการให้มีสภาพดี
สม่ำเสมอ



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การจราจร

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ ดูแลการจราจรภายในและบริเวณทางเข้าออกโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย


2.1.14 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1.กรณีที่อยู่ในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	-ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม -ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด
	2.ระบบกล้องวงจรปิด	-สภาพพร้อมใช้งาน	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทางโครงการได้มีการประกาศเตือนและกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือซ่อมแซมพื้นที่ส่วนกลาง



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดเป็นประจำทุกเดือน

ผลการตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568



บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลลส์ เชียงใหม่

Closed-circuit television

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV

รายการตรวจสอบ

DATE: 18, 9, 68.

FREQUENCY: MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบ เข้า โหมดต่างๆผ่านจอ (ทุกเครื่อง DVR)	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งของกล้อง มีการยึดแน่นดีไหม	ปกติ	✓		
3	ทำความสะอาดหน้ากล้องให้มีความใส	ปกติ	✓		
4	เช็การบันทึกของฮาร์ดิส ว่ายังมีการบันทึกได้ปกติ	ปกติ	✓		
5	ทำความสะอาด DVR และจอมอนิเตอร์	ปกติ	✓		

ข้อเสนอแนะ

CHANGED BY:
DATE: 18, 9, 68.
ช่างอาคาร

CHECKED BY:
DATE: 18, 9, 68.
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลลส์ เชียงใหม่

Closed-circuit television

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV

รายการตรวจสอบ

DATE: 24, 8, 68.

FREQUENCY: MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบ เข้า โหมดต่างๆผ่านจอ (ทุกเครื่อง DVR)	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งของกล้อง มีการยึดแน่นดีไหม	ปกติ	✓		
3	ทำความสะอาดหน้ากล้องให้มีความใส	ปกติ	✓		
4	เช็การบันทึกของฮาร์ดิส ว่ายังมีการบันทึกได้ปกติ	ปกติ	✓		
5	ทำความสะอาด DVR และจอมอนิเตอร์	ปกติ	✓		

ข้อเสนอแนะ

CHANGED BY:
DATE: 24, 8, 68.
ช่างอาคาร

CHECKED BY:
DATE: 24, 8, 68.
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลลส์ เชียงใหม่

Closed-circuit television

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV

รายการตรวจสอบ

DATE: 14, 9, 68

FREQUENCY: MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบ เข้า โหมดต่างๆผ่านจอ (ทุกเครื่อง DVR)	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งของกล้อง มีการยึดแน่นดีไหม	ปกติ	✓		
3	ทำความสะอาดหน้ากล้องให้มีความใส	ปกติ	✓		
4	เช็กการบันทึกของฮาร์ดดิสก์ ว่ายังมีการบันทึกได้ปกติ	ปกติ	✓		
5	ทำความสะอาด DVR และจอมอนิเตอร์	ปกติ	✓		

ข้อเสนอแนะ

DATE: 14, 9, 68
ช่างอาคาร

CHECKED BY:
DATE: 14, 9, 68
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลลส์ เชียงใหม่

Closed-circuit television

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV

รายการตรวจสอบ

DATE: 21, 10, 68

FREQUENCY: MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบ เข้า โหมดต่างๆผ่านจอ (ทุกเครื่อง DVR)	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งของกล้อง มีการยึดแน่นดีไหม	ปกติ	✓		
3	ทำความสะอาดหน้ากล้องให้มีความใส	ปกติ	✓		
4	เช็กการบันทึกของฮาร์ดดิสก์ ว่ายังมีการบันทึกได้ปกติ	ปกติ	✓		
5	ทำความสะอาด DVR และจอมอนิเตอร์	ปกติ	✓		

ข้อเสนอแนะ

DATE: 21, 10, 68
ช่างอาคาร

CHECKED BY:
DATE: 21, 10, 68
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลล์ เชียงใหม่

Closed-circuit television

DATE: 30, 11, 68.

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV

FREQUENCY : MONTHLY

รายการตรวจสอบ

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบ เข้า โหมดต่างๆผ่านจอ (ทุกเครื่อง DVR)	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งของกล้อง มีการยึดแน่นดีไหม	ปกติ	✓		
3	ทำความสะอาดหน้ากล้องให้มีความใส	ปกติ	✓		
4	เช็กการบันทึกของฮาร์ดดิสก์ ว่ายังมีการบันทึกได้ปกติ	ปกติ	✓		
5	ทำความสะอาด DVR และจอมอนิเตอร์	ปกติ	✓		

ข้อเสนอแนะ

DATE: 30, 11, 68.
ช่างอาคาร

CHECKED BY:
DATE: 30, 11, 68
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลล์ เชียงใหม่

Closed-circuit television

DATE: 17, 12, 68.

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ CCTV

FREQUENCY : MONTHLY

รายการตรวจสอบ

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบ เข้า โหมดต่างๆผ่านจอ (ทุกเครื่อง DVR)	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบการติดตั้งของกล้อง มีการยึดแน่นดีไหม	ปกติ	✓		
3	ทำความสะอาดหน้ากล้องให้มีความใส	ปกติ	✓		
4	เช็กการบันทึกของฮาร์ดดิสก์ ว่ายังมีการบันทึกได้ปกติ	ปกติ	✓		
5	ทำความสะอาด DVR และจอมอนิเตอร์	ปกติ	✓		

ข้อเสนอแนะ

DATE: 17, 12, 68.
ช่างอาคาร

CHECKED BY:
DATE: 17, 12, 68
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร

2.1.15 ทัศนียภาพ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
14.ทัศนียภาพ	-ผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-เรื่องร้องเรียน จากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ติดตามประเมิน จากส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนและ ความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อ ร้องเรียนต้อง แก้ไขปัญหา ทันที	ทุกวันตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ทัศนียภาพ

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ และรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามผลกระทบ ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2.1.16 การดบั้งแสงแดดและทิศทางลม

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15.การดบั้ง แสงแดดและ ทิศทางลม	-ผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-เรื่องร้องเรียน จากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ติดตามประเมิน จากส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนและ ความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อ ร้องเรียนต้อง แก้ไขปัญห ทันที	ทุกวันตลอด ระยะเวลาการ ก่อสร้างและเปิด ดำเนินการโดย ความรับผิดชอบ จะสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่จดทะเบียน นิติบุคคลอาคาร ชุด แล้วเสร็จ	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การดบั้ง แสงแดดและทิศทางลม

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ และรับฟังความ
คิดเห็น เรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามผลกระทบ ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่
อย่างใด

2.1.17 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16.การบดบัง คลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์	-ผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-เรื่องร้องเรียน จากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	ติดตามประเมิน จากส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนและ ความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อ ร้องเรียนต้อง แก้ไขปัญหา ทันที	ทุกวันตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จด ทะเบียนนิติบุคคล อาคารชุด แล้ว เสร็จ	นิติบุคคลอาคาร ชุด




การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การบดบัง คลื่นวิทยุ โทรทัศน์

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ และรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามผลกระทบ ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2.1.18 การรับเรื่องร้องเรียน

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17.การรับเรื่อง ร้องเรียน	-ผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-ประเมิน เรื่องราวร้อง ทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ของผู้พักอาศัย ข้างเคียง โครงการ	ติดตามประเมินจาก ส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนและความ คิดเห็น หากพบว่ามี ข้อร้องเรียนต้อง แก้ไขปัญหานั้นที่	ทุกวันตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคล อาคารชุด



ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ และรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามผลกระทบ ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

เอกสารท้ายประกาศ

แบบ ตต.๑

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่**

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ม.๕ ถนน - แขวง/ตำบล ฟ้ายามเขตอำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ของ ประเทศไทย ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.
- (☒) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- () อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นาย บัญชา เชื้อเมืองพาน		หัวหน้าช่างอาคาร
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

(ประทับตราหน่วยงาน)

แบบ ดต.๒

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่**

๑. ชื่อโครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่
ชื่อโครงการเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เอสเซ้นท์ วิลด์ เชียงใหม่ ๒
 ๒. สถานที่ตั้ง ๕๘ ม. ๕ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
 ๓. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด
 ๔. สถานที่ติดต่อ ๕๕๕/๕ ถนน พระราม ๑ ตำบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๖๕๕๕๕ โทรสารe-mail.....
 ๕. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่
 ๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
 ๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
 ๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร แบ่งเป็นอาคาร A จำนวน ๒๒๖ ห้อง อาคาร B จำนวน ๒๒๔ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๔๕๐ ห้อง อาคารจอดรถ สูง ๔ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อาคารสันทนาการ ขนาดชั้นเดียวจำนวน ๒ อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง ๗-๓-๕๐.๕๐ ไร่ หรือ ๑๒,๖๐๒ ตร.ม.
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - การบำบัดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ รองรับน้ำเสียจากอาคาร A และอาคารจอดรถ ขนาดความจุ ๑๓๒ ลบ.ม./วัน ชุดที่ ๒ รองรับน้ำเสียจากอาคาร B และอาคารสันทนาการ ขนาดความจุ ๑๓๒ ลบ.ม./วัน
 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางโครงการมีระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด ๒๐๑ ตัว ระบบการเข้าออกโครงการ อาคารและลิฟท์ใช้ระบบคีย์การ์ด และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชม.
 - การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย อาคาร A,B มีห้องพักขยะประจำแต่ละชั้น อาคารจอดรถจะมีถังขยะแยกตามชนิดของขยะบริเวณหน้าลิฟท์แต่ละชั้น อาคารสันทนาการจะมีถังขยะแยกตามชนิดขยะไว้ด้านข้างอาคาร และจะมีพนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะไปรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมวันละ ๒ รอบ เข้า-บ่าย และมีบริษัทฯกำจัดขยะนำไปกำจัด ส่วนกากของเสียได้จ้างบริษัทฯสุบกากของเสียไปกำจัดทุกๆ ๖ เดือน
 - อื่นๆ.....
- *เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

