

7. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569 เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

เรื่องการจราจร ในหัวข้อ 3.6 และ 3.8 เนื่องจากมีการปิดเส้นทางเชื่อมโยงภายในโครงการระหว่างอาคารโรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ และอาคารสาทรสแควร์ ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการทางด้านถนนราวีวราสาทรนครินทร์ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากอาคารสาทรสแควร์ เพื่อขอใช้พื้นที่จอดรถในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการทางด้านถนนสาทรเหนือ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกจราจรร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อลดการชะลอตัวบนถนนสาทรเหนืออีกด้วย

เรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย หัวข้อ 9.3 เกี่ยวกับจุดรวมพล เนื่องจากจุดรวมพลจุดที่1(เดิม)อยู่บริเวณทางเข้า-ออกอาคารโรงแรมทำให้เกิดการกีดขวางกับผู้มาใช้บริการในขณะที่ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้เป็นทางอพยพออกจากตัวอาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หากมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากยืนปิดกั้นบริเวณดังกล่าวจะทำให้การอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคารเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางโครงการจึงได้ย้ายจุดรวมพลดังกล่าวไปยังฝั่งตรงข้ามแทน

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนเมษายน พบว่าค่า TSS (Total Suspended Solids) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามปกติ ซึ่งมีแนวโน้มอาจส่งผลให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด สาเหตุเกิดจาก Excess ตะกอนในบ่อ Excess Sludge สะสมเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มในแต่ละวัน จุลินทรีย์ที่ควร Excess ออกจากระบบ ถูกพัดออกไปยังบ่อ Effluent ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าน้ำเกินตามกฎหมายกำหนด

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินในถัง Excess Sludge เพื่อกำจัดปริมาณตะกอนส่วนเกิน และตั้งค่าการทำงานของปั๊ม SLP2 และ SLP3 เพิ่มจากเดิม 30 นาทีเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ในบ่อ Continuous และบ่อ Sequence ดีขึ้นตามลำดับ และดำเนินการคลีนและเคลียร์ตะกอนตกค้างในบ่อ Effluent เพื่อรับน้ำใหม่ที่ไม่มีตะกอนปนเปื้อน

ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนพฤษภาคมพบว่า ค่า TSS กลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และจากการติดตามผลในเดือนถัดมา พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง