






ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ โรงแรม แอทมายด์ เซ็นทรัล พัทยา (Atmind Central Pattaya Hotel)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

	
รูปที่ 1 ร้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet	รูปที่ 1 (ต่อ) ร้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet
	
รูปที่ 1 (ต่อ) ร้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet	รูปที่ 2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ 3 สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ	รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ


	
รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ	รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ
	
รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ	รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ
	
รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ	รูปที่ 3 (ต่อ) สํารวจบ้านข้างเคียงของโครงการ



รูปที่ 4 แผ่นเหล็กปูให้รถวิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 5 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 (ต่อ) คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 6 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก




รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดถนนพืากลาง
และใกล้เคียง




รูปที่ 7 (ต่อ) พนักงานทำความสะอาดถนนพืากลาง
และใกล้เคียง



รูปที่ 7 (ต่อ) พนักงานทำความสะอาดถนนพื้กลาง
และไหล่ข้าง



รูปที่ 8 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 8 (ต่อ) ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 9 บ่อดักตะกอนดิน



รูปที่ 9 (ต่อ) บ่อดักตะกอนดิน



รูปที่ 10 การตั้งกล้องตรวจสอบค่าระดับ
(Base Line และ Offset)



รูปที่ 11 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม)



รูปที่ 11 (ต่อ) ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม)



รูปที่ 11 (ต่อ) ผ้าใบก่อสร้าง
(Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม)



รูปที่ 11 (ต่อ) ผ้าใบก่อสร้าง
(Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม)



รูปที่ 12 ปิดคลุมกองวัสดุ



รูปที่ 12 (ต่อ) ปิดคลุมกองวัสดุ



รูปที่ 12 (ต่อ) ปิดคลุมกองวัสดุ




รูปที่ 12 (ต่อ) ปิดคลุมกองวัสดุ



รูปที่ 13 ถุงปูนซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์



รูปที่ 14 Chain Link



รูปที่ 14 (ต่อ) Chain Link




รูปที่ 15 กำแพงกันเสียงชั่วคราว




รูปที่ 15 (ต่อ) กำแพงกันเสียงชั่วคราว




รูปที่ 15 (ต่อ) กำแพงกันเสียงชั่วคราว




รูปที่ 16 นั่งร้าน







รูปที่ 16 (ต่อ) นั่งร้าน



รูปที่ 17 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 17 (ต่อ) คนงานทำความสะอาดห้องน้ำคนงานก่อสร้าง

	
รูปที่ 18 รถเก็บขยะของเมืองพัทยา	รูปที่ 19 ขุดลอกท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ 19 (ต่อ) ขุดลอกท่อระบายน้ำ	รูปที่ 19 (ต่อ) ขุดลอกท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ 19 (ต่อ) ขุดลอกท่อระบายน้ำ	รูปที่ 20 เครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 21 การขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 21 (ต่อ) การขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 21 (ต่อ) การขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 21 (ต่อ) การขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 23 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ



รูปที่ 24 พื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่ที่กลับรถ

รูปที่ 24 (ต่อ) พื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่ที่กลับรถ



รูปที่ 25 รถรับ-ส่ง คนงาน

รูปที่ 26 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 26 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

รูปที่ 27 ถังดับเพลิง



รูปที่ 27 (ต่อ) ถังดับเพลิง



รูปที่ 27 (ต่อ) ถังดับเพลิง



รูปที่ 27 (ต่อ) ถังดับเพลิง



รูปที่ 28 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 28 (ต่อ) ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง




รูปที่ 29 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล




รูปที่ 29 (ต่อ) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล




รูปที่ 30 รถรับส่งผู้ป่วย



รูปที่ 31 กิจกรรม Morning Talk / Safety Meeting




รูปที่ 31 (ต่อ) กิจกรรม Morning Talk / Safety Meeting




รูปที่ 31 (ต่อ) กิจกรรม Morning Talk / Safety Meeting



รูปที่ 32 คนงานสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษ
ทุกครั้งปฏิบัติงาน



รูปที่ 32 (ต่อ) คนงานสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษ
ทุกครั้งปฏิบัติงาน



รูปที่ 32 (ต่อ) คนงานสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษ
ทุกครั้งปฏิบัติงาน



รูปที่ 33 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ



รูปที่ 34 ป้ายประหยัน้ำ ประหยัไฟ



รูปที่ 35 ป้ายกำชับให้ทิ้งขยะลงถัง



รูปที่ 36 ป้ายห้ามเผาขยะในโครงการก่อสร้าง



รูปที่ 37 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 38 ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว




รูปที่ 39 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 40 ถังสำรองน้ำใช้




รูปที่ 41 ห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 42 ถังรองรับขยะมูลฝอย




รูปที่ 42 (ต่อ) ถังรองรับขยะมูลฝอย




รูปที่ 43 ป้ายก่อกำเนิดประกายไฟ



รูปที่ 44 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 45 สโตรเก็บของวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 46 ตู้ไฟ



รูปที่ 46 (ต่อ) ตู้ไฟ



รูปที่ 47 ป้าย “เขตก่อสร้าง” และ “ห้ามเข้า”

รูปที่ 47 (ต่อ) ป้าย “เขตก่อสร้าง” และ “ห้ามเข้า”



รูปที่ 48 ไฟส่องสว่างโครงการ

รูปที่ 48 (ต่อ) ไฟส่องสว่างโครงการ



รูปที่ 49 กล้องวงจรปิด

รูปที่ 49 (ต่อ) กล้องวงจรปิด



รูปที่ 50 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.



รูปที่ 51 ป้ายระวังรถบรรทุก เข้า-ออก



รูปที่ 52 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ 53 กองเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 54 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 55 ป้ายสถิติความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโครงการ



รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม WELL GRADED
โครงการ : Atmind Central Pattaya Hotel


ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
อนุภาคแขวนลอยไม่เกิน 100 เมตร (เฉลี่ย 24 hr.)	0.040 มก./ม ³	0.33 มก./ม ³
อนุภาคแขวนลอยไม่เกิน 10 เมตร (เฉลี่ย 24 hr.)	0.027 มก./ม ³	0.120 มก./ม ³
ระดับเสียง (เฉลี่ย 24 hr.)	63.7 dB(A)	70 dB(A)
ระดับเสียงสูงสุดภายใน 24 hr.	94 dB(A)	115 dB(A)
ระดับความสั่นสะเทือน (เฉลี่ย 24 hr.)	90.9 mm/s	20 mm/s

13 พ.ค. 2569 13:38:54
47P 704563 1430919
จ.ชลบุรี



รูปที่ 56 ป้ายรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 57 จุดรวมพล



รูปที่ 58 รั้วของโครงการมีการปิดทึบตลอดเวลา

รูปที่ 59 รถไม่ปูน



รูปที่ 60 พื้นที่โครงการเป็นพื้นคอนกรีต

รูปที่ 61 ชื่อบริษัทผู้รับเหมาบริเวณหน้ารถบรรทุก

 รูปที่ 62: ประชาสัมพันธ์มาตรการฯ	 รูปที่ 63: ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย
 รูปที่ 64: เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน	 รูปที่ 65: การติดตั้งทาวเวอร์เครนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง