




ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 ภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ



ภาพที่ 3 แสดง Hood เหนือเตาประกอบอาหาร



ภาพที่ 4 แสดงสถานที่จัดเก็บก๊าซหุงต้มพร้อมวิธีปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อันดามัน ซีวิว




ภาพที่ 5 แสดงป้ายรณรงค์ “ช่วยกันประหยัดพลังงาน”



ภาพที่ 6 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



ภาพที่ 7 แสดงระบบป้องกันอัคคีภัย (Smoke Detector) และพัดลมภายในห้องพักแขก



ภาพที่ 8 แสดงแผนผังทางหนีไฟภายในห้องพักแขก



ภาพที่ 9 แสดงป้าย “จำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”




ภาพที่ 10 แสดงป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์”



ภาพที่ 11 แสดงถังดับเพลิงและวิธีการใช้




ภาพที่ 12 แสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ภาพที่ 13 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 14 แสดงกระบะพักขยะเปียก/แห้ง/ทั่วไป/รีไซเคิล



ภาพที่ 15 แสดงคู่มือระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



ภาพที่ 16 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพัก



ภาพที่ 17 แสดงบ่อหน่วยน้ำฝน




ภาพที่ 18 แสดงทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 19 แสดงถังขยะภายในห้องพัก/ห้องน้ำห้องพัก



ภาพที่ 20 แสดงป้ายจุดรวมพล



ภาพที่ 21 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์




ภาพที่ 22 แสดงจุดเก็บคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม อันดามัน ซีวีว



ภาพที่ 23 แสดงการรัดถังก๊าซ ภายในห้องเก็บก๊าซหุงต้ม



ภาพที่ 24 แสดงการปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วรอบโครงการ



ภาพที่ 25 แสดงป้ายทางเข้า-ออก



ภาพที่ 26 แสดงพัดลมดูดอากาศ