


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.2 ป้ายเตือนห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณถนนทางเข้า – ออกของโครงการ และบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.4 ป้ายสัญลักษณ์การจราจร


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.5 ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.6 ป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด




รูปที่ ผ7.7 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน

รูปที่ ผ7.8 บริเวณถังเก็บน้ำใช้บนดาดฟ้า




รูปที่ ผ7.9 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ ผ7.10 มิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะของระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ ผ7.11 บ่อหน่วงน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.12 ห้องพัสดุโดยรวมของโครงการ



รูปที่ ผ7.13 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารคอยดูแลทำความสะอาด และเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ ผ7.14 ถังพัสดุฝอยในที่พัสดุฝอยประจำชั้น



รูปที่ ผ7.15 ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพักและทางเดินภายในอาคาร


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.16 หัวรับน้ำดับเพลิงในโครงการ



รูปที่ ผ7.17 ถังดับเพลิงเคมี




รูปที่ ผ7.18 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) พร้อมกับติดตั้งแจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.19 ระบบสปริงเกอร์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.20 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน




รูปที่ ผ7.21 บันไดหนีไฟ



รูปที่ ผ7.22 อุปกรณ์ตรวจจับควัน




รูปที่ ผ7.23 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm control panel) และแผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Annunciator)



รูปที่ ผ7.24 บริเวณจุดรวมพล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.25 ป้ายบอกทิศทางบันไดหนีไฟ



รูปที่ ๗7.26 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพ



รูปที่ ๗7.27 คำอธิบายวิธีใช้งานในส่วนของระบบเตือนภัย และถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ ๗7.28 ลักษณะของอาคารโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Up Ekamai Condominium (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.29 ต้นไม้บริเวณแนวรั้วอาคารโครงการ