

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ลำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก ก-1 ลำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย เดอะ ลัช 21 (The Lush 21) ของบริษัท กรีน วิลล์ รีเวล
เอสเตท จำกัด ที่ ทส 1009.5/13239 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
- ภาคผนวก ก-2 ลำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ภาคผนวก ก-3 ใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1)
- ภาคผนวก ก-4 ลำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ต่อหน่วยงานราชการ
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข ลำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ข-1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ข-2 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
- ภาคผนวก ข-3 เอกสารการนำส่งรายงานผลการตรวจวัดฯ ต่อสำนักงานเขตฯ
- ภาคผนวก ข-4 แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการ
ในระยะก่อสร้าง
- ภาคผนวก ข-5 กรมธรรม์ประกันภัย
- ภาคผนวก ข-6 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะก่อสร้าง
- ภาคผนวก ข-7 ประวัติคนงาน
- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการรายงานความปลอดภัย
- ภาคผนวก ข-9 รายการคำนวณความสามารถรองรับแผ่นดินไหวของอาคาร โครงการ
- ภาคผนวก ข-10 แปลนก่อสร้างและออกแบบอาคาร
- ภาคผนวก ข-11 เอกสารรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)
- ภาคผนวก ข-12 แผนงานก่อสร้าง
- ภาคผนวก ข-13 รายงานการติดตามสถานการณ์คุณภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5)
- ภาคผนวก ข-14 แผนผังช่วงการก่อสร้าง
- ภาคผนวก ข-15 หนังสือแจ้งการเข้าสำรวจบ้าน
- ภาคผนวก ข-16 เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากบริเวณบ้านข้างเคียงโครงการ
- ภาคผนวก ข-17 การซ่อมแซม/ดูแลบ้านข้างเคียง

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข ลำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-18 ใบอนุญาตเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าว

ภาคผนวก ข-19 เอกสารการตรวจ ปจ.1

ภาคผนวก ข-20 ใบแจ้งเปลี่ยนจุดอ่อนไหว

ภาคผนวก ข-21 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ค ลำเนาเอกสารประกอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ภาคผนวก ค-2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป

ภาคผนวก ค-3 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

ภาคผนวก ค-4 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ง ลำเนาเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวก ง-1 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ภาคผนวก ง-2 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

ภาคผนวก ง-3 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ภาคผนวก ง-4 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก จ ลำเนาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ-1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ภาคผนวก จ-2 มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ภาคผนวก จ-3 มาตรฐานความสั่นสะเทือน

ภาคผนวก จ-4 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน)

(แล้วเสร็จวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2568)



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันในช่วงงานรื้อถอน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568



รูปที่ 3(ต่อ) สภาพปัจจุบันในช่วงงานรื้อถอน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568



รูปที่ 4 รั้วทึบชั่วคราวรอบแนวเขตพื้นที่รื้อถอน



รูปที่ 5 หัวหน้างานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด



รูปที่ 6 ป้ายกำหนดเขตการก่อสร้าง



รูปที่ 7 การปรับสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 8 การฉีดพ่นน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมรื้อถอน



รูปที่ 9 คนงานคอยกวาดและฉีดล้างพื้นถนน บริเวณพื้นที่โครงการและบนถนน บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 10 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงระหว่างการรื้อถอน



รูปที่ 12 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์



รูปที่ 13 เครื่องจักรในช่วงงานรื้อถอน



รูปที่ 14 รถบรรทุกปิดคลุมขนวัสดุ



รูปที่ 15 เครื่องจักรเจาะสกัดภายในพื้นที่รื้อถอน



รูปที่ 16 วัสดุแผ่นซับเสียง



รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่รื้อถอน



รูปที่ 18 ห้องส้วมภายในพื้นที่รื้อถอน



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 20 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่การรื้อถอน



รูปที่ 22 พื้นที่รวบรวมเศษวัสดุจากการรื้อถอน



รูปที่ 23 เศษอิฐและเศษปูนปรับถมและบดอัดในพื้นที่



รูปที่ 24 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 25 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 26 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ



รูปที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 28 พื้นที่จอดรถบรรทุก



รูปที่ 29 ถังดับเพลิงเคมี และป้ายป้ายหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อสถานดับเพลิง หรือหน่วยงาน
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน



รูปที่ 30 ป้ายเขตพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 31 ห้ามไม่ให้คนงานเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อ



รูปที่ 32 พื้นที่พักผ่อน



รูปที่ 33 น้ำดื่ม



รูปที่ 34 ถังรองรับขยะมูลฝอย



รูปที่ 35 อ่างล้างมือภายในพื้นที่รื้อถอน



รูปที่ 36 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)



รูปที่ 38 วิศวกรคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 39 รั้วทึบ (Metal Sheet)



รูปที่ 40 ป้ายแสดง “เขตพื้นที่ก่อสร้าง”



รูปที่ 41 ยามรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 42 สภาพปัจจุบันโครงการ



รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ



รูปที่ 44 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รูปที่ 45 การปิดคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด



รูปที่ 46 รถบรรทุกมารับเศษวัสดุไปกำจัด



รูปที่ 47 คนงานคอยฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกวาดฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 48 คนงานคอยเก็บกวาดการร่วงหล่นของเศษหินและดินที่ตกหล่นพื้นที่ข้างเคียง



รูปที่ 49 รถบรรทุก พร้อมผ้าใบคลุมรถบรรทุกอย่างมิดชิด



รูปที่ 50 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 51 ป้าย “ดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 52 เครื่องมือช่างไฟฟ้า



รูปที่ 53 วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป



รูปที่ 54 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบ Realtime



รูปที่ 55 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป



รูปที่ 56 บริเวณปากทางเข้า-ออกของโครงการปิดที่บดตลอดเวลา เปิดเมื่อมีรถเข้า-ออก



รูปที่ 57 พื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 58 แผ่นเหล็กบริเวณภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 59 สภาพเครื่องจักรกล



รูปที่ 60 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 61 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และขนถ่ายดิน



รูปที่ 62 สภาพผิวถนน



รูปที่ 63 ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 64 แผ่นกันเสียง



รูปที่ 65 ป้ายห้ามส่งเสียงดัง



รูปที่ 66 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รูปที่ 67 คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน



รูปที่ 68 เครื่องเจาะเสาเข็มโครงการ



รูปที่ 69 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน



รูปที่ 70 พื้นที่จอดรถบรรทุก



รูปที่ 71 รถสโกลด์และก๊วนขกวัดดู




รูปที่ 72 ห้องน้ำและห้องส้วม (บริเวณพื้นที่โครงการ)



รูปที่ 73 อ่างล้างมือ



รูปที่ 74 คนงานคอยทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม



รูปที่ 75 ระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณพื้นที่โครงการ)



รูปที่ 76 ห้องน้ำและห้องส้วม (บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 77 ระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 78 ระบายน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 79 คนงานคอยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม (บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 80 ป้ายห้ามไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไว้ในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 81 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 82 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 83 น้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 84 ถังรองรับมูลฝอยและถุงดำสำหรับทิ้งมูลฝอย



รูปที่ 85 ป้ายช่วยกันประหยัดไฟ



รูปที่ 86 ไฟส่องสว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 87 ป้ายเตือน และป้ายจราจร บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 88 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุ และเครื่องจักร



รูปที่ 89 จุดตรวจตำรวจสายตรวจ สน.พระโขนง



รูปที่ 90 วิทูลสื่อสาร



รูปที่ 91 ถังดับเพลิงชนิดมือถือ (บริเวณพื้นที่โครงการ)



รูปที่ 92 ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 93 กล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 94 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 95 อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 96 ห้ามไม่ให้คนงานเข้าใกล้หรือของเหลวไหลไปบนท่อ



รูปที่ 97 หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิง และเบอร์ฉุกเฉิน



รูปที่ 98 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 99 ไฟส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 100 ถังรองรับขยะ (บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 101 ถังดับเพลิง บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 102 ถังเก็บน้ำสำรอง ก๊อกน้ำ (บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 103 แขนของเครนอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น



รูปที่ 104 คนงานสวมใส่เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานและติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน



รูปที่ 105 พื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงาน



รูปที่ 106 ที่นั่งรถขุดเจาะ



รูปที่ 107 ห้องให้คนขับสำหรับ คนงานขับรถบรรทุก คนงานขับรถขุดดิน



รูปที่ 108 กฎระเบียบประจำบ้านพักคนงาน



รูปที่ 109 ปฐมพยาบาล



รูปที่ 110 จุดรวมพล



รูปที่ 111 กล้องวัดระยะ



รูปที่ 112 ฐานรองเครื่องจักร



รูปที่ 113 ผ้าใบกันฝุ่น