

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นโครงการเคอะ นิช ตากสิน
ของนิติบุคคลอาคารชุด เคอะนิช ตากสิน (อช.10), (อช.12) และ (อช.13)
- ภาคผนวก ข สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเคอะ นิช ตากสิน ของนิติบุคคลอาคารชุด เคอะนิช ตากสิน
ที่ ทส 1009.5/ 3448 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
- ภาคผนวก ค ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
- ภาคผนวก ง สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ภาคผนวก จ สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ช การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมอัดอากาศ
- ภาคผนวก ซ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
- ภาคผนวก ฌ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
- ภาคผนวก ฎ ระเบียบการพักอาศัยภายในอาคารชุด
- ภาคผนวก ฏ การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสูบน้ำดี
- ภาคผนวก ฐ ใบเสร็จเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตธนบุรี
- ภาคผนวก ฑ การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ภาคผนวก ท ใบรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2568
- ภาคผนวก ฒ การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์
- ภาคผนวก ณ ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก ด ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมืองานตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก ต มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน และกล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 ป้ายจอดรถกรุณา ดับเครื่องยนต์



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 พัฒนาระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ 6 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน



รูปที่ 7 สันนูนชะลอความเร็ว



รูปที่ 8 ป้ายกฏลดความเร็ว



รูปที่ 9 กระจกโค้งนูน



รูปที่ 10 ตัวอาคาร



รูปที่ 10 (ต่อ) ตัวอาคาร



รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการ



รูปที่ 13 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำและไฟ



รูปที่ 14 ตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ



รูปที่ 15 ถนนภายในโครงการ



รูปที่ 16 พื้นที่ว่างของโครงการ



รูปที่ 17 ระยะถอยร่นจากแนวที่ดินถึงตัวอาคาร



รูปที่ 18 ถนนอินทรพิทักษ์



รูปที่ 19 ระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินในด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับคลองบางไผ่



รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 21 ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจุดรับบัตรผ่านเข้า-ออก



รูปที่ 22 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ



รูปที่ 23 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน



รูปที่ 24 คัดสติกเกอร์น้ำรอด



รูปที่ 25 บัตรจอกรดข้าวขาว



รูปที่ 26 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ



รูปที่ 27 ถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 28 ท่อน้ำประปา



รูปที่ 29 วัสดุถุงหลังคาและผนังอาคารที่มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ



รูปที่ 29 (ต่อ) วัสดุผนังหลังคาและผนังอาคารที่มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ



รูปที่ 30 กระจกดูดซับความร้อน



รูปที่ 31 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน



รูปที่ 32 บริเวณริมระเบียงห้องพัก



รูปที่ 33 ห้องขยะประจำชั้นและถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 34 ห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านล่างของอาคาร



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำพื้นที่โครงการ



รูปที่ 36 รางระบายน้ำภายในห้องพักขยะส่วนกลาง



รูปที่ 37 สืบสิ่งปฏิกูล



รูปที่ 38 ตัวกรองชีวภาพ (Biofilter) และ Gas Burner System สำหรับกำจัดก๊าซมีเทน



รูปที่ 39 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 40 ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 40 (ต่อ) ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 40 (ต่อ) ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 40 (ต่อ) ระบบสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 41 ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือผจญเพลิง



รูปที่ 41 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือพายุเพลิง



รูปที่ 41 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัยหรือผจญเพลิง



รูปที่ 42 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 45 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ



รูปที่ 46 จุดรวมพล



รูปที่ 47 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 48 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 49 ตู้ปฐมพยาบาล



รูปที่ 50 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 51 คนสวนดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวน