ภาคผนวก 3ข

แผนการฟื้นฟูสภาพเหมืองประจำปี 2568

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

แผนงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Programme)

หน่วยงาน : แผนกเหมืองหิน	โรงงาน : ชะอำ	ครั้งที่จัดทำ 00	หน้าที่..1../..1...
เรื่อง Limestone quarry rehabilitation Phase 17 ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่หลังการทำเหมืองหินปูนระยะที่ 17	EMP No. 2025		
วัตถุประสงค์ (Objective) : 1. ปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณหลังการทำเหมืองหิน ระยะที่ 16 ที่ระดับความสูง 70-80 เมตร บริเวณ A พื้นที่ 6900 ตรม. ถมดินปรับระดับพื้นที่ให้เป็นลานปลูกต้นไม้และไม้ประดับจัดพื้นที่ให้เป็นจุดชมวิวเหมืองชะอำ 2. ดิดตามฟื้นฟูต้นไม้ที่ปลูกบริเวณการทำเหมืองระยะที่ 1 - 16 พร้อมปลูกต้นไม้ทดแทน			
เป้าหมาย (Target) : 1. ปรับพื้นที่บริเวณเหน้าเหมืองและบริเวณBuffer zone ปลูกต้นไม้ และไม้เบญจพรรณ ไม้ประดับ ใหม่ 200 ต้น 2. จัดทำแนวคันดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ตลอดแนว ตามข้อ 1			
ผู้รับผิดชอบ(EMP Manager) : หัวหน้าแผนกเหมืองหิน	วันที่มีผลบังคับใช้ :		

No.	แผนการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	เวลาและผลงานตามแผนที่ปฏิบัติจริง (------แผน ——— ผล) มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	Budget	หมายเหตุ
1	สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนงานรายละเอียด	ก.พ. 68	ผมช	----	----												
2	จัดทำแผนฝังบริเวณเฟื้นฟู	มี.ค. 68	ผมช		----												
3	ปรับปรุงพื้นที่เตรียมปลูก ทำคันดินแนวการปลูกต้นไม้	พ.ค. 68	ผมช+ผรม.ขุดขนฯ			----	----									340,000.00	ขนดินปรับพื้นที่
4	การจัดหาพันธุ์ไม้	มิ.ย. 68	ผู้รับเหมา					----	----								
	# ต้นไม้ใหญ่ เฟื่องฟ้า ลีลาวดี หรือไม้เบญจพรรณอื่นๆ 150 ต้นๆละ 50 บาท															5,000.00	เพาะเองบางส่วน
	# พืชคลุมดิน 150 ต้นต้นละ 20 บาท และ อุปกรณ์ค้ำยัน จำนวน 150 ชุด															5,000.00	เพาะเองบางส่วน
5	จัดหาดินปลูกต้นไม้และสารรองก้นหลุมปลูกต้นไม้	มิ.ย. 68	ผู้รับเหมา					----	----							5,000.00	
6	จัดหาปุ๋ยพิเศษและฮอร์โมนธรรมชาติเพื่อบำรุงต้นไม้	มิ.ย. 68	ผู้รับเหมา					----	----							5,000.00	
7	ขุดหลุมเตรียมดินปลูกต้นไม้ พร้อมนำดินใหม่ใส่หลุม 200 หลุม และปลูก	ส.ค. 68	ผู้รับเหมา						----	----	----					10,000.00	
8	ดูแลพื้นที่ปลูกโดยการใช้รถน้ำในการรดน้ำและดูแล	ธ.ค. 68	ผู้รับเหมา	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	20,000.00	
9	บำรุงรักษาต้นไม้ ซ่อมแซม ใส่ปุ๋ยธรรมชาติ พื้นที่ทั้งหมด เดือนละ 1 ครั้ง	ธ.ค. 68	ผู้รับเหมา									----	----	----	----	5,000.00	
10	ติดตามและปลูกต้นไม้ทดแทน โครงการเดิม	ต.ค. 68	ผู้รับเหมา					----	----	----	----	----	----			5,000.00	
			Total													400,000.00	

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
วันที่	วันที่	วันที่

F/21-01-00-05/ES

00/09-08-2547

พื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูนประจำปี 2568



ภาคผนวก 4ข

รายงานการดำเนินงานด้านฟื้นฟูเหมืองหินปูน ประจำปี 2568

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูเหมืองหินปูนประจำปี 2568

เสนอต่อ กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โดย

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
โรงงาน ชะอำ

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อ

1 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471 415 6 Fax. (66 32) 471 523

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

ที่ ชลซ. 001/2568

8 มกราคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูเหมืองหินปูน ประจำปี 2568
เรียน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูเหมืองหินปูน ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม

ด้วย บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือประทานบัตรที่ 26538/15662 ร่วมแผนถังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26539/15663 ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูเหมือง ประจำปี 2568 มายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 1 เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพพงษ์ เมธาประสิทธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

Sathorn City Tower 8/1 Floor,175, South Sathorn Road,Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่.....14.....วันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2568.....

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร...บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน).....ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....

หมายเลขประทานบัตร.....26538/15662 , 26539/15663.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....1/2543 , 2/2543.....

ที่ตั้ง ตำบล.....ซะอำ.....อำเภอ.....ซะอำ.....จังหวัด.....เพชรบุรี.....

ชนิดแร่.....หินปูนและฟอสเฟต.....วิธีการทำเหมือง.....หาบ.....

อายุประทานบัตร.....25.....ปี เริ่มตั้งแต่.....17 ธันวาคม 2547.....วันสิ้นอายุ.....16 ธันวาคม 2572.....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....354-02-06.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

( ) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก., นส.3 ฯลฯ) .....ไร่

(/) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ, สปก.).....ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวน 354-02-06.....ไร่

( ) อื่นๆ (ระบุ) .....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมือง

สภาพปัจจุบัน (/) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....170-03-02.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง / บ่อเหมืองปัจจุบัน.....2.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) .....ประมาณ 100 ไร่ และ 70 ไร่.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....-.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) .....-.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....-.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....170-03-02.....ไร่ พื้นที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ประมาณ 131.0 ไร่.....

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

(พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

(/) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (/) ปลูกสร้างสวนป่า

( ) อื่นๆ

(ระบุ) .....

4. ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปี 2567) (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(/) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....2.....แห่ง เนื้อที่.....ประมาณ 0.8 ไร่.....

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....ปรับเทพมูลดินมาปรับสภาพหน้าเหมืองที่หยุดการทำเหมืองแล้ว (เป็นขั้นบันไดขนาด 10 x 10 เมตร) และทำการปลูกไม้ยืนต้น เช่น เหลืองฟ้า ตีลาวดี สะเดา อุโมงค์ กระถิน ตะแบก สลับกับพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก ถั่ว ไผ่.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) .....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันห้ามบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) .....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

.....

( ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด โดยประมาณ.....300,000.....บาท

1 ถนนรถประทานซีเมนต์ ตำบลซะอำ อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalanprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

1 ถนนรถประทานซีเมนต์ ตำบลซะอำ อำเภอซะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalanprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

5. แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (ปี 2568)

5.1 แผนการดำเนินที่จะจัดทำในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการในปีต่อไป)

(/) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....ประมาณ 4.3 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....นำเศษมูลดินมาปรับสภาพหน้าเหมืองที่หยุดการทำเหมืองแล้ว (เป็นขั้นบันได ขนาด 10 x 10 เมตร) และทำการปลูกไม้ยืนต้น เช่น เฟื่องฟ้า ลีลาวดี สะเดา กฤณ กระถิน ตะขบ ตะแบก สลับกับพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก ถั่ว ใผ่.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....

วิธีดำเนินการ

.....

.....

..

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (ก x ย x ล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

.....

.....

..

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (ก x ย x ล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

.....

.....

..

( ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ประมาณ 0.2 ไร่

.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน .....400,000.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส่วนราชการ

อื่นๆ .....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นาย ชัดพล ช่างสลัก)

ผู้จัดทำรายงานและวิศวกรควบคุม

วันที่ 7/11/2567

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ)

ผู้จัดการโรงงาน ซลประทานซิเมนต์ระจำ

วันที่ 8/11/67

1 ถนนจระประทานสิมเมนต์ ตำบลระจำ อำเภอระจำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalapratnan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูเหมือง ปี 2567



บริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

แผนงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Programme)

หน่วยงาน : แผนกเหมืองหิน — โรงงาน : ชะอำ — ครั้งที่โอนฯ 00 — หน้าที่ 1 / 1

เรื่อง Limestone quarry rehabilitation Phase 16
ฟื้นฟูและปรับพื้นที่เหมืองหินปูนประจำปี 16

Sagu(ประสงค์ (Objective) : 1. ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองหินปูนประจำปี 16 ที่ระดับความสูง 30-40 เมตร ปริมาณ 8 ล้านตัน 1050 ตร.ม และที่ระดับความสูง 10-20 เมตร ปริมาณ 8 ล้านตัน 300 ตร.ม. รวมเป็นพื้นที่ 1350 ตร.ม
2. ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในปี 1 - 15 พร้อมปลูกต้นไม้ทดแทน

เป้าหมาย (Target) : 1. ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองและบริเวณ Buffer zone ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ ไม่น้อยกว่า 200 ต้น
2. จัดทำแนวต้นไม้ โดยใช้ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มตามแนว ตามข้อ 1

ผู้รับผิดชอบ(EMP Manager) : หัวหน้างานเหมืองหิน — ผู้ที่ได้รับมอบหมาย :

No	แผนการดำเนินงาน	ช่วงเวลาเริ่ม	ผู้รับผิดชอบ	เวลาดำเนินการตามแผนที่ปฏิบัติจริง (ปี 2567)	Budget	หมายเหตุ
1	สำรวจพื้นที่ วัดค่าแผนงานและเจ็บ	ต.ค. 67	แผน			
2	จัดทำแผนปรับปรุงพื้นที่	ต.ค. 67	แผน			
3	ปรับปรุงพื้นที่เตรียมปลูก ทำคันดินขนานทางปลูกต้นไม้	ต.ค. 67	แผน/จริง		240,000.00	ระดับความสูง
4	กระโดยการต้นไม้	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา			
	ที่ ต้นไม้ใหญ่ เช่น ตำลึง มะกอก ที่ระยะไม่น้อยกว่าระยะเส้น 100 ต้นละ 50 บาท				5,000.00	เหมาะสมกับสภาพ
	ที่ ต้นขนาดกลาง 100 ต้นละ 20 บาท และ สมุกหลังต้นไม้ ต้นละ 100 ชุด				5,000.00	เหมาะสมกับสภาพ
5	ขั้นการต้นปลูกต้นไม้และตรวจสอบการดูแลปลูกต้นไม้	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา		5,000.00	
6	ขั้นการปลูกต้นไม้และตรวจสอบการดูแลปลูกต้นไม้	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา		5,000.00	
7	ขุดหลุมเตรียมต้นปลูกต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 200 หลุม และปลูก	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา		10,000.00	
8	ขุดหลุมต้นปลูกโดยการใช้รถขุดไม้ขนาดกลางขุดหลุม	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา		20,000.00	
9	ขนาดกลางต้นไม้ ระยะแรก ให้ปุ๋ยเคมีขนาดใหญ่ ต้นที่ทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา		5,000.00	
10	ติดตามผลปลูกต้นไม้ทดแทน โครงการนี้	ต.ค. 67	ผู้รับเหมา		5,000.00	
			Total		300,000.00	

ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

รูปการปลูกต้นไม้ในปี 2567 รูปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านๆมา









ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523



1 ถนนจระประจานซีเมนต์ ตำบลจระจำ อำเภอจระจำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

1 ถนนจระประจานซีเมนต์ ตำบลจระจำ อำเภอจระจำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

สถานะกองทุนบัญชีเงินฝากเพื่อการฟื้นฟูเหมืองหินปูนฯ



บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

เมื่อมียอดเงินถอนออกจากบัญชีเหลือน้อยกว่า 50.00 บาท
ในกรณีที่บัญชีมีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราปีละ 2,000.00 บาท และไม่มีดอกเบี้ย

ข้อตกลงและเงื่อนไข
Terms and Conditions

1. สมุดคู่ฝากเงินเล่มนี้เป็นเอกสารสำคัญที่ควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ห้ามให้ผู้อื่นยืมใช้ หากสมุดคู่ฝากเงินเล่มนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือมีผู้นำไปใช้โดยมิชอบ ให้ผู้ฝากเงินแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่ธนาคารจะได้รับแจ้ง

1. This passbook is an important document. It should be kept in a secure place and kept hidden from other persons. If the passbook is lost, the account holder should inform the Bank immediately. If the account is [illegible] the Bank cannot be held liable for damages.

2. นำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวเจ้าของบัญชีหรือเอกสารแสดงตนอื่นมาด้วยทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงิน

2. Always bring this passbook and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal

3. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากนี้จะมีความถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบกับรายการในบัญชีของธนาคาร

3. The balance shown in this passbook will be deemed correct only if identification is verified with the corresponding record kept by the bank.

4. การแก้ไขรายการที่ปรากฏในสมุดคู่ฝากจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ธนาคารกำกับไว้

4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.

5. ธนาคารจะประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการฝากเงินและถอนเงินที่สาขาต่างๆ ทราบล่วงหน้า

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms and conditions at its branches.

สาขา 0215
Branch ถนนพระราม [illegible]

บัญชีเลขที่ 215-066198-7
Account No.

ชื่อบัญชี Account Name ชื่อบัญชี

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเหมืองหินระยะที่ 1

ทะเบียนเล่มที่ SC SC44167209

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature
พรรัตน์ ชัยปัญญา
6789

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี Account Name ชื่อบัญชี

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพเหมืองหินระยะที่ 1

ทะเบียนเล่มที่ SC SC0699503222

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

ธนาคารกรุงเทพ

25/11/23 [illegible]
25/12/23 [illegible]
25/06/24 INT [illegible] 5,317.28 [illegible]
25/06/24 TAX [illegible] 553.17 [illegible]
12/11/24 B/F [illegible]

[illegible]1,772,848.89 OD00Z

พื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูนประจำปี 2568

แผนงานฟื้นฟูเหมืองปี 2568

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
แผนงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Programme)

แผนงาน : ลดผลกระทบ	โรงงาน : ชะอำ		
เรื่อง Limestone quarry rehabilitation Phase 17 พื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูนระยะที่ 17	EMP No. 2025	ครั้งที่ปรับปรุง : 00	หน้าที่ 1 / 1
วัตถุประสงค์ (Objective) : 1. ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูนระยะที่ 16 ที่ระดับความสูง 70-80 เมตร (ทะเบียน A พื้นที่ 6920 ตร.ม. ระยะที่ปรับพื้นที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้และไม่ประสบผลสำเร็จในการปลูกต้นไม้ที่ฟื้นฟูในเหมืองหิน 2. ดำเนินฟื้นฟูเหมืองหินปูนระยะที่ 17 - 18 พร้อมปลูกต้นไม้ทดแทน			
เป้าหมาย (Target) : 1. ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองและสร้างเนิน(Buffer zone ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ ไม่น้อยกว่า 200 ต้น 2. จัดทำแนวรั้วรอบ โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากกองหิน ความยาว 1			

ที่ปรึกษาผู้ดูแล(EMP Manager) หัวหน้าแผนกเหมืองหิน

No	แผนการดำเนินงาน	ในพื้นที่ปฏิบัติงาน กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	เวลาและผลงานตามแผนที่ปฏิบัติจริง 2568 มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค	Budget	หมายเหตุ
1	สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนการขอเปิดหน้าดิน	ก.พ. 68	ผลผลิต			
2	จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อม	มี.ค. 68	ผลผลิต			
3	ปรับปรุงพื้นที่เตรียมปลูก ทำคันดินและการปลูกต้นไม้	พ.ค. 68	ผลผลิต และคน		340,000.00	งบฟื้นฟูพื้นที่
4	การจัดหาพันธุ์ไม้	มี.ค. 68	ผู้รับเหมา			
	ก ต้นไม้ใหญ่ เช่น ตะเคียน ประดู่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 ซม.และ 50 บาท				5,000.00	เหมาะสมกับสถานที่
	ข พืชคลุมดิน 150 หัวต่อ ตร.ม. และ อุปกรณ์ต่างๆ ราคาไม่เกิน 150 ซม.				5,000.00	เหมาะสมกับสถานที่
5	จัดหาต้นกล้าไม้และสารเคมีสำหรับปลูกต้นไม้	มี.ค. 68	ผู้รับเหมา		5,000.00	
6	จัดหาปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีสำหรับใส่ปลูกต้นไม้	มี.ค. 68	ผู้รับเหมา		5,000.00	
7	ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ พร้อมนำต้นไม้ลงไปปลูก 200 ต้น และดูแล	พ.ค. 68	ผู้รับเหมา		10,000.00	
8	ขุดสร้างบ่อน้ำและการปรับหน้าเขาและดูแล	ต.ค. 68	ผู้รับเหมา		20,000.00	
9	ปักรั้วหน้าต้นไม้ ระยะยาว ไม่น้อยกว่า ทั้งหมดเส้นละ 1 กม.	ธ.ค. 68	ผู้รับเหมา		5,000.00	
10	จัดทำและปักป้ายต้นไม้ทดแทน โครงการ ฯ	ธ.ค. 68	ผู้รับเหมา		5,000.00	
			Total		400,000.00	

1 ถนนสลักประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร 0-3247-1415-6 โทรสาร 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6, Fax. (66 32) 471-523

1 ถนนสลักประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร 0-3247-1415-6 โทรสาร 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand. Tel. (66 32) 471-415-6, Fax. (66 32) 471-523

ภาคผนวก 5ข

ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน
และผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ล่าสุดปี 2568

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

ที่ ชลซ.ชอ 126 / 2568

16 ตุลาคม 2568

เรื่อง การส่งข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปี และผลการตรวจสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2568

เรียน หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข

2.ผลการตรวจปัจจัยเสี่ยง(สมรรถภาพการได้ยิน,สารตะกั่วในเลือด,เอกซเรย์ปอด เป่าปอด สายตาอาชีวอนามัย)

บริษัทฯได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 แล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 พบพนักงานที่ผลการตรวจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ ดังนี้

1.เกี่ยวกับการได้ยิน ผิดปกติจำนวน 10 คน แพทย์แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

2.ตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด ปกติทั้งหมด

3.ตรวจสมรรถภาพปอด ผิดปกติ จำนวน 19 คน

4.เอกซเรย์ปอด ผิดปกติจำนวน 1 คน

5.ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ผิดปกติ 33 คน

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ทำการแก้ไขเสียงดังที่เครื่องจักร และได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสวมใส่ให้กับพนักงานทุกคนแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจมาเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ผู้ประสานงาน นางจันดี ฉิมแก้ว 098-4614756

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ วออ.1162/2568

วันที่ 21 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองสิทธิ์)

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด สาขาสามพราน

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล

2. คำแนะนำสำหรับผลการตรวจที่ผิดปกติ

3. ประกาศนียบัตรแพทย์อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองสิทธิ์) ของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด สาขาสามพราน ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับสุขภาพทั้งหมด 34 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวน	ปกติ		ผิดปกติ	
	ผู้รับการตรวจ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood pressure	34	22	64.71	12	35.29
2. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยระบบดิจิตอล : Digital X-Ray	34	33	97.06	1	2.94
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	34	28	82.35	6	17.65
4. ตรวจหาระดับการทำงานของไต : Creatinine	29	28	96.55	1	3.45
5. ผลการตรวจการทำงานของไต : eGFR	29	10	34.48	19	65.52
6. ตรวจหาระดับไขมัน : Cholesterol	34	8	23.53	26	76.47
7. ตรวจหาระดับไขมันดี : HDL	34	33	97.06	1	2.94
8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBs Ag	30	29	96.67	1	3.33
9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	34	21	61.76	13	38.24
10. ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	34	26	76.47	8	23.53

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ตรวจสุขภาพพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา)
แพทย์อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย : 7/15 หมู่ 4 ถนนพระราม2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร 1792 02 431 0020 ต่อกด 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail ommoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนพระราม2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 441 6999 (100 คู่สาย) โทรสาร 02 421 1764 E-mail nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034 826 708-29 ต่อกด 034 826 706 E-mail samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com

กลุ่มโรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย • หนองแขม • สมุทรสาคร

แผนภูมิแสดงผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองสิทธิ์)



	ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood pressure	ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยระบบดิจิตอล : Digital X-Ray	ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	ตรวจหาระดับการทำงานของไต : Creatinine	ผลการตรวจการทำงานของไต : eGFR	ตรวจหาระดับไขมัน : Cholesterol	ตรวจหาระดับไขมันดี : HDL	ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBs Ag	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis
ปกติ	22	33	28	28	10	8	33	29	21	26
ผิดปกติ	12	1	6	1	19	26	1	1	13	8

รายงานผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองสิทธิ์)

บริษัท ชดประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaivej International Hospital Group

No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ID	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ส่วนสูง (Height)	น้ำหนัก (Weight)	ดัชนีมวลกาย (BMI) (18.5-24.9 kg/m2)	ความดันโลหิตตัวบน (SP) Systolic = 90-140 mmHg	ความดันโลหิตตัวล่าง (DP) Diastolic = 60-90 mmHg	ชีพจร (Pulse) (60-100 ครั้ง/นาที)	สรุปผลการวัดความดันโลหิต (Blood pressure)	ผลการตรวจเอกซเรย์ตรวจคัดกรองด้วยระบบดิจิตอล (Digital X-Ray)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16	2															
17	2															

No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ID	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ส่วนสูง (Height)	น้ำหนัก (Weight)	ดัชนีมวลกาย (BMI) (18.5-24.9 Kg/m2)	ความดันโลหิตตัวบน (BP) Systolic = 90-140 mmHg	ความดันโลหิตตัวล่าง (BP) Diastolic = 60-90 mmHg	ชีพจร (Pulse) (60-100 ครั้ง/นาที)	สรุปผลการวัดความดันโลหิต (Blood pressure)	ผลการตรวจอกซเรย์ตรวจสุขภาพด้วยระบบดิจิตอล (Digital X-Ray)
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																

รายงานผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองฮิทธี่)

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaivej International Hospital Group

No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ID	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS (70-105 mg/dl)	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol (0-200 mg/dl)	ผลการตรวจระดับไขมันเฮชดีแอลคลอเรสเตอรอล HDL (≥ 40 mg/dL)	ผลการตรวจการทำงานของไต Creatinine (M:0.72-1.18 mg/dl : F:0.55-1.02 mg/dl)	ผลการตรวจการทำงานของไต eGFR (>90 ml/min/1.73 m^2)	ผลการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (Negative)



รายงานผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองสิทธิ์)

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaivej International Hospital Group



No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ID	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Color (Yellow)	Apper (Clear)	Sp.gr (1.005-1.035)	pH (4.5-8.0)	Protein(Negative)	Sugar(Negative)	Blood(Negative)	WBC (0-5)	RBC (0-5)	ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis)
[redacted]																		

รายงานผลการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี 2568 (ตามบัตรรับรองสิทธิ์)

บริษัท ชลประทานซีมเนต์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaivej International Hospital Group

No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ID	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ค่าระดับฮีโมโกลบิน : Hb (ชาย 13.5-18 gm%)	ค่าระดับความเข้มข้นของเลือด : Hct (ชาย 36-47 % 40-54 %)	ปริมาณของเม็ดเลือดขาว : WBC Count (4,800-11,000 cells/cu.mm)	ปริมาณของเกล็ดเลือด : Plt count (150,000 - 400,000 cells/cu.mm)	รูปร่างของเม็ดเลือดแดง : RBC Morphology (Normal)	Others_C	สรุปผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count
[redacted]															


No.
Seq.
Run No.
รหัสพนักงาน
ID
ชื่อ - นามสกุล
Age
Sex
Department
ตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน : Hb (ช่วง:12-16 ¥ 13.5-18 gm%)
ตรวจหาความเข้มข้นเลือด : Hct (ช่วง:36-47 ¥ 40-54 %)
ปริมาณของเม็ดเลือดขาว : WBC Count (4,000-11,000 cells/cu.mm)
ปริมาณของเกล็ดเลือด : Plt count (150,000 - 400,000 cells/cu.mm)
รูปร่างของเม็ดเลือดแดง : RBC Morphology (Normal)
Others C
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count


No.
Seq.
Run No.
รหัสพนักงาน
ID
ชื่อ - นามสกุล
Age
Sex
Department
ตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน : Hb (ช่วง:12-16 ¥ 13.5-18 gm%)
ตรวจหาความเข้มข้นเลือด : Hct (ช่วง:36-47 ¥ 40-54 %)
ปริมาณของเม็ดเลือดขาว : WBC Count (4,000-11,000 cells/cu.mm)
ปริมาณของเกล็ดเลือด : Plt count (150,000 - 400,000 cells/cu.mm)
รูปร่างของเม็ดเลือดแดง : RBC Morphology (Normal)
Others C
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count

โรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย

8สรุปการรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 2568

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 บริษัท ซลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

จำนวนตามรายชื่อตรวจสุขภาพ	43	คน			
เข้ารับการตรวจ	43	คน	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เข้ารับการตรวจ	0	คน	คิดเป็น	0.00	%

กราฟสรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568



ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568



ตารางภาพรวมผลการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2568



ตารางภาพรวมข้อมูลสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ดื่มสุรา	ร้อยละ	ไม่ดื่มสุรา	ร้อยละ
1	ดื่มสุรา : Drinking	43	0	43	31	74.42	11	25.58

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	สูบบุหรี่	ร้อยละ	ไม่สูบบุหรี่	ร้อยละ
2	สูบบุหรี่ : Smoking	43	0	43	15	34.88	28	65.12

กราฟภาพรวมข้อมูลสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568





รายงานผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaive International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	
		Run No.	วันที่ทำงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	SGPT (0-50 U/L)	สรุปผลการตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
[redacted]									

คำอธิบายและคำแนะนำปฏิบัติตน

SGOT,SGPT เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับ ถ้าเซลล์ตับเสียหายหรือทำงานหนักมากขึ้น ค่า SGOT,SGPT ในเลือดจะเพิ่มมากขึ้นสารเคมีต่างๆ ที่ร่างกายได้รับ เช่น ยา รวมทั้งสุรา จะส่งผลให้ตับต้องทำงานหนักมากขึ้น รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ก็ทำให้ตับเสียหายด้วย นอกจากนี้ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบยังทำให้เอนไซม์ค่าสูงขึ้นได้

SGOT,SGPT เกณฑ์ปกติ 0-50 U/L กรณีที่ค่านี้สูงกว่าเกณฑ์ปกติ อาจบ่งชี้ภาวะโรคตับ,โรคการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

คำแนะนำปฏิบัติตน

- พนักงานที่พบเอนไซม์ตับสูงเล็กน้อย ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก ตรวจเลือดซ้ำ 3 เดือน หากยังผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์
- พนักงานที่พบเอนไซม์ของตับผิดปกติที่มีค่ามากกว่า 80 U/L อาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้มีอาการตับอักเสบ เช่น จากสุรา ยาบางชนิด เชื้อไวรัสตับอักเสบ สารเคมีถ้าตรวจพบสูงกว่าปกติ ควรที่จะพบแพทย์ ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม

รายงานผลการตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaive International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						รายงานผลการตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)		
		Run No.	วันที่ทำงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Uric acid (F:2.6-6.0 M:3.5-7.2 mg%) (Female : 2.6-6.0 mg%) (Male : 3.5-7.2 mg%)		สรุปผลการตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
[redacted]										

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					รายงานผลการตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid)		
		Run No.	วันที่ทำงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Uric acid (F:2.6-6.0 M:3.5-7.2 mg%)	สรุปผลตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid)

(Female : 2.6-6.0 mg%)
(Male : 3.5-7.2 mg%)

คำอธิบายและคำแนะนำปฏิบัติตน

แม้ว่าการตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือดในการตรวจสุขภาพประจำปีจะไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าเป็นโรคเกาท์ แต่หากพบว่า ค่าสูงกว่าแคพซ์ปกติ ก็อาจเป็นการบ่งบอกถึงการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคเกาท์ได้

• Uric acid เคพซ์ปกติ ผู้หญิง 2.6-6.0 mg% และ ผู้ชาย 3.5-7.2 mg% กรณีที่ต่ำนี้สูงกว่าเคพซ์ปกติ อาจบ่งชี้ภาวะของโรค เช่น โรคเก๊าท์ นิ่ว โรคมะเร็งบางชนิดเลือดจาง การได้รับยาขับปัสสาวะบางชนิด

ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิวรีนอยู่มาก จำพวกเครื่องในสัตว์และสัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตับ ไต ตับอ่อน และยอดอ่อนของผักชนิดต่างๆ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งไปลดการขับกรดยูริกออกของไต เช่น สุรา เบียร์ เป็นต้น

รายงานผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ชอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานระยอง)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaivej International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					รายงานผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis)									
		Run No.	วันที่ทำงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Color (Yellow)	Appear (Clear)	Sp.gr (1.005-1.035)	pH (4.5-8.0)	Protein(Negative)	Sugar(Negative)	Blood(Negative)	WBC (0-5)	RBC (0-5)	ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis)	สรุปผล

การแปลผลการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

1. ปัสสาวะระดับไต มีสีเหลืองอ่อนหรือเหลืออำพัน มีโมลาร 600-1,800 มิลลิสิตรต่อวัน มีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง 1.002-1.040 มีความเป็นกรด-ด่างที่ 4.5-8.0

2. ต้องตรวจไม่พบสารพิษเคมีหรือสารเคมีบางชนิดได้แก่ บิลิรูบิน น้ำตาลกลูโคส ฮีโมลิน เอนไซม์ในเม็ดเลือดขาว (leukocyte esterase) ไนไตร์ โปรตีน ยูโรบิลิโนเจน (ควรพบน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

3. เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเซลล์ผิวต่างๆ ในไตสภาวะ รวมถึงเซลล์มะเร็งต่างๆ ถ้าจะพบได้บ้างแต่ควรพบปริมาณน้อยและอยู่ในค่าอ้างอิงที่กำหนดของแต่ละห้องปฏิบัติการหรือโรงพยาบาล

4. ไม่ควรพบเชื้อจุลชีพชนิดแบคทีเรีย ยีสต์ เป็นต้น

รายงานผลการตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen ที่พบการผิดปกติ

บริษัท ชฉประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaiv
International
Hospital Grou

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen	
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen	สรุปผล

รายงานผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย : (PE by Occupational Doctor)

บริษัท ชฉประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaive
International
Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย : (PE by Occupational Doctor)																
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ศีรษะ/หน้า (HEAD,FACE)	ต่อมน้ำเหลือง (LYMPH NODES)	ตา,หู,คอ,จมูก (EYE,EAR,THROAT,NOSE)	ต่อมไทรอยด์ (THYROID GLAND)	ช่องปาก ฟัน (ORAL,TEETH)	ปอด และ ทรวงอก (LUNG,CHEST,BREAST)	หัวใจ (HEART)	ช่องท้อง (ABDOMEN)	ระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM)	ผิวหนัง (SKIN)	แขน-ขา (Extremity)	ทั่วไป	ปัญหาอื่นๆ	ไขมันในเส้นเลือด	ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย : (PE by Occupational Doctor)	สรุปผล



No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชชี : (PE by Occupational Doctor)												
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ศีรษะ,หน้า (HEAD,FACE)	ต่อมน้ำเหลือง (LYMPH NODES)	ตา,หู,คอ,จมูก (EYE, EAR,THROAT,NOSE)	ต่อมไทรอยด์ (THYROID GLAND)	ช่องปาก ฟัน (ORAL,TEETH)	ปอด อก ทรวงอก (LUNG,CHEST,BREAST)	หัวใจ (HEART)	ช่องท้อง (ABDOMEN)	ระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM)	ผิวหนัง (SKIN)	แขน,ขา (Extremity)	ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชชี : (PE by Occupational Doctor)	สรุปผล

รายงานผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

Vichaive International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						รายงานผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	สรุปผล	คำแนะนำจากแพทย์	ความคิดเห็นของแพทย์	ความคิดเห็นของพนักงาน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นการตรวจเพื่อจะศึกษาลักษณะของไฟฟ้าหัวใจของคนไข้ ณ ขณะที่ทำการตรวจ ซึ่งปกติการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถบอกอะไรได้หลายอย่าง เช่น

ความผิดปกติของเยื่อหุ้มหัวใจ ณ ขณะนั้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รู้ถึงโครงสร้างหัวใจ ว่าห้องหัวใจห้องไหนเกิดความผิดปกติ เช่น หัวใจโตมากกว่าปกติ หรือมีความหนาตัวของห้องหัวใจ มากกว่าปกติหรือยากนี้ยังเป็นการศึกษาการเต้นของหัวใจว่าเป็นการผิดปกติหรือไม่ ช้าไปหรือว่าเร็วไปและยังสามารถทราบถึงความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันหรือไม่นอกจากนี้กรณีคนไข้ที่ได้รับยาที่มีผลต่อหัวใจ จะเกิดความผิดปกติต่อไฟฟ้าหัวใจหรือไม่อย่างไรและยังสามารถบ่งบอกถึงการทำงานของเครื่องหัวใจ ซึ่งปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ได้ได้รับการใช้งานมากขึ้น สำหรับคนไข้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ

คำแนะนำการปฏิบัติตน

พนักงานที่พบความผิดปกติในกลุ่มนี้ควรมาตรวจปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังหากมีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์โดยตรง

รายงานผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอด : Spirometry ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaivej International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						รายงานผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอด : Spirometry																	
		Res No.	วันที่ตรวจ	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด / ค่าการตรวจวัด										ผลการวินิจฉัย สมรรถภาพปอด : Spirometry	อาชีพ	คำแนะนำจากแพทย์	ผู้ตรวจ	ไฟล์ผลตรวจ
								MEAS					FRED				%FRED							
								FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF	FEF25-75%	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF	FEF25-75%	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF	FEF25-75%					

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ถ้อยน้อย โทร.02-441-7899 ต่อ 4238,4239



No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						รายงานผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอด : Spirometry																	
		Res No.	วันที่ตรวจ	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด / ค่าการตรวจวัด										ผลการวินิจฉัย สมรรถภาพปอด : Spirometry	อาชีพ	คำแนะนำจากแพทย์	ผู้ตรวจ	ไฟล์ผลตรวจ
								MEAS					FRED				%FRED							
								FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF	FEF25-75%	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF	FEF25-75%	FVC	FEV1	FEV1/FVC	PEF	FEF25-75%					

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ถ้อยน้อย โทร.02-441-7899 ต่อ 4238,4239



ความผิดปกติของการตรวจสมรรถภาพปอดแบ่งเป็น

1. Restrictive หรือความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัว หมายถึงว่า เป้าได้ความจุปอด (FVC) น้อยกว่า 80% ของค่าความจุปอดที่คาดว่าจะเป่าได้ สาเหตุอาจเกิดจากเนื้อปอดมีความระบายอากาศไม่ดีพอ โรคกล้ามเนื้ออ่อนบางชนิด หรือ จากการเป่าไม่ถูกหายใจไม่เต็มที่ก่อนเป่า หรือเข้าแล้วลมรั่วออกด้านข้างของแก้มเป่า

2. Obstructive ความผิดปกติแบบหลอดลมอุดกั้น พบในพวกหอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง อุดกลั้นไปบ้างพอง เช่นเหตุอาจเกิดจากการสูบบุหรี่ หรือจากการที่มีวิธีการเป่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น เป่าออกไม่เร็วและไม่แรงพอ

3. Mixed คือความผิดปกติทั้งสองอย่างพบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแบบการอุดกั้นของหลอดลมมากๆ

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน

จากการตรวจร่างกายของพนักงานที่พบความผิดปกติของสมรรถภาพปอดร่วมกับพบความผิดปกติของการเอกซเรย์ปอด และการซักประวัติพนักงานมีโรคประจำตัวควรมีการพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง งดสูบบุหรี่ ใส่เครื่องป้องกันฝุ่นขณะทำงาน หากตรวจร่างกายผิดปกติ สมรรถภาพปอด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ปกติ

รายงานผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ชอประทานชีฟเนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaivej International Hospital Group





คำอธิบาย

การเฝ้าระวังสุขภาพของลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดัง การเกิดการสูญเสียการได้ยินเจากเสียงดังจะเกิดที่ความถี่สูงก่อน โดยเฉพาะความถี่ที่ 4000 หรือ 6000 เฮิรตซ์ แล้วค่อยลุกลามไปที่ความถี่ต่ำ การประเมินผลสมรรถภาพการได้ยิน เพื่อป้องกันโรคบูดึงจากเสียงดัง ควรพิจารณาร่วมกั อาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งได้แก่ อายุ ความไวต่อการเสื่อมการได้ยิน พิษจากยาหรือสารเคมี การอักเสบในช่องหู การอุดตันของช่องหู การถูกกระแทกบริเวณหู เช่นคุณวิศเกสุ หนักงานที่ประสาทหูเสื่อมอย่างถาวรจากเสียงดังไม่สามารถรักษาให้การได้ยินกลับคืนมาได้ ในระยะระยับการได้ยินสูงขึ้นชั่วคราว สามารถรักษาได้โดยการแยกพนักงานออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง ทำให้การได้ยินกลับคืนสู่ปกติได้ ส่วนคนที่การได้ยินเสื่อมอย่างถาวรควรให้เปลี่ยนไปทำงานที่ไม่ต้องสัมผัสกับเสียงดังเพื่อไม่ให้การได้ยินเสื่อมมากขึ้น

คำแนะนำการปฏิบัติตน หนักงานที่พบความผิดปกติในกลุ่มนี้ยังบางรายปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูญเสียการได้ยินเพิ่มขึ้น บริษัทควรมีการตำเนินการตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงาน เน้นให้พนักงานใช่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง เช่น การใ

รายงานผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย : Occupation Vision Test ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaivej International Hospital Group







ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดปกติของสายตาและอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งจัดระเบียบการทำงานให้เหมาะสม ทั้งนี้ผลของการตรวจสายตาของท่านจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณา
2. งดสูบบุหรี่ในขณะทำงาน หรืออยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่ เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ ฯลฯ
3. ผู้ที่สายตาผิดปกติ ควรทำการแก้ไขก่อน
4. ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนนำรถไปใช้งานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านและผู้อื่น

คำแนะนำในการปฏิบัติตน

- หมั่นพักสายตาเป็นระยะ ๆ ทุก ๆ 30 นาที ถ้าสายตาปฏิบัติงานใช้สายตามาก ควรลดระยะเวลาลง และหาเวลาพักสายตาบ่อยขึ้น
- ถ้าสายตาเมื่อยล้าหรือเหนื่อยจากการใช้สายตา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสายตาอีกครั้ง
- ควรปฏิบัติตามใบแนะนำที่ได้จากแพทย์ในการแก้ไขสายตาผิดปกติอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead in Blood

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaiv
International
Hospital Grou

ข้อมูลทั่วไป							ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead in Blood	
No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Lead in Blood (< 200 mg/L)	สรุปผลการตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead in Blood

ข้อมูลทั่วไป							ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead in Blood	
No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Lead in Blood (< 200 mg/L)	สรุปผลการตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead in Blood

ข้อมูลทั่วไป								ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead in Blood	
No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Lead in Blood (< 200 mg/L)	สรุปผลการตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด Lead In Blood

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568

Vichaive International Hospital Grou

ข้อมูลทั่วไป								รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital X-Ray)				
No.	Seq.	Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล(Digital X-Ray)	สรุปผล	คำแนะนำจากแพทย์	ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติงานได้	ไม่ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติงานได้



รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital X-Ray) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ชอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaive International Hospital Grou

ข้อมูลทั่วไป							รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital X-Ray)				
No.	Seq.	Run No.	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล (Digital X-Ray)	สรุปผล	คำแนะนำจากแพทย์	ตามมาตรฐานผู้ป่วยนอก	ไม่ตามมาตรฐานผู้ป่วยนอก

คำอธิบายและคำแนะนำในการปฏิบัติตน

ภาวะหัวใจโต ในกรณีที่ผลเอ็กซเรย์พบว่าหัวใจโตเล็กน้อย อาจเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น หากผลการตรวจร่างกายปกติ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่บ่งชี้ว่าเป็นโรค แต่หากผลการเอ็กซเรย์พบว่ามีขนาดหัวใจโตมากกว่าปกติ และมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย เช่น อาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ นอนราบไม่ได้ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป

กระดูกสันหลังคดงอ หากผลเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังมีการคดงอ จะช่วยบ่งชี้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลัง เอว หรือ คอ แบบเรื้อรังได้ หากพบความผิดปกติดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรั

รายงานผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaive International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	
		Run No.	วันที่ทำการตรวจ	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	FBS (70-105 mg/dl)	สรุปผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

คำอธิบายและคำแนะนำปฏิบัติ

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจำจะให้ได้ค่าแม่นยำจะต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ ประมาณ 8-12 ชั่วโมง ถ้าพบว่าค่ามากกว่า 105 mg% อาจจะหมายถึงว่าน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน • ปกติ 70-105 mg/dl

1) หนังงานที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติ เกิดจากการงดอาหาร หรือรับประทานอาหารน้อยลงกว่าเดิมตามที่แพทย์แนะนำ บางรายมีแสดงอาการ เช่น เหงื่อออก , หิว, ตัวสั่น , วิงเวียนศีรษะ , คนเห่ามัว และหากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมาก อาจจะเป็นลม และหมดสติได้ แนะนำ บรรเทาอาการ สำหรับผู้ที่มีอาการแสดงและมีสติรู้ตัว คือ รีบหาน้ำหวานผสมน้ำ ค่อยๆจิบจนอาการดีขึ้น หรือ อมลูกอม หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ที่พร้อมดูแลรักษาโดยเร็ว

2) หนังงานที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ไม่ถึงเกณฑ์เบาหวาน อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน หรือเกิดจากความเครียดสะสม แนะนำ ควรลดการรับประทานอาหารหวาน น้ำอัดลม ขนมหวาน อาหารประเภทแป้ง ผลไม้ที่มีรสหวานจัด และออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นครั้งคราว

3) หนังงานที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จึงเกิดอาการ เช่น ปัสสาวะบ่อย ปากแห้งคอแห้ง เหนื่อยง่าย คลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะการอาเจียนติดต่อกันมากกว่า 2 ชม. หรือหายใจลึกเร็ว หายใจสั้นเฉะถี่ คลื่นลมหายใจเป็นผลไม้ (Fruity odor on breath) อาจหมดสติ ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุด

รายงานผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaive International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	
		Run No.	วันที่ทำการตรวจ	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Cholesterol (0-200 mg/dl)	สรุปผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Cholesterol (0-200 mg/dl)	สรุปผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

คำอธิบายและคำแนะนำปฏิบัติตน

1) ผลตรวจหาระดับไขมันในเลือด : Cholesterol หมายถึงที่ตรวจพบระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ อยู่ในช่วงไม่เกิน 240 mg % อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด หลอดเลือดแดงตีบตัน แนะนำ ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกไขมันเครื่องในสัตว์ ไข่แดงอาหารทะเล (ยกเว้นปลา) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2) ผลตรวจหาระดับไขมันในเลือด : Triglycerides หมายถึงที่ตรวจพบไขมันไตรกลีเซอไรด์ ที่มีค่ามากกว่า 150 mg/dl ควรควบคุมอาหารงดอาหารมันเช่น กะทิ หนังไก่ หนังเป็ด หมยนางรม ปลาหมึก ลดอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจติดตามผล 1-2 เดือน ถ้ายังพบสูงกว่าปกติควรปรึกษาแพทย์

รายงานผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ชอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaive International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป						ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Triglyceride (0-150 mg/dl)	สรุปผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Triglyceride (0-150 mg/dl)	สรุปผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

คำอธิบายและคำแนะนำปฏิบัติตน

1) ผลตรวจหาระดับไขมันในเลือด : Cholesterol หมักงานที่ตรวจพบระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ อยู่ในช่วง ไม่เกิน 240 mg % อยู่ในเกณฑ์ที่ควรระวัง มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด หลอดเลือดแดงตีบตัน แนะนำ ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกไขมัน เครื่องในสัตว์ ไข่แดง อาหารทะเล (ยกเว้นปลา) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2) ผลตรวจหาระดับไขมันในเลือด : Triglycerides หมักงานที่ตรวจพบไขมันไตรกลีเซอไรด์ ที่มีค่ามากกว่า 150 mg/dl ควรควบคุมอาหารงดอาหารมันเช่น กะทิ หนังไก่ หนังสัตว์ หอยนางรม ปลาหมึก ลดอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจติดตามผล 1-2 เดือน ถ้าตัวเลขสูงกว่าปกติควรปรึกษาแพทย์

รายงานผลการตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ที่พบความผิดปกติ

บริษัท ซอประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานชะอำ)

ตรวจเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

Vichaivej International Hospital Group

No.	Seq.	ข้อมูลทั่วไป					ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	
		Run No.	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	Age	Sex	Department	Creatinine (0.5-1.2 mg%)	สรุปผลการตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

คำอธิบายและคำแนะนำปฏิบัติตน

BUN,Creatinine เป็นของเสียที่ขับถ่ายออกมาทางไต ถ้าไตเสื่อม BUN,Creatinine จะสูงขึ้นกว่าปกติ การใช้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ และกระดูกต่างๆ จะเป็นตัวทำลายเนื้อไต ทำให้เกิดไตเสื่อม

พนักงานที่ตรวจพบการทำงานของไตผิดปกติ ควรลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารเค็ม ควรที่จะตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง หากยังพบว่าผิดปกติ ควรพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ

* BUN เกณฑ์ปกติ 8-20 mg% กรณีที่ค่านี้สูงกว่าเกณฑ์ปกติ แสดงถึง ภาวะไตทำงานไม่ดี หากอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไป อาจจะชนิด ดื่มน้ำน้อย เลือดออกในทางเดินโลหิตเล็ก

* Creatinine เกณฑ์ปกติ 0.5-1.2 mg% กรณีที่ค่านี้สูงกว่าเกณฑ์ปกติ แสดงถึงภาวะไตเสื่อม เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง มีการอุดตันทางเดินโลหิตภาวะ

กรณี Creatinine ค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เกิดจากการขาดโปรตีน กล้ามเนื้อบาดเจ็บรุนแรง การตั้งครรภ์ ตับแข็ง อาการก่อนแรง ในบุคคลที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ หรือเคลื่อนไหวได้น้อยมาก เบื้องต้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัย,และประเมินแนวทางการ

BUN,Creatinine เป็นของเสียที่ขับถ่ายออกมาทางไต ถ้าไตเสื่อม BUN,Creatinine จะสูงขึ้นกว่าปกติ การใช้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ และกระดูกต่างๆ จะเป็นตัวทำลายเนื้อไต ทำให้เกิดไตเสื่อมมากขึ้น จนเป็นภาวะไตวายเรื้อรัง

พนักงานที่ตรวจพบการทำงานของไตผิดปกติ ควรลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารเค็ม ควรที่จะตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง หากยังพบว่าผิดปกติ ควรพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ

* BUN เกณฑ์ปกติ 8-20 mg% กรณีที่ค่านี้สูงกว่าเกณฑ์ปกติ แสดงถึง ภาวะไตทำงานไม่ดี หากอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไป อาจจะชนิด ดื่มน้ำน้อย เลือดออกในทางเดินโลหิตเล็ก

* Creatinine เกณฑ์ปกติ 0.5-1.2 mg% กรณีที่ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ แสดงถึงภาวะไตเสื่อม เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง มีการอุดตันทางเดินโลหิตภาวะ

กรณี Creatinine ค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เกิดจากการขาดโปรตีน กล้ามเนื้อบาดเจ็บรุนแรง การตั้งครรภ์ ตับแข็ง อาการก่อนแรง ในบุคคลที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ หรือเคลื่อนไหวได้น้อยมาก เบื้องต้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและประเมินแนวทางการ

ภาคผนวก 6ข

บันทึกสถิติการใช้บริการสถานพยาบาล ล่าสุดปี 2568

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

รายงานสรุปการใช้บริการสถานพยาบาลโรงงาน เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

Cha am Plant

Occupational health summary monthly report

A.ประเภทโรค(disease type)

ลำดับ	ประเภทโรค	จำนวน	หมายเหตุ
1	โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory disease)	3	ไข้หวัด,ภูมิแพ้
2	โรคระบบทางเดินอาหาร(Gastroenteritis disease)	0	โรคกระเพาะ ท้องเสีย
3	โรคผิวหนัง(Skin disease)	0	ผิวหนังอักเสบ
4	โรคระบบ ตา หู คอ จมูก(Eye ear thought nose)	2	ตาอักเสบ
5	เบาหวาน(Diabetes disease)	2	เบาหวาน
6	โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด(Cardio vascular disease)	2	ความดันโลหิตสูง
7	โรคระบบประสาท(Nerve disease)	0	ไมเกรน
8	โรคระบบกล้ามเนื้อ(Muscle disease)	3	กระดูกหลังคด ปวดเท้า
9	โรคระบบขับถ่าย(Urine disease)	3	ต่อมลูกหมากโต นิ่ว
10	โรคระบบในช่องปาก(Cavity mouth disease)	12	ทำฟัน
11	อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์(Motorcycle accident)	0	-
12	อุบัติเหตุจากการทำงาน(Working accident)	0	-
	รวม	**27**	**-**

B.กราฟแสดงแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน(Health and Occupational disease datas)



C.ข้อมูลทั่วไป(General detail)

ก. การพบแพทย์สถานพยาบาลโรงงาน	**0**	ราย
ข. การใช้บริการสถานพยาบาลบ้านพัก	**ไม่มี**	ราย
ค. การใช้ใบส่งตัว	**34**	ราย
ง. การปฐมพยาบาลเนื่องมาจากทำงาน(First Aid)	**0**	ราย
จ. การนอนพักฟื้นเตียงพยาบาลในสถานพยาบาล	**0**	ราย

ภาคผนวก 7ข

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

ที่ ชลซ.ชอ. 144/2568

26 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต** บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Flash Drive จำนวน 1 อัน

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ตามประทานบัตรเลขที่ 26538/15662 และ 26539/15663 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้บริษัท บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟตตามประทานบัตรเลขที่ 26538/15662 และ 26539/15663 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่าน เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ)
ผู้จัดการโรงงานชะอำ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙

1 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

ที่ ชลซ.ชอ. 144.1/2568

26 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต** บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568จำนวน 3 ฉบับ

2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ตามประทานบัตรเลขที่ 26538/15662 และ 26539/15663 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้บริษัท บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟตตามประทานบัตรเลขที่ 26538/15662 และ 26539/15663 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่าน เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ)
ผู้จัดการโรงงานชะอำ

รับเอกสาร
30 ม.ค. 69

1 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร. 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

ที่ ชลช.ชอ. 144.2/2568

30 ธันวาคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน **กรกฎาคม-ธันวาคม 2568**
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน **กรกฎาคม-ธันวาคม 2568** จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ตามประทานบัตรเลขที่ 26538/15662 และ 26539/15663 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย สผ.กำหนดเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณใกล้เคียงโครงการเป็นประจำตลอดช่วงดำเนินการนั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก 6 เดือน ครั้งนี้เป็น**ครั้งที่** 2 ของปี **พ.ศ.**2568 จึงขอนำส่งรายงานมาเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ)
ผู้จัดการโรงงานชะอำ

1 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1415-6 โทรสาร 0-3247-1523
1 Jalaprathan cement road, Cha-am district, Amphur Cha-am, Petchaburi Thailand Tel. (66 32) 471-415-6 Fax. (66 32) 471-523