

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 แนวท่อช่วงที่ 2 (ท่อส่งก๊าซฯ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว (แรงดันปานกลาง) ที่ออกจาก สถานีลดความดัน Primary Station จนถึง สถานีลดความดัน (Secondary Gate Station) และแนวท่อช่วงที่ 3 (ท่อส่งก๊าซฯ ชนิดท่อ HDPE ขนาด 8 นิ้ว (แรงดันต่ำ) ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั้งหมด) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัย ดังนี้

➤ บันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ปีละ 1 ครั้ง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุการรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ทั้งนี้จากผลการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊าซฯ และเหตุฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทางโครงการจะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข และแนวทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดซ้ำอีก (ภาคผนวก ข-20 สรุปสถิติชั่วโมงการทำงาน และรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566)

➤ บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการบันทึกสถิติการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ไม่มีการเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานแต่อย่างใด และได้มีการบันทึกชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน (ภาคผนวก ข-20 สรุปสถิติชั่วโมงการทำงาน และรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566)

- ตรวจสอบสภาพพนักงานที่ดูแลพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ইস্টার্ন ซีบอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเป็นประจำทุกปี
ล่าสุดดำเนินการตรวจสอบสภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ไม่พบความผิดปกติหรือผลการตรวจสอบสภาพตามปัจจัย
เสี่ยงเกินค่ามาตรฐาน (ภาคผนวก ข-19 การตรวจสอบสภาพประจำปี พ.ศ. 2566) อย่างไรก็ตามหากผลการตรวจสอบสภาพ
พบความผิดปกติหรือผลตรวจสอบสภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกินค่ามาตรฐาน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานรับทราบ
ในทันทีเพื่อเข้ารับการรักษายาบาล พร้อมทั้งตรวจสอบหรือหาสาเหตุความผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
ต่อไป

3.2 สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรการกำหนดให้บริษัทฯ บันทึกจำนวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ทีมมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
เข้าพบปะชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดความกังวลของชุมชน และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีช่องทางสำหรับรับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง โดยมีการบันทึกจำนวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการรวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการแก้ไข โดยจากการตรวจสอบ
บันทึกข้อมูลในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการแต่อย่างใด (ภาคผนวก ข-2 แผนผังการจัดการข้อร้องเรียนและ
แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน)