
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต โอลด์ทาวน์ ของบริษัท เฮอร์วิน ฮิลตัน จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต ของบริษัท เฮอร์วิน ฮิลตัน จำกัด สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยกเว้น โดยแบ่งเป็นดังนี้

มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ได้แก่

(1) โรงแรมจัดให้พนักงานโรงแรมมีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายในโรงแรม ปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นยังเป็นแผนการซ้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น โดยดำเนินการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563

(2) โรงแรมได้ติดตั้งหม้อแปลงแบบยกสูง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

(1) โรงแรมยังไม่ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย

(2) โรงแรมยังไม่ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2564

(3) โรงแรมไม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำฝนที่ระบายจากโรงแรม อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการกิจการโรงแรมที่ผ่านมา ยังไม่เกิดภาวะน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกรอบโรงแรม

(4) โรงแรมไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น ทั้งนี้ จากการดำเนินการกิจการโรงแรมที่ผ่านมา ปัญหากระแสไฟฟ้าดับในบริเวณที่ตั้งโรงแรมจะมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ และได้รับการแก้ไขจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทันที

(5) โรงแรมยังไม่ได้จัดเตรียมแบตเตอรี่สำรอง ทั้งนี้ จากการดำเนินกิจการโรงแรมที่ผ่านมา ปัญหากระแสไฟฟ้าดับในบริเวณที่ตั้งโรงแรมจะมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ และได้รับการแก้ไขจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทันที

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โรงแรมฮ็อปอินน์ ภูเก็ต โอเลต์ทาวน์ ของบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

การเกิดแผ่นดินไหว

(1) โรงแรมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่หนีภัยโดยพิจารณาร่วมกับแผนที่หนีไฟที่ทางโรงแรมได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

(2) โรงแรมจัดให้พนักงานโรงแรมมีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายในโรงแรม ปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นยังเป็นแผนการซ้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น โดยดำเนินการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563

การคมนาคมขนส่ง

(1) โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง

(2) บริเวณทางเข้าออกของโรงแรมมีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ (แถบสีดำสลับขาว) บนสันขอบทางถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหน้าโรงแรม

การใช้น้ำ

(1) โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการชำรุดของระบบจ่ายน้ำ โดยมีฝ่ายช่างเป็นผู้รับผิดชอบ ทำการจด log sheet เพื่อตรวจสอบมอเตอร์และปั้มน้ำเป็นประจำทุกเดือน

การระบายน้ำ

(1) โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรมคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตก ซึ่งมีมาตรการจัดการเพื่อป้องกันน้ำระบายไม่ทัน

(2) โรงแรมไม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำฝนที่ระบายจากโรงแรม อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินกิจการโรงแรมที่ผ่านมายังไม่เกิดภาวะน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกรอบโรงแรม

(3) โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรม เป็นผู้ดูแลตรวจสอบตะกอนพร้อมจัดให้มีการขุดลอกตะกอนสม่ำเสมอ

คุณภาพน้ำทิ้ง

(1) จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด ตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการของบ่อบำบัดอากาศเป็นประจำทุกเดือน

(2) โรงแรมได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

การจัดการมูลฝอย

(1) โรงแรมกำหนดให้แม่บ้านทำความสะอาดมีหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักของลูกค้ายที่เข้าพักทุกห้องในช่วงเช้าทุกวัน โดยรวบรวมขยะจากห้องพักลูกค้าใส่ถุงดำปริมาณ 3 ใน 4 มัดปากถุงมัดชิดก่อนนำไปรวมไว้ที่อาคารพักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน โดยจะมีรถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครภูเก็ตเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทุกวัน และนำไปกำจัดต่อไป และจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดเข้าตรวจสอบห้องพักขยะรวมทุกวัน ภายหลังรถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครภูเก็ตเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยในเวลาประมาณ 05.00 น. ของทุกวัน และจะมีการทำความสะอาดรอบใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง

การป้องกันอัคคีภัย

(1) โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ จัดให้ฝ่ายช่างทำตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัยเป็นประจำทุกเดือน