



๐๔.๗
ค.น.๖๖๖

ที่ ทล 1009.5/ 5439

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 มิถุนายน 2554

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ของบริษัท บางแสนปรีซอร์ส จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท บางแสนปรีซอร์ส จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 241 ห้อง ตั้งอยู่ถนนบางแสนสาย 1 (ถนนเลียบริมชายหาดบางแสน) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ของบริษัท บางแสนปรีซอร์ส จำกัด โดยให้บริษัท บางแสนปรีซอร์ส จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ...

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย)
บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ของบริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนสาย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 241 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ของบริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานผู้อนุมัติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554



CLIN TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)

กรรมการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ของบริษัท บางแสนบีช จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1) ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	การก่อสร้างโครงการ จะมีการปรับพื้นที่ให้เหมาะแก่การก่อสร้างอาคารใหม่ โดยนำดินที่ขุดทำระบบ ได้ดินมาถมที่เพิ่มเติมในบางส่วน ทำให้พื้นที่บางส่วนสูงกว่าเดิมประมาณ 4.5 เซนติเมตร แต่ระดับของอาคารจะวัดระยะจากก่อสร้างบนดินเดิม นอกจากนี้รูปแบบอาคารที่สร้างเป็นโรงแรม และอาคารอื่นๆ ได้แก่อาคารต้อนรับ อาคารพักอาศัย อาคารบริการ อาคารศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง อาคารพักอาศัยแบบเรือนเดี่ยว ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ซึ่งนับเป็นลักษณะโครงการที่เข้ากับบริเวณโดยรอบซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถานประกอบการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวบางแสน สภาพภูมิประเทศในช่วงนี้ จะมีความเหมาะสมอาคารใหม่ โดยมีรั้วชนิด Metal Sheet ล้อมรอบ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ	1. จัดทำรั้วชนิด Metal Sheet ขั้วคร่าวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ปิดกันตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และบดบั้งที่ถนนลูกรังที่เกิดจากการก่อสร้าง ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และลดเสียงโดยใช้รั้วชนิด Metal Sheet ที่มีความสูงอย่างน้อย 3 เมตร และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จัดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดเวลาระหว่างก่อสร้าง รวบรวมเศษขยะ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามี
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของดิน	ในกิจกรรมการก่อสร้างทั่วไปคาดว่าจะมีผลกระทบต่อดิน และการชะล้างพังทลายของดินในระดับต่ำ เนื่องจากแนวเขตที่ดินโครงการมีการล้อมด้วยรั้วชนิด Metal Sheet ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกโครงการได้ สำหรับกิจกรรมการเปิดหน้าดินเพื่อขุดทำฐานราก บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1. จัดทำกำแพงกันดินและติดตั้ง Sheet Pile บริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดิน เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 2. ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดิน จะต้องอัดชั้นดินให้แน่น โดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามี

LSUN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
(คุณเจริญชัย คุณปัส)

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

กรรมการผู้มีอำนาจนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	และบ่อน้ำ การได้กำหนดให้มีการทำกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการระบายน้ำออกจากบ่อขุด และบริเวณโดยรอบบ่อที่จะขุดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปริมาณดินขุดจากการทำฐานราก บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และบ่อน้ำทิ้ง ซึ่งในการขุดดินจะไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยดินที่ขุดขึ้นมานั้น จะนำมาปรับพื้นที่ภายในโครงการ โดยไม่ขนส่งออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ	เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 3. จัดให้มีการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ Sheet Pile ประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4. ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหิน และดิน จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย 5. จัดให้มีการชะล้างความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างโครงการ ต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที 6. ระหว่างการถอน Sheet Pile หากเกิดการยุบตัวของดินโดยรอบ จนอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ต้องหยุดการถอนบริเวณดังกล่าว และปรับอัดใหม่ให้แน่นโดยทันที	เรื่อง ร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที
1.3 คุณภาพอากาศ	1) ผู้ละออง ผลกระทบด้านฝุ่นละอองเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค การใช้เครื่องมือกลหนักในการก่อสร้างซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลานานๆ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงได้ แต่ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองค่อนข้างต่ำ คือ ประมาณ 0.004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เท่านั้น จึงถือว่าไม่ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 2) มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนมากเกิดจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ซึ่ง	1. จัดทำรั้วชนิด Metal Sheet โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงประมาณ 3 เมตร 2. ตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อให้การระบายควันเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 3. จะปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา เปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกเท่านั้น 4. การดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้ • เศษวัสดุจะต้องป้อนกลับเข้าสู่ตัวคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน • ต้องขนย้ายเศษวัสดุ และขยะออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกวัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายให้นำไปไว้บริเวณที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการโครงการจะแก้ไขให้โดยทันที



บริษัท บางแสนบีชเรซอร์ต จำกัด
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.

(นายสุวิทย์ คุณปลื้ม)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางแสนบีชเรซอร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันและต่อเนื่องตลอดทั้งวัน		5. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง • ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด • จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางแยกกรณีมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง • จัดพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ • จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกลงต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที • ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน • ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน • ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่กำหนด • จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง • จัดพรมหน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพูนหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด - ฝุ่นละออง (TSP) สถานที่ดำเนินการ - บ้านพักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา ความถี่ - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง ฐานราก และเจาะเสาเข็ม



บริษัท บังสะขะบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAKH BEACH RESORT CO., LTD.

(นายสุรศักดิ์ คุณเสริม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังสะขะบีชรีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น การเตรียมพื้นที่ 83 dB(A) การขุดเจาะ 79 dB(A) การทำฐานราก 88 dB(A) การขึ้นโครงสร้าง 79 dB(A) และการเก็บงานและงานตกแต่ง 84 dB(A) พบว่า จะส่งผลกระทบต่อชุมชนระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 86.51 dB(A) มีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง ซึ่งรั้วชนิด Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาบอิมูเนียมและสังกะสี) สามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ 23 dB(A) นอกจากนี้อาคารบริเวณข้างเคียงที่ติดกับโครงการเป็นอาคารที่ประกอบด้วยคอนกรีต หรือกระจก ทำให้มีลักษณะเป็นผนังกันระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง กับผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถลดระดับความเข้มของเสียงลงได้อีกอย่างน้อย 34 dB(A) สำหรับคอนกรีต และ 22 dB(A) สำหรับกระจก ในภาพรวมแล้ว หากผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในที่โล่ง ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่จะมีต่ออาคารข้างเคียง จะมีค่าระหว่าง 53.70-63.51 dB(A) แต่หากผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในห้องพัก ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่จะมีต่ออาคารข้างเคียง จะมีค่าระหว่าง 31.70-41.51dB(A) ซึ่งจัดเป็นระดับเสียงที่ไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดระดับเสียงโดยทั่วไปเท่ากับ 70 dB(A) รวมทั้งโครงการจะเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้าง	7. มีรั้วชนิด Metal Sheet ขั้วคราวหรือใช้ผ้าใบกันรอบโครงการ โดยยึดติดกับผนังมีความสูงเท่ากับอาคารปิดกันตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะหรือที่ดินเจ้าของต่าง ขณะก่อสร้างตลอดแนวและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น 1. จำกัดช่วงเวลาก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และหยุดการก่อสร้างวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีในการใช้งานและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปิดครอบ เพื่อลดระดับเสียงที่จะสามารถทำได้ 3. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน 4. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดังและความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 5. เลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 6. มาตรการในการตรวจสอบโครงการข้างเคียง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฐานรากโครงการ • ตรวจสอบลักษณะของพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ว่ามีการทรุดหรือลาดเอียงไปจากเดิมหรือไม่ • ตรวจสอบระดับอาคารข้างเคียงที่แนวระนาบและแนวตั้ง โดยใช้กล้องวัดระดับ ทั้งก่อนและขณะก่อสร้างโครงการ	ตรวจวัดคุณภาพเสียง ดัชนีที่ตรวจวัด - Leq 24 hr, Lmax, L90 สถานที่ดำเนินการ - บ้านพักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา ความถี่ - ทุกวันและรายงานผลการติดตามตรวจวัด ทุกๆ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้างฐานราก และเจาะเสาเข็ม และหลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง กรณีพบว่ามี



บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.

(คนตรวจด้วย คุมบัสมี)

กรมการเจ้าหน้าที่ชำนาญการ บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยได้ นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ จะเกิดขึ้นในระยะเวลาล้านา และไม่ต่อเนื่องกันทั้งวัน โครงการจะจำกัดเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดังในแต่ละวันให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับการทำงานพักผ่อนของประชาชนรอบโครงการ นอกจากนี้โครงการลงเสาเข็มด้วยวิธีเข็มเจาะดังนั้น ขั้นตอนการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลต่ออาคารข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มที่มีพื้นที่หน้าตัดมากกว่า เช่น เสาเข็มคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมตัน เป็นจำนวนมากในพื้นที่จำกัดทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินอันเกิดจากการที่เสาเข็มเข้าไปแทนที่และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง เช่น ผนังหรือโครงสร้างแตกร้าว เป็นต้น แต่โครงการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะทั้งหมด ซึ่งการเจาะเสาเข็มจะเริ่มจากการปักปลอกเหล็กชั่วคราวโดยใช้หัวขี้นที่มีรอบความถี่สูงและเกิดความสั่นสะเทือนต่ำ (Vibro Hammer Frequency Low Amplitude) จับที่ขอบสองข้างของปลอกเหล็กชั่วคราว โดยจะต้องตรวจสอบค่าหน้าดินศูนย์กลางตลอดเวลาหลังจากนั้นจึงขุดดินออกโดยใช้เครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig ที่ติดตั้งบนครนใหญ่หรือเครื่องเจาะเดินระบบ hydraulic ซึ่งจะให้หัวเจาะแบบสว่าน เจาะดินในปลอกเหล็กชั่วคราว โดยวิธีการทำเสาเข็มเจาะดังกล่าว จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการได้เป็นอย่างดี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีความเสี่ยง จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะแก้ไขโดยทันที 8. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 9. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 10. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักรเครื่องขนส่งที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน และอาคารโดยรอบให้มากที่สุด 11. ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงดัง ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 12. มาตรการในการลดผลกระทบต่อบริษัทงานก่อสร้าง • จัดให้มีการผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน • กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs 13. ติดตั้งรั้วชนิด Metal Sheet ความสูง 3 เมตร รอบโครงการเพื่อลดบ่งชี้ทัศนียภาพ และลดระดับเสียงรบกวน	• ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของอาคารข้างเคียง 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีความเสี่ยง จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะแก้ไขโดยทันที 8. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 9. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 10. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักรเครื่องขนส่งที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน และอาคารโดยรอบให้มากที่สุด 11. ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงดัง ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 12. มาตรการในการลดผลกระทบต่อบริษัทงานก่อสร้าง • จัดให้มีการผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน • กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs 13. ติดตั้งรั้วชนิด Metal Sheet ความสูง 3 เมตร รอบโครงการเพื่อลดบ่งชี้ทัศนียภาพ และลดระดับเสียงรบกวน	เมื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะแก้ไขโดยทันที



บริษัท บังสะบีช รีสอร์ท จำกัด
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.

(คุณสรวิชัย คุณเปี่ยม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังสะบีช รีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554

(Signature)



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		14. มาตรการลดผลกระทบจากความสั่นสะเทือน • จัดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มอาคารจอดรถ โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน • ติดตั้งกล่องรับความเค้น และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน • จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบท่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด • จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบทันที	
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำคัญในช่วงก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณน้อย จึงปล่อยให้ระเหยและซึมลงดิน และน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้างซึ่งมีปริมาณสูงสุด 22.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียส่วนนี้แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องอาบน้ำและการอุปโภคบริโภคทั่วไปเท่ากับ 19.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อดักตะกอน ซึ่งบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2) ต่อไป ส่วนน้ำเสียจากห้องสุขาของคนงานเท่ากับ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้รับการบำบัด	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการ 2. ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการ กรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน หรือขุดลอกทุก 6 เดือน 3. จัดให้มีห้องสุขาสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีห้องส้วม 10 ห้องคิดเป็นคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งถังเกราะกรองโร้กาคาต เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม มีระยะเวลาเก็บกัก 3.53 วัน 4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะด้าน หลังโครงการ กรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน หรือขุดลอกทุก 6 เดือน



บริษัท กรุงเทพเบaches รีซอร์ต จำกัด
BANGKOK BEACH RESORT CO., LTD.

(คุณณรงค์ชัย ดอนยัส)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีซอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554

ศุภณัฐ

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)


ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โดยถึงกระยะ-ถึงกระยะจากแหล่งน้ำผิวดินมากกว่า 30 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยต่อการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพนิเวศของแหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน	5. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองแสนสุข มาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่เดิม 6. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถึงกระยะออก โดยให้เทศบาลเมืองแสนสุข นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถึงกระยะในพื้นที่ที่ 7. ธรรมชาติให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	
1.6 แหล่งน้ำใต้ดิน	โครงการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประกอบกับการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด มีเพียงน้ำจากห้องส้วมของคณงานก่อสร้าง ซึ่งจะถูกลำเลียงไปทิ้งลงสู่แหล่งน้ำจากไร้อากาศ ก่อนจะไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ก่อผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินอย่างมีนัยสำคัญ	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีห้องส้วม 10 ห้อง คิดเป็นคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งถังเก็บของเสียไว้ภายนอก เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม มีระยะเวลาเก็บ 3.53 วัน 2. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถึงกระยะออก โดยให้เทศบาลเมืองแสนสุข นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถึงกระยะในพื้นที่ 3. ห้ามไม่ให้มีการกองขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่โล่งแจ้งและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันน้ำชะขยะลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน	
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	บริเวณโดยรอบโครงการนั้น เป็นพื้นที่ที่พัฒนาเป็นชุมชนเมืองแล้ว มีทั้ง โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ สถานบริการต่าง ๆ และสถานประกอบการต่าง ๆ ดังนั้น ทรัพยากรชีวภาพบนบกในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีได้ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าหรือพันธุ์ไม้ที่สำคัญ การก่อสร้างโครงการจะกระทบพื้นที่ที่เคยเป็นโรงแรมมาก่อน ดังนั้นการก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกอย่างมีนัยสำคัญ		



UBSRI LIMITED
BANGSASH BEACH RESORT CO., LTD.
(โดยนิตยสาร ดูนเบิ้ล)



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและประเมินผล
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	บริเวณรอบๆ โครงการ ไม่ปรากฏว่ามีคลองหรือแม่น้ำไหลผ่าน มีเพียงชายฝั่งของหาดบางแสนที่อยู่ใกล้บริเวณโครงการ โดยชายฝั่งดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีได้มีป่าชายเลน หรือแหล่งปะการังสำหรับเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลวัยอ่อนแต่อย่างใด อีกทั้งโครงการไม่ได้ปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งขยะลงทะเล น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและน้ำอุปโภคทั่วไปของคนงานก่อสร้างจะไหลลงบ่อดักตะกอน บางส่วนจะซึมลงดิน ส่วนที่ผ่านการตกตะกอนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการต่อไป ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมจะถูกบำบัดโดยถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำผิวดินระยะทางมากกว่า 30 เมตร เป็นระยะปลอดภัยต่อการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน จึงสามารถประเมินได้ว่าผลกระทบเป็นระยะก่อสร้างต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำทะเลนั้น อยู่ในระดับไม่นับสำคัญ		
3. คุณค่าการให้บริการของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	ระยะก่อสร้างจะมีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ของคนงาน จำนวน 150 คน รวมถึงน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 32.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาลบุรี (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างมีปริมาณน้อย และในเวลาจำกัด คาดว่าการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ	1. กำชับให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 2. ตรวจสอบจุดรั่วซึม กรณีที่พบว่ามีน้ำรั่วซึมให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 3. จัดให้มีที่เก็บสำรองน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงานไว้ อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน	
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 26.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีน้ำเสียในปริมาณน้อยมาก จึงปล่อยให้ระเหยและซึมลงดิน ส่วนน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภค	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีห้องส้วม 10 ห้องคิดเป็นคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งถังเกรอะกรองไร้อากาศ เพื่อ	



บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD. (คุณวรวิชัย คุปต์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ของคณาก่อสร้างซึ่งมีปริมาณสูงสุด 22.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากห้องอาบน้ำและการอุปโภคทั่วไปเท่ากับ 19.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บำบัดก่อน ซึ่งบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนที่ผ่านการบำบัดก่อนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2) ต่อไป ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมของคณาก่อสร้างเท่ากับ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะบำบัดโดยถังเกรอะ-ถังกรองใโรอากาศ นอกจากนี้ ห้องส้วมสำหรับคณายังตั้งห่างจากแหล่งน้ำผิวดินมากกว่า 30 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยต่อการปนเปื้อนลงสู่ แหล่งน้ำ น้ำเสียจากห้องส้วมของคณาก่อสร้าง 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะได้รับการบำบัดโดยระบบถังเกรอะกรองใโรอากาศจำนวน 10 ชุด บำบัด น้ำเสียจากห้องส้วม โดยแต่ละชุดประกอบด้วย ถังคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร วางซ้อนกันจำนวน 4 ถัง สามารถบำบัดน้ำเสียจนมีบีโอดีออกที่ 30.36 มิลลิกรัม/ลิตร และหากคณาก่อสร้างถึงเกรอะเต็ม โครงการจะติดต่อให้บริษัทรับกำจัดของเสียของเทศบาลเมืองแสนสุขมาสูบลบไปต่อไป	บำบัดน้ำเสียจากส้วม มีระยะเวลากักเก็บ 3.53 วัน 2. จัดให้มีคณาก่อสร้างดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้พักอาศัยที่ติดกับโครงการ 3. ประสานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองแสนสุขมาสูบลบก่อนไปกำจัดทิ้งที่เพิ่มเติม 4. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบลบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้เทศบาลเมืองแสนสุขสูบลบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถึงเกรอะในทันที 5. จัดให้มีระบบระบายน้ำ และป้องกันคณาก่อสร้างในพื้นที่ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 6. ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ กรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตันหรืออุดตันทุกๆ 6 เดือน 7. รมรงศ์ให้คณาก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันท่วม	น้ำทิ้งที่เกิดในขณะก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย น้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำส่วนนี้จะซึมลงดิน และน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค 22.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อดักตะกอน ซึ่งบางส่วนจะไหลซึมลงดิน ส่วนที่ผ่านการดักตะกอนแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหลังโครงการต่อไป และน้ำทิ้งอีก 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำทิ้งจากห้องส้วมได้ถูกบำบัดโดยถังเกรอะกรองใโรอากาศ ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป อีกทั้งโครงการจะจัดให้คณาก่อสร้างทำความสะอาดเก็บเศษดินและ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยจัดทำรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนขนาดเพียงพอ ที่จะรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. ขุดลอกทรงระบายน้ำ บ่อพัก เป็นประจำ 3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ	- ตรวจสอบเศษขยะ เศษอาหาร ดิน ทรายและตะกอนดิน รางระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคณาก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD. (มหาชน)
ผู้จัดทำ: บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

.....
(ดร. สมพล บุญทามันท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ	เศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้ไปอุดตันท่อระบายน้ำ ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะฝังกลบถึงกระยะให้เรียบร้อย ดังนั้น คาดว่าในช่วงก่อสร้างจะไม่เกิดผลกระทบระบระบายน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ขยะที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างมี 2 ประเภทคือ เศษวัสดุก่อสร้างและขยะจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งเศษวัสดุก่อสร้างนั้นจะมีบางส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่และขายให้แก่ผู้ที่ต้องการ ส่วนขยะจากคนงานซึ่งมีปริมาณ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขยะทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถึง ประกอบด้วย ถึงขยะแห้ง จำนวน 4 ถึง ถึงขยะเปียกจำนวน 2 ถึง และถึงขยะอันตรายจำนวน 2 ถึง คิดเป็นปริมาตรรวมได้ทั้งสิ้น 1.92 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะได้มากกว่า 4.3 วัน โดยโครงการได้ติดต่อให้สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข มารับขยะไปกำจัด ปริมาณขยะในช่วงนี้ไม่มีมาก สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขสามารถเก็บขนได้หมด หากผู้รับเหมาสามารถจัดการและรวบรวมขยะได้จะไม่มีผลกระทบต่อการเก็บขนขยะของชุมชนใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 0.0135 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งถึงรองรับขยะอันตราย 1 ถึง สามารถรองรับขยะได้ 0.24 ลูกบาศก์เมตร ภายในถึงจะรองด้วยถุงพลาสติกดำซ้อน 2 ชั้น สามารถรองรับขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนงานได้อย่างเพียงพอ (รองรับได้ 40 วัน) โดยโครงการจะติดต่อประสานเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อดำเนินการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง กรณีท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการจะประสานกับเทศบาล เพื่อประสานงานกับบริษัทอื่นที่ได้รับอนุญาตขนส่งและกำจัดขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่าง	1. จัดให้มีถังรองรับขยะที่มีความเหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และมีจำนวนมากเพียงพอในการรองรับขยะที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง 2. จัดเตรียมถังรองรับขยะทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถึง ประกอบด้วย ถึงขยะแห้ง จำนวน 4 ถึง ถึงขยะเปียกจำนวน 2 ถึง และถึงขยะอันตรายจำนวน 2 ถึง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นที่พักและรวบรวมขยะทั้งหมด และเตรียมถังขยะอันตรายขนาด 240 ลิตรจำนวน 1 ถึง 3. กำจัดให้คนงานทิ้งขยะลงในถังรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 4. ติดต่อประสานงานให้เทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง 5. ตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับขยะชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ใช้แทน 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะที่ไม่	- ตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับขยะชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ใช้แทน



บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ถึงรองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 7. มาตรการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะหลังจากการรื้อถอนบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง • สืบสิ่งปฏิกูลภายในถึงกระยะ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในที่ทิ้ง • นำวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนบ้านพักคนงาน มาคัดแยกออกเป็นสัดส่วน โดยส่วนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือขายได้ ให้ทางผู้รับเหมาย้ายออกหรือติดต่อผู้สนใจให้เข้ามารับซื้อ ส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถขายได้ ให้รวบรวมและเรียกทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามารับไปกำจัดตามหลักวิชาการ • จัดเจ้าหน้าที่ลงเก็บกวาดทำความสะอาดอีกครั้งภายหลังที่มีการขนย้ายวัสดุภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงานออกไปเรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมขยะใส่ลงถุงพลาสติกสีดำ มัดปากถุงให้แน่น ทำใบปั้งในจุดที่ผู้รับเหมากำหนด เพื่อรอให้เทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป • ติดต่อประสานงานไปยังเทศบาลเมืองแสนสุขให้เข้ามารับขยะไปกำจัด	



บริษัท บังสะบีชเรซอร์ต จำกัด
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
พฤษภาคม 2554

.....
(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลื่นเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	ในระหว่างอาคารก่อสร้าง จะมีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน สำหรับส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน แต่เนื่องจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้น้อยและมีเวลาในการใช้จำกัดในระยะเวลาล้านๆ ซึ่งศักยภาพของการไฟฟ้ามีเพียงพอให้บริการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ	1. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย 3. ติดสติ๊กเกอร์ไว้ "ช่วยกันประหยัดไฟ" บริเวณบ้านพักคนงานในจุดที่สามารถมองเห็นทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้าง	
3.6 การจราจรและคมนาคมขนส่ง	ถนนหลักเข้าสู่โครงการ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (ถนนบางแสนสาย 1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2 หรือถนนเลียบทางรถไฟ) และถนนข้ามหลาย ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 20 เที่ยว/วัน และรถเจ้าหน้าที่ 20 เที่ยว/วัน จะสามารถคำนวณปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการได้ 30 และ 20 PCU/ชั่วโมง ตามลำดับ รวมเป็น 50 PCU/ชั่วโมง ทั้งนี้จะคิดกรณีเลวร้ายที่สุดคือรถทั้งหมดบรรทุกไปกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง และไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ปริมาณจราจรช่วงก่อสร้างเป็น 50 PCU/ชั่วโมง ซึ่งสามารถหาค่า V/C Ratio ช่วงก่อสร้างบนถนนแต่ละสายได้ และสรุปได้ว่าปริมาณการจราจรในถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (ถนนบางแสนสาย 1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2 หรือถนนเลียบทางรถไฟ) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและระดับความคล่องตัวยังอยู่ในระดับเดิม คือ ระดับดีมากในทุกสาย ยกเว้นปริมาณการจราจรในถนนข้ามหลายในเวลา 11.00-13.00 น. ที่ระดับความคล่องตัวเปลี่ยนแปลงจากระดับดีมาก เป็นระดับดี ทั้งนี้ปริมาณการจราจรที่	1. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำกับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน 3. จัดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าสู่บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชื่อ แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจน 4. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง 5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรลดเวลาที่ก่อสร้าง และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางแยกกรณีมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 6. ให้ผู้รับเหมามาขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างในช่วงรุ่งเช้า และเวลากลางคืน เพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร	

บริษัท แกนแซน บีช รีสอร์ท จำกัด
GANSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสน บีช รีสอร์ท จำกัด

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกิดขึ้นนี้เกิดเฉพาะในช่วงระยะก่อสร้างเท่านั้น จึงนับว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 1) ประเมินผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบนทุกสายในช่วงก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรและปริมาณจราจรของถนนแต่ละสายอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นนี้เกิดเฉพาะในช่วงระยะก่อสร้างเท่านั้น จึงนับว่าไม่มีผลกระทบต่อการคมนาคมอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามได้กำหนดมาตรการไว้เพิ่มเติม 2) การประเมินการเลี้ยวขาดัดกระเสจจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง จากเส้นทางขนส่งหลัก จะพบว่ารถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะตัดกระเสจจราจรในกรณีเลี้ยวขวาจากทางเข้า-ออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (ถนนบางแสนสาย 1) และถนนข้าวหลาม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการติดขัดของการจราจร หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้	7. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 8. ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน 9. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระเสจจราจร 10. ล้างทำความสะอาดกระบะและล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ 11. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำความสะอาดทันที 12. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเนื่องเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการรวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 14. จำกัดความเร็วของรถให้อยู่ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 15. ให้ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2) เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง 16. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระเสจจราจร		

บริษัท บังสาชน บีช รีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.

.....
(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ดิน	ที่ดินที่นำมาก่อสร้างโครงการ เป็นพื้นที่โครงการบางแสนปิโตรเลียมได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่อย่างใด นับเป็นการพัฒนาโครงการให้ มีลักษณะรองรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น โดยมี การออกแบบที่ทันสมัยเข้ากับธรรมชาติ มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย และบริเวณรอบโครงการก็เป็นพื้นที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งพาณิชยกรรม มิได้มีพื้นที่เกษตรกรรมติดอยู่กับพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นการก่อสร้างโครงการนี้ได้คำนึงถึงการระบายน้ำ การบำบัด น้ำเสีย และการกำจัดขยะที่เกิดจากโครงการไว้แล้ว มลพิษที่เกิดจาก โครงการจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนรอบข้างอย่างมีนัยสำคัญ		
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วง ก่อสร้างนั้น อาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อมกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจาก เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า ความประมาทเลินเล่อของ คนงาน เช่น การสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ เป็นต้น ดังนั้น ทางผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมีถอยชักดึงเดิมมี แห่งขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันและระงับ เหตุเพลิงไหม้เล็กน้อยในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการปฐมพยาบาลไว้บริเวณสำนักงานชั่วคราว สำหรับปฐม พยาบาลในกรณีที่มีคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ ในเบื้องต้น และหากเกิดอุบัติเหตุอันทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงต่อไป โครงการจะต้องกำหนดมาตรการให้บริษัทรับเหมานำไปปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง หากบริษัทรับเหมานำไป ปฏิบัติจะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในระดับต่ำ	1. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือทุกครั้ง ก่อนเริ่มใช้งาน 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบ ดูแลสภาพสายไฟที่ใช้ ภายใโครงการอยู่สม่ำเสมอ กรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้า ลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อนสร้างได้ 3. จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. วางมาตรการการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน เช่น ห้ามก่อไฟ บริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคนงานสูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน 5. ติดป้ายรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อม จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน ลงพื้นที่คอยตรวจสอบ กรณี ที่พบว่าเกิดเนื่องจากโครงการ โครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไข	



บริษัท บันสวนปิโตรเคมี จำกัด
BAN SUAN PETROCHEMICAL PUBLIC CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนปิโตรสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554


Signature

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	การก่อสร้างโครงการ จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประชาชนรอบบริเวณโครงการ เนื่องจากจะมีแรงงานเข้ามา มีการจ้างงานประมาณ 150 คน โดยมีค่าแรงประมาณ 184 บาท/คน.วัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 18 เดือนของการก่อสร้าง จะมีเงินหมุนเวียนสำหรับค่าจ้างแรงงานประมาณ 27,600 บาท/วัน ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อเนื่องในการกระจายรายได้ในสาขาการผลิตและอื่น ๆ อีก เช่น ร้านขายสินค้า กิจกรรมวัสดุก่อสร้าง ร้านขายต้นไม้ และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เป็นต้น	ให้โดยทันที 6. จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก 1. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานรถบกวหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ เช่น • ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท • ห้ามส่งเสียงดัง หรือตีมีสรวหลัง 22.00 น. • ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต • ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต • ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด • ช่วยกันรักษาความสะอาด 2. ระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง 3. จัดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน 4. ให้นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจทัศนคติมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเดือดร้อนให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที


 บริษัท บังสะเอ็นบีช รีสอร์ท จำกัด
 BANGSAEEN BEACH RESORT CO., LTD.
 กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ บริษัท บังสะเอ็นบีช รีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554

CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเพิ่มขึ้นของแรงงานก่อสร้างในชุมชน อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการก่อสร้างสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นโรคระบบทางเดินอาหารและสุขภาพทั่วไป หากผู้รับเหมาไม่จัดให้มีระบบบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การจัดจ้างให้คนงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ย่อมส่งผลให้คนงานจำเป็นต้องใช้บริการจากสถานพยาบาลสาธารณสุขจากบริเวณพื้นที่โครงการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คนงานที่จัดจ้าง จะเน้นให้เป็นคนในพื้นที่ และบริเวณพื้นที่โครงการมีสถานพยาบาล และโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ โดยโครงการจะพิจารณาเลือกบริษัทผู้รับเหมาโครงการที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยและจะต้องระบุกรอบกลุ่มถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งคาดว่าจะผลกระทบนานาจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ นอกจากนี้โครงการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยระบุให้คอยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		6. ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 7. จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอบริเวณบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง 8. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันไม่ให้เกิดงานนอกสุ่มนอกพื้นที่ก่อสร้างในยามวิกาล 1. ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา โครงการควรพิจารณาการจัดหาด้านความปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมา จะต้องระบุกรอบกลุ่มถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ดังนี้ • กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามนำสุราและยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด	


บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
(คุณชัชวาลย์ คุณเบ็ญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		- ช่วยกันรักษาความสะอาด - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต • การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย • การตรวจสอบสภาพเครื่อง/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. บริษัทฯรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน ให้เพียงพอแก่จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวก รองเท้านิรภัย แวนตา กันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตายายกันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่วงเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกาย หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น 3. ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน 4. ล้อมรั้วชนิด Metal Sheet ความสูง 3 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้คนงานบุกรุกพื้นที่ข้างเคียงและบดบังทัศนวิสัยจากกิจกรรมการก่อสร้าง 5. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันมิให้คนงานออกสู่ภายนอกโครงการในยามวิกาล 7. ติดตั้งป้ายรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน ลงพื้นที่คอย	



บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD. (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูล)

กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554



Rum

(ดร. สมพล บุญทานนท์)


ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ตรวจสอบ กรณีที่พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ โครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยทันที 8. ต้องทำป้ายเตือน เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" เป็นต้น 9. ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนเริ่มใช้งาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 10. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 11. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเตรียมรถสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนำส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง 12. จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแลสภาพสายไฟที่ใช้ภายในโครงการ อยู่สม่ำเสมอ กรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจร และอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้ 13. จัดอบรมคนงานก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความระมัดระวังในการป้องกันอุบัติเหตุ 14. จัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Safety) เพื่อรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	


 บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
 BANGSAEM BEACH RESORT CO., LTD.
 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
 พฤษภาคม 2554

CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.


 (ดร. สมพล นุชthanนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ การก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น ฝุ่นละออง เสียง สั่นสะเทือน ขยะ น้ำเสีย และอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมการก่อสร้างและคนงานก่อนสร้าง ซึ่งถ้าโครงการไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคมะเร็งและสัต์ว์พาหะนำโรค โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ หากโครงการไม่มีการจัดสุขาภิบาลที่เหมาะสมให้กับผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและผู้พักอาศัยโดยรอบบ้านพักคนงานได้ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคที่มากับแมลงและสัต์ว์พาหะนำโรค ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบ		1. จัดหาคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีที่เป็นคนงานต่างดาว ต้องมีใบอนุญาตเข้ามาทำงานที่ถูกตามกฎหมาย 2. พิจารณาเลือกคนงานโดยใช้ข้อมูลทางสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วยประกอบ เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค 3. ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายหลังรับเข้าทำงาน 4. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งยาที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่งผู้ป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้างไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ตลอดเวลา 5. ให้เข้มงวดต่อคนงานในด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 6. มีการจัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขให้การให้แก่งานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น • บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ไม่อับทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป • จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน โดยมีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ • จัดเตรียมน้ำดื่ม-น้ำใช้ที่สะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคแก่คนงานก่อสร้างในระหว่างการทำงานและให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ • จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายหลังรับเข้าทำงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัท บังสาเอนบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังสาเอนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

.....
(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีถังรองรับขยะที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะจากคนงานและควบคุมให้คนงานทิ้งขยะในถังรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง - มาตรการเฝ้าระวังสุขภาพทางกายต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการและผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อป้องกันโรคจากหนู แมลงวันแมลงสาบ และยุง เป็นพาหะนำโรค - ทำความสะอาดห้องน้ำที่ไม่ได้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - อุดรูรั่วผนังในที่พักอาศัยเพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของหนู - กำจัดและส้วางแหล่งเพาะพันธุ์หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน หลังรื้อถอนบ้านพักคนงานและห้องน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที - ปิดฝาถังขยะให้แน่นอยู่เสมอ และควรผูกปากถุงใส่ขยะทุกครั้งก่อนนำขยะไปทิ้ง - เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วม-ห้องน้ำอยู่ประจำ - ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณที่พักอาศัย ทุก 1 เดือน - มาตรการเฝ้าระวังสุขภาพทางจิตใจต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการและผู้พักอาศัยภายในโครงการ - จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรงปลอดภัยและสะอาดให้แก่คนงาน	



บริษัท บังสะเอ็น บีช รีสอร์ท จำกัด
(มหาชน) (ดงประจักษ์-ศูนย์เสริม)

กรรมการผู้จัดการ/นางสงนัม บริษัท บังสะเอ็น บีช รีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท ดิลินเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554


[Signature]

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		• แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม • วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานบริเวณหรือบริเวณพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย กำกับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ เช่น - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามส่งเสียงดัง หรือดื่มสุราหลัง 22.00 น. ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ช่วยกันรักษาความสะอาด • จำกัดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. เพื่อมิให้กระทบต่อเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยโดยรอบ 9. มาตรการด้านการจัดการและควบคุมแมลงนำโรคภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง • ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยอุดรูต่างๆ ที่หนูอาจจะใช้เป็นทางหนี้ออกสู่ภายนอกโครงการระหว่างรื้อถอน เช่น ท่อระบายน้ำ รูตามผนัง และจัดทำทางหนีให้หนูโดยเฉพาะเพื่อกันไว้ไปกำจัดต่อไป • ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ และแมลงวันบริเวณบ้านพักคนงานห้องน้ำ-ห้องส้วมก่อนและหลังการรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว	


 บริษัท บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด
 BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.
 กรรมการผู้อำนวยการ บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554

CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.


 (ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ	ในช่วงก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจากการก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่น่าดู โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยสร้างรั้วชนิด Metal Sheet สูง 3 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยยบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อทัศนียภาพจะอยู่ในระดับต่ำ	• ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที • ใส่ทรายเบสในบ่อดักตะกอน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ก่อนระบายน้ำออก และกลบบ่อในพื้นที่หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ • ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที • สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาสูบน้ำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในพื้นที่ • กำจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามา รับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง	- ดูแลสภาพรั้วชนิด Metal Sheet ให้อยู่ในสภาพที่บดบัง ทัศนียภาพได้

บริษัท บมจ. บีเอสซี จำกัด
BANGKOK BUSINESS RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บีเอสซี จำกัด
พฤษภาคม 2554


CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

สมพงษ์

(ดร. สมพงษ์ บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554


2) ข้างดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการได้รับการออกแบบให้ตัวอาคาร ให้ความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพบริเวณรอบโครงการ ให้ความสูงของอาคารไม่ต่างจากอาคารข้างเคียง และได้ออกแบบให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมโดยปลูกพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถานประกอบการต่างๆ ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการจึงมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ ริมถนน พื้นที่รอบอาคาร รวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ให้อย่างสวยงาม ซึ่งจะก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงาม จากการจัดภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวของโครงการทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา ต้นไม้ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ต้นมะพร้าว ต้นสะเดา ต้นจำปา ต้นทุเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นจามจุรี ต้นประดู่ ต้นช่อชัย ต้นตีนเป็ด ต้นหางนกยูง ต้นมะม่วง ต้นตาล ต้นมะขาม ต้นนนทรี ต้นไผ่ ต้นปาล์ม และหญ้านวลน้อย ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ (แสดงผังบริเวณในรูปที่ 1-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปที่ 3-4 และผังภูมิสถาปัตยกรรมในรูปที่ 5-9)	- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่โดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	


 วิศวกร
 BANGSACH BACH RESOURCES CO., LTD.
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแซนบิซริสอร์ท จำกัด


พฤษภาคม 2554


 CLEANTechnology CO., LTD.


 (ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	เมื่อเปิดดำเนินการ มีเพียงกิจกรรมในลักษณะเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ เพื่อการอยู่อาศัยและพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น ไม่มีการเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดการพังทลายของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการจัดภูมิสถาปัตย์โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม่พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ ริมถนน พื้นที่รอบอาคารรวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม จะก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น ซึ่งจะมีการบำรุงรักษาคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีรั้วชนิด Metal Sheet รอบแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินที่สำคัญ	- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาดอยู่เสมอ	
1.3 คุณภาพอากาศ	ในช่วงดำเนินการโครงการ จะมีการพาหนะของผู้พักอาศัย สัญจรเข้า-ออกโครงการ แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนโดยรวมมากนัก เนื่องจากถนนทางเข้าออกและถนนภายในพื้นที่โครงการมีสภาพผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมีปริมาณฝุ่นละอองเกิดขึ้นน้อย ส่วนผลกระทบอันเกิดจากตัวอาคารของโครงการที่อาจบังทิศทางลมในบริเวณใกล้เคียงนั้น คาดว่าจะไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากตัวอาคารมีการเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินโดยรอบเป็นระยะประมาณ 2.00-2.3.50 เมตร ซึ่งสามารถช่วยระยะบายอากาศได้ดีในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีการปลูกไม้ยืนต้น และหญ้าบนที่ว่าง เพื่อเป็นตัวกรองอากาศตามธรรมชาติได้อย่างดี ดังนั้น ในช่วงดำเนินการจึงมีผลกระทบต่อดูชุมชนโดยรอบอยู่ในระดับต่ำ	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกมีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัญญาณลดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นอันเนื่องมาจากถนน 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถ 3. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นอันเนื่องมาจากถนน 4. โครงการต้องดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	- ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ ให้สะอาด และมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่า ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร มีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที



USSEA BANGSAK BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554




(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	โครงการเป็นลักษณะที่พักอาศัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพักผ่อน จึงไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน นอกจากยานพาหนะของผู้พักอาศัยในโครงการที่เล่นเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับเสียง และความสั่นสะเทือนปกติในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนต่อชุมชนโดยรอบโครงการจึงไม่เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ	- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณความเร็ว เพื่อลดความเร็ว	
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของอาคาร ซึ่งก่อสร้างอยู่ใต้อาคาร ทั้งนี้ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2544 ได้กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุขไว้ 7 ประเภท โดยโครงการเป็นประเภทโรงแรม กำหนดไว้ในลำดับที่ 2(2) ขนาดตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 3.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร ต้องบำบัดให้มีค่า BOD ก่อนระบายทิ้งไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร จากการประเมินจะมีน้ำเสียของโครงการประมาณ 152.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการทั้งหมดสามารถรองรับน้ำเสียได้ และความเข้มข้นของบีโอดีที่ خروجแบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดแล้วจะถูกระบายสู่อ่างพัก และไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการ ริมถนนบางแสนสาย 2 โดยคาดว่าจะมีน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ดังนั้น หากโครงการมีความควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ได้ประสิทธิภาพตามข้อกำหนดไว้ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในน้ำผิวดินคาดว่าจะอยู่ในระดับไม่มีนัยสำคัญ	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของทุกอาคาร โดยรองรับน้ำเสียได้มากกว่า 152.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับบีโอดีเข้าสู่ระบบ 250.00 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2544 2. ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2544 คือ บีโอดีไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4. จัดให้มีการสุ่มตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ 5. ตักไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจำโดยตักใส่ถุงแล้วมัดปากถุงให้แน่นนำไปปรวมไว้กับขยะเปียกในห้องพักขยะ 6. ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียเปิดทำงานตลอดเวลา	ดัชนีชี้วัดรางวัล - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform สถานที่ดำเนินการ - น้ำเสียเข้า-ออกระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ระยะเวลา ความถี่ - ตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ


 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม)
 กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 กรุงเทพมหานคร 10110

-26-
 พฤษภาคม 2554


 (ดร. สมพล นุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	บริเวณรอบโครงการเป็นชุมชนเมือง ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถานประกอบการต่างๆ ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าหรือพันธุ์ไม้ที่สำคัญ การดำเนินการโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกอย่างมีนัยสำคัญ		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ทรัพยากรชีวภาพในน้ำจะได้รับผลกระทบ ก็ต่อเมื่อโครงการปล่อยน้ำทิ้งที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมสู่อ่างน้ำ น้ำทิ้งจากโครงการที่ผ่านการบำบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสาธารณะ และนำไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองแสนสุข จึงนับได้ว่าน้ำทิ้งจากโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำทะเลอย่างมีนัยสำคัญ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้	ปริมาณการใช้ในช่วงดำเนินการของโครงการคาดว่าจะมีประมาณ 194.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำประปาที่ใช้ในโครงการจะรับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำ 44,580 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้โครงการมีการสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 250.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 1.3 วัน ดังนั้น การใช้ใช้น้ำของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในโครงการโดยมีถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 250.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 1.3 วัน 2. จัดให้มีการตรวจและประจักษ์พันธุ์ให้ผู้ที่อาศัยและพนักงานทุกคนภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญ บริเวณสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหาย ให้ซ่อมแซม	- ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาของโครงการ เพื่อหาจุดแนวแตกหรือรั่วซึมและรีบซ่อมบำรุงหากพบการชำรุด ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



บริษัท บังสuew ีลเอนด์ รีสอร์ท จำกัด
BANGSUEW ISLAND RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังสuew ีลเอนด์ รีสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)


ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำประปา 4. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์ 5. ก่อนเปิดดำเนินการโครงการจะติดต่อการประสานงานภูมิภาคนิคมชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เพื่อขอข้อมูลช่วงเวลาที่โครงการในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อนำมากำหนดช่วงเวลาที่ใช้โครงการจะเปิดน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำภายในโครงการ โดยโครงการจะเสี่ยงไม่นำน้ำเข้าในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด (Peak Hour) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ มาตรการล้างถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการเพื่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ 1. ปิดวาล์วท่อน้ำเข้าถังเก็บน้ำสำรองรวมทั้งปั๊มน้ำและเปิดรูน้ำด้านล่างของถังที่เป็นท่อสำหรับระบายตะกอน 2. เปิดน้ำในถังทิ้ง (โดยน้ำทิ้งดังกล่าวที่ได้จะนำไปใช้ล้างถนน รันน้ำต้นไม้ เป็นต้น) 3. เมื่อน้ำหมดถัง อาจจะใช้แปรงขัดกันถังและฉีดน้ำไล่ตะกอน หรือจะใช้วิธีการฉีดน้ำด้วยแรงดันสูงทำความสะอาด 4. ใช้เครื่องไล่น้ำป่าให้ถังน้ำสำรองแห้งโดยเร็วแล้วจึงปล่อยน้ำเข้าให้เรียบร้อย	


 บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
 BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
 กรุงเทพมหานคร 2554


 CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.


 (ดร. สมพล นุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		มาตรการป้องกันและลดผลกระทบและมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการล้างเก็บน้ำสำรอง - กำหนดช่วงเวลาที่ย้ายให้อยู่ในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ High Season คือ ก่อนเดือนพฤศจิกายนและหลังเดือนเมษายน เพื่อให้กระทบต่อผู้มาใช้บริการน้อยที่สุด - ประกาศแจ้งให้แก่นักงานและผู้เข้ามาใช้บริการให้ทราบถึงวัน เวลา และอาคารที่จะล้างเก็บน้ำสำรองทุกครั้ง - ให้ดำเนินการล้างเก็บน้ำสำรองที่อาคาร เริ่มจากอาคารที่ยังไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการ ก่อนเริ่มบรรจุคนเข้าพัก อาคารที่มีผู้เข้าพักอาศัยอยู่แล้ว โครงการจะไม่บรรจุผู้เข้าพักอาศัยเพิ่ม เมื่อไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการแล้วโครงการจะดำเนินการเข้าไปล้างและเริ่มบรรจุคนต่อไป - กำหนดให้มีการล้างเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง	
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของอาคาร ซึ่งก่อสร้างอยู่ใต้อาคาร ทั้งนี้ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2544 ได้กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุขไว้ 7 ประเภท โดยโครงการเป็นประเภทโรงแรม กำหนดไว้ในลำดับที่ 2(2) ขนาดตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 3.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยต้องบำบัดให้มีค่า BOD ก่อนระบายทิ้งไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร จากการประเมินจะมีน้ำเสียรวมน้ำส้มของโครงการประมาณ 152.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการทั้งหมดสามารถรองรับน้ำเสียได้ และความเข้มข้นของบีโอดีที่ใช้ออกแบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน้ำเสียเข้าสู่	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบและมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการล้างเก็บน้ำสำรอง - กำหนดช่วงเวลาที่ย้ายให้อยู่ในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ High Season คือ ก่อนเดือนพฤศจิกายนและหลังเดือนเมษายน เพื่อให้กระทบต่อผู้มาใช้บริการน้อยที่สุด - ประกาศแจ้งให้แก่นักงานและผู้เข้ามาใช้บริการให้ทราบถึงวัน เวลา และอาคารที่จะล้างเก็บน้ำสำรองทุกครั้ง - ให้ดำเนินการล้างเก็บน้ำสำรองที่อาคาร เริ่มจากอาคารที่ยังไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการ ก่อนเริ่มบรรจุคนเข้าพัก อาคารที่มีผู้เข้าพักอาศัยอยู่แล้ว โครงการจะไม่บรรจุผู้เข้าพักอาศัยเพิ่ม เมื่อไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการแล้วโครงการจะดำเนินการเข้าไปล้างและเริ่มบรรจุคนต่อไป - กำหนดให้มีการล้างเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง	ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนีที่ตรวจวัด - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform


 (นายสมพล บุญตานนท์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนปรีซอร์ส จำกัด
 พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญตานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ระบบบำบัดแล้วจะถูกระบายสู่อ่างพัก และไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการ ริมถนนบางแสนสาย 2 โดยคาดว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ดังนั้น หากโครงการมีการควบคุมการทำงานของการบำบัดน้ำเสีย ให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในน้ำผิวดินคาดว่าจะอยู่ในระดับไม่มีนัยสำคัญ (แสดงผังระบบบำบัดน้ำเสียในรูปที่ 10 และผังท่อรวมน้ำในรูปที่ 11)	อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด 5. ตักไขมันออกจากถังตกไขมันเป็นประจำโดยตักใส่งูแล้วมัดปากถุงให้แน่นนำไปรวมไว้กับขยะเปียกในห้องพักขยะ 6. ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียเปิดทำงานตลอดเวลา 7. มาตรการในการลดผลกระทบจากการนำน้ำทิ้งมาราดต้นไม้ภายในโครงการ ดังนี้ - ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในการรดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองน้ำ - ปักป้ายเตือนผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำให้ทราบว่า เป็น “น้ำทิ้งเพื่อรดน้ำต้นไม้” ป้องกันการสัมผัส - อบรมพนักงานดูแลสวน และพนักงานทุกฝ่ายให้ทราบถึงวิธีการใช้น้ำในบ่อรวมน้ำ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดประเภท	สถานที่ดำเนินการ - น้ำเสียเข้า-ออกกระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ระยะเวลา ความถี่ - ตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ
3.3 การระบายน้ำและน้ำท่วม	การพัฒนาโครงการ มีผลทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการเพิ่มเติมจาก 0.733 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 0.985 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งจะมีน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องเก็บกักประมาณ 280.95 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนโดยรอบ โครงการพิจารณาให้มีการรวมน้ำในเส้นทางท่อ (212.52 ลูกบาศก์เมตร) ร่วมกับบ่อรวมน้ำ (397.53 ลูกบาศก์เมตร) รวม 610.05 ลูกบาศก์เมตร และควบคุมอัตราการไหลของน้ำด้วยสันแบบสี่เหลี่ยม เพื่อระบายทิ้งไม่เกิดอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ (แสดงผังระบบระบายน้ำในรูปที่ 12)	1. จัดให้มีการรวมน้ำในเส้นทาง โดยมิปริมาตรท่อรวม 212.52.00 ลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการร่นวงน้ำด้วยบ่อหน่วงน้ำ 3 บ่อ ปริมาตรรวม 397.53 ลูกบาศก์เมตร และควบคุมอัตราการไหลของน้ำด้วยสันแบบสี่เหลี่ยม เพื่อระบายทิ้งไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ 2. จัดให้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงตกขยะ และท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำรวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 3. ตรวจสอบ และขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน 4. จัดทำสัญลักษณ์ตำแหน่งบ่อรวมน้ำโดยทาสีกับตะแกรงหลัก	- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ และบ่อตกขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่ให้มีเศษขยะ และตะกอนดินทราย ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ



บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
BANSAEEN BEACH RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
(ต่อลงด้วย คุณสัมพันธ์)

พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ	ขยะที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ 7.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเก็บขนขยะของสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามโครงการไม่มีการจัดการขยะที่ดีและเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการตกค้างและปนเปื้อนสู่พื้นที่โดยรอบโครงการได้	ของของตรวจพบของน้ำ เพื่อความสะอาดของเจ้าหน้าที่ในการซ่อมบำรุง 1. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย ที่มีจำนวนเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละอาคารดังนี้ • อาคารพักอาศัยแบบเรือนเดี่ยว ในแต่ละหลังจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 2-4 ถัง • อาคารพักอาศัยด้านทิศเหนือและทิศใต้ ในแต่ละห้องพักแต่ละอาคารจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง • อาคารโรงแรมบางแสนบีช ได้แก่ ห้องพัก ในห้องแต่ละห้องพักจะจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง • ฟิตเนส จะจัดถังรองรับขยะขนาด 40 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 3 ถัง ถังขยะแห้ง 3 ถัง และถังขยะอันตรายขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 ถัง และส่วนต้อนรับ ถังรองรับขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งอย่างละ 2 ถัง • อาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน จัดถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะแห้ง 1 ถัง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง • อาคารบริการ ประกอบด้วย ห้องอาหารและครัวกลาง จัดถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 2 ถัง และถังขยะแห้ง 2 ถัง ถังรองรับขยะอันตรายขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง ห้องอาหารและครัวพนักงาน จัดถังรองรับขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก	- ตรวจสอบบริเวณถังขยะในแต่ละชั้นของอาคาร บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ และที่พักรวม ไม่ให้มีขยะตกค้าง ดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ และอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน กรณีที่พบว่า มีการชำรุดหรือเสียหาย ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO.,LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		1 ถึง 6 ถึงรองรับขยะอันตรายขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถึง สำนักงาน จัดตั้งรองรับขยะ จำนวน 2 ถึง แยกเป็นถังขยะเปียก ขนาด 40 ลิตร 1 ถึง และถังขยะแห้ง ขนาด 100 ลิตร 1 ถึง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถึง ห้องแม่บ้าน ห้องปฐมพยาบาล สำนักงาน ตรวจรับสินค้า จัดตั้งรองรับขยะขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 ถึง/ห้อง แยกเป็นถังขยะเปียก 1 ถึง และถังขยะแห้ง 1 ถึง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถึง และบริเวณโถงทางเดิน ถังรองรับขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 4 ถึง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งอย่างละ 2 ถึง • อาคารต้อนรับ ประกอบด้วย สำนักงานจัดตั้งรองรับขยะ จำนวน 2 ถึง/ชั้น แยกเป็นถังขยะเปียก ขนาด 20 ลิตร 1 ถึง/ชั้น และถังขยะแห้ง ขนาด 60 ลิตร 1 ถึง/ชั้น และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 40 ลิตร จำนวน 1 ถึง/ชั้น ร้านค้า จัดตั้งขยะเปียก ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถึง ถังขยะแห้ง ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถึง และถังขยะอันตรายขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถึง ศูนย์ธุรกิจ ถังรองรับขยะขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 ถึง แยกเป็นถังขยะเปียก 1 ถึง และถังขยะแห้ง 1 ถึง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถึง และอื่นๆ ประกอบด้วย ห้องผู้บริหาร ห้องหลังเคาน์เตอร์ ห้องประชุม และบริเวณทางเดิน เป็นต้น จัดตั้งรองรับขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถึง แยกเปียกและแห้ง และถังขยะอันตรายขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถึง ภายในห้องหลังเคาน์เตอร์ ส่วนห้องประชุม ห้องผู้บริหาร จัดตั้งรองรับขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน	



บริษัท บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด (มหาชน)
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

(Signature)

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		2 ถึง/ห้อง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งและถังขยะอันตราย ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถึง/ห้อง และบริเวณโถงต้อนรับ จะวางถังรองรับขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็น ขยะเปียกและขยะแห้งอย่างละ 2 ถัง • อาคารศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง จัดถังรองรับขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 80 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 27 ถัง และถังขยะแห้ง 53 ถัง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 40 ลิตร จำนวน 5 ถัง กระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร • อาคารคอนกรีต จะจัดถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะแห้ง 2 ถัง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง • อาคารสำนักงาน จัดถังรองรับขยะทั้งที่เกิดจากพนักงานและสำนักงาน จำนวน 2 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก ขนาด 60 ลิตร 1 ถัง และถังขยะแห้ง ขนาด 200 ลิตร 1 ถัง และถังรองรับขยะอันตรายขนาด 40 ลิตร จำนวน 1 ถัง • อาคารห้องอาหารทะเล ประกอบด้วย ห้องอาหาร จัดถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียก 2 ถัง และถังขยะแห้ง 2 ถัง และถังรองรับขยะอันตราย ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง • พื้นที่อื่นๆ เช่น บริเวณที่จอดรถ บริเวณพื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำ เป็นต้น จัดวางถังรองรับขยะขนาด 60 ลิตร จุดละ 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง 2. ทุกวันจะมีพนักงานจัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางทั้งหมดและจัดเก็บรวบรวมขยะจากแต่ละจุดใส่ถุงดำ	


 บริษัท บีช รีสอร์ท จำกัด
 BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.
 กรุงเทพมหานคร 2554

กรรมการผู้จัดการ
 กรุงเทพมหานคร 2554


CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.


 (ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		แล้วมีดักถุงไว้แน่น นำไปรวมไว้ในที่พักขยะรวม โดยกำชับให้แม่บ้านมัดปากถุงดำที่ใส่ขยะให้แน่น โดยไม่ให้มีน้ำขยะหยด หรือไหลออกมาจากถุงโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันน้ำขยะขยะหรือกระเจายาระหว่างการเก็บขน 3. ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่พบว่ามีการชำรุดหรือเสียหาย ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 4. ประสานงานกับเทศบาลเมืองแสนสุขในการเก็บขนขยะ เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่พักขยะ รวมไปถึงการเปิดประตูที่พักขยะโดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในช่วงเก็บขนขยะ 5. จัดให้มีห้องพักขยะรวมมีขนาด 12.0 x 9.0 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 108.0 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก และแห้งมีพื้นที่ 36.0 และ 72.0 ตารางเมตร ตามลำดับ โดยภายในห้องพักขยะรวมแต่ละห้อง จะจัดวางถังรองรับขยะแบบมีล้อเลื่อนขนาดถึงละ 240 ลิตร ไว้ 14 ถังสำหรับห้องพักขยะเปียก และ 21 ถังสำหรับห้องพักขยะแห้ง คิดเป็นปริมาตร 3.36 และ 5.04 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ รวมเป็นความสามารถในการรองรับขยะได้ทั้งสิ้น 8.40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับขยะเปียกและขยะแห้งได้ 1.08 วัน และ 1.04 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเตรียมถังขยะอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ขยะอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 0.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน) สามารถรองรับขยะอันตรายได้ 1.7 วัน จัดวางไว้ในห้องพักขยะแห้ง (โครงการมีการสำรองถังขยะไว้อีก 74 ถัง แบ่งเป็นถังขยะเปียก 28 ถัง ถังขยะแห้ง 42 ถัง และถังขยะอันตราย 4 ถัง เพื่อ	


 บริษัท บ้านแสนสุข รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 BANGSAEEN BEACH RESORT CO., LTD.
 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บ้านแสนสุข รีสอร์ท จำกัด
 พฤษภาคม 2554

CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.



 (ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		รองรับขยะตกค้าง และสามารถรองรับขยะ 3 วัน) 6. ห้องพักขยะต้องมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขยะเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องพักขยะรวมน้ำมาหมักชีวภาพทุกครึ่งภายหลังที่เทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามารวบรวมขยะนำไปกำจัด เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรครวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน กรณีที่พนักงานขยะจากขนส่ง 8. ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะ โดยอาจแบ่งออกเป็นขยะขายได้ และขยะไม่ได้ ขยะที่ขายได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ควรมีภาชนะรองรับแยกต่างหาก เพื่อขายให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป โดยโครงการอาจติดต่อผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อเป็นประจำ ในส่วนขยะที่ยายไม่ได้มีการรณรงค์บริจาค เช่น ที่เปิดกระป๋องอลูมิเนียม หรือหนังสือ และเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว อาจมีการจัดกล่องรับบริจาค ไว้ในบริเวณโครงการ โดยการค้าแยกจะสามารถลดขยะที่จะต้องนำไปกำจัดได้อีกเป็นนอียด 9. จัดให้มีถังขยะรีไซเคิลไว้บริเวณสำนักงาน และพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้แม่บ้าน และพนักงานของโครงการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มารวบรวมไว้ในบริเวณดังกล่าว แล้วรวบรวมนำไปวางไว้ภายในห้องพักขยะแห้ง เพื่อที่จะขายให้แก่ผู้ที่รับซื้อต่อไป 10. จัดให้พนักงานคัดแยกใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกว่าเป็นขยะรีไซเคิล แล้วนำไปวางไว้ภายในห้องพักขยะแห้ง	



บริษัท บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด (มหาชน)
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการ บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554





(ดร. สมพล นุชานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน โดยผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 51,545 ราย เมื่อพิจารณาการใช้ไฟฟ้าของโครงการ จะคิดเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย ของการใช้ไฟฟ้าของทั้งจังหวัด การใช้ไฟฟ้าของโครงการยังอยู่ในขีด ความสามารถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ซึ่งคาดว่าจะไม่มี ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ	เพื่อที่จะขายให้แก่ผู้ที่รับซื้อต่อไป 11. กำหนดให้เป็นนโยบายในการฝึกอบรมทุกฝ่าย ในการเลือก สินค้าต่างๆ ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการ เพื่อลดลดการใช้ (Reduce) และให้รู้จักการใช้ซ้ำ เป็นการที่เรานำสิ่งต่างๆ ที่ใช้ งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ใหม่ เป็นการลด การใช้ทรัพยากรใหม่รวมทั้งทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะ เกิดขึ้น	
3.6 การจราจรและคมนาคมขนส่ง	ถนนหลักเข้าสู่โครงการคือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (ถนนบางแสน สาย 1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2 หรือถนนลงหาดบางแสน) และถนนข้าวหลาม (แสดงผังการจราจร ภายในเชื่อมต่อภายนอกในรูปที่ 13) ในช่วงดำเนินโครงการจะมีการ ใช้เส้นทางในการเดินทาง ของผู้พักอาศัยในโครงการ และผู้มาใช้ บริการ ได้แก่ รถยนต์ 247 คัน รถจักรยานยนต์ 6 คัน และ รถจักรยานยนต์จำนวน 30 คัน คิดเป็น 265.90 PCU โดยจะพิจารณา กรณีเลวร้ายที่สุด คือ รถทั้งหมดใช้เส้นทางสายเดียวกัน ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ปริมาณจราจรเพิ่มอีก 265.90 PCU ชั่วโมง เมื่อ	1. เลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง การใช้ บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast 2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ประหยัดไฟฟ้โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตาม อุปกรณ์ เช่น ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เป็นต้น	- ตรวจสอบการทำงานของ ระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในโครงการ และ รับแก้ไขหากพบการชำรุด ด้วยความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบป้ายสัญญาณ จราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ
	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย บริเวณทางเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลการเดินทางรถ และ ความปลอดภัยของรถที่เข้า-ออก เพื่อความปลอดภัย และ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 2. ติดตั้งป้ายชี้โครงการและแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยบอกระยะที่ชัดเจนก่อนถึง โครงการ เพื่อที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่าง ปลอดภัย 3. จัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินภายใน โครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางจราจรบนพื้นทาง		


 บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
 BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
 กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
 พฤษภาคม 2554

CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.


 (ดร. สมพล นุชthanont)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นำไปคำนวณหาค่า V/C Ratio บนถนนสายต่างๆ ในช่วงดำเนินการสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มของปริมาณจราจรของโครงการเมื่อโครงการเปิดดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณการจราจรในถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (ถนนบางแสนสาย 1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2) หรือถนนลงหาดบางแสน) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและระดับความคล่องตัวยังอยู่ในระดับเดิม คือ ระดับดีมาก ยกเว้นปริมาณการจราจรในถนนข้าวหลามในเวลา 11.00-13.00 น. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ระดับความคล่องตัวเปลี่ยนแปลงจากระดับดีมาก เป็นระดับดี 1) ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม จากการตรวจสอบตามข้อกำหนดกฎหมาย ตามกฎหมายจราจรฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 พบว่า โครงการจะต้องจัดตั้งจุดจราจรยนต์ไว้ไม่น้อยกว่า 40 คัน โดยโครงการจะถือเอาวิธีคิดจำนวนที่จราจรยนต์ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ ดังนั้น โครงการจะต้องจัดตั้งจุดจราจรยนต์ไว้มากกว่า 186 คัน ซึ่งโครงการได้จัดตั้งจุดจราจรยนต์ 310 คัน ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 4 คัน ที่จอดรถโดยสารขนาดใหญ่อีกจำนวน 12 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ 326 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับพนักงานจำนวน 30 คัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว		ป้ายทางเลี้ยว ป้ายทางต้น ป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว เป็นต้น เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน 5. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบเกี่ยวกับบริการรถโดยสารสาธารณะ 6. ตรวจสอบบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนของผู้ขับขี่ 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยขยับย่นหรือเมื่อเลี้ยวขวาตัดกระแสจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 8. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบเกี่ยวกับทางเข้าออกของโครงการ ทางด้านถนนบางแสนสาย 2 และถนนข้าวหลาม เพื่อลดปริมาณรถบนถนนบางแสนสาย 1	



บริษัท รามายณะบีช รีสอร์ท จำกัด
(มหาชน)
RAMAYANA BEACH RESORT CO., LTD.
(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ นายสมชาย ทรัพย์ดี
พฤษภาคม 2554



.....
(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2) การประเมินผลกระทบจากการเข้าออกโครงการของผู้พักอาศัยต่อการจราจรโดยรอบ ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบนถนนทุกสายในช่วงดำเนินการไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรและปริมาณจราจรของถนนแต่ละสายอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การเข้า-ออกโครงการของผู้พักอาศัยภายในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะหาดบางแสน ซึ่งอาจจะมีปริมาณจราจรหนาแน่นได้ในช่วงวันหยุด ดังนั้นจึงกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบไว้ 3) การประเมินการเลี้ยวขาดัดกระแสดูการจราจรของผู้พักอาศัยภายในโครงการ จากเส้นทางขนส่งหลัก จะพบว่ารถที่เข้า-ออกโครงการของผู้พักอาศัย จะตัดกระแสดูการจราจรในกรณีเลี้ยวขวาจากทางเข้า-ออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (ถนนบางแสนสาย 1) และถนนข้าวหลาม ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดขัดของการจราจร หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการได้จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โดยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และได้เปรียบเทียบระบบป้องกันเพลิงไหม้ของโครงการกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าวพบว่าโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2. จัดให้มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย จำนวน 2 จุดสามารถรองรับจำนวนคนภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ ได้แก่	- ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอประจำทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีชำรุดเสียหาย ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที



บริษัท กรุงเทพเบaches จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554




(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	แผนควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตราการดังสัญญาณด้วยเสียง เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดมีร่อนแบบตรวจการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดมี REMOTE LAMP INDICATOR, ALARM HORN WITH STROBE LIGHT, FIXED TEMP HEAT DETECTOR, FIRE MAN TELEPHONE OUTLET เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ระบบท่อน้ำดับเพลิงหรือท่ออื่น ป้ายบอกทางหนีไฟ และระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว (แสดงผังตำแหน่งจุดรวมพลในรูปที่ 14)	2.1 จุดรวมพลที่ 1 บริเวณลานพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร รวมคนได้ 2,687 คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมพลคิดเป็น 0.93 ตารางเมตร/คน 2.2 จุดรวมพลที่ 2 บริเวณพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารวอนนาขนาดพื้นที่ 750.00 ตารางเมตร รวมคนได้ 241 คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมพลคิดเป็น 3.11 ตารางเมตร/คน 3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อจัดอบรมซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ความสะดวกและสามารถใช้ได้ทันที 5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก 7. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ในภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอพยพและจัดกลุ่มคนที่อพยพมาจากอาคารให้ไปรวมอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยจัดให้ไปรวมอยู่ในพื้นที่สีเขียวและกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและ	



บริษัท อุทัยราษฎร์รีสอร์ท จำกัด
(คุณบรรดัย คุณปลื้ม)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554




(ดร. สมพล นุชานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท ดิลินเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ 1) ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เป็นความร้อนที่เกิดจากการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ จากการคำนวณปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณโครงการสูงขึ้นจากเดิม 29.5 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี) เป็น 30.2 องศาเซลเซียส อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ แต่ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของสภาพอากาศโดยทั่วไป ดังนั้น โครงการต้องมีการป้องกันและลดผลกระทบต่อการระบายอากาศโดยรอบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 2) การประเมินความเหมาะสมในการคายน้ำและลดความร้อนของต้นไม้ ไม่ยืนต้นในพื้นที่โครงการเนื่องจากความร้อนรอบๆ โครงการมาใช้ในการคายน้ำและจะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเย็นลงได้ 31.488.97 ต้นความเย็น โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อผลิตความเย็นสูงสุดวันละ 500 ตัน ดังนั้น ไม่ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่สามารถลดความร้อนที่เกิดจากระบบปรับอากาศซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดความร้อนต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างเพียงพอ	อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกเป็นพิเศษ กรณีที่ต้องอพยพคนออกภายนอกโครงการ 1. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจำ 2. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร เครื่องเรือน ฝุ่นหรือซักผ้ามาไม่ให้มีฝุ่นเกาะสะสม 3. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ เพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งสิ้น 101.583.10 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยต้นไม้ที่ปลูกมีดังนี้ ต้นมะพร้าว ต้นสะเดา ต้นจำปา ต้นหว้า ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นจามจุรี ต้นประดู่ ต้นช่อข่อย ต้นตีนเป็ด ต้นหางนกยูง ต้นมะม่วง ต้นตาล ต้นมะขามต้นนนทรี ต้นไทร ต้นกระถินณรงค์ ต้นปีป ต้นไทรคอมแพคต้นสน และหญ้านวลน้อย 5. หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต 6. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ	อำนวยความสะดวกการจราจรเป็นพิเศษ กรณีที่ต้องอพยพคนออกภายนอกโครงการ 1. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจำ 2. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร เครื่องเรือน ฝุ่นหรือซักผ้ามาไม่ให้มีฝุ่นเกาะสะสม 3. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ เพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นต้น 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งสิ้น 101.583.10 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยต้นไม้ที่ปลูกมีดังนี้ ต้นมะพร้าว ต้นสะเดา ต้นจำปา ต้นหว้า ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นจามจุรี ต้นประดู่ ต้นช่อข่อย ต้นตีนเป็ด ต้นหางนกยูง ต้นมะม่วง ต้นตาล ต้นมะขามต้นนนทรี ต้นไทร ต้นกระถินณรงค์ ต้นปีป ต้นไทรคอมแพคต้นสน และหญ้านวลน้อย 5. หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต 6. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ	ตรวจสอบช่องระบายอากาศ ธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ




บริษัท บังแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
(คนลงชื่อ คุณปลื้ม)
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.




(ดร. สมพล บุญทนต์)

ผู้ชำนาญการ บริษัท ดนีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3) การประเมินแหล่งกำเนิดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถยนต์มีการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ 165.53 mol และรถจักรยานยนต์มีการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออก 37.28 mol ดังนั้น รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกทั้งสิ้น 202.81 mol 4) ความสามารถของพืชในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ พื้นที่สีเขียวของโครงการ สามารถดูดซับก๊าซ CO₂ ได้ 8,762.15 mol/วัน จึงเพียงพอที่จะดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการที่เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 202.81 mol 5) การประเมินการบำบัดน้ำและน้ำทิ้งทางลมของอาคาร เนื่องจากโดยรอบโครงการมีระยะห่างจากโครงการถึงอาคารระหว่าง 17.8-46.0 เมตร ส่งผลให้กระแสลมสามารถพัดผ่านตามที่ว่างรอบแนวอาคารโครงการ ไปยังพื้นที่โดยรอบโครงการได้โดยไม่บดบังแต่อย่างใด การถูกบดบังแสงของโครงการต่ออาคารข้างเคียง ได้แก่ อาคารสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านทิศเหนือ จะมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็นได้อีกวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การถูกบดบังแสงจากอาคารโครงการจะเกิดขึ้นเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบดบังตลอดทั้งวัน		


บริษัท บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด (คุณหญิงค้อย คุณปลื้ม)
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้อำนวยการ บังสะบีชเรซอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.


(ดร. สมพล นุชthanนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี พบว่า พื้นที่โครงการจัดเป็นพื้นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (เขตสีเหลือง) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด 1. โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อความรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 3. สถานที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 4. สถานที่บรรจุก๊าซ ประเภทสถานีบรรจุก๊าซ และประเภทลานบรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซประเภทโรงเก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5. การกำจัดขยะ การประกอบกิจการของโครงการ ซึ่งพัฒนาพื้นที่เป็นโรงแรม จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว		




Uthai Thani Provincial Office
Environmental Conservation Division
การตรวจลงนาม

กรรมการผู้ว่าราชการนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554



(Signature)
(ดร. สมพล บุญทามนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	การดำเนินงานของโครงการ ถือว่ามีส่วนทำให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะในพื้นที่ชายหาดบางแสน เนื่องจากโครงการเป็นโรงแรมเดิมซึ่งมีชื่อเสียงของหาด การปรับปรุงโรงแรมทำให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น ทั้งพนักงานต้อนรับ พนักงานบัญชี-การเงิน พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวนช่างเทคนิค และพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม ทำให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่หน่วยย่อยได้อีก	1. หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยการขอว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ จะต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 2. มีการกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัดเจนเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	เมื่อเปิดดำเนินโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ซึ่งถ้าโครงการไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมาลาเรีย และสัตว์พาหะนำโรค ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ เนื่องจากโครงการมีสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันในสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซึ่งถ้าสระว่ายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่าง	โครงการต้องดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ ต้องหมั่นตรวจตราดูระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดูแลการเก็บขนขยะมิให้มีการตกค้างอยู่นานอันจะก่อให้เกิดการแพร่ของเชื้อโรคได้ ตลอดจนจัดระบบการจราจรภายในโครงการให้มีความสะดวกปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ มาตรการด้านการจัดการสระว่ายน้ำ 1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการกิจการ 1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ 2) ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต้องใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการ	การตรวจสอบสระว่ายน้ำ 1. การตรวจสอบรายวัน ดัชนีที่ตรวจวัด - คลอรีนอิสระคงเหลือ - ค่าความเป็นกรดต่าง สถานที่ดำเนินการ - จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด ระยะเวลา ความถี่ - วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด 2. การตรวจสอบรายเดือน ดัชนีที่ตรวจวัด - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท ดิลินเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดต่อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อากาศผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อากาศจากเชื้อโรค ไอ แน่นหน้าอก อากาศคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้น ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ทำนองเดียวกัน	ช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ppm 3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm 3.4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm 3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ppm 3.6) กรดไฮยอนูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ppm 3.7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 3.8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm 3.9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 3.10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ 100 มิลลิตร โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิตร 3.11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 3.12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) สถานที่ดำเนินการ - จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด ระยะเวลา ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด 3. การตรวจสอบรายปี ดัชนีที่ตรวจวัด - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไฮยอนูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>,

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 4.1) การเก็บตัวอย่างน้ำ ทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้ส้วมอยู่จำนวนมากที่สุด 4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดต่างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรดต่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไฮไดรอนรีด ต้องตรวจหาค่ากรดไฮไดรอนรีดด้วย 4.3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 5) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไปประจำรวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นดังนี้ 5.1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ppm 5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และ	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa สถานที่ดำเนินการ - จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด ระยะเวลา ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้ส้วมมากที่สุด 4. ตรวจทดสอบเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และการน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค การดูแลสุขภาพ และเหตุรำคาญให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการส้วมถ่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ทำนองเดียวกัน หรือกฎหมายอื่นที่บังคับใช้


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		สามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 5.3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ 6) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัด และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ 6.1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 6.2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 6.3) ผู้ที่เป็นตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ให้นำหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ 6.4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 6.5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูลลงในน้ำ 6.6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 6.7) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 6.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 7) ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 2. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุ ว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		2) สารเคมีที่ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในการฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายกำหนด 3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มีการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสรวายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว 4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน คำนวณมาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้ - ห้องสุญญากาศเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำงานที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 6) ในขณะที่ทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น	




บริษัท บำรุงหัวแชนจ์ จำกัด (คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
BANGKOK HEAD AGENCY CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บำรุงหัวแชนจ์ จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.


(ดร. สมพล นุญพานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี 8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกไว้ไหล ต้องทำความสะอาดทันที 3. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ 1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้ 1.1) มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 1.3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ 1.4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 2) มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย 2.1) ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักขยะออกจากร้านน้ำเสีย 2.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากถังรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด 2.3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็น	



บริษัท บังสะบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAE BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังสะบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.


(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		อันตรายต่อสุขภาพของชุมชน 2.4) รางระบายน้ำทั้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทั้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่สาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย 3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้ 3.1) ควรมีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท 3.2) มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 3.3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ 3.4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะขยะที่เน่าเสียได้ง่าย 3.5) กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น 3.6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ 4.การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม 1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ 3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้ว	



บริษัท บังสะเอ็นบีชรีสอร์ท จำกัด
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังสะเอ็นบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554




(ดร. สมพล นุชthanนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		กระดาดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย 5. การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค 1) ภายในสถานประกอบการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ 2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 6. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 1) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ 2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2.2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผู้เอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 2.3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 2.4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด 2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้	



บริษัท บานูาบีช รีสอร์ท จำกัด
BANUA BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการ บานูาบีช รีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554



(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เมื่อเปิดโครงการจะมีผู้มาเข้าพักสูงสุดในการประมาณ 608 คน ซึ่งอาจทำให้แพทย์และสถานพยาบาลต้องให้บริการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริเวณที่ตั้งโครงการ มีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ รวมทั้งสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก จึงมีผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญ ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีระบบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะ และจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่พักอาศัยในโครงการ และยังให้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจ ซึ่งนับว่ามีศักยภาพเพียงพอในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัยในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อยกความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 7. เหนือราคา ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคา ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ 1. กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานที่อย่างเคร่งครัด 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อาศัยทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรม และให้ผู้อาศัยช่วยกันระมัดระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาภายในโครงการเพื่อป้องกันเหตุต่างๆ 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิง ปีละ 2 ครั้ง 4. จัดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดให้ได้ตามมาตรฐาน 5. จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 6. ติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ดัชนีชี้ตรวจวัด - ตรวจสอบสภาพระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย สถานที่ดำเนินการ - ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ระยะเวลา ความถี่ - ตรวจวัดทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ



บริษัท บางกอกบีช รีสอร์ท จำกัด
BANGKOK BEACH RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ

พฤษภาคม 2554




(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 ศูนย์วิทยภาพและทัศนียภาพ พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถานประกอบการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นโครงการ จึงมีความสอดคล้อง และกลมกลืนกับสภาพโดยรวมโครงการที่เป็นชุมชน อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบอาคารให้มีความสวยงาม และยังมีมีการปลูกต้นไม้เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ และสิ่งแวดล้อมบริเวณข้างเคียง เพื่อให้มีความร่มรื่นและสวยงามมากขึ้น ดังนั้นคาดว่าจะผลกระทบทัศนียภาพจะอยู่ในระดับต่ำ 1) ประเมินผลกระทบทัศนียภาพด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ รีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหาร ซึ่งความสูงของอาคารแต่ละหลังภายในโครงการมีความสูงไม่เกิน 12.0 เมตร ตัวอาคารมีความสูงใกล้เคียงกับอาคารที่อยู่ข้างเคียง นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 101,583.10 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยพื้นที่ไม้ ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นสะเดา ต้นจําปา ต้นทุกวา ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นจามจุรี ต้นประดู่ ต้นช่อย ต้นดินเบ็ด ต้นหางนกยูง ต้นมะม่วง ต้นตาล ต้นมะขาม ต้นนนทรี ต้นไทร ต้นกระถินณรงค์ ต้นปีป ต้นไทรคอมแพค ต้นสน และต้นกล้วยน้ำว้า เป็นต้น ซึ่งพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินภายในโครงการจะช่วยลดผลกระทบต่อนทัศนียภาพได้ในระดับหนึ่ง		- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 101,583.10 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยพื้นที่ไม้ ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นสะเดา ต้นจําปา ต้นทุกวา ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นจามจุรี ต้นประดู่ ต้นช่อย ต้นดินเบ็ด ต้นหางนกยูง ต้นมะม่วง ต้นตาล ต้นมะขาม ต้นนนทรี ต้นไทร ต้นกระถินณรงค์ ต้นปีป ต้นไทรคอมแพค ต้นสน และต้นกล้วยน้ำว้า เป็นต้น - หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องไวภายในบริเวณที่จอดรถ - จัดที่ว่างโดยรอบอาคารและรักษาที่ว่างไว้ให้สามารถพัฒนาได้ - ปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่มที่พัดผ่านพื้นที่โครงการมีอุณหภูมิลดลง - จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีมีผู้พักอาศัยโดยรอบ	


 บริษัท กรุงเทพบีชรีสอร์ท จำกัด (คุณประดิษฐ์ คุ้มคุ้ม)
 BANGKOK BEACH RESORT CO., LTD.
 กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด


 (ดร. สมพล นุชthanont)
 ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554




องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2) ความสอดคล้องกลมกลืนกับระบบนิเวศชายหาด เนื่องจากพื้นที่รอบโครงการ ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถานประกอบการต่างๆ อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นจำนวนมาก ลักษณะดั้งเดิมของระบบนิเวศชายหาดแสนสุข จึงไม่ปรากฏแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้ทะเล การออกแบบโครงการนี้จะเป็นการใช้ลักษณะของเอกลักษณ์ท้องถิ่นของไทย มาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรม อาทิ การประยุกต์ใช้หลังคาจั่วของไทย ในการตกแต่งอาคารต้อนรับ อาคารศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง และอาคารที่พักอาศัย การใช้ลายผ้าไทยในการตกแต่งทางเข้าอาคารต้อนรับ การใช้ลายผ้าไทยในการตกแต่งอาคารศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง อาคารที่พักอาศัย และอาคารพักอาศัยแบบเรือนเดี่ยว โครงการได้เลือกการใช้สีอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ให้โดดเด่นเกินไป โดยเลือกใช้สีกลาง เช่น สีเทา สีขาวอมควันสีฟ้าอ่อน และสีของไม้ เพื่อให้อาคารสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้มีการดัดไม้เดิมไว้ทั้งหมด และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความร่มเย็น สวยงาม และลดความกระด้างของโครงการอีกด้วย 3) ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพด้านแหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์ จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และจากการสำรวจแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งชาติ		


 วิศวกร
 ENGINEER
 วิศวกร
 ENGINEER

กรมการผังเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท บางแสนบิซเนสพาร์ค จำกัด
 พฤษภาคม 2554

CLEAN
 TECHNOLOGY CO., LTD.


 (ดร. สมพล บุญทานนท์)
 ผู้อำนวยการ บริษัท ดิสเทคโนโลยี จำกัด
 พฤษภาคม 2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.5 มาตรการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน	ประเทศไทย ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดีกรมศิลปากร พ.ศ. 2523 พบว่าไม่มีแหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติที่สำคัญในบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ดังนั้น การดำเนินโครงการ จึงไม่มีผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งพื้นที่โดยรอบโครงการยังเป็นพื้นที่ที่พัฒนาเป็นชุมชนเมือง ดังนั้น ในระยะดำเนินโครงการ จึงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพโดยรอบโครงการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านสภาพแวดล้อมใดๆ		
4.5 มาตรการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน		1. การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้าติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต 3. ในการทำสีผนังภายนอกอาคาร โครงการจะเลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดซับความร้อน เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทำให้ห้องสว่างขึ้น 4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน เช่น จัดทำเป็นป้ายแสดงวิธีประหยัดพลังงาน เป็นต้น 5. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ



บริษัท บ้านแสนหาด รีสอร์ท จำกัด
BAANSAEN BEACH RESORT CO., LTD.
กรรมการผู้จัดการ/นายสมชาย ทรัพย์ดี
การพิมพ์/นายสมชาย ทรัพย์ดี
พฤษภาคม 2554



.....
(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Bangsaen Heritage Hotel (ส่วนขยาย) ของบริษัท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสน
สาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงก่อสร้าง					
1. คุณภาพอากาศ เสียง และสั่นสะเทือน	- บ้านพักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจวัดระดับฝุ่นละออง (TSP) - ตรวจวัดระดับเสียง (L_{eq} 24 hr, L_{max} และ L_{90}) - ตรวจสอบทัศนคติความชัดเจนหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียง - จัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็ม - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้างฐานราก และเสาเข็ม และรายงานการติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพน้ำผิวดิน	- ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณโครงการ	- การอุดตันของขยะ เศษหิน ดิน พราย	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
3. ระบบระบายน้ำ	- รางระบายน้ำภายในโครงการ	- เศษขยะ เศษอาหาร หิน พรายและตะกอนดิน	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
4. การจัดการขยะ	- บริเวณถังขยะในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน	- ปริมาณขยะตกค้าง - ความสะอาด - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
5. การป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ - ถังดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแห้ง	- สภาพการใช้งาน - การจัดเก็บ	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ



บริษัท บ้านแสนสุข รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (ส่วนเพิ่ม)
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD. (Public Company)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	รับผิดชอบ
6. เศรษฐกิจและสังคม	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบทัศนคติความ คิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียน จากอาคารและบ้านพัก อาศัยโดยรอบในรัศมี 100 เมตร	- จัดส่วนรับความคิดเห็นและ เรื่องร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
7. สาธารณสุข	- คนงานก่อสร้าง	- สุขภาพของคนงาน	- ตรวจสอบสุขภาพ	- ก่อนเข้าทำงานและทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
8. คุณภาพและ ทัศนียภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- รังสีต้อแสงแน่นหนา และปิด กันโดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
ช่วงดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อน การบำบัด	- ส่วนแยกกากตะกอนของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ติดตั้งในรูปที่ 10)	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลัง การบำบัด	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ติดตั้งในรูปที่ 10)	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ



USHI PROJECT CONSULTING (ดอยแดนชัย-ดอยลิ้ม)
BANGSAEN BEACH RESORT CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.3 จุดระบายน้ำทิ้ง	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ดังแสดงในรูปที่ 10)	- Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
2. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	- บ่อพัก ท่อระบายน้ำ และ บ่อตกขยะ บริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ - บริเวณถังขยะภายในแต่ละชั้นของอาคาร บริเวณต่างภายในโครงการ และ ห้องพักขยะรวมของโครงการ	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย - ปริมาณขยะตกค้าง - ความสะอาด - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
4. ชยะ			- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

บริษัท บิวที เทคโนโลยี จำกัด
BIA-SOFT TECHNOLOGY CO., LTD.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิวที เทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554


CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

Dr. Sam Phol Nuanthan


ดร. สมพล บุญทนนท์
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ประเด็นที่ตรวจสอบ	พหุผลที่ตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	- อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	2. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	3. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองเสมอ	- ทดสอบอุปกรณ์	- 6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
6. ระบบระบายอากาศ	4. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ	- 6 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	5. บันไดหลักและเส้นทางในการหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	7. สระว่ายน้ำ	- คลอรีนอิสระคงเหลือ	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	เจ้าของโครงการ
	- จุดลึก 1 จุด	- ค่าความเป็นกรดต่าง	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	เจ้าของโครงการ
	- จุดตื้น 1 จุด	- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	เจ้าของโครงการ
		- ฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	เจ้าของโครงการ
		- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	เจ้าของโครงการ
		- ค่าความเป็นด่าง	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	เจ้าของโครงการ

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.


(ดร.สมพล บุญทันนท์)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554




บริษัท บังซาร์ เดเทล รีเสิร์ช จำกัด (คุณณรงค์ชัย คุณะบุณย์)
Bangsarn Detail Research Co., Ltd.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บังซาร์ เดเทล รีเสิร์ช จำกัด
พฤษภาคม 2554

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พิกัด	วิธีตรวจสอบ	ผลการวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
8. สุขภาพ	- พื้นที่สีเขียว		(Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยาไนด์ (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - สภาพต้นไม้ - การดูแลรักษา	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BEAVER INSURANCE CO., LTD.
(ผู้รับประกันภัย)
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท บางแสนบิซเนส จำกัด

พฤษภาคม 2554


CLEAN
TECHNOLOGY



(ดร.สมพล นิยมหนอง)

ผู้อำนวยการ บริษัท คลีนเทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2554




พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 137,600 ตารางเมตร (86 ไร่)
พื้นที่พัฒนาประมาณ 63,114 ตารางเมตร (39-1-78.5 ไร่)
พื้นที่ไม่พัฒนาประมาณ 74,486 ตารางเมตร (46-2-21.5 ไร่)

- รายชื่ออาคารในพื้นที่พัฒนา
- อาคารเดิม
 - อาคารใหม่
 - ① อาคารโรงแรมบางแสนบีช
 - ② อาคารต้อนรับ
 - ③ ห้องอาหารทะเล
 - ④ อาคารพักอาศัยด้านทิศเหนือ
 - ⑤ อาคารสวนรุกขชาติ
 - ⑥ อาคารพักรับรองและจัดเลี้ยง
 - ⑦ อาคารพักรับรองแบบเรือนเดี่ยว
 - ⑧ อาคารพักรับรองสำหรับพนักงาน
 - ⑨ อาคารไฟฟ้า
 - ⑩ อาคารปั๊มน้ำ




ผู้ชำนาญการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554
(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

MITR NTP @architect THAI TECHNICAL CONSULTING CO., LTD. 100/101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Bangsae Heritage Hotel N	ARCHITECTS คณิศร ดันตวงษ์ ฐ.ศก. 2290 ดร.วิทย์ ประดิษฐ์ผล ฐ.ศก. 3351 วิภากร วิโยภาส ฐ.ศก. 3687 STRUCTURAL วิรัชศักดิ์ เต็มประเสริฐ ฐ.ศก. 4021	ELECTRICAL ENGINEERS อ.วิรัช ประดิษฐ์ผล ฐ.ศก. 852 ประพนธ์ ตั้งมโนเทียนชัย ฐ.ศก. 35946, ฐ.ศก. 12431 วิรัช เณรมณี ฐ.ศก. 38345	AIRCONDITIONING SYSTEM รัตนชัย รัตนวิเศษ ฐ.ศก. 3384 มนตรา วีระชัย ฐ.ศก. 29223 จิตตดา ทาวงศ์ ฐ.ศก. 32027	SANITARY ENGINEERS สุเมธ แสงส่องการ ฐ.ศก. 198 บรรพต มงคลสกุลกิจ ฐ.ศก. 29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิไพจิตร ฐ.ศก. 33292	รูปที่ 1 แสดงผังบริเวณโครงการ (หลังพัฒนาโครงการ)	59
--	--	--	---	---	--	---	-----------




บางแสนรอย 3

ถนนบางแสนซอย 5



บังกะโลเดิม
78 หลัง

ถนนบางแสนซอย 4



พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
รวม 2,250.00 ตร.ม.
 พื้นที่สีเขียว
รวม 72,236.00 ตร.ม.
รวม 74,486.00 ตร.ม.





(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

บริษัท บ้างแสนบีช รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้างแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

 MITR TECHNICAL CONSULTING CO., LTD. 100/100 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 Tel. 0-2625-0200 Fax 0-2625-0201	 NTP ARCHITECTS AND PLANNERS CO., LTD. 100/100 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 Tel. 0-2625-0200 Fax 0-2625-0201		ARCHITECTS	ELECTRICAL ENGINEERS	AIRCONDITIONING SYSTEM	SANITARY ENGINEERS
			คณิศร คำนวณศิลป์ ส.ศก. 2290 ดร.วิทย์ ประดิษฐ์ผลเลิศ ส.ศก. 3351 วรวิทย์ วิฑูรย์ภาส ส.ศก. 3667	วิโรจน์ เมธสุภกุล วิศว. 852 ประพนธ์ ตั้งมโนเทียนชัย วิศว. 35946, วิศว. 12431 วิรัช เกลิมจันทร์ วิศว. 38345	รัตนชัย วัฒนวิเศษ สก. 3384 มนตรา วีระชัย สก. 29223 จิตตา ทาวงศ์ สก. 32027	สุเมธ แสงส่องการ สส. 198 บรรพต มงคลสุภกิจ สก. 29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิพิตร สก. 33292
			STRUCTURAL			
			วิรัชศักดิ์ เทียนประเสริฐ สย. 4021			

รูปที่ 3 แสดงพื้นที่ปกคลุมดินของโครงการ (พื้นที่ไม่พัฒนา)




รูปที่ 4 แสดงพื้นที่ปกคลุมดินของโครงการ (พื้นที่พัฒนา)

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

(นายอรรถชัย คุณปลื้ม)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางแสน บีทีเอส จำกัด
พฤษภาคม 2554

MITR NTP @architect THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF BANGSAEN HERITAGE HOTEL CO., LTD. AND NTP ARCHITECTS AND PLANNING CO., LTD. AND SHALL NOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION ©	Bangsae Heritage Hotel N	ARCHITECTS คุณิต ดันติวงษ์ 2290 นางศศิธร ประดิษฐ์ผลเลิศ 3351 วรภัทร วิทย์ภาส 3667 STRUCTURAL วิรัชศักดิ์ เทียนประเสริฐ 4021	ELECTRICAL ENGINEERS วิรัตน์ เมธสุกุล 852 ประพนธ์ ตั้งมิ่งนิเทศชัย 35946, 12431 วิรัช เณรมณีรัตน์ 38345	AIRCONDITIONING SYSTEM รัตนชัย วัฒนวิสาวัณ 3384 มนตรา วีระชัย 29223 จิตติศา ทาวงค์มา 32027	SANITARY ENGINEERS สุเมธ แสงอสังการ 198 บรรพต มงคลสุกุลกิจ 29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิไพจิตร 33292	รูปที่ 4 แสดงพื้นที่ปกคลุมดินของโครงการ (พื้นที่พัฒนา) 62
--	---	---	--	---	--	---



- * 1. ต้นมะพร้าว 34 ต้น
 * 2. ต้นละเคา 25 ต้น
 * 3. ต้นจำปา 18 ต้น
 * 4. ต้นหูกวาง 25 ต้น
 * 5. ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 ต้น
 * 6. ต้นชัยพฤกษ์ 17 ต้น
 * 7. ต้นจามจุรี 1 ต้น
 * 8. ต้นประดู่ 5 ต้น
 * 9. ต้นช่อย 14 ต้น
 * 10. ต้นตีนเป็ด 2 ต้น
 * 11. ต้นหางนกยูง 7 ต้น
 * 12. ต้นมะม่วง 3 ต้น
 * 13. ต้นตาล 6 ต้น
 * 14. ต้นมะขาม 1 ต้น
 ○ 15. ต้นนนทรี 2 ต้น
 ☀ 16. ต้นไผ่ 4 ต้น
 ○ 17. ต้นบิ๊ 51 ต้น แบ่งเป็นในพื้นทีพัฒนา 15 ต้น นอกพื้นที่ 36 ต้น
 ○ ○ ต้นไทรคอมแพค

CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

(ดร. สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลื่น เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

พฤษภาคม 2554


 (นางนงนุชชัย คุณปติม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางแสนปรีทิสอร์ท จำกัด

พฤษภาคม 2554

	NTP @architect	Bangsaen Heritage Hotel  LANDSCAPE ARCHITECT กัญญา นวลต้อยมา ส.ก.ก. 4-ก. 8	ARCHITECTS คณิต คำดวงม ภูมิ ส.ก.ก. 2290 นรณศิริพร ประดิษฐ์ผลเลิศ ส.ก.ก. 3351 วรภัทร วิทย์เกษม ส.ก.ก. 3667 STRUCTURAL วรศักดิ์ เทียนประเสริฐ สย 4021	ELECTRICAL ENGINEERS วิโรจน์ นาคอุดม วิจารณ์ เมลลุตกุล ส.ก.ก. 852 ประพนธ์ คังโมเนเทียนชัย ส.ก.ก. 35946, ส.ก.ก. 12431 วรชัย เถื่อนนิมิตร์ ส.ก.ก. 38345	AIRCONDITIONING SYSTEM รัตนชัย วัฒนวิสาธร ส.ก.ก. 3384 มนตรา วีระชัย ส.ก.ก. 29223 จิตตดา พาวงศ์มา ส.ก.ก. 32027	SANITARY ENGINEERS สุเมธ แสงอสังการ ส.ส. 198 บรรพต มงคลสุภกิจ ส.ก.ก. 29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิไพศร ส.ก.ก. 33292
---	------------------------------	---	---	---	--	---


รูปที่ 6 ผังภูมิสถาปัตยกรรม (พื้นที่พัฒนา)



CLEAN
TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Signature)
(ดร.สมพล บุญทานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

(Signature)
บริษัท บางแสน บีช รีสอร์ท จำกัด
Bangsarn Beach Resort Co., Ltd.
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางแสน บีช รีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554



		Bangsarn Heritage Hotel	ARCHITECTS คณิต ตันติวงษ์ สถาปนิก ๕-๓๓ 2290 ณรงควิทย์ ประดิษฐ์ผลเลิศ สถาปนิก ๓-๓๓ 3351 วรภัทร์ วชิรโยภาส สถาปนิก ๓-๓๓ 3667	ELECTRICAL ENGINEERS วิวัฒน์ เมล็ดสุก สถาปนิก ๕-๓๓ 852 ประพนธ์ ตั้งมโนทัยนชัย ภาทก.35946, ภาทส.12431 วิรัช เจริญมิตร ภาทก. 38345	AIRCONDITIONING SYSTEM รัตนชัย วัฒนเวสารัช สถา.3384 มนตรา วีระชัย ภาท.29223 จิตติศา ทวางศ์มา ภาท.32027	SANITARY ENGINEERS สุเมธ แสงส่องการ สถา.198 บรรพต มงคลสกุลกิจ ภาท.29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิไพจิตร ภาท.33292	รูปที่ 7 ผังแสดงขนาดของพื้นที่สีเขียวในแต่ละบริเวณ 1
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

ส่วนแบ่งเขต

275 ตร.ม.

อาคารบริการ

อาคารพักอาศัยแบบเรือนเดี่ยวตามทิศใต้

อาคารจอดรถ

อาคารศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง

บ่อน้ำ

16 ตร.ม.

150 ตร.ม.

15 ตร.ม.

65 ตร.ม.

18 ตร.ม.

18 ตร.ม.


15 ตร.ม.


15 ตร.ม.

15 ตร.ม.

7 ตร.ม.

32 ตร.ม.





จุดเก็บตัวอย่างน้ำ


CLEAN
TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท บำรุงสุข จำกัด (มหาชน)
Bangsae Beach Resort
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บำรุงสุข จำกัด
พฤษภาคม 2554

(ดร. สมพล บุญตานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

			Bangsae Heritage Hotel		ARCHITECTS	ELECTRICAL ENGINEERS	AIRCONDITIONING SYSTEM	SANITARY ENGINEERS
					คณิศ คณิศวงษ์ (ผอ. พว.) ฐ-สต 2290 ดร.ศิวชัย ประดิษฐ์ผลเลิศ ฐ-สต 3351 วราภรณ์ วาโยภาส ฐ-สต 3667 STRUCTURAL วิรัชศักดิ์ เทียนประเสริฐ ฝย 4021	วิรัชศักดิ์ เทียนประเสริฐ ฝย 4021 ประพนธ์ ต่อมโนนเขียนชัย ฝย 35946, ฝย 12431 วิรัชศักดิ์ เทียนประเสริฐ ฝย 4021	รัตนชัย รัตนวิเศษ ฝย 3384 มนตรา วีระชัย ฝย 29223 จิตตดา พาวงศ์มา ฝย 32027	สุเมธ แสงอสังการ ฝย 198 บรรพต มงคลสถิตย์ ฝย 29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิไพจิตร ฝย 33292

รูปที่ 10 แผนผังระบบระบายน้ำเสียของโครงการ



- เส้นท่อระบายลงบ่อน้ำ 1 (พื้นที่ 286.40 ตร.ม ลึก 0.9 ม ปริมาตร 256.14 ลบ.ม)
- เส้นท่อระบายลงบ่อน้ำ 2 (พื้นที่ 230.00 ตร.ม ลึก 1.1 ม ปริมาตร 253.00 ลบ.ม)
- เส้นท่อระบายลงบ่อน้ำ 3 (พื้นที่ 439.40 ตร.ม ลึก 1.1 ม ปริมาตร 483.34 ลบ.ม)
- เส้นท่อระบายน้ำที่ไม่ลงบ่อน้ำ
- เส้นท่อระบายน้ำออกจากบ่อน้ำ

CLEAN
TECHNOLOGY CO.,LTD.



บริษัท บ้างเสี้ยนบีช รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (มหาชน)
Bangsaeen Beach Resort Co., Ltd. (Public Company)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บ้างเสี้ยนบีช รีสอร์ท จำกัด
พฤษภาคม 2554

(ดร.สมพร บุญตานนท์)
ผู้อำนวยการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
พฤษภาคม 2554

NTP @architect	Bangsaeen Heritage Hotel	ARCHITECTS ศ.ดร. สันติวงษ์ พ.ศ. 2290 นรเศรษฐ์ ประดิษฐ์ผลเลิศ พ.ศ. 3351 วรภัทร วชิโรภาส พ.ศ. 3667 STRUCTURAL วรศักดิ์ เทียนประเสริฐ พ.ศ. 4021	ELECTRICAL ENGINEERS ธีรพงษ์ นิลน้อย พ.ศ. 852 ประพนธ์ ตั้งมโนเทียนชัย พ.ศ. 35946, พ.ศ. 12431 วีรชัย เณรมิณทร์ พ.ศ. 38345	AIRCONDITIONING SYSTEM รัตนชัย วัฒนวิเศษ พ.ศ. 3384 มนตรา วีระชัย พ.ศ. 29223 จิตตภา ทววงษ์ พ.ศ. 32027	SANITARY ENGINEERS สุเมธ แสงอสังการ พ.ศ. 198 บรรพต มงคลสุทนต์ พ.ศ. 29147 ณัฐพงษ์ กมลสุทธิไพโรจน์ พ.ศ. 33292	รูปที่ 12 แผนผังระบายน้ำฝนของโครงการ
--	---------------------------------	---	--	--	---	---

