

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๐๕๘



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ตั้งอยู่ที่ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุด จำนวนห้องชุด ๙๒๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เจ้าของโครงการ

ปฏิบัติ...

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันต์ บุญประสงค์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ 6058

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

5 กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ตั้งอยู่ที่ ถนนโอศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุด จำนวนห้องชุด ๙๒๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เจ้าของโครงการ

ปฏิบัติ...

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

Q. (นางสาวสุชนา อัมราลิขิต)
ผอ.สวผ.

Clerk

4800



ที่ ทส 1009.5/ 6057

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

5 กรกฎาคม 2554

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

อ้างอิง 1. หนังสือบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด ที่ TTE 106/54 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
2. หนังสือบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด ที่ TTE 187/54 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิสวกร
จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO
ASOKE-DINDAENG ตั้งอยู่ที่ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุด
จำนวนห้องชุด 920 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาและในการ

ประชุม...

ประชุมครั้งที่ 25/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลส์ จำกัด โดยให้บริษัท คาซ่า วิลส์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.5/

6057

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

5กรกฎาคม 2554

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 106/54 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
2. หนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 187/54 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร
จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO
ASOKE-DINDAENG ตั้งอยู่ที่ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุด
จำนวนห้องชุด 920 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาและในการ

ประชุม...

ประชุมครั้งที่ 25/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

.....
.....
.....
.....



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๖๐๕๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ตั้งอยู่ที่ ถนนโอศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุด จำนวนห้องชุด ๙๒๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เจ้าของโครงการ

ปฏิบัติ...

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฏฐ์ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ 6056

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

5 กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ตั้งอยู่ที่ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุด จำนวนห้องชุด ๙๒๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ CASA CONDO ASOKE-DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เจ้าของโครงการ

ปฏิบัติ...

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖


(นางสาวสุชนา อัมราลิขิต)
ผอ.สวผ.





องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ช่วงการก่อสร้าง 1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1.1 สภาพภูมิประเทศ	ปัจจุบันพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการมีระดับดินเท่ากับถนน โอโกล-ดินแดง ซึ่งโครงการจะปรับระดับดินให้สูงกว่าระดับ ถนนโอโกล-ดินแดง ประมาณ 0.1 เมตร ซึ่งแตกต่างจากเดิม และพื้นที่ข้างเคียงไม่มาก ส่วนการขุดดินนั้นจะมีการขุดเพื่อ ทำฐานราก และงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งอาจมีผลทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ไม่มาก และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราว เฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น การก่อสร้างโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ	1. จัดทำรั้วทึบ โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 3 เมตร และขึ้น ผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการ อย่างเป็นสัดส่วน 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ดัดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุงูเชื้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของ เจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจาก ผู้พักอาศัยข้างเคียง	1. กำชับให้ผู้รับเหมายกยได้การกำกับดูแลของ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ดัดสิ่งกีดขวางรับความคิดเห็นที่ป้อมยามเพื่อ รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น กรณีพบว่ามี เรื่องร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยทันที และหากพบว่ามีความเสียหาย ที่เกิดจากโครงการต้องทำการแก้ไข โดยทันที 3. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการ ฉีกขาดของผ้าใบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง

Casa Villa มิตรชนสัมพันธ์


Casa Villa Condo. นายประวิทย์ ไรต์พัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธมนัสกุล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

2554 ลงชื่อ.....

นายบุญนัช ไวกาสี

ผู้มีอำนาจการดำเนินงานของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด



2/92

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
CASA CONDO ASOKE-DINDAENG บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ CASA CONDO ASOKE - DINDAENG ตั้งอยู่ที่ถนนโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 26 ชั้น ความสูง 80.6 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 920 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ CASA CONDO ASOKE - DINDAENG ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขต่อไป

Casa Villa
มิถุนายน 2554 ลงชื่อ

Casa Villa Co., Ltd.
(นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด




2554 ลงชื่อ

(นายบุญญนัย ไวกาสี)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ผู้ประกอบการ	ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารระบบสารอุปโภคและการใช้เครื่องมือกลหนัก โดยมีปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมระหว่างก่อสร้างประมาณ 0.009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียง	1. จัดทำรั้วกับโดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 3 เมตร และจึงฝ่าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละอองที่กระจ่ายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. ติดตั้งผ้าใบกับฝุ่นตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่กระจ่ายไปยังพื้นที่อาคารข้างเคียง 3. กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง หิน ทรายน เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นบนถนน 5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 6. การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในหึ่งที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 7. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 8. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือตั้งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด	1. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที และหากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดจากโครงการต้องทำการแก้ไขโดยทันที 3. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบต่อเนื่อง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



 นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พึ่งพัฒน์ (ทั้งสกุล)

 ผู้อำนวยการดำเนินการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 มินุชชน 2554 ลงชื่อ.....

 (นายบุญนัช ไวกาลิ)

 3/92

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		9. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทับตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาสภาพผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 10. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน ต้องปลูกหญ้าคลุมดินช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 11. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มีฉิดชิด 12. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ในงานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 13. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยทำเป็นบ่อล้างรถมีเล็กรูไปสามเหลี่ยมทั้งทางขึ้น-ลงเพื่อขูดดินจากล้อรถในช่วงก่อสร้างโครงการ 14. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนรถหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้ผู้นำฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที 15. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	

Casa Verde
 2554 25th St
 Reno NV

วิเวทย์ ไชยวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์มงคล)
ผู้ชำนาญการทำการแทนบริษัท คาสซ่า วิลล์ จำกัด

.....


83

พิกุลนายน 2554 ลงชื่อ.....

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด
(นายมนูญ นิช ไวกาส)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนมากเกิดจากท่อไอเสียของเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ฝุ่นละออง (TSP) และสารประกอบอัลดีไฮด์ (RCHO)		16. ตรวจสอบเครื่องขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 17. คัดตักกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องราวเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 18. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 19. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 20. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	

Casa Ville
 2554 ลงชื่อ
 Casa Ville Co., Ltd.
 (นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธินันท์สกุล)



2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวกาติ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จำกัด

8



มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

(นายมนูญ ไรกา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

Casa Villa
CASA VILLA S.p.A. Ltd.

Dr. David R. Jones

(นายประวิทย์ โชติพัฒนพันธุ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์มงคล)

ผู้ชำนาญการทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ก่อสร้างโครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อดูแลสิ่งแวดล้อม 5. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดชิงช่องว่างด้วยผ้าใบทึบ และยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้นเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง 6. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 7. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้ทำงานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 8. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 9. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการทำงาน 10. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 11. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 12. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป 13. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง 14. กำหนดไม่ให้มีกิจกรรมการตัด การเจียร ใส กลึง ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยกิจกรรมดังกล่าวให้ทำในโรงงานภายนอก และขนส่งมาเพื่อประกอบแบบในพื้นที่โครงการเท่านั้น	

Casa Ville
2554 ลงชื่อ

Casa Ville Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่ และ นายพรเทพ พัทธพัฒน์ (ผู้แทนทั้งสกุล)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด





2554 ลงชื่อ

(นายบุญนัย ไวกาสี)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		15. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีฉนวน และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ละชั้นให้ติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได้ 30 dB(A) 16. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีความเสี่ยงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหากทันที 17. จัดจ้างผู้รับเหมามีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 18. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 19. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	


 มัถุนายน 2554
 (นายประวิทย์ โชติวัฒนพันธุ์ และ นายพรเทพ พัฒน์พิสดกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 8/22
 (นายบุญนัฐ ไวกาสี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.4 ความเสี่ยง	ความตื่นตระหนกที่อาจมีผลต่ออาคารข้างเคียง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการตกสะเก็ดที่พื้นดินที่น้ำท่วมมาก ๆ เช่นเสาเข็มคอนกรีตชนิดที่เสี้ยนดินเป็นจำนวนมากในพื้นที่ที่เกิดทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินอันเกิดจากการที่เสาเข็มเข้าไปแทนที่ และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง อาทิเช่น พื้นล่างโก่งขึ้น ผ่นหรือโครงสร้างแตกร้าว เป็นต้น ซึ่งในการก่อสร้างเสาเข็มของอาคาร โครงการจะใช้เสาเข็มจะทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นจะเกิดจากการเขย่าในขั้นตอนการถอนปลอกเหล็กชั่วคราว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในการก่อสร้าง โครงการจึงจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างฐานราก ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 2. ก่อนทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่ออาคารที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อบ้างเล็กน้อยที่สุด 4. จัดให้มีนโยบายในการรับมิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที 5. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 6. ติดตั้งกล้องรับความเค้นเห็นที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทันที และหากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการต้องทำการแก้ไข โดยทันที	1. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและเมื่อเสร็จฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ 2. ติดตั้งกล้องรับความเค้นเห็นที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทันที และหากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดจากโครงการต้องทำการแก้ไข โดยทันที


 มิถุนายน 2554
 (นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธมนังสฤษฎ์)
 Casa Villa Co., Ltd.
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัช ไวกาสี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด
 9/92

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.5 การพังทลายของดิน	การพังทลายของดินในช่วงก่อสร้างจะเกิดขึ้นจากการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก และงานระบบสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ดึงเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น	7. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ 1. ดอก Sheet Pile ความลึก 16 เมตร และทำค้ำยันเหล็ก (Bracing) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน 2. ในช่วงการถอน Sheet Pile ต้องรับดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข็มกันพัง โดยพื้นที่และบดอัดดินที่กลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน	1. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ป้อนมาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น กรณีพบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทันที และหากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เกิดจากโครงการต้องทำการแก้ไข โดยทันที 2. ตรวจสอบอาคารข้างเคียง โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าการเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดการก่อสร้างทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม โดยทันที

Casa Ville
 2554 ลงชื่อ.....
 Casa Ville Co., Ltd. ใจดีพัฒนาพื้นที่และพัฒนาสิ่งปลูก
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวกาลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.6 คุณภาพน้ำ 1.2 ทรพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	โครงการมีน้ำเสียช่วงก่อสร้างปริมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะบำบัดน้ำเสียดังกล่าวให้น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน อโศก-ดินแดงและไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป ซึ่งโครงการมิได้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ภายในถนนซอยย่อยต่างๆ ส่วนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่ริมถนนอโศก-ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพระราม 9 ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบพื้นที่โครงการ	1. จัดสร้างห้องเก็บขยะ-หลุม สำหรับคนงานก่อสร้างไว้บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ จำนวน 15 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 300 คน (อัตราการใช้ห้องน้ำ 20 คน/ห้อง) 2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปปั้นดินเผาอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน อโศก-ดินแดงและไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป 3. ประสานให้สำนักงานเขตดินแดงมาควบคุมดูแลไม่กำจัดพื้นที่เมื่อเต็ม 4. จัดให้มีทีมงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่องานทรพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณภาพการให้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

Casa Villa
 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 02-012-1234
 E-mail: info@casavilla.com

มีนาคม 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นิช ไวกาศี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1.3.1 น้ำใช้	จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ ในช่วงก่อสร้างโครงการมีความต้องการน้ำใช้ปริมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสำนักงานประปาสาขาพญาไท สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ แต่จะไม่เพียงพอสำหรับโครงการ อย่างไรก็ตามจากการประสานกับสำนักงานประปาได้รับแจ้งว่า การประปาจะประสานไปยังโรงผลิตน้ำบางเขนเพื่อขอให้เพิ่มกำลังการจ่ายน้ำให้มากขึ้นให้สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิมโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2. กำจัดให้ดินงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด 3. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ หากพบให้รีบแก้ไขโดยด่วน	

Casa Villa
 (นายณฐกร วัฒนกุล)
 Casa Villa Co., Ltd.

ณฐกร วัฒนกุล
 (นายณฐกร วัฒนกุล)
 ผู้อำนวยการแผนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด




มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....


(นายณฐกร วัฒนกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.2 น้ำเสีย 1.3.3 การระบายน้ำ	โครงการมีน้ำเสียช่วงก่อสร้างประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะบำบัดน้ำเสียดังกล่าวให้น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอโศก-ดินแดง และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป ซึ่งโครงการมิได้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผิวน้ำที่สำคัญด้านการบำบัดน้ำเสีย ในการก่อสร้างโครงการ กรณีที่ฝนตกหนักโครงการไม่มีมาตรการควบคุมการระบายน้ำ อาจก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกไปยังบริเวณข้างเคียง อันเป็นสาเหตุให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันกันการชะล้างหน้าดิน และระบบระบายน้ำที่เหมาะสม	1. จัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ จำนวน 15 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 300 คน (อัตราการให้ห้องน้ำ 20 คน/ห้อง) 2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอโศก-ดินแดงและไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป 3. ประสานให้สำนักงานเขตดินแดงมาสูบน้ำตะกอนไปกำจัดทันทีเมื่อเต็ม 4. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 1. จัดให้มีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร พร้อมบ่อพักเป็นระยะ ๆ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอโศก-ดินแดงต่อไป 2. บุคลากรก่อนที่สะสมในบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โครงการ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง




 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
Casa Villa
 Casa Villa Co.,Ltd.
 วิศวกรวิชาชีพ ใจวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นัช ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.4 การจัดการมูลฝอยและกากต่าง ๆ	มูลฝอยที่เกิดจากคณงานก่อสร้างจะมีปริมาณ 900 ลิตร/วัน หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค สัตว์พาหะนำโรคหรือแมลงรบกวนอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของทั้งคนงานก่อสร้างและผู้ที่อยู่โดยรอบได้ สำหรับมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการต้องจัดหาผู้รับผิดชอบนำไปกำจัด โดยจะต้องควบคุมให้ผู้ขนส่งเศษวัสดุไปกำจัดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	1. จัดเตรียมถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถึง 10 ใบในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3. รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าหรือถมที่ 4. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 5. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 6. ควบคุมน้ำที่รั่วซึมจากรถบรรทุกตามปกติ และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 7. ตรวจสอบเครื่องยนตร์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 8. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 9. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอและมีฝาปิดมิดชิด	1. ตรวจสอบที่พักรับผลย่อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นสื่อถ่ายทอด แหล่งอาหารกรณีพบว่ามีภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ให้ทันเวลา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



Caseville Co., Ltd.

 (นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธน์ทั้งสกุล)

 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

 (นายมนูญ ใจกาสี)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.5 ไฟฟ้า	ในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน โดยโครงการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพมหานคร เพราะปริมาณ ไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีค่าน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ	1. กำชับให้ทีมงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 3. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 4. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามวงจรไฟฟ้าที่ถูกติดตั้ง 5. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน	- ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
1.3.6 การป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นอาคารสูง และมีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากการทิ้งขี้เถ้า การเชื่อม และการเชื่อม และโดยรอบอาคารจะมีการคลุมผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งผ้าใบดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงและทำให้เกิดการลุกไหม้และลุกลามได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือให้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. จัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงห้วยขวางให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	

Casa Villa Co., Ltd.
(นายประวิทย์ ใจวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พึ่งพัฒน์ทั้งสกุล)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



Casa Villa Co., Ltd.
(นายประวิทย์ ใจวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พึ่งพัฒน์ทั้งสกุล)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

Cv
(นายมนูญ นัธ วกาศี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.7 การจราจร	ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีรถขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานเข้า-ออก โครงการประมาณ 23 เที่ยว/วัน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณจราจรสูงจะมีเพียงรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวน 10 เที่ยว เข้า-ออก โครงการเท่านั้น ซึ่งจากการประเมินพบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่างๆ เปลี่ยนแปลงแต่ยังคงสามารถรองรับปริมาณจราจรจากโครงการได้ ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มีนัยสำคัญด้านการจราจร ทั้งนี้ ในการขนส่งดินวัสดุก่อสร้าง ที่จะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรบ้าง ในบางจังหวะที่มีการเข้า-ออก โครงการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมาได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรจากการก่อสร้างโครงการ	1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าผู้พื้นที่โครงการ ได้อย่างปลอดภัย 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้รถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการ ได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนอโศก-ดินแดง 3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 4. ห้ามมิให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนบริเวณโครงการ 5. กำหนดช่วงเวลาก่อนส่งดิน วัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบนถนนบริเวณพื้นที่โครงการได้ตามความเร่งด่วนของรถที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างภายในเขตชุมชน ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ปฏิบัติตามความระมัดระวังเป็นพิเศษ	

Casa Ville 2554
 Casa Ville 2554
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

Ute 1692
 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวกาสี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1.4.1 ผลกระทบทางสังคม (1) ชุมชนโดยรอบ (2) โรงเรียนและวัดแม่พระฟาติมา	โครงการอยู่ในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ (โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2) อาคารพาณิชย์ อาคารสถาบันต่างๆ และภายในถนนซอยมีลักษณะเป็นชุมชนพักอาศัย ที่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ ประกอบการรั่วร่วมกับอาคารพักอาศัย อาคารพักอาศัย และบ้านเดี่ยว เป็นต้น ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ซึ่งในช่วงก่อสร้างโครงการต้องกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อยู่ข้างเคียง จากการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการก่อสร้างและดำเนินโครงการกับตัวแทนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแม่พระฟาติมา ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นทิศตะวันออก (โดยอาคารที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นโรงอาหารและที่จอดรถยนต์) และวัดแม่พระฟาติมา ตั้งอยู่ริมถนนอโศก-ดินแดง (ฝั่งตรงข้ามโครงการ) ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 100 เมตร	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 2. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง 3. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน 1. ติดกระถงรอบโรงอาหารของโรงเรียนให้เป็นลักษณะอาคารปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ 2. ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาทำการก่อสร้าง 3. ควบคุมสภาวะภายในของโรงเรียนด้วยผ้าใบ 4. ดูแลเรื่องตัวกรองฝุ่นของสภาวะภายใน และทำระบบบำบัดน้ำของสระให้โรงเรียน	


CasaVille
 (นายณฐกร วัฒนกุล)
 Casa Ville Co., Ltd.

ณฐกร วัฒนกุล
 (นายณฐกร วัฒนกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



ณฐกร วัฒนกุล
 (นายณฐกร วัฒนกุล)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โดยทางโรงเรียนและวัดแม่พระฟาติมาได้เสนอข้อห่วงกังวลและเสนอแนะให้โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและวัดแม่พระฟาติมา ได้แก่ เสียงดังรบกวน ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน เศษวัสดุจากการก่อสร้างรั่วหล่น และการจราจร โดยทางโรงเรียนแม่พระฟาติมาและวัดแม่พระฟาติมาจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานงานกับบริษัท คาซ่า วิลลส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	5. ดูแลความปลอดภัยจากการก่อสร้างในบริเวณ โรงเรียน ที่จอดรถ ฯลฯ ตลอดจนโครงการ 6. ติดตั้งพัดลมไอน้ำที่สนามบาสฯ (โดม) ให้โรงเรียน 7. ช่วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องกรองอากาศในห้องเรียน 8. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียง ฝุ่นละอองและการสั่นสะเทือนทุกวัน ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง 9. ตรวจสอบสภาพนักกรีฑาและบุคลากรใน โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 10. จัดให้มีคนงานกวาดถนนและทางเดินของโรงเรียนบริเวณด้านที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 11. จัดระบบการจราจรมิให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนและการสัญจรของผู้ที่มีมาติดต่อกับโรงเรียน 12. หลังจบโครงการ ขอให้หาสื่อการเรียนของโรงเรียน 13. นอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 12 หากเกิดปัญหาใด ๆ หรือผลกระทบต่อโรงเรียนและบุคลากร โครงการจะต้องเยียวยาและรับผิดชอบทั้งหมด	



 Casa Villa 2554

 (นายมนูญ นิช "ไวเกส")

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด




 18/2/2554

 (นายมนูญ นิช "ไวเกส")

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเหตุต่างๆ อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การชนสิ่งวัตถุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการบิดขวาง การจลาจล ซึ่งมีผลกระทบมากขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาและตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการรบกวนของเศษวัสดุอาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมทั้งโรงเรียนและโบสถ์แม่พระฟาติมาเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2. จัดทำรั้วที่รอบพื้นที่ก่อสร้างความสูง 3 เมตร และชิงช้าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. ทำ Chain Link ขึ้นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น 4. ทำแนวเขยี่ยกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงสร้างเหล็กจึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น 5. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและชิงช้าขยับรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 6. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 7. ควบคุมการกวาดเขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ	



 2554
 (นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 1992
 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญนัย ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 9. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับ คนงานที่ทำงานก่อสร้าง 10. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 11. จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง 12. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 13. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 14. ควบคุมดูแลและสอดคล้องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	

Casa Villa
254-234-0040
Casa Villa Co., Ltd.

๙๓๖๗




พ.ศ. ๒๕๕๔ ส.อ.

(นายมนัญญ์ ไวกาส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ ในการก่อสร้างมีคนงานทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทย การอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการที่แรงงานเป็นคนต่างด้าว อาจเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ อาทิเช่น โรคเท้าช้าง หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ได้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	15. ให้เข้มงวดคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 16. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง 17. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ได้รับความปลอดภัย และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน 1. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น 2. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด		

CasaVille show
 2554
 Casa Ville Co., Ltd.
 (นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธน์ทั้งสกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



21/๗
 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญณ์ ใจกลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ	1. ผู้คนละอองจากการก่อสร้าง 2. เขม่าควันจากเครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรม 3. การสูดดมกลิ่นสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น 4. ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตรายระบบอากาศไม่ดี เป็นระยะเวลานาน	3. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) หลังรับเข้าทำงาน 1. จัดเตรียมหมวกกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง 2. ถัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. ติดตั้งผ้าใบ โดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 4. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ให้มิดชิด 5. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปราศจากเศษดินทรายตกค้าง ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง 6. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 7. จัดให้มีหมวกกันป้องกันคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	

Casa Villa 255 ลิงตอง
CASA VILLE Pte.LTD.
และ นายพรเทพ พัทธน์มงคล
ผู้ดำเนินการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด

22/2/2554

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ไรครบบ ทางเดินอาหาร	1. คัดน้ำ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด 2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารทุก ๆ คีบ ๆ 3. ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ถูกสุขลักษณะ	8. เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง 9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน 1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม 3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำจัดให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ	
- ไรคิ้วหนึ่ง	1. การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง 2. สวมเสื้อผ้าไม่สะอาด 3. สวมรองเท้าที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน	1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีมิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน 2. จัดให้มีผ้าใบ โดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ที่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด	

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธน์ (ทั้งสกุล)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



นายบุญนัฐ ไวกาลี
(นายบุญนัฐ ไวกาลี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	1. ถูกสัตว์ที่เป็นพาหะกัด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง เป็นต้น 2. บริโภคหรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคท้องเสีย เป็นต้น 3. สัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อราที่มากับแมลงสาบ แมลงวัน	4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ 5. สร้างความสะอาดร่องเท้าในทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปสวม 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ 2. หากไม่ใช้ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจเก็บกักน้ำไว้ทิ้งหรือใส่ทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงและแมลงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. นอนในมุ้งหรือในห้องที่มีมุ้งลวด 4. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอและดูแลความสะอาดไม่ให้มูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่ประจำ 6. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล 7. ดื่มและใช้น้ำที่สะอาด 8. สวมมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ 9. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	




Casa Villa Co., Ltd.

 (นายณฐกร ใจกล้า)

 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด




 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

 (นายณฐกร ใจกล้า)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10. ไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายมาบริโภค 11. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน 12. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยทำการอุดรูต่างๆ ที่อาจเป็นทางหนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไว้กำจัดต่อไป - ทำการกำจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใช้สารเคมี - ฉีดยาฆ่ากำจัดแมลงสาบ บริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยฉีดพ่นภายหลังที่คนงานย้ายออกไปหมดแล้ว - ทำการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง - ทำการเก็บกวาดมูลสัตว์ที่ตกค้างบริเวณบ้านพัก โดยประสานให้สำนักงานเขตนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป - ทำการสุขาภิบาลภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันทีเมื่อเต็ม โดยประสานให้สำนักงานเขตนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล - ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อนและภายหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนก่อนรื้อถอนและเมื่อรื้อถอนแล้วเสร็จทันที	



CasaVille (นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พิชัยนันท์สกุล)
Casa Ville Co., Ltd. (นายอนุวัช ไวกาลี)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 2554 ลงชื่อ.....
 (นายอนุวัช ไวกาลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไท-โพ วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค	1. ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรค เหาช้าง ชาร์ตเป็นคัน 2. มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ซี 3. ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างแออัด	- ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องนอนและเมื่อมีผู้เข้าพัก 1. จัดจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 3. จัดระบบสาธารณสุขไปโรคและสาธารณสุขการให้แก่งานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากตัวม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 5. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น 6. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก 7. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	


 มิถุนายน 2554
 บริษัท ไรซ์ วิลล่า จำกัด (มหาชน)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด


 26/92
 นายบุญนัท ไวกาสี
 (นายบุญนัท ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุต่างๆ	1. การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด	1. ก่อนก่อสร้างเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา ต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2. จัดทำรั้วที่รอบแนวเขตที่ดินความสูง 3 เมตร และจึงทำไปสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร และติดป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. ขณะทำโครงสร้างต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น 4. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันรอบอาคารโดยใช้โครงเหล็กจึงช่วยดักขยะทุกชั้น 5. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและจึงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง 7. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-


 มิถุนายน 2554
 นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธพันธ์ (ผู้แทนทั้งสกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวกาศี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. คัดค้านะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 9. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ดึงมือ เป็นต้น 10. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 11. ความคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 12. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาคิดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ ในบริเวณที่สามารถมองเห็น ได้ง่าย	
2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น	1. ความเครียดจากการทำงาน 2. ความแออัดในบ้านพักคนงาน 3. ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการทำงานก่อสร้างในบริเวณข้างเคียงทั้งจากคนงานก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง 4. เสียงดังรับรบกวนเวลาพักผ่อนทำให้พักผ่อน ไม่เต็มที่ 5. กลิ่นรบกวนจากห้องน้ำ-ห้องส้วม	1. จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง อาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) 2. กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	

มีทุนขาด 255๙ ลงชื่อ.....
Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการรวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 6. ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักนอนของผู้ที่อยู่โดยรอบ 7. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้	


 มิถุนายน ๒๕๖๒
 (นายประวิทย์ ใจดีวัฒน์ และ นายพรเทพ พัทธมนัสกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 มิถุนายน ๒๕๖๒ ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัท ใจกลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ช่วงเปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณพื้นที่โครงการจะเป็นที่ตั้งของอาคารที่พักอาศัย ขนาดความสูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยระดับความสูงของพื้นที่ดินภายในโครงการจะสูงกว่าระดับถนนไฮดรอลิก-ดินแดงประมาณ 0.1 เมตร ซึ่งไม่แตกต่างจากเดิมและพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศอย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากการจราจรเข้า-ออก ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต และบริเวณที่ว่างอื่น ๆ ภายในโครงการจะมีการปลูกหญ้าคลุมทั้งหมด ไม่มีส่วนใดที่เป็นพื้นดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง		1. จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถนนพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดินเพื่อให้เกิดช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ต้นทุนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่ 2,800 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)	


 บริษัท 2554 จำกัด
 30/92
 30/92


 (นายบุญนัท ไวกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท "ไท-ไท วิศวกร จำกัด"

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศส่วนใหญ่ จะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการปล่อยก๊าซต่างๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และฝุ่นละออง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากปริมาณมลพิษต่างๆ เกิดขึ้นในปริมาณที่ไม่มาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ ดังนั้น การดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อมลพิษทางอากาศ		4. ดูแลรักษาสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายสัญลักษณ์จราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที ตลอดระยะเวลาการปิดดำเนินการ 1. ออกแบบพื้นที่จอดรถภายในอาคารให้มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ต้นทุนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งกระฉอยของฝุ่นบนผิวถนน 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความกีดขวางของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้าและออกโครงการสามารถทำได้สะดวกและปลอดภัย	


 2555
 (มหาชน)
 Casa Ville Co., Ltd.

31/01/2555
 31/01/2555


31/01/2555
 31/01/2555


31/01/2555
 31/01/2555

2554 ลงชื่อ
 (นายมนูญ วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และมูลค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.3 เสียง	เนื่องจากโครงการเป็นอาคารเพื่อการพักอาศัย กิจกรรมหลักภายในโครงการจะเป็นการอยู่อาศัย และส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องพักแต่ละห้อง ซึ่งแยกกันอย่างเป็นส่วนระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันสำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง จะเป็นเสียงจากการสัญจรของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมีการเร่งเครื่องยนต์ และใช้ความเร็วที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	5. ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,800 ตารางเมตร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ โดยต้นไม้ภายในโครงการมีอัตราคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการ 21 mol (902 กรัม) 6. จัดให้พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 5 ขนาดพื้นที่รวม 7 ตารางเมตร ทำเป็นระบบบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้นภายในชั้นจอดรถชั้นที่ 2-4 โดยวิธีบำบัดอากาศด้วยดิน (Earth Air Purifiers System : EAPs) โดยรวบรวมมลพิษจากชั้นจอดรถผ่านท่อระบายอากาศมายังพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว (รูปที่ 1 ประกอบ) 1. จัดให้มีการทำถนนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.4 คุณภาพน้ำ	น้ำเสียจากโครงการปริมาณ 453 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วบางส่วนจะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอโศก-ดินแดง และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป ซึ่งโครงการมิได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Rotating Biological Contactor (RBC) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ซึ่งกำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (ดูรูปที่ 2 และ 3 ประกอบ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้โรงสูบน้ำทิ้งของสำนักงานเขตดินแดง มาสูบน้ำทิ้งส่วนเกิน ไปกำจัดทุก 1 เดือน 4. ออกแบบระบบการนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยใช้วิธีซึมดิน เพื่อให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง 5. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและกำจัดก๊าซ ด้วยการจุดไฟเผาทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลภาวะโลกร้อน	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ เดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, Oil & Grease, SS, Total Coliform, Sulfide และ TKN ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ ได้แก่ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) (1) ก่อนการบำบัด คือ ถึงปรับสภาพ (2) หลังการบำบัด คือ ถึงน้ำใส


 33/9
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด


 33/9
 ผู้มีอำนาจการดำเนินการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	โครงการอยู่ในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประกอบด้วย กลุ่มบ้านพักอาศัย ขนาดชั้นเดียวถึง 2 ชั้น อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 3-8 ชั้น และอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ภายในถนนซอยย่อยต่างๆ จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์โดยรอบแต่อย่างใด	6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะแยกจากระบบ ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด	



มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.



มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.



มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

34/92

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.3.1 การใช้น้ำ	เนื่องจากโครงการจะบ่าบ้นดินน้ำที่เกิดขึ้น และน้ำที่ทิ้งจากการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด โดยน้ำทิ้งของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และโครงการมีได้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง โดยจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนอโศก-ดินแดง ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มีนัยสำคัญต่อนิเวศวิทยาทางน้ำ โครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 568 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการจะต่อท่อรับน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อนำน้ำประปามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยให้น้ำไหลเข้าถังเก็บน้ำโดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) จากนั้นจึงจะใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำถึงเก็บน้ำขึ้นหลังคาแล้วจึง	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ ดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง สำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค ปริมาณ 400 ลูกบาศก์เมตร - ถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา จำนวน 2 ถัง สำรองเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมดปริมาณ 172 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 572 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นาน 1 วัน	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ





มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวกาศี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด





องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ จะเห็นได้ว่าการจ่ายน้ำไปไปยังส่วนต่างๆ มีได้สิ่งน้ำประมาณจากท่อเมนโดยตรง ดังนั้น การใช้น้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มีนัยสำคัญต่อการใช้น้ำของชุมชน โดยรอบ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำประปาคงเหลือของสำนักงานประปาสาขาพญาไทมีปริมาณ ไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับโครงการ ซึ่งจากการประสานกับสำนักงานประปาสาขาพญาไท ได้รับแจ้งว่าการประปาจะประสานไปยัง โรงผลิตน้ำบางเขนเพื่อขอให้เพิ่มกำลังการจ่ายน้ำให้สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทำหน้าที่สูบน้ำโดยไม่ได้ดึงน้ำใช้จากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำ ในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใช้ไต้ต้ยมีการใช้น้ำ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 4. ในการออกแบบเลือกใช้วัสดุภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งนี้ทั้งการประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ 6. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง 7. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	

มีนุชชน 3554 ลงชื่อ 
Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.
 3692

นาย 2554 ลงชื่อ 
 (นายมนูญนัช ไรภาส)
 3692
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจากโครงการปริมาณ 453 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วบางส่วนจะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน อโศก-ดินแดง และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป ซึ่งโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มีนัยสำคัญด้านการบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Rotating Biological Contactor (RBC) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ซึ่งกำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (รูปที่ 2 และ 3 ประกอบ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตดินแดง มาดูดตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 1 เดือน 4. ออกแบบระบบการนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้โดยใช้วิธีซึมดิน เพื่อให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง 5. จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและกำจัดก๊าซด้วยการจุดไฟเผาทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ เดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, Oil & Grease, SS, Total Coliform, Sulfide และ TKN ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ ได้แก่ (รูปที่ 3 ประกอบ) (1) ก่อนการบำบัด คือ ถึงปรับสภาพ (2) หลังการบำบัด คือ ถังน้ำใส



 มีถนน 2554 ชื่อ
 นายประวิทย์ โชติวัฒนพจน์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์พิบูลย์
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 เลขที่ 2554 ลงชื่อ
 (นายบุญนัช ไวกาสี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การระบายน้ำ	การพัฒนาพื้นที่โครงการ มีผลทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการเพิ่มขึ้นจาก 0.058 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 0.107 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และมีน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องกักเก็บประมาณ 52.6 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น โครงการต้องมีมาตรการในการกักเก็บน้ำหลากส่วนเกิน และควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิดอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่ปิดดำเนิน โครงการ 1. จัดให้มีการทวงน้ำส่วนเกินไว้ในระบบท่อระบายน้ำ โดยน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1:200 ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้ 79 ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำออกภายนอกโครงการในอัตราการระบายน้ำไม่เกินก่อนพัฒนา โดยในการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ ไม่ให้มีค่าเกินก่อนพัฒนาโครงการ จะใช้วิธีจำกัดขนาดท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เมตร ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.056 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.058 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที) 2. ตรวจสอบดูแลเพื่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	




 วันที่ 2554 ลงชื่อ.....
Casa Ville
 โซนพัฒนาพื้นที่ และ นายพรเทพ พัทธพันธ์ (ผู้พัฒนาพื้นที่)
 Casa Ville Co., Ltd. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 วันที่ 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.4 การจัดการมูลฝอย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีการจะมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 8.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น มูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ปริมาณ 3.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหากลิ่นรบกวนได้ สำหรับความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดง ปัจจุบันสำนักงานเขตดินแดงจัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดท้ายความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (บีบอัดมูลฝอยได้ 5 ตัน) โดยปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉพาะเส้นทางนี้ 10 ตัน/วัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะทำให้มีมูลฝอยเพิ่มขึ้นอีก 1.7 ตัน/วัน จึงทำให้มีปริมาณมูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยจะต้องจัดเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 11.7 ตัน/วัน ซึ่งเกินความสามารถของรถจัดเก็บมูลฝอยที่สามารถบีบอัดมูลฝอยได้ 5 ตัน ทั้งนี้ จากการประสานกับสำนักงานเขตดินแดง ได้รับแจ้งว่าสำนักงานเขตฯ จะเพิ่มจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยให้สามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมดมิให้ตกค้าง	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ 5-26 (เป็นพื้นที่อาศัย) จำนวน 1 ห้อง/พื้นที่ แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางเมตร ซึ่งภายในจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในโรงจอดรถอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 2 ถัง/พื้นที่ (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยมาไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำพื้นที่ดังกล่าว สำหรับในส่วนห้องสำนักงานมีโครงการชุดห้องประชุม ห้องสำนักงาน และการห้องสมุด (ตั้งอยู่ที่พื้นที่ 1) และห้องออกกำลังกาย (ตั้งอยู่ที่พื้นที่ 5) โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ขยะพลาสติก และขยะกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ 3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


 30 ธ.ค. 2554 ลงชื่อ  (นายบุญนัท ใจกลี)


 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 399/

 30 ธ.ค. 2554 ลงชื่อ  (นายบุญนัท ใจกลี)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 5. ต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้งและเปียกตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณชั้นที่ 1 โดยแต่ละห้องสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า 7. จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ โดยกันดั้กรองด้วยถุงก๊อปปี้กันแตกจากมูลฝอยอื่นให้ชัดเจน 8. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 9. ห้องพักมูลฝอยรวมจะปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน ผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 10. จัดให้มีห้องรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เพื่อรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 11. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ	


 2554
 CasaVille
 Casa Ville Co., Ltd.

2554
 2554
 2554



2554
 2554
 2554

2554
 2554
 2554


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.5 การใช้ไฟฟ้า	โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอ	12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดงให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการดกค้าง 13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ - ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 12/24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 2,000 KVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟฟ้าให้เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติของอาคารภายในโครงการ - ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้อง โครงการจะจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 300 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง และ Battery ขนาด 12 V ทำงานได้นานประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับสำรองไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และรีบทำการแก้ไขหากพบการชำรุดด้วยความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

มีนาคม 2554 ลงชื่อ  (นายปวิช ใจกาดี)

Casa Villa บริษัท ไรต์วิลล่าพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด

Casa Villa Co., Ltd.

 41/92

มีนาคม 2554 ลงชื่อ  (นายปวิช ใจกาดี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.6 การอนุรักษ์ พลังงาน	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,200 KVA ซึ่งเป็นปริมาณไฟฟ้าค่อนข้างมา ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ เพื่อให้การใช้พลังงานภายในอาคารสามารถลดลงได้	1. มาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยในส่วนที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติดังนี้ - ในการออกแบบเลือกใช้กระจกโพลีคาร์บอเนต 6 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในกลุ่มกระจกโพลีคาร์บอเนตเกรดสูง แต่ให้แสงเพียงพอทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในการส่องสว่าง สามารถดูดซับความร้อนบางส่วนไม่ให้เข้าอาคารทำให้ประหยัดพลังงานในการทำความเย็น - ใช้ฉนวนกันความร้อนบนเพดาน ชนิด Stay Cool ความหนา 150 มิลลิเมตร - ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทำการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม / ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่อาศัยภายในโครงการ - โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วงลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย	



 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ  (นายบุญนัฐ ไวกาสี)


 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

 Casa Villa Co., Ltd.

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานนอกประสงคซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย - คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำให้โดยเพิ่มขนาดสายไฟได้ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก - ให้แสงสว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนานและความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้)	



 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
Casa Villa
 บริษัท บ้านสวน จำกัด
 Casa Villa Co., Ltd.


 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวกาศี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินไปจนทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ - ตั้งเวลาให้หลอดไฟปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที - จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู - ส่งเสริม รมรค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น - ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ 2. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย จะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารมาก ซึ่งกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ จะมีส่วนช่วยให้การใช้พลังงานภายในอาคารสามารถลดลงได้ เนื่องจากภายในห้องชุดพักอาศัยแต่ละห้องจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น เช่น หลอดไฟฟ้า โทรทัศน์ ตู้เย็น เตาปิ้ง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่อำนวยความสะดวก เช่น	





 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
 และ นายพรเทพ พิตต์นังสกุล
 โฉดวัฒนาพันธ์


 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัช ไวกาลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.7 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 26 ชั้น มีถนน 6 เมตร โดยรอบอาคาร ในการดับเพลิงอาคาร โครงการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระดับเพลิงของสถานับดับเพลิงช่วยขบวนสามารถเข้าถึงดับเพลิงได้สะดวก นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุกประการ และจากการคำนวณระยะเวลาหนีไฟของอาคารจะไม่เกิน 17 นาที ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด	เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เตapot ไม่โครเวฟ เป็นต้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ดังนั้น หากผู้จัดใช้และผู้เลือกซื้อ ก็จะช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและแรงจูงใจให้ผู้ที่อาศัยภายในโครงการทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงาน โดยโครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ และแจกคู่มือการประหยัดพลังงานให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ รายละเอียดดังนี้ 1. ระบบป้องกันอัคคีภัย - จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 3 ท่อ รับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาณ 114 ลูกบาศก์เมตร ภายในติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องขนต้เซลล์ อัตราการสูบ 3.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 173 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามี ความเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที


 มีอนุญาต 2554
Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.


 ยน 2554 ลงชื่อ
 (นายบุญนัช ไวกาลี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คือ 60 นาที ดังนั้น โครงการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันอัคคีภัย โดยไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง	(Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.058 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 188 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด $6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ มิลลิเมตร พร้อม Check Valve จำนวน 2 ชุด บริเวณทิศใต้ด้านหน้าอาคาร เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงห้วยขวาง โดยหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด จะทำหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายในอาคารต่อไป - ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ดังนี้ 1) ชั้นที่ 1-4 ติดตั้งบริเวณที่จอดรถ บันได ST-1 และโถงลิฟต์ดับเพลิง 2) ชั้นที่ 5-26 ติดตั้งบริเวณบันได ST-1, ST-3 และโถงลิฟต์ดับเพลิง โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 53 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)	



 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

Casa Villa Co., Ltd.

 46/92

 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

 (นายบุญนัฐ ไวกาสี)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด



4792


Thailand 2554 ลงชื่อ.....

(นายบุญนิต วกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ระบบเตือนภัย - แสงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบ ทั้งทั้งอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารและส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องออกกำลังกาย สำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ำ โถงลิฟต์และบริเวณทางเดิน - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการ และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนภายในห้องซักรีด ห้องพักมัลลอยรวม ห้องพักมัลลอยประจำชั้น ส่วนครัวและส่วนรับแขกภายในห้องพักอาศัย เป็นต้น	


 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ 
 นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
 ผู้อำนวยการด้านการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ 
 (นายมนูญ นิช วกาสี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ (Fire Alarm Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย ติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุบริเวณ ลิฟต์ L2 (ชั้นที่ 1) บันได ST-1 (ชั้นที่ 1-4 และชั้นที่ 6-26) บันได ST-2 (ทุกชั้น) บันได ST-3 (ชั้นที่ 5-26) และบันได ST-4 (ชั้นที่ 1-3) - กรังสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station - ลำโพงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Phone Jack) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัยติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station 2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการขนาดพื้นที่ประมาณ 755 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ 3,020 คน (1 คนใช้พื้นที่อื่น 0.25 ตารางเมตร) จึงเพียงพอสำหรับสามารถรองรับจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการจำนวน 2,760 คน (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีภัยเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	

มีนาคม 2554 ลงชื่อ.....
Casa Ville
 Casa Ville Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....
 49/92
 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นิช ไวภาส)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. คัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 5. ติดตั้งแผงแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ทางเดิน และเส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณ โถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร เพื่อประโยชน์ของผู้พักอาศัยภายในอาคารและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย 6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงห้วยขวาง ให้บริหารจัดการและชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 7. จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นหลังคาของอาคารความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้บันได ST-1, ST-2 และ ST-3 ได้อย่างสะดวก 8. ประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์รวมข่าวกองกำกับการ 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งไปยังกองบินตำรวจให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทำการช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัย 9. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	

มีนาคม 2554 ลงชื่อ  
Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.
 ผู้จัดการโครงการและพัฒนาพื้นที่ (พัฒนาพื้นที่)
 ผู้จัดการโครงการและพัฒนาพื้นที่ (พัฒนาพื้นที่)
 ผู้จัดการโครงการและพัฒนาพื้นที่ (พัฒนาพื้นที่)


 5092
 ลงชื่อ 
 (นายบุญนัช ไวกาลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ให้ความร้อนของรถยนต์ และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิววัสดุ ซึ่งทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 34.3 องศาเซลเซียส เป็นประมาณ 34.54 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		10. การจัดการข้อร้องเรียนไฟฟ้า จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนภายในโครงการ ไม่หนีไฟไปยังพื้นที่นี้ไฟฟ้าทางอากาศ โดยให้พยายามใช้บันไดหนีไฟของอาคารลงมายังชั้นล่างของอาคาร เพื่อสะดวกต่อการให้ความช่วยเหลือ 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้สิ่งกีดขวางกันการระบายอากาศ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการให้ได้มากที่สุด โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 2,800 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)	

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ




Casa Villa
Casa Villa Co., Ltd.

show

ระวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธมนังคสกุล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ



Pte
5/25

นายบุญนัฐ ไวกาลี

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.9 การจราจร	จากผลการวิเคราะห์ปริมาณจราจรเมื่อโครงการเปิดดำเนินการโดยพิจารณาจากค่า V/C Ratio พบว่า โครงการขยายบนถนนสายต่างๆ บริเวณโครงการ ได้แก่ ถนนอโศก-ดินแดง ถนนดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก มีค่าเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันน้อย ซึ่งถนนดังกล่าวยังคงมีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรจากโครงการได้ ทั้งนี้ ทางเข้าและออกโครงการจะเชื่อมต่อกับถนนอโศก-ดินแดง โดยการเดินรถเข้า-ออกโครงการนั้นจะเป็นการเลี้ยวซ้ายซึ่งไม่มีการตัดกระแสจราจรอย่างใดก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ก่อภัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนอโศก-ดินแดง ที่สมุมค์ตะวันออก และทางโครงการจะจัดการทำป้ายและลูกศรแสดงทางเข้าและทางออกโครงการให้ชัดเจน 2. ทางโครงการจะทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆ รวมทั้งติดตั้งกระจกเงาเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้าออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 3. ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกจากโครงการ 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถมองเห็นทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจนในเวลากลางคืน	

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ  (นายพชร วิชาญ) (นายบุญนาค วิชาญ) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

Casa Villa
Casa Villa Co., Ltd.

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ  (นายบุญนาค วิชาญ) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

Ute
5292

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.10 การใช้ที่ดิน	ตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า “โครงการตั้งอยู่ที่อาศัยหนาแน่นมาก หมายเลข ข.9-19 (สีน้ำตาล) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณสุขไปโคก และสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ” โดยการดำเนินโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ลักษณะการดำเนินการเพื่อการอยู่อาศัย ถือเป็นกิจการหลักที่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ โดยโครงการมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ	5. ในการจัดการเดินรถและควบคุมปริมาณรถ ที่ผู้พักอาศัยที่มีรถเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ดังนั้น ทางโครงการจะให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชีเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้อย่างขึ้น	



 วันที่ 25/4/2554

 บริษัท บ้านสวน จำกัด

 Casa Ville Co.,Ltd.




 (นายบุญนัท วกาศี)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด



 53/92

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณค่าทัศนภาพชีวิต 2.4.1 ผลกระทบทางสังคม จากการสำรวจทัศนคติของผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ มีความห่วงกังวลในช่วงเปิดดำเนินการในเรื่องปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำประปาแรงดันต่ำลง เป็นต้น ซึ่งหากโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2.4.2 ทัศนียภาพ การบริหารทางด้านสาธารณสุข ในกรณีเมื่อมีผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้นจะทำให้แพทย์และสถานพยาบาลต้องรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคม	พื้นที่ดิน 6.8:1 (ไม่เกิน 7:1) มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 7.61 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5) และมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 53 ของพื้นที่โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมฉบับดังกล่าว	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 1. ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ	



 มีอายุ 25.4 ปี

Casa Ville

 ไรต์วิลเลจ ไรต์วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 54/92

 2554 ลงชื่อ


 (นายมนูญ ไรท์)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไรท์ วิลเลจ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ	ขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว โดยบริเวณใกล้เคียงโครงการมีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร ซึ่งการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจด้านสาธารณสุข 1. การระบายน้ำเสียทางอากาศ โครงการเป็นอาคารพักอาศัย ดังนั้น แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ถัดมาเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 3. ออกแบบให้พื้นที่จอดรถ ที่อยู่ตั้งแต่ชั้นที่ 1-4 มีช่องเปิดโล่งเพื่อให้สามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวก 4. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 5. จัดทำป่าและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด	



Casa Ville

 55/2554



 55/2554

 (นายบุญนัท ไวกาสี)

 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศชนิดไม่เย็น โดยการใช้ น้ำยาในการแลกเปลี่ยนความร้อนและใช้พัดลมระบาย ความร้อนออก มิได้ใช้น้ำจากหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) เป็นตัวช่วยระบายความร้อน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ที่มีนัยสำคัญเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อลิจิโอนลลา (Legionnaire) แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการดูแลรักษา อาจทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ โดยทั่วไปโรคที่พบบ่อย จากการใช้เครื่องปรับอากาศที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค คือ โรค ภูมิแพ้ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการคันจมูก คันตา จามบ่อย แน่นจมูก และคันนอนขึ้นมามีอาการระคายคอ ดังนั้น โครงการต้อง มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมทั้งเสนอแนะให้ ผู้พักอาศัยมีวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการ ฝุ่นกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดระดับมลพิษที่เกิดจาก ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 1. ตรวจสอบห้องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง การระบายอากาศ 2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเดิมระบบ เป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่น กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพื่อ ให้อุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเดิมระบบ ซึ่งจะช่วยให้ฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของเครื่อง	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคฉี่หนู	1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ซึ่งการสะสมของตะกอน สนิม และคราบลกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังเก็บน้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ที่ใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยภายในโครงการ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสียนั้นเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำอาบ/ซักล้าง และน้ำชักโครก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการ ได้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอโศก-ดินแดง จึงคาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักพักอาศัยภายในโครงการ หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบลกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังเก็บน้ำไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะบิดทำความสะอาดครั้งละถึงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ ครั้ง) 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Rotating Biological Contactor (RBC) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งซึ่งกำหนดให้ มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งหลังการบำบัดบางส่วนจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอโศก-ดินแดงและจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) ต่อไป	


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค	3. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำในกรณีที่เกิด หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดี อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น - ผู้พักอาศัยภายในโครงการ อาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆได้ เนื่องจากมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อยู่ภายในโครงการหรือถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. นำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง 1. จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำรองรับน้ำหลากภายในโครงการเพื่อมิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 2. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 3. ให้คณะกรรมการสุขภาพหมู่บ้านนำทั้งภายในและภายนอกอาคาร	

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

Signature

นายอนุพงษ์ ไรวัลย์ (นายอนุพงษ์ ไรวัลย์)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



58/92

พ.ศ. 2554 ลงชื่อ.....

Signature

(นายอนุพงษ์ ไรวัลย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขอนามัยภายในโครงการ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบการจัดการมูลฝอย เป็นต้น	4. ประสานกับสำนักงานเขตดินแดงให้มากักจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดยาฆ่าแมลง เป็นต้น 5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิดเป็นพิเศษช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 7. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดงให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	

มีอุณหภูมิ 25.54 องศาเซลเซียส

Casa Ville

Casa Ville Co.,Ltd.


นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธมนังคกุล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

นายธน 2554 ลงชื่อ.....


(นายบุญนัย ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด



59/92


องค์ประกอบความเสี่ยงแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค - อุบัติเหตุ	1. สัมผัสหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วย โดยสัมผัสผ่านนก น้าลายของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสของโรคหลายชนิด 2. การระบายอากาศภายในห้องพักไม่ดี มีความชื้น แสงแดดส่องไม่ถึง 3. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างแออัด 1. การจราจร การตั้งอยู่ของรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางลาด (Ramp) บริเวณชั้นจอดรถ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการ ไอหรือจามของผู้ป่วย 2. ทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูก หรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อ ไอหรือจาม 5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในโครงการ 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3. จัดทำสัญญาณชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	


 บิดนาม
 (นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธน์ทั้งสกุล)
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด


 บิเอนาม
 (นายมนูญนัย ไวกาติ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น	2. การพลัดตก หกล้ม - โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยหลายครอบครัว ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความรู้สึกอึดอัด ภู่นายของที่พักอาศัยในโครงการ แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย เนื่องจากในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย	- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัย และให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งอาจรบกวนทั้งผู้พักอาศัยภายในโครงการเอง และผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย 3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	


 มิกนายน สุระพงษ์
 นายณัฐพงษ์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
 Casa Ville Co., Ltd. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



 นายณ 2554 ลงชื่อ.....
 (นายณบุญนัช ไวกาลี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.3 ที่ศัณียภาพ	โครงการตั้งอยู่ริมถนนอโศก-ดินแดง จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาคารพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ (โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2) และอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3-5 ชั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพเชิงซ้อนก่อนและหลังมีโครงการ พบว่า อาคารโครงการมีความแตกต่างจากข้างเคียง แต่หากพิจารณาในภาพกว้างตามแนวถนนอโศก-ดินแดง จะไม่มีความแตกต่างมากนัก เนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการริมถนนอโศก-ดินแดง มีการพัฒนาโครงการที่มีลักษณะเดียวกับโครงการ เช่น โครงการ เอ สเปซ ไซด์อเวย์ และโครงการ คอนโด สุภาลัย ปาร์ค อโศก-ดินแดง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่พื้นที่ 1, 5 และชั้นหลังคา ขนาดพื้นที่รวม 2,800 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 1,551 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นภายนอกอาคาร 1,504 ตารางเมตร โดยพื้นที่นี้จะไม่จะนำมาปลูก ไม้แค้ อินทนิล อโศกอินเดีย โมกซ้อน เป็นต้น (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 3. ออกแบบอาคาร โดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้สีที่อ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


นางสาว ชลพร ใจดี
Casa Ville
 ผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

๖๒

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.4 การบดบึงแสงแดด	จากการประเมินการบดบึงแสงของอาคาร โครงการจะเห็นได้ว่า การบดบึงแสงของโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารโครงการจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงในระยะทางยาว แต่ทั้งนี้ การบดบึงแสงในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์มีได้บดบึงพื้นที่ได้พื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการบดบึงแสงแดดต่ออาคาร พ.1 และ พ.2 เคหะชุมชนคันแดง เพื่อเป็นมาตรการชดเชยผลกระทบจากการบดบึงแสงแดดต่ออาคารที่ติดกับพื้นที่โครงการ	- หนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคารภายในอาคารทั้ง 2 อาคาร ดังกล่าวที่เงาของอาคาร โครงการพาดผ่าน ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบึงแสงแดดจากอาคาร โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบึงแสงแดดของโครงการต่อห้องพักอาศัยภายในอาคาร พ.1 และ พ.2 ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ จนถึงหลังจากจะเปิดอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี	
2.4.5 การบดบึงทิศทางลม	จากผลกระทบด้านการบดบึงทิศทางลม พบว่า ผู้ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ลมที่พัดผ่านในแต่ละฤดูกาล จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ผลกระทบที่ได้รับจะเป็นผลกระทบที่ไม่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ		




มกราคม 2554 ลงชื่อ.....
Casa Ville Co., Ltd.
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด



มกราคม 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ ไขวากาลี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.6 การดูดกลืนคลื่นสัญญาณวิทยุและการบังคับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	โครงการซึ่งเป็นอาคารสูงขนาด 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อนักอาศัยโดยรอบจากการรบกวนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความเข้มลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวโครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น	- โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบังคับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถติดต่อกับได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับการผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งสนใจในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียม โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ	


 มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นัช ไวกาติ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด


 2554 ลงชื่อ.....
 (นายมนูญ นัช ไวกาติ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงก่อสร้าง 1. ผู้คนละออง	1) ภายนอกพื้นที่โครงการ	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)	1. High Volume Air Sampler	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	2. ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล่องรับความคืบหน้าบริเวณบ่อขยะ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
2. เสียง	1) ภายนอกพื้นที่โครงการ	1. ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1. เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวันทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	2. ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล่องรับความคืบหน้าบริเวณบ่อขยะ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3. ความมั่นคงปลอดภัย	1) ภายในพื้นที่โครงการ	1. ความมั่นคงปลอดภัย	1. เครื่องมือวัดค่าความถี่ สะเทือน	- ทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานราก และรายงานผล การตรวจวัดทุกสัปดาห์	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ ก่อสร้าง	2. ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือร้องเรียนจาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
4. น้ำเสีย	1) ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป	- pH - BOD - SS - TKN - Sulfide - Oil & Grease - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ ทั่วไปในเล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

show

show

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

show

(นายประวิทย์ โชติวัฒนพันธุ์ และ นายพรเทพ พึ่งพัฒน์ทั้งสกุล)


(นายบุญญนัย ไวกาสี)

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

6692

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- การจัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด
5. การจัดการมลพิษ	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	-	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- การจัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด
6. ด้านอาชีวอนามัย	1) พื้นที่โครงการ	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะการเกิด ผลที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข	-	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด
	2) คนงานก่อสร้าง	- การเป็นพาหนะนำโรค อาทิ โรคเท้าช้าง ไข้มาลาเรีย	- ตรวจเลือด	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และทุก 6 เดือน หลังรับเข้าทำงาน	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- การจัดส่วนรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด

สว

สพ

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ


Casa Villa
Casa Villa Co., Ltd.

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลด์ จำกัด

(นายมนูญนัย ไวกาสี)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

67/92




ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงดำเนินการ 1.คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	-ถึงปรับสภาพ	- pH - BOD - SS - Sulfide - TKN - Oil & Grease - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ..... .....

Casa Ville
 Casa Ville Co.,Ltd.
 (นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และ นายพรเทพ พัทธมนัสกุล)
 ผู้อำนวยการกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด




มิถุนายน 2554 ลงชื่อ..... .....


(นายมนูญช์ ไวกาสิ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- ถังน้ำใส	- pH - BOD - SS - Sulfide - TKN - Oil & Grease - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ ทั่วไปในเล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลาการเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของ ท่อประปา	-	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลาการเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. มูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอย ประจําชั้น และห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	-	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือน อัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะ เวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....


Casa Villa
 Casa Villa Co., Ltd.
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



69/92

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....


(นายมนูญ นัธ วิชาลี)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรอง อยู่ตลอดเวลา และมี สภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	3) ป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ และ แผนผังเส้นทาง หนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	4) อุปกรณ์ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....

(นายประวิทย์ ไชยวัฒนาพันธ์ และ นายพรเทพ พัทธมนัสกุล)

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

.....



70/92

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....


(นายมนูญนัย ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ถึงกับน้ำใช้และ น้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- Sprinkle System	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	5. บันไดหนีไฟและเส้นทาง ในการหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	5. ระบบระบายอากาศ	- ห้องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ ของผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ประเมินเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิด เห็นของผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วน รับเรื่องร้องเรียน และความ คิดเห็น	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายประวิทย์ โชติพัฒน์พงศ์ และ นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล)
Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.




มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
 (นายบุญนัฐ ไวเกลี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด

PROJECT No. 1034	
CASA CONDO ASOKE-DINDAENG	
คาสา คอนโด อโศก-ดินแดง	
อาคารชุดพักอาศัย 10 ชั้น	
LOCATION : ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	
OWNER :	
CASA VILLE CO., LTD.	
บริษัท คาสาวิลล์ จำกัด	
ARCHITECT : PLAN ASSOCIATES CO., LTD. 10/101 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112 E-mail: info@plan.co.th, plan@plan.co.th	
DATE : 11/11/10 DRAWING NO. : 1034-01	
SCALE : 1:100	
SHEET : 1 OF 1	



ระบบบำบัดอากาศเสียที่จอดรถ ชั้นที่ 5
(100)



Casa Villa
Casa Villa Co., Ltd.

มีถนน 2554 ลงชื่อ
(นายประวิทย์ ไรศรีวัฒนาพันธุ์ และนายพรเทพ พัดพันธ์กุล)
ผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ คาสา วิลล์ จำกัด

มีถนน 2554 ลงชื่อ
(นายบุญนัย ไกลศรี)
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

รูปที่ 1 แผนผังพื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นระบบ EAPs และตำแหน่งติดตั้งพัฒนาอากาศบริเวณที่จอดรถชั้นที่ 5



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok .0900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1

พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการ CASA CONDO ASOKE - DINDAENG

Casa Ville

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ

Casa Ville Co., Ltd.

(นายประวิทย์ โชติวัฒนา และนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด



มิถุนายน 2554 ลงชื่อ

(นายมนูญนัย ไวกาสี)

ผู้อำนวยการทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด

PROJECT NO. 1084
CASA CONDO
ASOKE-DINDANG
 อาคาร คอนโด อัสโศก-ดินแดง
 โครงการคอนโดมิเนียม

CASA VILLE CO., LTD.
 บริษัท อัสโศก จำกัด

TABLE 1: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 2: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 3: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 4: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 5: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 6: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 7: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	


TABLE 8: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	

TABLE 9: AREA INFORMATION

TABLE 10: AREA INFORMATION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ.M.)
1	Plot Area	11,419.78
2	Building Area	2,472.28
3	Green Area	1,651.20
4	Other Area	



แบบแสดงพื้นที่สีเขียว
GROUND FLOOR PLAN
 SCALE



GREEN AREA 1,651.20 SQ.M.

Casa Villa Co., Ltd.
 บริษัท อัสโศก จำกัด

มีถนน 2554 ลงชื่อ

[Signature]

(นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และนายพรเทพ พัฒน์ทั้งกุล)

(ผู้อำนวยการทำการแทนบริษัท ลาชา วิลล์ จำกัด)

รูปที่ ผ.1-1 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1

(นายบุญนัท ไวกาศี)

(ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด)

PROJECT No. 1034
CASA CONDO
ABOKE-BENGALING
 ตาข่า ออโต้ อินด-ฮิลล์
 ต.บ้านดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 1:1000

CASA VILLE CO., LTD.
 1034 ตาข่า 1034

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	


NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS
1	PLAN	1:1000	1	
2	SECTION	1:1000	1	
3	DETAIL	1:1000	1	
4	ASSEMBLY	1:1000	1	
5	CONSTRUCTION	1:1000	1	
6	FINISH	1:1000	1	
7	LANDSCAPE	1:1000	1	
8	UTILITIES	1:1000	1	
9	SECURITY	1:1000	1	
10	ENVIRONMENT	1:1000	1	
11	SOIL	1:1000	1	
12	WATER	1:1000	1	
13	ELECTRICITY	1:1000	1	
14	TELEPHONE	1:1000	1	
15	TELEVISION	1:1000	1	
16	INTERNET	1:1000	1	
17	WATER SUPPLY	1:1000	1	
18	SEWERAGE	1:1000	1	
19	WASTE DISPOSAL	1:1000	1	
20	ENVIRONMENTAL PROTECTION	1:1000	1	



แบบแปลนที่ดิน
GROUND FLOOR PLAN
 1:1000

tte

นายอนุพันธ์ ไวกาศี

นายอนุพันธ์ ไวกาศี

นายอนุพันธ์ ไวกาศี

Casa Ville

Casa Ville Co., Ltd.

นายอนุพันธ์ ไวกาศี

นายอนุพันธ์ ไวกาศี

นายอนุพันธ์ ไวกาศี

(นายอนุพันธ์ ไวกาศี)

(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท "ไท-โท วิศวกร จำกัด")

รูปที่ ผ.1-2 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวข้างขึ้น

(นายประวิทย์ ใจดีวัฒนาพันธุ์ และนายพรเทพ พัฒน์กมลกุล)

(ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ตาข่า วิลล์ จำกัด)

PROJECT NO.
CASA CONDO
ASOKE-DINDAENG
คำชะโนด อโศก-ดินแดง
อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม
Location: ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
OWNER :

CASA VILLE CO., LTD.
บริษัท คาซ่าวิลล์ จำกัด

REVISIONS :

NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

GENERAL NOTES :

1. All dimensions are in meters.
2. All materials shall be of the best quality.
3. All work shall be done in accordance with the latest specifications.

ELECTRICAL :

NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

MECHANICAL :

NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

PLUMBING :

NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

PAINTING :

NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

ARCHITECTURAL :


NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

LANDSCAPE ARCHITECT :


NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11

CONSTRUCTION :

NO.	REVISION	DATE
1	Initial Design	11/11/11
2	Revised Design	12/11/11
3	Final Design	13/11/11



แบบแสดงพื้นที่ปลูกไม้อินต้น
GROUND FLOOR PLAN
SCALE 1:400



การปลูกไม้ปลูกทดแทน
- 24- ต้นไม้ สูง 4.00- 5.00
- 234- ต้นไม้สูง สูง 3.00 ม.

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.
มิถุนายน 2554 ลงชื่อ

Signature

(นายประวิทย์ โชติพัฒน์พันธุ์ และนายพรเทพ พัฒน์ทั้งสกุล)
รูปที่ ผ.1-3 แผนผังพื้นที่ปลูกไม้อินต้นบริเวณชั้นที่ 1
(ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คำชะโนด จำกัด)
มิถุนายน 2554 ลงชื่อ
(นายบุญนัฐ ใจกาดี)
(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท "ไท-ไท วิศวกร จำกัด")

PROJECT No.
CASA CONDO
ASOKE-DINDAENG
คาส้า คอนโด อโศก-ดินแดง
 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น
 OWNER :

CASA VILLE CO., LTD.
บริษัท คาส้า วิลล์ จำกัด

ARCHITECTS :
 บริษัท สถาปัตย์ 3 ดีไซน์ จำกัด
 100/10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 02-2611111 โทรสาร 02-2611112
 E-mail: info@3d.co.th

SCALE & DIMENSIONAL INFORMATION:
 Unit: 1:100
 Section: 1:200
 Elevation: 1:100
 Detail: 1:50

STRUCTURAL INFORMATION:
 Foundation: Reinforced Concrete
 Frame: Reinforced Concrete
 Floor: Reinforced Concrete
 Wall: Reinforced Concrete
 Column: Reinforced Concrete


MECHANICAL INFORMATION:
 Air Conditioning: Split Type
 Water Supply: Gravity
 Sewerage: Gravity
 Storm Water: Gravity

ELECTRICAL INFORMATION:
 Power: 220V/50Hz
 Lighting: Fluorescent
 Communication: CATV
 Fire Alarm: Not Provided

PLUMBING INFORMATION:
 Water: Cold Water
 Sewer: Sewer
 Vent: Vent
 Drain: Drain


REVISION:
 No. DATE
 1 10/10/2554

DRAWING TITLE:
แบบแปลนที่ 1-4
 Scale: 1:400



แบบแสดงพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและคลุมดิน

GROUND FLOOR PLAN
 SCALE: 1:400



รายการพื้นที่ใช้สอย
- 6 - แปลงที่ 2.50 - 3.00 ม.
- 1.166 - นิคม 2.00 ม. (145.60 ตร.ม.)
- 1.559 - นิคม 2.00 ม. (97.47 ตร.ม.)
- 757 - นิคม (47.29 ตร.ม.)
- 827 - นิคม (39.17 ตร.ม.)
- 1.208 - แปลง (79.37 ตร.ม.)
- 1.87 - แปลง (12.31 ตร.ม.)
- 415 - แปลง (11.61 ตร.ม.)

Casa Ville
 Casa Ville Co., Ltd.

ยชช

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ


(นายประวิทย์ โชติพัฒนพันธุ์ และนายพรเทพ พัฒนพงศ์)


(ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาส้า วิลล์ จำกัด)

(นายมนูญ นัช ไวกาลี)


(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด)

รูปที่ ผ.1-4 ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม / คลุมดินบริเวณชั้นที่ 1





12	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	12	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
13	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	13	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
14	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	14	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
15	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	15	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
16	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	16	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
17	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	17	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
18	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	18	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
19	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	19	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
20	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	20	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
21	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	21	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
22	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	22	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
23	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	23	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
24	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	24	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
25	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	25	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
26	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	26	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
27	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	27	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
28	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	28	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
29	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	29	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
30	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	30	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
31	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	31	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
32	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	32	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
33	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	33	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
34	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	34	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
35	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	35	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
36	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	36	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
37	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	37	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
38	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	38	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
39	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	39	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
40	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	40	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
41	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	41	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
42	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	42	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
43	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	43	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
44	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	44	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
45	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	45	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
46	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	46	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
47	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	47	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
48	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	48	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
49	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	49	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
50	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	50	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
51	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	51	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
52	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	52	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
53	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	53	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
54	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	54	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
55	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	55	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
56	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	56	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
57	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	57	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
58	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	58	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
59	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	59	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
60	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	60	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
61	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	61	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
62	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	62	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
63	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	63	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
64	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	64	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
65	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	65	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
66	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	66	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
67	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	67	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
68	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	68	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
69	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	69	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
70	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	70	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
71	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	71	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
72	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	72	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
73	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	73	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
74	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	74	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
75	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	75	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
76	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	76	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
77	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	77	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
78	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	78	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
79	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	79	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
80	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	80	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
81	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	81	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
82	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	82	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
83	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	83	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
84	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	84	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
85	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	85	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
86	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	86	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
87	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	87	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
88	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	88	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
89	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	89	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
90	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	90	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
91	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	91	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
92	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	92	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
93	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	93	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
94	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	94	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
95	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	95	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
96	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	96	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
97	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	97	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
98	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	98	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
99	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	99	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.
100	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.	100	PLAN ASSOCIATES CO., LTD.



ตารางสรุปวัสดุที่พรรณนา.	
- 752- ไม้อัดหนา 2.00 ซม. (83.51 ตรม.)	- 28- ไม้อัดหนา 2.00 ซม. (3.14 ตรม.)
- 107- ไม้เนื้อแข็ง (11.87 ตรม.)	- 275- หินขัด (30.51 ตรม.)
- 60- กว้างแคบ (3.72 ตรม.)	- 752- หินขัด (46.98 ตรม.)
- 136- หินขัด (8.47 ตรม.)	- 61- ไม้อัด (3.87 ตรม.)
- 126- ไม้ (7.86 ตรม.)	- 71- หินขัด (4.44 ตรม.)
- 112- หินขัด (7.00 ตรม.)	- 121- หินขัด (7.56 ตรม.)
- 128- หินขัด (8.02 ตรม.)	- 144- หินขัด (9.00 ตรม.)
- 85- หินขัด (5.32 ตรม.)	- 528- หินขัด (33 ตรม.)
- 43- หินขัด (2.71 ตรม.)	- 317- หินขัด (19.82 ตรม.)
- 258- หินขัด (16.13 ตรม.)	

แบบแสดงพื้นที่และคฤหาสน์
5TH FLOOR PLAN
SCALE 1:400

รูปที่ ผ.1-7 ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม / คฤหาสน์บริเวณชั้นที่ 5

PLAN ASSIGNED CO. NO.
ASOKE-DINDAENG CONDO
CASA VILLE CO., LTD.

Unit	Area	Price
Unit 1	100 sqm	10,000,000
Unit 2	100 sqm	10,000,000
Unit 3	100 sqm	10,000,000
Unit 4	100 sqm	10,000,000
Unit 5	100 sqm	10,000,000
Unit 6	100 sqm	10,000,000
Unit 7	100 sqm	10,000,000
Unit 8	100 sqm	10,000,000
Unit 9	100 sqm	10,000,000
Unit 10	100 sqm	10,000,000
Unit 11	100 sqm	10,000,000
Unit 12	100 sqm	10,000,000
Unit 13	100 sqm	10,000,000
Unit 14	100 sqm	10,000,000
Unit 15	100 sqm	10,000,000
Unit 16	100 sqm	10,000,000
Unit 17	100 sqm	10,000,000
Unit 18	100 sqm	10,000,000
Unit 19	100 sqm	10,000,000
Unit 20	100 sqm	10,000,000
Unit 21	100 sqm	10,000,000
Unit 22	100 sqm	10,000,000
Unit 23	100 sqm	10,000,000
Unit 24	100 sqm	10,000,000
Unit 25	100 sqm	10,000,000
Unit 26	100 sqm	10,000,000
Unit 27	100 sqm	10,000,000
Unit 28	100 sqm	10,000,000
Unit 29	100 sqm	10,000,000
Unit 30	100 sqm	10,000,000
Unit 31	100 sqm	10,000,000
Unit 32	100 sqm	10,000,000
Unit 33	100 sqm	10,000,000
Unit 34	100 sqm	10,000,000
Unit 35	100 sqm	10,000,000
Unit 36	100 sqm	10,000,000
Unit 37	100 sqm	10,000,000
Unit 38	100 sqm	10,000,000
Unit 39	100 sqm	10,000,000
Unit 40	100 sqm	10,000,000
Unit 41	100 sqm	10,000,000
Unit 42	100 sqm	10,000,000
Unit 43	100 sqm	10,000,000
Unit 44	100 sqm	10,000,000
Unit 45	100 sqm	10,000,000
Unit 46	100 sqm	10,000,000
Unit 47	100 sqm	10,000,000
Unit 48	100 sqm	10,000,000
Unit 49	100 sqm	10,000,000
Unit 50	100 sqm	10,000,000
Unit 51	100 sqm	10,000,000
Unit 52	100 sqm	10,000,000
Unit 53	100 sqm	10,000,000
Unit 54	100 sqm	10,000,000
Unit 55	100 sqm	10,000,000
Unit 56	100 sqm	10,000,000
Unit 57	100 sqm	10,000,000
Unit 58	100 sqm	10,000,000
Unit 59	100 sqm	10,000,000
Unit 60	100 sqm	10,000,000
Unit 61	100 sqm	10,000,000
Unit 62	100 sqm	10,000,000
Unit 63	100 sqm	10,000,000
Unit 64	100 sqm	10,000,000
Unit 65	100 sqm	10,000,000
Unit 66	100 sqm	10,000,000
Unit 67	100 sqm	10,000,000
Unit 68	100 sqm	10,000,000
Unit 69	100 sqm	10,000,000
Unit 70	100 sqm	10,000,000
Unit 71	100 sqm	10,000,000
Unit 72	100 sqm	10,000,000
Unit 73	100 sqm	10,000,000
Unit 74	100 sqm	10,000,000
Unit 75	100 sqm	10,000,000
Unit 76	100 sqm	10,000,000
Unit 77	100 sqm	10,000,000
Unit 78	100 sqm	10,000,000
Unit 79	100 sqm	10,000,000
Unit 80	100 sqm	10,000,000
Unit 81	100 sqm	10,000,000
Unit 82	100 sqm	10,000,000
Unit 83	100 sqm	10,000,000
Unit 84	100 sqm	10,000,000
Unit 85	100 sqm	10,000,000
Unit 86	100 sqm	10,000,000
Unit 87	100 sqm	10,000,000
Unit 88	100 sqm	10,000,000
Unit 89	100 sqm	10,000,000
Unit 90	100 sqm	10,000,000
Unit 91	100 sqm	10,000,000
Unit 92	100 sqm	10,000,000
Unit 93	100 sqm	10,000,000
Unit 94	100 sqm	10,000,000
Unit 95	100 sqm	10,000,000
Unit 96	100 sqm	10,000,000
Unit 97	100 sqm	10,000,000
Unit 98	100 sqm	10,000,000
Unit 99	100 sqm	10,000,000
Unit 100	100 sqm	10,000,000

UNIT & LAYOUT INFORMATION


Unit	Area	Price
Unit 1	100 sqm	10,000,000
Unit 2	100 sqm	10,000,000
Unit 3	100 sqm	10,000,000
Unit 4	100 sqm	10,000,000
Unit 5	100 sqm	10,000,000
Unit 6	100 sqm	10,000,000
Unit 7	100 sqm	10,000,000
Unit 8	100 sqm	10,000,000
Unit 9	100 sqm	10,000,000
Unit 10	100 sqm	10,000,000
Unit 11	100 sqm	10,000,000
Unit 12	100 sqm	10,000,000
Unit 13	100 sqm	10,000,000
Unit 14	100 sqm	10,000,000
Unit 15	100 sqm	10,000,000
Unit 16	100 sqm	10,000,000
Unit 17	100 sqm	10,000,000
Unit 18	100 sqm	10,000,000
Unit 19	100 sqm	10,000,000
Unit 20	100 sqm	10,000,000
Unit 21	100 sqm	10,000,000
Unit 22	100 sqm	10,000,000
Unit 23	100 sqm	10,000,000
Unit 24	100 sqm	10,000,000
Unit 25	100 sqm	10,000,000
Unit 26	100 sqm	10,000,000
Unit 27	100 sqm	10,000,000
Unit 28	100 sqm	10,000,000
Unit 29	100 sqm	10,000,000
Unit 30	100 sqm	10,000,000
Unit 31	100 sqm	10,000,000
Unit 32	100 sqm	10,000,000
Unit 33	100 sqm	10,000,000
Unit 34	100 sqm	10,000,000
Unit 35	100 sqm	10,000,000
Unit 36	100 sqm	10,000,000
Unit 37	100 sqm	10,000,000
Unit 38	100 sqm	10,000,000
Unit 39	100 sqm	10,000,000
Unit 40	100 sqm	10,000,000
Unit 41	100 sqm	10,000,000
Unit 42	100 sqm	10,000,000
Unit 43	100 sqm	10,000,000
Unit 44	100 sqm	10,000,000
Unit 45	100 sqm	10,000,000
Unit 46	100 sqm	10,000,000
Unit 47	100 sqm	10,000,000
Unit 48	100 sqm	10,000,000
Unit 49	100 sqm	10,000,000
Unit 50	100 sqm	10,000,000
Unit 51	100 sqm	10,000,000
Unit 52	100 sqm	10,000,000
Unit 53	100 sqm	10,000,000
Unit 54	100 sqm	10,000,000
Unit 55	100 sqm	10,000,000
Unit 56	100 sqm	10,000,000
Unit 57	100 sqm	10,000,000
Unit 58	100 sqm	10,000,000
Unit 59	100 sqm	10,000,000
Unit 60	100 sqm	10,000,000
Unit 61	100 sqm	10,000,000
Unit 62	100 sqm	10,000,000
Unit 63	100 sqm	10,000,000
Unit 64	100 sqm	10,000,000
Unit 65	100 sqm	10,000,000
Unit 66	100 sqm	10,000,000
Unit 67	100 sqm	10,000,000
Unit 68	100 sqm	10,000,000
Unit 69	100 sqm	10,000,000
Unit 70	100 sqm	10,000,000
Unit 71	100 sqm	10,000,000
Unit 72	100 sqm	10,000,000
Unit 73	100 sqm	10,000,000
Unit 74	100 sqm	10,000,000
Unit 75	100 sqm	10,000,000
Unit 76	100 sqm	10,000,000
Unit 77	100 sqm	10,000,000
Unit 78	100 sqm	10,000,000
Unit 79	100 sqm	10,000,000
Unit 80	100 sqm	10,000,000
Unit 81	100 sqm	10,000,000
Unit 82	100 sqm	10,000,000
Unit 83	100 sqm	10,000,000
Unit 84	100 sqm	10,000,000
Unit 85	100 sqm	10,000,000
Unit 86	100 sqm	10,000,000
Unit 87	100 sqm	10,000,000
Unit 88	100 sqm	10,000,000
Unit 89	100 sqm	10,000,000
Unit 90	100 sqm	10,000,000
Unit 91	100 sqm	10,000,000
Unit 92	100 sqm	10,000,000
Unit 93	100 sqm	10,000,000
Unit 94	100 sqm	10,000,000
Unit 95	100 sqm	10,000,000
Unit 96	100 sqm	10,000,000
Unit 97	100 sqm	10,000,000
Unit 98	100 sqm	10,000,000
Unit 99	100 sqm	10,000,000
Unit 100	100 sqm	10,000,000

REVISION

No.	Date	Description
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

แบบแปลนพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
(ชั้นดาดฟ้า)


DATE	09-11-53
BY	11
CHECKED	
APPROVED	



ตารางปลูกไม้ยืนต้น
- 21- ทรงยาว สูง 3.00 - 3.50 ม.

Casa Ville

Casa Ville Co., Ltd.
มีถนน 2554 ลงชื่อ.....
(นายประวิทย์ ไซวัฒนาพันธ์ และนายพรเทพ พัฒนาทั้งสกุล)




554 ลงชื่อ.....
(นายมนูญช์ ไวกาลี)

(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด)



แบบแปลนไม้ยืนต้น
ROOF FLOOR PLAN
SCALE 1:400



ตารางสรุปอัตราหนี้สินรวม
- 1,219- เพื่อพัฒนาฯ (135.45 ต.ร.ม.)
- 336- ว่างทอง (21.00 ต.ร.ม.)
- 3,239- กระมูทองน้อย (89.97 ต.ร.ม.)

Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

Handwritten signature: *[Signature]*

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ

นายประวิทย์ โชติวัฒนพันธุ์ และนายพรเทพ พิณนัฐสกุล

๑๔ (ผู้ชำนาญการระดับชำนาญพิเศษ) ดาชา วาดล จักดล

รูปที่ ๑.1-10 ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม / คลุมดินบริเวณสวนหลังคา

(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด)

(นายมนัญชิต์ วาณิชพิสัย)

2554 ત્રાજી.

Σχολίασμα

86/92

PLAN ASSOCIATES CO., INC.
 2000 Lakeside Dr., Suite 200, Lakeview, NJ 07034
 Tel: 201-941-1100, Fax: 201-941-1101
 E-mail: info@planassociates.com

[illegible]

**ASIA INNOVATION
TECHNOLOGY CO., LTD**

MEMBERSHIP & FINANCIAL STATEMENT			
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1951	...	...	...
1952	...	...	...
1953	...	...	...
1954	...	...	...
1955	...	...	...
1956	...	...	...
1957	...	...	...
1958	...	...	...
1959	...	...	...
1960	...	...	...
1961	...	...	...
1962	...	...	...
1963	...	...	...
1964	...	...	...
1965	...	...	...
1966	...	...	...
1967	...	...	...
1968	...	...	...
1969	...	...	...
1970	...	...	...
1971	...	...	...
1972	...	...	...
1973	...	...	...
1974	...	...	...
1975	...	...	...
1976	...	...	...
1977	...	...	...
1978	...	...	...
1979	...	...	...
1980	...	...	...
1981	...	...	...
1982	...	...	...
1983	...	...	...
1984	...	...	...
1985	...	...	...
1986	...	...	...
1987	...	...	...
1988	...	...	...
1989	...	...	...
1990	...	...	...
1991	...	...	...
1992	...	...	...
1993	...	...	...
1994	...	...	...
1995	...	...	...
1996	...	...	...
1997	...	...	...
1998	...	...	...
1999	...	...	...
2000	...	...	...
2001	...	...	...
2002	...	...	...
2003	...	...	...
2004	...	...	...
2005	...	...	...
2006	...	...	...
2007	...	...	...
2008	...	...	...
2009	...	...	...
2010	...	...	...
2011	...	...	...
2012	...	...	...
2013	...	...	...
2014	...	...	...
2015	...	...	...
2016	...	...	...
2017	...	...	...
2018	...	...	...
2019	...	...	...
2020	...	...	...
2021	...	...	...
2022	...	...	...
2023	...	...	...
2024	...	...	...
2025	...	...	...
2026	...	...	...
2027	...	...	...
2028	...	...	...
2029	...	...	...
2030	...	...	...
2031	...	...	...
2032	...	...	...
2033	...	...	...
2034	...	...	...
2035	...	...	...
2036	...	...	...
2037	...	...	...
2038	...	...	...
2039	...	...	...
2040	...	...	...
2041	...	...	...
2042	...	...	...
2043	...	...	...
2044	...	...	...
2045	...	...	...
2046	...	...	...
2047	...	...	...
2048	...	...	...
2049	...	...	...
2050	...	...	...
2051	...	...	...
2052	...	...	...
2053	...	...	...
2054	...	...	...
2055	...	...	...
2056	...	...	...
2057	...	...	...
2058	...	...	...
2059	...	...	...
2060	...	...	...
2061	...	...	...
2062	...	...	...
2063	...	...	...
2064	...	...	...
2065	...	...	...
2066	...	...	...

WALTER HOSMER

[illegible]

THE

RESEARCH & TEST PROCEDURES SUMMARY:

Inventory Summary	
Item	Quantity
10000	10000
20000	20000
30000	30000
40000	40000
50000	50000
60000	60000
70000	70000
80000	80000
90000	90000
100000	100000

W. L. G. & Co., Ltd.
London & Lancashire

[illegible][illegible]

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2694.

[illegible]

	DATE	TIME
RECEIVED		

Table 1. Demographic characteristics of the study population


Author	Year	Country	Sample Size	Age Range	Gender	Study Design	Findings
1. Smith et al.	2005	USA	150	18-25	Male	Experimental	Significant increase in aggression levels when exposed to violent video games.
2. Jones et al.	2007	UK	200	16-24	Male	Survey	Positive correlation between video game play and aggression.
3. Brown et al.	2009	Canada	120	17-26	Male	Experimental	No significant effect of video games on aggression.
4. Davis et al.	2011	Australia	180	18-28	Male	Survey	Video game play associated with increased aggression.
5. Miller et al.	2013	USA	220	19-29	Male	Experimental	Significant increase in aggression after playing violent games.
6. Wilson et al.	2015	UK	160	17-27	Male	Survey	Video game play linked to higher aggression scores.
7. Taylor et al.	2017	USA	140	18-28	Male	Experimental	Significant increase in aggression after playing violent games.
8. Kim et al.	2019	South Korea	190	18-29	Male	Survey	Video game play associated with increased aggression.
9. Lee et al.	2021	USA	170	19-30	Male	Experimental	Significant increase in aggression after playing violent games.
10. Garcia et al.	2023	Spain	130	18-28	Male	Survey	Video game play linked to higher aggression scores.

DRAWING TITLE

แบบแผนผลงานที่ตกกระป๋องไม่ขึ้นจอตรรก

[illegible]

DATE: 08-11-53	10
----------------	----



SECTION กระบะปลัดถนไม่
SCALE 1:50

แบบเพิ่มเติมกระแสน้ำบริเวณจอร์โดโดยไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว

Casa Ville

Caseville Co., Ltd.



มีภูณายน 2554 ลงชื่อ...

นายประวิทย์ โสวัตตานาพันธุ์ และนายพรเทพ นิลสุวรรณกุล

(ผู้ชำนาญการดำเนินการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด)

รูปที่ ๑๑-๑๓ รูปตัดกระเบาะปลุกต้นไม้นานาชนิด

รูปที่ ผ.1-13 รูปตัดกระเบาะปลุกต้นไม้ชั้นจอดรณ



แบบแสดงรูปตัด
Casa Villa
Casa Villa Co., Ltd.

มิถุนายน 2554 ลงชื่อ.....
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และนายพรเทพ พัทธมนทั้งสกุล

(ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด)
รูปที่ ผ.1-14 รูปตัด A-A การปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ 1 (A) ←

.....
(นายบุญนัช ไวกิติ)

(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด)

PROJECT No. 1084
CASA CONDO
ASOKE-DINDAENG
อาคาร คอนโด อัสโอะ-ดินแดง
โครงการบ้านเดี่ยว-คอนโดมิเนียม
ขนาด 100-150 ตร.ม. จำนวน 100 หน่วย
CASA VILLE CO., LTD.
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

12	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
13	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
14	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
15	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
16	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
17	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
18	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
19	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
20	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
21	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
22	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
23	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
24	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
25	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
26	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
27	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
28	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
29	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
30	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
31	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
32	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
33	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
34	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
35	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
36	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
37	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
38	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
39	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
40	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
41	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
42	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
43	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
44	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
45	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
46	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
47	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
48	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
49	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
50	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
51	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
52	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
53	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
54	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
55	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
56	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
57	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
58	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
59	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
60	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
61	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
62	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
63	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
64	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
65	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
66	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
67	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
68	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
69	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
70	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
71	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
72	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
73	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
74	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
75	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
76	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
77	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
78	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
79	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
80	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
81	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
82	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
83	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
84	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
85	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
86	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
87	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
88	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
89	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
90	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
91	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
92	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
93	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
94	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
95	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
96	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
97	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
98	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
99	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100
100	PLAN ASSOCIATION CO., LTD.	100



	PALM ASSOCIATES CO., INC.
401 So. Biscayne Blvd., Suite 1600, Miami Beach, Florida 33139 Telephone: (305) 371-2021 FAX: (305) 371-2022 j.palmer@palmsystems.com or www.palmsystems.com	

Year	Population	Area	Population	Area
1980	1,100	1,100	1,100	1,100
1985	1,200	1,200	1,200	1,200
1990	1,300	1,300	1,300	1,300
1995	1,400	1,400	1,400	1,400
2000	1,500	1,500	1,500	1,500
2005	1,600	1,600	1,600	1,600
2010	1,700	1,700	1,700	1,700
2015	1,800	1,800	1,800	1,800
2020	1,900	1,900	1,900	1,900
2025	2,000	2,000	2,000	2,000
2030	2,100	2,100	2,100	2,100
2035	2,200	2,200	2,200	2,200
2040	2,300	2,300	2,300	2,300
2045	2,400	2,400	2,400	2,400
2050	2,500	2,500	2,500	2,500
2055	2,600	2,600	2,600	2,600
2060	2,700	2,700	2,700	2,700
2065	2,800	2,800	2,800	2,800
2070	2,900	2,900	2,900	2,900
2075	3,000	3,000	3,000	3,000
2080	3,100	3,100	3,100	3,100
2085	3,200	3,200	3,200	3,200
2090	3,300	3,300	3,300	3,300
2095	3,400	3,400	3,400	3,400
2100	3,500	3,500	3,500	3,500

GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									
DEPARTMENT OF ACCOUNTS									
GENERAL LEDGER									
UNIVERSITY OF CALIFORNIA									
FISCAL YEAR 1978-79									

[illegible]

DRAWING TITLE	แบบแสดงรูปตัด B-B
APPROVED No.	SEE TOTAL
DATE	09-11-83
SCALE	1/4



Casa Ville
Casa Ville Co., Ltd.

มิตุนายน 2554 ลงชื่อ.....
(นายประวิทย์ โชติพัฒนพันธุ์ และนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล)
๒ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบริษัท ดาต้า วิลล์ จำกัด)

PROJECT No. 1854

CASA CONDO
ASOKE-DINDAENG

อาคารชุด 10 ชั้น-ดินแดง
โครงการบ้านแฝด-ดินแดง
Location: Asok-Dindaeng Suburban Square
OWNER :

CASA VILLE CO., LTD.
เลขที่ 108 หมู่ 4

PLANNING ASSOCIATES CO. LTD.
101/101 ถนนสุขุมวิท ซอย 11
P.O. BOX 11111

Architect: [Signature]
Scale: 1:100
Date: 11/11/11
Sheet: 11/11
Total: 11/11

SCALE: 1:100

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108


NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108

NO. 108



(นายบุญชู ไก่สี)

(ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทยวิศวกรรม จำกัด)

Casa Villa Co., Ltd.

มีถนน 2554 ลงชื่อ

(นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ และนายพรเทพ พึ่งพัฒนังกุล)

(ผู้อำนวยการทำการแทนบริษัท คาซ่า วิลล่า จำกัด)

รูปที่ ผ.1-16 รูปตัด C - C การปลูกต้นไม้บริเวณชั้นหลังคา

SECTION C-C

SCALE 1:50