ภาคผนวก ต

เรื่องให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน

ที่ นม ๐๐๓๔(๔)/๒๔๐๕

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมาที่ อก ๐๕๑๖/๐๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา ตรวจสอบสถานประกอบการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน ท้องที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียด และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) แต่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯได้ดำเนินการขุดบ่อเก็บน้ำผิวดินเพิ่ม จำนวน ๕ บ่อ ซึ่งบ่อเก็บน้ำผิวดินดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๙ ประกอบมาตรา๑๔๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงขอให้บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน และระงับกิจการต่างๆในบริเวณดังกล่าว จนกว่าได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง และให้ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกินขึ้นโดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]สีม
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร. ๐ ๔๔๐๘ ๒๐๓๐
โทรสาร ๐ ๔๔๐๘ ๒๐๓๑
E-mail : moi_nakhonratchasima@industry.go.th

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รับที่ 111
วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 3832
วันที่ 22 ก.ค. 2565
เวลา 10.41 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สรข.๖ นครราชสีมา กลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๔๔๙๒ ๒๗๐๘

ที่ อก ๐๕๑๖/ ๐๖๙๓ **วันที่** ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการตรวจสอบการประกอบกิจการเหมืองแร่ ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

เรียน อสจ.นครราชสีมา

ด้วย สรข.๖ ร่วมกับ สอจ.นครราชสีมา จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ตั้งอยู่ ณ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ของผู้ถือประทานบัตร

สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) โดยขอเปลี่ยนแปลงอุโมงค์เข้าสู่ชั้นแร่จากเดิมเป็นอุโมงค์แนวลาดเอียง เปลี่ยนเป็นอุโมงค์แนวดิ่ง เพิ่มสายพานลำเลียงแร่จากอุโมงค์แนวดิ่งใหม่มายังโรงแต่งแร่และเพิ่มบ่อเก็บน้ำผิวดินจากเดิมอีก ๕ แห่ง

๒. ตรวจสอบพื้นที่ที่ออกแบบเพื่อสร้างอุโมงค์สำหรับอุโมงค์แนวดิ่ง เพื่อใช้ขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์การทำเหมือง ขนส่งแร่ และระบายอากาศ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่

๓. ตรวจสอบพื้นที่เพิ่มบ่อเก็บน้ำผิวดินอีก ๕ แห่ง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและใช้ประโยชน์ในโครงการ พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดบ่อเก็บน้ำผิวดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบ่อเก็บน้ำผิวดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่โครงการและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง จึงเห็นควรอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒๙ ประกอบมาตรา ๑๔๓(๒) แห่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ถือประทานบัตรระงับกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง และให้ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบ

[redacted]การตรวจสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

☐ ก.นผ
☐ ก.รอ
☐ ก.สอ .....
☑ ก.พ .....

[redacted]

[redacted]

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

(นางรินทรรตนดา ชงสมบัติ)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
[redacted]วัดนครราชสีมา

[redacted]

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

บันทึกการตรวจสอบ

เขียนที่ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.แร่ ๒๕๖๐ จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ นครราชสีมา (สรข.๖) และพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (สอจ.นม) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน ตั้งอยู่ ณ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ (บางส่วน) โดยขอเปลี่ยนแปลงอุโมงค์เข้าสู่ชั้นแร่ จากเดิมเป็นอุโมงค์แนวลาดเอียง เปลี่ยนเป็นอุโมงค์แนวดิ่ง เพิ่มสายพานลำเลียงแร่จากอุโมงค์แนวดิ่งใหม่มายังโรงแต่งแร่และเพิ่มบ่อเก็บน้ำผิวดินจากเดิมอีก ๕ แห่ง นั้น

สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบพื้นที่ที่ออกแบบเพื่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ขนส่งแร่ และระบายอากาศ พบว่าเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการใดๆบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

๒. ตรวจสอบพื้นที่เพิ่มบ่อเก็บน้ำผิวดินอีก ๕ แห่ง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและใช้ประโยชน์ในโครงการ พบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดบ่อเก็บน้ำผิวดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบ่อเก็บน้ำผิวดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่โครงการและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒๙ ประกอบมาตรา ๑๔๓(๒) แห่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ถือประทานบัตรระงับกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง และให้ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ บันทึกการตรวจสอบฉบับนี้ กระทำขึ้นต่อหน้าผู้ขออนุญาตและคณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้มีการเรียกร้อง ขู่เข็ญ เพื่อรับประโยชน์อื่นใด หรือทำให้ผู้ขออนุญาตเกิดความเสื่อมเสียหรือต้องให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ข้อความทั้งหมดถูกต้องเป็นจริง

สิ้นสุดการตรวจสอบเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกัน

ลงชื่อ [redacted] ระทานบัตร /ผู้รับมอบอำนาจ
([redacted])

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอ[redacted] จสอบ/ผู้บันทึก
([redacted])
[redacted]หกรรมชำนาญการพิเศษ
([redacted]อจ.นม)

[redacted]
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

[redacted]
วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ภาพถ่ายพื้นที่ประกอบการตรวจสอบ



ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ขนส่งแร่ และระบายอากาศ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

นักวิชาการพิเศษ

ภาพถ่ายพื้นที่ประกอบการตรวจสอบ



ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณบ่อเก็บน้ำผิวดินบ่อที่ ๑ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕



วดินบ่อที่ ๒ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

[redacted]

ภาพถ่ายพื้นที่ประกอบการตรวจสอบ



ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณบ่อเก็บน้ำผิวดินบ่อที่ ๓ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณบ่อเก็บน้ำผิวดินบ่อที่ ๔ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

[redacted]

ภาพถ่ายพื้นที่ประกอบการตรวจสอบ



ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณบ่อเก็บน้ำผิวดินบ่อที่ ๕ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

[redacted]