

ภาคผนวก ค



ภาคผนวก ค-1
ใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ



เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕



สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ตรวจสอบท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสส์ ของ บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (ท่าหมายเลข ๑๔) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา กิโลเมตรทางน้ำที่ ๒๐.๔๐ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามคำร้องของ บริษัทฯ ปรากฏว่ามีสภาพความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองในหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕



(นายทวีพงษ์ จันทรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้ทุกประการ โดยกรมเจ้าท่า สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่าเทียบเรือมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพท่า

เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ของ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด (ท่าหมายเลข ๑๔)

๑. ห้ามทิ้งเศษสินค้า ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำมัน น้ำปนน้ำมัน น้ำทอเรือ และสารเคมีต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมกับจัดภาชนะรองรับขยะเป็นระยะๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในโครงการและท่าหน้าท่าเทียบเรือ
๒. ต้องควบคุมดูแลความสะอาดท่าเทียบเรือ วางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้มีการหมักหมม อุดตันของเศษสินค้า สิ่งปฏิกูลต่างๆ ทั้งที่ด้านหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโครงการ และควรติดป้ายเตือนอย่าให้คนงานลักลอบทิ้งเศษสินค้า เศษพลาสติก ขยะต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำ
๓. ต้องควบคุมดูแลห้องน้ำ ห้องสุขา ภายในโครงการให้มีความสะอาด และมีระบบการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย พร้อมกำกับควบคุมคนงานให้ช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
๔. ต้องปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียภายในโครงการทุกบ่อ ทำความสะอาดอย่าให้มีเศษน้ำมัน หรือขยะลอยปะปนอยู่ และให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโครงการ ๒ จุด ณ จุดปล่อยน้ำทิ้งที่ด้านหน้าห้องสุขา และจุดปล่อยน้ำด้านข้างที่อยู่ในระดับต่ำสุด โดยตรวจวัด pH, BOD, Suspended Solids, Grease & Oil และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นประจำทุก ๓ เดือน และรายงานผลให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครั้ง
๕. การละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาขอรับรองสภาพท่าเทียบเรือในครั้งต่อไป
๖. เงื่อนไขนี้มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี หากการขอออกหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือฯ ในครั้งต่อไป มีเหตุทำให้เกิดความล่าช้า ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข นี้ไปก่อน การละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาออกหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือฯ ในครั้งต่อไป
๗. ผู้ขออนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบด้วยทุกครั้ง
๘. ต้องจัดหา หรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเอร์องรับของเสียจากเรือประจำท่า (Port Reception Facilities) ตามอนุสัญญา Marpol ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี เพื่อให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือแก่เรือ ที่ร้องขอ และไม่ทำให้เรื่อนั้นๆ เสียเวลา หรือล่าช้า
๙. ระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอนุญาต ต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ และอุปกรณ์ของสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับการใช้ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และผู้รับอนุญาตต้องบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ ดังกล่าวให้ใช้งานได้ตลอดเวลาจนกว่าจะรื้อถอนต่อไป
๑๐. ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทวพงษ์ จันทรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขฯ ที่กรมเจ้าท่ากำหนดและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายสงวน สันทกสิน)

ผู้รับใบอนุญาต

วันที่ 6 ต.ค. 65

ภาคผนวก ค-2

เอกสารการติดตามตรวจสอบการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม



ใบรายงานการเข้าบริการ ผลิตภัณฑ์ถึงบ้าน ขนาดเล็ก	 บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED ส่วนวิศวกรรมบริการ	วันที่ <u>21</u> / <u>2</u> / <u>2566</u> เลขที่สัญญา <u>65008-56/53</u> เริ่ม <u>1/1/66</u> ถึง <u>31/12/66</u>			
บริการครั้งที่ <u>1</u>	โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141				
ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ <u>ม. พะนาธิเบศร์ จำกัด</u> ที่อยู่ <u>155 จ. หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40100 โทร. 0-4301-1103 และ 0-4301-10730</u> <u>ดร. ธีรศักดิ์ อภิรักษ์</u> โทร. <u>061-604-4365, 093804 2449</u>		รหัสลูกค้า <u>2042661</u>			
จุดที่ <u>2/3</u> รุ่น <u>MA 576</u>	ผลิตภัณฑ์ <u>575</u> หมายเลขถึง <u>5590 / 576</u>	บริเวณที่ตั้ง <u>โถง 5 หลังอาคาร</u>			
รายการ	ความถี่	สิ่งที่ต้องตรวจ	ผลการตรวจ		
การทำความสะอาด	ทุกครั้ง	☐ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☐ ล้างทำความสะอาดทั่วไป ☐ ล้างทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ	<u>ผ่าน</u>		
ตรวจลักษณะทั่วไป	ทุกครั้ง	☐ กลิ่น <u>ไม่มี</u> ☐ สีน้ำที่ออก <u>ใส</u> ☐ คัดตะกอนเบา	<u>ผ่าน</u>		
ตรวจคุณภาพน้ำ	ทุกครั้ง	☐ ปริมาณตะกอน SV30.....ml/l ☐ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH <u>7</u>	<u>ผ่าน</u>		
คลอรีน	ทุกครั้ง	☐ เติมคลอรีน.....หลอด	<u>และคลอรีน EM</u>		
เครื่องเติมอากาศ	ทุกครั้ง	☒ ทำความสะอาดทั่วไป ☒ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ☐ เสียบ.....	<u>A/ไส้กรองอากาศไฟฟ้า</u> <u>ไม่ทำงาน</u>		
	ครั้งที่ 3	☐ ตรวจเช็คแผ่นไดอะเฟรม ☐ ตรวจเช็ควาล์ว ☐ ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ			
สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ					
<u>รวมบันทึก SPTS โถง 5 เครื่องเติมอากาศ ไม่มีการแก้ไขไฟฟ้า</u> <u>A/P 9.5.66 เวลา 12.00 น. ด้วย ทนายธรรม อรรถวิเศษ</u>					
การทำงาน	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	ปรับปรุง
1. การบริการตรงตามเวลานัดหมายมีความกระตือรือร้นและให้บริการด้วยความสุภาพ					
2. การให้บริการตามขบวนการและขั้นตอนที่กำหนดให้ลูกค้าได้รับการบริการครบถ้วนถูกต้อง					
3. การให้บริการตรงกับความต้องการของผู้จ้างและให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน,ทำงานตามระยะเวลา					
4. อื่น ๆ					

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว

หน.แผนกบริการ

บริการครั้งต่อไปครั้งที่ 2 เดือน 3.0 พ.ศ. 2566

SV-02-F04-0-05/65

ใบรายงานการเข้าบริการ ผลิตภัณฑ์ถึงบ้าน ขนาดเล็ก	 บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED ส่วนวิศวกรรมบริการ	วันที่ 21 / 2 / 2566 เลขที่สัญญา 55004056 SB เริ่ม 21/2/66 ถึง 28/2/66			
บริการครั้งที่ 1	โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141				
ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ บ. พูลิพัฒน์ จำกัด ที่อยู่ 1559 หมู่ 92 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดพิจิตร 35110 โทร. 081-607-4365 / 807-2449		รหัสลูกค้า 2022141 9 ม. เจริญ 9 ม. เจริญ			
จุดที่ 1/3 รุ่น MAS76	ผลิตภัณฑ์ SATS หมายเลขถึง 59151576	บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนวัดอากา			
รายการ	ความถี่	สิ่งที่ต้องตรวจ	ผลการตรวจ		
การทำความสะอาด	ทุกครั้ง	☐ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☐ ล้างทำความสะอาดทั่วไป ☐ ล้างทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ	—		
ตรวจลักษณะทั่วไป	ทุกครั้ง	☒ กลิ่น 8 กลิ่น ☒ สีน้ำที่ออก 9.5 ☐ ดักตะกอนเบา	—		
ตรวจคุณภาพน้ำ	ทุกครั้ง	☐ ปริมาณตะกอน SV30.....ml/l ☐ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH	—		
คลอรีน	ทุกครั้ง	☐ เติมคลอรีน.....หลอด	เติมคลอรีน EM		
เครื่องเติมอากาศ	ทุกครั้ง	☒ ทำความสะอาดทั่วไป ☐ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ☐ เสีย.....	a/p ไม่ทำงาน ไม่ใส่กระแสไฟฟ้า		
รุ่น AP —	ครั้งที่ 3	☐ ตรวจเช็คแผ่นไดอะเฟรม ☐ ตรวจเช็ควาล์ว ☐ ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ			
สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ ระบบบำบัด SATS ทำสิ่ง เครื่องเติมอากาศไม่ใส่ กระแสไฟฟ้า ตรวจแล้ว ทราบแล้ว ว่า จากกรณีก่อน					
การทำงาน	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	ปรับปรุง
1. การบริการตรงตามเวลานัดหมายมีความกระตือรือร้นและให้บริการด้วยความสุภาพ					
2. การให้บริการตามขบวนการและขั้นตอนที่กำหนดให้ลูกค้าได้รับการบริการครบถ้วนถูกต้อง					
3. การให้บริการตรงกับความต้องการของผู้จ้างและให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน, ทำงานตามระยะเวลา					
4. อื่น ๆ					

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว

ผู้ให้บริการ

แผนกบริการ

บริการครั้งต่อไปครั้งที่ 2 เดือน 2.5 พ.ศ. 2566

SV-02-F04-0-05/65

ภาคผนวก ค-3

หนังสือแจ้งยกเลิกประกอบกิจการขนถ่ายและ
ติดตั้งเครื่องจักรขนถ่ายสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ด



3/1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 ถ.สุขุมวิท กม.52 ต.บางปู อ.เมือง
สป 10550

- 7 49.8. 2545

เรื่อง การจำหน่ายเพิ่มทะเบียนโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด

ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโรงงานของท่าน ซึ่งประกอบกิจการโรงงานเก็บรักษามัน
สำปะหลังเม็ด ตั้งอยู่เลขที่ 155 ค. หมู่ที่ 2 ถนนบุรีเจ้าตมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพะเยา
จังหวัดสมุทรปราการ และพบว่ามิได้มีการประกอบกิจการและไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานดังกล่าวแต่
ประการใด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้พิจารณำหน่ายเพิ่มทะเบียนโรงงาน
ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส อัมพรรัตน์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. 0-2707-7641-5

โทรศัพท์ 0-2707-7647

790.8. 2545

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

รายชื่อโรงงานที่เลิกกิจการ

03/12/2009

search10.scx,fx

ที่	ทะเบียนโรงงาน	ชื่อเจ้าของ	อำเภอ	วันที่เลิก	สาเหตุที่เลิก	วันเริ่มประกอบ
901	3-60-3/27 สป.	พีดี-สยามรีโอด บจก.	อ.เมืองสมุทรปราการ	20/06/2548	ย้ายไปอยู่จังหวัดระยอง	21/06/2527
902	จ.3-95(1)-1/46 สป.	พีระพัฒน์ ปุญญเสวี,นาย	อ.บางเสาธง	31/03/2552	เลิกกิจการโรงงาน	06/05/2547
903	จ.2-64(12)-5/38 สป.	พีเอพีเอ็นจีเนียริงหจก.	อ.บางพลี	24/04/2544	เลิกกิจการเพื่อประกอบกิจการอื่น	18/07/2538
904	3-53(1)-12/34 สป.	พีแอนด์ดับบลิวฯ บจก.	อ.เมืองสมุทรปราการ	13/08/2547	ใบอนุญาตขาดต่ออายุปี 2546	08/10/2534
905	จ.3-64(13)-8/42 สป.	พูนทรัพย์เอ็นจิเนียริงหจก.	อ.พระประแดง	27/08/2544	ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ	
906	3-2(5)-1/18 สป.	พุดพิพัฒน์ บจก.	อ.พระประแดง	24/05/2545	ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงาน	12/06/2518
907	จ.3-95-2/28 สป.	เพ็ง อรรถชัยพานิช,นาย	อ.เมือง	27/06/2546	ขาดต่ออายุใบอนุญาตปี 41	27/06/2528
908	3-53(5)-4/34 สป.	เพชรไพฑูรย์ บจก.	อ.บางพลี	02/10/2544	หมดสัญญาเช่าที่	06/06/2534
909	จ.3-53(5)-4/34 สป.	เพชรไพฑูรย์ บจก.	บางพลี	02/10/2544	หมดสัญญาเช่าพื้นที่	06/06/2534
910	จ.3-61-2/42 สป.	เพชรสินทอง หจก.	อ.พระประแดง	/ /	ขาดต่ออายุใบอนุญาต	27/05/2543
911	3-64(9)-8/28 สป.	เพชรอุตสาหกรรมฯ บจก.	อ.พระสมุทรเจดีย์	18/10/2545	ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ	04/11/2528
912	จ.2-23(1)-1/40 สป.	เพ็ทแอนด์เซสไทร์ บจก.	อ.เมืองสมุทรปราการ	07/04/2547	ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานใหม่	18/06/2540
913	จ.2-91(1)-1/37 สป.	เพ็ญโก๋ อินเดิลร์ฯ หจก.	อ.เมืองสมุทรปราการ	25/12/2546	ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ	27/05/2537
914	จ.2-23(1)-2/42 สป.	เพชร โยเม แฟชั่นส์ บจก.	อ.เมืองสมุทรปราการ	23/04/2544	ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ	19/11/2542
915	จ.3-64(13)-11/36 สป.	เพชรทีจ้ออโต้พาร์ทส์ บจก.	อ.พระประแดง	/ /	ขาดต่ออายุ	18/05/2536
916	จ.3-23(1)-3/42 สป.	เพชรโยเมแฟชั่นส์ (ปทท)บจก.	กิ่งอ.บางเสาธง	19/11/2544	ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ	27/01/2543
917	จ.3-53(5)-7/42 สป.	เพ็ญทิพาว์ บจก.	อ.บางพลี	05/09/2548	ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ	23/12/2542
918	จ.3-53(1)-9/39 สป.	เพาเวอร์วิชั่นฯ บจก.	กิ่งอ.บางเสาธง	31/12/2543	ขาดต่ออายุ 2543	08/12/2539

ภาคผนวก ค-4

รายการผลการตรวจสอบสภาพประจำ




10 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานประจำปี 2566
เรียน บริษัท พูลพัฒน์ จำกัด

ตามที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตรได้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้กับพนักงานของท่านเมื่อ วันที่ 9,10,13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งโรงพยาบาลได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางโรงพยาบาลขอสรุปผลการตรวจ ดังรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพในครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องใดๆ กรุณาแจ้งมายัง โรงพยาบาลเปาโล แผนกบริหารลูกค้าองค์กร เพื่อทางโรงพยาบาลจะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์ดุสิต ปัญญาประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



แผนกบริหารลูกค้าองค์กร

โทรศัพท์ 02-1500-900 ต่อ 5452, 5453 โทรสาร 02-1500-900 ต่อ 5454

E-mail corporate_plk@paolohospital.com

รายชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจ

อายุรแพทย์

1. นายแพทย์บริสุทธิ์	ศรีพญา
2. นายแพทย์ภาวิต	บุญญฤทธิ์
3. แพทย์หญิงสุธีรา	โตษยานนท์
4. แพทย์หญิงพัฒน์นรี	อนุธรรมจารีกุล

บันทึกและสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพโดย

1. นายแพทย์บริสุทธิ์	ศรีพญา
2. นายแพทย์ภาวิต	บุญญฤทธิ์
3. แพทย์หญิงสุธีรา	โตษยานนท์
4. แพทย์หญิงพัฒน์นรี	อนุธรรมจารีกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายแพทย์บริสุทธิ์	ศรีพญา
2. นายแพทย์ภาวิต	บุญญฤทธิ์
3. แพทย์หญิงสุธีรา	โตษยานนท์
4. แพทย์หญิงพัฒน์นรี	อนุธรรมจารีกุล

รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566

บริษัท พูลพัฒน์ จำกัด

No.	รายการ	จำนวนคน	คิดเป็น %
1	ภาวะไขมันในเลือดสูงชนิด (LDL-C)	40	75.47%
2	ภาวะไขมันในเลือดสูงชนิด (Cholesterol)	37	69.8%
3	ภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ (Body Mass Index)(อ้วน)	41	77.36%
4	ภาวะไขมันในเลือดสูงชนิด (Triglyceride)	17	32.08%
5	ภาวะกรดยูริกสูง (Uric acid)	15	28.3%
6	ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Blood Sugar)	13	24.53%

ภาคผนวก ค-5

หนังสือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากสถานพยาบาลใกล้เคียง





คำสั่ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เลขปจ.139/2563

เรื่อง ชี้แนวทางใช้รถพยาบาล กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการทำงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

ตามที่ทางบริษัท ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาล (AMBULANCE) ในการนำส่งพนักงาน เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนทดแทน) มานั้น โดยระยะระหว่าง โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ ไปถึงบริษัท ประมาณ 500 เมตร ใช้เวลา 10 นาที หากสภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด และไม่หนาแน่นเท่าใดนัก

ในการนี้ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ มีความยินดีสนับสนุนรถพยาบาล ในการรับ - ส่งพนักงาน บริษัทของท่าน เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) หรือจากสาเหตุอื่นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้

- หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในบริษัท ประเมินเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ หรือสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ แต่ทางบริษัท ไม่สามารถนำส่งผู้ป่วยเองได้ กรุณาโทรแจ้งได้ที่ **โรงพยาบาลเมือง-สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-754-2800-9 ต่อ ห้องฉุกเฉิน 140,161**
- ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดเหตุสุดวิสัย รถพยาบาลออกปฏิบัติภารกิจจำนวนหลายคันพร้อมกัน จึงทำให้ไปรับผู้ป่วยไม่ได้ในทันที หรืออาจทำให้ล่าช้าบ้าง
- หากบริษัท สามารถนำส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลฯ เองได้ ดำเนินการโทรแจ้งล่วงหน้ามาก่อนได้ทันที ที่แผนกเวชระเบียน โทร.02-754-2800 ต่อ 143,144 เพื่อเตรียมรับผู้ป่วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายแพทย์พิพัฒน์ พงศ์รัตนามาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ

ภาคผนวก ค-6
เอกสารนโยบายกิจกรรม 5ส



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 5ส ปี 2566

ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพูลพล ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการโครงการ 5ส ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. คุณปราโมทย์ ทอย่น | ประธานคณะกรรมการ |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – พูลพิพัฒน์ | |
| 2. คุณอัครวิน นพประไพ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ – สิทธินันท์ | |
| 3. คุณกัญญารัตน์ ดันติกรมย์สุข | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – พูลผล | |
| 4. คุณเกวลิณ สุวรรณศิริ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 5. คุณสิริรัตน์ ธีรวิชพันธุ์ | กรรมการ |
| ผู้จัดการแผนกบัญชี – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 6. คุณรัชนีวรรณ มณีรัตน์ | กรรมการ |
| รองผู้จัดการแผนกระบบสารสนเทศ – พูลผล | |
| 7. คุณมูกระวี สีนอุปการ | กรรมการ |
| รองผู้จัดการสำนักงานประมาณและวางแผน – พูลผล | |
| 8. คุณสุรางรัตน์ เหล่าสมบัติ | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่ธุรการขายอาวุโส – สิทธินันท์ | |
| 8. คุณณัฏฐ์กฤดา ภูกิตติชนเศรษฐ์ | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส – พิลพัฒน์สิน | |
| 10. คุณวรรณพริณ วงษ์แสง | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่อะพาร์ตเมนต์ – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 11. คุณสุทิน สุดตาชัย | กรรมการ |
| พนักงานบริหารทั่วไป – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 12. คุณธวัชชัย แดงสี | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส – พูลพิพัฒน์ (สำโรง) | |

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| 13. คุณเอกชัย | อุดมลาภานนท์ | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – พูลพิพัฒน์ (พระรามหก) | | |
| 14. คุณภาณุวัฒน์ | เม่นสิน | กรรมการ |
| พนักงานบริหารทั่วไป - พูลวณิชย์ (บางไทร) | | |
| 15. คุณจตุรภัทร | ไทรปัญญา | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - พูลพิพัฒน์ (บางไทร) | | |
| 16. คุณเดชพล | ทองอ่อน | กรรมการ |
| พนักงานบริหารทั่วไป - พูลพิพัฒน์ (บางนา) | | |
| 17. คุณณิชนิตา | สราญเลิศ | กรรมการ |
| ผู้จัดการแผนกบัญชี - พูลอุดม (นครราชสีมา) | | |
| 18. คุณวิวัฒน์ | เชาว์ขุนทด | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาวุโส - พูลอุดม (ชัยภูมิ) | | |
| 19. น.ส.จรินทร์ | อินโอชานนท์ | เลขานุการ |
| ผู้จัดการแผนกธุรการฯ - พูลผล | | |

ให้คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 5ส มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้




1. วางแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 5ส
2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐาน รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้กิจกรรม 5ส ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
3. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
4. ตรวจสอบ ประเมินผล และประกาศผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ทราบทั่วกัน
5. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ต่อผู้บริหารระดับสูงได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566



(นายคณิน นิต พิศาลบุตร)

กรรมการผู้จัดการ



ภาคผนวก ค-7

เอกสารการตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่



บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน มกราคม 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม

วันที่ตรวจสอบ 27 มกราคม 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัชย์ คุณณิชา คุณณิชา คุณณิชา คุณณิชา คุณณิชา คุณณิชา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ แก้ไขที่	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถึงพักน้ำ								
	1.1 ถึงพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์ดูจากแผงไฟโชว์					
	1.2 ถึงพักน้ำบ้านพัก 40 ม ³	✓							
	1.3 ถึงรับน้ำสูบน้ำขึ้นถังดับเพลิงหน้า	✓		ตรวจสอบถังดับเพลิง เต็มน้ำต้องเต็มถัง					
	โกดัง 5 (2 x 4 ม ³)								
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักกรองสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แร่งดิน / คำว่าเขย่าถังให้ผ่งเคมี					
				ขยายตัวและทำความสะอาด					
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบดังสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอม จุดที่ 2. โซล A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. เฟลต = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นตัม / บีมสูบน้ำท่อพญานาค	✓							
	5.1 บีมเครื่องย่นตัม 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที / เครื่อง ตรวจสอบน้ำขึ้น + น้ำหมอน้ำเต็ม					
	5.2 บีมมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม

วันที่ตรวจสอบ 27 มกราคม 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัชย์ คุณธนจิต คุณวัชรชัย คุณเสณีย์ คุณณัฏฐพร คุณสมรยา คุณศัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ			แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ	R	S	T					
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าแสงสว่าง	✓		- โกดึง 4-8, เฟลต	84	65	61				
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โกดึง IB, 11, ทำเรื่อ, ส โตร์, ได้เหลือง	11	7	5				
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 43.60%			- ออฟฟิต PPC, โกดึง 2-3	11	7	5				
				รวม	106	79	71				
7	ความลึก-ความปลอดภัยทำเรื่อ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกดึง 1A 11.00 ม. (วัดจากผิวหน้าถึงพื้นดิน)							
				- จุดที่ 2 กลางทำ	12.00 ม.	"	"				
				- จุดที่ 3 ผังห้องภายใน	12.00 ม.	"	"				
				- ระดับผิวน้ำถึงพื้นทำ	-1.30 ม. (เวลา 08.35 น.)						
				หมายเหตุ : มาตรฐานเทียบเรือความลึกหน้าทำไม่ต่ำกว่า 8 ม. จกระดับน้ำทะเลล่าสุด							
8	แผงโครงสร้างเหล็กกันแท่งคาน้ำโกดึง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง							
9	กำแพงรั้วกันรอบโรงงาน	✓									
10	ทำเทียบเรือ			พื้นที่ซึ่งกั้นบริเวณทำเรื่อมีรอยแตกกว้าง เวลาขึ้น น้ำจะซึมเข้าทำ				✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓									
	10.2 ยางกันชน	✓		ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด							
	10.3 พุกผูกเรื่อ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม							
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓									
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง							
11	ประตูโรงงาน		✓	ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรื่อ							
				รางประตูทำเทียบเรื่อชำรุด				✓			ทีมซ่อมบำรุง
12	ป้อมเดิมอากาศถังแชทส์	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา							

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปีเดือน มกราคม 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม

วันที่ตรวจสอบ 27 มกราคม 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัชย์ คุณธวัชชัย คุณณฐิต คุณขวัญชัย คุณเสณีย์ คุณฉัตรชญาพร คุณกฤตพร คุณสนธยา คุณสัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
13	สภาพห้องน้ำด้านหลังโกดัง		✓	ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมน้ำมันลิ้นชักทุกๆ 3 วัน	เปลี่ยนหลอดไฟ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	วางระบายน้ำคลัง 4 (ปากรางแตก), 6, 7, 8 ไม่มีเหล็กกันขยะ	เสริมเหล็ก	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				ฝาปิดบริเวณหลังเฟดแตกชำรุด และไม่มีฝาปิด	อุดรอยรั่ว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				ท่อน้ำดับเพลิงระหว่างซอย 4 - 5 รั่ว / ฝาท่อดับเพลิงคลัง 6 ไม่มี	หล่อฝาปูนใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
15	สภาพโกดัง		✓	คานปูนคลัง 1A แตกชำรุด / ปูนกำแพงร้าว น้ำหลังคลัง 2 - 3 แตก ชำรุด	ปะปูน / ทาสี	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				และทาสีเสาหลังคลัง 2 - 3 / กำแพงหลังคลัง 5 + กันสาด แตกชำรุด /	ปะปูน / ทาสี	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				ผนังคลัง 6 แตกชำรุด	ปะปูน / ทาสี	✓			ทีมซ่อมบำรุง
16	สำนักงาน-คณิศกรในตริ-ห้องภายใน		✓	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โคมไฟติดกิมมิเตอร์ 3 ชำรุด (ฝ้าผุพังไถ่ร้าง)	ซ่อมฝ้า + ราง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
17	ถนนโรงงาน		✓	ถนนหน้าคลัง 10 ชำรุด / ตัวหนอนบนฟุตบาทข้างคลัง 6 ซอย 6 - 7 พรุค	เทพื้น	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				ถนนเมนหน้าห้องซึ่งนำหน้าภัตตาคาร	เทยางมะตอย	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				ซ่อมรอยร้าวกันสาดคลังด้านถนนเมน และทาสี ทั้งหมด	ปะปูน / ทาสี	✓			ทีมซ่อมบำรุง
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินฉนวนไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิก 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ		✓						
20	ตู้คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า/หม้อแปลง		✓	เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ		✓						

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน มกราคม 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม

วันที่ตรวจสอบ 27 มกราคม 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัชย์ คุณรมจิต คุณรัชชัย คุณเสณีย์ คุณธีรภาพร คุณกฤตพร คุณสนธยา คุณสัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรศัพท์ทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัวต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ		✓	1. ช่างถึงระยะคลัง 4 เทนบริเวณที่น้ำตอไม่ออก	เทปูน	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	2. ตู้ดับเพลิงข้างคลัง 4 ของ SCG นำออก	นำตู้ดับเพลิงออก	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	3. ตัดน้ำรั้นค้าคลัง 5 และคลังวัดเก่าออก	ตัดน้ำและน้ำมิเตอร์ออก	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	4. ปลดสายไฟที่ต่อไปชุมชนออก	ปลดสายไฟออก	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	5. กระงะกั้นมุม ขอย 5 - 6 แดกชำรุด	เปลี่ยนกระงะกั้นใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	6. หลังคาปั๊มเครื่องยนต์ #4 แตกชำรุด	เปลี่ยนหลังคาใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง

นางสาวกฤตพร ฤทธิละม่อม ผู้รายงาน

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)
บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม
 วันที่ตรวจสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณธนชัย คุณวันชัย คุณเดชา คุณจิตรษฎาพร คุณกฤตพร คุณสนธยา คุณสัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์จากแผงไฟโซลาร์					
	1.2 ถังพักน้ำบ้านพัก 40 ม ³	✓							
	1.3 ถังรับน้ำสูบน้ำดับเพลิงหน้าคลัง 5 (2 x 4 ม3)	✓		ตรวจระดับถังกลอบ เต็มน้ำต้องเติมน้ำถึง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักกรองสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / ความแข็งแรงให้ผกษยตัวและทำความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	ตู้ไฟและเป็นสนิม	ขัดและทาสีใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		✓	ทดสอบดังสัญญาณทุกโซน					
	(ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)			สัญญาณ Fire Alarm ไม่ดังทุกจุด	อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุ				คุณเสณีย์
4	สภาพสายล่อฟ้า / ปอกกราวด์	✓		จุดที่ 1. โกดั้ง 11 = 0.5 โอ้ม					
				จุดที่ 2. ไซโล A = 0.8 "					
				จุดที่ 3. โกดั้ง 5 = 1.2 "					
				จุดที่ 4. โกดั้ง 7 = 1.8 "					
				จุดที่ 5. เฟลต = 0.7 "					
				หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นดับน้ำ/ปั๊มนสูบน้ำต่อพ่วงนาค	✓							
	5.1 ปั๊ม่เครื่องยนต์ 3 เครื่อง		✓	วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจเช็คน้ำมัน+ น้ำหมอน้ำเต็ม					
				เบอร์ 3 เฟลมฟูจาร์ด และใส่หมายเลขเครื่อง / เบอร์ 2 ใส่ชื่อและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย					
	5.2 ปั๊ม่มอเตอร์ 10 เครื่อง		✓	เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ /					
				เบอร์ 4 ใส่ชื่อ, เบอร์ 6 ใส่ชื่อ, ทาสีปั๊ม่ดับเพลิงคลัง 2 - 3					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ				แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ	R	S	T						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟทางแสงสว่าง	✓		- โกดึง 4-8, แพลต	56	64	71					
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โกดึง 1B, 1I, ท่าเรือ, สโตร์, ได้เลี้ยง	7	5	5					
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 31.20%			- ออฟฟิต PPC, โกดึง 2-3	2	1	2					
				รวม	65	70	78					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกดัง 1A 11.50 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน)				(10.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- จุดที่ 2 กลางท่า	12.50 ม.	"	"	(11.50 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- จุดที่ 3 ฝั่งห้องภาษี	12.50 ม.	"	"	(12.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -0.80 ม. (เวลา 08.35 น.)								
				หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด								
8	แผนโครงการเส็กกันแน่นท่าหน้าโกดัง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง								
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓										
10	ท่าเทียบเรือ			พื้นที่ซึ่งกำลังบริเวณท่าเรือมีรอยแตกกว้าง เวลาขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า				ใช้ปูนปะตามรอยแตกกว้าง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓										
	10.2 ยางกันชน	✓		ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด								
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม								
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓										
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง								
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ		✓	พื้นชำรุด เป็นหลุมหลายจุด								ทีมซ่อมบำรุง
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรือ								
12	ปั๊มเติมอากาศถังแชทส์	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา								
13	สภาพห้องน้ำด้านหลังโกดัง		✓	ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 3 วัน								
				ห้องน้ำหลังคลัง 1A(ได้เลี้ยง) ไฟไม่ติด 4 หลอด / ห้องน้ำหลังคลัง 5 ไม่ติด 1 หลอด				เปลี่ยนหลอดไฟ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	รางระบายน้ำห้องน้ำคลัง 5 ผุชำรุด				ปะผุ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
				ท่อน้ำดับเพลิงระหว่างซอย 4 - 5 รั่ว				ซ่อมรอยรั่วและทาสี	✓			ทีมซ่อมบำรุง
15	สภาพโกดัง	✓							✓			

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
16	สำนักงาน-คลื่นวิทยุไม่ตรี-ห้องภาษี		✓	ตรวจสอบภาพทั่วไป คอมพิวเตอร์ไม่ตรึชั้น 3 ขั้วชุด(ใส่แผงวงจร)	ซ่อมไฟฟ้า + วาง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
17	ถนนโรงงาน	✓				✓			
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ผู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถึงลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินฉนวนไฟฟ้า								
	19.5 แทนไฮดรอลิก 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้าหม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรติดทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัวต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ		✓	1. คอกกั้นถึงขณะบริเวณทำเทียบเรือชำรุด 2. ทาสีประตูห้องเก็บของ (ห้องพัก รปภ.เก่า) ตรงข้างสำนักงาน	เชื่อมใหม่ ทาสี	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓			✓			ทีมซ่อมบำรุง

นางสาวกฤตพร ฤทธิละม่อม ผู้รายงาน

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานลำโพง)

บันทึกกรรมการตรวจติดตามภายใน ประจำปีเดือน มีนาคม 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม
วันที่ตรวจสอบ 25 มีนาคม 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณรวิรัช คุณวันชัย คุณเดชา คุณศรัทธาพร คุณกฤตพร คุณสนธยา คุณสัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถึงพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์ดูจากแผงไฟโชว์					
	1.2 ถึงพักน้ำบ้านพัก 40 ม ³	✓							
	1.3 ถึงรับน้ำสูงขึ้นถังดับเพลิงหน้าคลัง 5 (2 x 4 ม3)	✓		ตรวจระดับดูกลอบ เติมน้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกีดก้อนสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถึงดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / ค่าเย่าถัง ให้ผงเคมีขยายตัวและทำความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	ผู้ดูแลเป็นสนิม	ตัดและทาสีใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)		✓	ทดสอบดึงสัญญาณทุกโซน					
				สัญญาณ Fire Alarm ไม่ดังทุกจุด	อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุ				คุณเสนีย์
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โกดัง 11 = 0.5 โอ้ม					
				จุดที่ 2. โซโด A = 0.8 "					
				จุดที่ 3. โกดัง 5 = 1.2 "					
				จุดที่ 4. โกดัง 7 = 1.8 "					
				จุดที่ 5. เฟลต = 0.7 "					
				หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทาน ไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นดับน้ำ/ปั้มสูบน้ำท่อพญานาค	✓							
	5.1 ปั้มเครื่องยนต์ 3 เครื่อง		✓	วอร์ม 5 นาที เครื่อง ตรวจเช็คน้ำมัน+ น้ำหมอน้ำเต็ม					
				เบอร์ 3 เฟลมฟู ชำรุด และใส่หมายเลขเครื่อง / เบอร์ 2 ใส่ช่องอและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย					
	5.2 ปั้มมอเตอร์ 10 เครื่อง		✓	ใช้ระบบอัตโนมัติทดสอบ /					
				เบอร์ 4 ใส่ช่องอ, เบอร์ 6 ใส่ซิล, ทาสีปั้มด้านหลังคลัง 2 - 3					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ			แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ	R	S	T					
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าทางแสงสว่าง	✓		- โกดัง 4-8, เฟลต	84	65	61				
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โกดัง 1B, 1I, ท่าเรือ, สไตร, ได้เหลือง	11	7	5				
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 43.60%			- ออฟฟิต PPC, โกดัง 2-3	11	7	5				
				รวม	106	79	71				
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกดัง 1A 11.0 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน)				(10.00 ม. 31 ส.ค. 48)			
				- จุดที่ 2 กลางท่า	12.00 ม.	"	"	(11.50 ม. 31 ส.ค. 48)			
				- จุดที่ 3 ฟุ้งห้องภายใน	12.00 ม.	"	"	(12.00 ม. 31 ส.ค. 48)			
				- ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -1.30 ม. (เวลา 08.35 น.)							
				หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด							
8	แผนโครงการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วม	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง							
9	กำแพงรั้วกันรอบโรงงาน	✓									
10	ท่าเทียบเรือ			พื้นที่ชำรุดบริเวณท่าเรือมีรอยแตกกว้าง เวลาน้ำขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า				ใช้ปูนปะตามรอยแตกแล้ว	✓		ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓									
	10.2 ยางกันชน	✓		ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด							
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม							
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓									
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง							
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ		✓	พื้นชำรุด เป็นหลุมหลายจุด							ทีมซ่อมบำรุง
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรับทางเข้า - ออก ทำเทียบเรือ							
12	ป้อมเดิมอากาศถังแช่	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา							
13	สภาพห้องน้ำด้านหลังโกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 3 วัน							
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน	✓									
15	สภาพโกดัง	✓									

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
16	สำนักงาน-คลื่นกัมมันตรังสี-ห้องภาษี		✓	ตรวจสอบภาพทั่วไป โคมไฟอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตรึชั้น 3 ขั้วชุด(ไม่รูปร่างใกล้เคียง)	ซ่อมฝ้า + ราง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
17	ถนนโรงงาน	✓				✓			
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ผู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินเจียรไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิค 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้า/หม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรติดทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ	✓							

นางสาวกฤตพร อุทธิละโมม ผู้รายงาน

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)
บันทึกการรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน เมษายน 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม
วันที่ตรวจสอบ 22 เมษายน 2566

คณะกรรมการการผู้ตรวจสอบ คุณรมชิต คุณเสณีย์ คุณเดชา คุณฉัตรภาพร คุณกฤตพร คุณจิราภรณ์ คุณสัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ แล้วหรือยัง	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถึงพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์จากแผงไฟโซลาร์					
	1.2 ถึงพักน้ำบ้านพัก 40 ม ³	✓							
	1.3 ถึงรับน้ำสูงขึ้นถังดับเพลิงหน้าคลัง 5 (2 x 4 ม3)	✓		ตรวจระดับลูกโลกบิเติมน้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักกรองสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถึงดับเพลิง		✓	ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / คว่าเยาถึงให้ผงเคมีขยายตัวและทำความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	ถังมีแรงดันสูง 5 ถึง คือ หมายเลข 05, 11, 13, 19 และหน้าออกฟิศ	เติมน้ำยาหรือเปลี่ยนถัง	✓			รอ บ.เสนอราคา
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบตั้งสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โกดัง 11 = 0.5 โอม จุดที่ 2. โซโล A = 0.8 " จุดที่ 3. โกดัง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โกดัง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แฟลต = 0.7 "					
5	เครื่องขนต้มน้ำ/ปั้มนสูบน้ำท่อพญานาค	✓		หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
	5.1 ปั้มนเครื่องยนต์ 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจเช็คน้ำมัน+ น้ำหมั่นน้ำเต็ม					
	5.2 ปั้มนมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ				แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ	R	S	T						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าทางแสงสว่าง	✓		- โกดัง 4-8, เฟลต	61	68	79					
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โกดัง 1B, 1I, ท่าเรือ, สโตร์, ได้เหลียง	20	23	23					
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 38.09%			- ออฟฟิต PPC, โกดัง 2-3	2	5	3					
				รวม	83	96	105					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกดัง 1A 10.30 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน)				(10.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- จุดที่ 2 กลางท่า	11.30 ม.	"	"	(11.50 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- จุดที่ 3 ฝั่งห้องภาษี	11.30 ม.	"	"	(12.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -2.00 ม. (เวลา 08.45 น.)								
				หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด								
8	แผนโครงสร้างเหล็กกันแท้งน้ำหน้าโกดัง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง								
9	กำแพงรั้วกันรอบโรงงาน	✓										
10	ท่าเทียบเรือ		✓	พื้นที่ซึ่งกำลังบริเวณท่าเรือมีรอยแตกกว้าง เวลาน้ำขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า				ใช้ปูนปะตามรอยแตกกว้าง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓										
	10.2 ยางกันชน	✓		ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด								
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม								
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓										
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง								
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ		✓	พื้นชำรุด เป็นหลุมหลายจุด								ทีมซ่อมบำรุง
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูผ่านทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรือ								
12	ปุ่มเดิมอากาศถังแชทส์	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา								
13	สภาพห้องนำด้านหลังโกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 3 วัน								
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน	✓										
15	สภาพโกดัง	✓										

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
16	สำนักงาน-คลินิกมิตรไมตรี-ห้องชาย		✓	ตรวจสอบภาพทั่วไป คอมพิวเตอร์ไม่ตรึช 3 จำนวน (ฝ่ายช่างอิเล็กทรอนิกส์)	ซ่อมไฟฟ้า + ร้าง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
17	ถนนโรงงาน	✓							
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินเจียรไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิก 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้า/หม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรศัพท์ทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัวต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ		✓	กำแพงด้านหลังคัล 2 - 3 ปูนแตกชำรุด	ใช้ปูนปะตามรอยแตกกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง

นางสาวกฤตพร ฤทธิระม่อม ผู้รายงาน

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงาม

วันที่ตรวจสอบ 29 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัชย์ คุณณฐิต์ คุณวันชัย คุณเดชา คุณฉัตรภาพร คุณกฤตพร คุณสนธยา คุณสัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถึงพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์ดูจากแผงไฟโชว์					
	1.2 ถึงพักน้ำบ้านพัก 40 ม ³	✓							
	1.3 ถึงรับน้ำสูงขึ้นถังดับเพลิงหมักถัง 5 (2 x 4 ม3)	✓		ตรวจระดับลูกกลอบ เต็มน้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักคร่อนสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถึงดับเพลิง		✓	ตรวจสอบทำความสะอาด / แร้งตัน / คว่ำเข้างถังให้ผ่งเคมีขยายตัวและทำความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง	✓	✓	ถังมีแรงดันสูง 5 ถึง คือ หมายเลข 05, 11, 13, 19 และหน้าอพฟิศ	เติมน้ำยาหรือเปลี่ยนถัง	✓			รอบ.เสนอรดา
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบดังสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / ปอกกราวด์	✓		จุดที่ 1. โถงถัง 11 = 0.5 โอเม					
				จุดที่ 2. โซโถ A = 0.8 "					
				จุดที่ 3. โถงถัง 5 = 1.2 "					
				จุดที่ 4. โถงถัง 7 = 1.8 "					
				จุดที่ 5. เฟลต = 0.7 "					
				หมายเหตุ : มาตรฐานการ ไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นตื้นน้ำปั้มสูบน้ำท่อพญานาค	✓							
	5.1 ปั้มเครื่องย่นตื้น 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจเช็คน้ำมัน+ น้ำหมอน้ำเต็ม					
	5.2 ปั้มมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓		ใช้ระบบอัตโนมัติทดสอบ					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ			แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ให้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ	R	S	T					
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าทางแสงสว่าง	✓		- โดคิ่ง 4-8, แพลต	68	71	75				
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โดคิ่ง 1B, 11, ทำเรือ, สโตร์, ใต้หลัง	18	9	9				
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 35.20%			- ออฟฟิต PPC, โดคิ่ง 2-3	2	2	2				
				รวม	88	82	86				
7	ความลึก-ความปลอดภัยทำเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโดคิ่ง 1A 10.50 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน)			(10.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
				- จุดที่ 2 กลางท่า	11.50 ม.	"	"	(11.50 ม. 31 ส.ค. 48)			
				- จุดที่ 3 ฝั่งห้องภาษี	11.00 ม.	"	"	(12.00 ม. 31 ส.ค. 48)			
				- ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -2.20 ม. (เวลา 09.10 น.)							
				หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด							
8	แผนโครงสร้างเหล็กกันแท้งคันหน้าโดคิ่ง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง							
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓									
10	ทำเทียบเรือ		✓	พื้นที่ชักลางบริเวณท่าเรือมีรอยแตกกว้างเวลาน้ำขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า			ใช้ปูนปะตามรอยแตกกว้าง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓									
	10.2 ยางกันชน		✓	ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด ต้องหุ้มยางที่ชำรุดใหม่			หุ้มยางใหม่				ทีมซ่อมบำรุง
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม							
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓									
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง							
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ		✓	พื้นชำรุด เป็นหลุมหลายจุด							ทีมซ่อมบำรุง
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรือ							
12	บิ๊มเดิมอากาศถังแช่	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา							
13	สภาพห้องน้ำด้านหลังโดคิ่ง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 3 วัน							
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	ฝาบ่อข้างห้องน้ำ คลัง 4 มีเหล็ก โผล่ 1 เส้น ให้ตัดออก			ตัดเหล็กออก				ทีมซ่อมบำรุง
				เหล็กที่กั้นขยะปากบ่อไม่มีหลายจุด ให้ทีมซ่อมบำรุงสำรวจและซ่อมแซม			ใส่เหล็กกั้นขยะ				ทีมซ่อมบำรุง
15	สภาพโดคิ่ง		✓	กำแพงคลัง 2-3, 4 แตกชำรุด			ใช้ปูนปะตามรอยแตกกว้าง				ทีมซ่อมบำรุง

ลำดับ -ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
16	สำนักงาน-คสอินกิมิตรไมตรี-ห้องภาษี		✓	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอมพิวเตอร์ ไมตรี่ชั้น 3 จำรูป (ใส่รูปวางใกล้รูป)	ซ่อมไฟ + ราง	✓			ทีมซ่อมบำรุง
17	ถนนโรงงาน	✓							
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 สว่านไฟฟ้า 19.4 หินเจียรไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิค 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำแท็บเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้า/หม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรศัพท์ทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ		✓	เสากันแรงแงก้านหลังคัล 2 - 3 ปุนแตกชำรุด	ใช้ปูนปะตามรอยแตกกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	ท่อน้ำประปาคลัง 5 พกรัดท่อหลุดชำรุด, ท่อน้ำประปาเป็นสนิม	ใส่ฟุก	✓			ทีมซ่อมบำรุง

นางสาวอุพร อภิระยอม ผู้รายงาน

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานลำโพง)
บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2566 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม
วันที่ตรวจสอบ 27 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัชย์ คุณระวีชัย คุณเสกชัย คุณวันชัย คุณเดชา คุณกฤตพร คุณศัญญา (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถึงพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์จากแผงไฟโซลาร์					
	1.2 ถึงพักน้ำบ้านพัก 40 ม ³	✓							
	1.3 ถึงรับน้ำสูงขึ้นถังดับเพลิงหน้าคลัง 5 (2 x 4 ม ³)	✓		ตรวจระดับถังดับเพลิง เต็ม น้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกีดกัร่อนสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถึงดับเพลิง		✓	ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / คำแช่ถังให้ผงเคมีขยายตัวและทำความสะอาด		✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	ถังบีบแรงดันสูง 5 ถึง คือ หมายเลข 05, 11, 13, 19 และหน้าออฟฟิศ	เติมน้ำยาหรือเปลี่ยนถัง	✓	(รอซ่อมดับเพลิงประจำปี)		ทีมซ่อมบำรุง
	2.4 ตู้ดับเพลิง	✓							
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบดึงสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอเม จุดที่ 2. โซโด A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. เฟลต = 0.7 "					
				หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นปั้มน้ำ/ปั้มน้ำสูบน้ำท่อพญานาค	✓							
	5.1 ปั้มน้ำเครื่องย่น 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจเช็คน้ำมัน+ น้ำหม้อน้ำเต็ม					
	5.2 ปั้มน้ำเตอร์ 10 เครื่อง	✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ		แนวทางแก้ไข		ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ								
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าทางแสงสว่าง	✓		- โกด้ง 4-8, เฟลต	R 68 S 71 T 75						
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โกด้ง 1B, 1I, ทำเรือ, สโตร์, ได้หลัง	R 18 S 9 T 9						
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 35.20%			- ออฟฟิต PPC, โกด้ง 2-3	R 2 S 2 T 2						
				รวม	R 88 S 82 T 86						
7	ความลึก-ความปลอดภัยทำเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกด้ง 1A 10.50 ม. (วัดจากผิวหน้าถึงพื้นดิน)	R S T (10.00 ม. 31 ส.ค. 48)						
				- จุดที่ 2 กลางท่า	R 11.50 ม. S " T "						
				- จุดที่ 3 ฟุ้งห้องภาษี	R 11.00 ม. S " T "						
				- ระดับผิวหน้าถึงพื้นท่า -2.20 ม. (เวลา 09.10 น.)	R S T						
				หมายเหตุ : มาตรฐานทำเขยเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับทะเลต่ำสุด	R S T						
8	แผนโครงการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วม	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง	R S T						
9	กำแพงรั้วกันรอบโรงงาน	✓			R S T						
10	ทำเขยเรือ		✓	พื้นที่ซึ่งบริเวณท่าเรือมีรอยแตกกว้าง เวลาขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า	R S T	✓					ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓			R S T						
	10.2 ยางกันชน	✓			R S T						
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม	R S T						
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓			R S T						
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง	R S T						
	10.6 พื้นท่าเขยเรือ		✓	พื้นชำรุด เป็นหลุมหลายจุด	R S T	✓					ทีมซ่อมบำรุง
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูทาง เข้า - ออก ทำเขยเรือ	R S T						
12	มีเคมิมอกาลังแช่รหัส	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา	R S T						
13	สภาพห้องน้ำดื่มหลังโกด้ง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเคมิมอกาลังแช่รหัสทุกๆ 3 วัน	R S T						
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน	✓		เหล็กที่กันขยะปากบ่อ ไม่มีหลายจุด ให้ทีมซ่อมบำรุงสำรวจและซ่อมแซม	R S T	✓					ทีมซ่อมบำรุง
					R S T						
15	สภาพโกด้ง		✓	กำแพงคดโค้ง 2-3, 4 แตกชำรุด	R S T	✓					ทีมซ่อมบำรุง

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
16	สำนักงาน-คลื่นวิทยุ ไม้ตรี-ห้องภาษี	✓							
17	ถนน โรงงาน	✓							
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ผู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้ผู้รับร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินฉนวน ไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิค 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้า/หม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรติดทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ	✓							

นางสาวกฤตพร อุทธิละโมม ⁴ผู้รายงาน

ภาคผนวก ค-8

เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายในการทำงาน



บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน คุณปิยะ เชิดชูชัย

บริษัท ใต้เหล็กเคมีภัณฑ์ จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตามโครงการทำเทียบเรือบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1 -

1.2 -

1.3 -

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1 -

2.2 -

2.3 -

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1 -

3.2 -

3.3 -

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท ใต้เหล็กเคมีภัณฑ์ จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน คุณอาทิตย์ แก้วกลม

บริษัท โลจิสติกส์ จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตามโครงการทำเทียบเรือบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1

1.2

1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1

2.2

2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1

3.2

3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท โลจิสติกส์ จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน คุณสุบิน สารยศ

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตามโครงการทำเทียบเรือบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1

1.2

1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1

2.2

2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1

3.2

3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท สยามมิชลิน จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน คุณพนง แก้วมณี

บริษัท สยามกลาสอินคัสทรี จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตามโครงการทำเทียบเรือบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1

1.2

1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1

2.2

2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1

3.2

3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท สยามกลาสอินคัสทรี จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน คุณชาญณรงค์ ยิ้มแก้ว

บริษัท เอจีซี จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตามโครงการทำเทียบเรือบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1 -

1.2 -

1.3 -

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1 -

2.2 -

2.3 -

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1 -

3.2 -

3.3 -

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท เอจีซี จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน บริษัท ยูไนเต็ค แอนนาลิสต์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตามโครงการทำเทียบเรือบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด ต่อไป

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1 -

1.2 -

1.3 -

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1 -

2.2 -

2.3 -

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1 -

3.2 -

3.3 -

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นายรณชิต รินตระ)

รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการหน่วยงานสำโรง