


ภาคผนวก ฐ

เอกสารแสดงรายละเอียดบ่อพักน้ำดิบ



แบบบันทึกการตรวจสอบระบบน้ำเสีย

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ ๑/๑/๖๕ เวลาที่ตรวจ 15.00 น. ผลผลิต / ฤดูซ่อมแซม

FM-PC-23 Rev.01 15/9/2548
หน้าที่ ต่อ

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				/					
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ข	ข				/					
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ข	ข				/					
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ข	ข				/					
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	เขียว	มีกลิ่น				/			รต. E.M. 1,000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	ข	ข				/			รด. E.M. 1,000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	ข	ข				/					
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	ข	ข				/					
9	บ่อ 8 (บ่อทิ้ง)	ข	ข				/					
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่าเชื้อ)	ดำ	มีกลิ่น				/					
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย											

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

..... หัวหน้ากะ
..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ..... 91/01/66 เวลาที่ตรวจ..... 15.00 น.....

.....

.....

.....

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้า ที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				/					
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	"	"				/					
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	"	"				/					
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	"	"				/					
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	"	"				/		สีด EM 1,000 ลิตร			
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาล	เล็กน้อย				/		สีด EM 1,000 ลิตร			
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	"	"				/		รด EM 2,000 ลิตร			
8	บ่อ 7 (บ่อคัง)	"	"				/		รด EM 1,000 ลิตร			
9	บ่อ 8 (บ่อคัง)	น้ำตาล	ไม่คัง				/					
10	บ่อ 9 (บ่อคัง)	ดำ	มีกลิ่น				/					
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบปั๊มน้ำเสีย											

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม..... ใส..... pH..... Conduct..... COD..... อุณหภูมิ..... ความชื้น..... ปริมาณ.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ 21/2/66 เวลาที่ตรวจ 19.00 น. ผลผลิต / ฤดูซ่อมแซม

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				/				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ข	ข				/				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ข	ข				/				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ข	ข				/				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				/		รอ EM 1000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	ข	ข				/		รอ EM 2000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	ข	ข				/		รอ EM 2000 ลิตร		
8	บ่อ 7 (บ่อกลั่น)	มีกลิ่น	มีกลิ่น				/		รอ EM 2000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อกลั่น)	มีกลิ่น	มีกลิ่น				/				
10	บ่อ 9 (บ่อขี้เล้า)	ดำ	มีกลิ่น				/				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย										

หมายเหตุ คำให้การตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือถ้าได้วันเสาร์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ 28/2/66 เวลาที่ตรวจ 15.00 น. ☐ ผลผลิต ☐ อุณหภูมิ ☐

EM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ	รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น							
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	"	"							
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	"	"							
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	"	"							
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เจือปน					ขาด EM 2,000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	"	"					ขาด EM 2,000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	"	"							
8	บ่อ 7 (บ่อถัง)	มีตะกอน	ไม่มี					ขาด EM 2,000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	มีตะกอน	ไม่มี							
10	บ่อ 9 (บ่อซีเมนต์)	ดำ	มีกลิ่น							
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบปั๊มน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม... ผล pH, Conduct, COD สูงกว่าค่ามาตรฐานของโรงบำบัดน้ำเสีย... เดิมที: 1 ครั้ง

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ 7/3/66 เวลาที่ตรวจ 15.00 น. ☒ ฤดูผลิต ☐ ฤดูซ่อมแซม

FM-PC-23 Rev.01 15/9/2548
หน้าที่ ต่อ

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		ที่	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓					
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	"	"				✓					
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	"	"				✓					
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	"	"				✓					
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	"	"				✓					
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	"	"				✓					
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			รอก EM 1000 ลิตร		
8	บ่อ 7 (บ่อกลั่น)	"	"				✓			รอก EM 1000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อผึ่ง)	"	"				✓			รอก EM 1000 ลิตร		
10	บ่อ 9 (บ่อจืด)	ดำ	มีกลิ่น				✓			รอก EM 1000 ลิตร		
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบปั๊มน้ำเสีย											

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูกาล)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

..... หัวหน้ากะ
..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....28/3/66.....เวลาที่ตรวจ 15.30 น. ☐ อุณหภูมิ ☒ อุณหภูมิ

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				/				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	"	"				/				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	"	"				/				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	"	"				/		ราด EM 1000 ลิตร		
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	"	"				/		ราด EM 1,000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	มีตะกอน	มีกลิ่น				/		ราด EM 2,000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	"	"				/				
8	บ่อ 7 (บ่อคัง)	"	"				/		ราด EM 1000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อคัง)	มีตะกอน	มีกลิ่น				/				
10	บ่อ 9 (บ่อคัง)	ดำ	มีกลิ่น				/				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ดูผลผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

..... หัวหน้ากะ
..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....28/3/66.....เวลาที่ตรวจ.....15.30 น. ☐ ฤดูผลิต ☒ ฤดูซ่อมแซม

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				/					
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	"	"				/					
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	"	"				/					
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	"	"				/			ราด EM 1000 ลิตร		
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	"	"				/			ราด EM 1,000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาล	มีกลิ่น				/			ราด EM 2,000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	"	"				/					
8	บ่อ 7 (บ่อกลั่น)	"	"				/			ราด EM 1,000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อผึ่ง)	น้ำตาล	มีกลิ่น				/					
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่าเชื้อ)	ดำ	มีกลิ่น				/					
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบบิมน้ำเสีย											

หมายเหตุ คำเป็นการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
----------	--------	-----------

หน้าที ต่อ

[illegible]

วิศวกรรมแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....16/04/61..... เวลาที่ตรวจ.....15.30..... ☐ ฤดูร้อน ☒ ฤดูผลิต ☐ ฤดูซ่อมแซม

FM-PC-23 Rev.01 15/9/2548
หน้าที่ คดี

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย						✓					
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓					
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ข	ข				✓					
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ข	ข				✓					
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ข	ข				✓			ปิด EM 1000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	ข	ข				✓			ปิด EM 2000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	ข	ข				✓					
8	บ่อ 7 (บ่อกลั่น)	ข	ข				✓			ปิด EM 1000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	ข	ข				✓			ปิด EM 1000 ลิตร		
10	บ่อ 9 (บ่อขึ้นเตา)	ดำ	มีกลิ่น				✓					
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบปั๊มน้ำเสีย											

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูผลิต)
รายละเอียดเพิ่มเติม.....

..... หัวหน้ากะ วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

วันที่ตรวจ.....08/05/66..... เวลาที่ตรวจ.....15.30.....

☐ ฤดูผลัด ☒ ฤดูร้อนแรม

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย						✓					
2	บ่อ 1 (บ่อหนักร)	ดำ	มีกลิ่น				✓					
3	บ่อ 2 (บ่อหนักร)	ดำ	มีกลิ่น				✓					
4	บ่อ 3 (บ่อหนักร)	ดำ	มีกลิ่น				✓					
5	บ่อ 4 (บ่อหนักร)	ดำ	มีกลิ่น				✓			ราคา EM 2000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหนักร)	ม่วงแดง	เล็กน้อย				✓			ราคา EM 1000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหนักร)	ม่วงแดง	เล็กน้อย				✓			ราคา EM 1000 ลิตร		
8	บ่อ 7 (บ่อจิ้ง)	ม่วงแดง	ไม่มีกลิ่น				✓			ราคา EM 1000 ลิตร		
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓					
10	บ่อ 9 (บ่อซีเมนต์)	ดำ	มีกลิ่น				✓					
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย											

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูผลัด)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD จากผลวิเคราะห์ของวิศวกรเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

วันที่ตรวจ.....18/5/66..... เวลาที่ตรวจ.....15.30.น.....

☐ ผลผลิต ☒ ฤดูซ่อมแซม

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาจากการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ		
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓			
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓		ราด EM 2000 ลิตร	
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาล	เล็กน้อย				✓		ราด EM 2000 ลิตร	
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาล	เล็กน้อย				✓		ราด EM 1000 ลิตร	
8	บ่อ 7 (บ่อส่ง)	น้ำตาล	ไม่มีกลิ่น				✓			
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓			
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่าเชื้อ)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือถ้าพบค่าที่เกินค่าที่กำหนด (ฤดูกาล)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD จากผลวิเคราะห์ของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ วิศวกรแผนก

เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพ Multi Cyclone

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่ ๒	ต่อ ๑	

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์เข้าของหม้อไอน้ำ

วันที่ 14 มกราคม 25๖๖

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
4	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
7	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่ 1	ต่อ 2	

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์เข้าของหม้อไอน้ำ

วันที่ 21 ม.ค. 66

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
7	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 15 ก.พ. ๖๖

เลขที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖

เลขที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถ่ของหม้อไอน้ำ

วันที่ 15 มิ.ย. 66

เดาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถ่ของหม้อไอน้ำ

วันที่ 21 มิ.ย. 66

เดาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่.....6..... ต่อ.....7.....		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์เถ้าของหม้อไอน้ำ

วันที่ 19 มิ.ย. 66

เคาท์	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่.....7..... ต่อ.....8.....		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์เถ้าของหม้อไอน้ำ

วันที่ 20 มิ.ย. 66

เคาท์	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถ้ของหม้อไอน้ำ

วันที่ 15 พค. 66

เลขที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถ้ของหม้อไอน้ำ

วันที่ 31 พค. 66

เลขที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์เฝ้าของหม้อไอน้ำ

วันที่ 15 มิ.ย. 66

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์เฝ้าของหม้อไอน้ำ

วันที่ 30 มิ.ย. 66

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบน้ำหนักของรถบรรทุกที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 09/01/23 ถึงวันที่ 09/01/23

อุตสาหกรรม ขาวบริสุทธิ์ 1000 กก. (R1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
						518654	KS78-0095	เข้า 09/01/23 11:36	17.170		
								ออก 09/01/23 15:02	47.300	30.130	30 1,004.33 B07LS
							KS78-0128				
							กัน			30.130	30
						518658	KS78-0171	เข้า 09/01/23 12:11	17.690		
								ออก 09/01/23 15:13	49.820	32.130	32 1,004.06 B11LS
						518669	KS78-0203	เข้า 09/01/23 13:30	17.200		
								ออก 09/01/23 15:52	49.330	32.130	32 1,004.06 B11LS
						รวมผู้ขนส่ง 2		กัน		64.260	64
						รวมสุทธิ 3		กัน		94.390	94

29/05/23 15:28:34

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เทนโครไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 10/02/23 ถึงวันที่ 10/02/23

อุตสาหกรรม ขวาวธรรมดา1000 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน	สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
						523036 522810 KS78-0711	เข้า 10/02/23 08:30	16.360				
							ออก 10/02/23 10:35	46.510	30.150	30	1,005.00	A1
						523044 522811 KS78-0712	เข้า 10/02/23 08:36	14.750				
							ออก 10/02/23 11:43	44.900	30.150	30	1,005.00	A1
						523099 522854 KS78-0689	เข้า 10/02/23 13:55	16.240				
							ออก 10/02/23 19:52	46.360	30.120	30	1,004.00	A1
						523045 522813 KS78-0657	เข้า 10/02/23 08:59	7.340				
							ออก 10/02/23 11:45	22.410	15.070	15	1,004.67	A6
						523083 522830 KS78-0721	เข้า 10/02/23 10:15	7.700				
							ออก 10/02/23 17:48	22.780	15.080	15	1,005.33	A1
						ส่ง 5	คัน	120.570	120			
						523091 522829 KS78-0805F	เข้า 10/02/23 17:20	46.040				
							ออก 10/02/23 18:41	47.040	1.000	1	1,000.00	A1
						ส่ง 1	คัน	1.000	1			
						523094 522864 KS78-0740	เข้า 10/02/23 15:23	16.500				
							ออก 10/02/23 18:53	40.620	24.120	24	1,005.00	A3
						523103 522867 KS78-0733	เข้า 10/02/23 16:22	14.670				
							ออก 10/02/23 20:23	44.810	30.140	30	1,004.67	A3
						523118 522866 KS78-0722	เข้า 10/02/23 15:49	8.020				
							ออก 10/02/23 22:39	23.090	15.070	15	1,004.67	A6
รวมผู้ขนส่ง 3					คัน		69.330	69				
รวมสุทธิ 9					คัน		190.900	190				

29/05/23 15:30:07

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เชนทรัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น

รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 25/03/23 ถึงวันที่ 25/03/23

อุตสาหกรรม ขวธรรมค้ำ1000 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบสั่งจ่าย	ตัว กก.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โลตัสจ่าย
			527582	527366	KS79-0422	เข้า 25/03/23 08:32	7.420				
						ออก 25/03/23 10:01	22.480	15.060	15	1,004.00	A08LS
			527588	527372		เข้า 25/03/23 13:16	7.790				
						ออก 25/03/23 14:17	22.870	15.080	15	1,005.33	A6
			527593	527371	KS79-0295F	เข้า 25/03/23 11:45	16.520				
						ออก 25/03/23 17:49	48.680	32.160	32	1,005.00	A4
			ถึง 3		คัน		62.300		62		
			527580	527362	KS79-0416	เข้า 25/03/23 08:07	16.480				
						ออก 25/03/23 09:29	46.630	30.150	30	1,005.00	A3
			527581	527363	KS79-0417	เข้า 25/03/23 08:11	14.660				
						ออก 25/03/23 09:57	44.800	30.140	30	1,004.67	A3
			527590	527374	KS79-0458	เข้า 25/03/23 14:46	7.960				
						ออก 25/03/23 15:26	23.040	15.080	15	1,005.33	A6
รวมคู่ขนส่งถึง 3				คัน		75.370		75			
รวมสุทธิ 6				คัน		137.670		137			

29/03/23 15:31:18

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น

รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 20/04/23 ถึงวันที่ 20/04/23

อุตสาหกรรม ขาวธรรมดา 50 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบสั่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โคดังจ่าย
			27944	527724	KS79-0815E	เข้า 20/04/23 11:27	20.360				
						ออก 20/04/23 17:28	50.520	30.160	600	50.27	LDPR1
			27933	527715	KS79-0827	เข้า 20/04/23 09:34	8.090				
						ออก 20/04/23 11:48	23.170	15.080	300	50.27	A5
			รวม 2		สิ้น		45.240		900		
			27927	527711	KS79-0812E	เข้า 20/04/23 08:34	20.140				
						ออก 20/04/23 10:18	50.290	30.150	600	50.25	LDPR4
			27930	527712	KS79-0814E	เข้า 20/04/23 08:36	20.010				
						ออก 20/04/23 11:04	50.170	30.160	600	50.27	LDPR4
			รวม 2		สิ้น		60.310		1,200		
			27931	527714	KS79-0838	เข้า 20/04/23 09:32	7.740				
						ออก 20/04/23 11:33	23.820	16.080	320	50.25	A5
			รวมผู้ขนส่ง 1		สิ้น		16.080		320		
			รวมสุทธิ 5		สิ้น		121.630		2,420		

29/05/23 15:32:44

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เคนทรีไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 10/05/23 ถึงวันที่ 10/05/23

อุตสาหกรรม ขวอกรรมค่า 50 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
			28308	528091	KS80-0125F	เข้า 10/05/23 13:42	16.440				
						ออก 10/05/23 15:20	46.590	30.150	600	50.25	A4
			รวมผู้ขนส่ง 1		คัน			30.150	600		
			28311	528095	KS80-0136	เข้า 10/05/23 17:08	14.560				
						ออก 10/05/23 19:07	44.680	30.120	600	50.20	A5
			รวมผู้ขนส่ง 1		คัน			30.120	600		
			รวมสุทธิ 2		คัน			60.270	1,200		

29/05/23 15:35:08

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น

รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 01/06/23 ถึงวันที่ 01/06/23

อุตสาหกรรม ขาวบริสุทธิ์ 1000 กก. (R1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	หน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
			28685	528465	KS80-0465	เข้า 01/06/23 10:06	19.160				
						ออก 01/06/23 15:15	49.270	30.110	30	1,003.67	B11LS
			28692	528480	KS80-0507	เข้า 01/06/23 14:59	19.180				
						ออก 01/06/23 18:33	49.290	30.110	30	1,003.67	B11LS
			28690	528477	KS80-0459F	เข้า 01/06/23 13:58	16.710				
						ออก 01/06/23 17:40	48.830	32.120	32	1,003.75	B08LS
			28696	528481	KS80-0479F	เข้า 01/06/23 15:21	17.310				
						ออก 01/06/23 20:02	49.430	32.120	32	1,003.75	B08LS
			28697	528483	KS80-0480F	เข้า 01/06/23 16:01	16.990				
						ออก 01/06/23 20:41	49.110	32.120	32	1,003.75	B08LS
			รวมผู้ขนส่ง 5		คัน		156.580		156		
			รวมสุทธิ 5		คัน		156.580		156		

04/06/23 15:45:15

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ภาคผนวก ด

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน


ประจำปี 2565



ตารางสรุปผลรายการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	556	541	15	2.70
2	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	1275	1064	211	16.55
3	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสายตาชีวอนามัย	189	67	122	64.55
4	ตรวจหาสารเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol in Urine)	2	2	0	0.00
5	ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	28	28	0	0.00
6	ตรวจหาสารไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol in U	2	2	0	0.00





ผลการตรวจสอบภาพประจำปีของพนักงานบริษัท
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1. สถิติผู้เข้ารับการตรวจ

มีบริษัทที่ได้รับการตรวจตามจำนวน 1 บริษัท จำนวนคนดังนี้

จำนวนคน 1,343 ราย เข้ารับการตรวจ 1,288 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.90

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

ลำดับ	บริษัท	วันที่ตรวจ	จำนวนคน	มา รับการตรวจ	ร้อยละ มารับการตรวจ	ไม่มารับ การตรวจ	ร้อยละ ไม่มารับการ ตรวจ
1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	16-18/8/2565	1,343	1,288	95.90	55	4.10



แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน พ.ศ.2565



ผลการตรวจที่ผิดจากเกณฑ์ปกติที่พบต่อหนึ่งคนจากการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565

ในการประเมินสุขภาพพนักงานนั้น รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้นำผลการตรวจที่ผิดจากเกณฑ์ปกติมาวิเคราะห์ในรายบุคคล เพื่อดูว่าพนักงานหนึ่งคนมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นกี่รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ


ได้แก่ ดัชนีมวลกาย, ความดันโลหิต, โลหิตจาง, น้ำตาลในเลือด, การทำงานของไต, ระดับไขมันในเลือด, การทำงานของตับ, เอกซเรย์ทรวงอก

2. ผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของพนักงานบริษัท จากจำนวนคนที่เข้ารับการตรวจ

จากจำนวนที่เข้ารับการตรวจ 1,288 ราย

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบโรค หรือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ของพนักงานบริษัท

โรคที่พบ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด	1,288	100.00
ไม่มีโรค	143	11.10
มีโรค	1,145	88.90




แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบโรคหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ของพนักงานบริษัท



ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติ (จำนวนโรคที่พบต่อพนักงาน 1 คน)
(พนักงาน 1,288 ราย)

จำนวนโรคต่อคน	จำนวน	ร้อยละ
0	143	11.10
1	367	28.49
2	326	25.31
3	241	18.71
4	145	11.26
5	55	4.27
6	11	0.85
7	0	0.00
8	0	0.00
9	0	0.00
10	0	0.00




แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติ (จำนวนโรคที่พบต่อพนักงาน 1 คน)



3. สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ลำดับ	รายการตรวจ	รับการตรวจ	ปกติ	ร้อยละ	ผิดปกติ	ร้อยละ
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	1,282	353	27.54	929	72.46
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	1,284	895	69.70	389	30.30
3	โรคโลหิตจาง (Anemia)	1,281	1,176	91.80	105	8.20
4	น้ำตาลในเลือด (FBS)	819	555	67.77	264	32.23
5	การทำงานของไต (BUN,Creatinine)	805	689	85.59	116	14.41
6	ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)	894	248	27.74	646	72.26
7	การทำงานของตับ (SGOT,SGPT)	805	690	85.71	115	14.29
8	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	1,275	1,176	92.24	99	7.76




แผนภูมิที่ 4 แสดงผลความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ของพนักงานบริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่มีผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์เรียงจากเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก
ตารางที่ 5 ผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ผิดปกติเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก

ลำดับ	รายการตรวจ	ผิดปกติ	ร้อยละ
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	929	72.46
2	ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	646	72.26
3	น้ำตาลในเลือด (FBS)	264	32.23
4	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	389	30.30
5	การทำงานของไต (BUN, Creatinine)	116	14.41
6	การทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	115	14.29
7	โรคโลหิตจาง (Anemia)	105	8.20
8	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	99	7.76



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ผิดปกติเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

สรุป จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


จำนวน 1,343 ราย ได้รับการตรวจ 1,288 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.90

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ทำการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานในบริษัทของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลตามที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์และบริษัทกำหนดจากข้อมูลดังกล่าว พบว่าพนักงานแต่ละบริษัท มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีสูงขึ้น นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่พนักงานบริษัทมีความสนใจในเรื่องสุขภาพและปรารถนาที่จะให้ตนเองมีสุขภาพดี สุขภาพจิตดีและจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 พบว่า พนักงานบริษัทส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่สามารถป้องกันได้ หากมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือปรับพฤติกรรมในการบริโภคหรือปรับกิจวัตรประจำวัน ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพได้



ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมประจำปี 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)	116	111	5	4.31
2	ตรวจอุจจาระ (Stool culture)	68	68	0	0.00
3	ตรวจอุจจาระ (Stool examination)	63	63	0	0.00
4	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	848	833	15	1.77
5	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)	42	38	4	9.52
6	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)	42	40	2	4.76
7	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)	34	33	1	2.94
8	ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	181	174	7	3.87



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

จำนวน

ทั้งหมด

ขาดตรวจ (ไม่ลงทะเบียน)

เข้าตรวจ


1,343

55

1,288

ลำดับ	รายการตรวจ	เข้าตรวจ (ราย)	จำนวนที่รับการเข้าตรวจ			
			ผลปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผลผิดปกติ (ราย)	คิดเป็น
				%		%
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	1,282	353	27.54	929	72.46
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	1,284	895	69.70	389	30.30
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	1,281	1,176	91.80	105	8.20
4	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	819	555	67.77	264	32.23
5	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)	805	689	85.59	116	14.41
6	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)	894	248	27.74	646	72.26
7	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)	805	690	85.71	115	14.29
8	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	1,275	1,176	92.24	99	7.76
9	ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	1,284	1,209	94.16	75	5.84

กราฟสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)
 วันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2565



เขตบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

เอกสารชี้แจงกรณีโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล
ของบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด



บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
KASET THAI INDUSTRY SUGAR CO., LTD.

ที่ รจ.33/2555

3 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ชี้แจงกรณีโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1009.8/10877
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 13 ชุด

เนื่องด้วยทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2554 มานั้น ระบุว่าทางโรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางบริษัท เกษตรไทย-อุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ไคร่ขอเรียนชี้แจงในแต่ละประเด็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ต้นเรื่อง : คุณเกษาวรี
: คุณอรรณพ
ผู้พิมพ์ : วิไลวัลย์



เจ้าพนักงานตรวจ - รับเอกสารประกอบการพิจารณา
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักงาน : 24 อาคารเอกทก อ.วิภาวดีรังสิต เขตคันนายว. กทม.10400 โทร.0-2692-0869-73 แฟกซ์ 0-2246-9140 OFFICE:24 Asokpol Bldg,Vibhavadi Rangsit, Din Daeng, BKK.10400 Tel.0-2692-0869-73 Fax : 0-2246-9140 33

โรงงาน : 1/1 หมู่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทร.0-5633-8123-5 แฟกซ์ 0-5633-8126 FACTORY : 1/1 Moo 14 Nongpo, Amphar Takoo, Nakhonswan 60140 Tel. 0-5633-8123-5 Fax 0-5633-8126

E-mail : tissugar@tis-sugar.com

ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙

๑. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑.๑ การขนส่งผลิตภัณฑ์หลัง ๑๙.๐๐ น.

๑.๒ การบันทึกการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์

๒. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ให้โครงการหลีกเลี่ยงการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา ๑๙.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๘ กับหมายเลข ๓๓๒๙

๔.๒ ให้โครงการเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดน้ำ เพื่อบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อย
ของโครงการ

๔.๓ ในการเสนอรายงานฯ ครั้งถัดไป ให้โครงการเพิ่มเติมภาพถ่ายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บ่อเกรอะ-บ่อซึม
และบ่อรองรับน้ำเหลืองในบริเวณตามรอยต่อของท่อต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๔.๔ หากโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องเสนอ
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

๔.๕ โปรดแจ้งผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ฉบับต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือชี้แจง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติม และใคร่ขอชี้แจงในแต่ละประเด็น เพื่อให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา ดังนี้

1. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการยังแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ชัดเจนเพียงพอ ในประเด็นต่อไปนี้

- 1.1 การขนส่งผลิตภัณฑ์หลัง 19.00 น.
- 1.2 การบันทึกน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ให้โครงการหลีกเลี่ยงการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3328 กับ หมายเลข 3329

คำชี้แจง

ทางโครงการได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3328 กับ หมายเลข 3329 เป็นเส้นทางหลัก ในการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา 19.00 น. เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนช่วงเวลาในการพักผ่อนของชุมชนบริเวณรอบข้าง

4.2 ให้โครงการเร่งการดำเนินการติดตั้งเครื่องมิเตอร์วัดน้ำ เพื่อบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการ

คำชี้แจง

ทางโครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องมิเตอร์วัดน้ำเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 1) แต่เนื่องจากยังไม่มีการจัดบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการในรายงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ต่อไป



รูปที่ 1 เครื่องมิเตอร์วัดน้ำ

4.3 ในการเสนอรายงานฯ ครั้งถัดไป ให้โครงการเพิ่มเติมภาพถ่ายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บ่อเกรอะ-บ่อซึม และบ่อรองรับน้ำเหลืองในบริเวณตามรอยต่อของท่อต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

คำชี้แจง

ในการเสนอรายงานฯ ครั้งถัดไป ทางโครงการจะเพิ่มเติมภาพถ่ายในประเด็นต่างๆ (ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3)



รูปที่ 2 บ่อเกรอะ-บ่อซึม



รูปที่ 3 บ่อรองรับน้ำเหลืองบริเวณรอยต่อท่อต่างๆ

4.4 หากทางโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจง

ทางโครงการไม่มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากทางโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนผังถังเก็บโมลาสและบ่อ Spray Pond

ภาคผนวก ๓

แผนผังพื้นที่สีเขียว

ภาคผนวก น

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

ฉบับที่ 25

เลขที่ 51

ใบอนุญาตเลขที่ ๑ / 4๕

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๕



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 23 พ.ร.บ. 1 บรรพชวรค
ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่ หัวหน้าสำนักงานการขนส่ง ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่า
จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ นาย วิฑูรย์ ไทไทยภานุ

ซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่เลขที่ 156/6 ถนน มุ่งรชนเขต ตำบล/แขวง- บ้านนา
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ชัยภูมิ ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท โครงสร้างเขื่อน

วัตถุประสงค์ เพื่อขุดน้ำไปใช้ประกอบกิจการของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์สตี แอนด์เพเปอร์

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

หน้าที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบล/แขวง- พนมพิสัย

อำเภอ/เขต- พนมพิสัย จังหวัด นครราชสีมา โดยมีเงื่อนไขดังที่แนบท้าย

ใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ นาย วิฑูรย์ ไทไทยภานุ

(พนมพิสัย พนมพิสัย)

หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ-1 สาขา นครราชสีมา

เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาต
อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด


ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
อุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หรือเดือดร้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายได้ตามปกติ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้
จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั้นได้ และในกรณีที่เจ้าท่า
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้มีการดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่า
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อ
ประโยชน์สำคัญของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแก่สาธารณะ ให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกไปภายในเวลาอันควร และจะเรียกหรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ของทางราชการก็ได้

- ข้อ ๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตไม่ปลูกสร้างสิ่งสงฆ์ลำน้ำให้เป็นไปตามแบบที่ได้
รับอนุญาต หรือใช้สิ่งสงฆ์ลำน้ำผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่ามีอำนาจ
เพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายใน
บริเวณที่ได้รับอนุญาต
- ข้อ ๗ เงื่อนไขอื่น ๆ
 1. ในก่อสร้างอาคารโรงงานต้องขออนุญาต (ครึ่ง)
 2. ต้องขออนุญาต และขอหมายให้ความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน
 3. เมื่อทำการก่อสร้างจะคงไม่พ้องสิ่งปลูกสร้าง
- ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้
 ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
 ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการก่อสร้าง
 ขั้นตอนที่ ๓ หลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
 ขั้นตอนที่ ๔

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่ากำหนดข้างต้น
ทุกประการ



ผู้รับใบอนุญาต
81, 82, 46

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบตามขั้นตอนในข้อ ๘ ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นดังต่อไปนี้
ครั้งที่ ๑

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๒

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๓

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๔

(ลงชื่อ)

การบันทึกปริมาณน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์

การบันทึกปริมาณน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์
ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่	ครั้งก่อน	วันนี้	ปริมาณ(ลบ.ม.)	หมายเหตุ
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	-	-	-	
6	3629497	3675323	45,826.00	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	-	-	-	
13	3675323	3707731	32,408.00	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
16	-	-	-	
17	-	-	-	
18	-	-	-	
19	-	-	-	
20	3707731	3745565	37,834.00	
21	-	-	-	
22	-	-	-	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	-	-	-	
26	-	-	-	
27	3745565	3803460	57,895.00	
28	-	-	-	
29	-	-	-	
30	-	-	-	
31				

เรื่องร้องเรียนและการแก้ไขเรื่องร้องเรียน



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

Environmental Complaints

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

1. ปัญหา : ควันดำ และมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

2. การแก้ไข

1. จากฝุ่นละอองจากการจราจร เกิดจากรถบรรทุกอ้อยที่วิ่งเข้า-ออกโรงงาน

-เพิ่มความถี่รถน้ำในการฉีดพรมเส้นทางรอบโรงงาน ทั้งด้านในโรงงาน และด้านนอกชุมชน

-จัดวางแนวกั้น เพื่อให้รถบรรทุกเข้าและจอดเฉพาะบริเวณที่โรงงานกำหนดเท่านั้น

-จัดคิวรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อลดความหนาแน่นของรถที่เข้าโรงงาน

2. จากเขม่าควันฟุ้งกระจายจากกระบวนการผลิต เกิดจากท่อน้ำไประบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบบำบัด

มลพิษทางอากาศ มีการรั่วซึม น้ำที่ต้องเข้าระบบไม่สามารถไปจับดักฝุ่นได้ ทำให้ระบบทำงานไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ

-หยุดระบบในช่วงล้างเครื่อง เพื่อเข้าซ่อมแซมระบบท่อน้ำ Wet Scrubber ปัจจุบันซ่อมแซมแล้ว

3. หน่วยงานติดตาม : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงาน : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Aekphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานเกษตรไทย : 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ 60140
Kaset Thai Factory : 1/1 Moo 14 Nong Pho Sub-District, Taklee District, Nakhonsawan Province 60140, Thailand
www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรศัพท์ : 06-2310-0311
Tel : [+66]6-2310-0311

โทรสาร : 0-2246-9126
Fax : [+66]2246-9125

โทรสาร : 0-5633-8126
Fax : [+66]5633-8126

หมายเหตุ: ในช่วงต้นปี 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการร้องเรียน และสถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงาน
ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี

เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี อย่างน้อย 3 ปี

ลำดับ	รายการ	2563		2564		2565	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	ร่างกายทั่วไป	906	349	-	-	1209	75
2	การทำงานของตับ	647	137	-	-	690	115
3	การทำงานของไต	718	66	-	-	689	116
4	ดัชนีมวลกาย BMI	344	913	-	-	353	929
5	ระดับน้ำตาลในเลือด	531	273	-	-	555	264
6	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	1166	89	-	-	1176	105
7	เอกซเรย์ปอดและหัวใจ	1175	79	-	-	1176	99
8	การทำงานของปอด	-	-	-	-	-	-

- ปี 64 ไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

(๔๔) หัวหน้าแผนกบุคคล ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : โครงการจะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานในช่วงปลายปี 2566 และจะเปรียบเทียบข้อมูลพร้อมทั้งเสนอให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป

สรุปสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี

ปี	เดือน		รวม	หมายเหตุ
	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.		
2564	0	1	1	1.ฝุ่นและควันดำ
2565	1	0	1	1.ฝุ่นละออง
2566	0		0	

วิศวกรสิ่งแวดล้อม	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ให้ข้อมูล	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ

สรุปสถิติการเกิดข้อขัดข้องหรือหยุดการทำงานของระบบมลพิษอากาศ

ปี	เดือน		รวม	หมายเหตุ
	ม.ค.-มี.ย.	ก.ค.-ธ.ค.		
2564	0	0	0	
2565	0	0	0	
2566	0		0	

วิศวกรแผนกหม้อไอน้ำ ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างน้อย 3 ปี

ปี	เดือน		รวม	หมายเหตุ
	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.		
2564	7	15	22	
2565	16	7	23	
2566	15		15	

หัวหน้าแผนกความปลอดภัย ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ