

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

โครงการ โรงแรม บางสัสม์รีสอร์ท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้อ้างไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51 ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/8801 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดังมาตรการต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 3) คุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด เป็นประจำทุกเดือน และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ น้ำประปา น้ำแข็ง น้ำดิบ และน้ำทิ้งถาดแอร์ พบว่าคุณภาพน้ำที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4 แต่ยังคงพบบางมาตรการที่โครงการควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

5.1 การตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการตรวจติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการพบว่าน้ำทิ้งหลังบำบัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังนั้นทางโครงการควรทำการปรับปรุงแก้ไข และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทางโครงการควรตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนของบ่อเติมอากาศ ในดัชนีตรวจวัดต่อไปนี้ คือ ปริมาณค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) ปริมาณตะกอนหนัก (Sludge Volume: SV_{30}) ของแข็งแขวนลอย (Mixed Liquor Suspended Solids: MLSS) และอัตราส่วนของอาหารต่อมวลจุลินทรีย์ (F/M Ratio) เพื่อป้องกันถึงคุณภาพน้ำและประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ