
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Aurora Condominium (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย.66	11	-	3	-	-	-	1	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ซึ่งทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	มาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดมีเทนและละอองลอยเพื่อคงประสิทธิภาพของบ่อดิน พร้อมจัดทำเป็นคู่มือสำหรับนิสิตบุคคลนำไปปฏิบัติ ดังนี้ 1. ติดตั้งป้ายแสดงข้อความว่า “ระบบกรองชีวภาพ” เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้มีการติดตั้งป้าย “ระบบกรองชีวภาพ” บริเวณระบบบำบัดมีเทนและละออง Aerosol ใกล้กับพื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดง “ระบบกรองชีวภาพ” อย่างชัดเจนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้อง
	2. ระบุรายละเอียดและวัสดุที่ใช้ในระบบกรองชีวภาพที่ชัดเจน เช่น ประโยชน์ของระบบ ระบุชนิดของดิน ระดับความลึกของดิน พันธุ์พืชที่ต้องนำมาใช้ปกคลุมด้านบน เพื่อให้ความชุ่มชื้น เป็นต้น ลงในคู่มือให้ชัดเจน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการระบุรายละเอียดและวัสดุที่ใช้ในระบบกรองชีวภาพ เช่น ประโยชน์ของระบบ ระบุชนิดของดิน ระดับความลึกของดิน พันธุ์พืชที่ต้องนำมาใช้ปกคลุมด้านบน แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการมีการระบุประโยชน์ ระดับความลึกของดิน และวิธีการใช้งานอย่างชัดเจนลงคู่มืออย่างชัดเจน
	มาตรการในการใช้น้ำทิ้งมาให้น้ำต้นไม้ 2. ปักป้ายเตือนผู้ที่พักอาศัยและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำให้ทราบว่าเป็น “น้ำทิ้งเพื่อรดน้ำต้นไม้” เพื่อป้องกันการสัมผัส	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้มีการติดตั้งป้าย “น้ำทิ้งเพื่อรดน้ำต้นไม้” สำหรับผู้พักอาศัย เพื่อป้องกันการสัมผัส แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการทำการติดตั้งป้าย “น้ำทิ้งเพื่อรดน้ำต้นไม้” แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ เพื่อป้องกันการสัมผัส
	3. อบรมพนักงานดูแลสวนและพนักงานทุกฝ่ายให้ทราบถึงวิธีการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดประเภท	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการอบรมพนักงานในการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ แต่อย่างใด เนื่องจากโครงการไม่ได้มีน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการมีการอบรมพนักงานทราบเกี่ยวกับการนำน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้ถูกประเภท

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. ส่วนพักอาศัยแต่ละชั้นจะจัดวางถังรองรับมูลฝอยแห้ง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับ มูลฝอยเปียก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถังและ ถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง ไว้ทุกชั้นภายในบริเวณห้องพักขยะประจำชั้น โดยทั้ง 3 ถัง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	การดำเนินการปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น 2-8 ของอาคาร โดยมีประตุมิดชิด แต่ยังไม่มีการเปิดให้ใช้งาน แต่อย่างไร แนวทางการดำเนินการ - หากทางโครงการมีการเปิดใช้ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ให้โครงการจัดวางถังรองรับมูลฝอย จำนวน 3 ถัง แบ่งเป็น แห้ง เปียก และอันตราย พร้อมทั้งติดป้ายบอกประเภทอย่างชัดเจน
	2. ปลุกไม้กระถางบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้จริงอยู่ที่ร่มได้ และดูแลรักษาง่าย ดังนั้น จึงเลือกใช้พันธุ์ ได้แก่ เศรษฐีเรือนในและ หนุมานประสาธกาย เพื่อลดผลกระทบจากทัศนียภาพและกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีมีการปลูกไม้กระถางบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นรบกวน แต่อย่างไร แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการมีการปลูกไม้กระถางบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นรบกวนให้ได้มากที่สุด
	2. ติดตั้งป้ายบอกประเภทมูลฝอยคำอธิบายเหนือถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถนำมูลฝอยมาทิ้งลงในถังรองรับมูลฝอยได้ถูกต้อง	การดำเนินการปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : การติดตั้งป้ายบอกประเภทคำอธิบายถังรองรับมูลฝอยของโครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม เท่านั้น ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ยังไม่มีการปิดใช้งานห้อง แต่อย่างไร แนวทางการดำเนินการ - หากทางโครงการมีการเปิดใช้ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ให้โครงการจัดวางถังรองรับมูลฝอย จำนวน 3 ถัง แบ่งเป็น แห้ง เปียก และอันตราย พร้อมทั้งติดป้ายบอกประเภทอย่างชัดเจน
	5. จัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับบริจาคหนังสือเก่า รับบริจาคเสื้อผ้าเก่า รับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อนำไปใช้ทำขาเทียม รับบริจาคกระดาษใช้แล้วเพื่อนำไปทำอักษรเบรลล์ให้แก่คนตาบอด เป็นต้น	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการ แต่อย่างไร แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการมีการจัดกิจกรรมให้ผู้พักอาศัยในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น การรับบริจาคเสื้อผ้า และของใช้ที่ไม่ใช้แล้ว

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.6 การจราจร	4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการให้ใช้รถสาธารณะในการออกไปประกอบกิจวัตรประจำวัน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีมาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถสาธารณะออกไปประกอบกิจวัตรประจำวัน แต่อย่างไร แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น
3.9 การระบายอากาศ	5. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นชัดเจน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : บริเวณพื้นที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการยังไม่มีติดป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์” แต่อย่างไร แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการจัดทำป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์” ติดตั้งบริเวณพื้นที่จอดรถอย่างชัดเจน  ตัวอย่างป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์”

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.9 การระบายอากาศ (ต่อ)	6. ระบบระบายอากาศชั้นใต้ดินโครงการได้ออกแบบการระบายอากาศโดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) เพื่อระบายอากาศภายในออกสู่ภายนอก และดูดอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาภายในอาคาร ซึ่งการระบายอากาศในชั้นใต้ดิน จัดให้มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของปริมาตรห้องชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรการการบดบังของเงาอาคารกำหนดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหาย เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอาคาร/บ้านพักอาศัยในรัศมี 500 เมตร จากโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรงแต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ 1. ในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ 2. กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีติดตั้งระบบระบายอากาศชั้นใต้ดิน โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) เพื่อระบายอากาศภายในออกสู่ภายนอก และดูดอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้า มาภายในอาคาร แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการทำการติดตั้งระบบระบายอากาศชั้นใต้ดิน โดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) และหากโครงการไม่สามารถติดตั้งได้ ให้โครงการสอบถามไปยังผู้พัฒนาโครงการติดตั้ง

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.4 สระว่ายน้ำ	2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อ ผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้ คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญใน การว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคน จมน้ำสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิด บริการ	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) คอยดูแลตรวจสอบความปลอดภัย บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีผู้พักอาศัยจมน้ำ
	4. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 4.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 4.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : สระว่ายน้ำของโครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงห่วงชูชีพ จำนวน 1 ห่วง เท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำให้ครบถ้วนตามมาตรการระบุ และมีสภาพการใช้งานให้พร้อม เสมอ
	9. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 9.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้าม เข้า" มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการ จัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 9.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด 9.3 ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบ อัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำใน ขณะที่เปิดบริการแล้ว 9.4 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่า มาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีจัดการสารเคมีตามข้อความที่ระบุไว้ในมาตรการ แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้บริเวณสถานที่เก็บสารเคมีมีการติดป้ายว่า "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้ามเข้า" อย่าง ชัดเจน

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4.4 ระบายน้ำ (ต่อ)	- ห้องสุขาจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 9.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 9.6 ในขณะที่ทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น 9.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี 9.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหลต้องทำความสะอาดทันที	

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
14. สาธารณสุขและสุขภาพ 14.2 ความสะอาด และความปลอดภัย	ดัชนีที่ตรวจวัด - สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด ความถี่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริเวณตรวจสอบ - อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน, ห่วงชูชีพ จำนวน 2 อัน, ไม้ช่วยชีวิตจำนวน 1 อัน เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด	การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : สระว่ายน้ำของโครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงห่วงชูชีพ จำนวน 1 ห่วงเท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำให้ครบถ้วนตามมาตรการระบุ และมีสภาพการใช้งานให้พร้อมเสมอ