บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Coast @ Pattaya (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หมง พลาซ่า จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เสนอใน**บทที่ 3 (ตารางที่ 3-1)** สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 18 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
3. ทรัพยากรดิน
4. น้ำผิวดิน และน้ำทะเล
5. น้ำใต้ดิน
6. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ
7. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
8. การคมนาคมขนส่ง
9. การน้ำใช้
10. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
11. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
12. การจัดการมูลฝอย
13. การสื่อสาร
14. การใช้ไฟฟ้า
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17. การสาธารณสุข
18. สุนทรียภาพ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

5.1.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ

1. ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

รายละเอียดมาตรการ :

- โครงการควรจัดให้มีป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน” เพื่อแจ้งให้คนงานรับทราบ
- โครงการควรจัดหาป้าย “ห้ามเร่งเครื่องและกดแตร” บริเวณพื้นที่โครงการ
- โครงการควรจัดให้มีป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง” เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ขนส่งรับทราบ

เหตุผล : โครงการไม่มีป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน” ป้าย “ห้ามดับเร่งเครื่องและกดแตร” และป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง”

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรพิจารณาจัดให้มีป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน” ป้าย “ห้ามดับเร่งเครื่องและกดแตร” และป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง” เพื่อแจ้งให้คนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

1.2 การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดมาตรการ : จัดให้มีถังขยะที่เพียงกับจำนวนคนงานที่เข้ามาทำงานก่อสร้าง โดยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

เหตุผล : โครงการยังไม่จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด จุดละ 4 ถัง

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรจัดให้มีถังขยะแยกแต่ละประเภทให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานในบริเวณพื้นที่โครงการ

2. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

2.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดมาตรการ : ติดตั้งป้าย “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ

เหตุผล : โครงการไม่มีป้าย “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า”

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรจัดให้มี ป้าย “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ

2.2 การสาธารณสุข

รายละเอียดมาตรการ : จัดหาป้าย "ห้ามเร่งเครื่องและกดแตร" บริเวณพื้นที่โครงการ

เหตุผล : โครงการไม่มีป้าย "ห้ามเร่งเครื่องและกดแตร"

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรจัดให้มี ป้าย "ห้ามเร่งเครื่องและกดแตร" บริเวณพื้นที่โครงการ

5.1.2 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ : ไม่พบ

5.1.3 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : ไม่พบ

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Coast @ Pattaya (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หมง พลาซ่า จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เสนอใน**บทที่ 4** สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 10 ข้อ

1. คุณภาพอากาศ
2. เสียง
3. ความสั่นสะเทือน
4. ทรัพยากรดิน
5. การคมนาคม
6. การใช้น้ำ
7. การจัดการขยะมูลฝอย
8. ระบบไฟฟ้า
9. สภาพเศรษฐกิจ สังคม
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

1. การจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดมาตรการ : ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ

เหตุผล : โครงการมีการตรวจสอบความเพียงพอถังขยะ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการควรจัดหาถังขยะเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง