

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ



บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด THE ART @ THONGLOR (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66	9	-	3	-	4	-	2	-

หมายเหตุ : “✕” ไม่ได้ปฏิบัติ “○” ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3



ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.3 คุณภาพอากาศ		- จัดให้มีพัดลมดูดอากาศขนาด 3,000 CFM จำนวน 2 ชุด และท่อระบายอากาศเสียจากลานจอดรถซึ่งตั้งได้ขึ้นไปยังชั้นดินของพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยใช้ดินและจุลินทรีย์ในดินเป็นตัวดูดซับและบำบัดอากาศเสีย ด้วยระบบ EAP (Earth Air Purified) - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นขึ้นเนื่องจากถนน	การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ : ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 3,000 CFM จำนวน 2 ชุด และท่อระบายอากาศเสียจากลานจอดรถซึ่งตั้งได้ขึ้นไปยังชั้นดินของพื้นที่สีเขียวของโครงการ แต่ทั้งนี้โครงการยังได้มีการติดตั้งระบบ EAP (Earth Air Purified) ที่ช่วยในการดูดซับและบำบัดอากาศเสียจากลานจอดรถซึ่งตั้งได้ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการขอใบอนุญาตโครงการ (บริษัธ เอเค หรือเพอร์มิต จำกัด) ในเรื่องของโครงการติดตั้งระบบ EAP (Earth Air Purified) ที่ช่วยในการดูดซับและบำบัดอากาศเสียจากลานจอดรถซึ่งตั้งได้ขึ้นว่าสามารถปรับปรุงระบบได้หรือไม่ การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันโครงการยังมิได้มีการติดตั้งป้าย “ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.” ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ เพื่อให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว “30 กม./ชม.” หรือป้าย “กรุณาขับช้าๆ” บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และระมัดระวังในการขับขี่  ตัวอย่างป้ายจำกัดความเร็ว



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อเสนอนี้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	การดำเนินการในปัจจุบัน/แผน ทางการดำเนินการ
1.6 พริบชากรน้ำ (1) การจัดการน้ำเสีย	- ติดตั้งถังเก็บ ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายขาวแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งถังเก็บน้ำเสีย บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย” อย่างชัดเจน แผนการดำเนินการ - ให้อำนาจโครงการดำเนินการติดตั้งถังเก็บ ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียให้ชัดเจน พร้อมติดตั้งป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”
(2) การจัดการขยะมูลฝอย	1) ขยะมูลฝอย และส่วนประกอบ - คู่มือให้มีการนำสิ่งของทุกชนิดเข้าไปในบริเวณขยะมูลฝอย	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามนำสิ่งของทุกชนิดเข้าไปในบริเวณขยะมูลฝอย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินการ - ให้อำนาจโครงการดำเนินการติดตั้งป้าย “ห้ามนำสิ่งของเข้าไปในบริเวณขยะมูลฝอย” บริเวณทางเข้าขยะมูลฝอย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณขยะมูลฝอย

ตัวอย่างป้ายห้ามนำสิ่งของเข้าไปในบริเวณขยะมูลฝอย





ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
(2) การจัดการทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	2) ความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) อย่างน้อย 1 คนต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คนเศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) แต่ทั้งนี้ทางโครงการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเวลา แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
	- สถานที่เก็บส้วม ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บส้วมเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายอากาศ และการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายระบุ สถานที่เก็บส้วมเคมีอันตราย แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการดำเนินการจัดทำป้าย “สถานที่เก็บส้วมเคมีอันตราย” และป้าย “ห้ามเข้า” ติดบริเวณประตูทางเข้าห้องเก็บส้วมเคมีสระว่ายน้ำ
	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต พังซุชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีกรมีกติดต่อกับการใช้งาน	การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ประกอบไปด้วย พังซุชีพ จำนวน 1 อัน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมกรใช้งานเบื้องต้น



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม/แนวทางการดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม/แนวทางการดำเนินการ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
(2) การจัดกิจกรรมรณรงค์ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม/แนวทางการดำเนินการ	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : หากโครงการได้มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลลงในบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้ายวิธีการปฐมพยาบาล หรือป้ายวิธีการช่วยคนจมน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณที่ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
		 ตัวอย่างป้ายวิธีการปฐมพยาบาล และวิธีช่วยคนจมน้ำ



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
(2) การจัดการขยะน้ำ (ต่อ)	- มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติตาม : หางโครงการฯ ได้มีการติดตั้งโทรศัพท์ติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ ไว้บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.5 การคมนาคมและการขนส่ง	- จัดให้มีสัญญาณเพื่อขอความเร็วของรถยนต์ไว้บริเวณลานจอดรถ	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติตาม : ปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ติดตั้งสัญญาณ เพื่อขอความเร็ว เต็มเจ้าหน้าที่ รถไฟ.อำนวยความสะดวกในการจราจรที่ลานจอดรถ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการฯ จัดทำสัญญาณขอความเร็วควบคู่การทำงานกับป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเร็วการสัญจรบนดัดและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการได้มากยิ่งขึ้น
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.2 การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย (8) การเกิดเพลิงไหม้	- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ่อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ข้าราชการการัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งวงที่และไม่ตกใจกลัว	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติตาม : ในปี พ.ศ. 2566 โครงการฯ ยังมิได้ดำเนินการในกรฝึกอบรม และซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
(8) การเกิดเพลิงไหม้ (ต่อ)	มาพบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการประสานงานกับสำนักงานป้องกัน เพื่อจัดเตรียมแผนในการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และมีกองบรรณเรื่องการซ่อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าพนักงานโครงการ และผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ
	- จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการโดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคาร แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำแผนการป้องกัน และดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อแจ้งให้ผู้พักอาศัยรับทราบ และจัดอบรมผู้พักอาศัยบริเวณบอร์เดอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน



ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. การจัดการขยะน้ำ 3.1 โครงสร้าง และส่วนประกอบขยะน้ำ	<u>ดัชนีชี้วัด</u> - มีปริมาณน้ำเสepageซึมเข้าไปในบริเวณขยะน้ำ <u>ความถี่</u> - ทุกสัปดาห์ <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - ขยะน้ำ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในบริเวณขยะน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้าย “ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบริเวณขยะน้ำ” บริเวณทางเข้าขยะน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมติดตั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณขยะน้ำ
3.2 ความปลอดภัยในการใช้ขยะน้ำ	<u>ดัชนีชี้วัด</u> - มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำขยะน้ำ (Life guard) ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการช่วยชีวิตคนจมน้ำ ปฐมพยาบาลได้ผู้ประสบเหตุตลอดเวลา <u>ความถี่</u> - ทุกสัปดาห์	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันโครงการยังมิได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญประจำขยะน้ำ (Life guard) แต่ทั้งนี้ทางโครงการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำขยะน้ำ (Life guard) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยให้ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



ตารางที่ 4-3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.3 ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - สระว่ายน้ำ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายอากาศ และการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี <u>ความถี่</u> - ทุกสัปดาห์ <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - สระว่ายน้ำ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจําสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห่วงปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการมีเครื่องหมายใช้งาน <u>ความถี่</u> - ทุกสัปดาห์ <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - สระว่ายน้ำ	การดำเนินการในปัจจุบัน - “ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายระบุ สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการจัดทำป้าย “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ ป้าย “ห้ามเข้า” ติดบริเวณประตูทางเข้าห้องเก็บสารเคมีสระว่ายน้ำ การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจําสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย ห่วงชูชีพ จำนวน 1 อัน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําสระว่ายน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ ไม่ช่วยชีวิต เครื่องหายใจ ห่วงปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งมีการมีเครื่องหมายใช้งานเบื้องต้น 

ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําสระว่ายน้ำ



ตารางที่ 4-3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่มีเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่มีเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แผน ทางการดำเนินการ
3.3 ความปลอดภัยในการใช้สอยน้ำ (ต่อ) <u>ดัชนีชี้วัดรวมข้อ 3</u> - มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน <u>ความถี่</u> - ทุกสัปดาห์ <u>บริเวณชี้เฉพาะข้อ 3</u> - สระว่ายน้ำ		<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางการยังไม่ได้มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน <u>แผนทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้ายวิธีการปฐมพยาบาล หรือป้ายวิธีการช่วยคนจมน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณที่ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
<u>ดัชนีชี้วัดรวมข้อ 3</u> - มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ <u>ความถี่</u> - ทุกสัปดาห์ <u>บริเวณชี้เฉพาะข้อ 3</u> - สระว่ายน้ำ		ตัวอย่างป้ายวิธีการปฐมพยาบาล และวิธีช่วยคนจมน้ำ <u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางการยังไม่ได้มีการติดตั้งโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ ในบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน <u>แผนทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ