

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ : ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel)

ระยะปรับปรุงโครงการ
(เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง



ที่ตั้งโครงการ : ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 8 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ : นายธนต์ ศรีติอังกูร

ที่อยู่เจ้าของโครงการ : เลขที่ 388/325 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel)

27 กรกฎาคม 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel) ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ของนายธันต์ ศรีตองกุล ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
(.....) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
(.....) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อผลงานและคุณวุฒิของผู้จัดทำรายงาน
 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel) ของนายธนนต์ ศรีดิษฐ์
 ฉบับที่ 1/2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (ระยะปรับปรุงโครงการ)

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
	- รายละเอียดโครงการ - ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ - ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียง	บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140	40	
	- ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต - ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านทรัพยากรทางกายภาพ	บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140	30	
	- ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ - ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ	บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140	30	

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

ชื่อโครงการ	: ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel)
สถานที่ตั้งโครงการ	: ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ	: นายธนต์ ศรีดิษฐ์
โครงการได้รับผลการพิจารณารายงานฯ	: เลขที่ ทส 1010.5/6428 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการ	: บริษัท มาสเตอร์ ฟอว์ กรีน จำกัด : เป็นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ อาคารจากเดิมอาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคาร โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น สูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 62 ห้อง ดำเนินการบนโฉนดที่ดิน จำนวน 6 ฉบับ ขนาดพื้นที่รวม 1-0-10.5 ไร่ หรือ 1,642.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งจัดรถยนต์ 17 คัน และ ที่จอดรถผู้ พิการ 1 คัน รวม 18 คัน
สภาพโครงการปัจจุบัน	: ช่วงตกแต่งและเก็บงาน (สิ้นสุดระยะปรับปรุง)
โครงการได้เสนอรายงานแนวการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งสุดท้าย เมื่อ	: 2 มีนาคม 2566
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการ	: แสดงไว้ใน บทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel)

สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ (แบบ ตต. 1)

บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อการศึกษาและคุณภาพของผู้ร่วมจัดทำรายงานฯ

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป (แบบ ตต. 2)

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญรูป

1. บทนำ

1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-2
1.5 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-3
1.6 แผนการดำเนินงานของโครงการ	1-4
1.6.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-4
1.6.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-4
1.7 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-4

2. รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งโครงการและการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-1
2.2 ประเภทและขนาดโครงการ	2-3
2.3 การจัดการในระยะปรับปรุง	2-3
2.3.1 ขั้นตอนในการปรับปรุง	2-3

สารบัญญ (ต่อ)	หน้า
2.3.2 คนงานก่อสร้าง	2-5
2.3.3 น้ำใช้	2-5
2.3.4 การบำบัดน้ำเสีย	2-5
2.3.5 การระบายน้ำ	2-5
2.3.6 การจัดการมูลฝอย	2-5
2.3.7 การจราจร	2-6
2.3.8 การใช้ไฟฟ้า	2-6
2.3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-6
3. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
4. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวิเคราะห์	4-1
4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	4-8
4.2.1 กวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	4-8
4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง	4-9
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-9
4.3 ผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-10
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	4-10
4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-22
4.3.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-31
4.3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-32
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บางหัวข้อ ที่โครงการยังไม่ปฏิบัติตาม	5-1
5.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-2

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.2.1 คุณภาพอากาศ	5-2
5.2.2 ระดับเสียง	5-3
5.2.3 ความสั่นสะเทือน	5-4
5.2.4 คุณภาพน้ำทิ้ง	5-4

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำทิ้ง
(ระยะปรับปรุงโครงการ) ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.3.1-1	รายละเอียดช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงอาคาร	2-4
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะปรับปรุง (ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2565) ของโครงการ	3-2
4.1-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1-2	การดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	4-3
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะปรับปรุงโครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2566	4-12
4.3.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการ (ระยะปรับปรุงโครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2566	4-23
4.3.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2566)	4-33

สารบัญญรูป

รูปที่		หน้า
1.7-1	สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-5
2.1-1	ที่ตั้งโครงการ และเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-2
3-1	บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	3-35
3-2	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	3-35
3-3	กรณีที่ต้องใช้ปูนปริมาณน้อย จะกะแถมมาใช้ แล้วจะเก็บในถุงให้มิดชิด	3-36
3-4	ผนังโดยรอบพื้นที่โครงการ	3-36
3-5	ผนังกันเสียงในกิจกรรมปรับปรุงช่วงตกแต่งและเก็บงาน	3-37
3-6	ห้องน้ำชั่วคราวสำหรับคนงาน	3-37
3-7	ถังสำรองน้ำใช้สำหรับคนงาน	3-38
3-8	ถังมูลฝอยจำนวน 4 ถัง วางไว้ภายในพื้นที่ปรับปรุง	3-38
3-9	มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้	3-39
3-10	เศษวัสดุที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว จะเก็บรวบรวมไว้	3-39
3-11	มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	3-40
3-12	ป้ายจัดให้มีพื้นที่สุขบุหรือบริเวณชั้น 1 ด้านนอกอาคาร	3-40
3-13	ถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ปรับปรุง	3-41
3-14	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	3-41
3-15	เครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น	3-42
4.3.1-1	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ TSP ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-15
4.3.1-2	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ TSP ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-15
4.3.1-3	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ PM ₁₀ ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-16
4.3.1-4	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ PM ₁₀ ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-16

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.3.1-5	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-17
4.3.1-6	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-17
4.3.1-7	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-18
4.3.1-8	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-18
4.3.1-9	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-19
4.3.1-10	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-19
4.3.1-11	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน(THC)ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-20
4.3.1-12	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน(THC)ในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-20
4.3.1-13	แสดงตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ)	4-21
4.3.1-13	แสดงตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39))	4-21
4.3.2-1	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq 24 hr.}) (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-25

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.3.2-2	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-25
4.3.2-3	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-26
4.3.2-4	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-26
4.3.2-5	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-27
4.3.2-6	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-27
4.3.2-7	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L_{dn}) (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-28
4.3.2-8	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L_{dn}) (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-28
4.3.2-9	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L_{dn}) (บริเวณพื้นที่โครงการ) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-29
4.3.2-10	แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L_{dn}) (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39)) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566	4-29
4.3.2-11	ตัวอย่างผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ตัวอย่างผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (บริเวณพื้นที่โครงการ)	4-30
4.3.2-12	ตัวอย่างผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ตัวอย่างผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39))	4-30
4.3.3-1	ตัวอย่างการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (บริเวณพื้นที่โครงการ)	4-31

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.3.3-2	ตัวอย่างการตรวจวัดความสิ้นสะท้อน (บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 388/39))	4-31
4.3.4-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-34
4.3.4-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-34
4.3.4-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-35
4.3.4-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-35
4.3.4-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-36
4.3.4-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-36
4.3.4-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-37
4.3.4-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนเคห์เดห์ล (Total Kjeldahl Nitrogen) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-37
4.3.4-9	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)	4-38
4.3.4-10	แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำ	4-38