
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ) พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ) คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง สรุปได้ดังนี้

- 1.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร A ชุดที่ 1 พบค่าบีโอดี (BOD) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- 2.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร A ชุดที่ 2 พบค่าบีโอดี (BOD) ซัลไฟด์ (Sulfide) และ สารแขวนลอย(Suspended Solids) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- 3.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร A ชุดที่ 3 พบค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- 4.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร B ชุดที่ 1 พบค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

5.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร B ชุดที่ 2 พบค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

6.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร B ชุดที่ 3 พบค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

7.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร C ชุดที่ 2 พบค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

8.บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด อาคาร C ชุดที่ 3 พบค่า ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ในส่วนค่าคุณภาพน้ำทั้งจุดอื่นๆผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการที่ทางโครงการฯ (ระยะดำเนินการ) ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน

รายงานฉบับที่/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หมายเหตุ
ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน.พ.ศ. 2565	-	-	-
ฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม.พ.ศ. 2565	-	1	คุณภาพน้ำทั้งเกินค่ามาตรฐาน
ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน.พ.ศ. 2566	-	1	คุณภาพน้ำทั้งเกินค่ามาตรฐาน