Thai Nonferrous Metal Co.,Ltd.

ระเบียบการแต่งกาย และการสวมใส่ PPE ส่วนโรงงานทุกแผนก

Update 30/06/66

การแต่งกายและใส่PPEพื้นที่เตาหลอม,ผสมโลหะ งานทั่วไป

หมวกนิรภัย

หน้ากากป้องกันสารเคมีไส้กรองคู่

ถุงมือหนังท้องล้วน/
ถุงมือผ้าไลน์เทพิมพ์

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



การแต่งกายและใส่PPEปฏิบัติงานพื้นที่อื่น นอกเหนือจากแผนกเตาและผสมโลหะ

Ear Plug (Breaker only)

หมวกนิรภัยสีเขียว

หน้ากากสารเคมีไส้กรองคู่(เข้าพื้นที่เตาหลอม กระทะ) / หน้ากาก N95, P2 พื้นที่ทั่วไป

ถุงมือผ้า

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



การแต่งกายและใส่PPEงานปล่อยน้ำตะกั่วเข้าสู่กระทะ

หมวกนิรภัยอะลูมิไนซ์

หน้ากาก 3M 7501/ไส้กรอง2097

ถุงมือหนังท้องล้วน

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



การแต่งกายและใส่PPEงานเชื่อมไฟฟ้า

หน้ากากช่างเชื่อม

หน้ากาก 3M 7501/
ไส้กรอง2097

ถุงมือหนังท้องล้วน

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



การแต่งกายและใส่PPEงานขับรถForklift

หมวกนิรภัยสีเขียว
(พนักงาน)

หน้ากาก 3M 7501/ไส้กรอง2097
(เข้าพื้นที่เตาหลอม กระทะ) /
หน้ากาก 3M 8822 พื้นที่ทั่วไป

ถุงมือหนังท้องล้วน/
ถุงมือผ้าไลน์เทพิมพ์

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



การแต่งกายและใส่PPEงานขับรถดูดฝุ่น

หมวกนิรภัยสีเขียว

หน้ากาก 3M 7501/ไส้กรอง2097
(เข้าพื้นที่เตาหลอม กระทะ) /
หน้ากาก 3M 8822 พื้นที่ทั่วไป

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



ฮู๊ดผ้าคลุมหน้ากันฝุ่น
สีน้ำเงิน

การแต่งกายและใส่PPEงานขับรถขนส่งวัตถุอันตราย

หมวกนิรภัยสีเขียว

หน้ากาก 3M 9001,9002V

เสื้อ-กางเกง มีแถบสะท้อนแสง

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



โปรดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Measure control by Safety Dept.



THAI NONFERROUS METAL CO.,LTD.

การสวมใส่ชุดฟอร์มส่วน Office

Update 04/01/2566

ชุดฟอร์ม สำหรับการเดินทางมาปฏิบัติงาน



ชุดกางเกง

เสื้อช้อปสำนักงาน
แขนสั้น หรือ แขนยาว

กางเกงขายาว สีและทรงสุภาพ

รองเท้าผ้าใบ หรือ
รองเท้าหุ้มส้นปิดมิดชิด



ชุดฟอร์ม การเดินทางมาปฏิบัติงานส่วน Office

ชุดกระโปรง



เสื้อช้อปสำนักงาน
แขนสั้น หรือ แขนยาว

- ความยาวเหนือเข่า หรือ คลุมเข่า
- สีและทรงสุภาพ

รองเท้าผ้าใบ หรือ
รองเท้าหุ้มส้นปิดมิดชิด

ชุดฟอร์ม Office สำหรับเข้าส่วนโรงงาน



สวมหมวกเซฟตี้

สวมหน้ากาก PPE

สวมรองเท้าเซฟตี้



โปรดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นำเสนอโดย ฝ่ายบุคคล