เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จมูลฝอย/สูบสิ่งปฏิกูล

88

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 221 เลขที่ 16

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราเดือนละ 150 บาท ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 66 จากร้านซีฟู้ดบ้านเรือนแพ

บ้านเลขที่ 102/11 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล ตลาดเหนือ

อำเภอเมือง เป็นเงิน 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้แล้ว แต่วันที่ 14 กรกฎาคม 66

[redacted]

ผู้รับเงิน

ตามบัญชี

13:42น. 0463 โอน

88

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 238 เลขที่ 13

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราเดือนละ 150 บาท ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 66 จากร้านซีฟู้ดบ้านเรือนแพ

บ้านเลขที่ 102/11 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบล ตลาดเหนือ

อำเภอเมือง เป็นเงิน 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้แล้ว แต่วันที่ 15. ส.ค. 66.

[redacted]

ผู้รับเงิน

ตามบัญชี

58

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 266 เลขที่ 49

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราเดือนละ 150 บาทลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66 จาก ร.ร.อิตาเลียนไทยภูเก็ต

บ้านเลขที่ 102/11 ถนน ปฏิพัทธ์ ตำบล ตลาดเหนือ

อำเภอเมือง เป็นเงิน 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้แล้ว แต่วันที่ 22 ก.ย. 66

[redacted]

รับเงิน

เทศบัญชี

ขนาด 3.03 น. 460.7. = 150 บาท.

ขนาด 4.24 น. 460.7 = 210 บาท.

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 299 เลขที่ 37

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราเดือนละ 420 บาทลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 66 จาก ร.ร.อิตาเลียนไทยภูเก็ต

บ้านเลขที่ 102/11 ถนน ปฏิพัทธ์ ตำบล ตลาดเหนือ

อำเภอเมือง เป็นเงิน 420.- บาท (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้แล้ว แต่วันที่ 30 ตุลาคม 66

[redacted]

รับเงิน

เทศบัญชี

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 322 เลขที่ 26

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราถังละ 120 บาท ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มกราคม 66 จาก ร.ร.อิ่วเอ็ง สุนทรอุทิศ

บ้านเลขที่ 102/11 ถนน ปฏิมากรณ์ ตำบล ตลาดเหนือ

อำเภอเมือง เป็นเงิน 120.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้แล้ว แต่วันที่ 29 มกราคม 66

[redacted]

ผู้รับเงิน

สมุห์บัญชี

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 339 เลขที่ 3

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราถังละ 120 บาท ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 66. จาก ร.ร.อิ่วเอ็ง สุนทรอุทิศ

บ้านเลขที่ 102/11 ถนน ปฏิมากรณ์ ตำบล ตลาดเหนือ

อำเภอเมือง เป็นเงิน 120.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้แล้ว แต่วันที่ 28 ธันวาคม 66

[redacted]

ผู้รับเงิน

สมุห์บัญชี

เล่มที่ 057 เลขที่ 83

ใบเสร็จรับเงิน

52/1 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-221300, 211634 แฟกซ์ 076-213374
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก โรงแรม ซีอเวินด์ ภูเก็ต โฮลเด้ง จำกัด

เป็นค่า ดูดสิ่งปฏิกูล 102/11 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.กลางเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไว้ถูกต้องแล้ว

จำนวนเงิน 1500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน
( )

ลงชื่อ [redacted] สมุห์บัญชี
( )

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายมือชื่อผู้รับเงินและสมุห์บัญชี

เอกสารแนบที่ 6
บันทึกการใช้ไฟฟ้า/น้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/455502622135 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 102/11 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 (07/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9704 - 020023314108	6001695200	5124	22-33 KV	600	31/07/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	2.956	2.868	52.80	7,018.70
	OP	2.721	2.650	42.60	
	H	2.760	2.673	52.20	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	285.250	276.200	5430.00	22,718.58
	OP	285.830	276.360	5682.00	31,103.80
	H	279.490	269.050	6264.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					61,153.32
กิโลวาร์		0.621	0.609	7.20	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			7,018.70
ค่าพลังงานไฟฟ้า	49,964.36	3,858.02	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	15,845.17		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	17,376.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	15,845.17

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	61,153.32
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	76,998.49
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	76,998.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,389.89
รวมเงินที่ต้องชำระ	82,388.38

รวมเงินที่ต้องชำระ =แปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/466502675031 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 102/11 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 (08/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9704 - 020023314108	6001695200	5124	22-33 KV	600	31/08/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	3.031	2.956	45.00	5,981.85
(กิโลวัตต์)	OP	2.796	2.721	45.00	
	H	2.833	2.760	43.80	
พลังงานไฟฟ้า	P	294.860	285.250	5766.00	24,124.36
(หน่วย)	OP	295.580	285.830	5850.00	30,228.96
	H	289.090	279.490	5760.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	60,647.41
กิโลวาร์		0.634	0.621	7.80	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			5,981.85
ค่าพลังงานไฟฟ้า	50,256.58	4,096.74	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	15,845.17		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	17,376.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	15,845.17

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	60,647.41
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	76,492.58
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	76,492.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,354.48
รวมเงินที่ต้องชำระ	81,847.06

รวมเงินที่ต้องชำระ =แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/494002727309 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 102/11 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (09/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9704 - 020023314108	6001695200	5124	22-33 KV	600	30/09/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.110	3.031	47.40	6,300.88
	OP	2.878	2.796	49.20	
	H	2.908	2.833	45.00	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	304.380	294.860	5712.00	23,898.44
	OP	304.780	295.580	5520.00	27,088.89
	H	297.230	289.090	4884.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					57,600.45
กิโลวาร์		0.646	0.634	7.20	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			6,300.88
ค่าพลังงานไฟฟ้า	46,928.95	4,058.38	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	3,300.56		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	16,116.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	3,300.56

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	57,600.45
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	60,901.01
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	60,901.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,263.07
รวมเงินที่ต้องชำระ	65,164.08

รวมเงินที่ต้องชำระ =หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแปดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#875602460495 *Printed: 02-11-2023 08:02:50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/875602460495 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 102/11 ถ.ปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (10/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9704 - 020023314108	6001695200	5124	22-33 KV	600	31/10/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	3.187	3.110	46.20	6,141.37
(กิโลวัตต์)	OP	2.958	2.878	48.00	
	H	2.987	2.908	47.40	
พลังงานไฟฟ้า	P	314.150	304.380	5862.00	24,526.02
(หน่วย)	OP	314.010	304.780	5538.00	31,431.87
	H	308.120	297.230	6534.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	62,411.50
กิโลวาร์		0.659	0.646	7.80	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			6,141.37
ค่าพลังงานไฟฟ้า	51,792.94	4,164.95	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	3,672.88		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	17,934.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	3,672.88

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	62,411.50
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	66,084.38
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	66,084.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,625.91
รวมเงินที่ต้องชำระ	70,710.29

รวมเงินที่ต้องชำระ =เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/870004373206 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 102/11 ถ.ปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (11/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9704 - 020023314108	6001695200	5124	22-33 KV	600	30/11/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.269	3.187	49.20	6,540.16
	OP	3.035	2.958	46.20	
	H	3.068	2.987	48.60	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	323.760	314.150	5766.00	24,124.36
	OP	324.330	314.010	6192.00	27,541.94
	H	315.430	308.120	4386.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					58,518.70
กิโลวาร์		0.669	0.659	6.00	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			6,540.16
ค่าพลังงานไฟฟ้า	47,569.56	4,096.74	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	3,347.25		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	16,344.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	3,347.25

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	58,518.70
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	61,865.95
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	61,865.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,330.62
รวมเงินที่ต้องชำระ	66,196.57

รวมเงินที่ต้องชำระ =หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/455502895016 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 102/11 ถ.ปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 (12/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9704 - 020023314108	6001695200	5124	22-33 KV	600	31/12/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	3.361	3.269	55.20	7,337.74
(กิโลวัตต์)	OP	3.123	3.035	52.80	
	H	3.162	3.068	56.40	
พลังงานไฟฟ้า	P	333.490	323.760	5838.00	24,425.61
(หน่วย)	OP	334.540	324.330	6126.00	33,978.29
	H	326.970	315.430	6924.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	66,053.88
กิโลวาร์		0.681	0.669	7.20	

	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
	ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
	รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
	หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	18,888.00
	รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	3,868.26

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	66,053.88
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	69,922.14
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	69,922.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,894.55
รวมเงินที่ต้องชำระ	74,816.69

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			7,337.74
ค่าพลังงานไฟฟ้า	54,256.00	4,147.90	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	3,868.26		

รวมเงินที่ต้องชำระ =เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

[redacted]

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-4150

สถานะชำระ

เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
660809060063	U00201793	

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
09/08/2566 18:15	16/08/2566	002

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ที่อยู่ 102/11 ซ.- ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	12/07/2566	09/08/2566	
เลขใน.มาตรวัดน้ำ	5006	5922	
หน่วยน้ำที่ใช้	1045	916	ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		16688.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการ		55.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1172.01	บาท
รวมเงินครั้งนี้		17915.01	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		17915.01	บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 16/08/2566
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 20/08/2566
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชำระค่าน้ำประปาผ่านบัญชีธนาคาร
ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

บริษัทย่อยที่ดินหมู่บ้านนอร์
กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต ยื่นคำขอใช้น้ำ
ต่อเขต จะรับคำขอและรับประกัน
โทร 0-7621-4150

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 25661128042315
วันเดือนปี 04/09/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U00201793
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด 40.0
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 102/11 หมู่บ้าน - ถนน ปฏิพัทธ์ ซอย - ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101
เขตที่ 002
เลขมาตรครั้งก่อน 5006.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 09/08/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 5922.0
จำนวนที่ใช้ 916.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน สิงหาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	16,688.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	1,172.01
รวมทั้งสิ้น	17,915.01

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

04/09/2566 17:30:35

[redacted]

ใบแจ้งค่าน้ำ
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
[redacted]
[redacted]
เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
660712060100	U00201793	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
12/07/2566 16:57	19/07/2566	002

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่ 102/11 ซ.- ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	09/06/2566	12/07/2566	
เลขในมาตรวัดน้ำ	3961	5006	
หน่วยน้ำที่ใช้	1053	1045	ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		19293.50	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการ		55.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1354.40	บาท
รวมเงินครั้งนี้		20702.90	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		20702.90	บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 19/07/2566
ถ้าเกินกำหนด ทางการประปาจะดำเนินการตัดน้ำประปา 28/07/2566
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชำระค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด
ทางการประปาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระโดยเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ผู้เรียกเก็บเงิน
[redacted]
โทร 0-7621-1130

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 25661128022856
วันเดือนปี 03/08/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U00201793
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด 40.0
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 102/11 หมู่บ้าน - ถนน ปฏิพัทธ์ ซอย - ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101
เขตที่ 002
เลขมาตรครั้งก่อน 3961.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 12/07/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 5006.0
จำนวนที่ใช้ 1045.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	19,293.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	1,354.40
รวมทั้งสิ้น	20,702.90

(สองหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์)

[redacted]
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
03/08/2566 17:56:38

[redacted]

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

สาขาที่ 00001

เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	เขตประเมิน
660913070004	U00201793	

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบกำหนด	เส้นทาง
13/09/2566 11:46	20/09/2566	002

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ที่อยู่ 102/11 ซ.- ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ
เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันที่จดมิเตอร์ที่อ่าน	09/08/2566	13/09/2566	
เลขในมาตรวัดน้ำ	5922	7125	
ปริมาณน้ำที่ใช้	916	1203	ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		22690.50	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการ		55.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1592.19	บาท
รวมเงินครั้งนี้		24337.69	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	เดือน	24337.69	บาท
		20/09/2566	

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้....20/09/2566.....
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคาร

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000000827

วันเดือนปี 03/10/2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ U00201793

ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด 40.0

ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 102/11 หมู่บ้าน - ถนน ปฏิพัทธ์ ซอย - ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101

เขตที่ 002

เลขมาตรครั้งก่อน 5922.0

วันที่อ่านครั้งนี้ 13/09/2566

เลขมาตรครั้งนี้ 7125.0

จำนวนที่ใช้ 1203.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน กันยายน 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	22,690.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	1,592.19
รวมทั้งสิ้น	24,337.69

(สองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

[redacted]

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

03/10/2566 10:44:36

[redacted]

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

กปภ.สาขาย่อยเมืองภูเก็ต
[redacted]

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
661009080034	U00201793	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
09/10/2566 10:29	16/10/2566	002

ข้อผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
102/11 ซ.- ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	13/09/2566	09/10/2566	
เลขในมาตร วัดน้ำ			
หน่วยน้ำที่ใช้	7125	8043	ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา	1203	918	บาท
ส่วนลด		16727.00	บาท
ค่าบริการ		0.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		55.00	บาท
รวมเงินครั้งนี้		1174.74	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	เดือน	17956.74	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		0.00	บาท
		17956.74	

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 16/10/2566
ถ้าเกินกำหนด ทางการประปาจะงดจ่ายน้ำ 28/10/2566
และเรียกค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชำระค่าน้ำประปาผ่านเจ้าหน้าที่ [redacted]
[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ด้ารง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 256/030000017960
วันเดือนปี 01/11/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U00201793
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด 40.0
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 102/11 หมู่บ้าน - ถนน ปฏิพัทธ์ ซอย - ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101
เขตที่ 002
เลขมาตรครั้งก่อน 7125.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 09/10/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 8043.0
จำนวนที่ใช้ 918.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน กุลาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	16,727.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	1,174.74
รวมทั้งสิ้น	17,956.74

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

[redacted]
เจ้าหน้าที่งานงัดหรือเก็บ
01/11/2566 09:59:55

[redacted]

การประปา...
(ใบแจ้งค่าน้ำ)
กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
...

สถานที่ชำระ
...

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
661108060052	U00201793	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบกำหนด	เส้นทาง
08/11/2566 18:18	15/11/2566	002

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ที่อยู่ 102/11 ซ.- ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ อ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	09/10/2566	08/11/2566	
เลขหน่วยมาตรวัดน้ำ	8043	9244	
หน่วยน้ำที่ใช้	918	1201	ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		22647.50	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการ		55.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1589.18	บาท
รวมเงินครั้งนี้		24291.68	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		24291.68	บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 15/11/2566.....
ถ้าพ้นกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 28/11/2566.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ชำระค่าน้ำโดยประชาชนทั่วไปสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

.....

เลขที่	2567030000035721
วันเดือนปี	30/11/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ	U00201793
ประเภทผู้ใช้น้ำ	ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ	บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด 40.0
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ	102/11 หมู่บ้าน - ถนน ปฏิพัทธ์ ซอย - ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105555113101
เขตที่	002
เลขมาตรครั้งก่อน	8043.0
วันที่อ่านครั้งนี้	08/11/2566
เลขมาตรครั้งนี้	9244.0
จำนวนที่ใช้	1201.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	22,647.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	1,589.18
รวมทั้งสิ้น	24,291.68

(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)

[redacted]

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
30/11/2566 09:47:18

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

HOP INN

Hop inn Hotel PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15
จุดตรวจ ประตูหนีไฟ F2

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
21/2023	[redacted]	
23/2/2023		
23/3/2023		
28/4/2023		
21/5/23		
29/6/23		
27/7/23		
29/8/23		
28/9/23		
25/10/23		
20/11/23		
26/11/23		

HOP INN

Hop inn Hotel PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☐ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15
จุดตรวจ หน้าลิฟต์ F2

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/2023	[redacted]	
23/2/2023		
23/3/2023		
28/4/2023		
2/5/23		
29/6/23		
25/7/23		
24/8/23		สีถังเริ่มเก่า แต่ยังใช้งานได้
28/9/23		
25/10/23		
20/11/23		
26/12/23		

Erawan Hop Inn Co.,Ltd
1st Floor, Ploenchit Centre,
2 Sukhumvit Rd., Klongtoey,Bangkok 10110, Thailand

Hop inn Hotel ... Hatyai Phuket 2

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15

จุดตรวจ... หน้าร้านหน้า ฝั่งขวา 2...

วันที่	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/ม.ค./66	[redacted]	
23/ม.ค./66		
31/ม.ค./66		
28/ก.พ./66		
22/มี.ค./66		
29/เม.ย./66		
25/พ.ค./66		
23/มิ.ย./66		
25/ก.ค./66		
20/ส.ค./66		
28/ก.ย./66		
28/12/23		

FM.EN.04,Rev.00/ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

HOP INN

Hop inn Hotel ... PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15

จุดตรวจ... ฝั่งขวาหน้า โซน F 2...

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/2023	[redacted]	
28/2/2023		
27/3/2023		
28/4/23		
21/5/23		
27/6/23		
25/7/23		
24/8/23		
28/9/23		
25/10/23		
20/พ.ย./66		
28/12/23		

HOP INN

Hop inn Hotel PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15

จุดตรวจ หน้าลิฟต์ F 3

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/2023	[redacted]	
23/2/2023		
23/3/2023		
28/4/23		
21/5/23		
24/6/23		
25/7/23		
24/8/23		
28/9/23		
25/10/23		
21/11/23		
26/12/23		

HOP INN

Hop inn Hotel PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15

จุดตรวจ ปั๊มน้ำดับเพลิง F3

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/2023	[redacted]	
23/2/2023		
23/3/2023		
28/4/23		
21/5/23		
24/6/23		
25/7/23		
24/8/23		
28/9/23		
25/10/23		
21/11/23		
26/12/23		

HOP INN

Hop inn Hotel PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15

จุดตรวจ ทางเข้าลิฟท์ F.4

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/2023	[redacted]	
23/2/23		
23/3/2023		
28/4/23		
21/5/23		
27/6/23		
25/7/23		
24/8/23		
28/9/23		
25/10/23		
21/11/23		
26/12/23		

HOP INN

Hop inn Hotel PKT02

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดถือ

ชนิด ☐ โฟม ☐ Co2 ☑ เคมีแห้ง
ขนาด(ปอนด์) ☐ 5 ☐ 10 ☑ 15

จุดตรวจ ปั๊วะตู ชั้น 1 F.4

วันที่/เดือน/ปี	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/2023	[redacted]	
23/2/2023		
23/3/2023		
28/4/2023		
21/5/66		
27/6/66		
25/7/23		
22/8/23		
28/9/23		
25/10/23		
21/11/23		
26/12/23		

ERAWAN HOP INN

ไฟอะลาม (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : Phuket 2 วันที่ 23/7/66

ลำดับ	รายละเอียด - ไฟอะลาม (Fire Alarm)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟอะลาม			
1.1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ	/		
1.2	ทำความสะอาดภายในตู้	/		
1.4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่สำรอง	/		
	(26 Volt DC)	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ไฟอะลาม (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : Hopinn Phuket Oldtown วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด - ไฟอะลาม (Fire Alarm)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟอะลาม			
1.1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ	/		
1.2	ทำความสะอาดภายในตู้	/		
1.4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่สำรอง		/	
	(27.54 Volt DC)		/	ก้ำลังไฟเริ่มลดลง

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 28 ส.ค. 66

(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ไฟอะลาม (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : Phuket 2 วันที่ 29/9/66

ลำดับ	รายละเอียด - ไฟอะลาม (Fire Alarm)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟอะลาม			
1.1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		
1.2	ทำความสะอาดภายในตู้	✓		
1.4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่สำรอง	✓		
	(27.48 Volt DC)			

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ไฟอะลาม (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : Nagaim Phuket Old Town วันที่ 29/10/2566

ลำดับ	รายละเอียด - ไฟอะลาม (Fire Alarm)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟอะลาม			
1.1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		
1.2	ทำความสะอาดภายในตู้	✓		
1.4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่สำรอง	✓		
	(27.21 Volt DC)			

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ไฟฉะกาม (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ Hopinn Phuket Oldtown วันที่ 21 เดือน 2023

ลำดับ	รายละเอียด - ไฟฉะกาม (Fire Alarm)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟฉะกาม			
1.1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		
1.2	ทำความสะอาดภายในตู้	✓		
1.4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่สำรอง			
	(25.5 Volt DC)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจรับ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ไฟฉะกาม (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ Hopinn Phuket Oldtown วันที่ 26/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด - ไฟฉะกาม (Fire Alarm)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟฉะกาม			
1.1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		
1.2	ทำความสะอาดภายในตู้	✓		
1.4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่สำรอง	✓		
	(24.5 Volt DC)			

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจรับ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Hop Inn Phuket 2 วันที่/เดือน/ปี 23/ 2/66

ชั้น	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กกลางประจุ	กดปุ่มTEST	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ล็อบบี้	✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 123	✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 223	✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 323	✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 423	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5 หน้าห้องซักรีด	✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องซักรีด	✓	✓	✓		✓	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Hop Inn Phuket Old town วันที่/เดือน/ปี 24/ 8/2023

ชั้น	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กกลางประจุ	กดปุ่มTEST	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓		✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	✓	✓	✓	✓		✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 123	✓	✓	✓	✓		✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	✓	✓	✓	✓		✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 223	✓	✓	✓	✓		✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	✓	✓	✓	✓		✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 323	✓	✓	✓	✓		✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	✓	✓	✓	✓		✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 423	✓	✓	✓	✓		✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	✓	✓	✓	✓		✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	✓	✓	✓	✓		✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	✓	✓	✓	✓		✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	✓	✓	✓	✓		✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5 หน้าห้องซักรีด	✓	✓	✓	✓		✓		
	ในห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓		✓		
	ในห้องซักรีด	✓	✓	✓	✓		✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 9 ส.ค. 66
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Phuket 2 วันเดือนปี 25/9/66

ชั้น	รายละเอียด		A.C. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กกลางประจุ	กดปุ่มTEST	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ล็อบบี้		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 123		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 223		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 323		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 423		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5 หน้าห้องซักรีด		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ในห้องเครื่องลิฟท์		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ในห้องซักรีด		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Hopinn Phuket Old town วันเดือนปี 25/10/25 66

ชั้น	รายละเอียด		A.C. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กกลางประจุ	กดปุ่มTEST	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ล็อบบี้		✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104		✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 123		✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203		✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 225		✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303		✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 323		✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403		✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 423		✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1		✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2		✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3		✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4		✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5 หน้าห้องซักรีด		✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องเครื่องลิฟท์		✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องซักรีด		✓	✓	✓		✓		✓	ไม่มีหลอด

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Hopinn Phuket OldTown วันที่ตรวจ 21/ พ.ย/ 2023

ชั้น	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กออกประจำ	กดปุ่มTEST	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ล็อบบี้	✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 123	✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 223	✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 323	✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 423	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5 หน้าห้องซักรีด	✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องซักรีด	✓	✓	✓		✓	✓		ไม่มีเครื่องซักรีด

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการ โรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Hopinn Phuket OldTown วันที่ตรวจ 26/ 12/ 2023

ชั้น	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กออกประจำ	กดปุ่มTEST	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ล็อบบี้	✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	✓	✓	✓		✓	✓		
1	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 123	✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	✓	✓	✓		✓	✓		
2	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 223	✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	✓	✓	✓		✓	✓		
3	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 323	✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	✓	✓	✓		✓	✓		
4	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 423	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	✓	✓	✓		✓	✓		
	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5 หน้าห้องซักรีด	✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓		✓	✓		
	ในห้องซักรีด	✓	✓	✓		✓	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการ โรงแรม)

เอกสารแนบที่ 8

คู่มือปฏิบัติกรณีเหตุเพลิงไหม้และกรณีฉุกเฉิน

วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮ็อปอินน์มีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักรีด ตัวตรวจจับความร้อนทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ลอบบี้ และห้องซักรีด เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 3 นาทีหรือเปิดสวิทย์สัญญาณๆจะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิทย์ดึง** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิทย์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานผู้จัดการหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรมหลอดไฟบนแผงจะแสดงสถานที่ๆเกิดเหตุ

อุปกรณ์ดับเพลิง

ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด ส่าย

1. ยกถังดับเพลิงที่แขวนอยู่ออกมาจาก
2. ดึงสลักค้ำวาล์วถัง
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแดงถ้ามี
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหิ้วถังตรงก้านวาล์ว
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดวาล์วถังด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีส่ายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที และห้องซักรีด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที

การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิทย์ดึงของระบบทำงาน
2. เสียงออด(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปุ่มรับทราบการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออดจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมาดังขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออดดังหลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าโรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาท์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจพบว่าสัญญาณแจ้งเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิทดึงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ๆเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบ
5. หากตรวจพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัณญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั้งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถ้าดับไฟได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

Hop Inn Hotel

ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ที่ติดตั้งที่ห้องสำนักงานผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ดังทั่วอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมทันทีโดย และดำเนินขั้นตอนแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

พนักงานที่ทำงานในกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม	08.00	17.00		1	
2	พนักงานช่าง	10.00	19.00		1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1	07.00	16.00		1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2	14.00	23.00		1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3	22.30	7.30		1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4	-	-		1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1	08.00	17.00		1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2	08.00	17.00		1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3	08.00	17.00		1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4	08.00	17.00		1	
11	พนักงาน ร.ป.ภ.	18.00	6.00	-	1	

สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องที่	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องที่	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	
6	การประปาสาขาภูเก็ต	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกุงสุล.....	
13	สถานกุงสุล.....	

การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิง

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือท้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม

พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณฉุกเฉินต่าง ๆ (เสียงออดแจ้งเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดตุจากเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ)

เมื่อได้รับสัญญาณฉุกเฉินให้ถือปฏิบัติโดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆได้รับการแจ้งเหตุ
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อไม่พบเหตุเพลิงไหม้
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเหตุเพื่อทราบว่าเกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมินความรุนแรงของเพลิง
5. หากไม่พบเหตุเพลิงไหม้ ทำการรีเซตทีสวิทย์ดึงแล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซตระบบ
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ
7. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งที่บริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมินว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือท้องที่เข้าทำการดับเพลิง

หมายเหตุ การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์ภายใน.

เอกสารแนบที่ 9

รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

รายงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒/๑๑ ถนนปฏิพัทธิ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร.๐๗๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๗๕-๕๗๒๐๗๐-๑

โทรสาร.๐๗๕-๕๗๒๐๗๒

วิชาการและกำกับการแรงงานจังหวัดภูเก็ต
สำเนาถูกต้องตามต้นฉบับ
ลงชื่อ .....
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ นักวิชาการแรงงาน

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง บริษัท ชานโด้ เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขทะเบียน คพฝ.042 หมดอายุ 3 พฤศจิกายน 2567

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ชต.338/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่ตั้งเลขที่ 102/11 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ปฏิพัทธิ

ตำบล/แขวง ตลาดเหนือ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-213199 โทรสาร -

2. วัน / เดือน / ปีที่ฝึกซ้อม 25 ตุลาคม 2566

3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง 14 คน หญิง 11 คน ชาย 3 คน

4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 14 คน หญิง 11 คน ชาย 3 คน

5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2 นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

6. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

3 _____

4 _____

7. ชื่อ [redacted]

ลงชื่อ [redacted] ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)

วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน 25 ตุลาคม 2566

[redacted] แพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

วิทยากร ลงชื่อ _____ วิทยากร

( )

วิทยากร ลงชื่อ _____ วิทยากร

( )

[redacted] นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

189/2 หมู่ 10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075-572123, 572070 แฟกซ์.075-572072
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0925558000122
E-mail : santosafety@hotmail.com

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สถานประกอบการ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 102/11 ถนนปฏิพัทธิ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-213199

วันที่ฝึกซ้อม วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
09.00 น. - 12.00 น.	- แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ - แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ - การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย - ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนของสถานประกอบกิจการ - ฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ฝึกทบทวนทีมดับเพลิงของสถานประกอบการ - สรุปผลการฝึกซ้อม	[redacted]

หน้าที่ประสานงานและควบคุมการฝึกซ้อม นายจตุพ[redacted]

แบบ ดพฝ. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

๑. [redacted]
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

[redacted]

เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ดพฝ.๖๖/๑๘๗

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒/๑๑ ถนนปฏิพัทธิ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนพนักงานที่ร่วมฝึกซ้อม ๑๔ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

รายชื่อพนักงาน

ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	หน้าที่รับผิดชอบ	ลายมือชื่อ
1	นางสาวอณิกานต์ รักษาแก้ว	ผู้จัดการ	ผู้อำนวยการ	[redacted]
2	นางสาววิลาวัลย์ สุสันติกาญจน์	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	ผู้บาดเจ็บ	
3	นางสาวกรวรรณ สุขเกื้อ	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	ทีมสื่อสาร/ประสานงาน	
4	นายมนเมธี โหราศาสตร์	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	ทีมอพยบ	
5	นายทินกร โอฬากิจ	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	ทีมค้นหา	
6	นาวสาวณัฐณิชา พละวัตร	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า	หัวหน้าแม่บ้าน	
7	นาวสาววรัญญา เครือบุตร	หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด	หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล	
8	นางสาวสุขฤทัย สังหา	พนักงานทำความสะอาด	ผู้ช่วยทีมปฐมพยาบาล	
9	นางสาวบุญพร สนธิช่วย	พนักงานทำความสะอาด	หัวหน้าทีมอพยบ	
10	นางสาวผ่องศรี สงวนนาม	พนักงานทำความสะอาด	ทีมอพยบ	
11	นางสาวภวิลรัตน์ พิศุทธิ์วรยศ	พนักงานทำความสะอาด	ผู้แจ้งเหตุ	
12	นางสาวสุภาภรณ์ สังข์ทอง	พนักงานทำความสะอาด	ทีมค้นหา	
13	นางสาวมนพัทธิ์ ศรีเรือง	พนักงานทำความสะอาด	หัวหน้าทีมผจญเพลิง	
14	นายณัฐดนัย คำยอง	หัวหน้าช่าง	ทีมไฟฟ้า	

[redacted]

รายชื่อพนักงาน

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
1	[redacted]	ผู้จัดการ
2		พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
3		พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
4		พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
5		พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
6		พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
7		หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด
8		พนักงานทำความสะอาด
9		พนักงานทำความสะอาด
10		พนักงานทำความสะอาด
11		พนักงานทำความสะอาด
12		พนักงานทำความสะอาด
13		พนักงานทำความสะอาด
14		หัวหน้าช่าง



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566



ประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ



ซักซ้อมแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ

(นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

การจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้

พนักงานใช้ถังดับเพลิงดับไฟ

(นายสัมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ อ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ

พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพล

(นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

หัวหน้าแผนกทำการตรวจนับจำนวนพนักงาน

หัวหน้าแผนกรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงว่ามีพนักงานในแผนกสูญหาย

(นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งทีมค้นหา/ช่วยชีวิตทำการค้นหาพนักงานที่สูญหาย

ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งทีมปฐมพยาบาลเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

(นายสมบูรณ์ เฉลิญวารชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566



ทีมค้นหา/ช่วยชีวิตนำพนักงานที่สูญหายและได้รับบาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล

ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล

(นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบที่ 10

การตรวจสอบระบบสาธารนูปโภค

ERAWAN
HOP INN

ตู้เย็น (Code S. ทุกครึ่งปี)

ชั้นที่ 1 วันที่ 21/พ.ค./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำยาว่ามีคราบน้ำมันหรือไม่	/		
2	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 4.9 Amp (ตามเนมเพจของเครื่อง)	/		
3	ทำความสะอาดหลังเครื่อง	/		
4	เช็คขอบยางประตู	/		
5	ปุ่มปรับอุณหภูมิ (ควรปรับที่ตำแหน่ง 2-3) เพื่อประหยัดพลังงาน	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN
HOP INN

ตู้เย็น (Code S. ทุกครึ่งปี)

ชั้นที่ 2 วันที่ 21/พ.ค./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำยาว่ามีคราบน้ำมันหรือไม่	/		
2	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 5.1 Amp (ตามเนมเพจของเครื่อง)	/		
3	ทำความสะอาดหลังเครื่อง	/		
4	เช็คขอบยางประตู (แข็งกระด้าง หรือมีคราบเชื้อรา) หรือไม่	/		
5	ปุ่มปรับอุณหภูมิ (ควรปรับที่ตำแหน่ง 2-3) เพื่อประหยัดพลังงาน	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตู้เย็น (Code S. ทุกครึ่งปี)

ชั้นที่ 3 วันที่ 21/ส.ค./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำยาว่ามีคราบน้ำมันหรือไม่	✓		
2	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 5.0 Amp (ตามเนมเพจของเครื่อง)	✓		
3	ทำความสะอาดหลังเครื่อง	✓		
4	เช็คขอบยางประตู	✓		
5	ปุ่มปรับอุณหภูมิ (ควรปรับที่ตำแหน่ง 2-3) เพื่อประหยัดพลังงาน	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ตู้เย็น (Code S. ทุกครึ่งปี)

ชั้นที่ 4 วันที่ 21/ส.ค./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำยาว่ามีคราบน้ำมันหรือไม่	✓		
2	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 4.56 Amp (ตามเนมเพจของเครื่อง)	✓		
3	ทำความสะอาดหลังเครื่อง	✓		
4	เช็คขอบยางประตู (แข็งกระด้าง หรือมีคราบเชื้อรา) หรือไม่	✓		
5	ปุ่มปรับอุณหภูมิ (ควรปรับที่ตำแหน่ง 2-3) เพื่อประหยัดพลังงาน	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ชั้น 2 (หน้า) วันที่ 23/7/66

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	/		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน		/	มีน้ำมันหยด
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	/		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R....., S....., T..... Amp.) ดูตามเนมเพลของปั๊ม (ข้อ2,3)	/		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ) 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกลูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวคลั่ม # 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ชั้น 2 (หลัง) วันที่ 22/7/66

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	/		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน		/	มีน้ำมันหยด
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	/		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R....., S....., T..... Amp.) ดูตามเนมเพลของปั๊ม (ข้อ2,3)	/		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ) 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกลูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวคลั่ม # 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึกที่ 1 (ซอฟโมเรม) วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R.2.01, S.2.08, T.2.09 Amp.) ดูตามแถบเพลของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) ถป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรดคลั่ม # 68,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึกที่ 2 (ซอฟโมเรม) วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R.1.31, S.1.35, T.1.34 Amp.) ดูตามแถบเพลของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) ถป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรดคลั่ม # 68,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 23 ส.ค. 66
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ทวีวัฒ 1 (ฝั่งใกล้แม่น้ำ) วันที่ 25/9/66

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง		✓	ใส่กรองอากาศใหม่
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นรั่ว
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R 2.15, S 2.24, T 2.19 Amp.) ดูตามเกณฑ์ของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ) 1 เฟส*
2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร
3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวคคั่ม # 46,68)

ข้อเสนอแนะ: .....
วันที่ 21 กันยายน 2023 ตรวจพบว่า เปลี่ยนสายพานใหม่

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ทวีวัฒ 2 (ฝั่งโรงแรม) วันที่ 25/9/66

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง		✓	ใส่กรองอากาศใหม่
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นรั่ว
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R 1.22, S 1.25, T 1.24 Amp.) ดูตามเกณฑ์ของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ) 1 เฟส*
2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร
3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวคคั่ม # 46,68)

ข้อเสนอแนะ: .....
วันที่ 21 กันยายน 2566 เปลี่ยนสายพานใหม่

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 1 (หน้าโรงแรม) วันที่ 24/10/2566

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	✓		
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R 2.24, S 2.25, T 2.22 Amp.) ดูตามแนวเพจของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นดูดลูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีจะดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเบอร์ดั้ม # 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึกที่ 2 (หลังโรงแรม) วันที่ 25/10/2566

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	✓		
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R 1.26, S 1.26, T 1.27 Amp.) ดูตามแนวเพจของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นดูดลูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีจะดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเบอร์ดั้ม # 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 1 (หลังใหญ่) วันที่ 21 / พค / 2023

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R. 2.78 S. 2.83 T. 2.90 Amp.) ดูตามแรงดันของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อซีโคะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกฐูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวกคั่ม # 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 2 (หลังใหญ่) วันที่ 21 / พค / 2023

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	✓		
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R. 2.52 S. 2.36 T. 2.49 Amp.) ดูตามแรงดันของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อซีโคะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกฐูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวกคั่ม # 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการ โรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : กลิ้ง 1 ดงมีโชคชม วันที่ 26/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		เปลี่ยนครั้ง
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)			
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R.3.2, S.2.75, T.2.12 Amp.) ดูตามแผ่นเพลทของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*
3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ = 90) กม.1 อิตร
3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเบอร์ลิ่น = 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : กลิ้ง 2 ดงมีโชคชม วันที่ 26/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม			
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	✓		
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	✓		เปลี่ยนครั้ง
1.4	เช็คไทม์เมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)			
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB			
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)			
	(กรณี 3 เฟส R.3.4, S.2.78, T.2.09 Amp.) ดูตามแผ่นเพลทของปั๊ม (ข้อ2,3)	✓		

หมายเหตุ: *1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส*
2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ = 90) กม.1 อิตร
3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี่ 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเบอร์ลิ่น = 48,68)

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 1 (A) วันที่ 23/12/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	/		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 4 บาร์)	/		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 4.2 บาร์)	/		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 5.2 บาร์)	/		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	/		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น *เสียงสลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน*	/		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น *การรั่วของแมคฯ ซีล* (ของแถมเพลาปั๊ม)	/		
3	ทดสอบการทำงานของโอมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 2 (B) วันที่ 23/12/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	/		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 4 บาร์)	/		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 4.2 บาร์)	/		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 5.2 บาร์)	/		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	/		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	/		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น *เสียงสลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน*	/		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น *การรั่วของแมคฯ ซีล* (ของแถมเพลาปั๊ม)		/	มีรั่วซึม
3	ทดสอบการทำงานของโอมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	/		

ข้อเสนอแนะ: ให้ช่างมาดู มีการรั่วซึม

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ชั้นที่ 2 วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 2 บาร์)		✓	ต้องเติมลม ครั้งที่
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.5 บาร์)	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 3.5 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	✓		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงคลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแถมเพลาปั๊ม)	✓		
3	ทดสอบการทำงานของโฟมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: ล้นท่อ ลงชั้น มีขยะมาก ทั่ว ๆ ไป

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 28 ส.ค. 66 (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ชั้นที่ 2 วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 2 บาร์)		✓	ไม่ต้องเติม ครั้งที่
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.5 บาร์)	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 3.5 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	✓		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงคลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแถมเพลาปั๊ม)		✓	เปลี่ยนวันที่
3	ทดสอบการทำงานของโฟมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] ส.ค. 66 (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 1 วันที่ 28/9/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	/		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 5 บาร์)	/		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ	/		
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.8 บาร์)			
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 4.2 บาร์)			
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)		/	ชำรุด
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	/		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน	/		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาปั๊ม)	/		
3	ทดสอบการทำงานของโอนปั๊ม (ปั๊มฉีเหลือง)	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 2 วันที่ 28/9/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	/		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 5 บาร์)	/		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ	/		
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.8 บาร์)			
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 4.2 บาร์)			
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)		/	ชำรุด
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	/		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน	/		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาปั๊ม)		/	แมคฯ ชำรุด
3	ทดสอบการทำงานของโอนปั๊ม (ปั๊มฉีเหลือง)	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 2 วันที่ 24/2/64

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 2.1 บาร์)	✓		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.4 บาร์)	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 3.3 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)		✓	ชำรุด
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น *เสียงดังผิดปกติ, การสั่นสะเทือน*	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น *การรั่วของแมคฯ ซีล* (ของแกนเพลาปั๊ม)	✓		
3	ทดสอบการทำงานของโฟมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ ตึก 2 วันที่ 24/2/64

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 2.1 บาร์)	✓		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.1 บาร์)	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 3.3 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)		✓	ชำรุด
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น *เสียงดังผิดปกติ, การสั่นสะเทือน*	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น *การรั่วของแมคฯ ซีล* (ของแกนเพลาปั๊ม)		✓	แมคซีลรั่ว
3	ทดสอบการทำงานของโฟมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

ตอนที่: ที่ 2 วันที่ 21/พ.ย./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ...5.....บาร์)	✓		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 5.5 บาร์)			
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 6.2 บาร์)			
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	✓		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาปั๊ม)	✓		
3	ทดสอบการทำงานของโอเวอร์โหลดปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

ตอนที่: ที่ 2 วันที่ 21/พ.ย./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ...5.....บาร์)	✓		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 5.5 บาร์)	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 6.2 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	✓		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาปั๊ม)	✓		
3	ทดสอบการทำงานของโอเวอร์โหลดปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 1 วันที่ 28/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 2.2 บาร์)			
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.2 บาร์)	✓	✓	
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 2.1 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	✓		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น *เสียงดดับลูกปืน, การสั่นสะเทือน*	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น *การรั่วของแมก+ ซีล* (ของแกนพลาปั๊ม)	✓		
3	ทดสอบการทำงานของโฟมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Booster Pump & Transfers pump (Code M. ประจำเดือน)

สถานที่ : ตึก 2 วันที่ 28/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านท่อน้ำ			
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	✓		
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (เท่ากับ 2.3 บาร์)	✓		
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ			
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน 2.2 บาร์)	✓		
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน 2.1 บาร์)	✓		
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	✓		
2	ด้านมอเตอร์			
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	✓		
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น *เสียงดดับลูกปืน, การสั่นสะเทือน*	✓		
	- ส่วนของปั๊ม เช่น *การรั่วของแมก+ ซีล* (ของแกนพลาปั๊ม)	✓		
3	ทดสอบการทำงานของโฟมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Phuket 2 วัน เดือน ปี 27/2/66

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพถังก๊าซ/ตำแหน่งการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	✓		
		สายคล้องรัดถังก๊าซอย่างมั่นคง	✓		
2	สายก๊าซและจุดต่อสายต่างๆ	แคล้มปรัดอยู่ในสภาพดี	✓		
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	✓		
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อบนถังก๊าซ			
		บริเวณจุดต่อสายต่างๆ			
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่เตาแก๊ส			
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	✓		
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	✓		
5	วาล์วชุดเดินทดสอบทุก 6 เดือน (ยกเว้นชายที่มี)	หยุดการจ่ายก๊าซได้ทุกจุด			
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ชำรุด	✓		

หมายเหตุ : การรับแก๊สควรตรวจดูสภาพถังก่อนทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Hapim Phuket Old town วัน เดือน ปี 28/2/2023

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพถังก๊าซ/ตำแหน่งการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	✓		
		สายคล้องรัดถังก๊าซอย่างมั่นคง	✓		
2	สายก๊าซและจุดต่อสายต่างๆ	แคล้มปรัดอยู่ในสภาพดี	✓		
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	✓		
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อบนถังก๊าซ			
		บริเวณจุดต่อสายต่างๆ			
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่เตาแก๊ส			
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	✓		
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	✓		
5	วาล์วชุดเดินทดสอบทุก 6 เดือน (ยกเว้นชายที่มี)	หยุดการจ่ายก๊าซได้ทุกจุด			
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ชำรุด	✓		

หมายเหตุ : การรับแก๊สควรตรวจดูสภาพถังก่อนทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 7.06
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Phuket 2 วัน เดือน ปี 29/9/60

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพถังก๊าซ/ตำแหน่งการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	✓		
		สายพันธุ์รัดถังก๊าซอย่างมั่นคง	✓		
2	สายก๊าซและอุดต่อสายต่างๆ	แคล้มปรัดอยู่ในสภาพดี	✓		
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	✓		
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและอุดต่อมถังก๊าซ	✓		
		บริเวณอุดต่อสายต่างๆ	✓		
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่เตาแก๊ส	✓		
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	✓		
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	✓		
5	วาล์วอุดนิรภัยทดสอบทุก 6 เดือน (ยกเว้นอายุเกิน)	หยุดการจ่ายก๊าซได้ทุกจุด			
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ชำรุด	✓		

หมายเหตุ : การรับแก๊สควรตรวจสภาพถังก่อนทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Mayfair Patak Allow วัน เดือน ปี 29/9/60

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพถังก๊าซ/ตำแหน่งการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	✓		
		สายพันธุ์รัดถังก๊าซอย่างมั่นคง	✓		
2	สายก๊าซและอุดต่อสายต่างๆ	แคล้มปรัดอยู่ในสภาพดี	✓		
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	✓		
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและอุดต่อมถังก๊าซ	✓		
		บริเวณอุดต่อสายต่างๆ	✓		
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่เตาแก๊ส	✓		
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	✓		
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	✓		
5	วาล์วอุดนิรภัยทดสอบทุก 6 เดือน (ยกเว้นอายุเกิน)	หยุดการจ่ายก๊าซได้ทุกจุด			
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ชำรุด	✓		

หมายเหตุ : การรับแก๊สควรตรวจสภาพถังก่อนทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Phuket Old town วัน/เดือน/ปี 22/M.e/2023

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพถังก๊าซตำแหน่งการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	✓		
		สายคล้องรัดถังก๊าซอย่างมั่นคง	✓		
2	สายถ่ายและจุดต่อสายต่างๆ	เคลื่อนย้ายอยู่ในสภาพดี	✓		
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	✓		
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อบนถังก๊าซ	✓		
		บริเวณจุดต่อสายต่างๆ	✓		
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่ตรงแก๊ส	✓		
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	✓		
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	✓		
5	วาล์วจุดเพิ่มเติมตรวจสอบทุก 6 เดือน (เฉพาะสายที่มี)	หยุดการจ่ายก๊าซได้หุดจุด			
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ชีดจาง	✓		

หมายเหตุ : การรับแก๊สควรตรวจสุขภาพทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สถานที่ : Yaolan Phuket Old town วัน/เดือน/ปี 22/M.e/2023

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพถังก๊าซตำแหน่งการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	✓		
		สายคล้องรัดถังก๊าซอย่างมั่นคง	✓		
2	สายถ่ายและจุดต่อสายต่างๆ	เคลื่อนย้ายอยู่ในสภาพดี	✓		
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	✓		
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อบนถังก๊าซ	✓		
		บริเวณจุดต่อสายต่างๆ	✓		
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่ตรงแก๊ส	✓		
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	✓		
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	✓		
5	วาล์วจุดเพิ่มเติมตรวจสอบทุก 6 เดือน (เฉพาะสายที่มี)	หยุดการจ่ายก๊าซได้หุดจุด	✓		
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ชีดจาง	✓		

หมายเหตุ : การรับแก๊สควรตรวจสุขภาพทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5.1 วันที่ 27/7/67

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ฝังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 3.6 Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีรายงานให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	/		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ขดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: สายน้ำ ร้อนเอร์ในห้องนี้ เริ่ม รั่วไปยา เดือนก่อน หลังไฟ เสีย เปลี่ยนค่า ร้อนไม่ได้ยัน
สิ่งที่ให้ เช็ค ด้วย น้ำ ลงออกมาน้อยมาก ไม่ดี ตาม เดิม

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5.2 วันที่ 27/7/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ฝังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 4.5 Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีรายงานให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	/		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ขดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F3 วันที่ 23/7/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.2 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 65-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F4 วันที่ 23/7/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.1 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 65-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ผู้ตรวจสอบ [redacted]

(ช่างประจำโรงแรม) (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F1 วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ส่วนคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 6.1 Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีการรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน		/	เริ่มมีเสียงสั่นยางแท่น
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม		/	
2	ส่วนคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 25 ส.ค. 66 (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F2 วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ส่วนคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีการรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม		/	เริ่มมีเสียงสั่น
2	ส่วนคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 25 ส.ค. 66 (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F2 วันที่ 24 ก.ค. 2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีกรามรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการขันสะเทียน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเลื่อนหลุดไหม		/	ไม่มียางรอง
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] 28 ส.ค. 66
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F2 วันที่ 24/8/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีกรามรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการขันสะเทือน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเลื่อนหลุดไหม	/		
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5 วันที่ 29/9/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ร้างครึ่ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.0 Amp.	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีครบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	/		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 8 วันที่ 29/9/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ร้างครึ่ง)ว่าสกปรกหรือไม่	/		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 5.1 Amp	/		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	/		
	ถ้ามีครบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	/		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	/		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	/		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	/		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	/		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	/		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	/		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5ก วันที่ 29/9/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อน(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 6.2 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแจ๊คเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5ข วันที่ 29/9/66

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อน(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 6.0 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแจ๊คเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F1 วันที่ 28/10/2566

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 9.5 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีการรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณจุดรั่วด้วย			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (จุดครึ่งนึ่ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F2 วันที่ 28/10/2566

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.9 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีการรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณจุดรั่วด้วย			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (จุดครึ่งนึ่ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5 วันที่ 29/ 10/ 2566

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อน(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 9.1 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย 5ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 5 วันที่ 29/ 10/ 2566

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อน(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 8.7 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย 5ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ Floor 4 วันที่ 21/ม.ค./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ริ้วครั้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 8.8 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีตรวจบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณของวัดวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดครั้งที่) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าโหนกระดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F-2 วันที่ 21/ม.ค./2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ริ้วครั้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 7.5 Amp.			
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีตรวจบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณของวัดวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดครั้งที่) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าโหนกระดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F2 วันที่ 21 เม.ย. 2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	หัวมอดูเป็นล้อม (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนสิ่งว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.1 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีการรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 65-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจอางรองรูนกลอยสิ่งอนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม		✓	ขึ้นสนิม ผิวเริ่มหลุด
2	หัวมอดูย์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดร้างเย็น) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOSPITAL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ F3 วันที่ 23 เม.ย. 2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	หัวมอดูเป็นล้อม (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนสิ่งว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 3.1 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีการรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 65-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน		✓	มีเสียงดังเล็กน้อย สั่นเบาๆ
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจอางรองรูนกลอยสิ่งอนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	หัวมอดูย์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดร้างเย็น) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 1 วันที่ 21/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ร้งผึ้ง)ว่าสะอาดหรือไม่	✓		ล้างทำความสะอาด
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 9.2 Amps.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีการบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		มีการสั่นสะเทือน
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดร้งผึ้ง) ว่าสะอาดหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเป่าลมเย็นปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 2 วันที่ 21/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ร้งผึ้ง)ว่าสะอาดหรือไม่	✓		ล้างทำความสะอาด
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 9.2 Amp	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีการบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแซอร์วิสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		มีการสั่นสะเทือน
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดร้งผึ้ง) ว่าสะอาดหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเป่าลมเย็นปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] (ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] (ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOT INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 3 วันที่ 22/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDID)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ถังพึ่ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		ล้างแล้ว
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.1 Amp.	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีความรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแอร์ริสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 60-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		ปกติ
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์เรียนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECU)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงสั่นสิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)

ERAWAN HOT INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

ชั้นที่ 4 วันที่ 22/12/2023

ลำดับ	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDID)			
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(ถังพึ่ง)ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 2.0 Amp	✓		
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	✓		
	ถ้ามีความรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณแอร์ริสวาล์ว			
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 60-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI			
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	✓		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	✓		
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์เรียนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	✓		
2	ด้านคอยล์เย็น (ECID)			
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	✓		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	✓		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	✓		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงสั่นสิดปกติหรือไม่	✓		

ข้อเสนอแนะ: .....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] .....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ [redacted] .....
(ผู้จัดการโรงแรม)