เอกสารแนบ 10

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

บริษัท ไทยแอนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.02/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....12 Jan 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค NO.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า NO.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเข้า NO.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า NO.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก NO.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab NO.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล NO.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ NO.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น NO.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน NO.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder NO.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder NO.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ NO.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน NO.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ NO.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag NO.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ NO.17	✓	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	12/1/24	ธีรวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....ธีรวัฒน์..... ผู้รายงาน.....เสร็จวันที่ 12/1/24 ผู้รับรอง.....ธีรวัฒน์..... วันที่ 12/01/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/1

บริษัท ไทยแอนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.01/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....05 Jan 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R02

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน	✓	
	- ตรงข้ามบ่อเทแสลกเตาน้ำมัน 2	✓	
	- ประตูโรงย่างแสลก ตรงข้ามบ่อน้ำใหญ่	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน	✓	
	- ข้างเบย์ตรงข้ามโรงเก็บอิฐ	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	7/1/24	ธีรวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....ธีรวัฒน์..... ผู้รายงาน.....เสร็จวันที่ 7/1/24 ผู้รับรอง.....ธีรวัฒน์..... วันที่ 07/01/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (09/06/23)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.04/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....26 Jan 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้อง โซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการบัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	26/1/24	ธีรวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... (Reported by)	เสร็จวันที่ 26/1/24 (Date finished)	ผู้รับรอง ..... (Certified by)	วันที่ 26/01/24 (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.03/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....19 Jan 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้อง โซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการบัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	19/1/24	ธีรวัฒน์	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... (Reported by)	เสร็จวันที่ 19/1/24 (Date finished)	ผู้รับรอง ..... (Certified by)	วันที่ 19/01/24 (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/2

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.06/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด 09 Feb 2024 | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทางาธารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปิ้นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	10/2/24	ชัยวัฒน์	2	
		รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ..... ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ ..... ผู้รับรอง ..... วันที่ 10/2/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.05/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด 02 Feb 2026 | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทางาธารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปิ้นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	2/2/24	ชัยวัฒน์	2	
		รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ..... ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 2/2/24 ผู้รับรอง ..... วันที่ 2/2/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/3

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.08/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....23 Feb 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	ไขล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	24/2/24	ชัยวัฒน์	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... (Reported by)	เสร็จวันที่ 24/2/24 (Date finished)	ผู้รับรอง ..... (Certified by)	วันที่ 24/2/24 (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/4

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE W.07/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....16 Feb 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	ไขล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	18/2/24	ชัยวัฒน์	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....	ผู้รายงาน..... (Reported by)	เสร็จวันที่ 18/2/24 (Date finished)	ผู้รับรอง ..... (Certified by)	วันที่ 18/2/24 (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8. SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.10/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....08 Mar 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจเพ็ดกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดเพ็ดกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำคิดกับดีก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	9/3/24	ธีรวัฒน์	2
	รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....ธีรวัฒน์..... ผู้รายงาน.....เสร็จวันที่ 9/3/24
(Reported by) (Date finished)
ผู้รับรอง .....ธีรวัฒน์..... วันที่ 8/3/24
(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8. SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.09/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....01 Mar 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจเพ็ดกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดเพ็ดกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำคิดกับดีก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	1/3/24	ธีรวัฒน์	2
	รวม		2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....ธีรวัฒน์..... ผู้รายงาน.....เสร็จวันที่ 1/3/24
(Reported by) (Date finished)
ผู้รับรอง .....ธีรวัฒน์..... วันที่ 2/3/24
(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/5

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.14/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....05 Apr.2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU | R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับดึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	5/4/24	ธีรยุทธ์	2	
		รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน
		5104/24

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ..... ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ 5/4/24 ผู้รับรอง..... วันที่.....
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/6

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.11/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....15 Mar.2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU | R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับดึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	15/3/24	ธีรยุทธ์	2	
		รวม	2	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ..... ผู้รายงาน..... เสร็จวันที่ ..... ผู้รับรอง..... วันที่ 15/3/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.16/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....19 Apr.2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	Ø	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	Ø	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	Ø	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	Ø	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	Ø	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	Ø	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	Ø	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	Ø	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	Ø	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	Ø	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	Ø	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	Ø	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	Ø	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	Ø	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	Ø	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	Ø	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	Ø	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	Ø	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	Ø	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	Ø	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	Ø	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	Ø	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	Ø	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	Ø	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	Ø	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	Ø	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	Ø	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	Ø	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	Ø	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	21/4/24	ชัยรัตน์.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature]..... | ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 21/4/24 (Reported by) (Date finished) | ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 21/4/24 (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ Ø ปกติ ☒ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.15/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....12 Apr.2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	Ø	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	Ø	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	Ø	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	Ø	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	Ø	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	Ø	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	Ø	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	Ø	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	Ø	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	Ø	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	Ø	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	Ø	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	Ø	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	Ø	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	Ø	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	Ø	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	Ø	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	Ø	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	Ø	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	Ø	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	Ø	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	Ø	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	Ø	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	Ø	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	Ø	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	Ø	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	Ø	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	Ø	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	Ø	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	11/4/24	ชัยรัตน์.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature]..... | ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 11/4/24 (Reported by) (Date finished) | ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 11/4/24 (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ Ø ปกติ ☒ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแฮนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8. SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.18/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....03 May 2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⌀	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⌀	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⌀	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⌀	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⌀	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⌀	
7	ตรวจเพ็ดกั้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็ดกั้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⌀	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⌀	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	⌀	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⌀	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⌀	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	⌀	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	⌀	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	⌀	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	⌀	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	⌀	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	⌀	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	⌀	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	⌀	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	⌀	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงฉ่าน No.14	⌀	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	⌀	ฝาชำรุด
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	⌀	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	⌀	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	3/5/24	[illegible]	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[illegible]..... ผู้รายงาน.....[illegible]..... เสร็จวันที่ 3/5/24. ผู้รับรอง .....[illegible]..... วันที่ 3/5/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⌀ ปกติ ⊠ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแฮนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8. SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.17/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....26 Apr 2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⌀	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⌀	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⌀	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⌀	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⌀	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⌀	
7	ตรวจเพ็ดกั้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็ดกั้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⌀	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⌀	
9	ตรวจสภาพและทำจารบีขั้ว BATTERY	⌀	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⌀	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⌀	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	⌀	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	⌀	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	⌀	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	⌀	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	⌀	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	⌀	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	⌀	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	⌀	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	⌀	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงฉ่าน No.14	⌀	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	⌀	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	⌀	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	26/4/24	[illegible]	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[illegible]..... ผู้รายงาน.....[illegible]..... เสร็จวันที่ 26/4/24 ผู้รับรอง .....[illegible]..... วันที่ 26/4/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⌀ ปกติ ⊠ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/8

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE W.20/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด 17 May 2024 | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทางารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการบัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	17/5/24	ชัยวัฒน์	2	
		รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ ชัยวัฒน์ | ผู้รายงาน (Reported by) | เสร็จวันที่ 17/5/24 (Date finished) | ผู้รับรอง (Certified by) ชัยวัฒน์ | วันที่ 17/5/24 (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/9

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE W.19/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด 10 May 2024 | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทางารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	โซ่ล็อกแมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการบัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH	
	10/5/24	ชัยวัฒน์	2	
		รวม		

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ ชัยวัฒน์ | ผู้รายงาน (Reported by) | เสร็จวันที่ 10/5/24 (Date finished) | ผู้รับรอง (Certified by) ชัยวัฒน์ | วันที่ 10/5/24 (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแอนด์สมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ.สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8. SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.22/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....31 May 2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับดีก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	ใช่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	31/5/24	[signature]	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature]..... ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 31/5/24 ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 31/5/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแอนด์สมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. สักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8. SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.21/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....24 May 2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	✓	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	✓	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	✓	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	✓	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	✓	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	✓	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อแมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	✓	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	✓	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	✓	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	✓	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓	
	- หน้าห้องน้ำติดกับดีก Powder No.12	✓	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	✓	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	✓	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	✓	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	✓	
13	ใช่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	✓	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	24/5/24	[signature]	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature]..... ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 24/5/24 ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 24/5/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

น.10/10

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.24/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....14 Jun 2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⌀	มีการตัด
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⌀	แร่ในบ่อ
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⌀	ต้องปิด
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⌀	Switch
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⌀	ไว้เพื่อ
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⌀	ป้องกัน
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⌀	ขยะตัด
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⌀	กะไหลก.
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⌀	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⌀	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⌀	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	⌀	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	⌀	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	⌀	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	⌀	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	⌀	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	⌀	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	⌀	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	⌀	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	⌀	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	⌀	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	⌀	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	⌀	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	14/6/24	ชัยรัตน์.	2
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature]..... ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 14/6/24 ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 14/6/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⌀ ปกติ ⊠ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.23/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK | วันที่ถึงกำหนด.....07 Jun 2024..... | หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์ | P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⌀	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⌀	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⌀	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⌀	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⌀	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⌀	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⌀	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⌀	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⌀	
10	ตรวจสภาพขันน็อตข้อต่อสายทุกจุด	⌀	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⌀	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด		
	ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	⌀	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	⌀	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	⌀	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	⌀	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	⌀	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	⌀	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	⌀	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	⌀	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	⌀	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	⌀	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	⌀	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	⌀	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
	7/6/24	ชัยรัตน์.	2
		รวม	2

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature]..... ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 7/6/24 ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 7/6/24
(Reported by) (Date finished) (Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⌀ ปกติ ⊠ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)

บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
80 หมู่ 8 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

THAISARCO

Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
80 MOO 8, SAKDIDEJ Rd.,T. VICHIT, MUANG PHUKET

PREVENTIVE MAINTENANCE

W.25/24

ปั๊มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด.....21 Jun 2024.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03

รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	M/C TAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง		
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	⌀	
2	เช็คการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกจ์วัดค่าอื่น ๆ	⌀	
3	ตรวจ / เติม ระดับน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	⌀	
4	ตรวจ / เติม น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีโซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	⌀	
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อยางน้ำ เข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	⌀	
6	ตรวจสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	⌀	
7	ตรวจแพ็คกิ้งคอเพลาปั๊มน้ำ ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับอัดแพ็คกิ้งเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)	⌀	
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล	⌀	
9	ตรวจสภาพและทาจารบีขั้ว BATTERY	⌀	
10	ตรวจสภาพขันน๊อตข้อต่อสายทุกจุด	⌀	
11	ตรวจเช็คระบบกราวด์	⌀	
12	ตรวจการสภาพชำรุดของข้อต่อเมนเข้าท่อน้ำ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมจัดทำความสะอาด ขัดขี้เกลือ และสวมทดลองเปิด น้ำใช้งาน เพื่อดูการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแร่ตรงทางเข้าห้องฝ่ายเทคนิค No.1	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามห้องการค้า No.2	⌀	
	- ตรงข้ามเตาน้ำมัน 9 ฝั่งเทเบ้า No.3	⌀	
	- ข้างห้องโซลเดอร์ ตรงข้ามเตาไฟฟ้า No.4	⌀	
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	⌀	
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	⌀	
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	⌀	
	- หน้าถังเก็บน้ำมันเตาตรงข้ามห้องนายช่างกะ No.8	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามโรงปั้นฝุ่น No.9	⌀	
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้ามช่างปูน No.10	⌀	
	- ด้านข้างห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	⌀	
	- หน้าห้องน้ำติดกับตึก Powder No.12	⌀	
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามปั๊มน้ำบ่อใหญ่ No.13	⌀	
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14	⌀	
	- ข้างเบย์ทางเข้าโรงเก็บอิฐ No.15	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าบ่อ Pump slag No.16	⌀	
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่างๆ No.17	⌀	
13	โซ่ล็อกเมนวาล์วน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี	⌀	

บันทึกการนัดหมาย	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
P.M ตามบริษัทข้างนอก K.ปัญญา 20/6/24	20/6/24	ธัยวัตน์	3
		รวม	

บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รายการอะไหล่ที่ใช้	จำนวน

ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....[signature].....	ผู้รายงาน.....[signature]..... เสร็จวันที่ 20/6/24	ผู้รับรอง .....[signature]..... วันที่ 20/6/24
	(Reported by) (Date finished)	(Certified by) (Date)

ผลการตรวจสอบ ⌀ ปกติ ⊗ ผิดปกติ

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)