

เอกสารแนบ 1
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแนบบันทึกรายงานจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6618

โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009/2 9835

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2556

เรื่อง การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 149/04/2556
ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมแร่หรือแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา รายงาน
และในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ...

AIBEN

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด
A B E N ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

๔๖/๔๕ หมู่บ้านนิคมมาลี (นิคม) ออสมอบุรี ๔๖/๔๕ เขตอมลบุรี ๑๒๕๕๐ โทรสาร ๐-๒1๙8-๓6๕8-59
๑/15 Ban Klang Krung (Bliztown) Village, Sol Srinakarin 46/1, Nongben, Prawet, Bangkok 10250
Tel: 0-2198-3658-39 Fax: 0-2198-3659

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2559

หมู่ที่ 1 ตำบลนาพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18120



สำหรับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4-

 $\frac{1}{2}$

พ. 149/04/2556

เรื่อง นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555

2. หนังสือแสดงเจตจำนง

3. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม

5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ให้ บริษัท เอ บี เอ็ม เอ็ส จำกัด เป็น
ผู้ดำเนินการก่อสร้างงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค่าขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหศิลาทิพย์ จำกัด นั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดและกรรมกรผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

เจ้าพระยาบวรราชนิภาส

ที่ปรึกษา วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม, สำนักออกแบบ วิเคราะห์ คำนวณที่ สรรพ

Figure 1: A schematic diagram of a 1D chain of particles. A horizontal line represents the chain, with particles labeled 1 through 10. Particles 1 and 2 are connected by a spring with spring constant k . Particles 2 and 3 are connected by a spring with spring constant k . Particles 3 and 4 are connected by a spring with spring constant k . Particles 4 and 5 are connected by a spring with spring constant k . Particles 5 and 6 are connected by a spring with spring constant k . Particles 6 and 7 are connected by a spring with spring constant k . Particles 7 and 8 are connected by a spring with spring constant k . Particles 8 and 9 are connected by a spring with spring constant k . Particles 9 and 10 are connected by a spring with spring constant k . The chain is fixed at both ends, with a fixed wall on the left and a fixed wall on the right. The distance between the fixed walls is L . The particles are represented by small circles with their respective numbers inside.

9

เอกสารแบบ 2
สำหรับประเมินบัตร



ประธานบัตร

แบบนร 5

๑๖๖๒๒

..... ให้แก่ นวภัทราพิมลเพ็ชรพันธุ์ อายุ ปี สัญชาติ ไทย

..... ๒๖๔ ดรอภ/รชย

..... พลตรี หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง หน้าพระลาน

..... เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ จังหวัด สระบุรี

..... เมือง (บนบก/ในทะเล) นนทบุรี

..... หน้าพระลาน อำเภอ เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ จังหวัด สระบุรี

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๖

และสิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นเนื้อที่ ไร่ งาน ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการค่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๖



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
.....
.....


แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....ศต๓๓๖ / ๑๖๐๒๒

คำขอที่.....ธ. / ๒๕๕๓

ระวางที่ 5138 II

อ. 699400 เมตร

น. 1625800 เมตร



เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา

มาตราส่วน.....๑ : ๕,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๒๐๓ องศา ๓๒ ลิปดา ระยะ ๕๓	๑๑๑๑	วา
จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๑๓๕ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๕๖	๑๑๑๑	วา
จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๒๗๖ องศา ๕๗ ลิปดา ระยะ ๔๑	๑๑๑๑	วา
จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๒๓๓ องศา ๑๗ ลิปดา ระยะ ๔๓	๑๑๑๑	วา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ของบริษัท ศทสילהเพิ่มพูล จำกัด
ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือที่ ทส.1009.2/9834 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556

และกำหนดเพิ่มเติม โดย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้

เมื่อผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะทำเหมืองลึกเกินกว่า 20 เมตร
จากระดับผิวดินจะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
เพื่อวางแผนการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพและจะต้องประเมินผลกระทบ
ด้านน้ำใต้ดินที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำเหมืองในระดับลึกดังกล่าว โดยจะต้อง
ส่งผลการศึกษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา

และ

ตามข้อตกลงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มวงเงินกองทุนเพื่อระวังสุขภาพ
และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556

แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

เอกสารแนบ 3
รายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง



รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผน และผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง


โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33336/16066 ของบริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี



จัดทำโดย

บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด
เลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี 18240

มกราคม 2567



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรที่ 33336/16066

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด



1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบล
หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 1) โดยได้รับความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวจาก
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ ในการ
ประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ปัจจุบันคำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ได้รับอนุญาตเป็น
ประทานบัตรที่ 33336/16066 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2581 รวมอายุประทาน
บัตร 25 ปี (เอกสารแนบ 1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ พลส
1009.2/9835 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการจะต้องจัดทำรายงานการฟื้นฟู
เหมืองทุกปี บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงได้จัดทำรายงานขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2559-2564
และเสนอแผนงานในปี 2565 ตามแผนการฟื้นฟูพร้อมทั้งได้สรุปรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ทำเหมือง ตามรูปแบบรายงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ ดังเอกสารแนบ 3

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

การทำเหมืองของโครงการตามการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน
2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2581 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี มีเนื้อที่ 79-1-18 ไร่ โดยในปัจจุบันทางโครงการ
อยู่ระหว่างพัฒนาเหมืองให้มีความเป็นขั้นบันได การเปิดทำเหมืองของโครงการเป็นการเปิดหน้าเหมือง
บริเวณพื้นที่ราบ และค่อยๆ กัดระยะตึกลึกลงไป มีลักษณะเป็นบ่อ ที่จัดลำดับของพื้นที่หน้าเหมืองมีบ่อรับน้ำที่
ระบายจากพื้นที่ทำเหมือง โดยปัจจุบันได้กลายเป็นบ่อที่ใช้รองรับน้ำที่ไหลมาจากหน้าเหมือง (รูปที่ 2)

3. แผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง

เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองของโครงการ จะทำให้สภาพพื้นที่เหมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นที่ลาดชัน และที่ราบเชิงเขากลายเป็นชั้นบันไดขั้นภูเขาและบ่อเหมืองบริเวณที่ราบเชิงเขา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะส่งผล กระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การวางแผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแล้วนั้น จึงมีความจำเป็นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ซึ่งข้างเคียง

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์สูงสุดท้ายของพื้นที่ทำเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อนการทำเหมือง โดยสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- 2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบจากกิจกรรมการทำเหมือง
- 3) เพื่อปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่รองรับกิจกรรมให้มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่ต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

3.2 พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ประกอบด้วย การฟื้นฟูภายในพื้นที่โครงการประมาณ 79.1 ไร่ และพื้นที่ใบอนุญาตฯ 1/2555 ประมาณ 20.1 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 99.2 ไร่ จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ เนื่องจากมีสภาพเป็นบ่อเหมือง

3.3 ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จก่อนประทุนบัตริ์สิ้นสุดไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยกำหนดให้ดำเนินการฟื้นฟูที่พร้อมกับการทำเหมืองแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ตารางที่ 1 และรูปที่ 3

ช่วงที่ 1 ช่วงปีที่ 1-6 (ปี 2557-2562) ดำเนินการฟื้นฟูโดยปลูกต้นไม้รอบพื้นที่แนวการทำเหมืองและโดยรอบพื้นที่ใบอนุญาตฯ 1/2555

ช่วงที่ 2 ช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) ทำการฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 1 และบำรุงดูแลซ่อมแซมบริเวณคันดินในช่วงที่ 1 และดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้แล้ว

ช่วงที่ 3 ช่วงปีที่ 13-18 (ปี 2569-2574) ทำการฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 2 และทำการบำรุงดูแลและซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 และดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้แล้ว

ช่วงที่ 4 ช่วงปีที่ 19-25 (ปี 2575-2581) ทำการฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงที่ 3 และทำการบำรุงดูแลซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 และดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินการปลูกไว้แล้ว โดยจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของชุมชน พร้อมทั้งรักษากันบริเวณแหล่งเก็บน้ำเพื่อความปลอดภัย

3.4 ขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

1) การคัดเลือกพันธุ์ไม้

การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพนิเวศวิทยาให้กลับคืนมาใกล้เคียงกับสภาพเดิม จะต้องทำการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดเองได้

รูปที่ 2

การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ



สัญลักษณ์ :

- พื้นที่โครงการ
- พื้นที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำชุมชนหรือมูลคินทรายนอกเขตเหมืองแร่ 1/2555
- จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศทางการเดินหน้าเหมือง
- พื้นที่เว้นเขตการทำเหมืองระยะ 10 ม.
- พื้นที่เว้นเขตการทำเหมืองระยะ 50 ม.
- แนวสายพานลำเลียงหินที่บดย่อยแล้ว
- ถนนสาธารณะ
- เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)
- เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ
- หลักหมุดเขตเหมืองแร่
- พื้นที่เปิดหน้าเหมือง
- บ่อดักตะกอน
- พื้นที่เก็บกองเปลือกคิน
- พื้นที่เก็บกองแร่
- พืชคลุมดินและคันทำนบ
- แนวคันไม้
- หลักหมุด

ที่มา : คัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด (2555) และการสำรวจภาคสนาม (กันยายน 2566)

สภาพธรรมชาติต่อไป ซึ่งควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ สะดาด ประตู งามดู สัตบรรณ ซึ่งเล็ก ภาษี และแดง เพื่อการฟื้นฟูที่ดิน จะมีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวข้อทางด้านนอกของพื้นที่ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

บิต	ตำแหน่ง	พื้นที่ (ไร่)	พันธุ์ไม้	งบประมาณ (บาท)
1	พื้นที่บริเวณทำเหมืองและโดยรอบพื้นที่ใบอนุญาต 1/2555 พื้นที่ซึ่งนับไปทางด้านตะวันออก ที่ดำเนินการทำเหมืองในช่วงปีที่ 1 ที่ระดับความสูง 90-85 ม.(รทก.) รวมถึงพื้นที่เว้นการกระทำเหมืองโดยรอบโครงการและจากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณคันหินทำนบ และพื้นที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวเนื่องของโครงการ	24.1	ใช้พันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้ที่โครงการปลูกอยู่เดิม ร่วมกับไม้ท้องถิ่นที่พบจากการสำรวจภายในพื้นที่โครงการ เช่น สะเดา ประดู่ จามจุรี สัตบรรณ ไข่เถียงราช แดง พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก ทั้งนี้ให้โครงการพิจารณาผลการฟื้นฟูในพื้นที่ว่าปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี เพื่อนำพันธุ์ไม้ดังกล่าวมาเป็นพันธุ์ไม้หลักในการฟื้นฟูช่วงต่อไป	843,500
2	พื้นที่ซึ่งนับไปทางด้านทิศตะวันออกที่ดำเนินการทำเหมืองในช่วงปีที่ 2 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ทำผ่านหรือทั้งหมดทั้งลูกต้นไม้เสริมสร้างที่นิยาม	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000
3	พื้นที่ซึ่งนับไปทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 3 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ทำผ่านหรือทั้งหมดทั้งลูกต้นไม้เสริมสร้างที่นิยาม	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000
4	พื้นที่ซึ่งนับไปทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 4 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ทำผ่านหรือทั้งหมดทั้งลูกต้นไม้เสริมสร้างที่นิยาม	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000
5	พื้นที่ซึ่งนับไปทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 5 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 85-80 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ทำผ่านหรือทั้งหมดทั้งลูกต้นไม้เสริมสร้างที่นิยาม	2	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	70,000

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตำแหน่งพื้นที่ซึ่งดำเนินการทำเหมืองในช่วงปี 2-12 (ปี 2562-2569)



รูปที่ 3

แสดงตำแหน่งดำเนินการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี

สัญลักษณ์ :

- พื้นที่โครงการ
- จุดเปิดหน้าผิงและทิศทางการเดินทางขึ้นเขียง
- ชั้นบันไดจากทางฝั่ง
- พื้นที่เว้นเขตการทำเหมืองระยะ 10 ม.
- พื้นที่เว้นเขตการทำเหมืองระยะ 50 ม.
- แนวสาขาน้ำเลี้ยงหินที่แตกแล้ว
- แนวรั้ว
- ถนนสาธารณะ
- เส้นขีดความสูง (ม.รทก.)
- หลักหยุดเขตเหมืองแร่

0 62.5 125 ม.



2.4) การดูแลรักษา

โครงการจะตั้งจุดดูแลรักษาถ้าไม่ทิ้งลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้อยู่เสมอ โดยการปลูกในระยะแรก จะมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืชและการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็น ครั้งคราว การดูแลรักษาทั่วไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเจริญเติบโตได้เอง

2.5) ระยะเวลาดำเนินการ

การฟื้นฟูจะดำเนินการได้ตั้งแต่วางปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เตรียม หลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3.5) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเหมือง

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่โดยประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ไว้ประมาณ 35,000 บาท/ไร่ โดยที่บริษัทจะได้จ้างค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ของ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นที่ 10,000 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้าไม้และพืชคลุมดิน 3,500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ 500 บาท/ไร่
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาดินไม้ตลอดระยะเวลา 10 ปี 20,000 บาท/ไร่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ 1,000 บาท/ไร่

ส่วนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชุมชนเหมือง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ ประมาณ 20,000 บาท/ไร่

3.6) ผลการดำเนินงานตามการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูในปี 2557 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 9 และช่วงการฟื้นฟูช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยการ ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน (2565) ของประทานบัตรที่ 33336/16066 อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมือง ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดจึงยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง การดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้จัดสร้างคันกั้นบ ดินและปลูกต้นพืชคลุมบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะ 50 ม. จากถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้ ปลูก ต้นราชพฤกษ์บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ และดูแลรักษาดินไม้เดิมที่ปลูกไว้โดยรอบพื้นที่โครงการให้ มีการเจริญเติบโตที่ดี สำหรับบริเวณพื้นที่เบี่ยงเขตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บชิ้นพัสดุหรือมูลดินทรายนอกเขต เหมืองแร่ที่ 1/2555 การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการปลูกต้นสะเดาเสริมแนวคันดินไม้เดิม และบริเวณด้านหน้า ลำรางงานบริเวณที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 รวมทั้งดูแลรักษาดินไม้เดิมที่ปลูกไว้บริเวณโรงไม้หิน 1 และ 2 โดยปัจจุบันแนวคันไม้ที่ปลูกไว้บริเวณดังกล่าวมีการเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งพื้นที่ที่โครงการดำเนินการฟื้นฟูในปี 2557-2561 ประมาณ 16 ไร่ ทางโครงการได้ทำการดูแลคันไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวเวนการทำ

2) วิธีการฟื้นฟู

การวางแผนการทำเหมืองจะทำให้สภาพพื้นที่เปิดหน้าเหมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ คือมี ลักษณะขั้นบันไดลดหลั่นลงตามระยะเวลาดำเนินการทำเหมือง ดังนั้น การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองจึง พิจารณาให้สอดคล้องกับการทำเหมืองและสามารถดำเนินการได้พร้อมๆ กัน ดังนี้

2.1) การเตรียมพื้นที่

พื้นที่หน้าเหมืองจากแผนการทำเหมืองจะทำให้บริเวณที่ผ่านการผลิตแร่มีลักษณะเป็น ขั้นบันได มีความกว้างประมาณ 10 ม. และสูงประมาณ 10 ม. ลดหลั่นลงตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถเตรียม พื้นที่ปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆ กับการผลิตแร่ โดยทำการตรวจสอบเสถียรภาพของชั้นดินได้ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และการนำเศษดินเศษหินคุณภาพต่ำกลับกลบปิดทับแบบบดอัดแน่นขึ้นบันได จากนั้นดำเนินการขุดหลุม ปลูกขนาดความกว้างความยาวเล็ก ประมาณ 1x1x1 ม. จำนวน 2 แถว ระยะห่างระหว่างหลุมปลูกและแถว ประมาณ 2x2 ม.

พื้นที่กิจกรรมประกอบการทำเหมืองจะมีการปรับกลบพื้นที่ทิ้งแร่หินและลานกองแร่หลังจาก รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างให้สม่ำเสมอ ไกล่เกลี่ยคันทำนบเพื่อถมกลับคุ้ระบายน้ำและบดอัดตะกอนจากนั้นทำการ ไถพรวน เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและสภาพพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกับพื้นที่โดยรอบพร้อมที่จะปลูกพืช คลุมดินหรือไม่ย่นต้นต่อไป

2.2) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้

เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการ ทำเหมืองให้มีสภาพที่กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียง การปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เอง ในสภาพธรรมชาติ โครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

- ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินไว้เพื่อนำมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิม หรือดินเดิมที่มี คุณภาพต่ำ พร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
- ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 นิ้ว หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่สัก โดยการเสียบปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรก
- การเตรียมกล้าไม้ จะประสานงานกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดหรือกรมป่าไม้ เพื่อขอ สับสนุนกล้าไม้ หรือทางโครงการจะทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มี ขนาดความสูง 30-50 ซม. ที่มีความแข็งแรงมาปลูก

2.3) วิธีการปลูก

เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกเข้ากับดินและวัสดุขุยมัน้ำ จากนั้นนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่เตรียมไว้ไว้แล้วผูก ยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพื่อป้องกันการหักโค่นหรือกระแทกกระเทือนจากลม นอกจากนี้ระหว่างการปลูก ไม่ย่นต้นได้เร็วจะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกควบคู่กันไปด้วยเพื่อป้องกันการกัดเซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดย ใช้ลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบด้านนอกของขั้นบันได



แนวต้นไม้ริมเส้นทางชนแสงแร่



แนวต้นไม้ด้านทิศตะวันออก



แนวต้นไม้ริมถนนบริเวณแนวเวนคืนการทางหลวง



แนวต้นไม้กับคันดินบริเวณพื้นที่เวนคืนการทางหลวงระยะ 50 ม.

1) การดำเนินการในปี 2562

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู บ่ออุบโนโครงการในช่วงการทำเหมืองปีที่ 6 และช่วงการฟื้นฟูช่วงปีที่ 1-6 (ปี 2557-2562) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ขึ้นบันไดทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 6 ของพื้นที่ทำเหมืองที่ระดับความสูง 80-75 ม.(รทก) และฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพจำนวน 2 ไร่ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมีอายุยืนยาว พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ผ่านมาให้อายุเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนากำหนดให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดจนถึงไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวเวนคืนการทางหลวงระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางชนแสงแร่ และบริเวณพื้นที่โรงโม่หินเพื่อให้มีการเจริญเติบโตอยู่เสมอ

การฟื้นฟูพื้นที่ในปี 2562



แนวต้นไม้เดิมบริเวณทางทิศเหนือระหว่างลักษณะที่ 9-10

แนวต้นไม้เดิมบริเวณทางทิศตะวันตก

เหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางชนแสงแร่ และบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอยู่เสมอ

การฟื้นฟูพื้นที่ในปี 2557-2561



แนวต้นไม้บริเวณริมเส้นทางชนแสงแร่ภายในโครงการ



แนวต้นไม้ริมเส้นทางชนแสงแร่



แนวต้นไม้ที่มีอยู่เดิมโดยรอบพื้นที่โครงการ



แนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเวนคืนการทางหลวงระยะ 50 ม. ทางด้านทิศใต้



แนวต้นไม้ริมเส้นทางชนแสงแร่



แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน 1 และ 2



แนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเวนคืนการทางหลวง



แนวต้นไม้ริมเส้นทางชนแสงแร่

การฟื้นฟูพื้นที่ในปี 2563



แนวต้นไม้ริมถนนยังไม่ขึ้นของโครงการ



แนวต้นไม้ริมถนนยังไม่ขึ้นของโครงการ



พื้นที่งานเดินทางด้านทิศตะวันตก



แนวต้นไม้ริมถนนยังไม่ขึ้นของโครงการ



พื้นที่บนดินและแนวต้นไม้ข้างทางทิศใต้



ต้นเสี้ยมบริเวณแนวถนนมีการปลูกแล้ว 50 ม. ขวางด้านทิศใต้

3) การดำเนินการในปี 2564

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 8 และช่วงการทำเหมืองปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ขึ้นบันไดทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 8 ของพื้นที่ทำเหมืองที่ระดับความสูง 80-75 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมารวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกาพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ



แนวต้นไม้ริมถนนยังไม่ขึ้น 1 และ 2



แนวต้นไม้ริมถนนยังไม่ขึ้นของโครงการ



แนวต้นไม้ริมถนนยังไม่ขึ้น



พื้นที่ปลูกไม้พุ่มคลุมดินภายในโครงการ

2) การดำเนินการในปี 2563

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 7 และช่วงการทำเหมืองปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ขึ้นบันไดทางด้านทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงปีที่ 7 ของพื้นที่ทำเหมืองที่ระดับความสูง 80-75 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมารวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกาพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาน้ำเหมืองให้มีความเป็นขุ่นน้อยลงเพื่อให้ไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวถนนการทำเหมือง 10 ม. ทางด้านทิศตะวันตก ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวถนนการทำเหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณพื้นที่ทิ้งไม่หิน อีกทั้งโครงการได้จัดทำแนวคันกั้นน้ำพร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝก และทำการปรับปรุงคันและคันไม้ เช่น คันราชพฤกษ์ หญ้าแฝก คันดินตุ๊กแก คันยูคา ลิบัส เป็นต้น บริเวณแนวถนนการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางด้านทิศใต้ ให้มีการเจริญเติบโตอยู่เสมอ

4) การดำเนินงานในปี 2565

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟู ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 9 และช่วงการทำเหมืองฟื้นฟูช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ขึ้นบันไดทางด้านทิศตะวันตกที่ผ่านการทำเหมืองในพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 75-70 ม.(รทก.) และพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่อัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดจริงยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการได้มีการขุดบ่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยมีความสูงประมาณ 10 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร และให้มีความลาดชันโดยรวมน้ำไม่เกิน 45 องศา จากนั้นจึงใช้รถขุดเคลียร์พื้นที่ห้วยเขนออกเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงดำเนินการขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการมาถมปิดกลุ่มหิน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ว่างในเขตพื้นที่ประทานบัตรได้ทำการปรับปรุงดิน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้และพืชคลุมหน้าดินบริเวณขอบพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง 10 ม. ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ โดยพื้นที่ที่ไม่มีที่ใช้ในการฟื้นฟู เช่น ต้นราชพฤกษ์ หญ้าแฝก ดินตึกเก่า และยูคาลิปตัส เป็นต้น



แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันออก



แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันตก



แนวต้นไม้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตก



แนวต้นไม้บนเนินบริเวณแนวแผนเว้นการทำเหมือง

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดจริงยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณแนวเว้นการทำเหมือง 10 ม. ทางด้านทิศตะวันตก ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเว้นการทำเหมืองระยะ 50 ม. ทางทิศใต้ และโดยรอบขอบเขตประทานบัตร รวมทั้งริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณพื้นที่โรงไม้หิน อีกทั้งโครงการได้จัดทำแนวคันกันบดินพร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝก และทำการปรับปรุงดินและต้นไม้ เช่น ต้นราชพฤกษ์ หญ้าแฝก ดินตึกเก่า ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น บริเวณแนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางด้านทิศใต้ ให้มีการเจริญเติบโตดีอยู่เสมอ



แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม.



แนวต้นไม้ด้านทิศตะวันออก



แนวต้นไม้บริเวณทิศเหนือระหว่างหลักเขตที่ 9-10



แนวต้นไม้บริเวณโรงไม้หินของโครงการ



แนวต้นไม้บริเวณทิศใต้ระหว่างหลักเขตที่ 5-10



แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่



แนวต้นไม้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตก



แนวต้นไม้ปลูกไว้ทางทิศตะวันออก



พืชคลุมหน้าดิน



ชั้นบดบดบริเวณหน้าเหมือง

4. การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ และสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในแผนงานการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ รายละเอียดมีดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อให้งบประมาณสำหรับดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ


เริ่มจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดอายุประทานบัตร ระยะเวลาของกองทุน 25 ปี (ปี 2557-2581)

4.3 แผนทางการเงิน

1) โครงการจะใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ในช่วงระหว่างการทำเหมือง ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 25 (ปี 2557-2581)



พืชคลุมหน้าดิน



แนวต้นไม้ปลูกทางทิศใต้

5) การดำเนินการในปี 2566

หลังจากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 33336/16066 เริ่มการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 9 และช่วงการฟื้นฟูช่วงปีที่ 7-12 (ปี 2563-2568) โดยให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นดินใต้ทางตะวันตกที่ดำเนินการทำเหมืองในช่วงปีที่ 9 ของพื้นที่ทำเหมือง ที่ระดับความสูง 75-70 ม.(รทก.) และพื้นที่พื้นที่ทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ โดยใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมืองให้ลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง โครงการได้มีการทิ้งระยะขุดบ่อเหมืองให้เป็นขั้นบันได โดยมีความสูงประมาณ 10 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร และมีความลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา จากนั้นจึงใช้รถเกรดเสียหินที่ห้อยแขวนออกเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงดำเนินการขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการมาถมปิดหลุมหิน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมสร้างทัศนียภาพ นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตรได้ทำการปรับปรุงดิน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้และพืชคลุมหน้าดินบริเวณขอบพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง 10 ม. ให้มีการเจริญเติบโตที่อยู่เสมอ โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการฟื้นฟู เช่น ต้นราชพฤกษ์ พยุง มั่งมี หางนกยูง ประดู่แดงชิงชัน จิกน้ำ หนวดปลาชุก กระดุมทอง เป็นต้น



แนวรั้วการกั้นเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันออก



แนวรั้วการกั้นเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศเหนือ

2) โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 25 ของอายุ ประทานบัตร (ปี 2557-2581) ตลอดระยะเวลาที่ทำการผลิตแร่จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ โดยจะนำเงิน เข้ากองทุนในเดือนกันยายนของทุกปี

3) จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนตามแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา 25 ปี (ปี 2557-2581) ประมาณ 2,930,500 บาท หรือเฉลี่ยเงินเข้ากองทุน จำนวน 117,220 บาท/ปี

4) โครงการจะต้องทบทวนจำนวนเงินเป็นระยะๆ เพื่อให้มีจำนวนเงินในกองทุนเพียงพอต่อการฟื้นฟู สภาพแวดล้อม

5) โครงการจะปรับปรุงแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพหน้าเหมืองที่ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยพื้นที่บริเวณโดยรอบการขุดเปิดหน้าเหมืองผลิตแร่แล้ว จะทำการ พื้นที่พื้นที่โดยรอบไม่ร่อนกว่าสัณฐานประทานบัตร โครงการจะจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการฟื้นฟูและ รายงานสถานะทางการเงินกองทุนพื้นที่พื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์องค์กร การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุกปี

5. สถานะทางการเงินของกองทุน

บริษัท สหศิลาภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน และเปิดบัญชีกองทุนในวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการฟื้นฟูและได้เบิกจ่ายเงินออกมาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่สถานะทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 มีจำนวนเงิน 159,832.48 บาท (เอกสารแนบ 4)



เอกสารแนบ



ประธานบัตร

[illegible]

ภายในเขตที่กำหนดยานยนต์ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับต่อไปนี้

- (1) แผนพัฒนาอาชีพประชาชน
- (2) แผนโครงการอนุรักษ์รักษามรดก
- (3) แผนตั้งโรงงานหนึ่ง
- (4) มาตราป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (5) การบริหารจัดการแม่น้ำโขง

ในการทำเหมืองประจักษ์

- (6) การเห็นเติบโตของแรงที่จะทำนุเมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำนุเมือง
แผนผังโครงการทำนุเมืองละลือมไซ
(7) บันทึกการคอยอุปการะทำนุบัตร
(8) บันทึกการโอนอุปการะทำนุบัตร
(9) บันทึกการหลุดการทำนุเมือง

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพฯ

ເລກສຳຮູບ 1



สำเนาประทานบัตร

เอกสารแนบ 2



หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ที่ได้รับคำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ของบริษัท ทาเทิล่าเพิ่มพูล จำกัด
ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือที่ พศ. 1009.2/9834 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556

และกำหนดเพิ่มเติมโดย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้
เมื่อผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะท่าเหมืองถึงเกินกว่า 20 เมตร
จากระดับผิวน้ำจะสั่ง้องทำการศึกษาคำนวณเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
เพื่อวางแผนการท่าเหมืองที่มีประสิทธิภาพและพึงประมณผลกระทบ
ด้านน้ำได้ขึ้นที่อ่องส่งผลการท่าเหมืองในระลัดคังกล่าว โดยจะต้อง
ส่งผลการศึกษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา

และ

ตามข้อคูลงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับเพิมวงเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
และกองทุนพัฒนาหินปูนรอบพื้นที่เหมืองแร่

ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556

แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
พร้อมทั้งประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) จัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแนบบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมเอกสารข้อมูล
เพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
และส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนเขตสิ่งแวดล้อม



สำนักงานปฏิบัติการอนุรักษ์

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6618
โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009/2/ 9835

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพญาสุริยมา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2556

เรื่อง การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสิริพัฒนา จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 149/04/2556
ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหสิริพัฒนา จำกัด

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท สหสิริพัฒนา จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น
เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหสิริพัฒนา จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา รายงาน
และในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ของบริษัท สหสิริพัฒนา จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ..

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง
โครงการหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 33336/16066

ที่ตั้ง ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบ 3



แบบฟอร์มรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ทำเหมืองตามรูปแบบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่ง ตามลำดับ)ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวมไร่ ไม่มีการสร้างในพื้นที่โครงการไร่
จำนวนชุมชนหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้วแห่ง ขนาดไร่ สูงเมตร
พื้นที่ที่ผ่านทำเหมืองแล้วยังใช้พื้นที่เพื่อการผลิอยู่ไร่
พื้นที่ที่ทำเหมืองพื้นที่ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำเหมืองพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยสังเขปหรือร่างของรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

(✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (✓) ปุ๋ยสว่นสร้างป่า
() อื่นๆ (ระบุ)

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (รายละเอียด ดูเอกสารแนบที่ 2)

(พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่จัดทำเหมืองและภาพถ่ายการทำเหมือง)

(✓) การปรับสภาพพื้นที่พื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน1..... แห่ง เนื้อที่3.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)ทั้งระยะขอบบ่อเหมืองให้เป็นขั้นบันได สูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ให้ความลาดชันโดยรวมน้อยกว่า 45 องศา จากนั้นใช้รถไถเคลียร์พื้นที่ห้วยเขนออกให้ปลอดภัย แล้วขนย้ายหน้าดินในพื้นที่โครงการมาถมปิดคลุมหิน และทำการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูต่อไป

() การปรับสภาพพื้นที่พื้นที่กับเปลี่ยนที่ดินและเศษหิน

จำนวนแห่ง เนื้อที่ไร่

วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการกองเก็บเปลี่ยนที่ดินและเศษหิน.....

() การปรับสภาพพื้นที่พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวนแห่ง เนื้อที่ไร่

วิธีดำเนินการ.....ไม่ใช้ชุมชนหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....

(✓) การปรับสภาพพื้นที่พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้วจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลี่ยนที่ดิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เป็นต้น

จำนวน1..... แห่ง เนื้อที่0.5.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ไม่พื้นที่เสี่ยงจากการสะสมดินจากบริเวณหน้าเหมือง.....



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 7 / วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

1. ประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตรบริษัท สหศิลาเต็มฟูล จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง

หมายเลขประทานบัตร33336/16066.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....

ที่ตั้ง ตำบลหน้าพระลาน.....อำเภอเฉลิมพระเกียรติ.....จังหวัดสระบุรี.....

ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....

อายุประทานบัตร25...ปี เริ่มตั้งแต่7 พฤศจิกายน 2556...วันสิ้นสุด 6 พฤศจิกายน 2581..

เนื้อที่ประทานบัตร79-1-18.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้

(✓) มีกรรมสิทธิ์ ประเภท ...โฉนด 79-1-18ไร่

() ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน สปก) ป่าสงวนไร่

() อื่นๆ (ระบุ)ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (รายละเอียด ดูเอกสารแนบที่ 1)

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ทั้งหมดในปัจจุบัน65.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่ง ตามลำดับ)10.....ไร่

บ่อเหมืองปัจจุบัน1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่ง ตามลำดับ)65.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลี่ยนดินและเศษหินแห่ง

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประชนบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ1.....ไร่
วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)ดำเนินการ ด้วยวิธี
เช่นเดียวกับข้อ 4 ในพื้นที่ขอบบ่อเหมืองโดยรอบ บริเวณขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้น จากการลดระดับลงไปของ
บ่อเหมือง.....
() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ประมาณไร่
วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการแต่งแร่ในพื้นที่โครงการ.....
() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ประมาณไร่
วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ.....
5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ
งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน100,000..... บาท
งบประมาณสำหรับบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว50,000..... บาท
ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่และส่วนราชการอื่นๆไม่มีการขอความช่วยเหลือ/สนับสนุน.....
วิธีดำเนินการ.....

(ลงชื่อ)

ตำแหน่งวิศวกรควบคุม วม.212... ผู้จัดทำรายงาน
วันที่21 ธันวาคม พ.ศ. 2566.....



รับรองข้อมูล
(ลงชื่อ)

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ.....

(✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประชนบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ3.....ไร่
วิธีดำเนินการ...ทำการปรับปรุงดินและปลูกต้นไม้ เช่น ต้นราชพฤกษ์ พยุง มั่งมี หางนกยูง ประดู่แดง
ชิงชัน ก้ามกรร่า จั๋งน้ำ หวดปลาชุก กระดุมทอง ฯลฯ ในบริเวณพื้นที่บริเวณพื้นที่ทำเหมือง 10 เมตร
จากขอบประชนบัตร.....
() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ประมาณไร่
วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการแต่งแร่ในพื้นที่โครงการ.....
() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ประมาณไร่
วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด โดยประมาณ250,000..... บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปี ข้างหน้า (รายละเอียด ดูเอกสารแบบที่ 3)

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

(พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปี ข้างหน้า)

(✓) การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน1..... แห่ง เนื้อที่2.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) ...ดูแลบำรุงรักษา ดำเนินการ ด้วย
วิธีการเช่นเดียวกับข้อ 4 ในพื้นที่ขอบบ่อเหมืองโดยรอบ บริเวณขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้น จากการลดระดับลงไป
ของบ่อเหมือง.....

() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณเลือกดินและเศษหิน

จำนวน-..... แห่ง เนื้อที่-.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ไม่มีการกองเก็บเลือกดินและเศษหิน.....

() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว


จำนวน-..... แห่ง ขนาด (ก x ย x ล)-..... เมตร

วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่บริเวณป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง
เปลือกหิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและดูระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เป็นต้น
จำนวน-..... แห่ง ขนาด (ก x ย x ล)-..... เมตร

วิธีดำเนินการ...ไม่มีพื้นที่เสี่ยงจากการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง.....

เอกสารแนบที่ 1 ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (2/3)



รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศเหนือที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก

รูปที่ 2 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันตกที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก

๒

เอกสารแนบที่ 1 ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (1/3)



ประเภท	สัญลักษณ์	แห่ง	ไร่
พื้นที่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง		1	65
จำนวนหน้าเหมือง		1	10
บ่อเหมืองปัจจุบัน		1	65
พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว	-	ไม่มี	-
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน	-	ไม่มี	-
พื้นที่โรงแต่ง สำนักงาน บ้านพัก ฯลฯ	-	ไม่มี	-
พื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว		1	10

๓

เอกสารแนบที่ 2 ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (1/3)



ประเภท	สัญลักษณ์	แห่ง	ไร่
ปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมือง		1	3
ปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเก็บเปลือกดิน	-	ไม่มีการกองเก็บเปลือกดิน	-
ปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้แล้ว	-	ไม่มีชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้แล้ว	-
ปรับสภาพ/ฟื้นฟูป้องกันการชะล้างตะกอนดิน	-	ไม่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างตะกอนดิน	-
ปลูกต้นไม้ในที่ว่างทั่วไป		1	2
ปรับสภาพพื้นที่โรงแต่ง/โรงโม่/สำนักงาน/บ้านพัก	-	ไม่มีการติดตั้งในพื้นที่โครงการ	-

น.3/9

๔

เอกสารแนบที่ 1 ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (3/3)



รูปที่ 3 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศใต้ที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก

รูปที่ 4 แสดงพื้นที่ขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันออกที่ปลูกต้นไม้ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งต้นไม้เติบโต แข็งแรงดีมาก

น.3/8

๗



รูปที่ 7



รูปที่ 8

น.3/11

๖



รูปที่ 5




รูปที่ 6

น.3/10

๕



เอกสารแนบที่ 3 แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า (2/2)



รูปที่ 9

รูปที่ 10

เอกสารแนบที่ 3 แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า (1/2)



ประเภท	สัญลักษณ์	แห่ง	ไร่
ปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่หน้าเหมือง		1	2
ปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่กองเก็บเปลือกดิน	-	ไม่มีการกองเก็บเปลือกดิน	-
ปรับสภาพและพื้นที่พื้นที่ชุมชนเมืองที่ไม่ใช่แล้ว	-	ไม่มีชุมชนเมืองที่ไม่ใช่แล้ว	-
ปรับสภาพ/พื้นที่พื้นที่ป้องกันการชะล้างตะกอนดิน	-	ไม่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างตะกอนดิน	-
ปลูกต้นไม้ในทั่วทั้งไป		1 แห่ง (ปลูกใหม่บริเวณชั้นใหม่ที่เกิดจากการลดระดับหน้าเหมือง และปลูกซ่อมแซมของเดิม)	1
ปรับสภาพพื้นที่ที่โรงแต่ง/โรงโม่/สำนักงาน/บ้านพัก	-	ไม่มีการติดตั้งในพื้นที่โครงการ	-

สำเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูฟื้นฟูจากการทำงานเร่ง

วันที่ Date	รายการ Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	สีกา ทูด. Statement
04/04/23	Q00		*****5,834.00	*****203,752.96	P1107324
04/04/23	Q00		*****2,917.00	*****206,669.96	P1107324
02/05/23	Q00		*****2,917.00	*****209,586.96	F1102508
30/05/23	INT		*****248.40	*****209,835.36	004100
30/05/23	TAX	*****2.48		*****209,833.48	004100
06/07/23	CMD	*****30,000.00		*****159,833.48	F1107608

เอกสารแบบ 4
บันทึกการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องจักร
และการรวบรวมการใช้เครื่องจักร

บันทึกการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องจักร

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด

ประจำเดือน มกราคม ปี 2567

ว.ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปตรวจ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแบ็กโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหสิลาเพิ่มมูลค่า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปรละนะ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิค 1.....	/			
	2. รถตักแยกโถ 2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ 5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ..... 1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหกิจเพิ่มมูลค่า

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567

ว.ด.ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ใบประวัติ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิก 1.....	/			
	2. รถตักแยกโศ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ.....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหสิบลัมพู จำกัด

ประจำเดือน เมษายน ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ใบประวัติ)		
	1. รถจะโสดรถลิค 1.....	/			
	2. รถดักเบค โอ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกลิคสือ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ.....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			
	/				

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/ อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท สหศิลาพัฒนา จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567

ว/ด/ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปตรวจสอบ)		
	1. รถเจาะไฮดรอลิก 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร / อุปกรณ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
 ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด
 ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567

ว.ด.ป	รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน (ไปรละระบุ)		
	1. รถอะไหล่รถลิดิ 1.....	/			
	2. รถตักแบ็คโฮ.....2.....	/			
	3. รถบรรทุกสิบล้อ5.....	/			
	4. รถบรรทุกน้ำ.....1.....	/			
	5. Hydraulic Brecker	/			
	6. Wheel Loader	/			

หมายเหตุ กำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง





การรวบรวมการใช้เครื่องจักร

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
อบรมการใช้เครื่องจักร (รถตัดโคมัตสึ)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 9.00 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมอู่ซ่อมบำรุง



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด


อบรม


เรื่องการบริหารจัดการระบบวัสดุ อะไหล่ สำหรับซ่อมบำรุง

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

เวลา 9.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมอู่ซ่อมบำรุง





เอกสารแบบ 5

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลงนสัณพณ์

ประกาศที่ 1/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ด้วย บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 33336/16066 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยวิธีเหมืองหาบ ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และประทานบัตรเลขที่ 24828/16164 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว โดยวิธีเหมืองหาบ ที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมีไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลเมตร และพิจารณาให้ความเห็นในแผนงานการพัฒนาชุมชน สถานศึกษา โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรเลขที่ 33336/16066 และประทานบัตรเลขที่ 24828/16164 โดยมีองค์ประกอบของคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ดังนี้

ที่ปรึกษา

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

เจ้าอาวาสวัดชัยชะอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยชะอม

สมาชิก อบต. เขาวง

สมาชิก อบต. เขาวง

คณะกรรมการ

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

6.		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
7.		สมาชิกเทศบาลตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
8.		ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
9.		ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหน้าพระลาน	กรรมการ
10.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เขาวง	กรรมการ
11.		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เขาวง	กรรมการ
12.		ประธานชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านชัย	กรรมการ
13.		ประธานชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคุ้มพัฒนา	กรรมการ

อำนาจหน้าที่


1. ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด
2. พิจารณากรณีพิพาทระหว่างกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด กับชุมชน
3. พิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนาศูนย์รอบโครงการ และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริงและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาศูนย์รอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด
5. จัดทำรายงานประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น โดยมีหน้าที่หลักในการเสนอแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ของบริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ทำเหมือง
8. สรุปและประเมินผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน


ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ลงชื่อ ..



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหสิลาเพิ่มพูล จำกัด



เอกสารแบบ 6


แผนภูมิประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33336/16066 ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



บริเวณพื้นที่ทำเหมืองปัจจุบัน



ย้งรับหินใหญ่ของโครงการ



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเมืองของโครงการ

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ได้เสนอรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมคือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2553 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยในการประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว ต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/9835 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันคำขอประทานบัตรดังกล่าว ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33336/16066 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2581 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานประมาณ 60 คน เป็นคนในท้องถิ่นประมาณ 40 คน หากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณสำนักงานด้านหน้าโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

4.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- เทศบาลตำบลเขาวง (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เดินไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กล่องแสดงความคิดเห็น
บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน



ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่
หน้าเหมืองและโรงโม่หิน
วันละ 3-4 ครั้ง



ดูแลโรงโม่หินของโครงการให้เป็น
ไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่



ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ



พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย



กำหนดน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด



กำหนดระยะเวลาการระเบิด
ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.



จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายขอบเขตพื้นที่
ดำเนินการของโครงการให้ชัดเจน

6. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน

โครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้จึงให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และกำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานเหมือง ลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด	
	วันที่ 4-7 มีนาคม 2567	
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด ได้แก่ - สำนักงานโครงการ - โรงเรียนชัยชะอม - ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	ฝุ่นละอองรวม 0.219-0.261 มก./ลบ.ม. 0.120-0.140 มก./ลบ.ม. 0.220-0.292 มก./ลบ.ม.	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 0.105-0.119 มก./ลบ.ม. 0.057-0.073 มก./ลบ.ม. 0.108-0.109 มก./ลบ.ม.
2) ระดับเสียง จำนวน 2 จุด ได้แก่ - สำนักงานโครงการ - โรงเรียนชัยชะอม - ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 61.3-61.9 เดซิเบล(เอ) 54.4-60.6 เดซิเบล(เอ) 65.3-66.2 เดซิเบล(เอ)	ระดับเสียงสูงสุด 86.8-100.1 เดซิเบล(เอ) 89.3-94.4 เดซิเบล(เอ) 97.8-101.3 เดซิเบล(เอ)
3) ความทึบแสง จำนวน 4 จุด ได้แก่ - ปากไม้ - สายพานลำเลียง - ตะแกรงคัดขนาด - ปลายสายพานลำเลียง	วันที่ 4 มีนาคม 2567 มีค่าความทึบแสงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.5-4.56% มีค่าความทึบแสงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.35-1.20% มีค่าความทึบแสงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.11-2.16% มีค่าความทึบแสงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.12-1.12%	
4) ความลื่นสะเทือน จำนวน 1 จุด ได้แก่ - ขอบแปลงประทานบัตร ทางด้านทิศตะวันตก	วันที่ 4 มีนาคม 2567 แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 51 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 1.778 มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.007 มม. แนวแกนตั้ง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 73 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 2.604 มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.011 มม. แนวแกนยาว (LONGITUDINAL) ความถี่มีค่ามากกว่า 64 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 2.096 มม./วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.11 มม.	

สถานี	ผลการตรวจวัด
	วันที่ 4 มีนาคม 2567
5) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ - บ่อดักตะกอน (บ.1)	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8.1 ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 2.3 เอ็นทียู ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 486 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 407 มก./ล. ปริมาณเหล็กกรวมมีค่าน้อยกว่า 0.02 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 163 มก./ล.
- บ่อดักตะกอน (บ.2)	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8.1 ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 171 เอ็นทียู ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 184 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 348 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 251 มก./ล. ปริมาณเหล็กกรวมเท่ากับ 0.14 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 80 มก./ล.
6) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ - บ่อบาดาลสำนักงานโครงการ	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.9 ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.23 เอ็นทียู ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 558 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 500 มก./ล. ปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 133 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรวมมีค่าน้อยกว่า 0.02 มก./ล.
- บ่อบาดาลบ้านซัซซอม	มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8.1 ความขุ่นมีค่าน้อยกว่า 0.08 เอ็นทียู ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 698 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 439 มก./ล. ปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 139 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรวมมีค่าน้อยกว่า 0.02 มก./ล.
7) ทรัพยากรดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 4 มีนาคม 2567
- บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองแร่จุดที่ 1	มีปริมาณสารหนูเท่ากับ 1.9 มก./กก.
- บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองแร่จุดที่ 2	มีปริมาณสารหนูเท่ากับ 3.0 มก./กก.

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

- สำนักงานโครงการ : บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
268 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- โทรศัพท์: 036-347096-9 โทรสาร: 036-347445

เอกสารแบบ 7
เอกสารรายงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2567


โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงคราม)



สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำพระลาน



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง



โรงเรียนบ้านธารทองแดง



โรงเรียนบ้านเขาวง(ร่วมมิตรพัฒนา)




โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2



โรงเรียนบ้านคู้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)



โรงเรียนบ้านซับพะอม





โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคู้เขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี



โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคู้เขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี



โครงการหมือองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคู้เขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี



โครงการหมือองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคู้เขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี





โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคู้เงาะเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี



โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 7

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคู้เงาะเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด



มอบถุงยังชีพ แก่ ประชาชนในพื้นที่
รอบเหมืองประทานบัตรที่ 33336/16066
วันที่ 4 เมษายน 2567



วันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่รอบเหมืองประทานบัตรที่ 33336/16066



วันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด [REDACTED]
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่รอบเหมืองประทานบัตรที่ 33336/16066




วันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด [REDACTED]
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่รอบเหมืองประทานบัตรที่ 33336/16066



วันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูลจำกัด [REDACTED]
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่รอบเหมืองประทานบัตรที่ 33336/16066





บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
สนับสนุนโครงการ
บุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
หมู่ 1 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 14 เมษายน 2567



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูลจำกัด สนับสนุนโครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
หมู่1 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 14เมษายน 2567



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูลจำกัด สนับสนุนโครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
หมู่1 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 14เมษายน 2567



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูลจำกัด สนับสนุนโครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
หมู่ 1 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 14เมษายน 2567



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูล จำกัด
สนับสนุนโครงการ
จัดงานสงกรานต์ ปี2567
หมู่ 4 บ้านกึ่งพัฒนา
ต.ขุนโกลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
วันที่ 12 เมษายน 2567



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูลจำกัด

สนับสนุนโครงการจัดงานสงกรานต์ปี2567 วันที่ 12 เมษายน2567


หมู่4 บ้านคิ่งพัฒนา ต.ขุนโกลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูลจำกัด

สนับสนุนโครงการจัดงานสงกรานต์ปี2567 วันที่ 12 เมษายน2567

หมู่4 บ้านคิ่งพัฒนา ต.ขุนโกลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนโครงการอุ้งยังชีพ

กิจกรรมสงกรานต์ 13 เมษายน 2567

หมู่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนโครงการอุ้งยังชีพ กิจกรรมสงกรานต์ 13 เมษายน 2567

หมู่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



บริษัทสหศิลาเพิ่มพูล จำกัด

สนับสนุนโครงการอุ้งยั้งชีพ กิจกรรมสงกรานต์ 13 เมษายน 2567

หมู่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี



เอกสารแนบ 8
สำเนาบัญชีลงทุน

สมุดคู่ฝากบัญชี เคเค เซฟวิ่งส พลัส
KK Savings Plus Passbook

บัญชีเลขที่ 2000 86 1759
00302520000157
ชื่อบัญชี บริษัท สหคัลลาเพิ่มพูล จำกัด (กองทุนเพื่อการรังษภาพ)

สาขา สรรบุรี

"เลขที่บัญชีธนาคารเกียรตินาคิน 14 หลัก สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารได้ตามปกติ"

สมุดใหม่ 149733 ตอนใหม่เพิ่มเติม โทร. 02-089-3338 KAPRINT 17/09/2015 16:19

0149733

สมุดคู่ฝากเลขที่

0149733

ผู้รับมอบอำนาจ

⑤					
วันที่ Date	รายการ Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	รหัส TLID Teller ID
1 06/09/23	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****674,419.86	JJ100115
2 06/10/23	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****691,085.86	FC102608
3 18/10/23	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****707,751.86	FC102608
4 13/11/23	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****724,417.86	FC102608
5 19/12/23	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****741,083.86	PL107324
6 26/12/23	CWD	*****48,630.00	*****16,666.00	*****692,453.86	FC102608
7 31/12/23	INT	*****856.52	*****856.52	*****693,310.38	DD4400
8 31/12/23	TAX	*****8.57	*****8.57	*****693,301.81	DD4400
9 17/01/24	CWD	*****150,000.00	*****150,000.00	*****543,301.81	FC102608
10 19/01/24	CQD	*****16,674.00	*****16,674.00	*****559,975.81	FC102608
11 16/02/24	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****576,641.81	PL107324
12 14/03/24	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****593,307.81	FC102608
13 23/04/24	CQD	*****16,666.00	*****16,666.00	*****609,973.81	PL107324
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

0149733

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประเภทเงินฝาก เค.เค.พี. เซฟวิ่งพลัส-นิติบุคคล
Product Type KKP Savings Plus Corporate

บัญชีเลขที่ Account No. 20-0086133-5
ชื่อบัญชี Account Name

สาขา Branch
รหัสสาขา Branch Code 00030

บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เชียงใหม่)

2312024

สมุดบัญชีเลขที่ Passbook No.



ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signatory

วันที่ Date	รหัสรายการ Transaction Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	ยอดคงเหลือ Outstanding Balance	รหัสผู้ทำรายการ Teller ID
1 10/11/23	CWD	*****10,000.00		*****1,226,153.70	PL107324
2 13/11/23	CQD		*****41,666.00	*****1,267,819.70	FC102608
3 27/11/23	CWD	*****27,500.00		*****1,240,319.70	FC102608
4 01/12/23	CWD	*****3,000.00		*****1,237,319.70	FC102608
5 01/12/23	CWD	*****10,000.00		*****1,227,319.70	FC102608
6 14/12/23	CWD	*****37,250.00		*****1,190,069.70	FC102608
7 19/12/23	CQD		*****41,666.00	*****1,231,735.70	PL107324
8 26/12/23	CWD	*****1,500.00		*****1,230,235.70	FC102608
9 26/12/23	CWD	*****15,000.00		*****1,215,235.70	FC102608
10 31/12/23	INT		*****1,562.50	*****1,216,798.20	DD4400
11 31/12/23	TAX	*****15.63		*****1,216,782.57	DD4400
12 09/01/24	CWD	*****15,000.00		*****1,201,782.57	FC102608
13 17/01/24	CWD	*****18,000.00		*****1,183,782.57	FC102608
14 19/01/24	CQD		*****41,674.00	*****1,225,456.57	FC102608
15 15/02/24	CWD	*****35,000.00		*****1,190,456.57	PL107324
16 16/02/24	CQD		*****41,666.00	*****1,232,122.57	PL107324
17 11/03/24	CWD	*****3,000.00		*****1,229,122.57	FC102608
18 14/03/24	CQD		*****41,666.00	*****1,270,788.57	FC102608
19 28/03/24	CWD	*****10,000.00		*****1,260,788.57	FC102608
20 28/03/24	CWD	*****10,000.00		*****1,250,788.57	FC102608
21 28/03/24	CWD	*****50,000.00		*****1,200,788.57	FC102608
22 10/04/24	CWD	*****27,500.00		*****1,173,288.57	FC102608
23 10/04/24	CWD	*****15,000.00		*****1,158,288.57	FC102608
24 10/04/24	CWD	*****5,000.00		*****1,153,288.57	FC102608



ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

วันที่ Date	รายการ Transaction Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	ยอดคงเหลือ Outstanding Balance	หมายเลขรายการ Trans ID
10/04/24	CWD	*****50,000.00		*****1,103,288.57	FC102608
23/04/24	CQD		*****41,666.00	*****1,144,954.57	PL107324
24/04/24	CWD	*****16,000.00		*****1,128,954.57	FC102608
25/04/24	CWD	*****47,500.00		*****1,081,454.57	PL107324
13/05/24	CWD	*****27,500.00		*****1,053,954.57	FC102608
17/05/24	CWD	*****18,000.00		*****1,035,954.57	PL107324
21/05/24	CQD		*****41,666.00	*****1,077,620.57	FC102608
17/06/24	CQD		*****41,666.00	*****1,119,286.57	PL107324
20/06/24	CWD	*****17,500.00		*****1,101,786.57	PL107324
20/06/24	CWD	*****5,000.00		*****1,096,786.57	PL107324
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

KK Savings Plus Passbook

ឌីជីថល

2000 861342

เลขที่ 149735 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 680-3333 17/09/2015 16:17:31

สมุดคู่มือเลขที่

[illegible]