Preventive Maintenance Waste Water Treatment (WWT)

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการ : PUNN Tower	Location/สถานที่ : ขนน์โครงการ	ตรวจสอบครั้งที่ 1	PM PLAN
เครื่องจักร : บ่อพักน้ำขนน์โครงการ	No. 01 02	ประเภท ☑	แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ☐

M | 2M | Q | H | Y

Description	Plan	Status N	AB	F	Maintenance By :	Remark
รายการตรวจสอบประจำเดือน						
1 การทดสอบปั๊ม ตัวที่ 1						
ขนาดปั๊ม 3.7 KW Capacity= 0.93 m³/min	M	/				
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า R 3.5 A S 3.4 A T 3.5 A	M	/				
ค่า Overload Setting = 4.5 A	M	/				1.1 1.25 เท่าของพิกัดกระแสปกติ
ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวด (หน่วย MegaOhm)	M	/				
U-G=- V-G=- W-G=-	M	/				
U-V=- V-W=- U-W=-	M					
2 การทดสอบปั๊ม ตัวที่ 2						
ขนาดปั๊ม 3.7 KW Capacity= 0.93 m³/min	M	/				
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า R 3.3 A S 3.4 A T 3.5 A	M	/				
ค่า Overload Setting = 4.5 A	M	/				
ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวด (หน่วย MegaOhm)	M	/				
U-G=- V-G=- W-G=-	M	/				
U-V=- V-W=- U-W=-	M	/				
3 ตรวจสอบการทำงานของเช็ควาล์ว	M	/				
4 ตรวจสอบสภาพสายไฟ จุดเชื่อมต่อสายไฟ	M	/				
5 ตรวจสอบสภาพใบจุดปั๊ม	M	/				
6 สภาพ GUIDE RAIL	M	/				
7 สภาพฝาบ่อ ปิดสนิท ไม่มีกลิ่นย้อน	M	/				
8 ตรวจสอบหัวดูดอากาศเข้าระบบ (Air silencer) กรณีเป็นปั๊มเติมอากาศ	M	/				
รายการตรวจสอบรายไตรมาส และครึ่งปี						
9 ยกปั๊ม ตรวจสภาพ ล้างสกปรกอุดตันใบพัด และทำความสะอาด	Q					
10 เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นปั๊ม ปีละ 1 ครั้ง (จัดจ้าง)	Y					

ช่อง Status โปรดระบุ N = Normal/ปกติ AB = Abnormal/ไม่ปกติ F = Fail / ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ/บันทึกการแก้ไข

.....

.....

SAFETY NOTE :
1) ต้องมั่นใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจาย
2) ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3) ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

รายการอุปกรณ์
1 เครื่องวัด (V,I) 2 ดิจิตอลมิเตอร์ 3 ถุงมือ 4 ไขควงเช็คไฟ
5 แว่นตา 6 ไบตรวจเช็ค 7 ปากกา 8 อุปกรณ์ทำความสะอาด

บำรุงรักษาโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
[redacted]		

FS-LPP-FMM-001-044 Rev.00

Preventive Maintenance Waste Water Treatment (WWT)

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการ : PUNN Tower	Location/สถานที่ : ขนน์โครงการ	ตรวจสอบครั้งที่ 2	PM PLAN
เครื่องจักร : บ่อพักน้ำขนน์โครงการ	No. 01 02	ประเภท ☐	แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ☐

M | 2M | Q | H | Y

Description	Plan	Status N	AB	F	Maintenance By :	Remark
รายการตรวจสอบประจำเดือน						
1 การทดสอบปั๊ม ตัวที่ 1						
ขนาดปั๊ม 3.7 KW Capacity= 0.93 m³/min	M	/				
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า R 3.1 A S 2.9 A T 3.1 A	M	/				
ค่า Overload Setting = 4.5 A	M	/				1.1 1.25 เท่าของพิกัดกระแสปกติ
ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวด (หน่วย MegaOhm)	M	/				
U-G=- V-G=- W-G=-	M	/				
U-V=- V-W=- U-W=-	M	/				
2 การทดสอบปั๊ม ตัวที่ 2						
ขนาดปั๊ม 3.7 KW Capacity= 0.93 m³/min	M	/				
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า R 3.1 A S 3.1 A T 3.2 A	M	/				
ค่า Overload Setting = 4.5 A	M	/				
ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวด (หน่วย MegaOhm)	M	/				
U-G=- V-G=- W-G=-	M	/				
U-V=- V-W=- U-W=-	M	/				
3 ตรวจสอบการทำงานของเช็ควาล์ว	M	/				
4 ตรวจสอบสภาพสายไฟ จุดเชื่อมต่อสายไฟ	M	/				
5 ตรวจสอบสภาพใบจุดปั๊ม	M	/				
6 สภาพ GUIDE RAIL	M	/				
7 สภาพฝาบ่อ ปิดสนิท ไม่มีกลิ่นย้อน	M	/				
8 ตรวจสอบหัวดูดอากาศเข้าระบบ (Air silencer) กรณีเป็นปั๊มเติมอากาศ	M	/				
รายการตรวจสอบรายไตรมาส และครึ่งปี						
9 ยกปั๊ม ตรวจสภาพ ล้างสกปรกอุดตันใบพัด และทำความสะอาด	Q					
10 เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นปั๊ม ปีละ 1 ครั้ง (จัดจ้าง)	Y					

ช่อง Status โปรดระบุ N = Normal/ปกติ AB = Abnormal/ไม่ปกติ F = Fail / ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ/บันทึกการแก้ไข

.....

.....

SAFETY NOTE :
1) ต้องมั่นใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจาย
2) ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
3) ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

รายการอุปกรณ์
1 เครื่องวัด (V,I) 2 ดิจิตอลมิเตอร์ 3 ถุงมือ 4 ไขควงเช็คไฟ
5 แว่นตา 6 ไบตรวจเช็ค 7 ปากกา 8 อุปกรณ์ทำความสะอาด

บำรุงรักษาโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
[redacted]		

FS-LPP-FMM-001-044 Rev.00