บทที่ 4



บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19) (ระยะรื้อถอน) ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดัง **ตารางที่ 4-1**

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◉	●	✕	○	◉	●
ฉบับเดือน พ.ค- มิ.ย. 67	-	-	-	14	-	-	2	-

หมายเหตุ : ✕ ไม่ได้ปฏิบัติ ○ ปฏิบัติไม่ได้ ◉ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ซึ่งทาง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง**ตารางที่ 4-2**

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.2 จราจร	จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นหิน ดินและเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปร่วงหล่นบนผิวการจราจรบนถนนถนนภายนอกโครงการ	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ณ ขณะการติดตามมาตรการเดือน สิงหาคม 2567 โครงการยั้งไม่ทำจุดล้างล้อ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จโครงการจะระบุตำแหน่งทำจุดล้างล้ออีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จโครงการจะระบุตำแหน่งทำจุดล้างล้ออีกครั้ง
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	จัดทำรางระบายน้ำ คสล. ชั่วคราวภายในพื้นที่โครงการ เป็นรางคอนกรีตขนาดความกว้าง 0.5 เมตร ความลึก 0.5 เมตร เพื่อรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักตะกอน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช)	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	**การดำเนินการในปัจจุบัน** ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ขณะการติดตามมาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **แนวทางการดำเนินการ** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง
	จัดให้มีบ่อดักตะกอนดินขนาดความกว้าง 2.5 เมตร ความยาว 3.0 เมตรและความลึก 1.0 เมตร เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช)	**การดำเนินการในปัจจุบัน** ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ขณะการติดตามมาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **แนวทางการดำเนินการ** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง
	.จัดระบบการจัดวางวัสดุจากการรื้อถอนให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุรื้อถอนลงท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง
	.จัดระบบการจัดวางวัสดุจากการรื้อถอนให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุรื้อถอนลงท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการดือน สิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นที่ ยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งทำรางระบายน้ำและปอดักตะกอนอีกครั้ง

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้กับคนงานในโครงการมีป้ายบอกจุดรวมพล ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพและข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งให้ชัดเจน	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการเดือนสิงหาคม 2567 ทางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมการอพยพเนื่องจากยังไม่มีคนงานเข้ามาทำงานแบบบเต็มรูปแบบ หากถึงช่วงเริ่มงานก่อสร้างโครงการจะทำแผนและจัดข้อมอมอพยพนีไฟอีกครั้ง **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากถึงช่วงเริ่มงานก่อสร้างโครงการ จะทำแผนและจัดข้อมอมอพยพนีไฟอีกครั้ง
	4.จัดสถานที่เก็บเชื่อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ โดยเก็บไว้ในที่มิดชิด เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้นอีกทั้งจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย ร่วมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเทภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารติดไฟนอกจากนี้ให้จัดทำป้าย"อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอน ยังไม่ได้นำวัสดุไวไฟเข้ามาใช้ภายในพื้นที่โครงการ หากถึงช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากถึงช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อการรื้อถอน) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน	.ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพคนงาน เนื่องจากยังไม่มีคนงานเข้ามาทำงานมากนัก โดยโครงการจะจัดทำแผนตรวจสุขภาพคนงานอีกครั้งเมื่อมีคนงานเข้ามาทำงานแบบเต็มรูปแบบ **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** โครงการจะจัดทำแผนตรวจสุขภาพคนงานอีกครั้งเมื่อมีคนงานเข้ามาทำงานแบบเต็มรูปแบบ
	การสัมผัสสารเคมี จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมืออย่างที่กับอันตรายจากสารเคมีกระเด็นและรองเท้าพื้นยางหุ้มสัน เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการเดือนสิงหาคม 2567 ทางโครงการมีการรื้อถอนแต่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
	ติดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนจุดชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> การดำเนินการในปัจจุบัน ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ขณะการติดตามมาตรการเดือนสิงหาคม 2567 ทางโครงการมีการรื้อถอนแต่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแนวทางการดำเนินการทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อการรื้อถอน) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน	.กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน "สารอันตราย" ให้ชัดเจน	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการเดือนสิงหาคม 2567 ทางโครงการมีการรื้อถอนแต่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** โครงการจะจัดทำแผนตรวจสุขภาพคนงานอีกครั้งเมื่อมีคนงานเข้ามาทำงานแบบเต็มรูปแบบ
	จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ ● อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตายร้ายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไวมีลหรือนีโอพรีน	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการติดตามมาตรการเดือนสิงหาคม 2567 ทางโครงการมีการรื้อถอนแต่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** ทั้งนี้หากมีการใช้สารเคมีโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม**	รางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขณะการเข้าติดตามมาตรการเดือนสิงหาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการรื้อถอนและเคลียพื้นยังไม่มีน้ำเสียเกิดจากการก่อสร้าง หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งระบายน้ำและบ่อดักตะกอน **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** หากดำเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาตำแหน่งระบายน้ำและบ่อดักตะกอน
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1ด้านสาธารณสุขโรคติดต่อ/โรคติดต่อร้ายแรง**	- การติดเชื้อในเจ้าหน้าที่/คนงาน - แนวทางการควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง	**<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u>** <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> ขโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพคนงาน เนื่องจากยังไม่มีคนงานเข้ามาทำงานมากนักโดยตรงโครงการจะจัดทำแผนตรวจสุขภาพคนงานอีกครั้งเมื่อมีคนงานเข้ามาทำงานแบบเต็มรูปแบบ **<u>แนวทางการดำเนินการ</u>** โครงการจะจัดทำแผนตรวจสุขภาพคนงานอีกครั้งเมื่อมีคนงานเข้ามาทำงานแบบเต็มรูปแบบ