

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)



โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เจ้าของโครงการบริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ดำเนินการจัดทำโดย



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด แอนาליสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2763-2828 โทรสาร 0-2763-2800
E-mail address : uae@uaeconsultant.com

02 /

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น
เจ้าของโครงการบริษัท บอสตัน পারค จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ดำเนินการจัดทำโดย



บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2763-2828 โทรสาร 0-2763-2800
E-mail address : uae@uaeconsultant.com

แบบ ตต. 1

หนังสือรับรอง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะแกรนด์ไฟว์วิงส์ (ระยะดำเนินการ)

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะแกรนด์ไฟว์วิงส์ (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท บอสตัน পার্ক จำกัด ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสีหภูมิ ชุมสาย		ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
นายณพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย		ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวนพวรรณ อรุณรักษ์		ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ
นางปิยะพัชร สุทมนัสวงษ์		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
นางสาวปณิธาน ปานทอง		ผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน
นายสุทธิระ อรุณจันทร์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
ฉบับที่ 2/2567 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น

ชื่อเดิม โครงการโฟร์วี่ส์ ศรีนครินทร์

ที่ตั้งโครงการ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ บริษัท บอสตัน পারค จำกัด

ผู้จัดทำรายงาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 43/2548 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ทส 1009/567 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549

รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา แสดงในบทที่ 1

รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ แสดงในบทที่ 1

การเสนอรายงานฯ () เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

(✓) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 บทนำ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3.1 ข้อมูลทั่วไป	1-2
1.3.2 ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.4 รายละเอียดโครงการ	1-6
1.4.1 พื้นที่สีเขียว	1-6
1.4.2 ระบบสาธารณูปโภค	1-6
1.4.3 รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน	1-11
1.4.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-12
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 แผนการดำเนินการ	3-1
3.2 จุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
3.3.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
3.3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-13
3.3.3 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-19
3.4 น้ำใช้	3-41
3.5 การระบายน้ำ	3-41
3.6 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3-41
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ	4-1
4.1.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ	4-1
4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4-1
4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-2

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	ใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก จ	หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคเอกชน
ภาคผนวก ฉ	มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1-1	จำนวนผู้เข้าพักในโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	1-11
ตารางที่ 1-2	ปริมาณน้ำใช้ในโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	1-11
ตารางที่ 1-3	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ของบริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	1-13
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ของบริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	2-2
ตารางที่ 3-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-2
ตารางที่ 3-2	ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
ตารางที่ 3-3	ภาชนะบรรจุ วิธีเก็บรักษา และวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-6
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของถังดักไขมัน จุดเก็บน้ำทิ้งส่วนภัตตาหาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-14
ตารางที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของถังเกราะกรองเติมอากาศ จุดเก็บน้ำทิ้ง ส่วนภัตตาหาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-15
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของถังแยกกากตะกอน ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-16
ตารางที่ 3-7	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของถังพักน้ำทิ้งในถังสัมผัสคลอรีน ส่วนระบบบำบัด น้ำเสียรวม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-17
ตารางที่ 3-8	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ของบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-18
ตารางที่ 3-9	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งถังดักไขมัน จุดเก็บน้ำทิ้งส่วนภัตตาหาร ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	3-20
ตารางที่ 3-10	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งถังเกราะกรองเติมอากาศ จุดเก็บน้ำทิ้งส่วนภัตตาหาร ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	3-21
ตารางที่ 3-11	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังแยกกากตะกอน ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	3-27
ตารางที่ 3-12	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังพักน้ำทิ้งในถังสัมผัสคลอรีน ส่วนระบบบำบัด น้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	3-28

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3-13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	3-34
ตารางที่ 3-14 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น (ระยะดำเนินการ)ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	3-42

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น ของ บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด และสถานที่ใกล้เคียง	1-3
รูปที่ 1-2 ผังบริเวณพื้นที่โครงการ	1-4
รูปที่ 1-3 สภาพทั่วไปของโครงการ	1-5
รูปที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวด้านล่างภายในโครงการ	2-14
รูปที่ 2-2 สันนุนชะลอความเร็ว	2-15
รูปที่ 2-3 ระบบบำบัดน้ำเสียใต้พื้นที่โครงการ	2-15
รูปที่ 2-4 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย	2-15
รูปที่ 2-5 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบบำบัด	2-15
รูปที่ 2-6 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-15
รูปที่ 2-7 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-15
รูปที่ 2-8 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	2-15
รูปที่ 2-9 ป้ายบอกเส้นทางในโครงการ	2-16
รูปที่ 2-10 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ	2-16
รูปที่ 2-11 กระจากนูน	2-16
รูปที่ 2-12 แถบขาวแดงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-16
รูปที่ 2-13 ที่จอดรถในโครงการ	2-16
รูปที่ 2-14 ป้อม รปภ. ของโครงการ	2-16
รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร	2-17
รูปที่ 2-16 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-17
รูปที่ 2-17 ไฟส่องสว่างในโครงการ	2-17

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-18	ไฟส่องสว่างบริเวณโถงทางเดิน
รูปที่ 2-19	ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
รูปที่ 2-20	ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ
รูปที่ 2-21	ไฟส่องสว่างในห้องพัก
รูปที่ 2-22	ตู้ควบคุมระบบ VSD
รูปที่ 2-23	ห้องเก็บหลอดไฟสำรอง
รูปที่ 2-24	ถังน้ำใช้และน้ำดับเพลิงสำรองบริเวณชั้นดาดฟ้า
รูปที่ 2-25	ถังน้ำใช้ได้ดิน (บริเวณทางขึ้นอาคารจอดรถ ชั้น 1)
รูปที่ 2-26	ห้องพักขยะมูลฝอย
รูปที่ 2-27	ห้องพักขยะรีไซเคิล
รูปที่ 2-28	ห้องพักเศษอาหาร
รูปที่ 2-29	ป้ายรณรงค์การแยกขยะ
รูปที่ 2-30	การคัดแยกขยะรีไซเคิล
รูปที่ 2-31	การล้างห้องพักขยะ
รูปที่ 2-32	ถังขยะบริเวณโรงอาหารพนักงาน
รูปที่ 2-33	ถังขยะบริเวณห้องครัว
รูปที่ 2-34	ถังขยะอันตราย
รูปที่ 2-35	อุปกรณ์สำหรับพนักงานที่สัมผัสขยะมูลฝอย
รูปที่ 2-36	ห้องน้ำพนักงาน
รูปที่ 2-37	หัวกระจายน้ำดับเพลิงในโครงการ
รูปที่ 2-38	ตู้สายดับเพลิง (FHC)
รูปที่ 2-39	ถังดับเพลิงแบบมือถือ
รูปที่ 2-40	SPRINKLER SYSTEM
รูปที่ 2-41	SMOKE DETECTOR
รูปที่ 2-42	HEAT DETECTOR
รูปที่ 2-43	สัญญาณเตือนภัย
รูปที่ 2-44	บันไดหนีไฟ
รูปที่ 2-45	ป้ายเส้นทางหนีไฟ
รูปที่ 2-46	แผนผังเส้นทางในอาคาร
รูปที่ 2-47	ป้ายวิธีใช้เครื่องมือดับเพลิง

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-48	ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
รูปที่ 2-49	จุดรวมพล
รูปที่ 2-50	บ่อหน่วงน้ำฝน
รูปที่ 2-51	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 2-52	ร่างระบายน้ำ
รูปที่ 2-53	การขุดลอกการระบายน้ำ
รูปที่ 2-54	การตรวจสอบบ่อกักน้ำ
รูปที่ 2-55	พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 10
รูปที่ 3-1	จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น
รูปที่ 3-2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-3	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-4	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-5	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-6	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-7	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-8	เปรียบเทียบความเป็นกรด-ด่าง (PH) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-9	เปรียบเทียบค่าบีโอดี (BOD) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-10	เปรียบเทียบของแข็งแขวนลอย (TSS) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-11	เปรียบเทียบของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-12	เปรียบเทียบตะกอนหนัก (SETTLEABLE SOLIDS) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-13	เปรียบเทียบไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-14	เปรียบเทียบซัลไฟด์ (SULPHIDE) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-15	เปรียบเทียบน้ำมันและไขมัน (OIL&GREASE) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนบำบัดอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3-16 เปรียบเทียบคลอรีน (FREE CHLORINE) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกัฏดาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-26
รูปที่ 3-17 เปรียบเทียบความเป็นกรด-ด่าง (PH) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-29
รูปที่ 3-18 เปรียบเทียบค่าบีโอดี (BOD) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-29
รูปที่ 3-19 เปรียบเทียบของแข็งแขวนลอย (TSS) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-30
รูปที่ 3-20 เปรียบเทียบของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-30
รูปที่ 3-21 เปรียบเทียบตะกอนหนัก (SETTTLEABLE SOLIDS) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-31
รูปที่ 3-22 เปรียบเทียบไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-31
รูปที่ 3-23 เปรียบเทียบซัลไฟด์ (SULPHIDE) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-32
รูปที่ 3-24 เปรียบเทียบน้ำมันและไขมัน (OIL&GRASE) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-32
รูปที่ 3-25 เปรียบเทียบคลอรีน (FREE CHLORINE) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-33
รูปที่ 3-26 เปรียบเทียบความเป็นกรด-ด่าง (PH) จุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-36
รูปที่ 3-27 เปรียบเทียบค่าบีโอดี (BOD) จุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-36
รูปที่ 3-28 เปรียบเทียบของแข็งแขวนลอย (TSS) จุดเก็บน้ำ ทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-37
รูปที่ 3-29 เปรียบเทียบของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) จุดเก็บน้ำ ทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-37
รูปที่ 3-30 เปรียบเทียบตะกอนหนัก (SETTTLEABLE SOLIDS) จุดเก็บน้ำ ทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567	3-38

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3-31	เปรียบเทียบไนโตรเจน ทีเคเอ็น (TKN) จุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-32	เปรียบเทียบซัลไฟด์ (SULPHIDE) จุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-33	เปรียบเทียบน้ำมันและไขมัน (OIL&GREASE) จุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567
รูปที่ 3-34	เปรียบเทียบคลอรีน (FREE CHLORINE) จุดเก็บน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง ปี พ.ศ. 2567