เอกสารแนบที่ 6
แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย / สึนามิ

Sri panwa PHUKET

Fire Evacuation Plan



Sri panwa PHUKET

Tsunami Evacuation Plan



Sri panwa PHUKET

Incident Code /รหัสในการแจ้งเหตุ

Code 2 Yellow	**"Tsunami alert"** แจ้งเตือนเหตุสึนามิ
Code 2 Red	**"Tsunami Confirm"** ยืนยันเหตุสึนามิ
Code 2 Green	**"All Clear"** ไม่เหตุสึนามิ เข้าสู่ภาวะปกติ

Sri panwa PHUKET

Tsunami Activation Flow

Loss Prevention monitor on line website
https://earthquake.tmd.go.th/eq-monitor.html
and monitor on mobile application "Earthquake TMD"
7.00 Richter (Up) from Seismology center

Code 2 Yellow

Loss Prevention Call to Operator "0"

Operator Call to MOD on Duty

MOD on Duty sent SMS via group line Crisis Management Team
"All Crisis Management Committee will meet together at Space 1 Meeting room"

Loss Prevention will call and check news from Earthquake Center
1882 put 3
02-366941, 02-3990969, 02-3994547

No Tsunami

Code 2 Green

All Clear

Tsunami Confirm

Code 2 Red

Control room Press "Drill" button, Open evacuation siren

All guest and staff evacuate to Assembly point

Sri panwa PHUKET

LP monitor on line website "earthquake.tmd.go.th"





Sri panwa PHUKET

LP monitor on mobile application "Earthquake TMD"



Sri panwa PHUKET

Sripanwa Crisis Management Team

No.	Committee	Position	Role	Mobile	Email
1	Ms.Yu Po Yan	General Manager	Executive committee	084-838 8590	suki@sripanwa.com
2	Ms.Nitchachotipha Na Ranong	Operation Manager	Executive committee	081-797 6142	ant@sripanwa.com
3	Mr. Wallop Srangkiat	ADM.Manager	Executive committee	085-155 8364	wallop@sripanwa.com
4	Mr. Pitak Kaewnamyen	Chief Engineer	Property Coordinator	087-889 2929	tak@sripanwa.com
5	Mr.Somnuek Wantalar	Loss Prevention Manager	Safety & Security Coordinator	080-536 2379	security@sripanwa.com
6	Ms. Chuleeporn Promchai	Senior Human Resources Manager	Staff Coordinator	087-027 7451	chu@sripanwa.com
7	Ms. Suppakan Wattanasantikun	Asst. Training Manager	First Aid Coordinator	061-973 9111	bung@sripanwa.com
8	Ms. Tippawan Rongdech	F/O Development Manager	Guest Coordinator	083-691 1115	aui@sripanwa.com
9	Ms. Nisaticha Mekkamol	Director of Finance	Chief Commander	085-916 3235	nisathicha@sripanwa.com
10	Mr. Praphawit Trangan	Executive Sous Chef	Food Supply Coordinator	091-035 9656	chefkorn@sripanwa.com
11	Mr. Khajornsak Petkhong	FB Manager	Beverage Supply Coordinator	066-036 8887	sky@sripanwa.com
12	Mr. Kittikorn Metha	Villa Manager	Live Supply Coordinator	089-729 1336	kittikorn@sripanwa.com
13	Mr. Voradanai Kamcharoen	Villa Asst. Manager	2nd Live Supply Coordinator	084-336 9341	voradanai@sripanwa.com
14	Ms. Suphaluk Thammamon	Housekeeping Manager	2nd Live Supply Coordinator	064-41 94192	tom@sripanwa.com
15	Mr. Son Pooamorn	IT Manager	Communication Coordinator	087-892 7874	son@sripanwa.com
16	Ms. Angkana Thanasiriphong	Business Development Executive	Public Relation Coordinator	083-159 6424	meow@sripanwa.com

Sri panwa PHUKET

Tsunami Assembly Point



Sri panwa PHUKET

Tsunami Assembly Point



Sri panwa PHUKET

Assembly Point 1 In front of Yaya Convention

Sri panwa PHUKET

Assembly Point 2 Parking Cool Spa



Sri panwa PHUKET

Assembly Point 2 Parking Cool Spa





Assembly Point 2 Parking Cool Spa lay out.



Common Responsibilities

ความรับผิดชอบร่วมกัน

When we heard bell alarm sound.

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนอพยพ

- ❑ Inform all staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบ อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all important paper document and cash to keep it in Safe area.
  ย้ายเอกสารสำคัญ เงินสด จัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย
- ❑ Close and lock the store in respective area are evacuated to Assembly Point.
  ปิดและล็อคสโตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ อพยพไฟยังจุดรวมพล
- ❑ Switch off all electrical equipments in respective area.
  ปิดสวิทซ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในพื้นที่รับผิดชอบ
- ❑ Close the door, Kitchen staff cut off main gas valve and evacuate to Assembly Point.
  ปิดประตู, ในครัว พนักงานต้องปิดวาล์วแก๊ส และอพยพไฟยังจุดรวมพล
- ❑ Use nearest Fire Exit to the assembly point.
  ใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดไปยังจุดรวมพล
- ❑ **Do not use elevator.**
  ห้ามใช้ลิฟท์

Sri panwa PHUKET

Operator

1. Receive Call from Loss Prevention "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"

รับแจ้งจาก LP มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Call to inform MOD on duty. "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
  โทรแจ้ง MOD ปฏิบัติงานประจำวัน "Code 2 Yellow มีแจ้งเตือนเหตุเตือนสึนามิ จากศูนยเฝ้าระวัง

2. Receive Call from Loss Prevention "Code 2 Red, Tsunami Confirm"

โทรแจ้ง MOD ปฏิบัติงานประจำวัน "Code 2 Red ได้รับการยืนยัน มีเหตุสึนามิ

- ❑ Inform guest and all staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งแขกและพนักงาน ในพื้นที่รับผิดชอบอพยพไปยังจุดรวมพล

3. Receive Call from MOD, Call Ambulance.

รับแจ้งรับแจ้งจาก MOD, โทรหน่วยรถพยาบาล

- ❑ Call Ambulance to be on site.
  โทรแจ้งหน่วยรถพยาบาลเข้าพื้นที่

Sri panwa PHUKET

Chief Commander (MOD on Duty)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Sent SMS to CMT Group line "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center "
  ส่งข้อความแจ้งในไลน์กรุ๊ป Crisis Management Team "Code 2 Yellow, มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง"
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)
- ❑ Communication with Loss Prevention Manager or Senior Security (Update, Tsunami situation) by mobile phone or Walkie-Talkie channel 52
  ประสานงานกับ LPM อัพเดทเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ หรือทาง ว.ช่อง 52

2. Receive Call from LP Manager or Senior security "Tsunami confirm"
รับแจ้ง LP Manager หรือ Senior Security "ได้รับการยืนยัน มีเหตุสึนามิ"

- ❑ Sent SMS to CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm"
  ส่งข้อความแจ้งในไลน์กรุ๊ป Crisis Management Team "ได้รับการยืนยัน มีเหตุสึนามิ"
- ❑ Inform Loss Prevention Manager or Senior Security turn on bell alarm sound
  แจ้ง LPM หรือ Senior Security Team เปิดสัญญาณอพยพ
- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator.
  ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Inform General Manager & Operation Manager.
  รายงานเหตุการณ์ให้กับ General Manager & Operation Manager.

(Junior MOD: Assistant Chief Commander)

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Sri panwa PHUKET

Chief Engineer (Property coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Assign Engineer staff to switch off main electrical switch, cut off main gas valve.
  มอบหมายให้พนักงาน ปิด Main switch ปิด Main gas vale.
- ❑ Assign Engineer team close and lock the store and switch off all electrical equipment in respective area and take working roster and close the door and evacuate to Assembly Point.
  มอบหมายให้พนักงานในแผนก ปิดล็อคสโตร์ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดประตู ในพื้นที่รับผิดชอบ และนำ Roster ไปยังจุดรวมพล
- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเคลียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Sri panwa PHUKET

Loss Prevention Manager (Safety coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)
- ❑ Call and check news from Tsunami Center, government agency and report to Chief Commander.
  โทรเช็คข้อมูลข่าวสารจากศูนย์เฝ้าระวัง, หน่วยงานราชการ และแจ้งกับ Chief commander
- ❑ Coordinate Security team standby traffic control and prepare open bell alarm sound.
  ประสานงานกับ Security Team ควบคุมการจราจร และเตรียมเปิดสัญญาณ alarm ให้สัญญาณการอพยพ

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Inform security team operate traffic control and turn on bell alarm sound
  แจ้ง Security Team ควบคุมการจราจรและและเปิดสัญญาณ alarm การอพยพ
- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Coordinate with Tsunami Center, government agency for update, Tsunami situation and report to Chief Commander.
  ประสานงานกับศูนย์เฝ้าระวัง, หน่วยงานราชการ เพื่ออัปเดทสถาการณ์สึนามิและแจ้งกับ Chief commander

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Human Resource Manager (Staff coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)
- ❑ Assign HR staff print out staff roster of all staffs who are working on duty and standby for evacuation process.
  มอบหมายให้พนักงาน ปริ้นท์ staff roster ของคนที่ปฏิบัติงานในวันนั้น สำหรับขั้นตอนการอพยพ
- ❑ Immediately send at least 3 staffs to Assembly Point 1 & Assembly Point 2 *(Assembly point Team & First Aid station)*
  ส่งพนักงานอย่างน้อย 3 คน ไปที่ Assembly Point 1 และ Assembly Point 2 *(2 คน เตรียมพื้นที่อพยพที่จุดรวมพล, 1 คน เตรียม First Aid station)*

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Distribute staff roster to manager of each department.
  แจกจ่าย staff roster ให้กับหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก
- ❑ Check number of staff and report to Chief Commander (MOD).
  ตรวจนับจำนวนพนักงาน และรายงานผลกับ Chief Commander MOD

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Front Office Manager (Guest coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)
- ❑ Assign FO staff print out guest name list by alphabet & room number for 2 set standby for evacuation process.
  ไปยัง FO Office ปริ้นท์ guest name list ตามเรียงตามตัวอักษร 2 ชุด สำหรับขั้นตอนการอพยพ
- ❑ Immediately send at least 2 staffs to Assembly Point 1 and Assembly 2 *(1 staff : Assembly point 1 & 1 staff : Assembly point 2)*
  ส่งพนักงานอย่างน้อย 2 คน ไปที่ Command Center, Cool Spa Parking/Assembly Point 2 ทันที *(1: Assembly point 1 & 1: Assembly point 2)*

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all guests and staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Conduct roll call for all guests & report the result to Chief Commander.
  ตรวจนับจำนวนแขกและรายงานผลกับ Chief Commander MOD

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

HK Manager &Villa Manager (Live Supply coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform Evacuation team prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับทีมอพยพทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Assign Butler and Room Attendant knock the guest's door and point them go to Assembly Point. Then, use chalk to mark "X" on door if no guest in room, "/" on door if disable guest. Make sure that the guests in respective area are evacuate to Assembly Point. Contact Villa Asst. Manager in case of guest get stuck in room.
  มอบหมายให้ Butler and Room Attendant เคาะประตูห้องแขกและแจ้งแขกให้อพยพยังจุดรวมพล พร้อมกับทำเครื่องหมาย "X" ที่ประตู, เครื่องหมาย "/" ที่ประตูในกรณีที่แขกติดอยู่ในห้อง, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกได้อพยพไปยังจุดรวมพลแล้ว, ติดต่อ Villa Asst. Manager กรณีแขกติดอยู่ภายในห้อง
- ❑ To be in charged for live supply (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Director of Finance (Financial coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform staffs in respective to prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับพนักงานทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณเอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all important paper document and cash to keep it in Safe area
  ให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เงินสด โดยเก็บไว้ในตู้เซฟ (กันไฟ)
- ❑ Switch off all electrical equipment in respective area, Close the door and evacuate to Assembly Point.
  ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ, ปิดประตูและอพยพยังจุดรวมพล
- ❑ Make sure that all staffs in respective area are evacuated to Assembly Point.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Get staff roster from HR, Conduct roll call to ensure all staffs are safe and report the result to HR Manager.
  รับ staff roster จาก HR, ดำเนินการตรวจนับยอด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปลอดภัยและรายงานผลต่อ HR Manager
- ❑ To be in charged for Financial coordinator (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

F&B Manager (Beverage supply coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform staffs in respective to prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับพนักงานทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณเอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all guests and staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all important paper document and cash to keep it in Safe area.
  ให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เงินสด โดยเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
- ❑ Make sure that all guest and staffs in respective area are evacuated to Assembly Point.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกและพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Switch off all electrical equipment in respective area, Close the door and evacuate to Assembly Point.
  ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ, ปิดประตูและอพยพยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Get staff roster from HR, Conduct roll call to ensure all staffs are safe and report the result to HR Manager.
  รับ staff roster จาก HR, ดำเนินการตรวจนับยอด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปลอดภัยและรายงานผลต่อ HR Manager
- ❑ To be in charged for beverage supply (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Executive Chef (Food supply coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform staffs in respective to prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับพนักงานทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all guests and staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all danger equipment, chemical and keep it in store.
  ให้มีความปลอดภัยการจัดเก็บอุปกรณ์ที่อันราย, วัตถุเคมี จัดเก็บไว้ในสโตร์
- ❑ Make sure that all staffs in respective area are evacuated to Assembly Point.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Cut off gas valve, Switch off all electrical equipment in respective area, Close the door and evacuate to Assembly Point.
  ปิดวาล์วแกสและสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ, ปิดประตูและอพยพยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Get staff roster from HR, Conduct roll call to ensure all staffs are safe and report the result to HR Manager.
  รับ staff roster จาก HR, ดำเนินการตรวจนับยอด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปลอดภัยและรายงานผลต่อ HR Manager
- ❑ To be in charged for food supply (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

IT Manager (Communication coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform staffs in respective to prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับพนักงานทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสานิมิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all important paper document to keep it in Safe area.
  ให้มีความปลอดภัยการจัดเก็บเอกสารสำคัญ จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
- ❑ Close and lock server room, Switch off all electrical equipment in respective area and evacuate to Assembly Point.
  ปิดล็อคห้อง Server, ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ และอพยพยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Get staff roster from HR, Conduct roll call to ensure all staffs are safe and report the result to HR Manager.
  รับ staff roster จาก HR, ดำเนินการตรวจนับยอด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปลอดภัยและรายงานผลต่อ HR Manager
- ❑ To be in charged for communication supply (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

Spa Manager (First aid coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform staffs in respective to prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับพนักงานทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all guests and staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all important paper document and cash to keep it in Safe area.
  ให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เงินสด โดยเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
- ❑ Make sure that all guest and staffs in respective area are evacuated to Assembly Point.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกและพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Switch off all electrical equipment in respective area, Close the door and evacuate to Assembly Point.
  ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ปิดประตูและอพยพยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Get staff roster from HR, Conduct roll call to ensure all staffs are safe and report the result to HR Manager.
  รับ staff roster จาก HR, ดำเนินการตรวจนับยอด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปลอดภัยและรายงานผลต่อ HR Manager
- ❑ To be in charged for First aid supply (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

BD Executive (Public Relation coordinator)

1. Receive Call operator "Code 2 Yellow, Tsunami warning from Seismology center"
รับแจ้งจาก Operator "Code 2 มีแจ้งเตือนเหตุสึนามิ จากศูนย์เฝ้าระวัง

- ❑ Immediately inform staffs in respective to prepare ready for evacuations.
  แจ้งกับพนักงานทันที ให้เตรียมความพร้อมการอพยพ
- ❑ Move immediately to Command Center Space 1 Meeting room (YAYA Convention)
  ไปที่ Command Center ห้องประชุม Space 1 ทันที (YAYA Convention)

2. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Red, Tsunami confirm" or hearing bell alarm sound.
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 red" ได้รับการยืนยันมีเหตุสึนามิ"หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ

- ❑ Move immediately to Evacuate to Assembly Point.
  อพยพไปยังจุดรวมพล ทันที
- ❑ Inform all staffs in respective to evacuate to Assembly Point.
  แจ้งพนักงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Secure and remove all important paper document and cash to keep it in Safe area.
  ให้มีความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เงินสด โดยเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
- ❑ Make sure that all guest and staffs in respective area are evacuated to Assembly Point.
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกและพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อพยพไปยังจุดรวมพล
- ❑ Switch off all electrical equipment in respective area, Close the door and evacuate to Assembly Point.
  ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ, ปิดประตูและอพยพยังจุดรวมพล
- ❑ Use fire escape routes, Do not use elevator. ให้ใช้เส้นทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
- ❑ Get staff roster from HR, Conduct roll call to ensure all staffs are safe and report the result to HR Manager.
  รับ staff roster จาก HR, ดำเนินการตรวจนับยอด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปลอดภัยและรายงานผลต่อ HR Manager
- ❑ To be in charged for Media (If need)

3. Receive SMS from CMT Group line "Code 2 Green, All clear"
รับแจ้ง SMS จากไลน์กรุ๊ป CMT "Code 2 Green, ทุกอย่างเครียร์ เข้าสู่ภาวะปกติ"

- ❑ Move immediately to the own area check property damage and report to Chief Commander.
  ไปยังพื้นที่ของตนเองทันที ตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นและรายงานต่อ Chief Commander.

Note: If you are not in the hotel and can't come back to hotel, you should immediately call your assistant or senior person who can in charge for your role!
หากไม่อยู่ในพื้นที่โรงแรม, ไม่สามารถกลับมาที่โรงแรมได้ ให้โทรหา Assistant หรือ Senior เข้าทำหน้าที่แทน

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จมูลฝอย

(1)

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 498 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 23

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☐ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 8430 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 1700 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตรนครกุลี เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 884 บาท (แปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☐ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 11, 10, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 498 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 37

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 8400 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 1670 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตรนครกุลี เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1,388.40 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(_____)
วันที่ 11, 10, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000529552
ประเภท ชั่งรถหนัก

ลูกค้า ภูเก็ต ธนกฤติ
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (มังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนกฤติ

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเต็ม	81-1635	11/10/2567	08:45:02	8,430
รถเปล่า	81-1635			6,730
			คงเหลือ	1,700
			หักน้ำหนัก	0
			นน.สุทธิ	1,700

ราคา 520.00 บาท/ตัน
เป็นเงิน 884.00 บาท

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000529560
ประเภท ชั่งรถหนัก

ลูกค้า ภูเก็ต ธนกฤติ
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (มังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนกฤติ

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเต็ม	81-1635	11/10/2567	09:48:56	9,400
รถเปล่า	81-1635			6,730
			คงเหลือ	2,670
			หักน้ำหนัก	0
			นน.สุทธิ	2,670

ราคา 520.00 บาท/ตัน
เป็นเงิน 1,388.40 บาท

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

ใบขอรับชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่บริษัท : 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID no. 0-1055-56115-59-1

เรื่อง ขอรับชำระเงินค่าจ้างเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา.....Villa.....

จากที่ทาง บริษัท ศรีพันวา ภูเก็ต ได้ตกลงจัดจ้างข้าพเจ้า เพื่อเข้ามาดำเนินการตามงานดังกล่าวมานี้

.....

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 12,272.40 บาท รวมภาษี 7 % 859.07 บาท

ขณะนี้ข้าพเจ้าขอรับชำระเงิน (100%) ค่าดำเนินการงานดังกล่าว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

13,131.47 บาท รวมภาษี 7 % แล้ว

จำนวนเงินตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด

PUPHA & TAWAN CONSTRUCTION CO.,LTD

56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel.064-2298263, 094-2298263

E-mail: rachchasak21@hotmail.com

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเบิกเงินค่างานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา

เรียน คุณวัลลภ ศรีวังเกียรติ

ตามที่ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินการจ้างงานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา

บัดนี้ บริษัท ขอเบิกเงินค่าจ้างงานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา เป็นจำนวนเงิน **13,131.47 บาท** (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUTION CO., LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล

นามลูกค้า บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56115-59-1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-8355-58007-09-8
สำนักงานใหญ่ เล่มที่/เลขที่ 10-67/08
วันที่ 18 ตุลาคม 2567

Item	Description	Quantity	Unit price	Amount
1.	งานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา	1	งาน	12,272.40
		TOTAL		12,272.40
		Vat 7 %		859.07
	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)	Grand Total		**13,131.47**

☐ เงินสด

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUCTION CO.,LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบเสนอราคา

P&T C.10/67/03

Project : งานกำจัดขยะทิ้งเตาเผา — Address :เรียนคุณวัชกร สร้างกิจวดี — วันที่ 14 ตุลาคม 2567 — By :นายตราชทักดิ์ จินต์ง่า

Site address : โรงแรมศรีพันวา — ราคาต่อหน่วย — ค่าแรงงาน — Tel :064-2298263 ,094-2298263

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ราคารวม	หมายเหตุ
1	ค่าบั้งผมเมกอก 6 ล้อขนขยะ วันที่ 11/10/2567	1	วัน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ค่าแรงงานงานขยะขึ้นรถและลงจากรถ	1	วัน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	ค่าบริการขนขยะที่เตาเผาน้ำหนัก 4,370 กก	4.37	ตัน	520	2,272.40	-	-	2,272.40	
	รวม							12,272.40	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม							$59.07	
	รวมทั้งสิ้น							13,131.47	

[redacted]

(2)

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นวิศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 498 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 48

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 8780 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 2050 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-1635 ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ตธนกฤติ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1066 บาท (หนึ่งพันหกสิบหกบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร ..... เลขที่ .....
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ ..... ผู้ชั่งน้ำหนัก
ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
วันที่ 11, 10, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ธนกฤติ
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนกฤติ

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000529606
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1635	11/10/2567	10:48:56	8,780
รถออก	81-1635			6,730

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	2,050
เป็นเงิน	1,066.00 บาท	หักน้ำหนัก	0
		น.น.สุทธิ	2,050

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นวิศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 499 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 15

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 9340 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 2610 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1635 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☐ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ต ธนกฤติ เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1357.20 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร ..... เลขที่ .....
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ ..... ผู้ชั่งน้ำหนัก
ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
วันที่ 11, 10, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

บริษัท ภูเก็ต ธนกฤติ
สินค้า ขยะเอกชนเก็บเงินสด (ฝังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนกฤติ

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000529644
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก).
รถเข้า	81-1635	11/10/2567	12:16:37	9,340
รถออก	81-1635			6,730

ราคา	520.00 บาท / ตัน	คงเหลือ	2,610
เป็นเงิน	1,357.20 บาท	หักน้ำหนัก	0
		น.น.สุทธิ	2,610

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

1

ใบขอรับชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่บริษัท : 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID no. 0-1055-56115-59-1

เรื่อง ขอรับชำระเงินค่า งานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา Villa

จากที่ทาง บริษัท ศรีพันวา ภูเก็ต ได้ตกลงจัดจ้างข้าพเจ้า เพื่อเข้ามาดำเนินการตามงานดังกล่าวมานี้

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 12,423.20 บาท รวมภาษี 7 % 869.62 บาท

ขณะนี้ข้าพเจ้าขอรับชำระเงิน (100%) ค่าดำเนินการงานดังกล่าว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

13,292.82 บาท รวมภาษี 7 % แล้ว

จำนวนเงินตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด

PUPHA & TAWAN CONSTRUCTION CO.,LTD

56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel.064-2298263, 094-2298263

E-mail: rachchasak21@hotmail.com

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเบิกเงินค่างานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา

เรียน คุณวัลลภ สร้างเกียรติ

ตามที่ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินการจ้างงานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา

บัดนี้ บริษัท ขอเบิกเงินค่าจ้างงานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา เป็นจำนวนเงิน 13,292.82 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUTION CO., LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล

นามลูกค้า บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56115-59-1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-8355-58007-09-8
สำนักงานใหญ่ เล่มที่/เลขที่ 10-67/09
วันที่ 18 ตุลาคม 2567

Item	Description	Quantity	Unit price	Amount
1.	งานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา	1	งาน	12,423.20
		TOTAL		12,423.20
		Vat 7 %		869.62
	(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)	Grand Total		**13,292.82**

☐ เงินสด

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUCTION CO.,LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบเสนอราคา

P&T C.11/67/06

Project : งานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา
Site address : โรงงานศรีพันวา
Address :เรือนกุลพิวัฒก สร้างเกียรติ
วันที่ 14 ตุลาคม 2567
By:นายพรศักดิ์ จันทร์
Tel :064-2298263 ,094-2298263

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	รวมราคา	หมายเหตุ
				รายการต่อหน่วย		ค่าแรงงาน			
1	ค่าจ้างเหมารถ 6 ล้อขนขยะ วันที่ 11/10/2567	1	วัน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ค่าแรงคนงานขนขยะขึ้นรถและลงจากรถ	1	วัน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	ค่าบริการสายและเปิดทางน้ำหนัก 4,660 กก	4.66	ตัน	520	2,423.20	-	-	2,423.20	
	รวม							12,423.20	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม							869.62	
	รวมทั้งหมด							13,292.82	

[redacted]

③

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 499 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 21

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 10930 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 4200 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1635 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก ภูเก็ต ธนกฤต เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 2184 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
วันที่ 11, 10, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

เวลา ภูเก็ต ธนกฤต
สินค้า ค่าบริการเก็บขนขยะ (ยังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนกฤต

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000529688
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	11/10/2567	13:43:58	10,930
รถออก	81-1635			6,730

ราคา 520.00 บาท / ตัน
ค่าบริการ 2,184.00 บาท

คงเหลือ	4,200
หักน้ำหนัก	0
น.น.สุทธิ	4,200

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770

เล่มที่ 499 **ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต** เลขที่ 36

ประเภทขยะที่กำจัด	ข้อมูลรถบรรทุก		
☑ ขยะทั่วไป ☐ ตะกอนน้ำเสีย ☐ ขยะติดเชื้อ ☐ อื่นๆ ☐ สิ่งปฏิกูล ☐ อื่นๆ	ประเภทรถ ☐ 4 ล้อ ☑ 6 ล้อ ☐ อื่นๆ	น้ำหนักรวม 9350 กก. น้ำหนักรถ 6730 กก. น้ำหนักขยะ 2620 กก. อัตราค่ากำจัด 0.52 บาท/กก.	โทรศัพท์ ชื่อผู้ขับรถ รหัสรถ 81-1635 หมายเลขทะเบียนรถ ☐ รถราชการ ☑ รถส่วนบุคคล

ได้รับเงินจาก น. ภูเก็ต ธนกฤต เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน 1362.40 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย
☐ ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ
☑ เงินสด
☐ เช็คธนาคาร _____ เลขที่ _____
☐ เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ลงชื่อ _____ ผู้ชั่งน้ำหนัก
ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
วันที่ 11, 10, 67

เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250439

เวลา ภูเก็ต ธนกฤต
สินค้า ค่าบริการเก็บขนขยะ (ยังกลบ) (001.6)
ผู้ขนส่ง ภูเก็ต ธนกฤต

ใบชั่งน้ำหนัก
เลขที่ 0000529731
ประเภท ชั่งรถหนัก

	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา	น้ำหนัก (กก.)
รถเข้า	81-1635	11/10/2567	15:04:13	9,350
รถออก	81-1635			6,730

ราคา 520.00 บาท / ตัน
ค่าบริการ 1,362.40 บาท

คงเหลือ	2,620
หักน้ำหนัก	0
น.น.สุทธิ	2,620

ผู้ชั่งน้ำหนัก ผู้รับสินค้า

ใบขอรับชำระเงิน/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรียน บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่บริษัท : 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax ID no. 0-1055-56115-59-1

เรื่อง ขอรับชำระเงินค่า จ้างเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา Villa.....

จากที่ทาง บริษัท ศรีพันวา ภูเก็ต ได้ตกลงจัดจ้างข้าพเจ้า เพื่อเข้ามาดำเนินการตามงานดังกล่าวมานี้

.....

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 13,546.40 บาท รวมภาษี 7 % 948.25 บาท

ขณะนี้ข้าพเจ้าขอรับชำระเงิน (100%) ค่าดำเนินการงานดังกล่าว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

14,494.65 บาท รวมภาษี 7 % แล้ว

จำนวนเงินตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด

PUPHA & TAWAN CONSTRUCTION CO.,LTD

56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel.064-2298263, 094-2298263

E-mail: rachchasak21@hotmail.com

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเบิกเงินค่างานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา

เรียน คุณวัลลภ สร้างเกียรติ

ตามที่ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินการจ้างงานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา

บัดนี้ บริษัท ขอเบิกเงินค่าจ้างงานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา เป็นจำนวนเงิน 14,494.65 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUTION CO. , LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล

นามลูกค้า บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-56115-59-1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-8355-58007-09-8
สำนักงานใหญ่ เล่มที่/เลขที่ 10-67/10
วันที่ 18 ตุลาคม 2567

Item	Description	Quantity	Unit price	Amount
1.	งานเหมาขนขยะทิ้งเตาเผา	1	งาน	13,546.40
		TOTAL		13,546.40
		Vat 7 %		948.25
	(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)	Grand Total		**14,494.65**

☐ เงินสด

[redacted]

บริษัท ภูผา แอนด์ ตะวัน คอนสทรัคชั่น จำกัด
PUPHA & TAWAN CONSTRUCTION CO.,LTD
56/28 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel: 064-2298263 ,094-2298263 Fax:076-619782
E-mail : rachchasak21@hotmail.com
Puphaandtawanconstruction777@gmail.com

ใบส่งของ/ใบวางบิล

Project : งานกำจัดขยะทิ้งเตาเผา — วันที่ 14 ตุลาคม 2567 — P&T C 1067/67

Site address : โรงแรมดิ๊ปพิเวา — Address :เรียบคุณวัลลภ สร้างเกียรติ — กำหนดส่งงาน — By :นายวาทิตย์ จินต์ว่า — Tel :064-2298263 ,094-2298263

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าแรงงาน	รวม	ราคารวม	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมารถ 6 ล้อขนขยะ วันที่ 11/10/2567	1	วัน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ค่าแรงคนงานขนขยะขึ้นรถและลงจากรถ	1	วัน	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	ค่าบริการทางขยะที่เกินกว่าน้ำหนัก 6,820 กก	6.82	ตัน	520	3,546.40	3,546.40	-	-	3,546.40	
	รวม								13,546.40	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม								948.25	
	รวมทั้งสิ้น								14,494.65	

[redacted]

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จการสูบตะกอน/ไขมัน

จ.ส. ศุภารดา แซ่ลิ้ม
56/330 ม.2 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่ BOOK NO. 710 | เลขที่ BILL NO. 862

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送货单 DELIVERY BILL

นาย/นาง/นส. CUSTOMER: บริษัท ศรีพันวา เอนเตอไพรส์ จำกัด
วันที่ DATE: 7/7/67
ที่อยู่ ADDRESS: 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.:

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
1 วัน	สูบไซฟอน-สิ่งปฏิกูล	4000	4,000	-
	(Pool Club)			

Date: 12 JUL 2024
Receiving:
PO No.:
Recd by: Kae

รวมเงิน TOTAL: 4,000 -

รวมเงิน BAHT: สี่พันบาทถ้วน

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人 RECEIVER: ผู้ส่งของ 送货人 DELIVER: สวาสดิ์

Sripanwa phuket | Purchase Admin | Thanutchanock Kleawthanong
Delivery Note - 710-862 | PURCHASE ORDER RECEIVING | 12.07.2024 16:35

Farida Saelim (Ms.) (ศุภาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 710-862
Order No.: PO202407-15714
Receipt No.: 015536
Date : 12.07.2024
Invoice Date : 07.07.2024

Deliv.Loc: Engineer

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	1.00	0%	4,000.00	4,000.00	0.00

Poolclub สูบปฏิกูล ไซฟัน วันที่ 7/7/2567

Total: Engineer

Total Value Discount Per Item	0.00	THB
System Currency	4,000.00	THB
Supplier Currency	4,000.00	THB

Grand Total Net	**4,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**4,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**0.00**	**THB**
Grand Total Gross	**4,000.00**	**THB**

[redacted]

Sripanwa PHUKET

Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID. 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CFA007
Supplier Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Tel: 081-8941583
Fax: 076-513075
Contract

PO No. PO202407-15714
PR No. i24-311099
Order Date: 12.07.2024
Delivery Date: 15.07.2024
Page No : PAGE1 Of 1
Term of payment : 30 Days
Delivery to: Engineer

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc.Price	Amount
1	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล Poolclub สูบปฏิกูล ไขมัน วันที่ 7/7/2567	1.00	Each	4,000.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Remarks :

Sub Total	4,000.00
Vat 7%	0.00
Grand Total	4,000.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (การนำส่งสินค้าต้องแนบใบส่งของพร้อมบิลส่งสินค้ามาทุกครั้ง)
2. Delivery accepted subject to count,weight and approval. (ส่งสินค้าตามจำนวนที่กระชุ้นั้นส่งซื้อ)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (การเรียกเก็บเงินต้องแนบใบส่งซื้อ บริษัท สามารถปฏิเสธ การรับสินค้า และส่งคืน ได้ทุกกรณี)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (การรวมบิลค่าสินค้า ต้องแนบใบส่งซื้อของบริษัท มาพร้อม ใบรวมบิลจากหน้าร้านค้า, บริษัทฯ มาทุกครั้ง)

APPROVED BY:

Level	Status	User	Department /Info	Date/Time
[redacted]	[redacted]	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	12/07/2024 10:43 AM

[redacted]

Sripanwa PHUKET

PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Authorised
Request No. : i24-311099
Request Date: 11.07.2024

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
	Delivery Date: 15.07.2024				
1	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	4,000.000	4,000.00

Notes: Poolclub สูบปฏิกูล ไขมัน วันที่ 7/7/2567
Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:52.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	12/07/2024 10:43 AM

[redacted]

นส ฟาริดา แซ่ลิ้ม
56/330 ม 2 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่ BOOK NO. 172 | เลขที่ BILL NO. 310

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาย 貴說 CUSTOMER: บริษัท ศรีพันวา เอนเตอร์ไพร์ จำกัด
วันที่ 日期 DATE: 4/8/67
ที่อยู่ 住址 ADDRESS: 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX PAYER NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單位	จำนวนเงิน AMOUNT 總額	
1ครั้ง	สูบสิ่งปฏิกูล - ในสระ	4000	4000	-
	(Pool Club)			
	Date: -4 AUG 2024 Sripanwa Phuket			
	Receiving: PO No.: 17590			
	Dept. by: BEE EN			
บาท BAHT 泰銖	สี่พันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 總額	4,000	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER
ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER

Sripanwa phuket		Purchase Admin	Umaporn Jornjit
Delivery Note - 172/310	PURCHASE ORDER RECEIVING	06.08.2024	13:21

Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 172/310
Order No.: PO202408-17590
Receipt No.: 017603
Date : 06.08.2024
Invoice Date : 04.08.2024

Deliv.Loc: Engineer

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	1.00	0%	4,000.00	4,000.00	0.00

Poolclub สูบสิ่งปฏิกูล

Total Value Discount Per Item *0.00* THB

Total: Engineer
System Currency 4,000.00 THB
Supplier Currency 4,000.00 THB

Grand Total Net	**4,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**4,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**0.00**	**THB**
Grand Total Gross	**4,000.00**	**THB**

[redacted]

Sripanwa Phuket

Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID. 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CFA007
Supplier Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Tel: 081-8941583
Fax: 076-513075
Contract

PO No. PO202408-17590
PR No. i24-313889
Order Date: 06.08.2024
Delivery Date: 09.08.2024
Page No : PAGE1 Of 1
Term of payment : 30 Days
Delivery to: Engineer

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc.Price	Amount
1	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล Poolclub สูบสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	4,000.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Remarks :

Sub Total	4,000.00
Vat 7%	0.00
Grand Total	4,000.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (กรณีส่งสินค้าต้องแนบใบสั่งซื้อพร้อมบิลส่งสินค้ามาทุกครั้ง)
2. Delivery accepted subject to count,weight and approval. (ส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (กรณีสินค้าไม่ได้ คุณภาพและมาตรฐานที่ระบุในใบสั่งซื้อ บริษัท สามารถปฏิเสธ การรับสินค้า และส่งคืน ได้ทุกกรณี)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (การงานบิลค่าสินค้า ต้องแนบใบสั่งซื้อของบริษัท มาพร้อม ใบวางบิลจากทางร้านค้า , บริษัท มาทุกครั้ง)

Sripanwa Phuket

PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Authorised
Request No. : i24-313889
Request Date: 05.08.2024

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
Delivery Date: 09.08.2024					
1	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	4,000.000	4,000.00

Notes: Poolclub สูบสิ่งปฏิกูล
Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:53.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	05/08/2024 10:20 PM

น.ส.ฟาริดา แซ่ลิ้ม
56/330 ม.2 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่ BOOK NO. 917 | เลขที่ BILL NO. 638

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาย 賓主 CUSTOMER: บริษัท ศรีพันวา เพนเนลเพนท์ จำกัด
วันที่ 日期 DATE: 15/9/67
ที่อยู่ 住址 ADDRESS: 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 批量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單位	จำนวนเงิน AMOUNT 金額	
2วัน	สูบไขมัน (Pool Club)	4000	8000	-

Date: 25 SEP 2024 Sripanwa
Receiving: 9 PO No.:
Sign: Jul EN

บาท BAHT 銖	หกพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共計	8000	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER
ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Thanutchanock Kleawthanong
Delivery Note - 917-638	PURCHASE ORDER RECEIVING	25.09.2024 10:43

Farida Saelim (Ms.) (ฟาริดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

RECEIVING RECORD

Order No.: PO202409-21294
Date : 25.09.2024
Invoice No.: 917-638
Receipt No.: 021229
Invoice Date : 15.09.2024

Deliv.Loc: Engineer

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	2.00	Each	2.00	0%	4,000.00	8,000.00	0.00

Poolclub สูบไขมัน

	Total Value Discount Per Item	0.00	THB
Total: Engineer	System Currency	8,000.00	THB
	Supplier Currency	8,000.00	THB

Grand Total Net	**8,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**8,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**0.00**	**THB**
Grand Total Gross	**8,000.00**	**THB**

[redacted]

Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID. 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CFA007
Supplier Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Tel: 081-8941583
Fax: 076-513075
Contract

PO No. PO202409-21294
PR No. i24-318985
Order Date: 25.09.2024
Delivery Date: 25.09.2024
Page No : PAGE1 Of 1
Term of payment : 30 Days
Delivery to: Engineer

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc.Price	Amount
1	Waste Removal/สุบสิ่งปฏิกูล Poolclub สุบไขมัน	2.00	Each	4,000.00	0.00%	4,000.00	8,000.00

Remarks :

Sub Total	8,000.00
Vat 7%	0.00
Grand Total	8,000.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (การส่งสินค้าต้องแนบใบส่งซื้อพร้อมบิลส่งสินค้ามาทุกครั้ง)
2. Delivery accepted subject to count,weight and approval. (สินค้าควรจำนวนที่กะทุ้นใบส่งซื้อ)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (การนำสินค้าไปได้ คุณต้องแนบมาตรฐานเพื่อนใบส่งซื้อ บริษัท สามารถปฏิเสธ การรับสินค้า และส่งคืน ได้ทุกกรณี)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (การยกเลิกสินค้า ต้องแนบใบส่งซื้อของบริษัท มาพร้อม ใบรายเซ็นจากทางร้านค้า , บริษัท มาทุกครั้ง)

[redacted]

Sripanwa PHUKET

PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Authorised
Request No. : i24-318985
Request Date: 20.09.2024

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
	Delivery Date: 23.09.2024				
1	Waste Removal/สุบสิ่งปฏิกูล	2.000	Each	4,000.000	8,000.00

Notes: Poolclub สุบไขมัน
Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:54.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	24/09/2024 4:02 PM
Level 2	OK	Siriarmorn Phetarwut	Purchasing Manager	25/09/2024 8:27 AM

น.ส. ฟาริดา แซ่ลิ้ม
56/330 ม.2 ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่ BOOK NO. 658
เลขที่ BILL NO. 330

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送货单 DELIVERY BILL

นาย/นาง/นส. CUSTOMER: บริษัท สีสันวา เมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่ DATE: 10/11/67
ที่อยู่ ADDRESS: 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร IDENTIFICATION NO.
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 货名	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE 单位	จำนวนเงิน AMOUNT 金额	
1ครั้ง	สูบไขมัน (Pool Club)	4,000	4,000	-

Date: 10/11/24 Sripanwa
Receiving: PO No.: 25374
Dept. by: PEE / EN

บาท BAHT 铢	สี่พันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共计	4,000

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินฉบับเต็มต้องตามกฎหมาย
ผู้รับของ RECEIVER: Ati
ผู้ส่งของ DELIVER: ศิริวรรณ

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Umaporn Jornjit
Delivery Note - 658/330	PURCHASE ORDER RECEIVING	15.11.2024 17:38

Farida Saelim (Ms.) (ฟาริดา แซ่ลิ้ม บริการ)
56/330 Moo 2, T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 658/330
Order No.: PO202411-25374
Receipt No.: 025558
Date : 15.11.2024
Invoice Date : 10.11.2024

Deliv.Loc: Engineer

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/ฮูบสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	1.00	0%	4,000.00	4,000.00	0.00

ฮูบไขมัน และ สิ่งปฏิกูล Poolclub

Total: Engineer

Total Value Discount Per Item	0.00	THB
System Currency	4,000.00	THB
Supplier Currency	4,000.00	THB

Grand Total Net	**4,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**4,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**0.00**	**THB**
Grand Total Gross	**4,000.00**	**THB**

[redacted]

Sripanwa Phuket

Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID. 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CFA007
Supplier Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Tel: 081-8941583
Fax: 076-513075
Contract

PO No. PO202411-25374
PR No. i24-325165
Order Date: 14.11.2024
Delivery Date: 15.11.2024
Page No : PAGE1 Of 1
Term of payment : 30 Days
Delivery to: Engineer

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc.Price	Amount
1	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล สูบไขมัน และ สิ่งปฏิกูล Poolclub	1.00	Each	4,000.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Remarks :		
	Sub Total	4,000.00
	Vat 7%	0.00
	Grand Total	4,000.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (การส่งสินค้าต้องแนบใบสั่งซื้อพร้อมบิลส่งสินค้ามาทุกครั้ง)
2. Delivery accepted subject to count,weight and approval. (ส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (การนำสินค้าวันใดได้ คุณภาพและมาตรฐานต่างๆในใบสั่งซื้อ บริษัท สามารถปฏิเสธ การรับสินค้า และส่งคืน ได้ทุกกรณี)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (การขายปิดจำสินค้า ต้องแนบใบสั่งซื้อของบริษัท มาพร้อม ใบวางบิลจากทางร้านค้า , บริษัทจะมาทุกครั้ง)

APPROVED BY:

Sripanwa Phuket

PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Authorised
Request No. : I24-325165
Request Date: 12.11.2024

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
Delivery Date: 15.11.2024					
1	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	4,000.000	4,000.00

Notes: สูบไขมัน และ สิ่งปฏิกูล Poolclub

Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:56.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	14/11/2024 8:33 AM

[redacted]

น.ส. ฟาริดา แซ่ลิ้ม
56/330 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่ BOOK NO. 205 | เลขที่ BILL NO. 377

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送货单 DELIVERY BILL

นาม 贵姓 CUSTOMER: บริษัท ศรีพันวา เมเทเมเทท์ จำกัด วันที่ 日期 DATE: 8/12/67

ที่อยู่ 住址 ADDRESS: 88 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 货名	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE 单价	จำนวนเงิน AMOUNT 金额	
1 ครั้ง	สูบสิ่งปฏิกูล-ไขมัน	4,000	4,000	.
	(Pool Club)			
	Date: 13 DEC 2024			
	Receiving:			
	Joe EN			
บาท BAHT 泰铢	สี่พันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共计	4,000	.

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人 RECEIVER: นุ่ม

ผู้ส่งของ 送货人 DELIVER: สมาวุธ

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Thanutchanock Kleawthanong
Delivery Note - 205-377	PURCHASE ORDER RECEIVING	13.12.2024 14:06

Farida Saelim (Ms.) (ฟาริดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

RECEIVING RECORD

Invoice No.: 205-377
Order No.: PO202412-27831
Receipt No.: 027812
Date : 13.12.2024
Invoice Date : 08.12.2024

Deliv.Loc: Engineer

St.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
--	1003001	Waste Removal/สูบสิ่งปฏิกูล	1.00	Each	1.00	0%	4,000.00	4,000.00	0.00

สูบไขมัน Poolclub

Total Value Discount Per Item *0.00* THB

Total: Engineer

System Currency	4,000.00	THB
Supplier Currency	4,000.00	THB

Grand Total Net	**4,000.00**	**THB**
Supplier Currency	**4,000.00**	**THB**
Grand VAT Amount	**0.00**	**THB**
Grand Total Gross	**4,000.00**	**THB**

[redacted]

Sri panwa PHUKET

Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID. 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CFA007
Supplier Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Tel: 081-8941583
Fax: 076-513075
Contract

PO No. PO202412-27831
PR No. i24-328548
Order Date: 13.12.2024
Delivery Date: 13.12.2024
Page No : PAGE1 Of 1
Term of payment : 30 Days
Delivery to: Engineer

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc.Price	Amount
1	Waste Removal/สุบสิ่งปฏิกูล สุบไขมัน Poolclub	1.00	Each	4,000.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Remarks :		
	Sub Total	4,000.00
	Vat 7%	0.00
	Grand Total	4,000.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (การนำส่งสินค้าต้องแนบใบส่งซื้อพร้อมบิลส่งสินค้ามาทุกครั้ง)
2. Delivery accepted subject to count,weight and approval. (ส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (การเรียกเก็บเงินได้ต้องแนบใบสั่งซื้อ บริษัท ตามเอกสารปฏิบัติ การรับสินค้า และส่งคืน ได้ทุกกรณี)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (การตรวจนับสินค้าต้องแนบใบสั่งซื้อของบริษัท มาพร้อมใบรายงานจากการตรวจรับ, บริษัทฯ มาทุกครั้ง)

Sri panwa PHUKET

PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Farida Saelim (Ms.) (สุดาวรรณ บริการ)
56/330 Moo 2. T.Vichit,
A.Muang, Phuket 83000

Authorised
Request No. : i24-328548
Request Date: 09.12.2024

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
Delivery Date: 13.12.2024					
1	Waste Removal/สุบสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	4,000.000	4,000.00

Notes: สุบไขมัน Poolclub
Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:57.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	12/12/2024 5:58 PM

[redacted]

เอกสารแนบที่ 9
ระบบสาธารณูปโภค

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCR15-5 HQQE, A96501896, ปีผลิต P10834
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos 85D15413
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 8.8 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-U 500V
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 60 psi Stop Setting of PSW 1 120 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 394, 394, 392 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 1.9,1.9,1.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 2.0,2.0,1.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 5.2,5.1,5.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 3.6,3.6,3.5 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >50 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pressure Tank ชำรุด รอเปลี่ยน

-*Pump#2 ชำรุด รอซ่อมเปลี่ยน

-*พบ Relay MY2 220VAC หน้า Contact เสื่อมสภาพ 4 ตัว

-*พบ Relay MY2 24VAC หน้า Contact เสื่อมสภาพ 3 ตัว

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster Pump 2xCH12-60 CVBE, D4P508030, ปีผลิต P10708
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 3.18 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 403,404,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 4.9,5.0,5.0 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 4.9,4.7,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 4.1,4.0,4.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = N/A A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 37 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์วและเป็นสนิม

-Phase Protector ชำรุด ปัจจุบันต่อตรงไว้ (W-OP4 WIP)

-Pump 2 Seal รั่ว Bearing เสียงดัง CH12-60

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน : 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster Pump 3xNB32-200.1/188, A96566333, ปีผลิต P20727
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 7.7 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 7.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,402,404 V
2.1.1. Start Setting of PSW 1 ____ psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 ____ psi Stop Setting of PSW 2 ____ psi
2.1.2. Start Setting of PSW 3 ____ psi Stop Setting of PSW 3 ____ psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 2.4,2.3,2.3 Ω
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 2.4,2.4,2.4 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M3 = 2.4,2.4,2.3 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 4.5,4.5,4.6 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 4.2,4.1,4.0A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ I3 = 4.6,4.6,4.6 A
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ M3 >80 MΩ M2 >80 MΩ
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Pressure Tank ชำรุดมีน้ำออกวาล์วลูกศร GT-D-300V 96528347
--PLC Omron ชำรุด
-Pump2 ไม่สามารถทดสอบได้ Selector Switch ชำรุด
-Check Valve ทางจ่าย Pump 1 ย้อนกลับ Eurostop 11/4"

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน : 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR32-5-2 HQQE, A96420723, ปีผลิต P20417
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 11.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 8.8 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : Zilmet 500L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 10.0 Amp. With Hydro mini control 1 pump

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 90 psi Stop Setting of PSW 1 115 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 80 psi Stop Setting of PSW 2 100 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 0.8,0.8,0.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 1.0,1.0,1.0 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 7.4,7.4,7.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 5.9,5.8,6.0A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >150 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pressurs Tank ชำรุด
-Low Flow 30 Psi

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR15-3 HQQE, A96501894, ปีผลิต P10833

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 3.0 kw, กระแสเต็มฟิกัด 6.3 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 6.8 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 30 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 20 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 407,405,406 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 3.6,3.6,3.5 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 3.6,3.6,3.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 4.4,4.4,4.5 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 4.5,4.5,4.4 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Tank ชำรุดGT-D-300V 96528347 มีน้ำออกวาล์วลูกศร

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Pump CH2-30 PT, 95142026, ปีผลิต P11214

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 0.28 kw, กระแสเต็มฟิกัด 2.3 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 8L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า - Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 20 psi Stop Setting of PSW 1 35 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 223 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 1.93 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 > MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Tank ชำรุด GT-H-*V, 96526321)

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster Pump 2xCR15-5 HQQE, 96501896, ปีผลิต P10823
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 7.9 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 450L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 60 psi Stop Setting of PSW 1 80 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =400,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =1.9,1.9,1.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =2.0,1.9,1.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =6.7,6.6,6.7 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =6.9,6.9,6.8 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 55 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☑ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ท่อทางจ่าย Pump1,2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์ว

-*ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน Motor แตก

-ลมต่ำแก้ไขเติมลม 55 Psi.

-แก้ไขเปลี่ยน Latching Relay

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster Pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20544
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =400,400,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =7.6,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =7.7,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.1,3.2,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.2,3.2,3.1 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-พบท่อเข้า Pressure Switch ตัน แก้ไขล้างทำความสะอาด

-ลมต่ำแก้ไขเติมลม 45 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 13 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster Pump 2xCR15-7 HQQE, A96501898, ปีผลิต P10827
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 11.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 12.0 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-U 500V
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 12.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 90 psi Stop Setting of PSW 1 120 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 60 psi Stop Setting of PSW 2 80 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =400,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =1.3,1.3,1.3 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =1.3,1.4,1.4 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =9.5,9.4,9.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =9.7,9.6,9.6 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 83 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ทางจ่าย Pump1,2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์วและเป็นสนิม
-*ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน Motor แตก Pump#2
-ลมต่ำแก้ไขเติมลม 83 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,399,499 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.4,13.5,13.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >20 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-กรอบ PSW แตกชำรุด (KP1)
-Timer ชำรุด 1 ตัว
-แก้ไขเติมลม 45 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,396,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.2,13.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คฉนวนปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,1.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >150 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด

-เปิดBypassมาใช้งานอยู่, แก้ไขล่อน้ำทดสอบ

-พบท่อทางดูดรั่ว

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10451

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,398,392 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.1,13.2,13.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คฉนวนปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.1,2.0,2.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >150 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด

-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 42 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,396,398 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.3,13.2,13.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.1,2.2,2.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >20 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-กรอบ Pressure Swith แตก

-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,396,398 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.3,12.9 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,2.1,2.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Bearing Motor เสียงดัง

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด

-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม

-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

-กรอบ PSW แตกชำรุด (KP1)

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10552

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 35 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,399,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.2,13.3 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.1,2.0,2.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >70 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม

-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 398,399,402 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.0,13.2,13.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,2.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด

-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม

-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10427
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 2.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 401,396,398 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 13.0,13.0,13.1 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 2.0,2.0,2.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >80 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดชำรุด
-ท่อทางจ่ายมีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 45 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,397,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 13.2,13.2,12.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 2.2,2.0,2.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 42 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดจ่ายชำรุด
-Timer 0-60 Sec. ชำรุด
-แก้ไขเติมลม 42 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.5 Amp. (Overload ใหญ่เกินพิกัด Motor)

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.1,13.2 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.3,2.2,2.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >90 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดชำรุด
-Bearing Motor เสียงดัง
-แก้ไขเติมลม 40 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH4-60 CVBE, F44501006, ปีผลิต P10443
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 2.5 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 60L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 2.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,396,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 13.2,13.1,13.1 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.0,1.9,1.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Support ท่อทางดูดชำรุด
-Check Valve ทางจ่ายของปั๊มชำรุด Eurostop 1"

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: คุณกุ้ง 084-746-5008	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณพิทักษ์ 087-8892929	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,400 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.65 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.2,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,3.1,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >80 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-"ฝาครอบพัดลมระบายความร้อน Motor แตก Pump#1

-"ทางจ่าย Pump1 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์วและเป็นสนิม

-กรอบ Flow Swith ชำรุด KP35

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,401 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.2,3.3 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.2,3.1,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 26 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-"Latching Relay (W-LT2,WIP) ชำรุด

-ลมต่ำ

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.9,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >200 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 38 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียวบริเวณข้อต่อแฟรกเข้าถังแรงดัน,ทางจ่าย Pump1 มีน้ำซึมและสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 399,400,398 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 32 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อเข้าถังแรงดันและทางจ่าย Pump#2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 75 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,400,400 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.9,8.0,8.0 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.8,7.8,7.8 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.6,2.7,2.7 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.7,2.7,2.6 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pressure Tank ชำรุด GT-D-170V 96528345

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1 / 2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10719

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 100 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,400 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.8,7.8 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.6,2.6,2.5 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.6,2.7,2.5 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >8 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >6 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*ถังแรงดันมีน้ำออกที่วาล์วลูกศร 100L.

-*ค่าฉนวน Motor ต่ำ

-กระจกตู้ Control ชำรุด

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,396,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.8,7.7,7.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.8,7.8,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,2.9,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 20 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relay ชำรุด (W-LT2)

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10815
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 402,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.8,7.6,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.0,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,2.9,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >40 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 36 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump #1 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต 10817
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 397,400,400 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คฉนวนปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.7,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,2.092.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >90 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >90 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 33 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relay ชำรุด (W-LT2)

-ท่อทางจ่าย Pump2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,397,397 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คฉนวนปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.1,3.0,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,3.0,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 31 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump #1,2 มีน้ำซึมและเป็นสนิมบริเวณแกลียววาล์ว

-กรอบ PSW แตกทั้ง 2 ตัว KP35

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,398,402 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.8,7.8,7.8 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.8,7.7,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.9,3.0,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 41 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#1 Seal รั่ว , Magnetic Cotrol Pump 1 ชำรุด LC1D01

-*PSW ชำรุด 1 ตัว KP35

-*Pump#1 ปิดทางดูดและทางจ่ายไว้

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.7,7.6,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = N/A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.2,3.1,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 44 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#1 ทำงานสียงดังใบพัดรูด OFF ไว้ เปิดใช้งาน Pu

-ท่อทางจ่าย Pump #1,#2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

-ท่อเข้าถังแรงดันเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,399,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.7,7.8,7.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.7,7.8,7.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.1,3.2,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,3.0,2.9A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >150 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >150 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 34 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขถอดล้างท่อทองแดงเข้า PSW.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10817
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 400,397,397 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.7,7.8,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 3.0,2.9,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 36 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขถอดล้างท่อทองแดงเข้า PSW.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10821
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 75 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 398,402,396 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,2.8,2.8 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 20 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายก่อนเข้า PRV. มีน้ำซึมเอายางพันเอาไว้
-ลมต่ำ
-*Pump#1 มีเสียงดังภายในปั๊มขณะ Stop

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10821
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,398,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.1,3.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,3.0,2.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-กรอบ PSW แตกทั้ง 2 ตัว KP35

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10822
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,402,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คคุณภาพปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.5,7.5,7.5 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = >12.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3.0,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >20 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#1 ใบพัดรุด (เสนอราคาปั๊มใหม่+ท่อทาจ่าย)
-*ท่อทางจ่ายผุควรเปลี่ยนใหม่
-กระจกตู้ Control แตกบำรุด

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10741
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,401,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.5,7.6,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คคุณภาพปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,3.0,3.1 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >200 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >200 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายผุเป็นสนิม ควรแก้ไขเปลี่ยน

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10822

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,401,401 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.6,7.7,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.0,2.9,3.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.6,2.7,2.7A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >60 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 36 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump #1,2 มีน้ำซึมบริเวณเกลียววาล์ว

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10822

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 403,399,400 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.6,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.6,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.0,3.9,3.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.8,2.9,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >150 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >150 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 42 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump #2 บริเวณเกลียววาล์วทางจ่ายเป็นสนิมและมีน้ำซึม

-Pressure Gauge ชำรุด 4" 0-16 PSI. เปลี่ยนเป็น 2.5" 0-10 Bar.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10877

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,399,402V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 8.0,8.2,8.2 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 8.0,8.1,8.0 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2.9,2.9 A

2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.8,2.8,2.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >60 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

[redacted]

SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10725

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 45 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,399,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 8.2,8.1,8.1 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 8.0,7.9,7.9 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,2.9,2.8 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียววาล์วท่อทางจ่าย Pump #1,#2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม

SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 15 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10741
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 401,398,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 7.6,7.8,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 7.6,7.6,7.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.0,3.1,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 2.9,3.0,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	PT = 20 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Latching Relary W-LT2 ชำรุด
-ท่อทางจ่ายผุเป็นสนิมและมีน้ำซึม
- ลมต่ำ

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20533
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 404,405,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =7.4,7.7,7.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.2,3.1,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>60 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 30 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20533

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,400,402 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.6,7.7,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1,3.0,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>80 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 32 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่ายก่อนเข้า PRV ผุเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump Pump1 CM10-3 AVBE, A986940161 , ปีผลิต P1-2250

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos Pump2 CH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20608

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,402,404 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.6,4.5,4.5 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.9,5.0,4.9 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.2,3.1,3.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =4.0,3.9,4.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>90 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>90 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ลมต่ำ

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20620
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply =404,402,404 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =5.0,5.0,4.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =N/A A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.9,4.0,3.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 35 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียวท่อทางจ่าย Pump 1มีน้ำซึมและผุเป็นสนิม
-ลมต่ำ
-Pump 1 ใบพัดชำรุดเสนอ Pump ใหม่
-พบรากไขภายใน Tank 1 / แก้ไขแล้ว

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20540
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =403,400,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.9,4.9,5.0 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =4.1,4.0,4.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =4.0,3.9,3.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = 18 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump 1 ผุเป็นสนิมและมีน้ำซึม
-ลมต่ำ

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump1xCM10-3 AVBE,A968694016 ,P1-1413 OL Set 4.5 A
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Booster pump 1xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10713,P2 OL Set 5.0 A
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 4.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า P1 = 4.5 A , P2 = 5.0 A

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =404,405,405 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.6,4.6,4.5 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.9,5.0,4.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =2.8,2.9,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =4.3,4.3,4.2 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1>80 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 45 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-เกลียวท่อทางจ่าย Pump 1,2 เป็นสนิมและมีน้ำซึม

-Relay R1 เสื่อมสภาพ MY2 24VAC 1 Ea.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20628
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Voltage Supply =405,405,406 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.7,4.7,4.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.7,4.7,4.8 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =4.2,4.1,4.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =4.2,4.1,4.1 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 10 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump1 เป็นสนิมและมีน้ำซึม

-Pressure Gauge เข็มเข้ารุด 2.5",0-10 Bar. 1/4"

-Pressure Tank 10 Psi ยางไดอะแฟรมเสื่อมสภาพ

-*Pump 1 Bearing เสียงดัง

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20546

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =405,405,406 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 5.0,5.0,5.0Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 5.0,5.0,4.9Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =4.0,4.0,4.1A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =4.0,3.9,3.9 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>200 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>200 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump 2 มีน้ำซึมและผุเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P10612

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =396,399,397 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.7,7.8,7.8 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.1,3.0,3.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 38 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขเติมลม 38 Psi.

-มีน้ำซึมเกลียววาล์วทางจ่ายและเป็นสนิม

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20612

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 170 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 38 psi Stop Setting of PSW 1 58 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,398,401 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.5,7.5,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.1,3.0,3.0 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = N/A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 37 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อเข้าถังแรงดันและเกลียววาล์วก่อนเข้า PRV ผุเป็นสนิมและมีน้ำซึม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 14 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20614

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 5.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,400,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =5.0,5.1,5.1 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.6,4.8,4.8 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.9,3.9,3.8A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.0,2.9,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-Pump#1 Overload trip ตรวจเช็คแก้ไขปกติ ทำการ Reset เรียบร้อย

-แก้ไขเติมลม 50 Psi.

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, ปีผลิต P1-2131
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.0 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : McBell MB-300VL
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 3.5 Bar Stop Setting of PSW 1 4 Bar

2.1.2. Start Setting of PSW 2 2 Bar Stop Setting of PSW 2 3.5 Bar

2.2. ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรมชุด Inverter	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 403,401,402V
2.3. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.4. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 = 4.6,4.5,4.5 Ω
2.5. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 = 4.6,4.6,4.6 Ω
2.6. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 = 3.12,3.09,3.10 A
2.7. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 = 3.20,3.20,3.17 A
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1 >100 MΩ
2.9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 >100 MΩ
2.10. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 3.2 Bar.
2.11. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่ายไม่มี Pressure Gauge 0-10 Bar. (วาล์ว 1/2" ,สามทาง PPR 1", ต่อตรงเกลียวใน 1/2")
-ปรับตั้งค่า Inverter

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCM10-4 AVBE, A98694017, ปีผลิต P1-1908
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 6.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 6.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =402,401,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =3.3,3.2,3.3 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =3.3,3.3,3.3 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =5.0,5.1,5.0 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =5.0,4.9,4.9 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	Insulation : M1>50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>50 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 38 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Relay R1 MY2 24VAC ชำรุด
-ทำการหรีวาล์วทางจ่ายไว้

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20544

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 38 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =403,402,402 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.3,4.3,4.3 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = N/A Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.0,3.0,3.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =N/A A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2> - MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 44 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่ายผุเป็นสนิม
-แก่ไขเติมลม 44 Psi.
-*Pump 2 ไม่มี

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20612

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 402,402,404 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 4.7,4.8,4.7 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.9,7.8 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.3,3.2,3.3 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = >10 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >60 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >5 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Pump#2 ใบพัดรูด เสนอปั๊มใหม่+เปลี่ยนท่อดูดจ่ายใหม่
-สปริงโหลดฐานปั๊มชำรุด
-มีน้ำซึมเกลี่ยววาล์วก่อนเข้าสแตนเนอร์
-ท่อทางดูดและจ่ายผุเป็นสนิมมีน้ำซึม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 16 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20719
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =402,403,402 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =7.6,7.7,7.6 Ω
2.4. ตรวจเช็คฉนวนปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =7.6,7.6,7.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.2,3.1,3.1 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.1,3.2,3.2 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1>50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>50 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Megnetic Control Pump เสื่อมสภาพ 2 ตัว (LC1D09 2ตัว) (LRD08 1ตัว)
-*พบ Relay Contact เสื่อมสภาพ (Relay MY2 220VAC 5 ตัว , Realy MY2 24VAC 2 ตัว)
-ฐานปั๊มผุ , ท่อเป็นสนิม
-แก้ไขเติมลม 50 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
บุคคลติดต่อ : คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

SERVICE GRUNDFOS
Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, ปีผลิต P1-2102
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.0 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-D 170 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =402,404,401 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.6,4.5,4.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คฉนวนปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.7,4.6,4.7 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =2.9,3.0,2.9 A
2.6. ตรวจเช็คค่า ค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.1,3.0,3.1A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>80 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>80 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT =50 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขเติมลม 50 Psi.
-Supportท่อทางดูดชำรุด

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 2xCM10-3, 96806946, ปีผลิต P20448
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.2 kw, กระแสเต็มพิกัด 4.7 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-U 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.2 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =400,396,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.6,4.6,4.7 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =4.6,4.6,4.6 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าจนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.3,3.2,3.3 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.2,3.2,3.2 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>50 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>50 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-บนถังแรงดันเป็นสนิม 300V
-Pressure Tank ชำรุด GT-U300V 96573259 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 1/4"
-Compound Gauge, Pressure Gauge ชำรุด

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Booster pump 1xCH12-60 CVBE,D4N508030, ปีผลิต P10708,OL Set 4.2 A
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos,1xCM10-3,A98694016,P1-1912,MG90LC,OL Set 5.0 A
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.5 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 300 L
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า P1= 4.3 /P2= 5.0 A

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =404,406,403 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =4.3,4.4,4.4 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =5.0,4.9,5.0 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าจนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =3.3,3.2,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ด.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =3.5,3.6,3.6 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>60 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 46 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ทางจ่าย Pump มีน้ำซึมและเป็นสนิมบริเวณเกลียววาล์ว
-Supprot ท่อทางดูดชำรุด
-แก้ไขเติมลม 46 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Hydro MPC-F 2xCR20-5 HQQE, A96501894, ปีผลิต P11041
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า ## Volt, กำลังไฟฟ้า 5.5 kw, กระแสเต็มพิกัด 11.0 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank GT-D 100 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 10.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรม CU351	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	Setpoint =50 Psi
2.2	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรมชุด Inverter	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	
2.3	ระบบป้องกันภายในตู้ควบคุมทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =397,396,396 V
2.4	วัดค่าฉนวนขดลวดของมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.5	วัดค่าความต้านทานขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =1.4,1.4,1.4 Ω
2.6	ตรวจเช็คกระแสขณะมอเตอร์ทำงาน ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	M2 =1.4,1.4,1.4 Ω
2.7	ตรวจเช็คอุดเหภูมิมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.8	ตรวจเช็คอุดเหภูมิขณะปั๊มน้ำทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =6.2,6.1,6.1 A
2.9	เช็คแรงดันสูงสุด Shut-off head ปั๊มน้ำแต่ละตัว	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	I2 =6.2,6.2,6.3 A
2.10	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	
2.11	ตรวจเช็คอุดเหภูมิภายในตู้ควบคุมปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>50 MΩ
2.12	สภาพปะเก็น,โอริงหรือซีลกันรั่วปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	M2>50 MΩ
2.13	เช็คลมในถังแรงดันมีปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.14	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	PT =44 Psi.

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก
-ชั่วโมงการทำงานของปั๊ม P1=60 h,P2=0 h
-จอแสดงผลCU351เสื่อมสภาพ ยังใช้งานได้
-On-Off 15%,Min Pressure 20 Psi, Max Pressure 75 Psi
-Inverter Alarm Error 9 ทำการ Reset แล้ว / Inverter Error 4 ปลอ
-Thermostat ERT1C บำรุด
-พัดลมระบายความร้อนตู้ Control บำรุด 1 ตัว Inlet 4" 220Vac

[redacted]

SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089	แฟ็กซ์ : 076-371010	
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 400 Volt, กำลังไฟฟ้า kw, กระแสเต็มพิกัด A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank :
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 12.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
2.1.1.	Start Setting of PSW 1 50 psi	Stop Setting of PSW 1 80 psi	
2.1.2.	Start Setting of PSW 2 30 psi	Stop Setting of PSW 2 60 psi	
2.2.	ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =397,397,398 V
2.3.	ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =1.4,1.5,1.4 Ω
2.4.	ตรวจเช็คอุณเภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	M2 =1.4,1.4,1.4 Ω
2.5.	ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =6.0,6.2,6.0 A
2.6.	ตรวจเช็คค่าค.ต.หขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	I2 =6.2,6.3,6.3 A
2.7.	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>5 MΩ
2.8.	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	M2>5 MΩ
2.9.	เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	PT = Tank บำรุด
2.10.	อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก
-Pressure Tank บำรุด 300-500 L.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCR15-5 HQQE, A96501896, ปีผลิต P10948
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 4.0 kw, กระแสเต็มพิกัด 8.8 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-D 450 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 65 psi Stop Setting of PSW 1 80 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 50 psi Stop Setting of PSW 2 70 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,397,399 V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =1.9,1.9,1.9 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =1.9,1.9,1.9 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =6.6,6.5,6.5 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =6.7,6.6,6.8 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>200 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>200 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 58 Psi.
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ท่อทางจ่าย Pump #1,2 มีน้ำซึมและเป็นสนิม
-*Check Valve ทางจ่าย Pump#1 น้ำย้อน (Eurostop 2")

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20532
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos
1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A
1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L
1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi
2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 405,404,404V
2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.9,7.9,7.8 Ω
2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.4,7.7,7.4 Ω
2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.1,3.2 A
2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.1,3.0,3.0 A
2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ
2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ
2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = Tank ชำรุด
2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Bearin Motor Pump1 เสียงดัง
-*Pressure Tank ชำรุด GTH 250V 96528346

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	:	21 พฤษภาคม 2567
บริษัท	:	Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	:	Sri panwa
บุคคลติดต่อ	:	คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	:	076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	:	076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4NS08030, ปีผลิต P20441

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply = 404,403,402 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.6,7.7,7.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.7,7.6,7.8 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.2,3.2,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.หขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0,2.9,3.0 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >30 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >40 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 40 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*Bearing Motor เสียงดัง

-ท่อเข้าถังแรงดันผุเป็นสนิม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	:	16 พฤษภาคม 2567
บริษัท	:	Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	:	Sri panwa
บุคคลติดต่อ	:	คุณกุ้ง 084-746-5008
โทร	:	076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	:	076-390569

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCM10-3 AVBE, A98694016, ปีผลิต P1-2208

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 5.0 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 2 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทช์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =404,402,404 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.6,4.6,4.6 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4.6,4.6,4.6 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.2,3.2,3.1 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.หขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.4,3.3,3.4 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>100 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>100 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 50 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ล้างท่อทองแดงเข้า Pressure Switch

-แก้ไขเติมลมใน Pressure Tank 50 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 16 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20501

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสเต็มพิกัด 3.4 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : GT-H 240 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 65 psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =398,401,399 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =N/A

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =7.6,7.6,7.7 Ω

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =N/A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3.2,3.2,3.3 A

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Insulation : M1> N/A

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>30 MΩ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi.

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติเนื่องจาก

-*พบ Megnetic Contactor Control Pump 1 Contact เฟส T ชำรุด , (ABB A9-30-10) OL 3.4

-พบท่อทางจ่ายเป็นสนิมและมีน้ำซึม

-Pressure Switch ผ(เป็นสนิม KP1 จำนวน 2 ตัว

-Pressure Gauge ชำรุด 0-10 Bar.

-แก้ไขเติมลม 45 Psi.

[redacted]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 17 พฤษภาคม 2567	SERVICE GRUNDFOS	
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd	Grundfos Service Center (Phuket Branch)	
สถานที่	: Sri panwa	Tel : 076-390569	Fax : 076-510849
บุคคลติดต่อ	: คุณกุ้ง 084-746-5008	วันเริ่มทำสัญญา	: 01 มกราคม 2567
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010	วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ : Booster pump 1xCM10-3 AVBE,A968694016, ปีผลิต P1-1926

1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น : Motor Grundfos,MG90LC,98543325

1.3 ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.20 kw, กระแสเต็มพิกัด 4.3 A

1.4 จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนปั๊มน้ำ 1 Unit, Preesure Tank : AquaVessel 300 L

1.5 ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม : โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 4.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจเช็คการทำงานสวิทซ์แรงดัน และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 35 psi Stop Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi

2.2. ตรวจเช็คเสียงปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply =400,403,401 V

2.3. ตรวจเช็คประสิทธิภาพปั๊มน้ำปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 =4.8,5.0,5.0 Ω

2.4. ตรวจเช็คอุณภูมิปั๊มน้ำและมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.5. ตรวจเช็คค่าฉนวนขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 =3.2,3.1,3.2 A

2.6. ตรวจเช็คค่าค.ต.ทขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.7. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>50 MΩ

2.8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.9. เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT =36 Psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆเช่น วาล์วด้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่ ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-แก้ไขเติมลม

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2024 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 23 พฤษภาคม 2567		
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.		
สถานที่	: Sri panwa		
บุคคลติดต่อ	: คุณเก๋ง 084-746-5008		
โทร	: 076-371089 แฟ็กซ์ : 076-371010		
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569		

SERVICE GRUNDFOS

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2567

1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดชนิดและรุ่นของปั๊มน้ำ	: Hydro MPC-F 3xCR32-4-2 HQQE, B96122012, ปีผลิต P11509
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลทางไฟฟ้า (แรงดัน,กำลังไฟ,กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า ## Volt, กำลังไฟฟ้า 7.5 kw, กระแสสูงสุดกัด 15.4 A
1.4	จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้งในระบบ	: จำนวนปั๊มน้ำ 3 Unit, Preesure Tank HydroLine BEV-500 L.
1.5	ข้อมูลที่อุปกรณ์ป้องกันในตู้ควบคุม	: โอเวอร์โหลดเซ็ตตั้งค่า 8.9 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรม CU351	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Setpoint = 60 Psi.
2.2	ตรวจเช็ครายละเอียดโปรแกรมชุด Inverter	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.3	ระบบป้องกันภายในตู้ควบคุมทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply =395,398,395 V
2.4	วัดค่าฉนวนขดลวดของมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	
2.5	วัดค่าความต้านทานขดลวดมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Resistance : M1 =1.6,1.7,1.6 Ω
2.6	ตรวจเช็คกระแสขณะมอเตอร์ทำงาน ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2 =1.7,1.6,1.6 Ω
2.7	ตรวจเช็คอุณหภูมิมอเตอร์ปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M3 =1.7,1.7,1.7 Ω
2.8	ตรวจเช็คอุณหภูมิขณะปั๊มน้ำทำงานปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Current : I1 =6.1,6.2,6.1 A
2.9	เช็คแรงดันสูงสุด Shut-off head ปั๊มน้ำแต่ละตัว	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I2 =5.9,6.0,6.0 A
2.10	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อสายภายในตู้	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	I3 =5.8,5.9,6.0 A
2.11	ตรวจเช็คอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	Insulation : M1>100 MΩ
2.12	สภาพปะเก็น,โอริงหรือซีลกันรั่วปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M2>100 MΩ
2.13	เช็คลมในถังแรงดันปกติหรือไม่ และบันทึกค่า	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	M3>100 MΩ
2.14	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วต้านจ่าย,ท่อปกติหรือไม่	☑ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	PT = 48 Psi.

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1 สรุปผลจากข้อมูลการตรวจเช็ค ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติเนื่องจาก

-ชั่วโมงการทำงานของปั๊ม P1 = 7,070 h., P2 = 7,086 h., P3 = 7,064 h.

-On-Off 25%, Min Pressure 20 Psi, Max Pressure 75 Psi.

-ลมใน Pressure Tank มากเกินไป วัดค่าได้ 52 Psi. ทำการแก้ไขให้ลด 48 Psi.

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร.๐๗๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๗๕-๕๗๒๐๗๐-๑

โทรสาร.๐๗๕-๕๗๒๐๗๒

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขทะเบียน ดพฝ.042 หมดอายุ 3 พฤศจิกายน 2567

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ซต.281/2567 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

   ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

   ประเภทกิจการ โรงแรม

   ที่ตั้งเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -

   ตำบล/แขวง วิชิต อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ภูเก็ต

   โทรศัพท์ 076-371099 โทรสาร -

2. วัน / เดือน / ปีที่ฝึกซ้อม 9 กันยายน 2567
3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง 215 คน หญิง 104 คน ชาย 111 คน
4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 215 คน หญิง 104 คน ชาย 111 คน
5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5 นาที

[redacted]

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
189/2 หมู่ 10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075-572123, 572070 แฟ็กซ์.075-572072
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0925558000122
E-mail : santosafety@hotmail.com

****

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สถานประกอบการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-371099

วันที่ฝึกซ้อม วันที่ 9 กันยายน 2567

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
13.00 น. - 16.00 น.	- แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ - แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ - การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย - ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนของสถานประกอบกิจการ - สรุปผลการฝึกซ้อม	นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย

แบบ ดพฝ. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

๑.	นายพรรัตน์	บริพันธ์
๒.	นายสมบูรณ์	เจริญวรชัย
๓.	นายวัชรพล	รัตนโยธินไพศาล
๔.	นายสมเกียรติ	เลขะพาณิชกุล
๕.	นายพลากร	แก้วตาล
๖.	นายบุญยิ่ง	มั่นสีเขียว
๗.	นายเสนอ	คงสบาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

[redacted]

เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ดพฝ.๖๗/๑๕๗

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ศรีพนาจ แมนจเมนท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

[redacted]

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
1	นางสาว	ทิพวรรณ รองเดช	Front Office
2	นางสาว	อรวรรณ ตั้งใจ	Front Office
3	นาย	ณพปกรณ์ อุเส็น	Front Office
4	นาย	จันทวัฒ ทองอยู่	Front Office
5	นางสาว	ริสสา ธารีไทย	Front Office
6	นาย	อภิญญา เตชะวันโต	Front Office
7	นาย	ทวีรัตน์ ส่งเมือง	Front Office
8	นาย	ภาณุพงศ์ ฐู้ห้อง	Front Office
9	นางสาว	จันทร์จิรา วิวัฒวิทยาวงศ์	Front Office
10	นางสาว	ทิพรัตน์ เพ็ชรทอง	Front Office
11	นางสาว	สุภัสสรา แสนทรัพย์	Front Office
12	นางสาว	นราพร บำรุงดี	Front Office
13	นางสาว	บัณฑิตา กาญจนวงศ์	Front Office
14	นาย	สันต์ ประทาน	Front Office
15	นาย	วรคนัย ขำเจริญ	Housekeeping
16	นางสาว	ศุภลักษณ์ ธรรมมามนต์	Housekeeping
17	นางสาว	จินตนา คงเกตุ	Housekeeping
18	นางสาว	อรอุมา นวลมณี	Housekeeping
19	นางสาว	สุกัญญา เกณขุนทด	Housekeeping
20	นาย	สังวาลย์ โทลา	Housekeeping
21	นางสาว	ขนิษฐา คลังเจ็ด	Housekeeping
22	นางสาว	คอตีมะห์ เวาะกา	Housekeeping
23	นาย	อับดลอายุ ตุแวปี	Housekeeping
24	นาง	อุทัย บุญเพียง	Housekeeping
25	นาย	นพรุจ มหาฤทธิ์	Housekeeping
26	นาย	[redacted]	
27	นาย	[redacted]	
28	นางสาว	[redacted]	
29	นางสาว	[redacted]	
30	นางสาว	[redacted]	
31	นาย	[redacted]	

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
32	นาย	พอซี วาแม็ง	Housekeeping
33	นาย	นิแอ คาเคร์	Housekeeping
34	นางสาว	จันจิรา บุตรแขก	Housekeeping
35	นาย	มะกัฟดาฟี สะแม	Housekeeping
36	นาย	ปนุพงษ์ ทองสกุล	Housekeeping
37	นางสาว	สายไหม ใบสนิ	Housekeeping
38	นางสาว	วิดา วงษเทียบทิม	Housekeeping
39	นางสาว	วรันธร ศุ้ยสุวรรณ	Housekeeping
40	นาง	ชุดเสถียร สงวนรัมย์	Housekeeping
41	นางสาว	อัญชลี ลิ้นทอง	Housekeeping
42	นาย	บือรี ดอเลาะ	Housekeeping
43	นาย	ชุวิทย์ หนูแมว	Housekeeping
44	นาย	ภาสกร ผุดมาก	Housekeeping
45	นาย	วณัฐวุฒิ ตนยะแหละ	Housekeeping
46	นาย	จตุพล ยุคุณธร	Housekeeping
47	นาย	อนันต์ ภิรมรักษ์	Housekeeping
48	นางสาว	ปราณี โคด้วง	Housekeeping
49	นาง	ศิริพร เต็มแก้ว	Housekeeping
50	นางสาว	วันเพ็ญ รุ่งเรือง	Housekeeping
51	นางสาว	วาสนา หาทรัพย์	Housekeeping
52	นางสาว	นวลจันทร์ การะเกด	Housekeeping
53	นาย	ไพศาล ขาแดร์	Housekeeping
[redacted]			

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
60	นาย	สิงหนาท ขาวดี	Housekeeping
61	นาย	เกียรติศักดิ์ ชูวงศ์	Housekeeping
62	นางสาว	ปาลิดา ฤทธิ์กำลัง	Housekeeping
63	นางสาว	ธิดานุช โปตะการักษ์	Reservation
64	นางสาว	สมฤทัย รักสูงเนิน	Reservation
65	นางสาว	พัชมล ราวิชัย	Reservation
66	นางสาว	เจนตา หยั่งตระกูล	Wellness & Spa
67	นางสาว	เกศสุดา จิตรนาวี	Wellness & Spa
68	นางสาว	สันตยา ผลจันทร์	Wellness & Spa
69	นาง	มาลี จันทร์ประเสริฐ	Wellness & Spa
70	นางสาว	สุมาลี วิจิตรนาวี	Wellness & Spa
71	นาย	วัชพล พู่พงศ์พิพัฒน์	Wellness & Spa
72	นางสาว	เสาวณีย์ หนูเนื่อง	Wellness & Spa
73	นางสาว	สายใจ บรรจบ	Wellness & Spa
74	นางสาว	อาณะ มีจิตร	Wellness & Spa
75	นางสาว	ป้อหรา ฤทธิ์โต	Wellness & Spa
76	นางสาว	นวลอนงค์ ศรีสมยา	Wellness & Spa
77	นาย	นครินทร์ ณ.ระนอง	Recreation
78	นาย	อนุพงศ์ แสนชัย	Recreation
79	นาย	ปิยะพงศ์ สลับแสง	Recreation
80	นาย	ภริช กัญจนินทร์	Recreation
81	นาย	ประสิทธิ์ อับดุลหล้า	Recreation
82	นาย	อิสสะมาแอ	[redacted]
83	นาย	อรรถพล ไห	[redacted]
84	นาย	สมชาติ ห้าค	[redacted]
85	นาย	วราวุธ ปาท	[redacted]
86	นาย	วสันต์ สุหลี	[redacted]
87	นาย	ธีรยุทธ์ หาท	[redacted]

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
88	นาย	อริน ราวงษ์	Transportation
89	นาย	ธนชัย สงวนปานนท์	Transportation
90	นาง	กรอยใจ โบบทอง	Food&Beverage-Kitchen
91	นาย	กิตติภณ ใจปิง	Food&Beverage-Kitchen
92	นาย	สุรเทพ อุ้งเภา	Food&Beverage-Kitchen
93	นาย	สุวรรณ คนเรียน	Food&Beverage-Kitchen
94	นาย	จักรพันธ์ กอบเกื้อ	Food&Beverage-Kitchen
95	นาย	อัสรี ดาซา	Food&Beverage-Kitchen
96	นาย	ธีรวัฒน์ อินทะ	Food&Beverage-Kitchen
97	นาย	ปริญญา คงมั่ง	Food&Beverage-Kitchen
98	นางสาว	นัฐธิดา จันทร์หอม	Food&Beverage-Kitchen
99	นาย	วรพงษ์ ใบเงิน	Food&Beverage-Kitchen
100	นางสาว	มินตรา สุวรรณเดช	Food&Beverage-Kitchen
101	นาย	ธนพล โชติพ่วง	Food&Beverage-Kitchen
102	นาย	ยูกิฟลี เจ๊ะแว	Food&Beverage-Kitchen
103	นางสาว	จิรวัฒน์ ชูเขาวัง	Food&Beverage-Kitchen
104	นาย	อรรถพล ดีเอง	Food&Beverage-Kitchen
105	นางสาว	กนกพร ตั้งคำ	Food&Beverage-Kitchen
106	นาย	สุทธิกร เพชรรักษ์	Food&Beverage-Kitchen
107	นางสาว	เจนจิรา ทดแทน	Food&Beverage-Kitchen
108	นาย	สิทธิโชค บุญธรรม	Food&Beverage-Kitchen
109	นางสาว	ปาลิดา เชื้อทอง	Food&Beverage-Kitchen

[redacted]

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
116	นาย	อภิวัฒน์ จันทรเรือง	Food&Beverage-Kitchen
117	นางสาว	นราวดี มีอนันต์	Food&Beverage-Kitchen
118	นาย	ยุทธนา วงศ์สิงห์ขันธุ์	Food&Beverage-Kitchen
119	นาย	วัชรินทร์ แก้วการ	Food&Beverage-Kitchen
120	นางสาว	ฆโนทัย พงศ์ธนานนท์	Food&Beverage-Kitchen
121	นาย	สุทธิพันธ์ คุ้มบ้าน	Food&Beverage-Service
122	นางสาว	ทิพวรรณ ศรีสุวรรณ	Food&Beverage-Service
123	นางสาว	สวรรณ์ลักษณ์ อ่อนรู้ที่	Food&Beverage-Service
124	นางสาว	อรุณรัตน์ สืบทรัพย์	Food&Beverage-Service
125	นางสาว	อลิษา คงชู	Food&Beverage-Service
126	นางสาว	สุทธิชา ใจคำ	Food&Beverage-Service
127	นางสาว	ฑาริกา จีนประชา	Food&Beverage-Service
128	นาย	ศุภกฤต พิมพ์ทญากร	Food&Beverage-Service
129	นางสาว	นวลจันทร์ มะลิวรรณ	Food&Beverage-Service
130	นาย	สุธน ก้อนทอง	Food&Beverage-Service
131	นาย	วันสุธัยสัน วาเลิ่ง	Food&Beverage-Service
132	นางสาว	ศรีสุคนธ์ อยู่เจริญ	Food&Beverage-Service
133	นางสาว	กมลวรรณ เขียวสด	Food&Beverage-Service
134	นาย	สรไกร ราชานา	Food&Beverage-Service
135	นางสาว	กิตติยา การกล้า	Food&Beverage-Service
136	นาย	เฉลิมวุฒิ จงศิริ	[redacted]
137	นาย	ณัฐฑากรณ์ เพชรเพ็ง	[redacted]
138	นาย	กันตเมธ เช้าแป้น	[redacted]
139	นาย	ศักดินนท์ คุ้มบ้าน	[redacted]
140	นางสาว	ฟาฏินา เกณคุณากร	[redacted]
141	นางสาว	ขวัญข้าว นัดคา	[redacted]
142	นาย	ขจรศักดิ์ เพชรคง	[redacted]
143	นาย	จตุชัย คำบุญเรือง	[redacted]

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
144	นางสาว	ลินดา ฐานะ	Food&Beverage-Service
145	นาย	อนุชิต เกณคุณากร	Food&Beverage-Service
146	นาย	อนุชิต หวังผล	Food&Beverage-Service
147	นาย	เอกมงคล คหาปนะ	Food&Beverage-Service
148	นางสาว	ธัญชนก ธาตุดี	Food&Beverage-Service
149	นาย	คเชนทร์ นภาลักษณ์	Food&Beverage-Service
150	นางสาว	ปนัดดา ปานสังข์	Food&Beverage-Service
151	นาย	ประสงค์ เหมทานนท์	Food&Beverage-Service
152	นาย	ภัทรพล แน่นอุดร	Food&Beverage-Service
153	นางสาว	กฤติกานต์ ณ นคร	Food&Beverage-Service
154	นางสาว	สุพัชรดา ศิวเสน	Food&Beverage-Service
155	นาย	สิริภพ จินดาวัฒน์	Food&Beverage-Service
156	นาง	ณนัดศรี อุดสาหะ	Human Resources
157	นางสาว	อรพรรณ โปรดปราน	Human Resources
158	นาย	มานัด สืบทรัพย์	Human Resources
159	นางสาว	นุสรา เพชรนุ้ย	Human Resources
160	นาย	อภิชาติ บุญหลัง	Human Resources
161	นางสาว	พิมพา สาลี	Human Resources
162	นางสาว	วทันยา คุ้มบ้าน	Human Resources
163	นาย	มูฮัมหมัด อาลี	Human Resources
[redacted]			

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
172	นางสาว	วรัญญัฏฐ์ แสนสองเมือง	Executive Office
173	นาย	ชัยวัฒน์ คงพรหม	Executive Office
174	นางสาว	สุมิตตา เอี่ยมอุดม	Executive Office
175	นางสาว	จันทนา จักรขา	Accounting
176	นางสาว	ธนัชชนก แกล้วทนงค์	Accounting
177	นางสาว	มัฒธณิตาศ์ วิศุภกาญจน์	Accounting
178	นางสาว	ศิริอามร เพ็ชรอาวุธ	Accounting
179	นางสาว	รัชฎา ไกรแก้ว	Accounting
180	นางสาว	ทอปัด เอาไชย	Accounting
181	นางสาว	อุมาพร จรจิตร์	Accounting
182	นาย	สนธยา จิ้วบุญชู	Accounting
183	นางสาว	อนุสรา สิงฆาหะ	Accounting
184	นาย	ชินกิต ชูคำ	Accounting
185	นางสาว	กมลชนก อนันต์ถาวร	Accounting
186	นางสาว	กนกวรรณ สารวาท	Accounting
187	นาย	สน ภู่อมร	IT Manager
188	นาย	จักรพันธ์ พุทธา	Sales & Marketing
189	นางสาว	กัญญา นิพัทธ์สุขกิจ	Sales & Marketing
190	นางสาว	ชุติกาญจน์ คำโปร่ง	Sales & Marketing
191	นางสาว	เพียงพร สินประสพ	Sales & Marketing
192	นางสาว	สวนีย์ พิชัยรัตน์	Sales & Marketing
193	นาง	กัญญลั[redacted]	
194	นางสาว	อังคณา[redacted]	
195	นางสาว	ณัฐชาน[redacted]	
196	นาย	กฤษณะ[redacted]	
197	นาย	หนุด ห[redacted]	
198	นาย	ปรีชา ร[redacted]	
199	นาย	บัญดิษฐ[redacted]	

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 9 กันยายน 2567

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	แผนก
200	นาย	ขุทธพงษ์ ไชยพูน	Engineering
201	นางสาว	อรทัย นันทบุตร	Engineering
202	นาย	พิเชษฐ สุวรรณศรี	Engineering
203	นาย	สมชาย ปานชัย	Engineering
204	นาย	สุหาห์ ศรีนารินทร์	Engineering
205	นาย	ฤทธิเกียรติ ปัญจพงษ์ภาคิน	Engineering
206	นาย	นิรัตร ครัยธิรกุล	Engineering
207	นาย	ปรีชา หาทรัพย์	Engineering
208	นาย	สัมพันธ์ ทองอุปการ	Engineering
209	นาย	อามีด กอบโกย	Engineering
210	นาย	อับดุลดาราช คุ้มบ้าน	Engineering
211	นาย	พีรพล ย้อยสร้อยสุด	Engineering
212	นาย	นพดล บุญฉายา	Engineering
213	นาย	เกรียงไกร แสวงบุญ	Engineering
214	นาย	สฐาพันธ์ แก้วกำเหนิด	Engineering
215	นาย	ธงชัย รุ่งเรือง	Engineering

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567



ประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567



การจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้



[redacted]

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567



ทีมดับเพลิงใช้ถังดับเพลิงดับไฟขั้นต้น



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567



พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพล

[redacted]

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567

หัวหน้าแผนกทำการตรวจนับจำนวนพนักงาน



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567



ทีมค้นหา/ช่วยชีวิตนำพนักงานที่สูญหายและได้รับบาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล

[redacted]

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2567



ผู้อำนวยการดับเพลิงได้รับรายงานว่าสามารถดับเพลิงได้แล้ว จึงสั่งยกเลิกแผนอพยพหนีไฟ



[redacted]

รายงาน

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.๐๓๙

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทร.๐๗๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๗๕-๕๗๒๐๗๐-๑
โทรสาร.๐๗๕-๕๗๒๐๗๒

แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต ดพต.039 หมดอายุ 3 พฤศจิกายน 2567
อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ชต.267/2567 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกอบรม

1 . ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการอบรม
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ประเภทกิจการ โรงแรม
ที่ตั้งเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง วิชิต อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-371099 โทรสาร -
2 . วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม 4 กันยายน 2567
3 . จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 31 คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)
ผู้หญิง 19 คน ผู้ชาย 12 คน

[redacted]

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
189/2 หมู่ 10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075-572123, 572070 แฟ็กซ์.075-572072
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0925558000122
E-mail : santosafety@hotmail.com

****

กำหนดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานประกอบการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-371099

วันที่ฝึกอบรม วันที่ 4 กันยายน 2567

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
08.00 น. - 08.30 น.	- ลงทะเบียน	
08.30 น. - 08.45 น.	- ทำแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม	
	ภาคทฤษฎี	
08.45 น. - 12.00 น.	- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ - การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย - การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ - เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ - วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ	นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย
12.00 น. - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
	ภาคปฏิบัติ	
13.00 น. - 16.30 น.	- ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ - ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี - ฝึกดับเพลิงประเภท [redacted] สารดับเพลิงชนิดก๊าซ[redacted] สามารถใช้ดับเพลิงปร[redacted] - ฝึกดับเพลิง โดยใช้ส[redacted] - ทำแบบทดสอบหลัง[redacted]	นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย นายสมเกียรติ เลขะพาณิชกุล นายบุญยิ่ง มั่นสีเขียว

เจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมการฝึกอบรม
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวล[redacted]

แบบ ดพด. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพด. ๐๓๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๓๙

๑. นายพรรัตน์ บริพันธ์
๒. นายสมบูรณ์ เจริญวรชัย
๓. นายวัชรพล รัตนโยธินไพศาล
๔. นายสมเกียรติ เลขะพาณิชกุล
๕. นายพลากร แก้วตาล
๖. นายบุญยิ่ง มั่นสีเขียว
๗. นายเสนอ คงสบาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567

04/09/2024 เวลา 09.00 - 16.00 น.

Training Room 1

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	[redacted]
1	1879	นางสาวทิพรัตน์ เพ็ชรทอง	Estate Host	FO	[redacted]
2	1889	นางสาวสุภัสสรา แสนทรัพย์	Estate Host	FO	[redacted]
3	1920	นางสาวนราพร บำรุงดี	Estate Host	FO	[redacted]
4	1921	นางสาวบัณฑิตา กาญจนวงศ์	Estate Host	FO	[redacted]
5	1944	นางสาวจิราภรณ์ โยมา	Villa Attendant	HK	[redacted]
6	1880	นางสาวอาจะ มีจิตร	Spa Therapist	Spa	[redacted]
7	1888	นางสาวป้อหรา ฤทธิ์โต	Spa Therapist	Spa	[redacted]
8	1948	นางสาวนวลอนงค์ ศรีสมยา	Spa Reception	Spa	[redacted]
9	1885	นายธนชัย สงวนปานนท์	Driver	FO	[redacted]
10	1864	นางสาวรัชนี อินทนุรักษ์	Commis I	FBK	[redacted]
11	1930	นางสาวนราวดี มือนันต์	Commis III	FBK	[redacted]
12	1936	นายยุทธนา วงศ์สิงห์จันธุ์	Commis I	FBK	[redacted]
13	1865	นายอนุชิต เกณฑุฆากร	Head of Room service	FBS	[redacted]
14	1867	นายอนุชิต หวังผล	Room Service	FBS	[redacted]
15	1878	นายเอกมงคล ลหาปนะ	Room Service	FBS	[redacted]
16	1881	นางสาวรัญชนก ธาตุดี	Waitress	FBS	[redacted]
17	1910	นายคเชนทร์ นภาลักษณ์	Bartender	FBS	[redacted]
18	1915	นางสาวปนัดดา ปานสังข์	F&B Service Supervisor	FBS	[redacted]
19	1947	นายประสงค์ เหมทานนท์	Room Service	FBS	[redacted]
20	1952	นายภัทรพล แน่นอุดร	Waiter	FBS	[redacted]
21	1919	นางสาวศศิธร พวงสอน	Demi chef de partie	HR	[redacted]
22	1886	นางสาวสุมิตตา เอี่ยมอุดม	Secretary to General Manager	Exe. Office	[redacted]
23	1863	นายชินกิต ชูดำ	Director of Finance	ACC	[redacted]
24	1684	นายไกรสร ปานพืช	Cost / Asset & OE Officer	ACC	[redacted]
25	1931	นางสาวกัญญลักษณ์ ทองงอก	Assistant E-Commerce Manager	BD	[redacted]
26	1927	นางสาวสิรภัทร เพชรรัตน์	Operator	FO	[redacted]
27	1932	นายคณิษร เบญจกวินเลิศ	Estate Host	FO	[redacted]
28	1873	นางสาวสมฤทัย รักสูงเนิน	Reservation Supervisor	BD	[redacted]
29	1933	นางสาวนันนภัทร บุญชนะกุล	Villa Assistant	HK-Villa	[redacted]
30	1935	นายนวพล มงคลบุตร	Villa Assistant	HK-Villa	[redacted]
31	1958	นายกิตติพงษ์ ศรีสง	Steward Canteen	HR	[redacted]
32	XX	นายซุฟวัน สาและ	Security	Exe. Office	[redacted]
33	XX	นายอาซาน เวชสิทธิ์	[redacted]		
34	XX	นางสาวขัญลักษณ์ หนูคง			

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 4 กันยายน 2567



ผู้เข้าฝึกอบรมทำแบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 4 กันยายน 2567

ฝึกใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท C



[redacted]

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 4 กันยายน 2567

ฝึกใช้ถังดับเพลิงดับไฟที่ลุกไหม้ถังก๊าซหุงต้ม



ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 4 กันยายน 2567



ฝึกสอนการให้สัญญาณมือในการใช้สายน้ำดับเพลิง

[redacted]

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 4 กันยายน 2567



ฝึกใช้สายน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงเข้าดับเพลิง

[redacted]