ภาคผนวกที่ 24

ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี 2567

กิจกรรม CSR ประจำปี 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
(โครงการ 1 - 6)



เดือน
มกราคม



เดือน มกราคม

8 มกราคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 6 โครงการ



เดือน มกราคม

9 มกราคม 2568

สนับสนุนของรางวัลและจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวันเด็กปี 2568 ให้กับ อบต.เขาคันทรง โดยมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน



เดือน มกราคม

8 มกราคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนและหน่วยงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม

1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยอง 1
2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยอง 2
3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยอง 6
4. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยอง 13
5. โรงเรียนบ้านหนองละลอก
6. โรงเรียนชากผักกูด
7. อบต.นิคมพัฒนา
8. อบต.แม่น้ำคู้
9. อบต.พนานิคม



เดือน มกราคม

11 มกราคม 2568

คณะทำงาน CSR นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ร่วมกิจกรรมออกซุ้ม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 โดยในซุ้มกิจกรรมจะเป็นการเล่นหมุนวงล้อ เพื่อรับของรางวัลต่าง ๆ โดยมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน ณ รร.อนุบาลตำบลนิคมพัฒนา



เดือน
กุมภาพันธ์



เดือน มกราคม
5-6 กุมภาพันธ์ 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “500,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย" ครั้งที่ 1/2568 เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั่วประเทศและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต โดยมีบริษัทในนิคม ฯ เข้าร่วมทั้งหมด 30 บริษัท ร่วมผู้บริจาคโลหิตได้กว่า 210 คน รวมปริมาณโลหิต 57,600 ซีซี ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคโลหิตภายใต้โครงการทั้งสิ้น 373,200 ซีซี



เดือน กุมภาพันธ์
18 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน การจัดงานประเพณีนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งมีการมอบ ในงานวันรวมน้ำใจ ณ อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา



เดือน กุมภาพันธ์
25 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายปริวัฒน์ จันทร์หล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและทีมงานอสม. ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านวังค้อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 16 ราย



เดือน
มีนาคม



เดือน มีนาคม
13-14 มีนาคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “ECO Green Network”ของสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเยี่ยมชมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานด้าน CSR ของนิคมฯ การยกระดับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่



เดือน มีนาคม

19 มีนาคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 45 คน โดยมีคุณสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินการบริหารจัดการสู่การพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รวมถึงนำเยี่ยมชมบริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ5) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็นไมเดีย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กำลังการผลิตสูงสุด และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพทางด้านวิชาการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้ได้มีความรู้และความเข้าใจและมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง



เดือน มีนาคม

21 มีนาคม 2568

คุณสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการฝ่ายบริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง รับฟังความต้องการ ความคาดหวัง ปัญหาและอุปสรรคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) ในการบริหารจัดการนิคมฯ และการประกอบกิจการในนิคมฯ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมกันระหว่าง กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในนิคมฯ นำสู่การยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 30 คน โดยมีนายธีรวุฒิ เจริญสุข รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ 2) ประธานในการประชุมดังกล่าว



เดือน มีนาคม

27 มีนาคม 2568

สนับสนุนกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ม.4 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5และ7) ดำเนินการทาสีรั้วกำแพงเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้วรอบโรงเรียน ให้มีความสวยงาม น่าเรียน น่าอยู่ยิ่งขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง





เดือน มีนาคม

28 มีนาคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุม โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา

โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนรอบนิคมฯปิ่นทอง (โครงการ 1-5) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ด้าน Eco และ CSR รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำแผนEcoและCSR ต่อไป



เดือน มีนาคม

28 มีนาคม 2568

สนับสนุนไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างทาง ชุมชนเขาคันทรง ม.3 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5และ8) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน โดยการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างทางบริเวณปากทางเข้าที่พักสงฆ์เขาน้ำโจน เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จำนวน 5 ต้น



เดือน เมษายน

เดือน เมษายน

3 เมษายน 2568

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ณ ที่ทำการสภ.นิคมพัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธร นิคมพัฒนา ในงานป้องกันและปราบปราม (ห้องสายตรวจ)



เดือน เมษายน

3 เมษายน 2568

สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอนิคมพัฒนา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2568 โดยการตั้งจุดตรวจหลัก บริเวณหน้า Air Diamond café and Resort Rayong ถนนสาย 36 หมู่ที่4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จุดบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จำนวน 4 จุด ด่านชุมชน จำนวน 4 ด่าน ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568









เดือน เมษายน

8 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดกิจกรรม " ปิ่นทอง ปันน้ำใจ " โดยมอบข้าวสาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการมอบข้าวสารให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 6 โครงการ 35 ชุมชน จำนวน 3,100 ถุง และสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อมอบความสุข ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงวัย









เดือน เมษายน

8 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์ - ชุมชนม.1 กม.12 ต.นิคมพัฒนา










เดือน เมษายน

8 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์ - ชุมชนบ้านพัฒนาผัง 2 ตำบลแม่น้ำคู้









เดือน เมษายน

นิคอุตสาหกรรมปิ่นทอง สนับสนุนการในการจัดกิจกรรประเพณีสงกรานต์ของหน่วยงานราชการ



อบต.เขาคันทรง



อบต.พนานิคม



อบต.นิคมพัฒนา



อบต.แม่น้ำคู้

เดือน เมษายน
9 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองร่วมกับสภ.หนองขาม จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ตลอดจนมอบถุงกันง่วง และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร ณ ประตูทางออก A1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(โครงการ1) เวลา 16.30-17.00 น.



เดือน เมษายน
23 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1-4 ครั้งที่1/2568 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (EIA Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น

ณ ห้องประชุมโรงแรม โมริโนะ ศรีราชา



เดือน เมษายน


23 เมษายน 2568

สนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.ชลบุรี ประจำปี 2568 กิจกรรมมีการเดินรณรงค์ของผู้ใช้แรงงาน การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 500 คน









เดือน เมษายน

25 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สนับสนุนการจัดงานประจำปีวัดดอกกรายชุมชนบ้านพัฒนาผัง 2 เพื่อร่วมหารายให้แก่วัด ในระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2568 ณ วัดดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง



เดือน เมษายน
25 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ครั้งที่1/2568 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (EIA Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์,ผู้แทน อบต.เขาคันทรง,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น
ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท



เดือน พฤษภาคม

เดือน พฤษภาคม
5 พฤษภาคม 2568

สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงชุมชนพันเสด็จนอก ม.10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3และ5) เพื่อช่วยลดจำนวนการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ป้องกันประชาชนในชุมชนให้ห่างไกลการติดโรคไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก






เดือน พฤษภาคม
7-8 พฤษภาคม 2568

นิคมฯปิ่นทอง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม " 500,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2568

เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั่วประเทศและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต โดยมีบริษัทในนิคม ฯ เข้าร่วมทั้งหมด 30บริษัท ร่วมบริจาคโลหิตได้กว่า 200 คน รวมปริมาณโลหิต 66,000 ซีซี ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคโลหิตภายใต้โครงการทั้งสิ้น 439,200 ซีซี

#ให้โลหิตต่อชีวิต #คนไทยต้องช่วยกัน
#500,000ซีซีโลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย



เดือน มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเรื่องการจัดการด้าน CSR







เดือน พฤษภาคม

19 พฤษภาคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนำชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

- เยี่ยมชุมหอสังเกตุการณ์ และศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- เยี่ยมชมหอสังเกตการ์ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด




เดือน พฤษภาคม

21 พฤษภาคม 2568

นิคมอุตสากหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (การเลี้ยงกบคอนโด) ชุมชนนิคมบ่อวิน) ให้แก่ผู้ที่ไม่มีงานทำ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และผู้ที่สนใจเลี้ยงกบภายในชุมชนจึงมีความประสงค์ในการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนอาหารกวางวันให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม จำนวน 40 ท่าน ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สวนเกษตรเรียนรู้ชุมชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี









เดือน พฤษภาคม

28 พฤษภาคม 2568

นิคมอุตสากหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการจัดงานจัดงานประจำปี 2568 มนัสการปิดทองหลวงพ่อพระขาวศักดิ์สิทธิ์ พระแก้วประจำวันเกิด หลวงพ่อเปลือย ปัญญาปสุโต อดีตเจ้าอาวาส จึงมีความประสงค์ในการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของรางวัลล้วงไหการกุศล เพื่อร่วมนำเงินมาบูรณะอุโบสถ ทำทนุบำรุงเสนาสนะภายในวัดหนองปรือในระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2568 ณ วัดหนองปรือ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี



เดือน
มิถุนายน



เดือน มิถุนายน

4 มิถุนายน 2568

สนับสนุนงานสับปะรดหวานฉ่ำและของดี อ.นิคมพัฒนา ปี 2568 ในระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2568 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมประกวดการแข่งขันของเกษตรกรประชาชนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การประกวดสับปะรด ประกวดตำส้มตำ ลีลาฯ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้รักสามัคคี



เดือน มิถุนายน

4 มิถุนายน 2568

สนับสนุนเสื้อนักกีฬาฟุตบอล สภ.นิคมพัฒนาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทยประจำปี 2568 โดยกำหนดกีฬาที่เข้าแข่งขัน จำนวน 19 ประเภท ณ สนามกีฬาฟุตบอล สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาด้านร่างกายจิตใจ ใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุกต่างๆ นั้น และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ



เดือน มิถุนายน

18 มิถุนายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองร่วมบูรนิทรรศการกิจกรรม Safety to School ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ

- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
- บริษัทซีพีแรม จำกัด
- บริษัทไทย นิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
- บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
- เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ทั้งนี้ภายในบูธกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์น้ำ ประโยชน์ของน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของหลักการ ESG(สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การประหยัดน้ำและการอนุรักษ์น้ำมีความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง และสร้างความมั่นคงในการใช้น้ำในระยะยาวโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 300 คน



เดือน มิถุนายน
19 มิถุนายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6) ครั้งที่1/2568 ผลของรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 (EIA Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ณ หอประชุมอำเภอนิคมพัฒนา ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



เดือน มิถุนายน
27 มิถุนายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเปิดบ้านรอบรั้วสีเขียว จัดกิจกรรม “เปิดกว้างการเรียนรู้ สู่เส้นทางอาชีพ” ของโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ม.4 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดความสนใจของตนเองได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง



เดือน มิถุนายน

27 มิถุนายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการจัดงานหล่อเทียนพรรษา-ปิดทองพระ ประจำปี 68 วัดหนองค้อ ในระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2568 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนา ให้สืบสานต่อไปและนำรายได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์ให้แก่วัดหนองค้อ



สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำในปริมาณมากตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 1,472-2-1 (1,472.50 ไร่) ภายหลังการดำเนินการโครงการฯ ส่วนขยายจะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,539 -3-20 ไร่ (1,539.80 ไร่) ซึ่งดำเนินการพัฒนาโดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ในการนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งกำหนดพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (ภาพที่ 1) ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (ตารางที่ 1) โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3. ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการ
4. สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน[1/]	จำนวนชุดตัวอย่าง (ชุด)
ชุมชนรอบโครงการ (รัศมี 0-3 กิโลเมตร)		
ม.3 เขาคันทรง	289	6
ชุมชนพันเสด็จนอก	598	12
ม.10 บ้านเจ้าพระยา	825	17
ม.5 บ้านสุรศักดิ์	2,102	41
ม.8 บ้านมาบแสนสุข	1,324	26
ม.7 บ้านระเวิง	418	9
ม.4 บ้านเขาคันทรง	1,091	22
ม.9 บ้านห้วยตาเกล้า	352	7
ม.7 บ้านมาบลำบิด	590	12
ม.6 บ้านโสม	301	6
รวม	**7,890**	**158**
ชุมชนรอบโครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร)		
ม.4 บ้านพันเสด็จใน	2,680	53
ม.7 บ้านหนองก้างปลา	5,325	104
ชุมชนจอมพล และชุมชนเจ้าพระยา	617	12
ม.3 บ้านหนองค้างคาว	437	9
ชุมชนมาบเสมอ	1,816	36
ชุมชนศิริอนุสรณ์	420	9
ชุมชนเขาช่องลม	344	7
ม.1 หุบบอน	563	11
รวม	**12,202**	**241**
รวมทั้งหมด	**20,092**	**399**

ที่มา : [1/] ข้อมูลประชากรจากรายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ประจำปี 2567

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (ต่อ)

หน่วยงาน	ตำบล	จำนวนชุดตัวอย่าง (ชุด)
หน่วยงานราชการ		
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	ต.หนองขาม	1
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	ต.เขาคันทรง	1
รพ.สต. หุบบอน		1
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง		1
วัดเขาคันทรง		1
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	ต.คลองกิ่ว	1
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว	ต.บ่อวิน	1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน		1
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน		1
วัดพันเสด็จใน		1
รพ.สต.เขาหิน		1
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา	ต.ตาสิทธิ์	1
อบต.ตาสิทธิ์		1
รวม		13

จำนวนตัวอย่างที่จะใช้ในการสำรวจ โดยใช้หลักการสุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีสูตรการคำนวณตัวอย่าง ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

โดย n = จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
N = จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา
e = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 95% หรือค่าความคลาดเคลื่อน 0.05


ซึ่งเมื่อแทนค่าลงในสมการ Taro Yamane จะได้จำนวนตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ

$$n = \frac{20,092}{1 + 20,092\ (0.05)^2}$$

$$n = 392.19 \text{ ตัวอย่าง}$$

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ซึ่งจากการคำนวณ โดยอาศัยสูตรข้างต้นจำนวนครัวเรือนที่ต้องการสำรวจทั้งหมด 392.19 ตัวอย่าง จากการสำรวจจริงทางบริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจมากกว่าจำนวนที่ได้คำนวณไว้ คือ 399 ตัวอย่าง และกลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 13 ตัวอย่าง



ภาพที่ 1 ที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) และรัศมีพื้นที่การศึกษาของโครงการ 0-5 กิโลเมตร รอบโครงการ

สรุปผลการสำรวจ

จากการสำรวจทัศนคติชุมชน ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ภายในระยะรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 10 ชุมชน 158 ตัวอย่าง และภายในระยะรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 8 ชุมชน 241 ตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษาจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ประชาชนในระดับครัวเรือน และกลุ่มที่ 2 หน่วยงานราชการ ทั้งนี้รายละเอียดผลการสำรวจทัศนคติชุมชนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ประชาชนในระดับครัวเรือนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร (จำนวน 158 ตัวอย่าง)

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพในครัวเรือน การศึกษา ภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.1 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 33.4 โดยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 31.7 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานภาพในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเจ้าบ้าน ร้อยละ 43.1 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 67.1 และบางส่วนย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 32.9 โดยส่วนใหญ่ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 59.6 เพื่อมาประกอบอาชีพ ร้อยละ 65.4 และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 42.3

1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 63.3 ทั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 88.8 และส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 73.4

1.3 ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 71.5 และบางส่วนไม่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 28.5 โดยส่วนใหญ่ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 79.6 และส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ร้อยละ 90.3

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 71.5 ที่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 74.4 ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลมิให้โครงการ ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 71.7 โดยในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่คิดเห็นว่าโครงการ ไม่เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร้อยละ 92.0 และสรุปความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 64.6 โดยเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 76.1

1.4 สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ประชากรที่ทำการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบปัญหาสังคม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมมากที่สุดคือ ปัญหาด้านการว่างงาน ร้อยละ 26.6 รองลงมา คือ ปัญหาด้านยาเสพติด ร้อยละ 20.9 และปัญหาด้านการจราจร ร้อยละ 19.0 ตามลำดับ และจากการสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 51.3 ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 12.0 ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 7.0 ปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 4.4 และปัญหาปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 1.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร รองลงมาคือ มาจากกิจกรรมภายในชุมชน โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลาถึงตลอดเวลาในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบอดีตที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเท่าเดิมถึงแนวโน้มเพิ่มขึ้น

1.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1) ต้องการให้สร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 69.6
2) ต้องการให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 65.8
3) ต้องการให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 56.3
4) ต้องการให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 44.9
5) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 17.7

2. ประชาชนในระดับครัวเรือนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร (จำนวน 241 ตัวอย่าง)

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพในครัวเรือน การศึกษา ภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 35.7 โดยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 30.8 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.8 โดยมีสถานภาพในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเจ้าบ้าน ร้อยละ 39.3 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 57.3 และบางส่วนเป็นคนที่ย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 42.7 โดยส่วนใหญ่ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 50.5 เพื่อมาประกอบอาชีพ ร้อยละ 74.7 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 45.7

2.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 69.7 ทั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 87.6 และส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 76.3

2.3 ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 61.0 และบางส่วนไม่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 39.0 โดยส่วนใหญ่ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 87.7 และส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ร้อยละ 87.0

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 61.0 ที่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 79.6 ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลมิให้โครงการ ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 82.3 โดยในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาส่วนใหญ่คิดเห็นว่าโครงการ ไม่เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร้อยละ 93.2 และสรุปความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อโครงการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 59.8 โดยเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 83.7

2.4 สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ประชากรที่ทำการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบปัญหาสังคม ทั้งนี้ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมมากที่สุดคือ ปัญหาด้านยาเสพติด ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ ปัญหาด้านการว่างงาน ร้อยละ 28.2 และปัญหาด้านการจราจร ร้อยละ 22.0 และจากการสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 36.1 ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 12.9 ปัญหาขยะ ร้อยละ 9.1 ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 6.6 และปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 6.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร รองลงมาคือ มาจากกิจกรรมชุมชน โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบตลอดเวลา ในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบอดีตที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเท่าเดิมถึงแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1) ต้องการให้สร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 66.4
2) ต้องการให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น กับต้องการให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 57.3 เท่ากัน
3) ต้องการให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 36.1
4) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 22.4

3. หน่วยงานราชการในรัศมี 5 กิโลเมตร (จำนวน 13 ตัวอย่าง)

3.1 ทัศนคติของหน่วยงานราชการที่มีต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานราชการทั้งหมดทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน โดยส่วนใหญ่ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 46.2 และส่วนใหญ่เคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการนานๆ ครั้ง ร้อยละ 46.2

จากหน่วยงานราชการทั้งหมดที่ทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 61.5 และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลมิให้โครงการ ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 92.3 โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คิดเห็นว่าโครงการ ไม่เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร้อยละ 84.6 และสรุปความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่มีต่อโครงการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งผลดีเท่ากับผลเสีย ร้อยละ 53.8 โดยเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 69.2

3.2 สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

หน่วยงานราชการที่ทำการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับปัญหาสังคม ร้อยละ 53.8 โดยปัญหาสังคมที่พบมากที่สุดในชุมชน คือ ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 5.38 รองลงมา คือ ปัญหาโจรผู้ร้ายและปัญหายาเสพติด ร้อยละ 23.1 เท่ากัน และปัญหาจราจรติดขัด ร้อยละ 15.4 และจากการสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 76.9 ทั้งนี้มีหน่วยงานบางส่วนที่ได้รับผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหากลิ่นเหม็น และปัญหาเขม่า/ควัน เท่ากัน ส่วนใหญ่มาจากการจราจร ก่อสร้าง และโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ รองลงมา คือ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 15.4 เท่ากัน ตามลำดับ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานราชการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1) ต้องการให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น และให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 76.9 เท่ากัน
2) ต้องการให้สร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 61.5
3) ต้องการให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น และให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 46.2

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป				
1.1 เพศ				
- ชาย	71	44.9	104	43.2
- หญิง	87	55.1	137	56.8
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
1.2 ศาสนา				
- พุทธ	158	100.0	238	98.8
- อิสลาม	-	-	3	1.2
- คริสต์	-	-	-	-
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
1.3 อายุ				
- 18-20 ปี	2	1.3	7	2.9
- 21-30 ปี	17	10.8	50	20.7
- 31-40 ปี	53	33.4	86	35.7
- 41-50 ปี	46	29.1	53	22.0
- 51-60 ปี	26	16.5	33	13.7
- 60-70 ปี	14	8.9	12	5.0
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
1.4 ระดับการศึกษา				
- ประถมศึกษา	28	17.7	43	17.8
- มัธยมศึกษาตอนต้น	28	17.7	30	12.4
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	50	31.7	74	30.8
- ปวส./อนุปริญญา	30	19.0	52	21.6
- ปริญญาตรี	17	10.8	36	14.9
- สูงกว่าระดับปริญญาตรี	1	0.6	2	0.8
- กำลังศึกษา	-	-	-	-
- ไม่ได้ศึกษา	4	2.5	4	1.7
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5 สถานภาพในครัวเรือน				
- เจ้าบ้าน	68	43.1	95	39.3
- คู่สมรส	13	8.2	37	15.4
- บิดา/มารดา	27	17.1	33	13.7
- บุตร/ธิดา	22	13.9	31	12.9
- ญาติ/ผู้อาศัย	27	17.1	40	16.6
- เขย/สะใภ้	1	0.6	4	1.7
- อื่น ๆ คือ เป็นลูกจ้าง	-	-	1	0.4
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
1.6 ภูมิลำเนาเดิมของครอบครัว				
- เป็นคนในท้องถิ่น	106	67.1	138	57.3
- ย้ายมาจากภาค/จังหวัดอื่นๆ	52	32.9	103	42.7
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
1.6.1 ย้ายมาจาก				
- ภาคเหนือ	4	7.7	6	5.8
- ภาคกลาง	6	11.5	18	17.5
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31	59.6	52	50.5
- ภาคตะวันตก	3	5.8	9	8.7
- ภาคใต้	1	1.9	5	4.9
- ย้ายมาจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก	7	13.5	13	12.6
รวม	**52**	**100.0**	**103**	**100.0**
1.7 สาเหตุการย้าย				
- ย้ายตามครอบครัว	15	28.8	25	24.3
- ย้ายมาประกอบอาชีพ	34	65.4	77	74.7
- เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่	3	5.8	1	1.0
- ย้ายตามคำสั่งหน่วยงาน	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	**52**	**100.0**	**103**	**100.0**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่				
- ไม่เกิน 5 ปี	20	38.5	47	45.7
- 6-10 ปี	22	42.3	43	41.7
- 11-15 ปี	2	3.8	6	5.8
- 16-20 ปี	3	5.8	1	1.0
- มากกว่า 20 ปี	5	9.6	6	5.8
รวม	**52**	**100.0**	**103**	**100.0**
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ				
2.1 อาชีพหลัก				
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	100	63.3	168	69.7
- รับจ้างทั่วไป	27	17.1	35	14.5
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	1.3	5	2.1
- พนักงานบริษัท/โรงงาน	19	12.0	20	8.3
- เกษตรกรรม	1	0.6	4	1.7
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	0.6	-	-
- เลี้ยงสัตว์	-	-	1	0.4
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	8	5.1	7	2.9
- อื่นๆ คือ เป็นแม่บ้าน	-	-	1	0.4
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
2.2 อาชีพเสริม				
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	8	5.1	18	7.5
- รับจ้างทั่วไป	8	5.1	10	4.1
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	-	-	1	0.4
- ทำงานบริษัท/โรงงาน	1	0.6	1	0.4
- เกษตรกรรม	-	-	-	-
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-
- เลี้ยงสัตว์	1	0.6	-	-
- ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม	140	88.6	211	87.6
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
2.3 ความเพียงพอของรายได้				
- ไม่เพียงพอ	12	7.6	24	10.0
- เพียงพอมีเหลือเก็บ	116	73.4	184	76.3
- เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ	30	19.0	33	13.7
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ				
3.1 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่				
- รู้จัก	113	71.5	147	61.0
- ไม่รู้จัก	45	28.5	94	39.0
รวม	**158**	**100.0**	**241**	**100.0**
3.2 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จากที่ใด				
- ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่	90	79.6	129	87.7
- พนักงานในโรงงาน	3	2.7	1	0.7
- ผู้นำชุมชน	1	0.9	5	3.4
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	4	3.5	2	1.4
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	15	13.3	10	6.8
- อื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**
3.3 ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่				
- เคยบ่อย	-	-	2	1.4
- เคย นานๆ ครั้ง	11	9.7	17	11.6
- ไม่เคย	102	90.3	128	87.0
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.4 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่				
- มั่นใจ	84	74.4	117	79.6
- ไม่มั่นใจ	12	10.6	16	10.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	5	4.4	8	5.4
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	12	10.6	6	4.1
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**
3.5 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแล มิให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่				
- มั่นใจ	81	71.7	121	82.3
- ไม่มั่นใจ	12	10.6	12	8.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	7	6.2	8	5.4
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	13	11.5	6	4.1
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**
3.6 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เคยสร้างผลกระทบต่อท่านหรือชุมชนของท่านหรือไม่				
- ไม่เคย	104	92.0	137	93.2
- เคย น้ำใช้/น้ำดื่มมีคุณภาพลดลง	5	4.4	8	5.4
- เคย ปัญหาน้ำเสีย	-	-	-	-
- เคย ปัญหาด้านอากาศเสีย/ กลิ่นเหม็น	4	3.6	2	1.4
- เคย ปัญหาเสียงดัง	-	-	-	-
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.7 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านเคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. หรือไม่				
- ไม่เคย	8	88.9	10	100.0
- เคย	1	11.1	-	-
รวม	**9**	**100.0**	**10**	**100.0**
3.8 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านเคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. แล้วหน่วยงานจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่				
- ไม่จัดการ	-	-	-	-
- จัดการ	1	100.0	-	-
รวม	**1**	**100.0**	**-**	**-**
3.9 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)				
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	73	64.6	88	59.8
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	21	18.6	47	32.0
- ผลเสียมากกว่าผลดี	8	7.1	2	1.4
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	11	9.7	10	6.8
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**
3.10 สาเหตุที่ท่านคิดว่าการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จะมีผลดี/ผลเสีย เป็นผลมาจาก				
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	86	76.1	123	83.7
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	18	15.9	14	9.5
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	9	8.0	10	6.8
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	**113**	**100.0**	**147**	**100.0**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.11 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด				
- มากที่สุด	16	14.2	24	16.3
- มาก	61	54.0	73	49.7
- ปานกลาง	23	20.3	31	21.1
- น้อย	5	4.4	-	-
- น้อยที่สุด	2	1.8	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	6	5.3	19	12.9
รวม	113	100.0	147	100.0
4. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม				
4.1 ปัญหาด้านสังคมที่ชุมชนได้รับในปัจจุบัน				
ปัญหาด้านการว่างงาน				
- ไม่มี	116	73.4	173	71.8
- มี	42	26.6	68	28.2
รวม	158	100.0	241	100.0
ปัญหาด้านโจรผู้ร้าย				
- ไม่มี	134	84.8	205	85.1
- มี	24	15.2	36	14.9
รวม	158	100.0	241	100.0
ปัญหาด้านยาเสพติด				
- ไม่มี	125	79.1	168	69.7
- มี	33	20.9	73	30.3
รวม	158	100.0	241	100.0
ปัญหาด้านการจราจร				
- ไม่มี	128	81.0	188	78.0
- มี	30	19.0	53	22.0
รวม	158	100.0	241	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาชุมชนแออัด				
- ไม่มี	152	96.2	226	93.8
- มี	6	3.8	15	6.2
รวม	158	100.0	241	100.0
ปัญหาด้านสุขภาพ				
- ไม่มี	146	92.4	227	94.2
- มี	12	7.6	14	5.8
รวม	158	100.0	241	100.0
ปัญหาความวิตกกังวล				
- ไม่มี	157	99.4	238	98.8
- มี	1	0.6	3	1.2
รวม	158	100.0	241	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.2ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน				
ปัญหาฝุ่นละออง				
- ได้รับผลกระทบ	101	63.9	134	55.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	36.1	107	44.4
รวม	158	100.0	241	100.0
แหล่งกำเนิด				
- จราจร	84	83.0	114	85.0
- ก่อสร้าง	2	2.0	2	1.5
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-	4	3.0
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	5	5.0	2	1.5
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	5	5.0	2	1.5
- ชุมชน	5	5.0	10	7.5
รวม	101	100.0	134	100.0
ช่วงเวลา				
- กลางวัน	11	10.9	30	22.4
- กลางคืน	1	1.0	6	4.5
- บางช่วงเวลา	36	35.6	48	35.8
- ตลอดเวลา	53	52.5	50	37.4
รวม	101	100.0	134	100.0
ระดับผลกระทบ				
- น้อย	14	13.9	28	20.9
- ปานกลาง	49	48.5	60	44.8
- มาก	38	37.6	46	34.3
รวม	101	100.0	134	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	9	8.9	23	17.2
- เท่าเดิม	51	50.5	70	52.2
- เพิ่มขึ้น	41	40.6	41	30.6
รวม	101	100.0	134	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียงดังรบกวน				
- ได้รับผลกระทบ	81	51.3	87	36.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	77	48.7	154	63.9
รวม	158	100.0	241	100.0
แหล่งกำเนิด				
- จราจร	75	92.7	82	94.4
- ก่อสร้าง	1	1.2	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	3	3.7	3	3.4
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	1	1.2	1	1.1
- ชุมชน	1	1.2	1	1.1
รวม	81	100.0	87	100.0
ช่วงเวลา				
- กลางวัน	12	14.8	15	17.2
- กลางคืน	1	1.2	2	2.3
- บางช่วงเวลา	19	23.5	22	25.3
- ตลอดเวลา	49	60.5	48	55.2
รวม	81	100.0	87	100.0
ระดับผลกระทบ				
- น้อย	10	12.3	10	11.5
- ปานกลาง	36	44.5	40	46.0
- มาก	35	43.2	37	42.5
รวม	81	100.0	87	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	1	1.2	9	10.3
- เท่าเดิม	42	51.9	41	47.2
- เพิ่มขึ้น	38	46.9	37	42.5
รวม	81	100.0	87	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาน้ำเสีย				
- ได้รับผลกระทบ	3	1.9	15	6.2
- ไม่ได้รับผลกระทบ	155	98.1	226	93.8
รวม	158	100.0	241	100.0
แหล่งกำเนิด				
- จราจร	1	33.3	-	-
- ก่อสร้าง	-	-	3	20.0
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-	2	13.3
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-	1	6.7
- ชุมชน	2	66.7	9	60.0
รวม	3	100.0	15	100.0
ช่วงเวลา				
- กลางวัน	-	-	3	20.0
- กลางคืน	-	-	1	6.7
- บางช่วงเวลา	2	66.7	10	66.6
- ตลอดเวลา	1	33.3	1	6.7
รวม	3	100.0	15	100.0
ระดับผลกระทบ				
- น้อย	1	33.3	-	-
- ปานกลาง	1	33.3	12	80.0
- มาก	1	33.3	3	20.0
รวม	3	100.0	15	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	-	-	2	13.3
- เท่าเดิม	2	66.7	7	46.7
- เพิ่มขึ้น	1	33.3	6	40.0
รวม	3	100.0	15	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหากลิ่นเหม็น				
- ได้รับผลกระทบ	11	7.0	31	12.9
- ไม่ได้รับผลกระทบ	147	93.0	210	87.1
รวม	158	100.0	241	100.0
แหล่งกำเนิด				
- จราจร	1	9.1	1	3.1
- ก่อสร้าง	-	-	3	9.7
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	3	27.3	3	9.7
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	1	9.1	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	4	36.3	2	6.5
- ชุมชน	2	18.2	22	71.0
รวม	11	100.0	31	100.0
ช่วงเวลา				
- กลางวัน	1	9.1	2	6.5
- กลางคืน	1	9.1	3	9.7
- บางช่วงเวลา	8	72.7	21	67.7
- ตลอดเวลา	1	9.1	5	16.1
รวม	11	100.0	31	100.0
ระดับผลกระทบ				
- น้อย	4	36.4	3	9.7
- ปานกลาง	2	18.2	23	74.2
- มาก	5	45.4	5	16.1
รวม	11	100.0	31	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	5	45.4	4	12.9
- เท่าเดิม	2	18.2	16	51.6
- เพิ่มขึ้น	4	36.4	11	35.5
รวม	11	100.0	31	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเขม่า/ควัน				
- ได้รับผลกระทบ	19	12.0	16	6.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	139	88.0	225	93.4
รวม	158	100.0	241	100.0
แหล่งกำเนิด				
- จราจร	16	84.2	11	68.7
- ก่อสร้าง	1	5.3	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-	2	12.5
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-	2	12.5
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	2	10.5	-	-
- ชุมชน	-	-	1	6.3
รวม	19	100.0	16	100.0
ช่วงเวลา				
- กลางวัน	2	10.5	3	18.8
- กลางคืน	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	4	21.1	4	25.0
- ตลอดเวลา	13	68.4	9	56.2
รวม	19	100.0	16	100.0
ระดับผลกระทบ				
- น้อย	1	5.3	2	12.5
- ปานกลาง	12	63.1	9	56.2
- มาก	6	31.6	5	31.3
รวม	19	100.0	16	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	-	-	-	-
- เท่าเดิม	6	31.6	8	50.0
- เพิ่มขึ้น	13	68.4	8	50.0
รวม	19	100.0	16	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะมูลฝอย				
- ได้รับผลกระทบ	7	4.4	22	9.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	151	95.6	219	90.9
รวม	158	100.0	241	100.0
แหล่งกำเนิด				
- จราจร	-	-	-	-
- ก่อสร้าง	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-	1	4.5
- ชุมชน	7	100.0	21	95.5
รวม	7	100.0	22	100.0
ช่วงเวลา				
- กลางวัน	-	-	-	-
- กลางคืน	1	14.3	2	9.1
- บางช่วงเวลา	6	85.7	14	63.6
- ตลอดเวลา	-	-	6	27.3
รวม	7	100.0	22	100.0
ระดับผลกระทบ				
- น้อย	4	57.1	5	22.7
- ปานกลาง	2	28.6	12	54.6
- มาก	1	14.3	5	22.7
รวม	7	100.0	22	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	2	28.6	6	27.3
- เท่าเดิม	5	71.4	15	68.2
- เพิ่มขึ้น	-	-	1	4.5
รวม	7	100.0	22	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนในระดับครัวเรือนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ				
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	89	56.3	138	57.3
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	110	69.6	160	66.4
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	104	65.8	138	57.3
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	71	44.9	87	36.1
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	28	17.7	54	22.4
- อื่นๆ	-	-	-	-

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
1. **ทัศนคติของหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ**		
1.1 ท่านหรือหน่วยงานรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- รู้จัก	13	100.0
- ไม่รู้จัก	-	-
รวม	13	100.0
1.2 ท่านหรือหน่วยงานรู้จัก โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)จากที่ใด		
- ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่	6	46.2
- พนักงานในโรงงาน	-	-
- ผู้นำชุมชน	2	15.4
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	5	38.4
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-
- อื่นๆ	-	-
รวม	13	100.0
1.3 ท่านหรือหน่วยงานเคยร่วมกิจกรรมกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- เคยบ่อย	3	23.1
- เคย นานๆครั้ง	6	46.2
- ไม่เคย	4	30.7
รวม	13	100.0
1.4 ท่านหรือหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- มั่นใจ	8	61.5
- ไม่มั่นใจ	2	15.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	3	23.1
รวม	13	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
1.5 ท่านหรือหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแล มิให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
- มั่นใจ	12	92.3
- ไม่มั่นใจ	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	7.7
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	-	-
รวม	13	100.0
1.6 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เคยสร้างผลกระทบต่อท่าน หรือหน่วยงานของท่านหรือไม่		
- ไม่เคย	11	84.6
- เคย น้ำใช้/น้ำดื่มมีคุณภาพลดลง	-	-
- เคย ปัญหาน้ำเสีย	-	-
- เคย ปัญหาด้านอากาศเสีย/กลิ่นเหม็น	2	15.4
- เคย ปัญหาเสียงดัง	-	-
รวม	13	100.0
1.7 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านหรือหน่วยงานเคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. หรือไม่		
- ไม่เคย	1	50.0
- เคย	1	50.0
รวม	2	100.0
1.8 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านหรือหน่วยงานเคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. แล้วหน่วยงานจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่		
- ไม่จัดการ	-	-
- จัดการ	1	100.0
รวม	1	100.0
1.9 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	4	30.8
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	7	53.8
- ผลเสียมากกว่าผลดี	-	-
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	2	15.4
รวม	13	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
1.10 สาเหตุที่ท่านคิดว่าการมี โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จะมีผลดี/ผลเสีย เป็นผลมาจาก		
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	9	69.2
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	2	15.4
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	2	15.4
- อื่น ๆ	-	-
รวม	13	100.0
2. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
2.1 ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ปัญหาด้านการว่างงาน		
- ไม่มี	6	46.2
- มี	7	53.8
รวม	13	100.0
ปัญหาด้านโจรผู้ร้าย		
- ไม่มี	10	76.9
- มี	3	23.1
รวม	13	100.0
ปัญหาด้านยาเสพติด		
- ไม่มี	10	76.9
- มี	3	23.1
รวม	13	100.0
ปัญหาด้านจราจรติดขัด		
- ไม่มี	11	84.6
- มี	2	15.4
รวม	13	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
2.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ปัญหาฝุ่นละออง		
- ได้รับผลกระทบ	3	23.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	10	76.9
รวม	13	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	2	66.7
- ก่อสร้าง	1	33.3
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	1	33.3
รวม	3	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	2	66.7
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	3	100.0
รวม	3	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียงดังรบกวน		
- ได้รับผลกระทบ	3	23.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	10	76.9
รวม	13	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	2	66.7
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	1	33.3
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	2	66.7
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	33.3
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	3	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	66.7
- ปานกลาง	-	-
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	33.3
- เพิ่มขึ้น	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาน้ำเสีย		
- ได้รับผลกระทบ	2	15.4
- ไม่ได้รับผลกระทบ	11	84.6
รวม	13	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	50.0
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	1	50.0
- ชุมชน	-	-
รวม	2	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	50.0
- กลางคืน	1	50.0
- บางช่วงเวลา	-	-
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	2	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	50.0
- ปานกลาง	-	-
- มาก	1	50.0
รวม	2	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	50.0
- เพิ่มขึ้น	1	50.0
รวม	2	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหากลิ่นเหม็น		
- ได้รับผลกระทบ	3	23.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	10	76.9
รวม	13	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	1	33.3
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	2	66.7
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	3	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	3	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	2	66.7
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	33.3
- เพิ่มขึ้น	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเขม่า/ควัน		
- ได้รับผลกระทบ	3	23.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	10	76.9
รวม	13	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	33.3
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	2	66.7
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	33.3
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	3	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	1	33.3
- มาก	2	66.7
รวม	3	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	33.3
- เพิ่มขึ้น	2	66.7
รวม	3	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะมูลฝอย		
- ได้รับผลกระทบ	2	15.4
- ไม่ได้รับผลกระทบ	11	84.6
รวม	13	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	1	50.0
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	1	50.0
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
ผรวม	2	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	50.0
- ตลอดเวลา	1	50.0
รวม	2	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	-	-
- มาก	2	100.0
รวม	2	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	50.0
- เพิ่มขึ้น	1	50.0
รวม	2	100.0
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ		
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	10	76.9
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	8	61.5
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	7	53.8
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	10	76.9
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	7	53.8
- อื่นๆ	-	-

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2567








รูปที่ 1 ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2567









รูปที่ 2 ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2567



รูปที่ 3 หน่วยงานราชการ 0-5 กิโลเมตร

สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2567

ข้อมูลทั่วไป

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในส่วนภูมิภาค ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 (Eastern Seaboard Development Programme : Phase II หรือ ESB II) ตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแลของตำบลเขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่โครงการประมาณ 1,472.50 ไร่ เป็นโครงการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ ได้มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมสะอาด รวมถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหลัก ซึ่งดำเนินการพัฒนาโดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)


บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตร จำนวน 15 ตัวอย่าง จากที่ตั้งโครงการ (ภาพที่ 1) ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ประจำปี 2567 (ตารางที่ 1)

ในการนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้าน	ตำบล	จำนวนตัวอย่าง (ชุด)
ผู้นำชุมชน		
ม.2 ชุมชนศิริอนุสรณ์	เขาคันทรง	1
ม.3 เขาคันทรง		2
ม.6 ชุมชนเขาช่องลม		1
ม.10 ชุมชนพันเสด็จนอก		1
ม.4 บ้านเขาคันทรง		1
ม.5 บ้านสุรศักดิ์		1
ม.7 บ้านระเวิง		2
ม.9 บ้านห้วยตาเกล้า		1
ม.7 บ้านมาบลำบิด	คลองกิ่ว	1
ม.4 บ้านพันเสด็จใน	บ่อวิน	1
ม.8 บ้านมาบเสมอ		1
ม.3 บ้านหนองค้างคาว	ตาสิทธิ์	1
ม.3 ชุมชนจอมพล		1
รวม		15

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน



**ภาพที่ 1 ที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
และรัศมีพื้นที่การศึกษาของโครงการ 5 กิโลเมตร รอบโครงการ**

สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

จากการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตร จำนวน 15 ตัวอย่าง จากที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดผลการสำรวจทัศนคติ (ตารางที่ 2) สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์**

ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.0 และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 66.7

2. **ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ**

ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 46.7 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20.0 และผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอมีเหลือเก็บ

3. **ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการ**

จากการสำรวจ พบว่า ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจทั้งหมดทราบว่ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน โดยทั้งหมดทราบจากการเป็นคนในพื้นที่ ที่ผ่านมาผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในชุมชน ร้อยละ 73.3 ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนในชุมชน ร้อยละ 26.7 มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกนิคม และผู้นำชุมชนทั้งหมดเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการบ่อยครั้ง

ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 53.3 และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแล มิให้โครงการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 66.7 โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าโครงการไม่เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร้อยละ 60.0 และสรุปความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการส่งผลดีเท่ากับผลเสีย ร้อยละ 53.3 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 80.0

4. **สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน**

จากการสำรวจสภาพปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ในชุมชนไม่มีปัญหาด้านสังคม ทั้งนี้หากเรียงลำดับปัญหาด้านสังคมในปัจจุบัน ปัญหาด้านสังคมในชุมชนที่ได้รับมากที่สุด คือ ปัญหาด้านยาเสพติด ร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ ปัญหาด้านการว่างงานกับปัญหาด้านโจรผู้ร้าย ร้อยละ 33.3 เท่ากัน

จากการสำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ทั้งหมดในชุมชนได้รับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากเรียงลำดับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านฝุ่นละออง ร้อยละ 86.7 รองลงมา คือ ปัญหาด้านเสียงรบกวน ร้อยละ 66.7 ปัญหาด้านเขม่า/ควัน ร้อยละ 60.0 ปัญหาด้านกลิ่นเหม็น ร้อยละ 40.0 ปัญหาด้านขยะมูลฝอย ร้อยละ 20.0 และปัญหาด้านน้ำเสีย ร้อยละ 6.7

ทั้งนี้ ปัญหาด้านฝุ่นละอองที่ชุมชนได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ร้อยละ 86.7 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจราจร ร้อยละ 69.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา ร้อยละ 46.7 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพบว่าส่วนใหญ่คิดเห็นว่าปัญหาเท่าเดิม ร้อยละ 76.9

ปัญหาด้านเสียงรบกวนที่ชุมชนได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ร้อยละ 66.7 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจราจร ร้อยละ 50.0 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา ร้อยละ 60.0 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพบว่าส่วนใหญ่คิดเห็นว่าปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.0

ปัญหาด้านเขม่า/ควันที่ชุมชนได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ร้อยละ 60.0 เป็นปัญหาที่เกิดจากการจราจรกับกิจกรรมภายในชุมชน ร้อยละ 33.3 เท่ากัน ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบช่วงเวลากลางวัน ร้อยละ 44.4 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 66.7 และเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพบว่า ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.9

ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นที่ชุมชนได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ร้อยละ 40.0 เป็นปัญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม ร้อยละ 57.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา ร้อยละ 50.0 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 50.0 และเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพบว่าคิดเห็นว่าปัญหาเท่าเดิมกับปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.0 เท่ากัน

ปัญหาด้านขยะมูลฝอยที่ชุมชนได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมภายในชุมชน ร้อยละ 66.7 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา ร้อยละ 66.7 โดยทั้งหมดได้รับผลกระทบในระดับน้อยกับระดับปานกลาง และระดับมากเท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพบว่าส่วนใหญ่คิดเห็นว่าปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.7

ปัญหาด้านน้ำเสียชุมชนได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ร้อยละ 6.7 (จำนวน 1 คน) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในชุมชน ได้รับผลกระทบช่วงเวลากลางวัน โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตพบว่าคิดเห็นว่าปัญหาเพิ่มขึ้น

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้นำชุมชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1) ต้องการให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 93.3
2) อื่นๆ เช่นทุนการศึกษา, จัดให้มีการคัดเลือกผู้กอบการ, สร้างประโยชน์ให้ชุมชนหรือคนไทย ร้อยละ 33.3
3) จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 26.7
4) สร้างรายได้ให้ชุมชนกับจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 13.3 เท่ากัน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศ		
- ชาย	12	80.0
- หญิง	3	20.0
รวม	15	100.0
1.2 อายุ		
- 18-20 ปี	-	-
- 21-30 ปี	1	6.7
- 31-40 ปี	-	-
- 41-50 ปี	3	20.0
- 51-60 ปี	10	66.7
- 61-70 ปี	1	6.7
รวม	15	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ		
2.1 อาชีพหลัก		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	7	46.7
- รับจ้างทั่วไป	1	6.7
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	6.7
- พนักงานบริษัท/โรงงาน	-	-
- เกษตรกรรม	4	26.7
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-
- เลี้ยงสัตว์	-	-
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-	-
- อื่นๆ	2	13.3
รวม	15	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
2.2 อาชีพเสริม		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	6.7
- รับจ้างทั่วไป	3	20.0
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	-	100.0
- พนักงานบริษัท/โรงงาน	-	-
- เกษตรกรรม	1	6.7
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	6.7
- เลี้ยงสัตว์	-	-
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	1	6.7
- อื่นๆ	-	-
รวม	**15**	**100.0**
2.3 ความเพียงพอของรายได้		
- ไม่เพียงพอ	1	6.7
- เพียงพอมีเหลือเก็บ	13	86.7
- เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ	1	6.7
รวม	**15**	**100.0**
3. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ		
3.1 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- รู้จัก	15	100.0
- ไม่รู้จัก	-	-
รวม	**15**	**100.0**
3.2 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จากที่ใด		
- ทราบเองเป็นคนในพื้นที่	15	100.0
- พนักงานในโรงงาน	-	-
- ผู้นำชุมชน	-	-
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	-	-
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-
- อื่น ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางนิคม ฯ	-	-
รวม	**15**	**100.0**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
3.3 ท่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชากรในพื้นที่ในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
- ไม่เคย	11	73.3
- เคย (เรื่อง ฝุ่นละออง)	4	26.7
รวม	**15**	**100.0**
แหล่งกำเนิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม		
- ภายในนิคมฯ	-	-
- ภายนอกนิคมฯ	4	100.0
รวม	**4**	**100.0**
3.4 ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- เคยบ่อย	15	100.0
- เคย นานๆครั้ง	-	-
- ไม่เคย	-	-
รวม	**15**	**100.0**
3.5 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- มั่นใจ	8	53.3
- ไม่มั่นใจ	4	26.7
- ไม่แสดงความคิดเห็น	3	20.0
- ไม่แน่ใจ	-	-
รวม	**15**	**100.0**
3.6 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการ การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแล มิให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่		
- มั่นใจ	10	66.7
- ไม่มั่นใจ	2	13.3
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	13.3
- ไม่แน่ใจ	1	6.7
รวม	**15**	**100.0**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
3.7 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เคยสร้างผลกระทบต่อท่าน หรือชุมชนของท่านหรือไม่		
- ไม่เคย	11	73.3
- เคย น้ำใช้/น้ำดื่มมีคุณภาพลดลง	-	-
- เคย ปัญหาน้ำเสีย	-	-
- เคย ปัญหาด้านอากาศเสีย/ กลิ่นเหม็น	4	26.7
- เคย ปัญหาเสียงดัง	-	-
รวม	15	100.0
3.8 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านเคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/ นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. หรือไม่		
- ไม่เคย	11	73.3
- เคย	4	26.7
รวม	15	100.0
3.9 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/ นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. แล้วหน่วยงานจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่		
- ไม่จัดการ	-	-
- จัดการ	4	100.0
รวม	4	100.0
3.10 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)		
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	4	26.7
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	8	53.3
- ผลเสียมากกว่าผลดี	3	20.0
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	-	-
รวม	15	100.0
3.11 สาเหตุที่ท่านคิดว่าการมี โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จะมีผลดี/ผลเสียเป็นผลมาจาก		
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	12	80.0
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	-	-
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	3	20.0
- อื่น ๆ	-	-
รวม	15	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
4. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
4.1 ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านการว่างงาน		
- ไม่มี	10	66.7
- มี	5	33.3
รวม	15	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านโจรผู้ร้าย		
- ไม่มี	10	66.7
- มี	5	33.3
รวม	15	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านยาเสพติด		
- ไม่มี	6	40.0
- มี	9	60.0
รวม	15	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านอื่น ๆ		
- ไม่มี	15	100.0
- มี	-	-
รวม	15	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
4.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ปัญหาฝุ่นละออง		
- ได้รับผลกระทบ	13	86.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	13.3
รวม	**15**	**100.0**
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	9	69.2
- ก่อสร้าง	1	7.7
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	3	23.1
รวม	**13**	**100.0**
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	4	30.8
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	7	53.8
- ตลอดเวลา	2	15.4
รวม	**13**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	7.7
- ปานกลาง	4	30.8
- มาก	8	61.5
รวม	**13**	**100.0**
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	10	76.9
- เพิ่มขึ้น	3	23.1
รวม	**13**	**100.0**

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียงดังรบกวน		
- ได้รับผลกระทบ	10	66.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	5	33.3
รวม	**15**	**100.0**
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	5	50.0
- ก่อสร้าง	1	10.0
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	2	20.0
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	2	20.0
รวม	**10**	**100.0**
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	10.0
- กลางคืน	1	10.0
- บางช่วงเวลา	6	60.0
- ตลอดเวลา	2	20.0
รวม	**10**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	10.0
- ปานกลาง	6	60.0
- มาก	3	30.0
รวม	**10**	**100.0**
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	3	30.0
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	7	70.0
รวม	**10**	**100.0**

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาน้ำเสีย		
- ได้รับผลกระทบ	1	6.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	14	93.3
รวม	15	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	1	100.0
รวม	1	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	100.0
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	-	-
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	1	100.0
- มาก	-	-
รวม	1	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	1	100.0
รวม	1	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหากลิ่นเหม็น		
- ได้รับผลกระทบ	6	40.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	60.0
รวม	15	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	6.7
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	4	57.1
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	2	28.6
รวม	6	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	16.7
- กลางคืน	2	33.3
- บางช่วงเวลา	3	50.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	6	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	16.7
- ปานกลาง	2	33.3
- มาก	3	50.0
รวม	6	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	3	50.0
- เพิ่มขึ้น	3	50.0
รวม	6	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเหม่า/ควัน		
- ได้รับผลกระทบ	9	60.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	6	40.0
รวม	15	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	4	44.5
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	2	22.2
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	3	33.3
รวม	9	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	4	44.4
- กลางคืน	2	22.2
- บางช่วงเวลา	2	22.2
- ตลอดเวลา	1	11.2
รวม	9	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	3	33.3
- มาก	6	66.7
รวม	9	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	11.1
- เพิ่มขึ้น	8	88.9
รวม	9	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะ		
- ได้รับผลกระทบ	3	20.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	12	80.0
รวม	15	100.0
แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	33.3
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกนิคม	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	2	66.7
รวม	3	100.0
ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	1	33.3
รวม	3	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	33.3
- ปานกลาง	2	66.7
- มาก	-	-
รวม	3	100.0
เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	33.3
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (มหาชน) จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ		
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	4	26.7
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	2	13.3
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	2	13.3
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	14	93.3
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	-	-
- อื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา, จัดให้มีการคัดเลือกผู้กอบการ, สร้างประโยชน์ให้ชุมชนหรือคนไทย	5	33.3

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน
ต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2567









รูปที่ 1 สำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร

ภาคผนวกที่ 25

ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

2.8 การรับเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน โครงการได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ.2553 ซึ่งได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้วอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ร้องเรียนเป็นหนังสือ ร้องเรียนด้วยตนเองโดยวาจา ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : pinthong@pipestate.com) หรือผ่านทางเวปไซต์ (http://www.pipestate.com) หรือจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม หน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 เป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนแสดงดัง**รูปที่ 2.8-1**)



รูปที่ 2.8-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน

ภาคผนวกที่ 26

การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2567

PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

ด้วยทาง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทฯ จึงมีการกำหนดให้มีมาตรการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย รู้วิธีป้องกันและระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำทางหนีไฟและฝึกซ้อมการอพยพตามแผนฯ

วิทยากร

นายพิเชษฐ์ ทิพย์โฉม (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

วิธีการอบรม

บรรยายทฤษฎีการดับเพลิงและปฏิบัติการภาคสนามการดับไฟไหม้

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 25 คน

วัน เวลา และสถานที่

08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน ณ เรือนรับรอง PIN 2
09.00 – 10.30 น.	อบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ เรือนรับรอง PIN 2
10.30 – 10.45 น.	รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.	อบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.	อบรมภาคปฏิบัติ การใช้ถังดับเพลิงและการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัย PIN 2 (ตรงข้าม กนอ.)
16.00 – 17.30 น.	อพยพหนีไฟ ณ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

Pinthong Industrial Park Public Company Limited
(Registration Number 0107559000036)
789 Moo 1, Nongkham – Leamchabang Rd, T. Nongkham, A. Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
T: +66 (0) 38 295 135 F: +66 (0) 38 296 333 E: pinthong@pinthongindustrial.com
www.pinthongindustrial.com

ISO 14001 9001 CERTIFIED

PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

สถานที่	สำนักงานปิ่นทองฯ 789 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เหตุการณ์	ตู้กดน้ำเกิดเพลิงไหม้
ลักษณะเหตุฉุกเฉิน	เวลา 16.00 น. คุณวรา พบประกายไฟและกลุ่มควันไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว บริเวณตู้กดน้ำ อาคาร PURE ชั้น 1 มีผู้สูญหาย ได้รับบาดเจ็บและเป็นลม 1 คน โดยมีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้าระงับเหตุได้
สาเหตุ	ไฟฟ้ารัดวงจร
ผู้พบเห็นเหตุการณ์	เจ้าหน้าที่ธุรการงานสาธารณูปโภค (คุณวรา หาศรีคำ)
สภาพอากาศ	ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
สิ่งที่เกิดขึ้น	เวลา 16.00 น. คุณวรา พบประกายไฟและกลุ่มควันไฟบริเวณตู้กดน้ำ อาคาร PURE ชั้น 1 มีผู้สูญหายระหว่างอพยพ 1 คน
ผู้ที่ร่วมทำการฝึกซ้อม	1. ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน 2. ทีมดับเพลิง

[redacted]
(นายธีรศักดิ์ สมโสม)
ผู้จัดทำ

[redacted]
(นายพิชญ์ ทองไตรภพ)
ผู้จัดการทั่วไป

[redacted]
(นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย)
รองประธานเจ้าที่บริหาร

Pinthong Industrial Park Public Company Limited
(Registration Number 0107559000036)
789 Moo 1, Nongkham – Leamchabang Rd, T. Nongkham, A. Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
T: +66 (0) 38 295 135 F: +66 (0) 38 296 333 E: pinthong@pinthongindustrial.com
www.pinthongindustrial.com

ISO 14001 9001 CERTIFIED

บรรยายทฤษฎีการดับเพลิง











Pinthong Industrial Park Public Company Limited
(Registration Number 0107559000036)
789 Moo 1, Nongkham – Leamchabang Rd, T. Nongkham, A. Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
T: +66 (0) 38 295 135 F: +66 (0) 38 295 333 E: pinthong@pinthongindustrial.com
www.pinthongindustrial.com

ISO 14001 9001 CERTIFIED

ปฏิบัติการภาคสนามการดับไฟไหม้










Pinthong Industrial Park Public Company Limited
(Registration Number 0107559000036)
789 Moo 1, Nongkham – Leamchabang Rd, T. Nongkham, A. Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
T: +66 (0) 38 295 135 F: +66 (0) 38 295 333 E: pinthong@pinthongindustrial.com
www.pinthongindustrial.com

ISO 14001 9001 CERTIFIED

PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

อพยพหนีไฟ










PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE










Pinthong Industrial Park Public Company Limited
(Registration Number 0107559000036)
789 Moo 1, Nongkham – Leamchabang Rd, T. Nongkham, A. Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
T: +66 (0) 38 295 135 F: +66 (0) 38 296 333 E: pinthong@pinthongindustrial.com
www.pinthongindustrial.com
ISO 14001 9001 CERTIFIED











Pinthong Industrial Park Public Company Limited
(Registration Number 0107559000036)
789 Moo 1, Nongkho – Leamchabang Rd, T. Nongkham, A. Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
T: +66 (0) 38 295 135 F: +66 (0) 38 296 333 E: pinthong@pinthongindustrial.com
www.pinthongindustrial.com

ภาคผนวกที่ 27

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองร่วมกับโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2568

ที่ อก 5105.5.4/0021

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
150 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

15 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สน.ปท.) ได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัย พ.ศ.2568 เพื่อเป็นการป้องกัน รับมือ และฟื้นฟูเหตุการณ์ภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบทบาทของนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อโรงงาน หน่วยงานท้องถิ่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายนอกในระดับจังหวัดและระดับประเทศ นั้น

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ สน.ปท. จึงได้กำหนดการประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนรายละเอียด ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนการซ้อมแผนปฏิบัติการ และซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินการป้องกันและบรรเทาภัยของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ร่วมกับ บริษัท ไดโดะ ซิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.00 น. ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ คุณนัฐิกานต์ อุตรี วิศวกร 6 สน.ปท. หมายเลขโทรศัพท์ 089 178 1640 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัย ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
โทร. 0 3811 1943-4 ต่อ 103

การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ประจำปี 2568

รายงานผลการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ประจำปี 2568

การป้องกันและบรรเทาจากอัคคีภัย

บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปิ่นทองโครงการ 5

หลักการและเหตุผล

ด้วยทางการนิคมฯ และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ปิ่นทอง จึงมีการกำหนดให้มีมาตราการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย รู้วิธีป้องกันและระงับได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.เพื่อให้เข้าผู้อบรมมีความรู้และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำทางหนีไฟ และฝึกซ้อมการอพยพตามแผนฯ

วิทยากร

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตำบลเขาคันทรง

วิธีการอบรม

ภาคปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมอบรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมฯ ร่วมกับ พนักงานบริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ตำบลเขาคันทรง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

50 คน

วัน เวลา และสถานที่

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2568

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน

15.00 – 15.30 น. เตรียมความพร้อมซ้อมแผนฉุกเฉิน

15.30 น. ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

การป้องกันและบรรเทาจากอัคคีภัย

สถานที่ บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5

เหตุการณ์ บริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่เครื่อง Shot Blast พื้นที่ CM-1

บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณ เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่เครื่อง Shot Blast พื้นที่ CM-1 พนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน พบเห็นกลุ่มควันไฟไหม้ นำถังดับเพลิงเข้าดับเบื้องต้น จากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ จป. และ แจ้ง หัวหน้า >> หัวหน้าแจ้งไปยัง ผอ.ดับเพลิง เมื่อได้รับแจ้งเหตุ สั่งการทีมงานให้ดำเนินการปฏิบัติงาน >> สั่งการให้ทีมควบคุมไฟฟ้า ตัดกระแสไฟ >> สั่งการทีมดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ >> สั่งการให้ทีมดับเพลิง กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินให้พนักงานทราบและเตรียมอพยพไปยังจุดรวมพล >> หัวหน้าแจ้งไปยังหน่วยงานการนิคมฯ/นิคมปิ่นทองและเทศบาล >> เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ >> ประกาศยุติสถานการณ์ฉุกเฉิน

สาเหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ พนักงานควบคุมเครื่องจักร

สภาพอากาศ อากาศแจ่มใส

ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมฯ ร่วมกับ พนักงานบริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และทีมดับเพลิง/ทีมกู้ภัย

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์
1	15.30 น.	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่เครื่อง Shot Blast พื้นที่ CM-1 (คุณสุรพันธ์) พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ได้ทำการปิดเครื่องจักรและรีบนำถังดับเพลิงที่อยู่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุเข้าทำการฉีดดับไฟพร้อมทั้งตะโกนบอกเพื่อนร่วมงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม้และให้มาช่วยดับไฟ (คุณอัศราวิน) ได้ยินเสียงแจ้งจึงนำถังดับเพลิงเข้าไปช่วยทำการดับไฟ
2	15.31 น.	เพลิงไหม้ได้ลุกลามมากขึ้นและขยายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ (คุณอัศราวิน) จึงตัดสินใจแจ้งเหตุต่อ (คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เครื่อง Shot Blast CM-1 แจ้งผ่านวิทยุสื่อสาร (คุณมลตรี) ผอ.เหตฉุกเฉินสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารให้ (คุณอัศราวิน)กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินครั้งที่ 1
3	15.32 น.	(คุณมลตรี) ผอ.เหตฉุกเฉินสั่งการให้ (คุณกัลยาณี) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำการประกาศแจ้งให้พนักงานทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขอให้เตรียมความพร้อมปิดเครื่องจักร และรอฟังประกาศครั้งต่อไป
		(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน สั่งให้ฝ่ายประสานงาน(คุณเบญ) แจ้งเหตุการณ์ต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง /อบต.เขาคันทรง ให้ทราบเพื่อรอเตรียมพร้อม เมื่อมีการแจ้งขอกำลังสนับสนุนกนอ. คุณอภิวัติ โทรศัพท์เบอร์ 089-9562341 คุณต่าย 089-1781640ปิ่นทอง โทรศัพท์เบอร์ คุณวิชิต 091-6157748 อบต.เขาคันทรง คุณพิชญุตม์ เบอร์โทรศัพท์ 094-9296255
		(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน สั่งการผ่านวิทยุสื่อสารให้ทีมดับเพลิงและทีมควบคุมระบบไฟฟ้ามารวมตัว ณ จุดเกิดเหตุเครื่อง Shot Blast CM-1
4	15.33 น.	(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน สั่งการผ่านวิทยุสื่อสารให้ รปภ.ปิดประตูหน้าบริษัทฯห้ามพนักงานและบุคคลภายนอก เข้า-ออกบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
		ทีมดับเพลิง ทีมควบคุมระบบไฟฟ้า เข้ารายงานตัว ณ จุดเกิดเหตุ(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินสั่งการให้ (คุณสันติ) ทีมควบคุมระบบไฟฟ้าทำการตัดกระแสไฟฟ้าในโรงงานทันที
5	15.34 น.	(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินสั่งการให้ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ณ จุดเกิดเหตุทันที
		(คุณสันติ) รายงาน ผอ.เหตุฉุกเฉิน ว่าตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินรับทราบ
6	15.37 น.	ทีมดับเพลิง เข้าทำการดับเพลิง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงรายงานต่อ (คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินไม่สามารถระงับเหตุได้
		(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินโดย 10.1 โทรสั่งการให้ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน (คุณกัลยาณี) ประกาศใช้แผนอพยพให้พนักงานทุกคนอพยพไปรวมที่จุดรวมพลของบริษัทฯ (โดยทำการประกาศ 2 ครั้ง ไทย-ญี่ปุ่น) 10.2 โทรสั่งการให้ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน (คุณเบญ) ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเพื่อระงับเหตุ กนอ. คุณอภิวัติ โทรศัพท์เบอร์ 089-9562341 คุณต่าย 089-1781640ปิ่นทอง เบอร์โทรศัพท์ 091-6157748 รถดับเพลิง อบต.เขาคันทรง คุณพิชญุติ เบอร์โทรศัพท์ 094-9296255
		(เมื่อได้ยินเสียงประกาศ) ให้พนักงานทุกคนทำการอพยพตามผู้นำธงอพยพประจำแผนก ไปตามเส้นทางหนีไฟออกไปยังจุดรวมพลของบริษัทฯพนักงานต้องออกจากอาคารไม่เกิน 5 นาที**ผู้นำธงอพยพนำใบตรวจนับรายชื่อที่ติดไว้กับธงสีต่างๆมาด้วย(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน สั่งการให้ (คุณภรภัทร) กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินครั้งที่ 2
7	15.40 น.	ณ จุดรวมพล ผู้นำธงอพยพแต่ละแผนกทำการตรวจสอบรายชื่อพนักงานณ จุดรวมพล โดยปฏิบัติดังนี้ 13.1 ผู้นำธงอพยพแต่ละแผนกทำการตรวจสอบรายชื่อพนักงานพร้อมทั้งรายงานยอดจำนวนพนักงานที่ตนเองรับผิดชอบต่อ (คุณมลตรี)ผอ.เหตุฉุกเฉิน (เมื่อนับจำนวนเรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้สูญหาย ให้ทุกคนที่อยู่ในแถวนั่งลง หากแผนกที่มีคนสูญหายให้ทำการยืนอยู่ก่อน)
		ณ จุดรวมพลทีมปฐมพยาบาลทำการคัดกรองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทีมปฐมพยาบาลรายงานต่อ (คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน ว่ามีพนักงาน 1คน ได้รับบาดเจ็บ คือ1.คุณเสกรรค์ มีอาการข้อเท้าพลิกได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บไม่ได้มีอาการ
	15.42 น.	ผู้นำธงอพยพแต่ละแผนก (คุณภรภัทร/คุณวีราภาส์/คุณสยาม) ทำการตรวจสอบรายชื่อพนักงานและทำการรายงานต่อ (คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน พบว่าไม่มีผู้สูญหาย แต่มีแผนก QC ได้รับบาดเจ็บ 1 คนคือ1.คุณเสกสรรค์ มีอาการข้อเท้าพลิกจากการสะดุด Step พื้นที่ที่ทำงานตอนนี้อยู่ระหว่างการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ
แผนฉุกเฉินระดับ 2 (ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม)		
8	15.52 น.	ผอ.กนอ.และทีมงาน เดินทางมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ และประกาศใช้แผนฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
		(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อ ผอ.กนอ.19.1 ผลการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและความเสียหายเบื้องต้น คือ -สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ -ความเสียหาย -ผู้ได้รับบาดเจ็บและการช่วยเหลือ -เหตุการณ์วิกฤตปัจจุบัน
		ผอ.กนอ.และทีมงาน จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ณ บริเวณด้านนอกโรงงาน -ฝ่ายอำนวยการ -ทีมประสานงานภายนอก -ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน -ทีมพยาบาล -หน่วยประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
9	15.53 น.	รถดับเพลิงจาก อบต.เขาคันทรง มาถึงที่บริษัทฯ ทีม รปภ. อำนวยความสะดวก21.1 เรื่องการจราจร และชี้จุดเกิดเหตุและเส้นทางไปยังจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่รถดับเพลิง
10	15.54 น.	หัวหน้าทีมดับเพลิงเข้ารายงานตัวต่อ ผอ.กนอ. ผอ.กนอ. แจ้งเหตุการณ์พร้อมส่งมอบสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับหัวหน้าทีมดับเพลิงของ อบต.เขาคันทรง
11	15.56 น.	ทีมดับเพลิง ของ อบต.เขาคันทรง พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้ -ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ -จัดชุดรักษาความปลอดภัยในการจราจร

		หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดำเนินการดังนี้ -รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร -ปิดโรงงานและตรวจค้นผู้เข้า-ออกโรงงาน
		ทีมสื่อสารปิ่นทอง แจ้งโรงงานข้างเคียง
		ทีมดับเพลิง อบต.เขาคันทรง ดำเนินการดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุเครื่อง Shot Blast CM-1
12	15.57 น.	หัวหน้าทีมดับเพลิงของเขาคันทรง สั่งการผ่านวิทยุสื่อสารให้ทางทีมดับเพลิงของบริษัทออกมาข้างนอก
13	16.05 น.	ทีมดับเพลิง อบต.เขาคันทรง รายงานต่อหัวหน้าทีมว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ได้แล้ว
		หัวหน้าทีมดับเพลิงเข้ารายงานตัวต่อ ผอ.กนอ. / ผอ.เหตุฉุกเฉิน (คุณมลตรี)ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ได้แล้ว
14	16.07 น.	หัวหน้าทีมดับเพลิงของเขาคันทรงส่งมอบสถานการณ์ให้กับ ผอ.กนอ ดำเนินการต่อ
15	16.08 น.	ผอ.กนอ. สั่งประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินและส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับ(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน
16	16.09 น.	(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินสั่งการให้(คุณสันติ/คุณเบญ) ทีมตรวจสอบความเสียหายเข้าไปประเมินความเสียหายที่จุดเกิดเหตุเครื่อง Shot Blast CM-1
17	16.15 น.	(คุณสันติ/คุณเบญ) ทีมตรวจสอบความเสียหาย รายงานความเสียหายของการเกิดเพลิงไหม้ให้กับ (คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉิน -เครื่อง Shot Blast ถูกไฟไหม้เสียหาย 1 เครื่อง -ระบบไฟฟ้าในโรงงานเสียหาย
18	16.16 น.	(คุณมลตรี) ผอ.เหตุฉุกเฉินรับทราบพร้อมทั้งประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินห้ามเข้าพื้นที่เกิดเหตุรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความเสียหาย

รูปภาพกิจกรรม

ทีมประสานงานนิคมฯ รับแจ้งเหตุและแจ้งไปยังดับเพลิงการนิคมฯ



ทีมอพยพถืออธง นำพนักงานทั้งหมดไปรวมที่จุดรวมพล





ผอ.ดับเพลิงการนิคมฯ สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อตามเฝ้าระวัง



ทีมดับเพลิงนิคมฯปิ่นทอง รายงานตัว





ผอ.ดับเพลิงบริษัทฯ รายงานต่อ ผอ.ดับเพลิงการนิคมฯ (ยกระดับ)



รถดับเพลิงเข้าจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้





ทีมดับเพลิง เข้ารายงานสถานการณ์สามารถควบคุมเพลิงและระงับไว้ได้





จบการฝึกซ้อมแผน



บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ บริษัท ไดโดะ ซิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ .....5...

วันที่ : ..22-05-2025....

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ	ลายเซ็น	บริษัท/หน่วยงาน
1	[redacted]			PIN.
2				PIN.
3				PIN
4				PIN
5				PIN
6				〃
7				PIN
8				PIN
9				PIN
10				TMD.
11				NJO
12				กฟภ.
13				กฟอ.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ภาคผนวกที่ 28

ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โควู ไทย จำกัด

ประเภทกิจการ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับยานยนต์

เลขที่ ๑๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๐ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้ชาย ๑๐ คน ผู้หญิง ๒๐ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๔.๒

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๕.๒ นายภราดล มากมี

๕.๓ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว ๕.๔

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายสุรัติ แก้วกัญญาติ

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท โควู ไทย จำกัด

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๙ / ก.ย. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายภราดล มากมี)

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

(นายณรงค์เดช จันทร์เขียว) ( )

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

(Mr. Daejoong Kim) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๑๑๓/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

ขอรับรองว่า

บริษัท โควู ไทย จำกัด

ที่อยู่ ๑๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๑๔๕ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

จ่าเอก [redacted]

(สุนันทร สิทธิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้นและ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โคว ไทย จำกัด

ประเภทกิจการ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับยานยนต์

เลขที่ ๑๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง - คน ผู้หญิง - คน ผู้ชาย - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๔๕ คน ผู้ชาย ๘๑ คน ผู้หญิง ๖๔ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒.๓๔ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๖.๒ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว

๖.๓ ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗.๑ นายสุรัติ แก้วกัญญาติ ๗.๒

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๙ / ก.ย. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายณรงค์เดช จันทร์เขียว)

ลงชื่อ วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

( ) ( )

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

(Mr. Daejoong Kim) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ที่ ๒๔๗/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาต เลขที่๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท โควู ไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จ่าเอก [redacted]
(สุนันทร. สิทธิ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ที่ ๒๔๘/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท โควู ไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

จ่าเอ[redacted]

(สนันทร สิทธิ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๘๔๐๐๐๒๔๗๙๘๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

แบบ กส.บญ
มิถุนายน



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง .....
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๔๙๙๔๒ .....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี .....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ผุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๘๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕ นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของหน่วยงานบริหารส่วนตำบลเขาทันพรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๔

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาศ์
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕. นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ สุลารธ)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)



เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

[redacted]

ชื่อ จ่าเอกพิชญุตม์ ธรรมราช

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(นายมะลิ กลั่นค้วง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ผู้ออกบัตร

ลายมือชื่อ

หมโลพิค โอ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานส่วนตำบล

เลขที่ ๑ /๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันออกบัตร ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ บัตรหมดอายุ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

[redacted]

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ **บริษัท โควู ไทย จำกัด**

ประเภทกิจการ **ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องซักผ้า) ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบเย็น (Cold forging)** ที่อยู่เลขที่ ๑๘/๔ หมู่ ๘ ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๓ ๑๓๖ ๕๒๐

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๔๕ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม **๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗**

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) **๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๑๔๕ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☑ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ..... เลขที่..... ลงวันที่..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง** เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ..... นายจ้าง

(Mr.Daejoong Kim)

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


วันที่ 27 สิงหาคม 2567














การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


วันที่ 27 สิงหาคม 2567













志亿志亿锌业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

รายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2567

บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย)จำกัด

เสนอ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัด ชลบุรี

ชื่อผู้ประสานงาน
คุณ กรรณกมล ศิลาเกษ
โทร. 093-4100538
E-MAIL: kankamontbs@gmail.com

หนังสือนำส่งแบบรายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและแบบรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

志亿志亿作业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

วันที่ 24 สิงหาคม 2567

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

เรื่อง นำส่งแบบรายงานการฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ,และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.สำเนาแบบรายงานการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 18/88 หมู่ที่ 8 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 083-8360516 ประกอบกิจการ ผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออกสังกะสีอ็อกไซด์ สารเติมแต่งยางผลิตภัณฑ์สารเคมีอื่นๆ ปัจจุบัน มีพนักงานทั้งหมด 47 คน เป็น ชาย 31 คน เป็นหญิง 16 คน ได้จัดให้มี การฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึก อพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้น ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการและผู้จัดการ

ผู้รับ

11 ส.ค. 2568

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้ประสานงาน
คุณ กรรณกมล ศิลาเกษ
โทร. 093-4100538
E-MAIL: kankamonths@gmail.com

志亿志亿锌业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสามมุข
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

27 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานการฝึกซ้อม ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ด้วยหลักการและเหตุผล

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวด ๘ การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

การดำเนินการ

บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัส ทรี (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 47 คน เป็นชาย 31 คน เป็น หญิง 16 คน บริษัท ได้กำหนดให้ วันที่ 24 สิงหาคม 2567 เป็นวันฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น กำหนดการฝึกซ้อม เวลา 08.00-17.00น. มีจำนวนพนักงาน เข้าฝึกอบรม ทั้งหมด 64 คน การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นในครั้งนี้ถือว่าสอดคล้องกับข้อกฎหมาย บริษัท ขอสรุป ดังต่อไปนี้

1.1 ซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

รายการ	Production	Ware House	Office	QC
จำนวนพนักงาน	37	3	6	1
พนักงานที่เข้าฝึกอบรม	37	3	6	1
สัดส่วนการฝึกอบรม	100%	100%	100%	100%

1.2 ซ้อมอพยพหนีไฟ

รายการ	Production	Ware House	Office	QC
จำนวนพนักงาน	37	3	6	1
พนักงานที่เข้าฝึกอบรม	37	3	6	1
สัดส่วนการฝึกอบรม	100%	100%	100%	100%

志亿志亿锌业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

แบบรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทษไทย)จำกัด

สาขา - ประเภท กิจการ ผลิตจำหน่ายนำเข้า สังกะสี ซิงค์ออกไซด์สารเติมแต่งยาง ผลิตภัณฑ์สารเคมีอื่นๆ

ที่อยู่ เลขที่ 18/88 หมู่ที่ 8 ต.เขาคันทรง อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 64 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

◯ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคารสถานที่.....

⊘ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

◯ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกัน ของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

◯ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกัน ของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม 24 สิงหาคม 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 45 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ⊘ ดี ◯ ดีมาก

๓.ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

◯ ได้รับความเห็นชอบแผนรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟจากอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....

เลขที่.....ลงวันที่.....โดยได้แนบเอกสารเห็นชอบมาด้วยแล้ว

⊘ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ องค์การบริหาร ส่วนตำบล เขาคันทรง เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาติ และหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯมาด้วยแล้ว

[redacted]


กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

志亿志亿锌业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.


18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

1.3 แผนภูมิแสดง การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567



1.4 แผนภูมิแสดง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567



志亿志亿锌业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน กิ่งอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

1.5 แผนภาพการฝึกอบรม





志亿志亿锌业（泰国）有限公司
บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ZHIYI ZINC INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

18/88 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

18/88 moo.8 Pinthong Industrial Estate 5 Khao Khansong,
Si Racha District, Chon Buri 20110 / Head Office Tax ID : 0215561005659

การวิเคราะห์และการประเมินผล การซ้อมอพยพหนีไฟและกับเพลิงขั้นต้น

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	เป้าหมาย	ผล	สรุป	ประเด็นปัญหาที่พบ	การแก้ไข
1	ระยะเวลาในการอพยพ	≤ 5 นาที	1.18	ผ่าน	-	-
2	จำนวนพนักงานที่อพยพหนีไฟ	100%	100%	ผ่าน	-	-
3	จำนวนพนักงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น	≥40% ของแต่ละหน่วยงาน	≥98-100%	ผ่าน	-	-
4	กำหนดการซ้อม	24 ส.ค 2567	24 ส.ค 2567	ผ่าน	-	-
5	ความพร้อม ทีมฉุกเฉิน	5 คน	5 คน	ผ่าน	-	-
6	ความพร้อม ทีม อพยพ	4 ทีม	4 ทีม	ผ่าน	-	-
7	เสียงสัญญาณ กริ่งเตือนภัย	4 จุด	4 จุด	ผ่าน	-	-
8	การค้นหาผู้สูญหาย	5 นาที	5 นาที	ผ่าน	-	-
9	การสื่อสารและลำดับเหตุการณ์แจ้งเหตุ	Process Flow Chart	On Process	ผ่าน	-	-

ใบลงทะเบียนการอบรม

教育训练签到表 Registration Form

课目 ชื่อหลักสูตร : การฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 讲员วิทยากร: นายพิชญุตม์ ธรรมราช

地点 สถานที่ : บริษัท จี้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด 日期วันที่: 24 สิงหาคม 2024

时间 ระยะเวลาอบรม : 09.00 - 17.00 น. 语言ภาษา: ภาษาไทย

☐ฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ☐ฝึกอบรมในงาน(On The Job Training) ☐ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation) ☑หน่วยงานนอก

ลำดับ 序号	รหัสพนักงาน 员工编号	ชื่อพนักงาน 姓名	แผนก 部门	签到 ลงชื่อ 上午 เช้า	下午 บ่าย	หมายเหตุ 备注
1	ZY002	[redacted]				
2.	ZY003					
3	ZY004					
4	ZY008					
5.	ZY009					
6.	ZY015					
7.	ZY016					
8.	ZY017					ขาดงานครึ่งวัน
9.	ZY018					
10.	ZY019					
11.	ZY020					
12	ZY021					
13	-					
14	-					
15.	-					
16	-					
17.	-					
18	-					

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ใบลงทะเบียนการอบรม

教育训练签到表 Registration Form

课目 ชื่อหลักสูตร : การฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 讲员วิทยากร: นายพิชญุตม์ ธรรมราช

地点 สถานที่ : บริษัท จื้อยี่ ชิงค์ อินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด 日期วันที่: 24 สิงหาคม 2024

时间 ระยะเวลาอบรม : 09.00 - 17.00 น. 语言ภาษา: ภาษาไทย

☐ฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ☐ฝึกอบรมในงาน(On The Job Training) ☐ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation) ☑หน่วยงานนอก

ลำดับ 序号	รหัสพนักงาน 员工编号	ชื่อพนักงาน 姓名	แผนก 部门	签到 ลงชื่อ		หมายเหตุ 备注
				上午-เช้า	下午-บ่าย	
19	-	[redacted]				
20	-					
21	-					
22	-					
23	-					
24	-					
25	-					
26	-					
27	-					
28	-					
29	-					
30	-					

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายชื่ออบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

教育训练签到表 Registration Form

课目 ชื่อหลักสูตร : การฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 讲员 วิทยากร: นายพิชญุตม์ ธรรมราช

地点 สถานที่ : บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด 日期วันที่: 24 สิงหาคม 2024

时间 ระยะเวลาอบรม : 09.00 - 17.00 น. 语言ภาษา: ภาษาไทย

☐ฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ☐ฝึกอบรมในงาน(On The Job Training) ☐ศึกษบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation) ☑หน่วยงานนอก

รายชื่อซ้อมอพยพหนีไฟ

ลำดับ	[redacted]	หมายเหตุ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

อบรมขั้นต้น

ผู้หญิงมีทั้งหมด 10 คน

รายชื่ออบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

教育训练签到表 Registration Form

课目 ชื่อหลักสูตร : การฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 讲员วิทยากร: นายพิชญุตม์ ธรรมราช

地点 สถานที่ : บริษัท จื้อยี่ ชิงค์ อินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด 日期วันที่: 24 สิงหาคม 2024

时间 ระยะเวลาอบรม : 09.00 - 17.00 น. 语言ภาษา: ภาษาไทย

☐ฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ☐ฝึกอบรมในงาน(On The Job Training) ☐ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation) ☑หน่วยงานนอก

รายชื่ออบรมขั้นต้น

ลำดับ	[redacted]	หมายเหตุ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

อบรมขั้นต้น

ผู้ชายมีทั้งหมด 9 คน

รายชื่ออบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

教育训练签到表 Registration Form

课目 ชื่อหลักสูตร: การฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 讲员 วิทยากร: นายพิชญุตม์ ธรรมราช

地点 สถานที่: บริษัท จื้อยี่ ชิงค์ อินดัสทรี(ประเทศไทย)จำกัด 日期 วันที่: 24 สิงหาคม 2024

时间 ระยะเวลาอบรม: 09.00 - 17.00 น. 语言 ภาษา: ภาษาไทย

☐ฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ☐ฝึกอบรมในงาน(On The Job Training) ☐ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation) ☑หน่วยงานนอก

รายชื่ออบรมขั้นต้น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ชาย	หญิง	หมายเหตุ
1	[redacted]				
2					
3					
4					
5					
6					

อบรมขั้นต้น

ผู้หญิงมีทั้งหมด 6 คน

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๑๐๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

ขอรับรองว่า

บริษัท จี้อยี่ ชิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ ๑๘/๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๔๕ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

จ่าเอก [redacted]

(สุนันทร สิทธิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้นและ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ที่ ๒๒๒/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาต เลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท จื้อยี่ ชิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๘๔๐๐๐๒๔๗๙๘๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

[redacted]

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท จื้อยี่ ชิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตสังกะสี ตะกั่ว ดีบุกและผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว

เลขที่ ๑๘/๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง - คน ผู้หญิง - คน ผู้ชาย - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๔๕ คน ผู้ชาย ๒๙ คน ผู้หญิง ๑๖ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑.๑๘ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๖.๒ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว

๖.๓ ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗.๑ นายสุรัติ แก้วกัญญาติ ๗.๒

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๒ / ก.ย. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) ( )

ลงชื่อ วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

( ) ( )

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

๑. นายสุรัติ	แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์	ธรรมราช
๓. นายภราดล	มากมี
๔. นายณรงค์เดช	จันทร์เขียว
๕ นายอนันต์	ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)


ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
[redacted]
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
[redacted]
ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ผู้ออกบัตร



บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานส่วนตำบล

เลขที่ ๑ /๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันออกบัตร ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ บัตรหมดอายุ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาต เลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จ่าเอก [redacted]

(สุนันทร สิทธิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น

และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

[redacted] ผู้รับ

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

สำนักงาน... ...ชลบุรี

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๐๙-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๔๗๙๔๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลเขาดินทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๐๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)
นักพัฒนาแรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน



ที่ ๑๔๐/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จ่าเอก [redacted]

(สุนันทร์ สิทธิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น

และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตสว่านไฟฟ้า

เลขที่ ๑๘/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๘ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้ชาย ๑๓ คน ผู้หญิง ๔๕ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๔.๒

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๕.๒ นายภราดล มากมี

๕.๓ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว ๕.๔

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายสุรัติ แก้วกัญญาติ

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๑๖ / ก.ค. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ล[redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายภราดล มากมี)

ลงชื่อ[redacted] ยากร ลงชื่อ ..... วิทยากร

(นายณรงค์เดช จันทร์เขียว) ( )

ลงชื่อ[redacted] ยจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตสว่านไฟฟ้า

เลขที่ ๑๘/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง - คน ผู้หญิง - คน ผู้ชาย - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕๘ คน ผู้ชาย ๑๓ คน ผู้หญิง ๔๕ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑.๒๘ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๖.๒ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว

๖.๓ ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗.๑ นายสรัติ แก้วกัลยาติ ๗.๒

ลงชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้จัดทำรายงาน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

๑๖ / ก.ค. / ๒๕๖๗ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายณรงค์เดช จันทร์เขียว)

ลงชื่อ วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

( ) ( )

ลง [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นบิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิรณุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕. นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จ่า[redacted]
(พิรณุตม์ ธรรมราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๓๓

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๘๙๔๔๐๐๐๒๔๗๔๔๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

ชื่อ [redacted]
(พีรญดล ธรรมราช)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๖-๒๕๖๕-๐๐๑๓

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕ นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ดุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน



เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร [redacted]

ชื่อ จ่าเอกพิชญุตม์ ธรรมราช

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

[redacted]

(นายมะลิ กลั่นด้วง)


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้นทรง

ผู้ออกบัตร

[redacted]

ลายมือชื่อ

หมโลหิต โอ



บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานส่วนตำบล

เลขที่ ๑ /๒๕๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้นทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันออกบัตร ๒๑ ม.ค. ๒๕๒๓ บัตรหมดอายุ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

จ่าเอ[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๖๖/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

ขอรับรองว่า

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด
ที่อยู่ ๑๘/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐
ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๕๘ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ [redacted]

จ่าเอก [redacted]
(สุนทร สิทธ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม

学员报名表/学员简介

(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรม培训日期 (Date) : 12 กรกฎาคม 2567 เวลา日期 (Time) : 09.30 - 12.00 น.

วิธีการประเมิน 评估方法 ☐ สัมภาษณ์ 面试 ☑ ทฤษฎีทฤษฎี ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间

(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรม实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน

(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ		ผู้เข้าร่วมประชุม		แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
				ชาย 人	หญิง 女性	เช้า 早晨	บ่าย 下午			
1	DLT11	[redacted]								
2	DLT12									
3	DLT144									
4	DLT09									
5	DLT17									
6	DLT18									
7	DLT251									
8	DLT286									
9	DLT287									
10	DLT305									
11	DLT323									
12	DLT 334									
13										
14										

หมายเหตุ 笔记 (Remark) 1. กรณีการฝึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"

2. กรณีที่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม

学员报名表/学员简介

(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรม培训日期 (Date) : 13 กรกฎาคม 2567 เวลา日期 (Time) : 08.00 - 17.00 น.

วิธีการประเมิน 评估方法 ☐ สัมภาษณ์ 面试 ☑ ทฤษฎี理论 ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间

(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรมจริง实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน

(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ ชาย 人	เพศ หญิง 女性	ผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 早晨	ผู้เข้าร่วมประชุม บ่าย 下午	แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
1	D042	[redacted]						IJ		ลา
2	D257							IJ		
3	D273							IJ		ลา
4	D275							IJ		
5	D 333							IJ		

หมายเหตุ 笔记 (Remark) 1. กรณีการศึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤษฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"

2. กรณีที่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม

学员报名表/学员简介

(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรมพัฒนาวันที่ (Date) : 12 สิงหาคม 2567 เวลาวันที่ (Time) : 09.00 - 17.00 น.

วิธีการประเมิน 评估方法 ☐ สัมภาษณ์ 面试 ☑ ทฤษฎี理论 ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间

(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรม实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน

(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ 性别 ชาย 人	เพศ หญิง 女性	ผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 早晨	ผู้เข้าร่วมประชุม บ่าย 下午	แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
1	DLT230	[redacted]						MIN		
2	DLT281							MIN		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

หมายเหตุ 笔记 (Remark) 1. กรณีการฝึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤษฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"

2. กรณีที่มีการขี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม
学员报名表/学员简介
(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรม培训日期 (Date) : 13 สิงหาคม 2567 เวลา日期 (Time) : 09.30 - 17.00น.

วิธีการประเมิน评估方法 ☐ สัมภาษณ์面试 ☑ ทฤษฎีๅ理论 ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间
(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรมจริง实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน
(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ ชาย 人	 หญิง 女性	ผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 早晨	 บ่าย 下午	แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
1	D096	[redacted]						STORE		
2	D116							STORE		

หมายเหตุ 笔记 (Remark) 1. กรณีการฝึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"

2. กรณีที่มีการขี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม

学员报名表/学员简介

(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรม培训日期 (Date) : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา日期 (Time) : 08.00-17.00น.

วิธีการประเมิน评估方法 ☐ สัมภาษณ์面试 ☑ ทฤษฎี理论 ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间

(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรมจริง实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน

(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ ชาย 人	เพศ หญิง 女性	ผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 早晨	ผู้เข้าร่วมประชุม บ่าย 下午	แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
1	D170	[redacted]						QC		
2	D266							QC		
3	D318							QC		
4	D316							QC		
5	D169							QC		

หมายเหตุ 笔记 (Remark) 1. กรณีการฝึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤษฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"

2. กรณีที่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม

学员报名表/学员简介

(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร培训日期 (Date) : 19 สิงหาคม 2567 เวลา日期 (Time) : 09.00 - 17.00 น.

วิธีการประเมิน 评估方法 ☐ สัมภาษณ์ 面试 ☑ ทฤษฎี理论 ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间

(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรม实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน

(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ ชาย 人	เพศ หญิง 女性	ผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 早晨	ผู้เข้าร่วมประชุม บ่าย 下午	แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
1	D099	[redacted]								
2	D082									
3	D157									
4	D158									ว1
5	D161									
7	D207									ว1
8	D211									
10	D296									
11	D298									
12	D300									
13	D302									
14	D310									
15	D311									
16	D 330									
17	D 331									
18	D 332									

หมายเหตุ 笔记 (Remark)

1. กรณีการฝึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"
2. กรณีที่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

DLT ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด

ใบลงทะเบียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประวัติผู้เข้าฝึกอบรม

学员报名表/学员简介

(Register sheet)

หลักสูตร课程 (Course) : การอบรมดับเพลิงประจำปี 2024 // 2024 年消防培训年

วิทยากร讲师 (Trainer) :

สถานที่地点 (Place) : DLT ELECTRIC APPLIANCE

วันที่ฝึกอบรม培训日期 (Date) : 16 สิงหาคม 2567 เวลา日期 (Time) : 09.00 - 17.00 น.

วิธีการประเมิน 评估方法 ☐ สัมภาษณ์ 面试 ☑ ทฤษฎี理论 ☑ ปฏิบัติ执行 ☐ เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม训练时间

(Interview) (Theory) (Action) (Attendance)

ผู้เข้าอบรมตามแผนทั้งหมด所有计划的学员.....คน ผู้เข้าอบรม实习生.....คน ไม่เข้าอบรม不参加培训.....คน

(All participants in the plan) (Attend training) (Not attending training)

ลำดับ 命令 (No)	รหัสพนักงาน 员工编号 (ID No.)	ชื่อ-นามสกุล 名字姓 (Name)	ตำแหน่ง 位置 (Position)	เพศ ชาย 人	เพศ หญิง 女性	ผู้เข้าร่วมประชุม เช้า 早晨	ผู้เข้าร่วมประชุม บ่าย 下午	แผนก 机构 (Section)	ผลการประเมิน 评估结果 (Evaluation)	หมายเหตุ 笔记 (Remark)
1	D002	[redacted]						Assembly 2		
2	D006							Packing 2		
3	D010							Assembly 1		
4	D058							Assembly 2		
5	D069							Assembly 2		
6	D098							GA		
7	D217							Assembly 1		
8	D222							Assembly 1		
9	D255							Assembly 1		
10	D264							Assembly 2		
11	D267							Assembly 1		
12	D269							Assembly 1		
13	D271							Assembly 2		
14	D289							Assembly 2		
15	D293							Assembly 2		
16	D294							Assembly 2		
17	D304							Assembly 2		
18	D315							Assembly 2		
19	D317							Assembly 1		
20	D319							Assembly 2		
21	D 324							Assembly 1		
22	D 325							Assembly 1		
23	D 326							Assembly 2		

หมายเหตุ 笔记 (Remark) 1. กรณีการฝึกอบรมโดยวิธี สัมภาษณ์ / ทฤฎี / ปฏิบัติ / ให้ทำการบันทึกในช่องผลประเมิน ใส่ "P" ผ่าน หรือ "N"

2. กรณีที่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบ ให้ทำการเลือกเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม Attendance และบันทึกในช่องผลการประเมิน ใส่ "-"

บริษัทดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอยซ์ จำกัด

กำหนดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567


สถานที่ 1. ภาคทฤษฎี ห้องประชุม


2. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติที่พื้นที่ถนนด้านข้างอาคารบริษัทฯ

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
08.00-08.30	ลงทะเบียน		
08.30-08.45	พิธีเปิด	โดย กรรมการบริษัทฯ	ห้องฝึกอบรม
08.45-10.30	ภาคทฤษฎี 1. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 2. การแบ่งประเภทของเพลิง 3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดันทรง	ห้องฝึกอบรม
1.030-10.45	พักเบรค		
10.45-12.00	ทฤษฎี(ต่อ) 5. เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ 6. วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง 7. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดันทรง	ห้องฝึกอบรม
12.00-13.00	พักรับประทานอาหารกลางวัน		
13.00-16.30	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย **<u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</u>** โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ภาคปฏิบัติ สาธิตการใช้ถังดับเพลิงเคมี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ถังดับเพลิง การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายน้ำดับเพลิง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดันทรง	ถนนด้านข้างอาคารบริษัทฯ

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567


บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด





ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด





ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567


บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด






ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด




ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด







ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด





ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายซ์ จำกัด



บริษัทดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด


ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2567


สถานที่ 1. ภาคทฤษฎี ห้องประชุม

2. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติที่พื้นที่ถนนด้านข้างอาคารบริษัทฯ

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร/ผู้ดำเนินการ	สถานที่
08.00-08.30	ลงทะเบียน		
08.30-08.45	พิธีเปิด	โดย กรรมการบริษัทฯ	ห้องฝึกอบรม
08.45-10.30	ภาคทฤษฎี 1. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 2. การแบ่งประเภทของสารเคมี 3. จิตวิทยาเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	ห้องฝึกอบรม
1.030-10.45	พักเบรค		
10.45-12.00	ทฤษฎี(ต่อ) 4. เครื่องมือดับชนิดต่างๆในการกำจัดสารเคมี 5. วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการป้องกันสารเคมี 6. แผนป้องกันกรณีเกิดสารเคมีหกรั่วไหล	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	ห้องฝึกอบรม
12.00-13.00	พักรับประทานอาหารกลางวัน		
13.00-16.30	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการกรณีสารเคมีหกรั่วไหลและการระงับเหตุในสถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในสถานประกอบกิจการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย **<u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</u>** โดยการจำลองเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล และการระงับเหตุ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานทุกคน	ห้องฝึกอบรม ถนนด้านข้างอาคารบริษัทฯ




























รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัทไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๕

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง - คน ผู้หญิง - คน ผู้ชาย - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๖๕ คน ผู้ชาย ๕๑ คน ผู้หญิง ๑๔ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑.๔๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๖.๒ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว

๖.๓ ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗.๑ นายสรัช แก้วกัญญาติ ๗.๒

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๑๙ / มิ.ย. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายณรงค์เดช จันทร์เขียว)

ลงชื่อ วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

( ) ( )

ลงชื่อ [redacted] าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัทไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๕

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๑ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้ชาย ๔๐ คน ผู้หญิง ๑๑ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๔.๒

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๕.๒ นายภราดล มากมี

๕.๓ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว ๕.๔

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายสุรัติ แก้วภัญญาติ

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัทไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๕

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๑๙ / มิ.ย. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายภราดล มากมี)

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายณรงค์เดช จันทร์เขียว)

ลงชื่อ ..... วิทยากร

( )

ลงชื่อ [redacted] ายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ที่ ๑๐๙/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาต เลขที่๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัทไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

(สุนทร สุขใจ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๓๓

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๔๗๔๔๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มาณี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕ นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]


(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จ่าเอก [redacted]

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน





สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ที่ ๑๑๐/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัทไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

[redacted]

(สุนันทร ลิขิต)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๘๙๔๐๐๐๒๔๗๙๘๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕. นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จ่าเอก [redacted]
(พิชญุตม์ ธรรมราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

DAIDO STEEL

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567















DAIDO STEEL

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567











เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๕๔/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

ขอรับรองว่า

บริษัทไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๕
ที่อยู่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐
ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๖๕ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

[redacted]

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง



ที่ ๒๔๖/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

จ่าเอก [redacted]

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น

และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด

ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ

เลขที่ ๑๘/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง - คน ผู้หญิง - คน ผู้ชาย - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๗๙ คน ผู้ชาย ๓๐ คน ผู้หญิง ๔๙ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑.๓๘ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๖.๒ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว

๖.๓ ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗.๑ นายสรัติ แก้วกัญญาติ ๗.๒

ลงชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้จัดทำรายงาน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

๙ / ก.ย. / ๒๕๖๗ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] ยากร

( ) ( )

ลงชื่อ วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

( ) ( )

ล [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๔๗๙๘๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]
(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง
[redacted]
จ่าเอก
(พชญุตม ธรรมราช)
นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕ นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


[redacted]


(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จ่า [redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)
ช่างพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน





สำเนาถูกต้อง

จำเอก [redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

จ่าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๑๑๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

ขอรับรองว่า

บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด

ที่อยู่ ๑๘/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๗๙ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

จ่าเอก

(สุนันทร สิทธิ)



หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้นและ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีพ.ศ.2567




รายชื่อพนักงานเข้าร่วมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีพ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	รหัส	แผนก	ลงชื่อ
1	[redacted]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีพ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	รหัส	แผนก	ลงชื่อ
34	[redacted]			
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีพ.ศ.2567

ลำดับ	[redacted]			
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				



ที่ ๒๔๕/๒๕๖๗

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาต เลขที่๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ ,๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

(สันนทร ลิทธิ)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ หมดอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ - ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด

ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ

เลขที่ ๑๘/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔๓ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้ชาย ๑๓ คน ผู้หญิง ๓๐ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๔.๒

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๕.๒ นายภราดล มากมี

๕.๓ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว ๕.๔

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายสุรัติ แก้วกัญญาติ

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด

ลงชื่อ [redacted]

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๙ / ก.ย. / ๒๕๖๗

ลงชื่อ [redacted]

(นายสุนันทร สิทธิ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ [redacted] วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช) (นายภราดล มากมี)

ลงชื่อ [redacted] วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

(นายณรงค์เดช จันทร์เขียว) ( )

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

( ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๔๗๙๘๒
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จ่าเอก [redacted]
(พชรุตม์ ธรรมราช)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

๑. นายสุรัติ แก้วกัญญาติ
๒. นายพิชญุตม์ ธรรมราช
๓. นายภราดล มากมี
๔. นายณรงค์เดช จันทร์เขียว
๕. นายอนันต์ ชังเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จ่าเอก [redacted]

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ปีพ.ศ.2567				
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	รหัส	แผนก	ลงชื่อ
1	[redacted]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35	นางสาวชนสรา ออนชาติ	10867	ACC	ชนสรา

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ปีพ.ศ.2567


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	รหัส	แผนก	ลงชื่อ
[redacted]				

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีพ.ศ.2567













ที่ กท ๑๘๐๔/ ๗๒๑๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๑

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๐ ๑ ๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

⊘ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail --

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๓๓ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๓๓ คน

ชาย - คน หญิง - คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๔ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ⊘ ดี ◯ ดีมาก

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ◯ ดี ◯ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้รับใบอนุญาต

(.....[redacted].....)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๑๖ เดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ใบตรวจเช็คชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 - 17.00 น.

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	แผนก	หมายเหตุ
1	20081004	[redacted]		
Production Dept.				
2	20073002			
3	B018B001			
4	B0207003			
5	B0223003			
6	B0237010			
7	B0247002			
8	B0247003			
9	B0249001			
Production Planning Section				
10	2010C002			
11	20242003			
12	B0235004			
Warehouse Management Tean				
13	B0184001			
14	B0188004			
15	B0225006			
16	B023A006			
17	B0241012			
18	B024A001			
BS1				
19	B0193002			
20	B0222011			
21	B023A010			
22	B023B007			
23	B0243005			
KF1				
24	B0185004			
25	B0235002			
26	B0243009			ลาป่วยยาว
27	B0243012			
28	B0248008			
BF1				
29	B0238005			
30	B0241002			
31	B0243007			
32	B0245002			
BK1				
33	B0208006			
34	B0226005			
35	B0227005			
36	B0237008			
37	B0241009			
38	B0241015			
39	B0241016			
40	B0242005			
41	B0248006	Thanatcha Phasuk	BK1N	

ใบตรวจเช็คชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 - 17.00 น.

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	แผนก	หมายเหตุ
BB1				
42	B0215013	[redacted]		
43	B0225003			
44	B0225004			
45	B0237007			
46	B0238004			
47	B023A009			
48	B023A012			
49	B023A013			
50	B0241003			
51	B0241005			
52	B0242004			
53	B0243003			
Material Prepare (PM)				
54	B0202001			
55	B0215012			
56	B021A006			
57	B0222010			
58	B0235005			
59	B023A011			
60	B023B005			
61	B023B006			
62	B0243004			
63	B0243006			ลาป่วยยาว
64	B0243008			
65	B0243010			
66	B0243011			
67	B0244002			
68	B0248007			
69	B024A002			
QC				
70	20156003			
71	B018A001			
72	B0222002			
73	B0226008			
74	B0227001			
75	B0234004			
76	B0237002			
77	B023A001			
78	B023B001			
79	B023B002			
80	B0242001			
81	B0242002			
82	B0242007			
83	B0246003			
RD				
84	20237004			
85	B0189001			

ใบตรวจเช็คชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 - 17.00 น.

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	แผนก	หมายเหตุ
86	B0199004	P		
87	B021B001	Jo		
88	B0221013	S		
89	B0234001	A		
90	B0234002	M		
91	B0237005	T		
92	B023A003	C		
93	B023A004	K		
94	B023A008	L		
95	B023B009	W		
96	B023B010	K		
97	B0245001	P		
98	B0246001	N		
99	B0246002	K		
100	B0248002	S		
101	B0248003	P		
102	B0248005	S		
Sales				
103	20124005	Y		
104	20187004	H		
105	20237001	Y		
106	B0238001	W		
107	B0239004	P		
108	B023B008	K		
109	B0244007	P		
110	B0245003	S		
111	B0245005	K		
112	B0247005	C		
113	B0248001	P		
Procurement				
114	20179003	C		
115	B0216006	W		
116	B0226009	S		ตลอด
117	B0233001	S		
118	B0244001	C		
Administration Section				
119	2021B001	Y		
120	B0186001	W		
121	B0225001	A		
122	B022A001	S		
123	B0236001	S		
124	B0237001	N		
125	B0237004	A		
126	B0239001	R		
127	B0241001	P		
128	B0242011	S		
129	B0242012	Ja		
Financial Section				

ใบตรวจเช็คชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

บริษัท ฉาง โฮริ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 - 17.00 น.

ลำดับ	รหัสพนักงาน	[redacted]	หมายเหตุ
130	20245001		✓
132	B0184003		✓
133	B0203001		✓


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 6/12/2024

ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567











ภาคผนวกที่ 29

กิจกรรม KYT เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

危险预知训练（KYT)记录表
บันทึกการฝึกอบรมการทำนายอันตราย (KYT)

班组长 หัวหน้างาน	分厂安全员 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานสาขา
Chatpol	ฮาซัน

时间เวลา:	8:00	地点สถานที่: โรงงาน 1 Assembly	作业内容เนื้อหางาน: ทำงานเชื่อมอย่างปลอดภัย

参与人员ผู้เข้าร่วม: 安全员，班组长、班组成员、维修 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน สมาชิกในทีม ช่าง

危险类型 ประเภทอันตราย
1.被夹 ถูกหนีบ
2.被刺、被切 โดนแทง,ตัด
3.被卷入 จุดหมุนเครื่องจักร
4.滑倒 ลื่น
5.绊倒 สะดุด
6.跌落 ล้ม ตก
7.烫伤 ลวก
8.触电 สัมผัสไฟฟ้า
9.异物入眼 วัตถุแปลกปลอมเข้าตา
10.异物掉落 วัตถุแปลกปลอมหล่นลงมา
11.火灾 ไฟไหม้
12.其他危险 อื่นๆ



提出成员了ผู้เสนอ:	存在的危险因素（由于...导致...） ปัจจัยเสี่ยง (เนื่องจาก...)	危险类型 ประเภทอันตราย	对策措施 มาตรการรับมือ	实施方式（自主/委托）วิธีการนำไปปฏิบัติ (ด้วยตัวเอง/ได้รับมอบหมาย)	确认人 ผู้ยืนยัน	确认日期 วันที่ยืนยัน
Maneerat	ไฟไหม้	สายแก๊ส และก้นย้อน	ตรวจเช็คทุกครั้งก่อนเรอ่มงาน	ปฏิบัติตาม		11/12/2024
Maneerat	วัตถุแปลกปลอมเข้าตา	ลมแก๊สเข้าตา	สวมใส่แว่นตานิรภัย	ปฏิบัติตาม		11/12/2024
Maneerat	ลวก	ท่อทองแดงที่ร้อนจัด	สวมใส่ถุงมือ และปลอกแขนกัน	ปฏิบัติตาม		11/12/2024

行动目标: เป้าหมายการดำเนินการ:	(เพื่อป้องกัน และตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใช้เครื่องจักร)		
效果评价: การประเมิน:	优秀ดีมาก ( ) 良好ดี ( ) 一般ปานกลาง ( )	改进方式 วิธีการปรับปรุง:	班组长签字: หัวหน้างานลงชื่อ:

备注หมายเหตุ:

危险预知训练（KYT)记录表
บันทึกการฝึกอบรมการทำนายอันตราย (KYT)

班组长 หัวหน้างาน	分厂安全员 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานสาขา
Liw	ฮาซัน

时间เวลา:	8:00:00	地点สถานที่: ไลน์ผลิตท่อทองแดงโรงงาน 1	作业内容เนื้อหางาน: ทำงานกับเครื่อ

参与人员ผู้เข้าร่วม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน สมาชิกในทีม

危险类型 ประเภทอันตราย
1.被夹 ถูกหนีบ
2.被刺、被切 โดนแทง,ตัด
3.被卷入 จุดหมุนเครื่องจักร
4.滑倒 ลื่น
5.绊倒 สะดุด
6.跌落 ล้ม ตก
7.烫伤 ลวก
8.触电 สัมผัสไฟฟ้า
9.异物入眼 วัตถุแปลกปลอมเข้าตา
10.异物掉落 วัตถุแปลกปลอมหล่นลงมา
11.火灾 ไฟไหม้
12.其他危险 อื่นๆ



提出成员了ผู้เสนอ:	存在的危险因素（由于...导致...） ปัจจัยเสี่ยง (เนื่องจาก...)	危险类型 ประเภทอันตราย	对策措施 มาตรการรับมือ	实施方式（自主/委托）วิธีการนำไปปฏิบัติ (ด้วยตัวเอง/ได้รับมอบหมาย)	确认人 ผู้ยืนยัน	确认日期 วันที่ยืนยัน
Sarawut	ถูกหนีบ	เครื่องจักรหนีบอวัยวะ	ไม่สัมผัสเครื่องจักรโดยตรงขณะเข้า	ปฏิบัติตาม	Sarawut	7/12/2024
Sarawut	จุดหมุนเครื่องจักร	ผม หรืออวัยวะอื่นๆ เข้าเครื่องจักร	ไม่สัมผัสเครื่องจักรโดยตรงขณะเข้า	ปฏิบัติตาม	Sarawut	7/12/2024
Sarawut	ลวก	ลวกจากความร้อนของท่อทองแดง	สวมใส่ถุงมือป้องกันความร้อน	ปฏิบัติตาม	Sarawut	07/12/2024

行动目标: เป้าหมายการดำเนินการ:	(เพื่อป้องกัน และตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใช้เครื่องจักร)		
效果评价: การประเมิน:	优秀ดีมาก ( ) 良好ดี ( ) 一般ปานกลาง ( )	改进方式 วิธีการปรับปรุง:	班组长签字: หัวหน้างานลงชื่อ: Liw


备注หมายเหตุ:


ภาคผนวกที่ 30

กิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆภายในโรงงาน

กิจกรรมความปลอดภัยบริษัท ฮีโค่ อินฟินิค จำกัด














ภาคผนวกที่ 31

แผนการจัดประชุมฯ ประจำปี 2568 และการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
ของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประจำปี 2567

ชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
SAFETY OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMEN CLUB PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

ประกาศ SHE 001/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ที่ปรึกษาชมรม

1. นายสมเกียรติ แสงเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 จังหวัดชลบุรี
2. นายปรัชญา รัฐเมือง วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
3. นางณัฏฐิชา ทรงแสงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
4. นายชโนพล กิตติสุนทโรภาส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
5. นายปฏิมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี
6. สภัสิการและคู่เครือแรงงานจังหวัดชลบุรี
7. สำนักงานประกันสังคม
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

1. นายภาณุพันธ์ สุขสมโภชน์	ประธาน	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
2. นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว	รองประธาน	บริษัท เทคโนแพ็บ (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายสุรัช แม้นสลาท	กรรมการ	บริษัท แอดเดียนท์ แอนด์ ซันมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. นางสาวัธญ์ญัญจ์ อินทะสอน	กรรมการ	บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
5. นายวรพล สงฆ์ม	กรรมการ	บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. นางสาวจรัญญา ศรีเสลง	กรรมการ	บริษัท สยาม โคเด็น จำกัด
7. นางสาวัธญ์ชลี ดีสุข	กรรมการ	บริษัท ฉาง โฮร์ง รับบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8. นางสาวกนกวรรณ ประกลม	กรรมการ	บริษัท แอดวิคล แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
9. นางสาวสุภาพร ทองแจ่ม	กรรมการ	บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตไนทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. นายพีรพล พลสิทธิ์	กรรมการ	บริษัท นิกไม้ นิลโกศล จำกัด
11. นางสาวเธวิกา ทองดี	เลขานุการ	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

(นายภาณุพันธ์ สุขสมโภชน์)
ประธาน

(นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว)
รองประธาน

(นายชโนพล กิตติสุนทโรภาส)
ที่ปรึกษา

แผนการดำเนินงานชมรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2567

ที่มา	โครงการ	มกราคม ปี 2567																																	
		Jun-67				Jul-67				Aug-67				Sep-67				Oct-67				Nov-67				Dec-67										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	จัดประชุมคณะกรรมการชมรมความปลอดภัยฯ ประจำเดือน																																		

ชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
SAFETY OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMEN CLUB PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

ให้คณะกรรมการชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร

3.สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีสถานที่ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลาง

5.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับส่วนงานราชการ ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สมาชิกได้รับทราบผ่านทางสื่อต่างๆ

6.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่เขตของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อหาวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่รุนแรง รวมไปถึงการช่วยรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ให้คณะกรรมการชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

ประกาศ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[redacted]

(นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ)
กรรมการบริหาร
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

PINTHONG INDUSERIAL ESTATE

"PIN"

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

การจัดอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2024

- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




ตารางแสดงแผนและผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปี 2567 แสดงข้อมูล ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน					
ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/คน	คะแนนเต็ม (เต็ม 5)	ผลลัพธ์ที่ได้
1	18-07-24	ขั้นทำหนังระบบ ISO 9001:2015	25	3.68	ศรีเพลินพัฒนาได้ผ่านการประเมิน
2	19-07-24	ขั้นทำหนังระบบ ISO 14001:2015	25	3.68	ศรีเพลินพัฒนาได้ผ่านการประเมิน
3	30-07-24	ศรีเพลินพัฒนาได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ	10	4.65	ศรีเพลินพัฒนาได้ผ่านการประเมิน

- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public

- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public

ลงชื่อ [redacted]

(คุณภัทรพล ปลงใส่ว)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)
เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคม ฯ

รัชนี เครือเต็ม / ผู้สรุป
06.08.24

เรียน คุณพีระ

แผนการจัดอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2567
สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/คน	รูปแบบการจัดอบรม	สถานที่
1	2 ส.ค. 2567	ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	25	In House	เรือนรับรอง ปิ่นทอง 2
2	9 ส.ค. 2567	การตรวจสอบภายใน ISO/IEC 17025:2017	25	In House	เรือนรับรอง ปิ่นทอง 2
3	23 ส.ค. 2567	การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ	15	In House	นมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
4	27-28 ส.ค. 2567	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	30	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนฮิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมประจำปี 2024
สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

- 30-31 ม.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public





- 28-29 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public





- 13-14 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ Public





- 19-20 มี.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 28 มี.ค. 67 เตรียมความพร้อมทางภาษี กับประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ จัดแบบ Public




- 28-29 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ In House




- 24-25 เม.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 14-15 พ.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ Public




- 17 พ.ค. 67 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการแก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (สัมมนาฟรี)




- 30-31 พ.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ In House




- 5-6 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 19-20 มิ.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ In House ณ เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด




- 21 มิ.ย. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จัดแบบ Public




- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทองฯ




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public




- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public




รัชนี เครือเต็ม / ผู้สรุป

06.08.24

ลงชื่อ [redacted]

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ [redacted]

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

"PIN"

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้า ประจำเดือนสิงหาคม 2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

การจัดอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2024

- 2 ส.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 9 ส.ค. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 23 ส.ค. 67 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดแบบ In House บริษัท ปิ่น ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

- 27-28 ส.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public

ลงชื่อ [redacted]
(คุณภัทรพล ปลงโสว)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ [redacted]
(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)
เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

รับทราบ เครื่องดื่ม / ผู้สรุป
02.09.24

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินงาน

ประจำปี 2567 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ที่	วันที่	ความเสี่ยง	จำนวน/คน	คะแนนความเสี่ยงก่อนการจัดการ (เต็ม 5)	ความเสี่ยงหลังการจัดการ
1	02-08-24	ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017	20	4.58	ความเสี่ยงต่ำที่สุด
2	09-08-24	การรวบรวมตัวอย่างตามระบบ ISO/IEC17025:2017	20	4.72	ความเสี่ยงต่ำที่สุด
3	23-08-24	การเตรียมวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ	7	4.93	ความเสี่ยงต่ำที่สุด

ที่	วันที่	ความเสี่ยง	จำนวน/คน	คะแนนความเสี่ยงก่อนการจัดการ (เต็ม 5)	ความเสี่ยงหลังการจัดการ
1	02-08-24	ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017	20	4.58	ความเสี่ยงต่ำที่สุด
2	09-08-24	การรวบรวมตัวอย่างตามระบบ ISO/IEC17025:2017	20	4.72	ความเสี่ยงต่ำที่สุด
3	23-08-24	การเตรียมวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ	7	4.93	ความเสี่ยงต่ำที่สุด

เรียน คุณพีระ

แผนการจัดอบรมประจำเดือนกันยายน 2567

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/คน	รูปแบบการจัดอบรม	สถานที่
1	25-26 ก.ย. 2567	"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"	25	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนฮิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)
2	30 ก.ย. 2567	เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO	30	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนฮิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)
3	รอกำหนดวัน	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ	30	In House	นพ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมประจำปี 2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

- 30-31 ม.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 28-29 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 13-14 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ Public




- 19-20 มี.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 28 มี.ค. 67 เตรียมความพร้อมทางภาษี กับประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ จัดแบบ Public




- 28-29 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ In House




- 24-25 เม.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 14-15 พ.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ Public




- 17 พ.ค. 67 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการแก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (สัมมนาฟรี)




- 30-31 พ.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ In House




- 5-6 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 19-20 มิ.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ In House ณ เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด




- 21 มิ.ย. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จัดแบบ Public




- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทองฯ




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public




- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public




- 2 ส.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 9 ส.ค. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 23 ส.ค. 67 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




- 27-28 ส.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




รัชนี เครือเต็ม / ผู้สรุป

02.09.24

ลงชื่อ_____

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ_____

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

"PIN"

เรียน คุณพีระ

<u>รายงานความคืบหน้า ประจำเดือนกันยายน 2024</u>

<u>สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)</u>

การจัดอบรม ประจำเดือนกันยายน 2024

- 25-26 ก.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public





- 30 ก.ย. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)





ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป

01.10.24

ลงชื่อ[redacted]

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ[redacted]

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคม ฯ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดอบรม

งานอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2567							
ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/บริษัท	จำนวน/คน	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5)		ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1	25-26-09-2024	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	12	22	4.76	ความพึงพอใจมากที่สุด	ดีมาก,เยี่ยม
2	30-09-24	เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO (ฟรี)	16	36	4.82	ความพึงพอใจมากที่สุด	

เรียน คุณพีระ

แผนการจัดอบรมประจำเดือนตุลาคม 2567
สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/คน	รูปแบบการจัดอบรม	สถานที่
1	15 ต.ค. 2567	เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO (ฟรี)	40	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนฮิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)
2	30 ต.ค. 2567	เทคนิคการเขียนผลงานและสอบสัมภาษณ์ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.ภาคีพิเศษ)	25	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนฮิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)
3	รอกำหนดวัน	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (ฟรี)	25	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนฮิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)

เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.หัวหน้างาน-154/2024

บริษัท สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๗๐

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นางสาวภาวิดา ดุสิทธิ์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
has completed the training program, namely

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรม ๑๒ ชั่วโมง

๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่
Between date

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ให้ไว้ ณ วันที่
Date of Issue

[redacted]
(นางสาวปรรณพัชร์ ทับทิมโต)
กรรมการผู้จัดการ

SCAFFTAG INNOVATION SERVICE CO., LTD.

PSA24-009-30-9-2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
PINTHONG INDUSTRIAL TECHNICAL SKILL AND CAREER STANDARD ASSOCIATION

มอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

นางสาวรัศมี มายา

ผ่านการอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO REN SO

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

[redacted]
(นายธนากร งามเจริญสุวรรณ)
วิทยากร

[redacted]
(นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ)
นายกสมาคม

เรียน คุณพีระ

<u>รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมประจำปี 2024</u>

<u>สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)</u>

- 30-31 ม.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 28-29 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 13-14 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ Public




- 19-20 มี.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 28 มี.ค. 67 เตรียมความพร้อมทางภาษี กับประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ จัดแบบ Public




- 28-29 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ In House




- 24-25 เม.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 14-15 พ.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ Public




- 17 พ.ค. 67 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการแก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (สัมมนาฟรี)




- 30-31 พ.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ In House




- 5-6 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 19-20 มิ.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ In House ณ เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด




- 21 มิ.ย. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จัดแบบ Public




- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทองฯ




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public




- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public




- 2 ส.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 9 ส.ค. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 23 ส.ค. 67 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




- 27-28 ส.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 25-26 ก.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 30 ก.ย. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป

01.10.24

ลงชื่อ [redacted]

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ [redacted]

(คุณพิชญ์ ทองเตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

สมาคมอุตสาหกรรมและสมรรถนะแรงงานอาชีพพิมลราช
PINTHONG INDUSTRIAL TECHNICAL SKILL AND CAREER STANDARD ASSOCIATION

ใบประกาศนียบัตร

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิรัตน์ ศรีสมบัติ

ผ่านการอบรมหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO REN SO

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(นายสมชาย วงษ์ทรัพย์)
วิทยากร

(นายสุวัฒน์ เรืองวิรัตน์)
ประธานกรรมการ

PSA24-040-15-10-2024

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้า ประจำเดือนตุลาคม 2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพพิมลราชอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

การจัดอบรม ประจำเดือนตุลาคม 2024

- 15 ต.ค. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)

ลงชื่อ _____
(คุณภัทรพล ปลงใส)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ _____
(คุณพัชญ์ ทองไตรภพ)
เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป
01.11.24

"PIN"

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดอบรม

งานอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2567							
ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/บริษัท	จำนวน/คน	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5)		ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1	15-10-24	เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO (ฟรี)	18	42	4.86	ความพึงพอใจมากที่สุด	

เรียน คุณพีระ

แผนการจัดอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2567
สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/คน	รูปแบบการจัดอบรม	สถานที่
1	5-6 พ.ย. 2567	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (ฟรี)	30	public	ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B โครงการกรีนอิลล์ พลาซ่า (โครงการปิ่นทอง 3)
2	7-8 พ.ย. 2567	SketchUp 2024 + Basic V-Ray	15	In House	นมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

เรียน คุณพีระ

<u>รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมประจำปี 2024</u>

<u>สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)</u>

- 30-31 ม.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 28-29 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 13-14 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ Public




- 19-20 มี.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 28 มี.ค. 67 เตรียมความพร้อมทางภาษี กับประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ จัดแบบ Public




- 28-29 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ In House




- 24-25 เม.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 14-15 พ.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ Public




- 17 พ.ค. 67 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการแก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (สัมมนาฟรี)




- 30-31 พ.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ In House




- 5-6 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 19-20 มิ.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ In House ณ เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด




- 21 มิ.ย. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จัดแบบ Public




- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทองฯ




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public




- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public




- 2 ส.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 9 ส.ค. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 23 ส.ค. 67 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




- 27-28 ส.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 25-26 ก.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 30 ก.ย. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




- 15 ต.ค. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป

01.11.24

ลงชื่อ _____

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ _____

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

เรียน คุณพีระ

"PIN"

รายงานความคืบหน้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2024

สมาคมส่งเสริมพัฒนะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

- 5-6 พ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public (ฟรี)

- 7-8 พ.ย. 67 SketchUp 2024 + Basic V-Ray จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป

26.11.24

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

(คุณภัทรพล ปลงโสว) (คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

บริษัท สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมพัฒนะแรงงานและมาตรฐานอาชีพ

EASTERN TRAINING & CONSULTANT CO.,LTD.

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘-๖๖๐๖๐ มือถือ ๐๘-๖๖-๐๖๐๐

๒๐๒ หมู่ ๕ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย ศุวิชา กลางวาส

ทำงานตำแหน่ง พนักงานขับรถ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัย

ตามวันที่ ๔๓ แห่งปฏิทินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสมาคมส่งเสริมพัฒนะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป) ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารสำนักงานใหญ่ สสป

(นายณัฐชาติ เลขาธิการ)

กรรมการผู้จัดการ

ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ
ชัยรัตน์ สตูดิโอ

GUARANTEE By Chairat Studio Design & Computer Training

Certificate Of Training

ใบรับรองฉบับนี้ ออกให้เพื่อแสดงว่า

นาย ภูวดล ชูปลอด

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร SketchUp 2024 + Basic V-Ray

ออกให้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

โดย ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ

Instructure _____

(นายไชยรัตน์ สุวรรณ)

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดอบรม

งานอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2567							
ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/บริษัท	จำนวน/คน	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5)		ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1	05-06-11-24	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (ฟรี)	17	29	4.91	ความพึงพอใจมากที่สุด	อธิบายได้เข้าใจและได้ความรู้ดี , น่าจะมีเกมสนุกๆขั้นการอบรมเพื่อให้ผู้ฝึกผ่อนคลาย , ดีมาก
2	07-08-11-24	SketchUp 2024 + Basic V-Ray	1	7	4.55	ความพึงพอใจมากที่สุด	เวลาในการอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาไม่มากพอ

แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2567
สมาคมส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

ลำดับ	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/คน	ผู้เข้าร่วม	หมายเหตุ
1	6 ธ.ค. 2567	เทศกาลปีใหม่ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ของพนักงาน บริษัท ทีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30	public	ห้องประชุมชั้นที่ 1 (ตึกอาคาร 1 ชั้นที่ 2 ถึง ชั้นที่ 4 ฝั่งตึกอาคาร 2)

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมประจำปี 2024
สมาคมส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

- 30-31 ม.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public

- 28-29 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public

- 13-14 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ Public

- 19-20 มี.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 28 มี.ค. 67 เตรียมความพร้อมทางภาษี กับประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ จัดแบบ Public




- 28-29 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ In House




- 24-25 เม.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 14-15 พ.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ Public




- 17 พ.ค. 67 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการแก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (สัมมนาฟรี)




- 30-31 พ.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ In House




- 5-6 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 19-20 มิ.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ In House ณ เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด




- 21 มิ.ย. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จัดแบบ Public




- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทองฯ




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public




- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public




- 2 ส.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 9 ส.ค. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 23 ส.ค. 67 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




- 27-28 ส.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 25-26 ก.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 30 ก.ย. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




- 15 ต.ค. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




- 5-6 พ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public (ฟรี)




- 7-8 พ.ย. 67 SketchUp 2024 + Basic V-Ray จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป

26.11.24

ลงชื่อ_____

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ_____

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

"PIN"

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้า ประจำเดือนธันวาคม 2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

- 6 ธ.ค. 67 เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD จัดแบบ Public (ฟรี)

ลงชื่อ _____
(คุณภัทรพล ปลงใส่ว)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ _____
(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)
เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคม ฯ

ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป
26.12.24

PSA24-001-06-12-2024

สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
PINTHONG INDUSTRIAL TECHNICAL SKILL AND CAREER STANDARD ASSOCIATION

ขอมอบประกาศนียบัตรไว้เพื่อแสดงว่า

ประกาศเกียรติคุณ

ให้กับ

เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายสรัญ อลงกรณ์ไกรกุล)
วิทยากร

(นายสุวัฒน์ เรืองวัชระ)
นายกสมาคม

ตารางแสดงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ประจำปี 2567

ที่	วันที่	รายละเอียด	จำนวน/ครั้ง	จำนวน/คน	คะแนนการประเมิน (เต็ม 5)	ความพึงพอใจ
1	06-12-24	เทศกาลปีใหม่ร่วมกับสหภาพแรงงานกิจการสัมพันธ์ HRD (วัฒ)	30	32	4.62	ความพึงพอใจมากที่สุด

เรียน คุณพีระ

รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมประจำปี 2024

สมาคมส่งเสริมพัฒนะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป)

- 30-31 ม.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public

- 28-29 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public

- 13-14 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ Public

- 19-20 มี.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House




- 28 มี.ค. 67 เตรียมความพร้อมทางภาษี กับประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ จัดแบบ Public




- 28-29 มี.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ In House




- 24-25 เม.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ In House





- 14-15 พ.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จัดแบบ Public




- 17 พ.ค. 67 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมการแก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง (สัมมนาฟรี)




- 30-31 พ.ค. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดแบบ In House

- 5-6 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 19-20 มิ.ย. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ In House ณ เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด




- 21 มิ.ย. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จัดแบบ Public




- 18 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทองฯ




- 19 ก.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 จัดแบบ In House บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค




- 30 ก.ค. 67 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย จัดแบบ Public




- 31 ก.ค. 67 โรคจากการทำงาน จัดแบบ Public




- 2 ส.ค. 67 ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 9 ส.ค. 67 การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC17025:2017 จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด




- 23 ส.ค. 67 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




- 27-28 ส.ค. 67 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) จัดแบบ Public




- 25-26 ก.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public




- 30 ก.ย. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




- 15 ต.ค. 67 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO จัดแบบ Public (ฟรี)




- 5-6 พ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จัดแบบ Public (ฟรี)




- 7-8 พ.ย. 67 SketchUp 2024 + Basic V-Ray จัดแบบ In House บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)




- 6 ธ.ค. 67 เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD จัดแบบ Public (ฟรี)




ธีรศักดิ์ สมโสม / ผู้สรุป

26.12.24

ลงชื่อ _____

(คุณภัทรพล ปลงไสว)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ลงชื่อ _____

(คุณพิชญ์ ทองไตรภพ)

เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ

ภาคผนวกที่ 32

เอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
รับเรื่องกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัส .....
เลขรับที่ ..... วันที่ .....

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ข้าพเจ้า นายวัรินทร์ ครุฑธกะ อายุ 32 ปี อาชีพ วิศวกร
อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง บางหลวง อำเภอ /เขต สรรพยา จังหวัด ชัยนาท
โทรศัพท์ 083-877-8714 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนง ไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน กฟก. 50553 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2570
และไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาแล้วด้วย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานชื่อ บริษัท โคว ไทย จำกัด
ชื่อผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท โคว ไทย จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ และมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและการประกอบ
ลำดับที่ 64 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 8243001692564 6 (น.77(2)-169/2564-นปห.) ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ -
ตั้งอยู่เลขที่ 18/4 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง เขาดินทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ - โทรสาร -
เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงาน ดังรายละเอียดตามแบบรายการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถใช้งานต่อไปได้อีก 1 ปี โดยปลอดภัย ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามข้อแก้ไข อีกทั้งมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....
(Mr. Daeyong Kim)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
____/____/____

ลงชื่อ วัรินทร์ ครุฑธกะ
(นายวัรินทร์ ครุฑธกะ)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ 1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับที่ ..... วันที่ .....

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท โคว ไทย จำกัด
ชื่อโรงงาน บริษัท โคว ไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18/4 หมู่ที่ 8
ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง เขาดินทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ - โทรสาร -
เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ และมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและการประกอบ
ลำดับที่ 64 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 8243001692564 6 (น.77(2)-169/2564-นปห.)
ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ -

[ ] การไฟฟ้านครหลวง [✓] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ ] มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า -

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 3 เฟส 4 สาย 22,000/400-230 โวลท์
- ขนาดของมิเตอร์ 5(6) , 5(6) Amp 3 x 110 , 3 x 110 Volt.
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) [✓] มี [ ] ไม่มี
  ขนาดพิกัดรวม 1500 KVA ประเภท (Type) Oil Type (น้ำมัน)
  จำนวน 3 ลูก ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า
  ปริมาณการใช้พลังงานงานกระแสไฟฟ้า 187,080 , 25,568 kWh/เดือน
  คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) **MDB.1** [✓] มี [ ] ไม่มี
  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) 0.90 [ ] lead [✓] lag
  ปริมาณกระแสเฉลี่ยสูงสุด (Average Current) 227.5 A
  ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) 230.0 A
  การชัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balance load) [✓] เหมาะสม
  [ ] ไม่เหมาะสม

ขนาดสายเมน (Main Feeder) L: 2(3 x 185) Sq.mm. N: 1 x 185 Sq.mm.

- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด
  [✓] เบรกเกอร์แบบ MCCB ขนาด 800 A
- ระบบสายดิน
  - ตู้เมน [✓] มีขนาด 70 ตร.มม. [ ] ไม่มี

คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) **MDB.2** [✓] มี [ ] ไม่มี

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ..0.86.. [ ] lead [✓] lag

ปริมาณกระแสเฉลี่ยสูงสุด (Average Current) ..318.3 A..

ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) ..335.3 A..

การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balance load) [✓] เหมาะสม .....

[ ] ไม่เหมาะสม.....

ขนาดสายเมน (Main Feeder) ..L: 2(3 x 185) Sq.mm. ..N: 1 x 185 Sq.mm. .....

- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด.....

[✓] เบรกเกอร์แบบ ..MCCB.. ขนาด ..800 A.....

- ระบบสายดิน

● ตู้เมน [✓] มีขนาด ..70.. ตร.มม. [ ] ไม่มี

คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) **MDB.3** [✓] มี [ ] ไม่มี

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ..0.96.. [ ] lead [✓] lag

ปริมาณกระแสเฉลี่ยสูงสุด (Average Current) ..195.3 A..

ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) ..112.4 A..

การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balance load) [✓] เหมาะสม .....

[ ] ไม่เหมาะสม.....

ขนาดสายเมน (Main Feeder) ..L: 2(3 x 185) Sq.mm. ..N: 1 x 185 Sq.mm. .....

- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด.....

[✓] เบรกเกอร์แบบ ..MCCB.. ขนาด ..800 A.....

- ระบบสายดิน

● ตู้เมน [✓] มีขนาด ..70.. ตร.มม. [ ] ไม่มี

● อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ [ ] มีถูกต้อง [✓] ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน [ ] ไม่มี

[ ] ต้องแก้ไข..ฝาครอบโครงเหล็กตั้งพื้น และตู้น้ำดื่ม ควรต่อสายดินให้ครบถ้วน.....

- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย

[ ] ต้องแก้ไข.....

- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย

[ ] ต้องแก้ไข.....

- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย

[ ] ต้องแก้ไข.....

- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย [✓] มี [ ] ไม่มี

[ ] ต้องแก้ไข.....

● การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า [ ] ไม่มี [✓] มี เป็นชนิด ..ธรรมดาและฝาครอบ..

[ ] ต้องแก้ไข.....

● การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส [ ] ไม่มี [✓] มี

[ ] ต้องแก้ไข.....

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า [✓] มีถูกต้อง [ ] มีรายละเอียดตามที่แนบ [ ] ไม่มี

[ ] ต้องแก้ไข.....

สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น

1) ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2556) อย่างเป็นประจำ
2) ควรตรวจสอบระบบการต่อลงดินและการเดินสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
3) หมั่นตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ระดับแรงดัน ระดับกระแส ความถี่ของระบบไฟฟ้า
4) ควรมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันฝุ่น สัตว์ ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้าเป็นประจำ
5) มาตรการและแผนงานต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก จะต้องดำเนินการให้ครบ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์-เครื่องจักรไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน, การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี, การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลและผู้ใช้งาน, การตรวจสอบตามแผนงาน, รวมถึงการแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น
6) ทางวิศวกและทีมงานผู้ตรวจสอบระบบฯ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์มอบไว้ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
7) ณ วันที่ตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ยังใช้งานได้

ลงชื่อ ..... วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายวัชรินทร์ ครุฑกะ)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567





ใช้สำหรับการตรวจไฟฟ้าของ บริษัท โคว ไทย จำกัด

ลงชื่อ วัชรินทร์ ครุฑธกะ
(นายวัชรินทร์ ครุฑธกะ)
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส
เลขรับเลขที่ วันที่

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ ขันธิมา อายุ 40 ปี อาชีพ วิศวกรตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 99/79 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง บ้านสวน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 086-383-9444 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคี วิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน กฟก 35540 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2566 ถึงวันที่ 7 ก.ย. 2571
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานชื่อ บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด
ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 8243003572562 1
อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 033 048 526 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานรายนี้แล้ว ตามความรู้ซึ่งได้ทำดีที่สุดตามหลักวิชาชีพและตามมาตรฐานที่อ้างอิง โดยมีผลการตรวจสอบและรายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแบบแปลนระบบไฟฟ้าพร้อม Single Line Diagram ที่แนบ ซึ่งสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 1 ปี โดยปลอดภัย ทั้งนี้ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

DLT
DLT Electric Appliance Co., Ltd.

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
.....

ลงชื่อ .....
(นายณัฐวุฒิ ขันธิมา)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ
13 / ก.ย. / 2567

หมายเหตุ
1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับเลขที่ ..... วันที่ .....

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด
ชื่อโรงงาน บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ซอย ถนน ตำบล/แขวง เขาคันทรง
อำเภอ/เขต หรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทร 033-048-526 โทรสาร
ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82430035725621 ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ -
[ ] การไฟฟ้านครหลวง [X] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [X] มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [ ]
- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 3 เฟส 4 สาย 400/230 โวลท์
- ขนาดของมิเตอร์ 5(6) Amp 3x110 Volt
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) [X] มี [ ] ไม่มี
  ขนาดพิกัด 630 kVA ประเภท (Type) OIL Immerse type
  จำนวน 1 ลูก ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก ติดตั้งบนนั่งร้านหม้อแปลง
  คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) [X] มี [ ] ไม่มี
  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor) 0.90 [ ] lead [X] lag
  ปริมาณกระแสเฉลี่ย (Average Current) 435 A
  ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) 570 A
  การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุลย์ (Balance load) [X] เหมาะสม
  [ ] ไม่เหมาะสม
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 24,808 Kwh/เดือน
- ขนาดสายเมน (Main Feeder) CV (Phase 3x240 , N 3x120 SQ.MM)
- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด ฟิวส์ขนาด
  [X] เบรคเกอร์ แบบ Air Circuit Breaker
  ขนาด MDB No.1 1000 A

- ระบบสายดิน
  - ตู้เมน [X] มีขนาด เหล็กแบนชุบกาวาไนซ์ ตร.มม [ ] ไม่มี [X] ต้องแก้ไข ควรแก้ไขควรใช้สายไฟตัวนำทองแดงที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 95 ตร.มม.
  - อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ [X] มีถูกต้อง [ ] ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน [ ] ไม่มี
  [ ] ต้องแก้ไข
- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ [X] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ [X] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ [X] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย [ ] มี [X] ไม่มี
  - การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า [X] ไม่มี [ ] มี เป็นชนิด
  [ ] ต้องแก้ไข
  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส [X] ไม่มี [ ] มี
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า [ ] มีถูกต้อง [ ] มีรายละเอียดตามที่แนบ [X] ไม่มี
[ ] ต้องแก้ไข

สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น

จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานมีสภาพพร้อมใช้งาน ระบบไฟฟ้าโดยรวมภายในโรงงานมีความปลอดภัยต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของวิศวกรตรวจสอบ

1.ทำการตรวจสอบเครื่องป้องกันกระแสเกิน ของ MCCB หม้อแปลง 630 kVA จะมีค่ากระแสสูงสุดทางด้านแรงต่ำอยู่ที่ 909 A Main MCCB MDB ตั้งค่าที่ 1000 A ซึ่งมีค่าที่สูงกว่าพิกัดหม้อแปลง ควรรีบทำการแก้ไขปรับตั้งค่าใหม่ (In = 0.9)

2.ทำการตรวจสอบการติดตั้งจากสายดินของตู้ Main MDB ควรติดตั้งตัวนำจากสายดินเป็นตัวนำทองแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 95 ตร.มม. จากเดิมที่ลูกค้าติดตั้งเป็นตัวนำเหล็กแบนชุบกาวาไนซ์จะมีการสึกหร่อนแร็วกว่าตัวนำทองแดงและมีค่าความต้านทานที่มากกว่าตัวนำทองแดง ควรทำการปรับปรุง

3.ทำการตรวจสอบไม่มีการติดแผ่นภาพ Single Line Diagram ที่หน้าตู้ควบคุมควรทำการปรับปรุงนำเอกสารไปติดตั้งที่หน้าตู้

4.บริเวณช่องทางลงสายไฟ ไม่มีการอุดช่องเดินสายไฟ ทำให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าไปในตู้เมนสวิทช์หรืออาจจะสิ่งของตกลงไปในช่องทางลงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้าโรงงานได้ ควรทำการอุดรูทางลงสายไฟ ควรทำการปรับปรุงแก้ไข

5.ตู้ Main MDB ควรมีการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี เช่น การตรวจสอบค่าความต้านทานของสายหลักดิน ค่าความต่อเนื่องของสายดินในระบบ ค่าความต้านทานหน้าสัมผัสของ Main ACB การขันย้ำน็อตจุดต่อทางไฟฟ้า ทำความสะอาดภายในตู้ ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟตัวนำต่างๆ ควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

6. ทางโรงงานควรจัดทำแบบไฟฟ้าโรงงาน Single Line Diagram เพื่อจะได้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบลำดับการควบคุมทางไฟฟ้า เครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน ควรรีบทำการจัดทำ

7. Main Drop Out Fuse TR 630 kVA ควรทำการติดตั้งเบิร์ดการ์ด TR-202 ที่ฐาน Drop Out Fuse เพื่อป้องกันนกมาบินเกาะแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรต่อระบบ

8. สายดินแผ่นเครื่องจักรควรติดตั้งที่บาร์กราวด์ ไม่ควรไปติดตั้งที่น็อตโครงตู้ ควรทำการแก้ไข

9. บริเวณตู้แผง MDB ควรติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุไฟดับในเวลากลางคืนจะได้เพิ่มความปลอดภัย

10. แนะนำให้ติดระบบแจ้งเหตุเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน

11. ทางโรงงานควรติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าบนหลังคาโรงงาน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน


12. ตรวจสอบพบว่าจะต่อลำดับเฟสผิดตั้งแต่ตู้แผงสวิตช์ MDB (C-B-A)

13. ตรวจสอบพบจุดร้อนจากภาพถ่ายความร้อนที่ แม็กเนติกส์ Cap step No.1 ควรทำการแก้ไขทำความสะอาดและขันน็อตจุดต่อต่างๆ

ลงชื่อ ..... วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐวุฒิ ขันธิมา)

13 / ก.ย. / 2567



CONTENT

1. SCOPE OF WORK

2. SUMMARY REPORT

3. RESUALTS REPORT

4. THERMAL SCAN

SCOPE OF WORK

SCOPE OF WORK

1. Electrical Check Yearly 2567
2. Grounding Test
3. Resualts Report
4. Thermal Scan

SUMMARY REPORT

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
1	6.4.3 การป้องกันกระแสเกิน หม้อแปลงต้องมีการป้องกันกระแสเกินตามข้อ 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.3 และ 3.5 สำหรับรัศมีทำงานใช้ได้และถ้าเครื่องปลดวงจรไม่ใช่ประเภทสวิตช์สำหรับต่อโหลดต้องอยู่ด้านไฟเข้าของหม้อแปลง ต้องมีป้ายเตือนให้ปลดสวิตช์แรงต่ำก่อนและป้ายเตือนนี้ต้องติดไว้ในบริเวณที่เห็นได้ง่ายจากบริเวณที่จะทำการปลดวงจรด้านไฟเข้า หม้อแปลงในข่ายนี้หมายถึง หม้อแปลงหนึ่งเฟส หรือสามเฟส หรือการต่อเข้าด้วยกันของหม้อแปลงหนึ่งเฟส ทั้งแบบ 2 ลูก และ 3 ลูก เพื่อประกอบเข้าเป็นหม้อแปลง 1 ชุด **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: √ / ควรปรับปรุง: / ต้องแก้ไข: **Location** Building : Main Incoming Drop Out Fuse Room : **Comment** มีการติดตั้งเครื่องป้องกันกนะแสเกิน (Drop out fuse) และติดตั้งกับดักล่อฟ้า (Lighting Arreester) ของหม้อแปลง ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
2	2.6 มาตรฐานหม้อแปลง หม้อแปลงชนิดจุ่มน้ำมันต้องมีคุณลักษณะตามข้อ 2.6.1 หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: √ / ควรปรับปรุง: / ต้องแก้ไข: **Location** Building : Factory Room : ตั้งอยู่บนพื้นร้านหม้อแปลงไฟฟ้า **Comment** ทำการตรวจเช็คหม้อแปลงสภาพภายนอกและภายใน ไม่เป็นสนิทและการผุกร่อน ไม่มีการการรั่วไหลของน้ำมัน และมีการป้องกันของการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า


รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2566

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
3	Thermographic Survey ANSI-NETA MT-2007 (Ref. Table 100.18)	

Priority Number	Delta T base on comparisons between similar components under similar loading	Delta T base on comparisons between similar components and ambient air temperatures	Recommended Action
4			
3			
2			
1	> 15°C	> 40°C	Major Discrepancy. Repair immediately

Classification of severity of anomalies Identified



รูปภาพประกอบ

DEFINITION PRIORITY NUMBER			
CRITICAL	SEVERE	ALERT	NORMAL
√			

Location	
Building :	MAIN MDB
Room :	

Comment

ผลการตรวจวัด จุด Magnatic Capacitor Step No.1 MDB Panel

1. Position T1 93.8 C
2. Position T2 79.5 C
3. Position T3 51.9 C


Δ Temp of T1 to T3 ต่างกันที่ 41.9 C
ควรรีบทำการปรับปรุง ถอดล้างทำความสะอาด ขันน็อต

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
4	3.5.5.3 เมื่อบริภัณฑ์ประธานไม่ได้ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟเกินพิกัดที่เหมาะสมหรือไม่สามารถป้องกันกระแสลัดวงจรได้ ต้องใช้ร่วมกับฟิวส์ที่ติดอยู่บนเสาหรือบนโครงสร้างที่ยึดขึ้นให้สูงและอยู่ภายนอกอาคาร และสวิตช์นี้ต้องมีปลดโดยบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ข) เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีพิกัดกระแสที่เหมาะสมกับขนาดโหลด และพิกัดตัดกระแสลัดวงจรที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ และต้องติดตั้งไว้ภายนอกอาคารให้ติดใกล้กับจุดที่ตัวนำประธานเข้าตามความที่สุดเท่าที่จะทำได้	

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556



รูปภาพประกอบ


รายงานการตรวจสอบ		
ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข
	√	


Location	
Building :	Factory
Room :	MDB Room


Comment


ทำการตรวจสอบเครื่องป้องกันกระแสเกิน ของ ACB ที่ตู้ Main MDB
TR 630 KVA In 909.35 A Z%=4% ค่ากระแสการลัดวงจรที่ Infinite Bus Ic(TR) 630 kVA = 22.7 kA
ACB Ir 1000 A Ic 9 kA In 1000 A ค่าพิกัดการทนกระแสการลัดวงจรต้องไม่น้อยกว่า 22.7 kA ควรพิจารณาค่าพิกัดเลือกใช้อุปกรณ์ให้ปลอดภัย และควรปรับตั้งค่า In ของ ACB ที่ไม่เกิน In=0.9 (900 A)
ควรทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินจะต้องมีพิกัดน้อยกว่าพิกัดของ

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
5	3.2 สายป้อน 3.2.1 ขนาดตัวนำของสายป้อน สายป้อนต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้และไม่น้อยกว่าขนาดพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อน และกำหนดให้ขนาดตัวนำของสายป้อนต้องไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม. **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: ควรปรับปรุง: ต้องแก้ไข: √ **Location** Building : Factory Room : MDB Room **Comment** ทำการตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ ของฉนวนตัวนำไฟฟ้า การป้องกันการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า สายไฟฟ้ามีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยพิกัดกระแส

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
6	4.1 วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องต่อลงดิน วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.2 ต้องมีการต่อลงดิน เว้นวงจรและระบบเหล่านี้ยกเว้นต่อลงดินได้ 4.1.1 ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 50 โวลต์ แต่ไม่เกิน 1,000 โวลต์ ต้องต่อลงดินเมื่อเป็นระบบสามสาย หรือระบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ก) เป็นระบบ 1 เฟส 2 สาย ข) เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย ค) เป็นระบบ 3 เฟส 3 สาย ง) เป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: ควรปรับปรุง: ต้องแก้ไข: √ **Location** Building : Factory Room : MDB Room **Comment** ทำการตรวจสอบมีการติดตั้งสายดิน เป็นแบบเหล็กแบน นั้น ควรใช้เป็นแบบตัวนำทองแดงขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน 95 ตร.มม. ควรทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
7	4.15 การต่อฝาก การต่อฝากมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และสามารถรองรับกระแสลัดวงจรได้ อย่างเพียงพอ 4.15.1 การต่อฝากที่บริภัณฑ์ประธาน สิ่งที่ปิดล้อมซึ่งให้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าของบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อไปนี้ต้องมีการต่อฝากเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างได้ผลดี ก) รองเดินสาย รางเคเบิลและเปลือกนอกที่เป็นโลหะของสายประธาน ข) เครื่องห่อหุ้มของบริภัณฑ์ประธาน ค) ท่อสายโลหะของสายต่อหลักดิน 4.15.2 วิธีต่อฝากที่บริภัณฑ์ประธาน การต่อถึงทางไฟฟ้าที่บริภัณฑ์ประธานต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ก) ตัวนำต่อฝากต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดที่กำหนดไว้ในข้อ 4.15.1 ยกเว้น บริภัณฑ์ประธานระบบย่อยรายใดที่เป็นไปตามข้อ 9.4.1.3 ข) ใช้อุปกรณ์ต่อฝากที่เหมาะสมกับการต่อเข้ากับตัวนำต่อฝากและบริภัณฑ์ที่ต้องต่อฝาก **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้ | ควรปรับปรุง | ต้องแก้ไข √ **Location** Building : Factory Room : MDB Room **Comment** ทำการตรวจสอบมีการต่อฝากสายนิวทรัลกับสายดิน ติดตั้งบัสบาร์ทองแดง ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
8	4.27 ความต้านทานการต่อลงดิน (Reaistance to Ground) ค่าความต้านทานการต่อลงดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม *ยกเว้น* พื้นที่ย่อยในการปฏิบัติและการไฟฟ้า เช่น ระบบ ยอมให้ค่าความต้านทานของหม้อแปลงดินดังกล่าวต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากค่าความต้านทานดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ปรับปรุงโดยเพิ่มจำนวนแท่งหลักดินหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมจนได้ค่าที่ต้องการ **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้ | ควรปรับปรุง | ต้องแก้ไข √ **Location** Building : Factory Room : MDB Room **Comment** ทำการตรวจสอบเช็คค่าความต้านทานดิน Ground Main MDB No.1 ค่าที่วัดได้ 0.9 โอห์ม Ground TR 630 kVA ค่าที่วัดได้ 0.13 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน


รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
9	 รูปภาพประกอบ	รายงานการตรวจสอบ: ใช้ได้ / ควรปรับปรุง (√) / ต้องแก้ไข Location: Building : Factory; Room : MDB Room Comment: ทำการตรวจสอบไม่มีการติดตั้งเซนเซอร์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
10	1.102.4 แสงสว่าง เลนส์ดิฟฟิวส์และแผงฝอย หรือเครื่องควบคุมแสงสว่าง ต้องมีแสงสว่างบริเวณที่ทำเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ทันที โดยที่ความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ ยกเว้น เลนส์ดิฟฟิวส์หรือแผงฝอย เกี่ยวกับหรือคุม ในสถานที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดไม่เกิน 100 แอมแปร์ **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	รายงานการตรวจสอบ: ใช้ได้ / ควรปรับปรุง (√) / ต้องแก้ไข Location: Building : Factory; Room : MDB Room Comment: ทำการตรวจสอบเช็คค่าแสงสว่างภายในห้องตู้ควบคุมทางไฟฟ้า MDB No.1 ค่าที่วัดได้ 398 Lux ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
11	1.10.5 เครื่องหมายเตือนภัย ทางเข้าของหรือที่ที่มีส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่ภายในและเปิดได้ ต้องมีเครื่องหมายเตือนภัยที่ชัดเจนและเห็นได้ง่าย เพื่อห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: √ / ควรปรับปรุง / ต้องแก้ไข **Location** Building : Factory Room : MDB Room **Comment** ทำการตรวจสอบมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
12	3.5.5.7 ต้องจัดทำ Wiring Diagram ของระบบเบื้องต้นตั้งแต่ด้านรับไฟฟ้า (Incoming) จนถึงด้านจ่ายไฟออก (Outgoing) ของบริภัณฑ์ประธานแรงสูง และแรงสูงระบบแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และบริภัณฑ์ที่สำคัญอื่น ที่คงทนถาวร และเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้ในห้องที่ติดตั้งแผงสวิตช์ทุกห้อง **มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556**  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้ / ควรปรับปรุง: √ / ต้องแก้ไข **Location** Building : Factory Room : MDB Room **Comment** ทำการตรวจสอบไม่มีการติดแผ่นภาพ Single Line Diagram ที่หน้าตู้ควบคุม ควรทำการปรับปรุง นำเอกสารไปติดตั้งที่หน้าตู้ 

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industnal Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
13	6.4.12.15 ต้องมีเครื่องดับเพลิง ชนิดที่ใช้ดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (Class C) ขนาดน้ำหนักบรรจุสารไม่น้อยกว่า 6.5 กก. ติดตั้งไว้ที่ผนังด้านนอกห้องหม้อแปลงไม่สูงกว่า 1.50 เมตร จากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับเพลิง หมายเหตุ ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ ผงเคมีแห้งสำหรับอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารระเหยดับเพลิง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556   รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: √ / ควรปรับปรุง / ต้องแก้ไข **Location** Building : Factory Room : MAIN MDB **Comment** ทำการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยบริเวณห้อง MAIN MDB ควรเลือกถังดับเพลิง ประเภท CO2 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
14	แสงสว่างไฟฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ  รูปภาพประกอบ	**รายงานการตรวจสอบ** ใช้ได้: √ / ควรปรับปรุง / ต้องแก้ไข **Location** Building : Factory Room : **Comment** ควรมีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน ถ้าเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน


รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
15		รายงานการตรวจสอบ: ใช้ได้ — / ควรปรับปรุง √ / ต้องแก้ไข — Location: Building : Factory; Room : Comment: ทำการตรวจสอบมีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ตัวอาคาร ควรทำการปรับปรุง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน


รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
16	 รูปภาพประกอบ	รายงานการตรวจสอบ: ใช้ได้ — / ควรปรับปรุง √ / ต้องแก้ไข — Location: Building : Factory; Room : MDB Room Comment: ภายในตู้มีฝุ่นมีขี้หนู และพบรอยกัดสายไฟ ควรมีการวางแผน PM ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น การทำความสะอาด ดูดฝุ่นภายในตู้ ตรวจวัดค่าความต้านทานดิน วัดค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ ขันน็อตภายในตู้ ควรทำการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2567

Customer name : DLT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Location : Pinthong Industrial Estate 5 / Sriracha / Chonburi

ลำดับ	รูปภาพประกอบ	ผลการตรวจสอบ
17		

รูปภาพประกอบ

รายงานการตรวจสอบ		
ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข
	√	

Location	
Building :	Factory
Room :	MDB Room

Comment

ตรวจเช็คการลำดับเฟส มีการกลับเฟสตั้งแต่ต้น แต่ทางโรงงานติดตั้งเครื่องจักรไปเรียบร้อยแล้ว และมีการสลับเฟสที่ปลายทางไป เรียบร้อยแล้ว
ควรมีป้ายหรือเอกสารกำกับที่หน้าตู้เพื่อมีการปรับปรุงเพิ่มเครื่องจักรใหม่
ควรทำการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย

RESUALTS REPORT

	INSPECTION TEST RECORD	Substation
		Electrical Room

Description : **TEST AND MEASUREMENTS**

Panel :	Main MDB No.1	Project :	Check Electrical 2024
Location :	Factory	Customer :	DLT ELECTRIC

1.Voltage , Frequency and Phase Sequence

1.1 Voltage check :

Phase	Test voltage (V)	Phase	Test voltage (V)
A-B	403	A-N	234
B-C	405	B-N	232
A-C	405	C-N	234

Grounding Sytem : TN-C-S

☑ Normal ☐ See comment ☐ N/A

Phase A	Test voltage (V)
U L-N	234
U L-pe	234
U n-pe	0

Phase B	Test voltage (V)
U L-N	234
U L-pe	234
U n-pe	0

Phase C	Test voltage (V)
U L-N	234
U L-pe	234
U n-pe	0

1.2 Frequency check :

- Frequency 50 Hz ☑ Normal ☐ See comment ☐ N/A

1.3 Phase Sequence check :

- Field ☐ 1 . 2 . 3 - Correct connection - CW rotation sequence ☐ Normal ☑ See comment ☐ N/A
  ☑ 3 . 2 . 1 - invalid connection - CCW rotation sequence ☑ Abnormal

2. Fault loop impedance and prospective fault current check :

2.1 Z loop 4W Fault loop impedance : ☐ Normal ☐ See comment ☑ N/A

Phase A						Phase B						Phase C					
Z	-	V	R	-	Ω	Z	-	V	R	-	Ω	Z	-	V	R	-	Ω
Ipsc	-	A	XL	-	Ω	Ipsc	-	A	XL	-	Ω	Ipsc	-	A	XL	-	Ω
U (L-pe)	-	V				U (L-pe)	-	V				U (L-pe)	-	V			

2.2 Z Auto - Auto test Sequence for line and loop : ☑ Normal ☐ See comment ☐ N/A

Phase A						Phase B						Phase C					
U L-N	234	V	ΔU	0.0	%	U L-N	232	V	ΔU	0.0	%	U L-N	234	V	ΔU	0.0	%
Z (L-N)	0.01	Ω	Ipsc(LN)	16.2	kA	Z (L-N)	0.07	Ω	Ipsc(LN)	3.22	kA	Z (L-N)	0.03	Ω	Ipsc(LN)	6.63	kA
Z (L-pe)	0.03	Ω	Ipsc(Lpe)	7.18	kA	Z (L-pe)	0.07	Ω	Ipsc(Lpe)	3.51	kA	Z (L-pe)	0.03	Ω	Ipsc(Lpe)	8.26	kA
UC	0.0	V	Zref	0.02	Ω	UC	0.0	V	Zref	0.02	Ω	UC	0.0	V	Zref	0.02	Ω

3. Earth - Earth resistance check :

- Earth resistance Type : ☐ 3 - Wire Test Test Result : Re = 0.74 Ω ☑ Normal ☐ N/A
  ☑ 2 - Clamp Test ☐ See comment
- Ambient temperature : 30.8 °C % Humidity : 77.6 %

3. References to used instrument

Type : *Multifunctional electrical installation tester* Identity : *Metrel MI-3155 Eurotest XD*

Type : *Temperature Humidity Meter* Identity : *FLUKE 971*

Comment :-

ตรวจสอบการต่อลงดินแบบ TN-C-S ที่ตู้ MDB ตรวจสอบแล้วไม่พบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน

Responsibility	Tested & Reported	Check & Approved	Witnessed & Approved
Name	Nattawoot K.	Nattawoot	
Date	13-Sep-2024		

THERMAL SCAN

Classification of severity of anomalies Identified.

Priority Number	Definition	Recommended Action
Priority 1	Critical	Major Discrepancy; Repair immediate
Priority 2	Severe	
Priority 3	Alert	
Priority 4	Normal	Possible deficiency; warrants investigation. Equipment is available for continued use

Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems


Temperature Criteria for electrical system

Definition: Delta-T (ΔT)

The infrared thermographer may use the following Delta T (temperature difference) *criteria to evaluate the temperature severity of an exception. These Delta T criteria are* reported as the temperature rise of the exception above the temperature of a defined reference, which is typically the ambient air temperature, a similar component under the same conditions or the maximum allowable temperature of the component:

Thermographic Survey
ANSI-NETA MT-2007 (Ref. Table 100.18)

Priority Number	Delta T base on comparisons between similar components under similar loading	Delta T base on comparisons between similar components and ambient air temperatures	Recommended Action
4	1°C - 3°C	1°C - 10°C	Possible deficiency; warrants investigation. Equipment is available for continued use
3	4°C - 15°C	11°C - 20°C	Indicates probable deficiency ; repair as time permits
2			
1	> 15 °C	> 40 °C	Major Discrepancy; Repair immediate




NETA Quality Since 1972

ANSI TABLE 100.18

Thermographic Surveys
Suggested Actions Based on Temperature Rise

Temperature difference (ΔT) based on comparisons between similar components under similar loading	Temperature difference (ΔT) based upon comparisons between component and ambient air temperatures	Recommended Action
1°C - 3°C	1°C - 10°C	Possible deficiency; warrants investigation
4°C - 15°C	11°C - 20°C	Indicates probable deficiency ; repair as time permits
> 15°C	> 20°C	Major Discrepancy; Repair immediate

	THERMOGRAPHER REPORT		
	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	1
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	HV Incoming Line	Time:	11.33 AM





Thermographic	**Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	34.0	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.9	C°
2	Position T2	33.1	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.3	C°
3	Position T3	32.8	C°	Δ Temp of T1 to T3	1.2	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Tranemissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	7.02 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sunny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Harmonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency : repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	**Report By**	**WITHNESSED**
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	2
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	HV Incoming Line TR 630 kVA	Time:	11.33 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	31.3	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.3	C°
2	Position T2	31.0	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.8	C°
3	Position T3	31.8	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.5	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	7.02 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	**Report By**	**WITHNESSED**
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	3
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main Incoming Main ACB MDB Panel	Time:	10.36 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	29.5	C°	Δ Temp of T1 to T2	-0.2	C°
2	Position T2	29.7	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.1	C°
3	Position T3	29.8	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.3	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.83 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	**Report By**	**WITHNESSED**
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	4
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main ACB MDB Panel	Time:	10.37 AM



Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.3	C°	Δ Temp of T1 to T2	-0.4	C°
2	Position T2	30.7	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.5	C°
3	Position T3	31.2	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.9	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.70 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency : repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical


Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	5
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main ACB MDB Panel	Time:	10.37 AM





Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.7	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.2	C°
2	Position T2	30.5	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.2	C°
3	Position T3	30.7	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.0	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.75 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny


Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency : repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

	THERMOGRAPHER REPORT		
	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	6
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main Busbar MDB Panel	Time :	10.38 AM





Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.3	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.0	C°
2	Position T2	30.3	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.0	C°
3	Position T3	30.3	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.0	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.86 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny


Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency : repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

	THERMOGRAPHER REPORT		
	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	7
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main MCCB Capacitor MDB Panel	Time :	10.38 AM





Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	32.1	C°	Δ Temp of T1 to T2	1.3	C°
2	Position T2	30.8	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.1	C°
3	Position T3	30.9	C°	Δ Temp of T1 to T3	1.2	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.43 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency : repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical


Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	8
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB DB3-5 MDB Panel	Time:	10.39 AM





Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	32.1	C°	Δ Temp of T1 to T2	1.3	C°
2	Position T2	30.8	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.1	C°
3	Position T3	30.9	C°	Δ Temp of T1 to T3	1.2	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.44 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	9
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB DB3-2 MDB Panel	Time:	10.39 AM





Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	32.2	C°	Δ Temp of T1 to T2	1.4	C°
2	Position T2	30.8	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.1	C°
3	Position T3	30.7	C°	Δ Temp of T1 to T3	1.5	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.38 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	10
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB DB3-1 MDB Panel	Time:	10.40 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	32.7	C°	Δ Temp of T1 to T2	2.0	C°
2	Position T2	30.7	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.2	C°
3	Position T3	30.9	C°	Δ Temp of T1 to T3	1.8	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti400
Distance :	0.47 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	11
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB LP 1 MDB Panel	Time:	10.40 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.5	C°	Δ Temp of T1 to T2	-0.1	C°
2	Position T2	30.6	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.2	C°
3	Position T3	30.4	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.1	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti400
Distance :	0.36 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny


Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....

Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

	THERMOGRAPHER REPORT		
	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	12
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main MCCB LP 1 MDB Panel	Time:	10.40 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.5	C°	Δ Temp of T1 to T2	-0.1	C°
2	Position T2	30.6	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.2	C°
3	Position T3	30.4	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.1	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Transmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.36 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sunny


Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	**Report By**	**WITHNESSED**
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

	THERMOGRAPHER REPORT		
	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	13
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main MCCB DB3-3 MDB Panel	Time:	10.40 AM





Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	31.5	C°	Δ Temp of T1 to T2	-0.3	C°
2	Position T2	31.8	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.7	C°
3	Position T3	32.5	C°	Δ Temp of T1 to T3	-1.0	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Transmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.46 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sunny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	**Report By**	**WITHNESSED**
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	14
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB DB1-1 MDB Panel	Time:	10.41 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	31.4	C°	Δ Temp of T1 to T2	-4.2	C°
2	Position T2	35.6	C°	Δ Temp of T2 to T3	4.1	C°
3	Position T3	31.5	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.1	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.51 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	N A N INSPECTOR & ENGINEERING	
Thermographer	K.Nattawoot	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	15
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB DB1-1 MDB Panel	Time:	10.42 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	32.2	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.8	C°
2	Position T2	31.4	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.4	C°
3	Position T3	31.8	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.4	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.42 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical


Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	N A N INSPECTOR & ENGINEERING	
Thermographer	K.Nattawoot	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	16
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB LP24-1 MDB Panel	Time:	10.45 AM





Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.1	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.1	C°
2	Position T2	30.0	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.1	C°
3	Position T3	29.9	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.2	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.56 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sunny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Harmonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	17
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MCCB LP24-2 MDB Panel	Time:	10.45 AM





Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.1	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.1	C°
2	Position T2	30.0	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.2	C°
3	Position T3	30.2	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.1	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.42 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sunny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Harmonic ☐ ETC ☐ Unbalance load ☐ Defective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	18
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Magnatic Capacitor Step No.1 MDB Panel	Time:	10.47 AM



Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	48.2	C°	Δ Temp of T1 to T2	2.1	C°
2	Position T2	46.1	C°	Δ Temp of T2 to T3	1.6	C°
3	Position T3	44.5	C°	Δ Temp of T1 to T3	3.7	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.27 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	19
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Magnatic Capacitor Step No.1 MDB Panel	Time:	10.47 AM



Thermographic	Visible Light Image

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	93.8	C°	Δ Temp of T1 to T2	14.3	C°
2	Position T2	79.5	C°	Δ Temp of T2 to T3	27.6	C°
3	Position T3	51.9	C°	Δ Temp of T1 to T3	41.9	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.27 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
1	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☒ Remove and Replace ☒ Tighten and Clean ☒ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☐ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☑ Critical


Comment : ตรวจพบจุดร้อนที่ขั้วต่อโหลดสเต็ป ควรดำเนินการขันซ้ำและทำความสะอาด

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	20
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : DB3-3 DB Panel	Time:	10.47 AM





Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	30.9	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.0	C°
2	Position T2	30.9	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.3	C°
3	Position T3	31.2	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.3	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.45 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency : repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	25
Location : Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. : Main MC-2 DB3-1 Panel	Time:	11.18 AM





Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	36.2	C°	Δ Temp of T1 to T2	-0.4	C°
2	Position T2	36.6	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.4	C°
3	Position T3	36.2	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.0	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.38 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI		Page No. :	26
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main Oven Machine	Time:	11.20 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	39.0	C°	Δ Temp of T1 to T2	-1.2	C°
2	Position T2	40.2	C°	Δ Temp of T2 to T3	3.1	C°
3	Position T3	37.1	C°	Δ Temp of T1 to T3	1.9	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.70 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Unbalance load ☐ Load & Over Load ☐ Detective equipment ☐ Open Circuit ☐ Inductive heating ☐ Hamonic ☐ Insulation problem ☐ ETC	Indicates problem deficiency ; repair as time permit — ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

Customer Name : DLT ELECTRI		Page No. :	24
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	DB3-1 Panel	Time:	11.17 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	33.7	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.0	C°
2	Position T2	33.7	C°	Δ Temp of T2 to T3	-0.4	C°
3	Position T3	34.1	C°	Δ Temp of T1 to T3	-0.4	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Trancmissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.43 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*	*Recommended Actions.*
4	☐ Loose connection ☐ Unbalance load ☐ Load & Over Load ☐ Detective equipment ☐ Open Circuit ☐ Inductive heating ☐ Hamonic ☐ Insulation problem ☐ ETC	Indicates problem deficiency ; repair as time permit — ☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	27
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main Oven Machine	Time:	11.20 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	48.1	C°	Δ Temp of T1 to T2	-1.8	C°
2	Position T2	49.9	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.0	C°
3	Position T3	49.9	C°	Δ Temp of T1 to T3	-1.8	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Tranemissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.45 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....


Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

THERMOGRAPHER REPORT

	Customer Name : DLT ELECTRI	Page No. :	28
Location :	Sriracha / Chonburi / Main Office	Date :	13/9/2024
Equipment/Tag No. :	Main Air Comp DB Panel	Time:	11.22 AM



Thermographic | **Visible Light Image**

Detail Temperature

No.	Position	Δ Temp	Unit	Description	Δ Temp	Unit
1	Position T1	33.8	C°	Δ Temp of T1 to T2	0.1	C°
2	Position T2	33.7	C°	Δ Temp of T2 to T3	0.2	C°
3	Position T3	33.5	C°	Δ Temp of T1 to T3	0.3	C°

Image Camera Information

BG (Background Temp):	35.0 °C
Ambient Temp :	38.3 °C
Tranemissivity :	100%
Thermal Camera :	FLUKE Ti-400
Distance :	0.53 m.

Load Condition :	Exceeded Less than 60%
Relative humidity(%RH)	48.0%
Emissivity :	0.95
Weather :	Sanny

Repair Priority (Maximum Temp Rise)	*Condition detectable*		*Recommended Actions.*	
4	☐ Loose connection ☐ Load & Over Load ☐ Open Circuit ☐ Hamonic ☐ ETC	☐ Unbalance load ☐ Detective equipment ☐ Inductive heating ☐ Insulation problem	Indicates problem deficiency ; repair as time permit	☐ Remove and Replace ☐ Tighten and Clean ☐ Monitoring ☐ PQ Measurement ☐ : .....

Analysis : ☑ Normal ☐ Intermediate ☐ Serious ☐ Critical

Comment : .....

Responsibility	Report By	WITHNESSED
Company Name	*N A N INSPECTOR & ENGINEERING*	
Thermographer	*K.Nattawoot*	

REFERENCE

SYSTRONICS CO.,LTD.

SYS-L1-012/2018

August 20,2018
Mr.Nattawoot Kantima
K K Power Engineering and service Co.,Ltd

Dear Mr.Nattawoot Kantima

Congratulations ! Systronics Company Limited is pleased to inform you that you have successfully completed all requirements for Level 1 Certified Thermographer, including 40 hour course, infrared camera operation 100 hours of field inspections and the submission of a typical report. You have qualified and are granted Certified Thermographer #SYS-012/2018

Enclosed is your Certified Thermographer Level 1 diploma. I hope you will display it with pride. *The Certification is valid for three years from the date on the certificate.* Please keep the Systronics informed of any address change you may have, so the training updates or newsletters may find you. Remember, this is an individual, not a company certification and this goes with you as long as you remain active in Thermography.

Thank you again for your attendance and support of the Systronics Company Limited. Keep me posted on you progress in the field of Thermography and please call if I can help in any way.

Thank you.

Jakkrit Upayaso (B.Elect/Ins Eng. LIII IR/T)
Instructor.

สำเนาถูกต้อง
นายณัฐวุฒิ ขันธิมา กฟภ.35540





สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับเลขที่ ..... วันที่ .....

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ข้าพเจ้า นายนพรัตน์ โสภารุณ อายุ 48 ปี อาชีพ วิศวกร
อยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย ---- ถนน -----
ตำบล/แขวง ม่วงงาม อำเภอ/เขต เสาไห้ จังหวัด สระบุรี
โทรศัพท์ 081-373-1869 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สามัญ วิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน สฟก. 6146 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2572
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานชื่อ บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหุ้ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72430000125585
อยู่บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย ------ ถนน -----
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 033-047208-9 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานรายนี้แล้ว ตามความรู้ซึ่งได้ทำดีที่สุดตามหลักวิชาชีพและตามมาตรฐานที่อ้างอิง โดยมีผลการตรวจสอบและรายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแบบแปลนระบบไฟฟ้าพร้อม Single Line Diagram ที่แนบ ซึ่งสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 1 ปีโดยปลอดภัย ทั้งนี้ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 長 浩之
(Hiroyuki Cho)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
..... / ..... /2567

ลงชื่อ .....
(นายนพรัตน์ โสภารุณ)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ
13 / กันยายน /2567

หมายเหตุ 1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส.....
เลขรับเลขที่.....วันที่.....

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโรงงาน บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 8 ซอย — ถนน —
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทร 033-047208-9 โทรสาร 033-047-210
ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ ลำดับที่ 64(2)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72430000125585 ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ —

[ ] การไฟฟ้านครหลวง [✓] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [✓] มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [ ]

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 3 เฟส 4 สาย 230/400 โวลท์
- ขนาดของมิเตอร์ 200/5 Amp 22KV/110 Volt
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) [✓] มี [ ] ไม่มี

  ขนาดพิกัด 500,2000,2000,2800/1400/1400 KVA , ประเภท (Type) ONAN (OIL TYPE)
  จำนวน 4 ลูก ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก แบบบนพื้น
  คะแปซิเตอร์ (Capacitor Bank) [✓] มี [ ] ไม่มี
  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor) 0.97 [ ] lead [✓] lag
  ปริมาณกระแสเฉลี่ย (Average Current) 4179
  ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) 4279
  การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุลย์ (Balance load) [✓] เหมาะสม -
  [ ] ไม่เหมาะสม -

- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 380,666 Kwh/เดือน
- ขนาดสายเมน (Main Feeder) CV (1C-240x2)x4Sq.mm at TR 500 kVA, CV (1C-300x6)x4Sq.mm at TR 2000 kVA, CV (1C-300x6)x4Sq.mm at TR 2000 kVA, CV (1C-50x3)Sq.mm at TR 2890 kVA 22kV/480-277V
- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด - ฟิวส์ขนาด -
  [✓] เบรคเกอร์ แบบ Air Circuit Breaker (ACB)
  ขนาด 800AT/800AF, 3200AT/3200AF, 3200AT/3200AF,VCB

- ระบบสายดิน
  - ตู้เมน [✓] มีขนาด 70, 240, 240, ตร.มม [ ] ไม่มี[ ] ต้องแก้ไข -
  - อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ [✓] มีถูกต้อง [ ] ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน [ ] ไม่มี
    [ ] ต้องแก้ไข
- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย [✓] มี [ ] ไม่มี
  - การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า [ ] ไม่มี [✓] มี เป็นชนิด Explosion Proof
    [ ] ต้องแก้ไข —
  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส [ ] ไม่มี [✓] มี
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า [✓] มีถูกต้อง [ ] มีรายละเอียดตามที่แนบ [ ] ไม่มี
[ ] ต้องแก้ไข

สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น

ดังนั้นจึงขออธิบายภาพรวมของแนวการแก้ไข ซึ่งต้องควรมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยการตรวจเช็คประจำปี เช่น ทำความสะอาด กรวดขันจุดต่อของสายไฟให้แน่น ตรวจในส่วนของน้ำมันหม้อแปลงค่าความเป็นกรดด่าง ระบบกราวด์ ของเครื่องจักร เครื่องยกหิ้ว และการถ่ายเทน้ำมันควรมีสายกราวด์เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ในภาพประกอบการรับรองเพื่อความถูกต้องและปลอดภัย สภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เรียบร้อยยังใช้งานได้

ในส่วนของ คาร์ปาซิเตอร์ แบงค์ ให้ทำการศึกษาหาแนวการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ในภาพรวมถือว่ามีระบบที่ดีมีความปลอดภัย ทั้งการออกแบบ อนึ่งเนื่องจากเป็นโรงงานที่เปิดใช้งานยังไม่นาน

ลงชื่อ วิศวกรผู้ตรวจสอบ
(นายนครินทร์ ใสภารุณ)
13 /กันยายน /2567





สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายนพรัตน์ โสภารุณ

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สฟก.๖๑๔๖

ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เลขบัตร ๒๕๓๒๗๒

ใช้เพื่อรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของบริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายนพรัตน์ โสภารุณ

สฟก.6146

(นายประเสริฐ ดเนียงกูร)
เลขาธิการสภาวิศวกร


(นายสุชีวิร์ สุวรรณสวัสดิ์)
นายกสภาวิศวกร

รายงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567

บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด

เลขที่ 18/11 หมู่ที่ 8 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี



ส่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ตรวจสอบโดย

บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 56/344 หมู่ 2 ตำบล ดูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

Tel. 02-531-3044 , 081-831-3866 , 089-894-1414 , Fax . 02-987-3880

บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้า.....นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์..... อายุ.....56..... ปี

ที่อยู่เลขที่..56/344..... หมู่ที่....2..... ตรอก/ซอย.....-..... ถนน.....เสมาฟ้าคราม.....

แขวง/ตำบล...ดูคต..... เขต/อำเภอ....ลำลูกกา..... จังหวัด....ปทุมธานี.....

โทรศัพท์...081-831-3866..... ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ.....วุฒิวิศวกร

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน.....วฟก.934.....

ตั้งแต่วันที่..22 มิ.ย. 2564... ถึงวันที่.....21 มิ.ย. 2569... และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว โดย

☑ ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ หรือ

☐ ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (ในนามนิติบุคคล.....)

แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนหรือ

ใบอนุญาต เลขที่..... ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด.....

ประกอบกิจการ.....ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อะไหล่.....

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำแทน.....

ตั้งอยู่เลขที่.....18/11..... หมู่ที่.....8..... ตรอก/ซอย.....-..... ถนน.....-.....

แขวง/ตำบล.....เขาคันทรง..... เขต/อำเภอ.....ศรีราชา..... จังหวัด.....ชลบุรี.....

โทรศัพท์..... เมื่อวันที่ .....20..สิงหาคม..2567.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการแห่งนี้ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

(.....นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์.....)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

(.Mr. Huang Yongda.)

นายจ้าง/ผู้กระทำแทน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคำนิยาม "วิศวกร" ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-15010-0-073-29-1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์
Title/Name Surname Mr. Sarayuth Kaewsiripong



เลขทะเบียน วฟก.934 เลขที่สมาชิกสามัญ 34991
License No. Member No.

ระดับ วุฒิวิศวกร สาขา ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
Level Senior Professional Eng. Discipline Electrical Eng. (EP)

วันอนุญาต 22 มิ.ย. 2564 วันสิ้นอายุ 21 มิ.ย. 2569
Date of Issue 22 Jun 2021 Date of Expiry 21 Jun 2026

ใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567
บริษัท เคอิง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด

(นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์)

สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วฟก.๙๓๔

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขบัตร ๒๐๐๐๙๘

(นายณัฏฐา จันทร์ศิริเรือง มหาผล)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(นายกริช บดีสุนทรา)
นายกสภาวิศวกร



ใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567

(นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์)

1.ข้อมูลทั่วไป

-ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 22 KV / 400-230 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย

-ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า _____ แอมแปร์ 110 โวลต์ 3 เฟส 3 สาย

หมายเลขเครื่องวัด -

-ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา _____ กิโลวัตต์

-หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รวม 630 _____ เควีเอ

-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน _____ เครื่อง รวม _____ เควีเอ

-ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า 1. _____ ตำแหน่ง _____

2. _____ ตำแหน่ง _____

-แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)

☑ มี ☐ ไม่มี เหตุผล _____

2.รายการตรวจสอบ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.1 แรงสูง	2.1.1 สายอากาศ:				
	-สภาพเสา	✓			
	-การประกอบอุปกรณ์หัวเสา	✓			
	-สายยึดโยง (Guy Wire)	✓			
	-การพาดสาย(สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)	✓			
	-ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้	✓			
	-การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ	✓			
	-สภาพจุดต่อสาย	✓			
	-การต่อลงดินและสภาพ	✓			

นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก. 934

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.1.2 การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ): -ครอปฟิวส์คัตเอาท์	✓			
	-สวิตช์ตัดตอน(Disconnecting Switch)				
	-RMU				
	-อื่นๆ				
	2.1.3 อื่นๆ :				
2.2 หม้อแปลง	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ ...1..... ขนาด ..630.. kVA แรงดัน ..22 KV/400-230 V Impedance Voltage ..... % ชนิด ☑ Oil ☐ Dry ☐ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ☑ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ อื่นๆ	✓			
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ .....Drop out fuse..... พิกัดกระแส ..... A	✓			

นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก. 934

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง	✓			
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			
	2.2.6 การติดตั้งครอปฟิวส์คัตเอาท์	✓			
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง				
	-สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			
	-สายต่อหลักดิน	✓			
	ชนิด.....ขนาด.....mm^2				
	-สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง				
	-สารดูดความชื้น	✓			
	-สภาพบุชชิ่ง	✓			
	-ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง	✓			
	-อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง				
	-การระบายอากาศ	✓			
	-ความชื้น	✓			
	-สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน	✓			
	-สภาพทั่วไป	✓			
	2.2.12 อื่นๆ : _____ _____ _____ _____				

นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก. 934

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.3 ตู้เมนสวิตช์	2.3.1 ตู้เมนสวิตช์ที่				
	รับจากหม้อแปลงที่				
	☐ ติดตั้งภายนอกอาคาร				
	☑ ติดตั้งภายในอาคาร	✓			
	☐ อื่นๆ				
	-สภาพทั่วไป	✓			
	-จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์	✓			
	-ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้เมนสวิตช์	✓			
	-แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	-การต่อฝาก	✓			
	-การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	-ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์	✓			
	2.3.2 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด .....Air Circuit Breaker..... IC...80..... kA แรงดัน .....400..... V พิกัดกระแส AT .....1000..... A AF .....1000..... A	✓			
	2.3.3 สายดินของแผงสวิตช์				
	-สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			
	-สายต่อหลักดิน	✓			
	ชนิด.....ขนาด.....mm^2				
	-สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.3.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	2.3.5 อื่นๆ : _____ _____ _____				

นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก. 934

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.4 แรงต่ำภายในอาคาร	2.4.1 วงจรเมน (Main Circuit) 2.4.1.1 สายเข้าเมนสวิตช์ -สายเฟส ชนิด.....ขนาด.....mm^2 -สายนิวทรัล ชนิด.....ขนาด.....mm^2 เดินใน ☑ ท่อร้อยสาย(Conduit) ☑ รางเดินสายไฟ(Wire Way) ☑ รางเคเบิล(Cable Tray) แบบ...cable ladder..... ☐ ลูกถ้วยราวยึดสาย(Rack) ☐ อื่นๆ.....	✓ ✓ ✓ ✓			
	2.4.1.2 รางเดินสายและรางเคเบิล -สภาพการติดตั้งและใช้งาน -ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและการต่อลงดิน	✓ ✓			
	2.4.1.3 สภาพฉนวนสายไฟ	✓			
	2.4.1.4 สภาพจุดต่อสาย	✓			
	2.4.1.5 การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			
	2.4.1.6 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	2.4.1.7 อื่นๆ :				

นาย ศิรายุทธ แก้วศิริพงศ์
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก. 934

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่ .....ทุกแผง..... ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง..... รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ ..... 2.4.2.1 การติดตั้ง ☑ ติดตั้งภายนอกอาคาร ☑ ติดตั้งภายในอาคาร ☑ อื่นๆ ..... -สภาพทั่วไป -จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ -ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย -แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน -การต่อฝาก -การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด ..... IC..... kA แรงดัน ..... V พิกัดกระแส AT ..... A AF ..... A	✓			
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย -สายดินชนิด.....ขนาด.....mm^2 -สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	2.4.2.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	2.4.2.5 อื่นๆ :				

นาย ศิรายุทธ แก้วศิริพงศ์
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วฟก. 934

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า..... 2.5.1 การติดตั้ง	✓			
	2.5.2 สภาพภายนอก	✓			
	2.5.3 อื่นๆ : _____ _____ _____ _____				

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

3. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

☑ **ใช้งานได้** ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

☐ **ใช้งานได้** แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน.....วัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

_____

ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้าของโรงงาน มีสภาพพร้อมใช้งาน

_____

_____

_____

_____

ลงชื่อ.....

นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์

(.....)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

วันที่.....20 สิงหาคม 2567.....

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับที่ .....วันที่.....

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ข้าพเจ้า นาย เสรี จำลองเพลง อายุ 37 ปี อาชีพ วิศวกร
อยู่บ้านเลขที่ 480/335 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน -
ตำบล/แขวง สามเรือน อำเภอ /เขต บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 084-5976949 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน ภฟก. 54902 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569
และไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการชื่อ บริษัท ยาฮู (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ยาฮู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องมือช่าง เครื่องมือโลหะ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ลำดับที่ 41(2), 64(12), 64(13) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 824300217256 50 (น.64(13)-217/2565-นปห.) ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ - ตั้งอยู่เลขที่ 666/66 หมู่ที่ 8 ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ โทรสาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงาน ดังรายละเอียดตามแบบรายการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า และแบบแปลนระบบไฟฟ้าและ Single Line Diagram ที่แนบ ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 1 ปี โดยปลอดภัย ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามข้อแก้ไข อีกทั้งมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Yahu (Thailand) Co., Ltd. YAHU บริษัท ยาฮู (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ .....)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
_____/_____/_____

ภฟก.54902 จำลองเพลง

ลงชื่อ .....
(นายเสรี จำลองเพลง)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ
14 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ 1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับที่ .....วันที่.....

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ยาฮู (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ยาฮู (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 666/66 หมู่ที่ 8 ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์
โทรสาร ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องมือช่าง เครื่องมือโลหะ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ลำดับที่ 41(2),64(12),64(13) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 8243002l725650 (น.64(13)-217/2565-นปท.)
ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ -

[ ] การไฟฟ้านครหลวง [✓] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ ] มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [ ]
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 3 เฟส 4 สาย 400/230 โวลต์

- ขนาดของมิเตอร์ 5(6) Amp 110 Volt
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) [✓] มี [ ] ไม่มี
  ขนาดพิกัดรวม 1,000 kVA ประเภท (Type) Oil immersed Type จำนวน 1 ลูก
  ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก ติดตั้งแบบนั่งร้าน
  คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) [✓] มี [ ] ไม่มี
  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) 0.98 [ ] lead [✓] lag
  ปริมาณกระแสเฉลี่ยสูงสุด (Average Current) 500 แอมแปร์
  ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) 700 แอมแปร์
  การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balance load) [✓] เหมาะสม
  [ ] ไม่เหมาะสม
- ปริมาณการใช้พลังงานงานกระแสไฟฟ้า 30,696 kWh/เดือน
- ขนาดสายเมน (Main Feeder) XLPE L3(4x240), N(4x240) ตร.มม.
- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด
  [✓] เบรกเกอร์แบบ Air Circuit Breaker ขนาด 1,600 A

- ระบบสายดิน
  - ตู้เมน [✓] มีขนาด 120 ตร.มม. [ ] ไม่มี [ ] ต้องแก้ไข
  - อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ [ ] มีถูกต้อง [✓] ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน [ ] ไม่มี

- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข

- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย [✓] มี [ ] ไม่มี
  [ ] ต้องแก้ไข
  - การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า [ ] ไม่มี [✓] มี เป็นชนิด หลอดไฟพร้อมโครงกันตก
    [ ] ต้องแก้ไข
  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส [ ] ไม่มี [✓] มี
    [ ] ต้องแก้ไข
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า [ ] มีถูกต้อง [ ] มีรายละเอียดตามที่แนบ [✓] ไม่มี
  [✓] ต้องแก้ไข พิจารณาติดตั้งหลักล่อฟ้าให้ครอบคลุมทั่วบริเวณ

สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น


1) ระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงงานโดยรวมสามารถใช้งานได้ตามปกติ
2) อุปกรณ์โดยรวมภายในตู้ MDB และตู้ DB สามารถใช้งานได้โดยปกติ
3) จากสภาพของการติดตั้งระบบไฟฟ้ามานาน สิ่งต่างๆ เริ่มที่จะเสื่อมตามอายุการใช้งาน ดังนั้นในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานนั้น ก็จะต้องเพิ่มขึ้นตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆ
4) ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2556) อย่างเป็นประจำ
5) ควรตรวจสอบระบบการต่อลงดินและการเดินสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
6) หมั่นตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ระดับแรงดัน ระดับกระแส ความถี่และค่าตัวประกอบกำลังของระบบไฟฟ้า
7) แนะนำให้มีการ Preventive Maintenance ในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี หรือตามสภาพและการใช้งาน โดยการตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน กรองน้ำมันหม้อแปลง
8) แนะนำให้มีการ Preventive Maintenance ในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการขันจุดต่อทางไฟฟ้าภายในตู้ทุกจุด พร้อมกับทำความสะอาดภายในตู้ เพื่อป้องกันฝุ่น สัตว์ ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้าและเพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงป้องกัน และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
9) มาตรการและแผนงานต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก จะต้องดำเนินการให้ครบ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์-เครื่องจักรไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน, การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี, การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลและผู้ใช้งาน, การตรวจสอบตามแผนงาน, รวมถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นต้น
10) ทางวิศวกรและทีมงานผู้ตรวจสอบระบบฯ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์มอบไว้ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ลงชื่อ .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายเสรี จำลองเพลง)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

14 พฤษภาคม 2567



สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับที่ .....วันที่.....

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ข้าพเจ้า นาย วิรัตน์ พิมพรัตน์ อายุ 39 ปี อาชีพ วิศวกร
อยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน -
ตำบล/แขวง นาอุดม อำเภอ /เขต โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 096-983-8877 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน ภฟก. 39181 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568
และไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว หรือมีนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาแล้วด้วย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานชื่อ บริษัท อีไค่ อินฟินิค จำกัด
ชื่อผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท อีไค่ อินฟินิค จำกัด ประกอบกิจการ รีไซเคิลยางรถยนต์แล้วให้เป็นผง
คาร์บอนแบล็ค น้ำมันไฟโรไซซิสและเส้นใยเหล็ก ลำดับที่ - ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.106-1/2561-นปท.
ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ - ตั้งอยู่เลขที่ 18/10 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล/แขวง เขาคันทรง
อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทร - โทรสาร -
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงาน ดังรายละเอียดตามแบบรายการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า และแบบแปลนระบบไฟฟ้าและ Single Line Diagram ที่แนบ ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 1 ปี โดยปลอดภัย ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามข้อแก้ไข อีกทั้งมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....
(นางสาว ปุ๋ย -HSINHSIEH)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
24 / ส.ค. / 67

ลงชื่อ .....
(นาย วิรัตน์ พิมพรัตน์)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ
24 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ 1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับที่ .....วันที่.....

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท อีไค่ อินฟินิค จำกัด
ชื่อโรงงาน บริษัท อีไค่ อินฟินิค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18/10 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทร - โทรสาร - ประกอบกิจการ ไซเคิลยางรถยนต์แล้วให้เป็นผงคาร์บอนแบล็ค น้ำมันไฟโรไซซิสและเส้นใยเหล็ก ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.106-1/2561-นปท. ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ -

[ ] การไฟฟ้านครหลวง [✓] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ ] มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [✓] Solar Cell

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 3 เฟส 4 สาย 400/230 โวลท์
- ขนาดของมิเตอร์ 5 A Amp 22000/110 Volt
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) [✓] มี [ ] ไม่มี
  ขนาดพิกัดรวม 6,000 kVA ประเภท (Type) Oil Immerse Type จำนวน 3 ลูก
  ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก หม้อแปลงติดตั้งบนลานหม้อแปลง
  คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) [ ] มี [✓] ไม่มี
  ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) - [ ] lead [ ] lag
  ปริมาณกระแสเฉลี่ย (Average Current) 840 แอมแปร์
  ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) 900 แอมแปร์
  การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balance load) [✓] เหมาะสม
  [ ] ไม่เหมาะสม
- ปริมาณการใช้พลังงานงานกระแสไฟฟ้า 352,800 KWh/เดือน
- ขนาดสายเมน(Main Feeder) 3(CV240*8)N(CV240*4) ตร.มม.
- ระบบเมนสวิทช์ [ ] คัตเอาท์ขนาด
  [✓] เบรกเกอร์แบบ ACB ขนาด 3600 A
- ระบบสายดิน
  - ตู้เมน [✓] มีขนาด 50 ตร.มม. [ ] ไม่มี [ ] ต้องแก้ไข
  - อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ [✓] มีถูกต้อง [ ] ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน [ ] ไม่มี
- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ (เป็นแบบ Cable Ladder) [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข
- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข

- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ [✓] เรียบร้อย
  [ ] ต้องแก้ไข .....

- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย [✓] มี [ ] ไม่มี
  [ ] ต้องแก้ไข .....
  - การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า [✓] ไม่มี [ ] มี เป็นชนิด .....
    [ ] ต้องแก้ไข .....
  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส [ ] ไม่มี [✓] มี

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า [✓] มีถูกต้อง [ ] มีรายละเอียดตามที่แนบ [ ] ไม่มี
  [ ] ต้องแก้ไข .....

สรุปผลระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น


1) จากการตรวจสอบ พบว่าทางบริษัทฯ ได้มีความเอาใจใส่และมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ที่จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยสูงสุด
2) จากสภาพของการติดตั้งระบบไฟฟ้ามานาน สิ่งต่างๆ เริ่มที่จะเสื่อมตามอายุการใช้งาน ดังนั้นในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานนั้น ก็จะต้องเพิ่มขึ้นตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆ
3) ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2564)
4) ควรตรวจสอบระบบการต่อลงดินและการเดินสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
5) หมั่นตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ระดับแรงดัน ระดับกระแส ความถี่และค่าตัวประกอบกำลังของระบบไฟฟ้า
6) ควรมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันฝุ่น สัตว์ ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า
7) มาตรการและแผนงานต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก จะต้องดำเนินการให้ครบ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์-เครื่องจักรไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน, การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี, การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลและผู้ใช้งาน, การตรวจสอบตามแผนงาน, รวมถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นต้น
8) ทางวิศวกรและทีมงานผู้ตรวจสอบระบบฯ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์มอบไว้ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ลงชื่อ .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นาย วิรัตน์ พิมพรัตน์)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

24 สิงหาคม 2567



เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ประจำปี 2567

บริษัท ไมเดีย รีฟริจเอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

18/16 หมู่ที่ 8 ต.เขาดินทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(14 กรกฎาคม 2567 ~ 13 กรกฎาคม 2568)

จัดทำโดย

ASIA POWER

ASIA POWER ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.

บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส จำกัด

SAFETY FIRST

ASIA POWER

ASIA POWER ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.

บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส จำกัด

ผลการตรวจสอบและรับรอง

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน



บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้า นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี อายุ 50 ปี

ที่อยู่เลขที่ 30/1 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เชรยนเชือ

ขวง/ตำบล พนัสนิคม เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ 081-945-3294 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ วุฒิ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน วฟก.1480

ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 8 พ.ค. 2571 และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ดังกล่าวพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว โดย

☑ ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๔๔๔ หรือ

☐ ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (ในนามนิติบุคคล -)

แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนหรือ

ใบอนุญาต เลขที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องปรับอากาศประเภทต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำแทน บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล เขาคันทรง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ 038359300 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการแห่งนี้ สามารถใช้งาน

ได้อย่างปลอดภัยตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องมีการใช้งาน

อย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

(MR.WANG ZHI RAN)

นายจ้าง/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคำนิยาม "วิศวกร" ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคำนิยาม "วิศวกร" ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 22000/400-230 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย
- ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 500(5) แอมแปร์ 22000/110 โวลต์ 3 เฟส 3 สาย
  หมายเลขเครื่องวัด 6600241213
- ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา 5,436.00 กิโลวัตต์
- หม้อแปลงกำลัง จำนวน 7 เครื่อง รวม 15,100 เควีเอ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน - เครื่อง รวม - เควีเอ
- ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ๑ MR.WANG ZHI RAN ตำแหน่ง ENGINEER
  ๒ ตำแหน่ง
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)
  ☑ มี ☐ ไม่มี เหตุผล

๒. รายการตรวจสอบ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๑ แรงสูง	๒.๑.๑ สายอากาศ :				
	- สภาพเสา	✓			
	- การประกอบอุปกรณ์หัวเสา	✓			
	- สายยึดโยง (Guy Wire)	✓			
	- การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)	✓			
	- ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้	✓			
	- การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ	✓			
	- สภาพของจุดต่อสาย	✓			
	- การต่อลงดินและสภาพ	✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๑.๒ การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) :				
	- ดรอปฟิวส์คัตเอาท์				
	- สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch)	✓			
	- RMU				
	- อื่นๆ				
	๒.๑.๓ อื่นๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๒ หม้อแปลง	๒.๒.๑ หม้อแปลงลูกที่ TR1 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 22000/400-230 V Impedance Voltage 5.83 % ชนิด ☐ Oil ☑ Dry ☐ อื่นๆ	✓			
	๒.๒.๒ การติดตั้ง ☐ นั่งร้าน ☐ แบบแขวน ☐ ลานหม้อแปลง ☑ ในห้องหม้อแปลง ☐ อื่นๆ	✓			
	๒.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ RMU พิกัดกระแส - A	✓			
	๒.๒.๔ การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง	✓			
	๒.๒.๕ การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			
	๒.๒.๖ การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			
	๒.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			
	๒.๒.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			
	๒.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ ✓ - สายต่อหลักดิน ✓ ชนิด Busbar ขนาด - mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ ✓				
	๒.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - - สภาพบุชชิ่ง ✓ - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง ✓ - อุณหภูมิหม้อแปลง ✓				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ ✓ - ความชื้น ✓ - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - - สภาพทั่วไป ✓				
	๒.๒.๑๒ อื่นๆ :				
๒.๓ ตู้เมน สวิต	๒.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ที่ MDB1 รับจากหม้อแปลงที่ TR1 ☐ ติดตั้งภายนอกอาคาร ☑ ติดตั้งภายในอาคาร ✓ ☐ อื่นๆ - สภาพทั่วไป ✓ - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ ✓ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้เมนสวิตช์ ✓ - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ✓ - การต่อฝาก ✓ - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า ✓ - ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์ ✓				
	๒.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน ✓ ชนิด MCCB IC 65 kA แรงดัน 400 V พิกัดกระแส AT 4000 A AF 4000 A				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์				
	- สภาพหลักดินและจุดต่อ	✓			
	- สายต่อหลักดิน	✓			
	ชนิด Busbar ขนาด - mm^2				
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	๒.๓.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์	✓			
	☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
	๒.๓.๕ อื่นๆ :				
	.....				
	.....				
๒.๔ แรงต่ำภายในอาคาร	๒.๔.๑ วงจรเมน (Main Circuit)				
	๒.๔.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์	✓			
	- สายเฟสชนิด บาร์ ขนาด - mm^2				
	- สายนิวทรัลชนิด บาร์ ขนาด - mm^2				
	เดินใน ☐ ท่อร้อยสาย (Conduit)				
	☐ รางเดินสาย (Wire Way)				
	☐ รางเคเบิล (Cable Tray)				
	แบบ				
	☐ ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack)				
	☑ อื่นๆ จนวนลูกถ้วย				
	๒.๔.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล				
	- สภาพการติดตั้งและใช้งาน	-			
	- ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝาก และการต่อลงดิน	-			
	๒.๔.๑.๓ สภาพฉนวนสายไฟ	✓			
	๒.๔.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย	✓			
	๒.๔.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			
	๒.๔.๑.๖ อุณหภูมิของอุปกรณ์	✓			
	☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๒.๔.๒ แผงย่อยที่ ทั้งหมด				
	ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง ภายในอาคาร				
	รับจากตู้เมนสวิตช์ที่				
	๒.๔.๒.๑ การติดตั้ง				
	☐ ภายนอกอาคาร				
	☑ ภายในอาคาร				
	☐ อื่นๆ				
	- สภาพทั่วไป	✓			
	- จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์	✓			
	- ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย	✓			
	- แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	- การต่อฝาก	✓			
	- การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	๒.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย	✓			
	ชนิด MCCB				
	IC - kA แรงดัน - V				
	พิกัดกระแส AT - A				
	AF - A				
	๒.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย				
	- สายดิน ชนิด - ขนาด - mm^2	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	๒.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์	✓			
	☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
	๒.๔.๒.๕ อื่นๆ :				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๕ บริภัณฑ์ไฟฟ้า	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า ..... ๒.๕.๑ การติดตั้ง ๒.๕.๒ สภาพภายนอก ๒.๕.๓ อื่นๆ :				

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

๓. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

☑ **ใช้งานได้** ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลัก วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

☐ **ใช้งานได้** แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ..... วัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ระบบไฟฟ้าจะมีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558)

กรณีเพิ่ม ลด หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะต้องแจ้งวิศวกรไฟฟ้าผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ก่อนทุกครั้ง

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เห็นควรให้รีบแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

.....


.....


ลงชื่อ .....

(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)


วิศวกรผู้ตรวจสอบ

14 / ก.ค. / ###







(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร




(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร




Sample - line diagram of power distribution system


(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



เขียนที่ 30/1 ถ.เขียนชื่อ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วันที่ 14 ก.ค. 2567

หนังสือรับรองวิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย นัญชา ทรงศักดิ์ศรี อายุ 50 ปี
บ้านเลขที่/สถานที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 30/1 หมู่บ้าน - หมู่ - ถนน เขียนชื่อ
ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-9453294

ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ระดับ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ วฟก.1480 วันที่ออกใบอนุญาต 9 พ.ค. 2566 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 8 พ.ค. 2571 และขณะนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ กับกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใบสำคัญเลขที่ 0302-01-2565-0444

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าเป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567
ให้กับ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จริง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าฯ ได้ลงรายมือชื่อไว้และแนบสำเนาใบอนุญาตมาพร้อมกันนี้

ลงชื่อ.....
(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วฟก.1480
วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยฯ



ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าเป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567
ให้กับ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จริง
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ออกบัตรนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า

นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี

มีวิชาชีพประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วฟก.๑๔๘๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วฟก.1480
วิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบและรับรองฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชิญ์ แสง-ทูโล)
เลขาธิการสภาวิศวกร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะยุตร วาชิรหรยี่ลันธุ์)
นายกสภาวิศวกร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
3-2006-00221-57-4
นาย บัญชา ทรงศักดิ์ศรี
Mr. Bancha Songsaksri
วฟก.1480
วุฒิวิศวกร
ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

บัตรประจำตัวประชาชน
Identification Number 3 2006 00221 57 4
นาย บัญชา ทรงศักดิ์ศรี
Mr. Bancha Songsaksri
เกิดวันที่ 17 ส.ค. 2516
Date of Birth 17 Aug. 1973
ที่อยู่ 30/1 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
23 ส.ค. 2555
18 ส.ค. 2567

ใช้สำหรับ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ระหว่าง 14 ก.ค. 2567 ถึง 13 ก.ค. 2568 เท่านั้น

แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๔๔๔

ขึ้นทะเบียนให้ นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๒๐๐๖-๐๐๒๒๑-๕๗-๔
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐/๑ ถนนเขียนชื่อ ตำบลหนองชื่อ อำเภอหนองชื่อ จังหวัดชลบุรี
เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าเป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567
ให้กับ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จริง
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๔๔๔
วิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบและรับรองฯ

ASIA POWER
ASIA POWER ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส จำกัด

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์

ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม



สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับเลขที่ ..... วันที่ .....

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ข้าพเจ้า นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี อายุ 50 ปี อาชีพ วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
อยู่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เซรยนซือ
ตำบล/แขวง พนัสนิคม อำเภอ/เขต พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-945-3294 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วุฒิ วิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน วฟก.1480 ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 8 พ.ค. 2571
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานชื่อ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องปรับอากาศประเภทต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72430002825638
อยู่บ้านเลขที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038359300 เมื่อวันที่ 14 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานรายนี้แล้ว ตามความรู้ซึ่งได้ทำดีที่สุดตามหลักวิชาชีพและตามมาตรฐานที่อ้างอิง โดยมีผลการตรวจสอบและรายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแบบแปลนระบบไฟฟ้าพร้อม Single Line Diagram ที่แนบ ซึ่งสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 1 ปี โดยปลอดภัย ทั้งนี้ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
(MR.WANG ZHI RAN)	(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ	วิศวกรผู้ตรวจสอบ
14 / ก.ค. / 2567	14 / ก.ค. / 2567

หมายเหตุ
1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
รหัส .....
เลขรับเลขที่ ..... วันที่ .....

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อโรงงาน บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18/16 หมู่ที่ 8
ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง เขาคันทรง
อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทร 038359300
โทรสาร -
ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องปรับอากาศประเภทต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ
0 ลำดับที่ -
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72430002825638 ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ -
☐ การไฟฟ้านครหลวง ☑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ☐ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ☐
-ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 3 เฟส 4 สาย 22000/400-230 โวลท์
-ขนาดของมิเตอร์ 500(5) Amp 22000/110 Volt
-หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ☑ มี ☐ ไม่มี
ขนาดพิกัด 3x2500, 3x2000, 1x1600 kVA ประเภท (Type) Dry-type
จำนวน 7 ลูก ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก ในห้องหม้อแปลง
คะแปซิเตอร์ (Capacitor Bank) ☑ มี ☐ ไม่มี
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor) 0.85 ☐ lead ☑ lag
ปริมาณกระแสเฉลี่ย (Average Current) 8,766.99 A
ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current) 9,228.41 A
การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุลย์ (Balance load) ☑ เหมาะสม
☐ ไม่เหมาะสม
-ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 2,610,120.00 Kwh/เดือน
-ขนาดสายเมน (Main Feeder) บาร์ทองแดง ขนาด 4000Ax3, 3000Ax3, 2500Ax1
-ระบบเมนสวิทช์ ☐ คัตเอาท์ขนาด ฟิวส์ขนาด
☑ เบรคเกอร์ แบบ ACB
ขนาด 3x4000A, 3x3000A, 1x2500 A

- ระบบสายดิน
  - ตู้เมน ☑ มีขนาด 240 ตร.มม. ☐ ไม่มี ☐ ต้องแก้ไข
  - อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ☑ มีถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ☐ ไม่มี
    ☐ ต้องแก้ไข
- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ ☑ เรียบร้อย
  ☐ ต้องแก้ไข
- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ ☑ เรียบร้อย
  ☐ ต้องแก้ไข
- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ ☑ เรียบร้อย
  ☐ ต้องแก้ไข
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย ☐ มี ☑ ไม่มี
  - การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ☐ ไม่มี ☐ มี เป็นชนิด
    ☐ ต้องแก้ไข
  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส ☐ มี ☑ ไม่มี
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า ☑ มีถูกต้อง ☐ มีรายละเอียดตามที่แนบ ☐ ไม่มี
  ☐ ต้องแก้ไข


สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น

เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคลากรที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าจะมีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงอุตสาหกรรม อาศัยตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘(๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕


กรณีเพิ่ม ลด หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะต้องแจ้งวิศวกรไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบและเข็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ก่อนทุกครั้ง

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เห็นควรให้รีบแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด


ลงชื่อ ..... วิศวกรผู้ตรวจสอบ
(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
14 / ก.ค. / 2567




(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร




(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร




(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร




Single - line diagram of power distribution system


(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร



(นายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
เลขทะเบียน วฟก.1480 สภาวิศวกร

เขียนที่ 30/1 ถ.เขียนชื่อ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วันที่ 14 ก.ค. 2567

หนังสือรับรองวิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย นัญชา ทรงศักดิ์ศรี อายุ 50 ปี
บ้านเลขที่/สถานที่ทำงาน ตั้งอยู่เลขที่ 30/1 หมู่บ้าน - หมู่ - ถนน เขียนชื่อ
ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-9453294

ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ระดับ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ วฟก.1480 วันที่ออกใบอนุญาต 9 พ.ค. 2566 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 8 พ.ค. 2571 และขณะนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ กับกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใบสำคัญเลขที่ 0302-01-2565-0444

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าเป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567
ให้กับ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จริง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าฯ ได้ลงรายมือชื่อไว้และแนบสำเนาใบอนุญาตมาพร้อมกันนี้

ลงชื่อ.....
(นายนัญชา ทรงศักดิ์ศรี)
วฟก.1480
วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยฯ