

เอกสารแนบที่ 27 แผนฉุกเฉินและรายงานการฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Environment Procedure)		หมายเลขเอกสาร : EP-SF-04 แก้ไขครั้งที่ (Rev.): 00
	แผนกความปลอดภัย	เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบ สอนต่อเหตุฉุกเฉิน	วันที่อนุมัติ : 05/05/2025 หน้า : 1/4

Rev.00/2568

บริษัท ดงป่าเต็งลิ้นเทรด จำกัด

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

ผู้จัดทำ : นายณัฐกร วิชาญ

การปฏิบัติ Actual

ลำดับ	รายการ Description	การดำเนินการ	งบประมาณ	การปฏิบัติ	ระยะเวลาของโครงการ												หมายเหตุ Remark
					Q1-2568				Q2-2568				Q3-2568				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
					1. แผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมประจำปี 2568												
1.1. ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและสุขภาพแก่พนักงาน	1.1.1. ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและสุขภาพแก่พนักงาน			PLAN													
				ACTUAL													
1.2. ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและสุขภาพแก่พนักงาน	1.2.1. ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและสุขภาพแก่พนักงาน			PLAN													
				ACTUAL													
1.3. จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์	1.3.1. จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์			PLAN													
				ACTUAL													
1.4. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมประจำปี 2568	1.4.1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมประจำปี 2568			PLAN													
				ACTUAL													

จัดทำ : โดย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

06.01.2568

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/วิศวกรความปลอดภัย

06.01.2568

ผู้ตรวจรับ

06.01.2568

TFS	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Environment Procedure)		หมายเลขเอกสาร : EP-SF-04
			แก้ไขครั้งที่ (Rev.) : 00
	แผนกความปลอดภัย	เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	วันที่อนุมัติ : 05/05/2025 หน้า : 3/4

4.2 ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team) หมายถึง ทีมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมภาวะฉุกเฉิน และร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน โดยกำหนดแผนผังองค์กรและบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งครอบคลุมถึง ภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาการทำงาน

5 รายละเอียด (Description)

5.1 EMR ระบุภาวะฉุกเฉินโดยพิจารณาจากกิจกรรมฉุกเฉินที่แต่ละแผนกประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งองค์กร หรือองค์กรอื่น โดยภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท ได้แก่

- 1 การหกรั่วไหลของสารเคมีและน้ำมัน (WI-SF-01)
- 2 การเกิดเพลิงไหม้ (WI-SF-02)

5.2 EMR จัดทำแผนฉุกเฉินตามเหตุการณ์ที่ได้รับไว้

5.3 EMR กำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

5.4 ฝ่าย/แผนกต่างๆ ส่งรายชื่อพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งทีม ERT ของบริษัท โดยกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้สั่งการ ERT
2. ผ.ช. ผู้สั่งการ ERT
3. ฝ่ายไฟฟ้า
4. ฝ่ายปฏิบัติการ
5. ฝ่ายสื่อสาร และประสานงาน
6. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ
7. ฝ่ายเดินเครื่องดับเพลิง
8. ฝ่ายดับเพลิงประจำบริษัท

5.5 ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกแต่งตั้งตัวแทนของตนเป็นผู้รับผิดชอบแทนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ในขณะที่ผู้รับผิดชอบในแผนกไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ และติดรายชื่อบุคคลหน่วยงานภายนอกที่ต้องติดต่อในกรณีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน(WF-SF-07)

5.6 EMR สื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร โดย

- 1 การสื่อสารภายใน
 - ผู้เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์แจ้งหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยตรงต่อหัวหน้าแผนก หรือ MR จากนั้นประสานงานกับทีม ERT
 - ทีม ERT ใช้โทรศัพท์ หรือแจ้งประสานงานระหว่างทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ประชุมสัมพันธประกาศเตือนภัยให้พนักงานทราบ
- 2 การสื่อสารภายนอก
 - ใช้โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล การไฟฟ้า ฯลฯอิงตามรายชื่อบุคคล/หน่วยงานภายนอกที่ต้องติดต่อในกรณีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน(WF-SF-07)

5.7 EMR รวบรวมหรือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดที่มีใช้ในองค์กร รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการดำเนินการในกรณีที่เกิดอันตรายเหล่านั้นรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.8 EMR จัดทำแผนอพยพ โดย

- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนอพยพพนักงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรงโดยต้องอพยพพนักงานจากบริเวณที่อันตรายไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำแผนผังเส้นทางหนีไฟ (WF-SF-08) เพื่อบอกจุดทางออกฉุกเฉิน
- ติดแผนผังเส้นทางหนีไฟขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไว้ในที่ซึ่งสังเกตได้ง่าย เพื่อให้พนักงานทำความเข้าใจ

หมายเหตุ : เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ / วัตถุดิบ กระบวนการ การบริการ และกิจกรรมต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ EMR อ้างอิงแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลง

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดงปาล์สตีนเคอรัป จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่เอกสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ORIGINAL

TFS	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Environment Procedure)		หมายเลขเอกสาร : EP-SF-04
			แก้ไขครั้งที่ (Rev.) : 00
	แผนกความปลอดภัย	เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	วันที่อนุมัติ : 05/05/2025 หน้า : 2/4

1 วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อระดมทรัพยากรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมหลังเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในบริษัท

2 ขอบเขต (Scope)

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึง ภาวะฉุกเฉินที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การเตรียมแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ การบทวนปรับปรุงแผน และการทดสอบแผนฉุกเฉิน ซึ่งภาวะฉุกเฉิน อันอาจเกิดขึ้นภายในบริษัท เช่น เพลิงไหม้, การหกรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมี, ก๊าซรั่วไหลหรือการระเบิด, เหตุฉุกเฉินกับรถยนต์ขนส่ง, ถังน้ำมันระเบิด, เตาหลอมระเบิด, หม้อแปลงระเบิด, ลูกทกภัย, แผ่นดินไหว

3 เอกสารอ้างอิง (Reference Document)

- 3.1 แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 3.2 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการและการสอบสวนอุบัติเหตุ (EP-SF-02)
- 3.3 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล (WI-SF-01)
- 3.4 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (WI-SF-02)
- 3.5 วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินโรคระบาด (WI-SF-03)
- 3.6 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับรถยนต์ขนส่ง (WI-SF-04)
- 3.7 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีถังน้ำมันระเบิด (WI-SF-05)
- 3.8 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหลหรือระเบิด (WI-SF-06)
- 3.9 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีเตาหลอมระเบิด (WI-SF-07)
- 3.10 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีหม้อแปลงระเบิด (WI-SF-08)
- 3.11 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศชำรุด (WI-SF-09)
- 3.12 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินรองรับเหตุฉุกเฉิน (WI-SF-10)
- 3.13 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว (WI-SF-11)
- 3.14 เอกสารสนับสนุน เรื่อง แผนฉุกเฉิน Contingency Plan (WS-MT-02)
- 3.15 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) (QP-MS-03)
- 3.16 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (QP-MS-03)
- 3.17 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) (QP-MS-03)

4 นิยาม (Definition)

4.1 สถานการณ์ฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวะหรือสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และไม่สามารถระบุเวลาที่เกิดขึ้นได้ สามารถแบ่งประเภทภาวะฉุกเฉินตามสาเหตุของการเกิดได้ 2 กลุ่ม คือ

- 1 ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากความบกพร่องต่างๆ โดยบริษัทกำหนด เหตุเพลิงไหม้ การหกรั่วไหลของสารเคมีและก๊าซรั่ว เป็นเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ของบริษัท
- 2 ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,แผ่นดินไหว เป็นต้น

ORIGINAL

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดงปาล์สตีนเคอรัป จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่เอกสารทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพและหนีไฟ

ประจำปี 2567

ให้กับ

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567



หน่วยงานฝึกอบรม

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จำกัด

เลขทะเบียนอนุญาต ดพฝ.0102-03-2567-0074

14/9-10 ถนนแหลมยาง ตำบลทางเกวียน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110/ 78

www.semco.co.th, www.semco-firetraining.com

E-mail : semco.training@gmail.com , info@semco.co.th

โทรศัพท์ : 094-1038254 โทรสาร: 038-674602

TFS	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Environment Procedure)		หมายเลขเอกสาร : EP-SF-04
			แก้ไขครั้งที่ (Rev.) : 00
	แผนกความปลอดภัย	เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	วันที่อนุมัติ : 05/05/2025 หน้า : 4/4

5.9 EMR จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นให้กับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถดำเนินการแก้ไข แจ้งเหตุ และอื่น ๆ เพื่อระงับเหตุมิให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

5.10 การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และระงับสถานการณ์ฉุกเฉิน

EMR ร่วมกับแผนกซ่อมบำรุงตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินร่วมกันทุกครั้งที่อ้างอิงแบบตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน (WF-SF-09) เช่น สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินโดยอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1 ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- 2 เมื่อพบอุปกรณ์ชำรุดให้แผนกซ่อมบำรุงดำเนินการซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติอ้างอิงตามใบแจ้งซ่อม
- 3 เมื่อตรวจทุกครั้งที่บันทึกข้อมูลลงในแบบตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

5.11 เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ EMR ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ดังนี้

- 1 การทรวัดไหลของสารเคมีและน้ำมัน (WI-SF-01)
- 2 การเกิดเพลิงไหม้ (WI-SF-02)

5.12 การปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสู่ภาวะสงบ

EMR จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาสาเหตุความสูญเสีย แนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนเพื่อให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- กรณีเหตุการณ์ผิดปกติสามารถจัดการได้ด้วยผู้ประสบเหตุ EMR และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุ และเขียนรายงานอุบัติเหตุเพื่อรายงานต่อกรรมการผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พื้นฟูสภาพแวดล้อม และสภาพการทำงานให้เข้าสู่สภาวะปกติ โดยนำวัสดุที่เสียหาย และวัสดุดูดซับไปกำจัด

5.13 กรณีที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QP-MS-03)

การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (QP-MS-04) และการทบทวนฝ่ายบริหาร (QP-MS-05)

6 รายการบันทึกคุณภาพ (Record)

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้จัดเก็บ	สถานที่จัดเก็บ	ผู้อนุมัติทำลาย
1	WF-SF-07	รายชื่อบุคคล/หน่วยงานภายนอกที่ต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.
2	WF-SF-08	แผนผังเส้นทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.
3	WF-SF-09	แบบตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.
4	WF-SF-10	แบบตรวจสอบตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.
5	WF-SF-11	แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.
6	WF-SF-12	แบบตรวจสอบถังดับเพลิง	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.
7	WF-SF-13	การตรวจตรา	2 ปี	จนท. ความปลอดภัย	แผนกความปลอดภัย	EMR.

สารบัญ

หนังสือแจ้งการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

หนังสือรับรองผลการฝึกอบรม

หนังสือรายงานผลการฝึกอบรม

หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

แบบประเมินสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

รูปภาพการฝึกอบรม



คำนำ

การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ระบบการผลิตในภาพรวม เช่น สถานที, อุปกรณ์การผลิต สินค้า วัตถุดิบ มีผลทำให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินนายจ้าง และลูกจ้าง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก การขาดการเตรียมพร้อมในการจัดการ กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ว หากไม่ได้รับการฝึกซ้อม ย่อมทำให้ขาดทักษะและเกิดความสับสน ในการปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่ถูกต้องได้ ดังนั้น ทางโรงงานควรมีการจัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมปฏิบัติ ให้ได้อย่างน้อยให้พนักงานได้ผ่านการอบรม ตามเกณฑ์ ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น และป้องกันไม่ให้เกิดการณี่เกิดขึ้น รุนแรง

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการของนายจ้างและลูกจ้าง โดยมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง ต่อไป

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด



ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ผังของสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ลงชื่อ



ผู้รับใบอนุญาต

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

- หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องตราประทับหรือลงนาม
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กท.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท บริการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-56088-25-9

ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2567-0074 วันอนุญาต 17 พฤษภาคม 2567 วันหมดอายุ 16 พฤษภาคม 2570

ตั้งอยู่ เลขที่ 14/9-10 หมู่ที่ ๑ ต.ครอก/ซอย ๑ ถนนเพลินจิต

แขวง/ตำบล หนองแขม เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ 094-1038254 โทรสาร - E-mail semco.training@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการเดียว ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ดงแปงส์ดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จำกัด สาขาที่ 00001

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์

ตั้งอยู่ เลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ต.ครอก/ซอย ๑ ถนน มิตรภาพ

แขวง/ตำบล สีดา เขต/อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30430

โทรศัพท์ - โทรสาร - E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 350 คน

☐ กรณีสถานที่มีวิสาหกิจสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ต.ครอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ดงแปงส์ดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จำกัด สาขาที่ 00001

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 350 คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567



การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-56088-25-9

ใบอนุญาตเลขที่ พท.๑๐๒-๐๓-2567-0074 วันอนุญาต 17 พฤษภาคม 2567 วันหมดอายุ 16 พฤษภาคม 2570

ตั้งอยู่ เลขที่ 14/9-10 หมู่ที่ ๑ ต.ระวก/ชอช ถนน แพร่นาง

แขวง/ตำบล ทางเจริญ เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ 094 1038254 โทรสาร E-mail semco.training@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย / ในช่อง O)

☒ กรณีสถานที่ประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ดงเป่าสตีลอินดัสทรี จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐1

ตั้งอยู่ เลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ต.ระวก/ชอช ถนน มิตรภาพ

แขวง/ตำบล สีดา เขต/อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30430 โทรศัพท์ โทรสาร

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์เหล็ก

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 297 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 297 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ต.ระวก/ชอช ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ดงเป่าสตีลอินดัสทรี จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐1

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 297 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 297 คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของ บริษัท ดงเป่าสตีลอินดัสทรี จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑

๒. ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของ บริษัท ดงเป่าสตีลอินดัสทรี จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑

เวลา	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	สถานที่
๐๕.๓๐	ลงทะเบียน	ทีมฉุกเฉินโรงงาน	ห้องฝึกอบรม
๐๕.๓๐ - ๐๕.๓๕ น.	พิธีเปิด	โดยผู้บริหารหรือประธาน อำนวยการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน	ห้องฝึกอบรม
๐๕.๓๕ - ๑๖.๓๐ น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ๑) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง ของสถานประกอบกิจการ ๒) แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพ หนีไฟของสถานประกอบกิจการ ๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	วิทยากรหลัก ๑.นายธนธร ทาวีโล ๒.นายพัชรวัฒน์ คุณมี	ห้องฝึกอบรม
๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑) ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามแผน ๒) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรหลัก ๑.นายธนธร ทาวีโล ๒.นายพัชรวัฒน์ คุณมี	สถานที่ ปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับ การฝึก





แบบ กก.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๒-๐๓๒๕๖๗-๐๐๓๔

อนุญาตให้ บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๑๕๕๕๖๐๙๖๕๕๕

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๔/๕-๑๑ ถนนแหลมยาง ตำบลท่งเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



- ๒ -

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๓. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ...

ผู้รับใบอนุญาต

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนึ่งคือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับหรือลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กก.จ.๒

ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต.....บริษัท.บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต.....คพฝ. ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๓๕.....จนทอายุ.....๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐.....
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่.....แบบ กก.จ ๒.....ลงวันที่.....๑๙/๑๑/๖๗.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ดงเจ้าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....
ประเภทกิจการ.....ผลิตเหล็ก.....
เลขที่.....๓๕.....หมู่ที่.....๑๑.....ซอย.....ถนน.....มิตรภาพ.....
ตำบล/แขวง.....สีดา.....อำเภอ/เขต.....สีดา.....จังหวัด.....นครราชสีมา.....๓๑๕๔๐.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม.....๐๖/๑๒/๖๗.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....๒๕.....คน ผู้หญิง.....๕.....คน ผู้ชาย.....๒๐.....คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๒๙๗.....คน ผู้หญิง.....๒๐.....คน ผู้ชาย.....๒๗๗.....คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๑.๕๕.....นาทิต
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายหิรัญวิชญ์ อูมมี.....๖.๒.....

๖.๓.....๖.๔.....

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ นายอานนท์ บุญหมั่น.....๗.๒.....

๗.๓.....๗.๔.....

ลงชื่อ.....
()

ผู้จัดทำรายงาน.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....๑๒ ๑๑ ๒๕๖๗.....ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

() วิทยากร.....() วิทยากร

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

() วิทยากร.....() วิทยากร

ลงชื่อ.....นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อม

() ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



Safety and Environment Management Co.,Ltd.

SEMCO

SEM-256712132

บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ. ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๓๕

ขอขอบพระคุณเพื่อแสดงว่า

บริษัท ดงเจ้าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

และสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 (มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม 297 คน)
เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567



แบบประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงาน: บริษัท ดงเป่าสตีลอินดัลทรีกรุ๊ป จำกัด (สาขาที่ 000001)
 วันที่ เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2567-0074)
 หน่วยงานผู้ได้อนุญาตจัดฝึกอบรม : บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	
1	การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง				
	1.1 การสื่อสาร			/	
	1.2 ลำดับขั้นตอน			/	
	1.3 การควบคุมสติ			/	
	1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน			/	
2	การปฏิบัติตามแผน				
	2.1 ผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง,หนีไฟ			/	
	2.2 พนักงานดับเพลิง			/	
	2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า			/	
	2.4 ผู้ประสานงาน			/	
	2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ			/	
	2.6 ผู้นำทางหนีไฟ			/	
	2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน			/	
	2.8 หน่วยช่วยชีวิต			/	
	2.9 ผู้หนีไฟ			/	
3	การใช้อุปกรณ์				
	3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้			/	
	3.2 สายส่งน้ำดับเพลิง		/		ไม่ของหน่วยฝึก
	3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			/	
4	การประเมินแผน				
	4.1 แผนดับเพลิง			/	
	4.2 แผนการอพยพหนีไฟ			/	

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ1.25.....นาที

สรุปผลการฝึกซ้อม

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้างดี.....
2. การปฏิบัติตามแผนดี.....
3. การใช้อุปกรณ์ดี.....
4. การประเมินแผนดี.....



ฝึกซ้อมวันที่ : 06 / 12 / 2567 (สำหรับทีมลูกเรือ)

สถานที่อบรม : บริษัท ดงเป่าสตีลอินดัลทรีกรุ๊ป จำกัด (สาขาที่ 000001)

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน / Passport ID	ตำแหน่งหน้าที่ตามแผน	ลงชื่อ			คุณสมบัติ			ผลการประเมิน	หมายเหตุ
				ภาคเช้า	ภาคบ่าย	ภาคเย็น	ก่อน	หลัง	เกณฑ์		
1			ERC	-	Chani						
2			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
3			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
4			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
5			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
6			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
7			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
8			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
9			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
10			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
11			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
12			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
13			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
14			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						
15			ผู้ควบคุมเรือ / Conco	-	อ.วิวัฒน์						

ผู้จัดทำอบรม / ผู้บริหารงานฝึกอบรม

วันที่



แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรม
หลักสูตร การฝึกอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ผู้อบรมวันที่ : 08 / 12 / 2567 (สำหรับหมู่กุศล)

สถานที่อบรม : บริษัท ดับเพลิงดับเพลิงนครบุรี จำกัด (เลขที่ 00001)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน / Passport ID	ตำแหน่งหน้าที่ตามแผน	ลงชื่อ		คะแนนสอบ			ผลการประเมิน	หมายเหตุ
				ภาคเช้า	ภาคบ่าย	ก่อน	หลัง	เกณฑ์		
16	[Redacted]		พนักงาน	-	อ.พ.ศ.					
17			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
18			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
19			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
20			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
21			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
22			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
23			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
24			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
25			ช่างช่าง	-	อ.วิ.ศ.					
26										
27										
28										
29										
30										

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	
			แผนกฝ่าย	
1	66040	[Redacted]	บริหาร	ช
2	65050		บริหารระบบฯ	ช
3	64005		บริหารระบบฯ	ญ
4	66035		ความปลอดภัย	ญ
5	67001		ความปลอดภัย	ญ
6	66043		บัญชีการเงิน	ญ
7	62035		HR	ญ
8	63034		HR	ช
9	67016		HR	ช
10	67028		IT	ช
11	67019		พนักงานขับรถ	ช
12	22100		แม่บ้าน	ญ
13	22101		แม่บ้าน	ญ
14	22102		แม่บ้าน	ญ
15	22105		แม่บ้าน	ญ
16	60001		แม่บ้าน	ช
17	60003		แม่บ้าน	ช
18	62042		แม่บ้าน	ช
19	64052		แม่บ้าน	ญ
20	65034		แม่บ้าน	ญ
21	66002		แม่บ้าน	ญ
22	66025		พยาน	ช
23	66041		จัดซื้อ	ช
24	62074		จัดซื้อ	ญ
25	66032		จัดซื้อ	ญ
26	66034		จัดซื้อ	ญ
27	22000		สโตร์	ช
28	62025		สโตร์	ช
29	62083		สโตร์	ช
30	67002		สโตร์	ช
31	20400		คลังสินค้า	ช
32	65018		คลังสินค้า	ญ
33	20417		คลังสินค้า	ช
34	20405		คลังสินค้า	ช
35	23103		คลังสินค้า	ช
36	65027		คลังสินค้า	ช
37	66008		คลังสินค้า	ช
38	66017		คลังสินค้า	ช
39	66018		คลังสินค้า	ช



85	32100	หล่อเหล็ก	ช
86	32112	หล่อเหล็ก	ช
87	32116	หล่อเหล็ก	ช
88	32117	หล่อเหล็ก	ช
89	33004	หล่อเหล็ก	ช
90	33013	หล่อเหล็ก	ช
91	33015	หล่อเหล็ก	ช
92	34017	หล่อเหล็ก	ช
93	34072	หล่อเหล็ก	ช
94	34101	หล่อเหล็ก	ช
95	35104	หล่อเหล็ก	ช
96	63044	หล่อเหล็ก	ช
97	67024	หล่อเหล็ก	ช
98	67025	หล่อเหล็ก	ช
99	66026	หล่อเหล็ก	ช
100	30605	รีดเหล็ก	ช
101	30601	รีดเหล็ก	ช
102	30104	รีดเหล็ก	ช
103	34000	รีดเหล็ก	ช
104	30603	รีดเหล็ก	ช
105	30604	รีดเหล็ก	ช
106	30606	รีดเหล็ก	ช
107	67009	รีดเหล็ก	ช
108	67010	รีดเหล็ก	ช
109	67026	รีดเหล็ก	ช
110	66022	คัดแยกฯ	ช
111	32003	คัดแยกฯ	ช
112	32012	คัดแยกฯ	ช
113	32020	คัดแยกฯ	ช
114	32022	คัดแยกฯ	ช
115	33101	คัดแยกฯ	ช
116	35109	คัดแยกฯ	ช
117	35115	คัดแยกฯ	ช
118	35118	คัดแยกฯ	ช
119	35125	คัดแยกฯ	ช
120	35127	คัดแยกฯ	ช
121	35129	คัดแยกฯ	ช
122	35141	คัดแยกฯ	ช
123	35142	คัดแยกฯ	ช
124	35145	คัดแยกฯ	ช
125	62012	คัดแยกฯ	ช
126	62049	คัดแยกฯ	ช
127	63031	คัดแยกฯ	ช
128	30612	คัดแยกฯ	ช
129	63037	คัดแยกฯ	ช



40	67920	หล่อเหล็ก	ช
41	65045	หล่อเหล็ก	ช
42	10003	หล่อเหล็ก	ช
43	30504	หล่อเหล็ก	ช
44	22001	หล่อเหล็ก	ช
45	30508	หล่อเหล็ก	ช
46	62077	หล่อเหล็ก	ช
47	62079	หล่อเหล็ก	ช
48	65028	หล่อเหล็ก	ช
49	66044	หล่อเหล็ก	ช
50	67031	หล่อเหล็ก	ช
51	67006	หล่อเหล็ก	ช
52	64023	หล่อเหล็ก	ช
53	30107	หล่อเหล็ก	ช
54	34082	หล่อเหล็ก	ช
55	30102	หล่อเหล็ก	ช
56	30103	หล่อเหล็ก	ช
57	32002	หล่อเหล็ก	ช
58	63033	หล่อเหล็ก	ช
59	33016	หล่อเหล็ก	ช
60	33100	หล่อเหล็ก	ช
61	30126	หล่อเหล็ก	ช
62	30131	หล่อเหล็ก	ช
63	30131	หล่อเหล็ก	ช
64	65046	หล่อเหล็ก	ช
65	65038	หล่อเหล็ก	ช
66	66039	หล่อเหล็ก	ช
67	66042	หล่อเหล็ก	ช
68	67007	หล่อเหล็ก	ช
69	30108	หล่อเหล็ก	ช
70	30108	หล่อเหล็ก	ช
71	35100	หล่อเหล็ก	ช
72	66036	หล่อเหล็ก	ช
73	67012	หล่อเหล็ก	ช
74	31000	หล่อเหล็ก	ช
75	31013	หล่อเหล็ก	ช
76	62007	หล่อเหล็ก	ช
77	62075	หล่อเหล็ก	ช
78	63041	หล่อเหล็ก	ช
79	66023	หล่อเหล็ก	ช
80	65017	หล่อเหล็ก	ช
81	66020	หล่อเหล็ก	ช
82	33003	หล่อเหล็ก	ช
83	20418	หล่อเหล็ก	ช
84	30125	หล่อเหล็ก	ช



175	64018		แป็คกิ่ง	ช
176	64029		แป็คกิ่ง , เกรน	ช
177	35009		แป็คกิ่ง	ช
178	65013		แป็คกิ่ง	ช
179	65016		แป็คกิ่ง	ช
180	66024		แป็คกิ่ง	ช
181	66030		แป็คกิ่ง	ช
182	67017		แป็คกิ่ง	ช
183	40422		หัวไป	ช
184	40466		หัวไป	ช
185	40494		หัวไป	ช
186	40497		หัวไป	ช
187	40498		หัวไป	ช
188	40452		โรงถ่อจีน	ช
189	40450		โรงถ่อจีน	ช
190	40458		โรงถ่อจีน	ช
191	40476		บ้านเตา	ช
192	40506		บ้านเตา	ช
193	40462		โรงปูน	ช
194	40499		โรงปูน	ช
195	40473		โรงปูน	ช
196	40474		โรงปูน	ช
197	40415		โรงปูน	ช
198	40496		โรงปูน	ช
199	40503		โรงปูน	ช
200	40464		หล่อเหล็ก	ช
201	40480		หล่อเหล็ก	ช
202	40486		หล่อเหล็ก	ช
203	40366		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
204	40369		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
205	40333		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
206	40406		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
207	40420		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
208	40430		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
209	40477		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
210	40478		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
211	40491		ช	ช
212	40493		ช	ช
213	40485		ช	ช
214	40501		ช	ช
215	40502		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
216	40489		คัดแยกวัตถุดิบ	ช
217	40470		หมั่นเตา	ช
218	40407		หมั่นเตา	ช



130	63038		คัดแยกฯ	ช
131	64012		คัดแยกฯ	ช
132	64024		คัดแยกฯ	ช
133	33008		คัดแยกฯ	ช
134	35143		คัดแยกฯ	ช
135	64034		คัดแยกฯ	ช
136	64045		คัดแยกฯ	ช
137	66003		คัดแยกฯ	ช
138	64055		คัดแยกฯ	ช
139	65042		คัดแยกฯ	ช
140	65022		คัดแยกฯ	ช
141	30901		บ้านเตา	ช
142	30903		บ้านเตา	ช
143	32113		บ้านเตา	ช
144	62017		บ้านเตา	ช
145	62018		บ้านเตา	ช
146	62051		บ้านเตา	ช
147	64030		บ้านเตา	ช
148	65004		บ้านเตา	ช
149	67011		บ้านเตา	ช
150	34001		แป็คกิ่ง	ช
151	25105		แป็คกิ่ง	ช
152	30112		แป็คกิ่ง	ช
153	34000		แป็คกิ่ง	ช
154	34002		แป็คกิ่ง	ช
155	34003		แป็คกิ่ง	ช
156	34004		แป็คกิ่ง	ช
157	34011		แป็คกิ่ง	ช
158	34012		แป็คกิ่ง	ช
159	34013		แป็คกิ่ง	ช
160	34023		แป็คกิ่ง	ช
161	34040		แป็คกิ่ง	ช
162	34050		แป็คกิ่ง	ช
163	34056		แป็คกิ่ง	ช
164	34058		แป็คกิ่ง	ช
165	34074		แป็คกิ่ง	ช
166	34081		แป็คกิ่ง	ช
167	34084		แป็คกิ่ง	ช
168	34085		แป็คกิ่ง	ช
169	34089		แป็คกิ่ง	ช
170	35001		แป็คกิ่ง	ช
171	35002		แป็คกิ่ง	ช
172	35007		แป็คกิ่ง	ช
173	36000		แป็คกิ่ง	ช
174	36001		แป็คกิ่ง	ช



263	13		ขับเครน	ช
264	14		เคเบิ้ล	ช
265	15		คิงเหล็ก	ช
266	18		เคเบิล	ช
267	19		ช่างไฟฟ้า	ช
268	20		ช่างกลึง	ช
269	22		ช่างไฟฟ้า	ช
270	23		เคเบิ้ล	ช
271	24		เคเบิล	ช
272	25		คิงเหล็ก	ช
273	26		ช่างไฟฟ้า	ช
274	27		ช่างปรับเครื่องจักร	ช
275	30		เคเบิล	ช
276	31		เคเบิล	ช
277	32		คิงเหล็ก	ช
278	33		บันได	ช
279	34		ซ่อมเครื่องหล่อเย็น	ช
280	38		ผู้ควบคุมเตา	ช
281	39		ช่างยึดเหล็ก	ช
282	42		คิงเหล็ก	ช
283	43		ช่างสายไฟภายใน	ช
284	44		ช่างซ่อม	ช
285	45		ช่างรีด	ช
286	47		จัดการสมดุล	ช
287	49		รีดเหล็ก	ช
288	50		ช่างผู้รับเหมา	ช
289	55		ช่างซ่อม	ช
290	56		ช่างซ่อม	ช
291	57		คิงเหล็ก	ช
292	59			ช
293	60			ช
294	61			ช
295	62			ช
296	63			ช
297	64			ช

พนักงานที่ตรวจพบข้อผิดพลาด	จำนวน
ช่าง	277
ผู้คุม	20

รวม

297



219	40411		หน้าเตา	ช
220	40413		หน้าเตา	ช
221	40475		หน้าเตา	ช
222	40416		หน้าเตา	ช
223	40417		หน้าเตา	ช
224	40419		หน้าเตา	ช
225	40423		หน้าเตา	ช
226	40427		หน้าเตา	ช
227	40431	AW OO	หน้าเตา	ช
228	40432		หน้าเตา	ช
229	40434		หน้าเตา	ช
230	40465	R	หน้าเตา	ช
231	40461	OO	หน้าเตา	ช
232	40471		หน้าเตา	ช
233	40472		หน้าเตา	ช
234	40455		หน้าเตา	ช
235	40479		หน้าเตา	ช
236	40481		หน้าเตา	ช
237	40483		หน้าเตา	ช
238	40487		หน้าเตา	ช
239	40451	DO	แป็กกิ้ง	ช
240	40484		แป็กกิ้ง	ช
241	40433		แป็กกิ้ง	ช
242	40495	N	แป็กกิ้ง	ช
243	40463	AY	แป็กกิ้ง	ช
244	40504		แป็กกิ้ง	ช
245	40505	G	แป็กกิ้ง	ช
246	40459		ซ่อมบำรุง	ช
247	40456		ช่างขึ้น	ช
248	40467		ช่างขึ้น	ช
249	40457		ช่างขึ้น	ช
250	40453		ช่างขึ้น	ช
251	40490		ช่างขึ้น	ช
252	40492		ช่างขึ้น	ช
253	40500		ช่างขึ้น	ช
254	1	เคียว)		ช
255	2		เคเบิล	ช
256	3		เคเบิล	ช
257	4		ขับเครน	ช
258	5		ช่างซ่อม	ช
259	7		ช่างยึดเหล็ก	ช
260	8		ช่างปรับเครื่องจักร	ช
261	9		ผู้คุมงาน	ช
262	12		ช่างซ่อมบำรุง	ช



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประชุมทบทวนแผน และทบทวนบทบาทหน้าที่ตามแผนของทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (ERT)

- On top table



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

หัวข้อการอบรมทบทวนการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

รายละเอียดการฝึก	
<u>หัวข้อการทบทวน</u>	
1. ทบทวนแผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ	
2. ทบทวนแผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ	
3. ทบทวนแนวทางการค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
<u>การฝึกจำลองเหตุ</u>	
- ตามรูปภาพแนบ	



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

จำลองเหตุ : ลำดับเหตุการณ์การฝึกซ้อม

1. พนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ เข้าแจ้งเหตุเบื้องต้น - ไม่สามารถดับขั้นต้นได้ด้วยถังดับเพลิง
ประสานขอความช่วยเหลือจากพนักงานทีมสนับสนุนเข้าช่วยระงับเหตุเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิง



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- # ประชุมทบทวนแผน และทบทวนบทบาทหน้าที่ตามแผนของทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (ERT)
- On top table (ต่อ)



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุป จำกัด

3. ERC สั่งทีมดับเพลิงช่วยค้นหา และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นอกอาคาร



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุป จำกัด

2. แจ้ง จป. ประเมิน และรายงาน ผจก.(ERC) ทราบ ไม่สามารถดับได้ / ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน /
สั่งปลดสัญญาณแจ้งเหตุอพยพพนักงานไปจุดรวมพล ตรวจนับเช็คจำนวน (รายงานมีผู้สูญหาย)



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

4.2 มอบภารกิจทีมดับเพลิงภายนอกใช้น้ำดับเพลิงชั้นรุนแรงควบคุมเพลิง - สามารถควบคุมเพลิงได้




ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

4. ผจก. (ERC) สั่งการให้ประสานขอความช่วยเหลือการดับเพลิงจากภายนอก

4.1 รถน้ำดับเพลิงถึงพื้นที่ รับทราบสถานการณ์และภาระกิจ



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

6. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สรุปผลการฝึกซ้อม เวลาที่ใช้อพยพ ปัญหาอุปสรรคที่พบขณะซ้อม แนวทางการแก้ไข (ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน)



ประมวลภาพการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 67

บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

5. ทีมปฐมพยาบาลรับ Case ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานรถส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสีดา



เอกสารแนบที่ 28 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ปี 2565-2568

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2568

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	แผนก	ลักษณะงาน ที่ทำ	อายุงาน (ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ ทรัพย์สิน	พ.ท.ที่ทำกา รักษา	จำนวน วันหยุด
23	นาย อุทธนา บัวจิร	-	ซ่อมบำรุง	ซ่อมไฟรั่วลิฟท์	1 ปี 3 เดือน	9/พ.ค./65 16.00 น.	2565	โรงซ่อมบำรุง	สายไฟระลอกกระแทกหน้า	ใบหน้า	รพ.เสิด	-
24	นาย วีระยุทธ ชิดอามา	-	คัดแยก	จับเบรกไฮ	3 ปี 6 เดือน	23/มี.ค./65 15.30 น.	2565	โรงคัดแยก	น้ำในหม้อน้ำเบรกไฮลวกมีอะไหล่เปิดน้ำ	มือขวา	รพ.เสิด	-
25	นาย อาทิตย์ อุทโย	-	หล่อเหล็ก	ตัดเหล็กด้วยคีม	4 ปี 9 เดือน	18/มี.ค./65 22.00 น.	2565	เครื่องหล่อเหล็ก	หัวคีมแย้ระเบิด ทำให้อาวุธมือขวา	มือขวา	รพ.เสิด	-
26	นาย ธนภัทร หาทอง	-	คัดแยก	ถอดเศษเหล็ก	1 ปี 3 เดือน	23/มี.ค./65 13.30 น.	2565	โรงหล่อ เศษเหล็ก	เศษเหล็กกระเด็นออกมาจากเครื่องถอดเศษเหล็กกลาง	ตา	รพ.เสิด	3 วัน
27	นายณรงค์ศักดิ์ คูณนบอ	-	คัดแยก (ฝ่ายผลิต)	แกะของรพ.พาดเกี่ยวกับงานไฟ ทำฟิวลงมา สายไฟขาด ไฟลัด	30 ปี	3/10/2566	2566	บริเวณถนนรอบรอบป่าปลากาศ (Bag Filter)	พนักงานขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ลืมแกะของจะลงจะ	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เสิด	-
28	นายจี อ.ท (ผู้เจ็ดหู)	-	พนักงานคลังสินค้า	มีไฟไหม้บริเวณตู้ Contact แม่เหล็ก ยกรน 30 T No.6007	-	2/11/2566	2566	อาคารผลิต	Contact ซึ่งแม่เหล็กดูดค้างเป็นเวลานานทำให้เกิดความร้อนจาก กระแสสูงจนลัดวงจรและเกิดไฟลุกไหม้เชื้อเพลิงหรือสายไฟคอน โทรลต่าง ๆ ที่อยู่ด้านล่าง	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เสิด	-
29	นายชอุทิศร์ วัฒนสาร	32 ปี	พนักงานหล่อเหล็ก	การเคลื่อนย้ายชิ้นผลัดโดยการ ใช้กรรน No.6001 กระแทกกับเพ นึ่งจากกรรนเบรกไม่อยู่	5 ปี	14/11/2566	2566	อาคารผลิตบริเวณหล่อเหล็ก	การเคลื่อนย้ายชิ้นผลัด โดยการ ใช้กรรน No.6001 กระแทกกับเพ นึ่งจากกรรนเบรกไม่อยู่ (อุปกรณ์ชำรุด)	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เสิด	-
30	นายชอุทิศร์ นุโธ	28 ปี	พนักงานปั้นดิน	กรัดโซ่ด้วยมือแล้วมีโซ่พันอยู่ในการปั้นดินกระเด็นเข้า ด้านขวา	2 ปี 2 เดือน	1/12/2566	2566	อาคารปั้นดิน	ในการดึงกรัดเพื่อเข้าไปมีการกระแทกระหว่างกรัดกับกระเด็นเข้า ด้านขวา	บาดเจ็บ ด้านขวา	รพ.เสิด	-
31	Mr.NAING LIN MAUNG	41 ปี	พนักงานหน้างาน	เศษเหล็กกระเด็นออกมาจากเตา กระแทกโดนร่างกายพนักงาน บริเวณหน้าท้อง / ออก	3 เดือน	14/12/2566	2566	อาคารหน้างาน	เกิดจากแรงดันจากเตาเผาโลหะที่กระเด็นออกมา	ท้อง / หน้าอก	รพ.เสิด	-
32	นายอาทิตย์ ะนันท์	44 ปี	ซ่อมบำรุง	ทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงบนมอเตอร์	6 ปี	12/1/2567	2567	คัดแยก	พนักงานเบรคไม่อยู่แล้วพาดโดนเหล็กกับน้ำมัน	นิ้วมือ	รพ.เสิด	-
33	นายสมานกร สิงห์สุมา	39 ปี	พนักงานโรงหล่อ	ถูกเหล็กที่ขึ้นน้ำมันโดนบริเวณหน้า	1 ปี 5 เดือน	17/1/2567	2567	โรงหล่อ	พนักงานขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ทำให้ออก พลาดมาโดนน้ำมันที่มือพนักงาน	นิ้วมือ	รพ.เสิด	-

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2568

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	แผนก	ลักษณะงาน ที่ทำ	อายุงาน (ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ ทรัพย์สิน	พ.ท.ที่ทำกา รักษา	จำนวน วันหยุด
34	นายธนกร อุธ	24 ปี	พนักงานคลังสินค้า	ปีกลดลงแล้วเห็นตะแคงระลอกของรถ	8 เดือน	19/1/2567	2567	อาคารส่วนขาย	เกิดจากบรรทุกของ Host crane ที่ใช้กับรถบรรทุกขึ้นลงของรถ สายถึง เบรกไม่อยู่ซึ่งทำให้สายถึงรถลง มีรถบรรทุกกระแทก ตะแคงแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณรถและรถบรรทุก	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เสิด	-
35	นาย ZHOU YONG	52 ปี	พนักงานแม่เหล็ก	นำของแม่เหล็กกระเด็นโดนเพดานขณะปฏิบัติงาน	-	13/2/2567	2567	อุปกรณ์แม่เหล็ก	อุปกรณ์แม่เหล็กกระเด็นโดนเพดาน	รพ.เสิด	รพ.เสิด	-
36	นายWU CHENGSONG	55 ปี	หัวหน้าแผนกคัดแยก	เหล็กที่ขึ้นขาด	-	15/2/2567	2567	อาคารส่วนขาย	ถูกเหล็กที่ขึ้นขาดขึ้นโดนหน้า 3 นิ้ว + ติดกับเบรก	รพ.เสิด	รพ.เสิด	-
37	นาย YANG GUIBIN	50 ปี	เตาหลอม	เหล็กกระแทกเข้า	-	17/2/2567	2567	เตาหลอม	ถูกเหล็กที่ขึ้นขาดขึ้นโดนหน้า 2 นิ้ว + ติดกับเบรก	รพ.เสิด	รพ.เสิด	-
38	นายสมพงษ์ อุณิศา	55 ปี	ช่างซ่อมบำรุง	แกนไฟโคมไฟน้ำมันเชื้อเพลิงติดแน่นกับน้ำมัน	12 ปี	19/2/2567	2567	หน้าห้องผลิต	วางแกนไฟลงทำให้แกนไฟโคมไฟน้ำมันเชื้อเพลิงติดแน่นกับน้ำมัน	นิ้วมือ	รพ.เสิด	-
39	นายประสิทธิ์ วัฒนสาร	55 ปี	พนักงานหล่อเหล็ก	ถูกมือรถกระแทกขา	9 ปี	19/2/2567	2567	หล่อเหล็ก	มือรถกระแทกขา	ขา	รพ.เสิด	57
40	นายสุวรรณ ดอห์ชัย	55 ปี	หัวหน้าแผนกโรงหล่อ	ถูกเหล็กกระแทกบริเวณมือซ้ายบริเวณหน้า	7 เดือน	19/2/2567	2567	โรงหล่อ	ก่อนเกิดเหตุ : ได้ทำการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โดยการใช้มือ เหล็กในพื้นที่ยังมีชิ้นงาน จะเกิดเหตุได้หากเคลื่อนย้ายชิ้นงาน เกิดเหตุจากเหล็กได้เกิดกระแทกบริเวณมือซ้ายบริเวณหน้า	นิ้วมือ	รพ.เสิด	-
41	นายสมาน นุชสี	55 ปี	พนักงานซ่อมบำรุง	ถูกสายเคเบิล No. 6004 หนีบนิ้วมือ	5 ปี	16/3/2567	2567	เตาหลอม	สายเคเบิล No. 6004 หนีบนิ้วมือ	นิ้วมือ	รพ.เสิด	-
42	นายสุวรรณ นุชสี	55 ปี	พนักงานหล่อเหล็ก	ถูกมือรถกระแทกบริเวณมือ	8 ปี	06/04/2567 เวลา 10.03 น.	2567	เตาหลอม	มือรถกระแทกบริเวณมือ	นิ้วมือ	รพ.เสิด	28

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2568



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	แผนก	ลักษณะงานที่ทำ	อายุงาน (ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ทรัพย์สิน	พ.ที่ทำการรักษา	จำนวนวันหยุด
43	นายกิตติศักดิ์ ออดคำ	24 ปี	ช่างซ่อมบำรุง	สะบัดไฟจากหินยี่ริ้วกระเด็นเข้าดวงตาขวา	7 เดือน	25/05/2567 15.00 น.	2567	ผู้ซ่อมรถ	1.พนักงานไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน 2.ความเร็ววิ่งจากการทำงาน 3.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เหมาะสมกับลักษณะงานติดตั้งเหล็ก	ดวงตาขวาได้รับบาดเจ็บ	รพ.เลิดา	0
44	MR.ZAW ZAW	29 ปี	โร้ปูน	เหล็กที่จัดเรียงชั้นกระเบื้อง ทำได้เหล็กที่ชั้นกระเบื้องแรกท้าวรั้วมือซ้าย	5 ปี	29/5/2567	2567	โร้ปูน	1.พนักงานขาดความชำนาญ ทักษะในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ทำงานประจำที่ 2.ไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือจากตนเองที่อยู่ด้านหลัง	นิ้วมือซ้ายแตกเลือด 4 เข็ม	รพ.เลิดา	2
45	นายจามินทร์ อพเลื่อน	20 ปี	คลังสินค้า	พนักงานยกเหล็ก ด้วยรถ No. 6021 ใบขณะที่กำลังยกกระเบื้อง แต่พนักงานอีกท่านยกกระเบื้องไม่ทันขณะรถบรรทุกจะขยับตัวไปโดนหางตัวซ้ายและเบรกซ้าย ของพนักงานผู้บาดเจ็บที่ขึ้นอยู่บนรถยกเหล็ก ทำให้หางตัวซ้ายแตก เข็ม 4 เข็ม แขนซ้ายหักซ้าย	1 เดือน	31/5/2567	2567	คลังสินค้า สิ่งจัดซื้อ	1.พนักงานที่ยกกระเบื้องขาดไม่ทันขณะรถบรรทุกทำให้สะบัดตัวรถบรรทุกเข้าหัวรถ 2.พนักงานผู้บาดเจ็บยังไม่มีการอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 3.พนักงานขาดความชำนาญการ /ขาดทักษะ ในการทำงาน	นิ้วมือซ้ายแตกเลือด 4 เข็ม	รพ.เลิดา	0
46	MR.NYEIN CHAN AUNG			เหล็กจากสลักเชื่อมกระบอกไฮโดรลิคกระแทกนิ้วมือขวาได้รับบาดเจ็บ	3 เดือน	7/6/2567	2567	ผู้ซ่อมรถ	1.อุปกรณ์การช่างผิดใจ มีควมสูงที่ไม่สามารถยกเหล็กได้ ทำให้ต้องโยกขึ้นในการช่วยประคองเหล็กขณะทำการถอดสลักไฮโดรลิคออก	นิ้วมือขวาได้รับบาดเจ็บ	รพ.เลิดา	0
47	-	-	หล่อเหล็ก	งานหล่อเหล็กข้อต่อ	-	10/7/2567	2567	เครื่อง Con casting งที่ 3	สาเหตุ : เกิดจากสายน้ำมันไฮดรอลิก หัวรั่วหลุด ทำให้มีน้ำมันไหลพุ่งไปโดนเหล็ก	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เลิดา	
48	นายวรงค์ศักดิ์ แก้วสุโพธิ์	53	คัดแยก	ยกเหล็กข้อต่อซึ่งเป็นงานใส่ในกระบะเพื่อที่จะนำขึ้นลำช้าง	9 ปี	22/7/2567	2567	ไลน์ผลิตเหล็กข้อต่อ	ปลายหางเหล็กข้อต่อหลุดออกจากหัวเหล็ก กระแทกโดนหน้าอกซ้ายระหว่างการบาดเจ็บ	หน้าอกด้านซ้าย	รพ.เลิดา	
49	หัวหน้างานคลังสินค้า		คลังสินค้า	รถบรรทุกชนสิ่งกีดขวาง	-	5/9/2567	2567	ประตูทางเข้าคลังสินค้า เหล็กฉาก	พนักงานขับรถบรรทุกชนประตูโรงงานด้วยความประมาทเนื่องจากดีไบรมองกระจกมองข้างไม่ทันขณะออกรถ	โครงสร้างประตูขาด	รพ.เลิดา	
50	หัวหน้างานหน้าคานหอน		หน้าคานหอน	ดึงนำโซ่เชื่อมฉีกจนถ่วงลงไปในบ่อเหล็กก่อน ทำให้เกิดการระเบิด	-	4/9/2567	2567	ด้านข้างคานหอนที่ 1	คนที่ใช้โซ่สำหรับดึงนำเหล็กก่อน เกี่ยวโดนดึงนำโซ่เชื่อมฉีกจนทำให้ถ่วงลงไปในบ่อเหล็กก่อน ทำให้เกิดการระเบิด	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	รพ.เลิดา	
51	MR. TUN NAING	26	หน้าคาน	หน้าคาน 2 - 6	-	7/10/2567	2567	หน้าคานหอนที่ 6	พนักงานที่กระแทกขณะยกชุดคานลงขณะออกจากหน้าคานไม่ได้สวมหมวก Safety	ศีรษะ เข็ม 3 เข็ม	รพ.เลิดา	3

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2568



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	แผนก	ลักษณะงานที่ทำ	อายุงาน (ปี)	ว/ด/ป ที่เกิดเหตุ	ปี	สถานที่เกิดเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	อวัยวะ/ทรัพย์สิน	พ.ที่ทำการรักษา	จำนวนวันหยุด
52	นายชนพนธ์ นากะจันทร์	32	พชร. โรงงานถลุง	ขึ้นรถบรรทุก	-	10/10/2567	2567	หน้าอาคารคัดแยก	พชร. โดนชนเหล็กที่เข้าขณะปีนขึ้นบันไดบันทึกลมเหล็ก ไม่ได้สวมรองเท้าป้องกัน	เท้าซ้าย เข็ม 5 เข็ม	รพ.เลิดา	7 วัน
53	MR.SAW THAW RI SAY		โร้ปูน	ขึ้นรถยกนำลู่วิ่งเข้าไปในบ่อที่อาคารคัดแยก	1.9 ปี	18/10/2567	2567	อาคารคัดแยก	ควบคุมพรมไม่ดีด้วยมือ ข้าง ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ รวจเห็นสัญญาณเสียงอาคารคัดแยก รวจเองได้รับบาดเจ็บ	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เลิดา	-
54	นายอาทิตย์ อุด โย	25	หล่อเหล็ก	ยกบิลัดวางบนกองบิลัด	7 ปี	18/10/2567	2567	หล่อเหล็ก	พนักงานยกบิลัดวางบนกองบิลัด ขณะปีนกระดานถ่วงบิลัดขึ้นที่ บิลัดได้ชนกับประตูดึงงะสิ	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เลิดา	-
55	นายสุวรณเขต เรือนเรือง	52	คัดแยก	หางเหล็กข้อต่อพาดโดนถังกับหลิง	9 ปี	29/10/2567	2567	คัดแยก	แสงสว่างไม่เพียงพอสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ทรัพย์สินเสียหาย	รพ.เลิดา	-
56	MR.SAWTHOO EL GAY	23	หล่อเหล็ก	ใช้สายเชื่อมปีนเหล็กเพื่อเพิ่มคุณภาพ	1 ปี 9 เดือน	28/11/2567	2567	คอนกรีตชั้น 3	สายเชื่อมทำให้เกิดแรงดันกับเหล็กก่อน	มือซ้าย	รพ.เลิดา	16 วัน
57	นายวิฑฒ แฉ่งลำ	43	คัดแยก	ขึ้นรถยกนำลู่วิ่งขึ้นรถบรรทุก	7 ปี	10/12/2567	2567	พื้นที่คลังสินค้าโรงหล่อ	พนักงานได้ขึ้นให้ใส่ลู่วิ่งเมื่อ เพื่อให้ง่ายต่อพนักงานขึ้นรถบรรทุกที่ทำการคัดแยก	เท้าซ้าย	เลิดา	0
58	นายทวิช พรมชัยศักดิ์	31 ปี	คุณภาพ	ทดสอบคุณสมบัติการฉีก	4 ปี	13/12/2567	2567	จุดทดสอบคุณภาพเหล็ก	พนักงานยกบิลัดขึ้นรถบรรทุกเพื่อทำการทดสอบคุณภาพเหล็ก ขณะขึ้นรถบรรทุกเหล็กพันเข้าหากัน หัวเข้าได้ไปกดโดนที่ปุ่มเปิดเครื่องทำให้เครื่องไปกดเครื่อง โดยที่เครื่องไม่ได้ติดทำงาน พนักงานใช้ที่วางมืออยู่บริเวณจุดวางเหล็ก	นิ้วกลางมือซ้าย	เลิดา	0
59	นายชนพร อาณาภ	47	คัดแยก	ฉีกเศษเหล็ก	6 ปี	24/12/2567	2567	อาคารคัดแยก	พนักงานขึ้นรถยกเหล็กขึ้นเครื่องวัด และขณะที่กำลังจะปีนลงเครื่องวัด ได้มีเศษเหล็กตกลงมาเข้าที่ขาขวาที่เครื่องวัด ทำให้เข้าปัดลงไม่ได้ พนักงานที่ใช้ชุดที่ติดอยู่ในเครื่องวัดดันให้เข้าปัดทำให้เศษเหล็กในระหว่างเครื่องวัดเปิด - ปิด ทำให้กระบอกไฮดรอลิกไฮดรอลิกได้รับบาดเจ็บ	กระบอกไฮดรอลิกไฮดรอลิก	-	-
60	นายประธาน แกมตา	48	แท่งรี	ดึงผงเขม่าเหล็กข้อต่อ	7 ปี	6/1/2568	2568	วางเหล็กขึ้นเหล็กข้อต่อ	เหล็กติดโดนลำคอ	ลำคอ	-	-
61	MR. ZHENG YOURONGE		รีดเหล็ก	รีดเหล็ก	-	9/2/2568	2568	วางเหล็กขึ้นเหล็กข้อต่อ	เหล็กโดนหัวมือ	ฝ่ามือข้างกระดูกนิ้ว	รพ.เลิดา	-

51

เอกสารแนบที่ 29 บันทึกตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือ



บริษัท ตงเปาสติ อีเตอร์กรุป จำกัด

ประจำเดือน :

มกราคม 2568

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติ อีเตอร์กรุป จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกอวัดความดัน		ถังมีขีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	02/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ครัวจีน	02/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/01/2025	✓							×		✓	พร้อมใช้งาน
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เลาหลอม (ใต้เตา)	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เลาหลอม (ใต้เตา)	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เลาหลอม (ใต้เตา)	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	03/01/2025	✓							×		✓	เสื่อมสภาพ
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน



บริษัท ตงเปาสติ อีเตอร์กรุป จำกัด

ประจำเดือน :

มกราคม 2568

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ตงเปาสติ อีเตอร์กรุป จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกอวัดความดัน		ถังมีขีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ส่วนขยาย	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
36	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
37	CO2	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
38	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
39	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
40	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/01/2025	✓							×		✓	อายุเกิน 5 ปี
41	CO2	ห้อง CCM หล่อเหล็ก	03/01/2025	✓									✓	พร้อมใช้งาน
42	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
43	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/01/2025	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ผู้ซ่อมรถ เก่า	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	CO2	สโตร์	03/01/2025	✓		✓		✓		✓	×		✓	ไม่พร้อมใช้งาน

ผู้ตรวจ

วิธีการตรวจ

1. ตำแหน่ง จะตั้งตรวจสอบเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงใน วัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สถานที่ติดตั้ง ติดตั้งไม่ผิด ไม่เป็นสนิม ที่ับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัตถุอุดกั้น

4. เกอวัดความดัน ข้ออยู่ในตำแหน่งที่เขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของฉีดยาสีดำที่ มีขีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีขีดสลัก เพื่อป้องกันการกดเล่น

7. สลักเหล็กที่ไว้ดับเพลิงที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ไม่ควรดูว่าถูกถอดหรือหลุดหายไปหรือไม่

8. ถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการจับตัว ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดนเน็กซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

กุมภาพันธ์ 2568

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดนเน็กซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		ก้านบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	03/02/2568	✓		✓		✓		✓				พร้อมใช้งาน
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ครัวจีน	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยกหน้าเตา	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยกหน้าเตา	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยกหน้าเตา	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยกหน้าเตา	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยกหน้าเตา	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยกหน้าเตา	03/02/2568	✓							✗		✓	พร้อมใช้งาน
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม (ไดโตะ)	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม (ไดโตะ)	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม (ไดโตะ)	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	03/02/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยก	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน



บริษัท ดนเน็กซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน :

กุมภาพันธ์ 2568

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดนเน็กซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		ก้านบังคับ		ตัวถัง		เกจวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยก	03/02/2568	✓		✓		✓		✓				พร้อมใช้งาน
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัตแยก	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ส่วนขยาย	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
36	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
37	CO2	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
38	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
39	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
40	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/02/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
41	CO2	ห้อง CCM หล่อเหล็ก	03/02/2568	✓									✓	พร้อมใช้งาน
42	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
43	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/02/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สุ่มตรวจเก่า	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	CO2	สโตร์	03/02/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน

วิธีการตรวจถังดับเพลิงเคมีแห้ง

- ตำแหน่ง จะต้องตรวจเช็คดูว่า มีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่
 - วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ
 - สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ชื้น ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดค้น
 - เกจวัดความดัน ชี้อ่านตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน
- หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

- ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่
- สภาพของฉีกละเอียด ที่มีดสลัก ไม่ให้ขาดหรือมีดสายฉีด เพื่อป้องกันการกระเด็น
- สลักเหล็กที่ใช้ดับบับที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจสอบว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่
- ถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขับเคลื่อน ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ดงป่าสตูดิโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประจำเดือน : มีนาคม 2568

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดงป่าสตูดิโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่ : ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		ถังบังคับ		ตัวถัง		ถังวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	03/03/2568	✓		✓		✓		✓				พร้อมใช้งาน
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ครัวจีน	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	03/03/2568	✓							✗		✓	พร้อมใช้งาน
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เลาหลอม (ใต้เตา)	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เลาหลอม (ใต้เตา)	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เลาหลอม (ใต้เตา)	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงจัด	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	03/03/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน



บริษัท ดงป่าสตูดิโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แบบตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

บริษัท ดงป่าสตูดิโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ลำดับ	ชนิดถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		ถังบังคับ		ตัวถัง		ถังวัดความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ส่วนขยาย	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
36	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
37	CO2	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
38	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
39	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
40	CO2	อาคารไฟฟ้า	03/03/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
41	CO2	ห้อง CCM หล่อเหล็ก	03/03/2568	✓									✓	พร้อมใช้งาน
42	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
43	CO2	ห้องไฟฟ้า	03/03/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	อุโมงค์รถ แก๊ว	03/03/2568											ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	CO2	สโตร์	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	อุโมงค์รถ แก๊ว	03/03/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน

รวมการตรวจสอบพบผลตามแถว

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ประจำจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุลงในวัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง สีต้องไม่ซีด ไม่เป็นสนิม ที่จับสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีวัสดุอุดตัน

4. ถังวัดความดัน ขึ้นอยู่ในตำแหน่งสีเขียวหรือไม่ ถ้าเข็มชี้สีแดง (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังดับเพลิงถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่แขวนถังดับเพลิง ติดตั้งมั่นคงหรือไม่

6. สภาพของฉลากทดสอบ ที่ติดถัง ไม่ให้ขาดหรือมีสนิม เพื่อป้องกันการคลื่อน

7. สลักเกลียวที่ใช้ขันป้อนที่หัวฉีดของถังดับเพลิงชนิดมือถือ ให้ตรวจสอบว่าถูกถอดหรือหลุดหายหรือไม่

8. ถังดับเพลิงขึ้น-ลง เพื่อให้ถังดับเพลิงมีการขับเคลื่อน ป้องกันการจับตัวแข็งเป็นก้อน



บริษัท ทงเปาสีติ อินเทอร์เน็ต จำกัด

ประจำเดือน :

เมษายน 2568

แบบตรวจสอบสภาพหลังค้ำหลัง
บริษัท ทงเปาสีติ อินเทอร์เน็ต จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดหลังค้ำหลัง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		ถังรับน้ำ		ตัวถัง		เกอรั่วความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สำนักงาน	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
2	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ครัวจีน	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
3	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
4	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
5	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
6	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
7	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
8	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยกหน้าเตา	3/4/2568	✓							✗		✓	พร้อมใช้งาน
9	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม (โถเตา)	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
10	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม (โถเตา)	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
11	เคมีแห้ง (Dry Che.)	เตาหลอม (โถเตา)	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
12	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
13	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงกลึง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
14	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
15	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
16	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
17	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
18	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
19	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
20	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
21	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
22	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
23	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงรีด	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
24	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
25	เคมีแห้ง (Dry Che.)	โรงย่อย	3/4/2568	✓							✗		✓	เสื่อมสภาพ
26	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน



บริษัท ทงเปาสีติ อินเทอร์เน็ต จำกัด

ประจำเดือน :

เมษายน 2568

แบบตรวจสอบสภาพหลังค้ำหลัง
บริษัท ทงเปาสีติ อินเทอร์เน็ต จำกัด

พื้นที่ :

ในโรงงาน

ลำดับ	ชนิดหลังค้ำหลัง	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจสอบ	สายฉีด		ถังรับน้ำ		ตัวถัง		เกอรั่วความดัน		สิ่งกีดขวาง		หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
27	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
28	เคมีแห้ง (Dry Che.)	คัดแยก	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
29	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
30	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
31	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
32	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
33	เคมีแห้ง (Dry Che.)	จัดส่ง	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
34	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ส่วนขยาย	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
35	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
36	CO2	ห้องไฟฟ้า	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
37	CO2	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
38	CO2	อาคารไฟฟ้า	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
39	CO2	อาคารไฟฟ้า	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
40	CO2	อาคารไฟฟ้า	3/4/2568	✓							✗		✓	อายุเกิน 5 ปี
41	CO2	ห้อง CCM หลอมเหล็ก	3/4/2568	✓									✓	พร้อมใช้งาน
42	CO2	ห้องไฟฟ้า	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
43	CO2	ห้องไฟฟ้า	3/4/2568	✓		✓		✓		✓			✓	พร้อมใช้งาน
44	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ตู้เชื่อมรถ แกะ	3/4/2568											พร้อมใช้งาน
45	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ปั๊ม รบ.1	3/4/2568											พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	CO2	สโตร์	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน
SP	เคมีแห้ง (Dry Che.)	ตู้เชื่อมรถ แกะ	3/4/2568	✓		✓		✓		✓	✗		✓	ไม่พร้อมใช้งาน

1. ตำแหน่ง จะต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ประจำอยู่ในจุดที่กำหนดหรือไม่

2. วันที่ตรวจสอบ จะต้องระบุจำนวน เดือน ปีที่ตรวจสอบ

3. สภาพถังที่ติดตั้ง จะต้องไม่รั่วซึม ไม่เป็นสนิม ถังเก็บสภาพสมบูรณ์ สายฉีดต้องไม่มีรอยร้าว

4. เกอรั่วความดัน จะดูในตำแหน่งถังหรือวาล์ว ไม่ ถังรับน้ำรั่วซึม (ด้านซ้ายมือ) แสดงว่า ถังเก็บถังถูกใช้งาน

หมายเหตุ : หากอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้แจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการแก้ไขทันที

5. ที่แขวนถังหลังค้ำหลัง ติดตั้งในสถานที่

6. สภาพของถังหลังค้ำหลัง ที่ติดตั้งในสถานที่ ไม่ให้เข้าหรือมีสายฉีด เพื่อป้องกันการรั่วซึม

7. สภาพถังที่ติดตั้งในสถานที่ จะต้องไม่รั่วซึมหรือมีรอยร้าว ให้ตรวจสอบว่าถังถูกตรวจเช็คตามกำหนดหรือไม่

8. ควรมีถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อใช้กรณีถังเก็บน้ำหลักมีปัญหา



ตารางตรวจสอบอันดับเพลิง

พื้นที่ : สำนักงาน , ครัวเรือน , ปลูก

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แผนกซ่อมบำรุง

วันเดือนปีที่ตรวจสอบ 05/06/68

WF-SF-12-0-05/05/2025



ตารางตรวจสอบอันดับเพลิง

พื้นที่ : กัดแยกหน้าเตา , อาคารกัดแยกหน้าเตา

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แผนกซ่อมบำรุง

วัน/เดือน/ปีที่ตรวจสอบ ๐๕/๐๖/๖๙

WF-SF-12-0-05/05/2025



ตารางตรวจสอบถึงดับเพลิง

พื้นที่ : เคาหลอม

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2 แผนการสอนป้ารุ่ง

วัน/เดือน/ปีที่ตรวจสอบ - ๐๕/๐๖/๖๕

WF-SF-12-0-05/05/2025



ตารางตรวจสอบอันดับเพลิง

พื้นที่ : หล่อเหล็ก

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. _____ แผนกซ่อมบำรุง

วันเดือนปีที่ตรวจสอบ - - ๐5/๐6/

WF-SF-12-0-05/05/2025



ตารางตรวจสอบยังดับเพลิง

พื้นที่ : กิ่ง , ซ่อมบำรุง

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ได้รับมอบหมาย

2. _____ แผนกซ่อมบำรุง

วัน/เดือน/ปีที่ตรวจสอบ - 05/06/69

WF-SF-12-0-05/05/2025



ตารางตรวจสอบบังคับเพลิง

พื้นที่ : อาคารไฟฟ้า

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ


ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. แผนกซ่อมบำรุง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ - 05/06/68

WF-SF-12-0-05/05/2025


เอกสารแนบที่ 30 แผนที่เส้นระดับเสียงดัง
(Noise Contour Map)



- ★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 1 = 93.5 dB(A)
 ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 2 = 106.1 dB(A)
 ระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน 2 = 96.7 dB(A)
 ระดับเสียงสูงสุดบริเวณ Cooling Water = 92.4 dB(A)
 ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 4 = 106.6 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



- ★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 1 = 93.5 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงาน 1 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 2 = 106.1 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงาน 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน 2 = 96.7 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณรอบโรงงาน 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด


รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณ Cooling Water = 92.4 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณ Cooling Water โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด



★ ระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงงาน 4 = 106.6 dB(A)

พื้นที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงาน 4 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: 26-27 ตุลาคม 2566
บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

รูปแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเปาสีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เอกสารแนบที่ 31 ผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็น
ของชุมชนในพื้นที่ โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร



ต้นฉบับ

รายงานสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
ประจำปี 2567

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด



เลขที่ 35 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
โทรศัพท์ 044-938-850-8 โทรสาร 044-938-857-9

จัดทำโดย

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

รายงานผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2567
โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

1. ความเป็นมา

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2553 โดยจัดเป็นโรงงานลำดับที่ 59 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 และได้เปิดดำเนินการกิจการในปี พ.ศ. 2558 ลักษณะโครงการปัจจุบันจัดเป็นอุตสาหกรรมเหล็กชั้นกลางที่ไม่มีขั้นตอนการถลุงเหล็กแต่อย่างใด โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นการรับเศษเหล็กจากภายนอกมาหลอมเพื่อผลิตเป็นน้ำเหล็กก่อนนำมาขึ้นรูปและรีด เพื่อผลิตเป็นเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ เหล็กข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ และเหล็ก สี่เหลี่ยมตัน ซึ่งปัจจุบันโครงการได้รับอนุญาตที่ถลุงหลอมและผลิตเหล็ก 72 ตันต่อวัน หรือ 21,600 ตันต่อปี (ดำเนินการผลิตที่ 300 วันต่อปี) โดยโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำชุมชน รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการและศาสนสถานที่เกี่ยวข้องโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจเมื่อวันที่ 26-30 กันยายน 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

2. วัตถุประสงค์

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการของโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในช่วงดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ได้แก่ การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ระบบสาธารณสุข และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงเพื่อรับทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน
- (2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการ
- (3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ต่อการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
- (4) เพื่อนำข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประกอบการนำเสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้สำหรับใช้ในการประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการต่อไป

4. วิธีการศึกษา

การกำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี มีสองประการหลักด้วยกัน คือ กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในพื้นที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดเหมาะสมพอเพียงในการคัดเลือกตัวแทนที่ดีของประชากรนั้นการวางแผนคัดเลือกหาตัวอย่างเริ่มต้นโดยการสำรวจพื้นที่เป้าหมายก่อนเพื่อศึกษาภาพรวมลักษณะการรวมตัวของประชากร ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะการรวมตัวของประชากรที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น ส่วนใหญ่มีการตั้งครัวเรือนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ตามแนวถนน บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาในระดับครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การสำรวจครอบคลุมจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานต่างๆ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มตัวแทนครัวเรือน ซึ่งวิธีการสำรวจข้อมูล และการกำหนดจำนวนตัวอย่าง อธิบายได้ดังนี้

(1) กำหนดจำนวนตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

การกำหนดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกกลุ่มตัวแทนประชากรจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีการศึกษาด้านประชากรศาสตร์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพความคิดเห็นของประชากร โดยคำนึงถึงการครอบคลุมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งพบว่าจำนวนประชากรที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีสภาพทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และตัวแทนครัวเรือน ดังนี้

1) หน่วยงานต่างๆ

การสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการในพื้นที่โดยตรง ดูแลด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางด้านการบริหารและการปกครอง หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสถาบันการศึกษา/โรงเรียน และด้านศาสนสถาน

2) ผู้นำชุมชน

การสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชนใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดเป็นผู้นำชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานชุมชน รองประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ

3) ครัวเรือน

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนได้ทำการเก็บตัวอย่างชุมชนที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ได้ทำการสุ่มให้กระจายครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา ทำการสัมภาษณ์ครัวเรือนละ 1 ตัวอย่าง เท่านั้น

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างระดับประชาชนในการสำรวจในครั้งนี้ได้ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตราภา กุณทลบุตร, 2550, Yamane, T. 1973: 1088) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \text{----- (1)}$$

โดยที่	n	คือ	จำนวนตัวอย่าง
	N	คือ	จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
	e	คือ	ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

ในที่นี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ±0.05 เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จากจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ

จากสูตรดังกล่าว สามารถแทนค่าสูตรเพื่อคำนวณหาจำนวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการ เช่น

$$n = \frac{6,331}{1 + (6,331 \times (0.05)^2)}$$

$$n = 376.2$$

$$n \approx 376 \text{ ตัวอย่าง}$$

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 394 ตัวอย่าง

เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สมการที่ (1) จะนำมากระจายตามสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน ดังสมการที่ (2)

$$A = \frac{n_1 \cdot n}{N} \text{----- (2)}$$

เมื่อ n_1 คือ จำนวนครัวเรือนของชุมชนหรือหมู่บ้าน

N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)

A คือ จำนวนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

ยกตัวอย่างเช่น : หมู่ที่ 7 บ้านดอนตู = $\frac{61 \times 376}{6,331} \approx 3.6$ ตัวอย่าง

สัดส่วนระหว่างจำนวนตัวอย่างกับจำนวนครัวเรือนแต่ละกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 376 ตัวอย่าง ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจจริงทั้งสิ้น 396 ตัวอย่าง โดยสัดส่วนตัวอย่างทั้งหมดกับจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

เขตการปกครอง	จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) ^{1/}	จำนวนตัวอย่างจากการ คำนวณ (ตัวอย่าง)	จำนวนตัวอย่าง ที่สำรวจจริง (ตัวอย่าง)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-3 km)			
หมู่ที่ 7 บ้านดอนตู	61	3.6	4
หมู่ที่ 8 บ้านหินแห่	147	8.8	9
หมู่ที่ 9 บ้านถนนหัก	128	7.6	8
หมู่ที่ 10 บ้านดอนไก่อย	199	11.9	12
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เหี้ย	94	5.6	6
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-3 km)			
หมู่ที่ 3 บ้านแฝก	235	14.0	15
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ	251	14.9	15
หมู่ที่ 5 บ้านโนนกอก	330	19.6	20
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์	182	10.8	11
หมู่ที่ 8 บ้านโนนชาด	103	6.1	8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-3 km)			
หมู่ที่ 3 บ้านหนองจะบก	293	17.4	18
หมู่ที่ 5 บ้านดอนเต็ง	170	10.1	11
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองสูง	229	13.6	14
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเทียมพัฒนา	167	9.9	10
เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
ชุมชนตลาดนาบุญ	641	38.1	39
ชุมชนบ้านหนองเรือ	60	3.6	4
ชุมชนสีดา	300	17.8	18
ชุมชนหัวตะเอน	94	5.6	6
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง	57	3.4	4
หมู่ที่ 4 บ้านเก่า	90	5.3	7
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแก	47	2.8	3
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง	152	9.0	9.4
หมู่ที่ 9 บ้านตะกุดขอนแก่น	46	2.7	3
หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ	37	2.2	3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาตใหญ่	243	14.4	15
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาต	214	12.7	13
หมู่ที่ 4 บ้านหัวนาคำ	227	13.5	14
หมู่ที่ 6 บ้านสะแบง	157	9.3	10
หมู่ที่ 7 บ้านโสกนกเต็น	79	4.7	5

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ (ต่อ)

เขตการปกครอง	จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) ^{1/}	จำนวนตัวอย่างจากการ คำนวณ (ตัวอย่าง)	จำนวนตัวอย่าง ที่สำรวจจริง (ตัวอย่าง)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแขว	161	9.6	10
หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแขว	203	12.1	13
หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาตน้อย	96	5.7	6
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว	175	10.4	11
หมู่ที่ 8 บ้านหัวนาคำ	60	3.6	4
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
หมู่ที่ 2 บ้านแดงน้อย	197	11.7	12
หมู่ที่ 3 บ้านพะไล	132	7.8	8
หมู่ที่ 4 บ้านหลุมพุ่ม	80	4.8	5
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (3-5 km)			
หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพ็ด	194	11.5	12
รวมทั้งหมด	6,331	376.2	396

หมายเหตุ : ^{1/}กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2567
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด, 2567

(2) วิธีการเก็บตัวอย่างข้อมูลแบบสอบถามในภาคสนาม

การสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 26-30 กันยายน 2567 ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม โดยที่ปรึกษาได้ทำการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสำรวจ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจโครงการฯ ในระดับที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้อง การเก็บข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีประสบการณ์ ภาคสนามซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ แก่ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอที่จะนำมาแปลผล โดยการสำรวจความคิดเห็นภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละชุมชน ในพื้นที่ศึกษา ในครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่ม ตัวอย่างครัวเรือนเพื่อเป็นตัวแทนศึกษา โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลัก ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Rando Sampling)

โดยจะกระจายการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยให้ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษาโดยจะกระจายการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยให้ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : จำแนกครัวเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่ศึกษา จากที่ตั้งโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนรายตำบล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย โดยคำนึงถึงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างให้สม่ำเสมอ จากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ขนาดของจำนวนตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละตำบลตามสัดส่วนจำนวนประชากร โดยมีวิธีการดังนี้

(ก) การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนจะต้องสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในตำบลที่ได้กำหนดไว้ และจำนวน ตัวอย่างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามที่ได้คำนวณตามสัดส่วนของชุมชนนั้นๆ

(ข) การเลือกพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะเลือกพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่น เป็นหลัก โดยพิจารณาจากแผนที่และการสำรวจเบื้องต้น และกำหนดให้สุ่มตัวอย่างกระจายอย่างทั่วถึงในพื้นที่นั้นๆ หากชุมชนที่ทำการสำรวจมีพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นอื่นๆ จะทำการสำรวจให้ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ในชุมชนนั้นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการกระจายของตัวอย่างและให้เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมทั้งตำบล

(ค) การเลือกครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสุ่มตัวอย่าง ไม่กำหนดว่าจะเป็นหน่วยใด หรือครัวเรือนใด ทุกๆ ครัวเรือนมีโอกาสที่จะถูกเลือกเช่นเดียวกัน แต่จะสุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการสำรวจ เช่น ร้านค้า หรือบ้านเรือนที่สะดวกให้เข้าสัมภาษณ์และยินดีที่จะให้ความคิดเห็น แต่มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่าง โดยต้องทำการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย และต้องไม่มีการเลือกตัวอย่างจากความรู้สึกและอคติส่วนตัว (Bias) เช่น การเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์เฉพาะเพศชายหรือช่วงอายุใดอายุหนึ่ง เป็นต้น

(ง) การตรวจสอบตัวอย่างครัวเรือนเป้าหมายเบื้องต้น เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ครัวเรือน จะกำหนดให้พนักงานสัมภาษณ์สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ หากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงจะดำเนินการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

การสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในแต่ละชุมชน ใช้วิธีการเข้าพบเป็นรายครัวเรือนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้มีโครงสร้างแน่นอนชัดเจน คำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และครัวเรือน แสดงดังเอกสารแนบ 1 มีรายละเอียดดังนี้

1) แบบสัมภาษณ์สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

2) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้นำชุมชน

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

3) แบบสัมภาษณ์สำหรับครัวเรือน

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistics Package for the Social Sciences) ซึ่งมีขั้นตอนโดยจัดเตรียมคู่มือการลงรหัสเพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสสำหรับการบันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการลงรหัสนั้น ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถามให้ถูกต้อง เมื่อได้ทำการแปลผลและจัดทำตารางแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นแยกเป็นระดับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และครัวเรือน พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเป็นร้อยละ แยกตามกลุ่มเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น

6. การแปลข้อมูล

การแปลข้อมูลโดยการแปลผลจะใช้ค่าร้อยละ โดยหาความถี่ (จำนวน) ในแต่ละคำตอบ แล้วแปลความถี่เหล่านั้นให้อยู่ในรูปร้อยละ ข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีลักษณะให้เลือกตอบ

7. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา จากตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชน โดยบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังภาพที่ 1
ถึงภาพที่ 3 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นได้ดังนี้

(1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานต่างๆ

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน โดยทำการสัมภาษณ์
ตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 19 ตัวอย่าง (รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 2) และผลการสำรวจความ
คิดเห็นแสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มหน่วยงานต่างๆ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนตัวอย่าง
1	โรงเรียนบ้านดอนโกย	1
2	วัดเมืองสูง	1
3	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง	1
4	โรงเรียนบ้านแฝก	1
5	วัดบ้านโนนกกอก	1
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกกอก (ม.6 บ้านโนนสมบูรณ์)	1
7	วัดบ้านตะกุดขอนแก่น	1
8	โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์	1
9	วัดหนองแวง	1
10	วัดบ้านดอนเต็ง	1
11	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง	1
12	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโกย (ม.10)	1
13	วัดบ้านถนนหัก	1
14	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่	1
15	โรงเรียนวัดบ้านหินแห่	1
16	วัดบ้านหินแห่ (ม.8)	1
17	วัดใหม่บ้านหนองตะโมน	1
18	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง	1
19	วัดบ้านแฝก	1
รวม		19

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด, 2567

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.4 เป็นเพศชาย รองลงมา ร้อยละ 31.6 เป็นเพศ
หญิง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 42.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นที่ตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 84.2 อาชีพของคนในครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 42.3

2) ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว และสาธารณสุข

สำหรับปี 2567 ผู้ตอบแบบสอบถามและครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เจ็บป่วยหรือมีโรคร้าย ร้อยละ
36.4 รองลงมาคือ มีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจ เช่น หวัด ร้อยละ 22.7 ในสัดส่วนที่
เท่ากัน กรณีเกิดการเจ็บป่วยวิธีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลรัฐบาล ร้อยละ 30.4
รองลงมา คือ ซื้อยารับประทานเอง ร้อยละ 26.1 และไปสถานอนามัย ร้อยละ 21.7 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คิดว่าการให้บริการทางสาธารณสุขมีความเพียงพอในการให้บริการ ร้อยละ 89.5 สำหรับน้ำดื่ม
ภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ดื่มหรือน้ำประปากรองและน้ำบรรจุขวด/น้ำถัง/ตู้กด ร้อยละ 94.7 รองลงมา คือ
น้ำบ่อ/น้ำบาดาล ร้อยละ 5.3 สำหรับน้ำใช้ภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 84.2 รองลงมา คือ
น้ำบ่อ/น้ำบาดาล ร้อยละ 15.8 ส่วนน้ำใช้เพื่อการเกษตรของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่แหล่งน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตรมาจากน้ำบ่อ/น้ำบาดาล และน้ำฝน ร้อยละ 42.9 ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาคือแม่น้ำ/ลำ
คลอง/เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ร้อยละ 14.3 และวิธีการกำจัดขยะส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือมีรถเทศบาล/
อบต. มาเก็บ ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ กำจัดขยะด้วยวิธีการเผา ร้อยละ 26.3

3) สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

- ผลกระทบด้านกลิ่น ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 15.8 ที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ดงปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ผลกระทบด้านเขม่าควัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.9 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 21.1 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปาน เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน
- ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.7 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 26.3 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางและมาก เกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน
- ผลกระทบด้านเสียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 15.8 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง บางเวลา/บางฤดู ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน
- ผลกระทบด้านน้ำเสีย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ
- ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.7 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 5.3 ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับผลกระทบในระดับน้อยเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยมีแหล่งที่มาจากการจราจร
- ผลกระทบด้านอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ

4) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

จากการศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่ามีการสร้างโครงการ ร้อยละ 94.7 และทราบว่าไม่มีโครงการ ร้อยละ 5.3 โดยทราบว่ามีการด้วยตนเอง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ดงปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน คือ มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ รองลงมาคือ สร้างรายได้/สร้างอาชีพ ร้อยละ 36.7 ซึ่งการเกิดผลเสีย/ข้อห่วงกังวลต่อชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องเขม่า/ควัน ร้อยละ 22.2 รองลงมา คือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 20.0 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อย 89.5 ไม่มีข้อร้องเรียนกับทางโครงการ และมีข้อร้องเรียนกับทางโครงการ ร้อยละ 10.5 สำหรับแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ทางโครงการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 17.8 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุน/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ร้อยละ 16.4 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 15.1 ด้านการรับคนในชุมชนเข้าทำงาน และด้านการชี้แจงและแก้ไขปัญหาคือ ข้อร้องเรียน ร้อยละ 12.3 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ

(2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้นำชุมชน ที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่ศึกษา โดยได้สำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชน จำนวน 34 ตัวอย่าง (รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3) และผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษา ได้ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มผู้นำชุมชน

ลำดับ	เขตการปกครอง/ชุมชน	จำนวนตัวอย่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
1	หมู่ที่ 7 บ้านดอนตู	1
2	หมู่ที่ 8 บ้านหินแห่	1
3	หมู่ที่ 9 บ้านถนนหัก	1
4	หมู่ที่ 10 บ้านดอนไก่อ	1
5	หมู่ที่ 11 บ้านหนองเซี้ย	1
6	หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง	
7	หมู่ที่ 4 บ้านเก่า	1
8	หมู่ที่ 6 บ้านหนองแก	1
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
9	หมู่ที่ 3 บ้านแฝก	1
10	หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ	1
11	หมู่ที่ 5 บ้านโนนกกอก	1
12	หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์	1
14	หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง	1
15	หมู่ที่ 9 บ้านตะกุดขอนแก่น	1
16	หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ	1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
17	หมู่ที่ 3 บ้านหนองจะบก	1
18	หมู่ที่ 5 บ้านดอนเต็ง	1
19	หมู่ที่ 8 บ้านเมืองสูง	1
20	หมู่ที่ 9 บ้านหนองเหี่ยมพัฒนา	1
21	หมู่ที่ 3 บ้านหนองจะบก	1
22	หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาใหญ่	1
23	หมู่ที่ 2 บ้านหนองตา	1
24	หมู่ที่ 4 บ้านหัวนาคำ	1
25	หมู่ที่ 6 บ้านดอนสะแบง	1
26	หมู่ที่ 7 บ้านโลกนกเต็น	1
เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
27	ชุมชนบ้านหนองเรือ	1
28	ชุมชนสีดา	1
29	ชุมชนหัวตะเอน	1
รวม		34

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด, 2567

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มผู้นำชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	เขตการปกครอง/ชุมชน	จำนวนตัวอย่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
30	หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	1
31	หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัว	1
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
32	หมู่ที่ 3 บ้านพะไล	1
33	หมู่ที่ 4 บ้านหลุมพุ่ม	1
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (0-5 km)		
34	หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพ็ด	1
รวม		34

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด, 2567

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.6 รองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 29.4 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 64.7 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย/ปวช. ร้อยละ 55.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 88.2 และส่วนใหญ่คนในครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 57.1 รองลงมา คือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.3 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 14.3

2) ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว และสาธารณสุข

สำหรับปี 2567 ผู้ตอบแบบสอบถามและครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เจ็บป่วยหรือมีโรคภัย ร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ มีโรคทางเดินหายใจ เช่น หวัด ร้อยละ 17.1 โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน และโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 12.2 ในสัดส่วนที่เท่ากัน กรณีเกิดการเจ็บป่วยวิธีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลรัฐบาล ร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ ไปสถานอนามัย ร้อยละ 20.3 และซื้อยารับประทานเอง ร้อยละ 15.3 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการให้บริการทางสาธารณสุขมีความเพียงพอในการให้บริการ ร้อยละ 94.1 สำหรับน้ำดื่มภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ดื่มน้ำน้ำประปากรองและน้ำบรรจุขวด/น้ำถัง/ตุ๊กต ร้อยละ 94.1 รองลงมา คือ น้ำฝน ร้อยละ 5.9 สำหรับน้ำใช้ภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 73.5 รองลงมา คือ น้ำบ่อ/น้ำบาดาล ร้อยละ 26.5 ส่วนน้ำใช้เพื่อการเกษตรของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรมาจากแม่น้ำ/ลำคลอง ร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ น้ำบ่อ/น้ำบาดาล และน้ำฝน ร้อยละ 23.5 และวิธีการกำจัดขยะส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือการเผา ร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ มีรถเทศบาล/อบต. มาเก็บ ร้อยละ 29.4 ตามลำดับ

3) สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

- ผลกระทบด้านกลิ่น ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 8.8 ที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับมาก เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน รองลงมาคือ โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผลกระทบด้านเขม่าควัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 20.6 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน และโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร้อยละ 33.3 ในสัดส่วนที่เท่ากัน

- ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 17.6 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู ที่ โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากการจราจร

- ผลกระทบด้านเสียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 17.6 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานน้อย เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งปี ในช่วงเวลากลางวัน และบางเวลา/บางฤดู ในช่วงเวลากลางคืน โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผลกระทบด้านน้ำเสีย ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 17.6 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานน้อย เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 17.6 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานน้อย เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน

- ผลกระทบด้านอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ

4) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

จากการศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดทราบว่าโครงการฯ โดยทราบว่าโครงการด้วยตนเองมากที่สุด ร้อยละ 50.0 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน คือ มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ สร้างรายได้/สร้างอาชีพ ร้อยละ 35.0 ซึ่งการเกิดผลเสีย/ข้อห่วงกังวลต่อชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องฝุ่นละออง และเขม่า/ควัน ร้อยละ 17.7 ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา คือ น้ำเสีย ร้อยละ 16.1 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อย 97.1 ไม่มีข้อร้องเรียนกับทางโครงการ และมีข้อร้องเรียนกับทางโครงการ ร้อยละ 2.9 สำหรับแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ทางโครงการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 19.8 รองลงมา คือ ด้านการรับคนในชุมชนเข้าทำงานร้อยละ 17.4 ด้านการสนับสนุน/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ร้อยละ 14.9 ซึ่งแจ้งและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 14.9 ตามลำดับ

(3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร

สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ จำนวน 10 ตำบล จำนวนตัวอย่าง ทั้งหมด 396 ตัวอย่าง (รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงดังเอกสารแนบ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.6 รองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 29.4 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 64.7 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย/ปวช. ร้อยละ 33.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่กำเนิด ร้อยละ 93.2 และส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 44.5 รองลงมา คือ คำขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.4 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.8

2) ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว และสาธารณสุข

สำหรับปี 2567 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เจ็บป่วยหรือมีโรคภัย ร้อยละ 62.3 กรณีเกิดการเจ็บป่วยวิธีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลรัฐบาล ร้อยละ 61.8 รองลงมา คือ ไปสถานอนามัย ร้อยละ 19.4 และซื้อยารับประทานเอง ร้อยละ 13.3 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการให้บริการทางสาธารณสุขมีความเพียงพอในการให้บริการ ร้อยละ 99.7 สำหรับน้ำดื่มภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ดื่มหรือน้ำประปากรองและน้ำบรรจุขวด/น้ำถัง/ตู้กด ร้อยละ 97.5 รองลงมา คือ น้ำฝน ร้อยละ 1.8 สำหรับน้ำใช้ภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 92.9 รองลงมา คือ น้ำบ่อ/น้ำบาดาล ร้อยละ 6.0 ส่วนน้ำใช้เพื่อการเกษตรของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรมาจากน้ำฝน ร้อยละ 56.2 รองลงมาคือแม่น้ำ/ลำคลอง/เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ร้อยละ 29.7 และวิธีการกำจัดขยะส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือมีรถเทศบาล/อบต. มาเก็บ ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ กำจัดขยะด้วยวิธีการเผา ร้อยละ 39.8

3) สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

- ผลกระทบด้านกลิ่น ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.2 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 3.8 ที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผลกระทบด้านเขม่าควัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.8 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 9.2 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดู โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากการจราจร

- ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.6 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 13.4 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดูกาล โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากกิจกรรมในชุมชน

- ผลกระทบด้านเสียง ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.4 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 17.6 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อยเกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดูกาล ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากการจราจร

- ผลกระทบด้านน้ำเสีย ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 0.5 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย และปานกลาง เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดูกาล โดยมีแหล่งที่มาจากโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 8.1 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย และปานกลาง เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดูกาล โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากการจราจร

- ผลกระทบด้านอื่นๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 ไม่ได้รับผลกระทบ และร้อยละ 8.1 ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย และปานกลาง เกิดขึ้นบางเวลา/บางฤดูกาล โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากโรงงานอื่นๆ

4) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

จากการศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่ามีการโครงการฯ ร้อยละ 94.4 และทราบว่าไม่มีโครงการฯ ร้อยละ 5.6 โดยส่วนใหญ่ทราบว่ามีการโครงการด้วยตนเอง ร้อยละ 59.4 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน คือ มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ ร้อยละ 41.6 รองลงมาคือ สร้างสาธารณูปโภคให้ชุมชน ร้อยละ 20.8 ซึ่งการเกิดผลเสีย/ข้อห่วงกังวลต่อชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบ ร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ เขม่า/ควัน ร้อยละ 19.6 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีข้อร้องเรียนกับทางโครงการ สำหรับแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ทางโครงการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการด้านการสนับสนุนปรับปรุงสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.1 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 22.0 ด้านการรับคนในชุมชนเข้าทำงาน ร้อยละ 17.9 ด้านการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 9.8 ตามลำดับ



ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ



ภาพที่ 1 (ต่อ) แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ



ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร



ภาพที่ 2 (ต่อ) แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร



ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร



ภาพที่ 3 (ต่อ) แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร



ภาพที่ 3 (ต่อ) แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร





ภาพที่ 3 (ต่อ) แสดงตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร

8. สรุปผลการศึกษา


จากการดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชนที่มีต่อโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2567 โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวนทั้งสิ้น 443 ตัวอย่าง ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ 19 ตัวอย่าง ผู้นำชุมชน จำนวน 34 ตัวอย่าง และประชาชนจำนวน 449 ตัวอย่าง โดยสรุปการศึกษาได้ดังนี้

1) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานต่างๆ เห็นว่า ทราบว่ามีโครงการฯ ร้อยละ 94.7 สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนทั้งหมดเห็นว่าทราบว่ามีโครงการฯ และกลุ่มประชาชน เห็นว่าทราบว่ามีโครงการฯ ร้อยละ 94.4 (รูปที่ 4)




รูปที่ 4 สรุปการรับทราบข้อมูลของโครงการฯ

2) ผลดีต่อชุมชนจากการดำเนินโครงการฯ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการเห็นว่ามีกรจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 43.3 สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนเห็นว่ามีกรจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 43.3 และกลุ่มครุฑเรือนเห็นว่ามีกรจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ร้อยละ 14.5 (รูปที่ 5)





รูปที่ 5 สรุปผลดีและผลประโยชน์ต่อชุมชนจากการดำเนินโครงการฯ

3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการฯ พบว่า จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการเห็นว่าส่งผลกระทบด้านเคมี/ควันทันมากที่สุด ร้อยละ 22.2 สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนเห็นว่าส่งผลกระทบด้านฝุ่นละออง และด้านเคมี/ควันทันมากที่สุด ร้อยละ 17.7 ในสัดส่วนที่เท่ากัน และกลุ่มประชาชนเห็นว่าไม่มีผลเสียมากที่สุด ร้อยละ 37.8 (รูปที่ 6)




รูปที่ 6 สรุปผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการฯ

4) การแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ พบว่า จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการเห็นว่ามีปัญหาหรือข้อร้องเรียน ร้อยละ 10.5 สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนเห็นว่ามีปัญหาหรือข้อร้องเรียน ร้อยละ 2.9 และกลุ่มประชาชนทั้งหมดเห็นว่าไม่มีปัญหาหรือข้อร้องเรียน (รูปที่ 7)



รูปที่ 7 สรุปการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

5) ความต้องการให้โครงการปรับปรุงการดำเนินงานและความต้องการให้โครงการช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการเห็นว่าการให้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ร้อยละ 17.8 สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนเห็นว่าการให้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 19.8 และกลุ่มประชาชนเห็นว่าการให้สนับสนุนปรับปรุงสาธารณูปโภคมากที่สุด ร้อยละ 29.1 (รูปที่ 8)



รูปที่ 8 สรุปความต้องการให้โครงการปรับปรุงการดำเนินงาน
และความต้องการให้โครงการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับชุมชน

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

เอกสารแนบ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็น

เอกสารแนบ 1 แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
สำหรับหน่วยงาน

แบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

ชื่อ-สกุล.....หน่วยงาน.....ตำแหน่ง.....อายุงาน.....โทรศัพท์.....
เลขที่.....ชุมชน.....แขวง.....เขต.....กรุงเทพมหานครชื่อพนักงานผู้สัมภาษณ์.....ว/คป.....

คำชี้แจง 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะใช้ประกอบการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามนี้
2. โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงบนคำตอบที่ท่านเลือกและเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ตามความเหมาะสม

1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ (1) ชาย (2) หญิง 1.2 อายุ (1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (2) 21-30 ปี (3) 31-40 ปี (4) 41-50 ปี (5) มากกว่า 50 ปี 1.3 การศึกษา (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) ระดับประถมศึกษา (3) ม. ต้น (4) ม. ปลาย / ปวช. (5) ปวส. หรืออนุปริญญา (6) ระดับปริญญาตรี (7) สูงกว่าปริญญาตรี (8) อื่นๆ (ระบุ) 1.4 ภูมิลำเนา (1) เป็นคนในพื้นที่/ชุมชนนี้แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.6) (2) ย้ายมาจากเขตอื่นๆในนครราชสีมา (ระบุ)..... (3) ย้ายมาจากจังหวัด (ระบุ) 1.5 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่ในพื้นที่ (1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน (2) เพื่อประกอบอาชีพ (3) ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน (4) มาเรียนหนังสือ (5) เพื่อหาที่อยู่ใหม่ (6) อื่นๆ (ระบุ)..... 1.6 อาชีพของคนในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง (4) รับจ้างทั่วไป (5) เกษตรกร (6) อื่นๆ (ระบุ)	3. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (2567) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ปัญหา</th> <th colspan="2">ระยะเวลา</th> <th rowspan="2">ระดับผลกระทบ</th> <th rowspan="2">แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</th> </tr> <tr> <th>บางส่วน</th> <th>ทั้งหมด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>4.เสียงดัง () มี () ไม่มี</td> <td>1 กลางวัน</td> <td>2 กลางคืน</td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>5.น้ำเสีย () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>6.อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>7.อื่นๆ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> </tbody> </table> () มี () ไม่มี หมายเหตุ บ = บางเวลา ค = ตลอดเวลา	ปัญหา	ระยะเวลา		ระดับผลกระทบ	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	บางส่วน	ทั้งหมด	1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	4.เสียงดัง () มี () ไม่มี	1 กลางวัน	2 กลางคืน		(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	5.น้ำเสีย () มี () ไม่มี				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....	6.อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	7.อื่นๆ				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....
ปัญหา	ระยะเวลา		ระดับผลกระทบ	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																							
	บางส่วน	ทั้งหมด																																									
1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
4.เสียงดัง () มี () ไม่มี	1 กลางวัน	2 กลางคืน		(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
5.น้ำเสีย () มี () ไม่มี				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
6.อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
7.อื่นๆ				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....																																							
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณสุข 2.1 ในปี 2567 ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) โรคประจำตัว (ระบุ)..... (2) โรคภูมิแพ้ (ระบุ)..... (3) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด (4) ได้รับอุบัติเหตุ (5) โรคระบบทางเดินอาหาร (6) ไม่มี (7) อื่นๆ (ระบุ) 2.2 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) ปลดปล่อยหายเอง (2) ซื้อยารับประทานเอง (3) ไปสถานอนามัย (ระบุ)..... (4) ไปคลินิก/รพ. เอกชน (5) ไป รพ. รัฐบาล (6) อื่นๆ (ระบุ)..... 2.3 ความเพียงพอในการให้บริการทางสาธารณสุข (1) เพียงพอ (2) ไม่เพียงพอ (ระบุ)..... 2.4 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน (1) น้ำบ่อน้ำบาดาล (2) น้ำฝน (3) น้ำบรรจุขวด/ถัง (4) น้ำประปา (กรอง) (5) อื่นๆ (ระบุ) 2.5 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน (1) น้ำบ่อน้ำบาดาล (2) น้ำฝน (3) น้ำบรรจุขวด/ถัง (4) น้ำประปา/ประปา อบต. (5) อื่นๆ (ระบุ) 2.6 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร (กรณีทำเกษตร) (1) น้ำบ่อน้ำบาดาล (2) น้ำฝน (3) น้ำประปา (4) แม่น้ำ/ลำคลอง/เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ (5) อื่นๆ (ระบุ)..... 2.7 ครอบครัวของท่านกำจัดขยะด้วยวิธีใด (1) กองทิ้งไว้ (2) เผา (3) ฝัง (4) มีรถของเทศบาล/อบต. มาเก็บ (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																											

4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ 4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ 11 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 (1) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.7) (2) ทราบ 4.2 ทราบจากแหล่งใด (1) ทราบเอง (2) เพื่อนบ้าน/ญาติ/เพื่อน (3) ผู้นำชุมชน (4) สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน (5) เจ้าหน้าที่มวลชนของโรงงาน 4.3 การมีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ (2) สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย บ้านเช่า หรือห้องเช่า) (3) สร้างสาธารณูปโภคให้กับชุมชน (4) ไม่มีประโยชน์ (5) ไม่แสดงความคิดเห็น (6) ไม่ทราบ (7) อื่นๆ (ระบุ)..... 4.4 การมีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดคุณเสียหรือข้อห่วงกังวลต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) ฝุ่นละออง (2) เขม่า/ควัน (3) เสียง (4) น้ำเสีย (5) กลิ่น (6) อุบัติเหตุ (7) ไม่มี (8) ไม่ทราบ (9) ไม่แสดงความคิดเห็น (10) อื่นๆ (ระบุ).....	4.5 ปี 2567 ท่านเคยมีปัญหาดังกล่าวหรือไม่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน หรือไม่ (1) มี ระบุ..... (2) ไม่มี (3) ไม่ทราบ 4.6 กรณีมีปัญหาดังกล่าวหรือไม่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน ทางโรงงานมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน (2) ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหามาให้ชุมชนรับทราบ (3) ไม่ได้แก้ไข (4) ไม่ทราบ (5) อื่นๆ..... 4.7 ท่านต้องการให้บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพิ่มเดิมการดำเนินงาน ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ (2) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน (3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/ชุมชนสัมพันธ์ (4) การชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องเรียน (5) สนับสนุนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น (6) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้าน..... (7) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (8) ไม่มี (9) ไม่แสดงความคิดเห็น (10) อื่นๆ (ระบุ)..... 4.8 ท่านต้องการให้บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ช่วยเหลือชุมชนด้านใดบ้าง (1) (2) (3) (4) (5)
---	--

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
สำหรับผู้นำชุมชน

1/2

แบบสอบถามชุดที่

แบบสอบถามผู้นำชุมชน

การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน

โครงการโรงงานผลิตเหล็กตีร่อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....

วาระดำรงตำแหน่ง.....โทรศัพท์.....

เลขที่.....ชุมชน.....แขวง.....เขต.....

กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานผู้สัมภาษณ์.....ว/ด/ป.....

คำชี้แจง

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะใช้ประกอบการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามนี้

2. โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงบนคำตอบที่ท่านเลือกและเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ตามความเหมาะสม

1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ (1) ชาย (2) หญิง 1.2 อายุ (1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (2) 21-30 ปี (3) 31-40 ปี (4) 41-50 ปี (5) มากกว่า 50 ปี 1.3 การศึกษา (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) ระดับประถมศึกษา (3) ม. ต้น (4) ม. ปสาย / ปวช. (5) ปวส. หรืออนุปริญญา (6) ระดับปริญญาตรี (7) สูงกว่าปริญญาตรี (8) อื่นๆ (ระบุ) 1.4 ภูมิลำเนา (1) เป็นคนในพื้นที่ที่ชุมชนนี้แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.6) (2) ย้ายมาจากเขตอื่นๆในนครราชสีมา (ระบุ)..... (3) ย้ายมาจากจังหวัด (ระบุ) 1.5 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่ในพื้นที่ (1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน (2) เพื่อประกอบอาชีพ (3) ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ท่านทำงาน (4) มาเรียนหนังสือ (5) เพื่อหาที่อยู่ใหม่ (6) อื่นๆ (ระบุ)..... 1.6 อาชีพของคนที่ครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) คำขาย/ธุรกิจส่วนตัว (2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง (4) รับจ้างทั่วไป (5) เกษตรกร (6) อื่นๆ (ระบุ)	3. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (2567) <table> <tr> <th rowspan="2">ปัญหา</th> <th colspan="3">ระยะเวลา</th> <th colspan="2">ระดับผลกระทบ</th> <th rowspan="2">แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</th> </tr> <tr> <th>บ้างดู หนาว</th> <th>ร้อน</th> <th>ฝน</th> <th>ทั้งปี</th> <th>มาก</th> </tr> <tr> <td>1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>4. เสียงดัง () มี () ไม่มี</td> <td>1 กลางวัน</td> <td>2 กลางคืน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>5. น้ำเสีย () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>6. อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>7. อื่นๆ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> </table> หมายเหตุ บ = บางเวลา ต = ตลอดเวลา	ปัญหา	ระยะเวลา			ระดับผลกระทบ		แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	บ้างดู หนาว	ร้อน	ฝน	ทั้งปี	มาก	1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น.....						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ.....						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	4. เสียงดัง () มี () ไม่มี	1 กลางวัน	2 กลางคืน				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	5. น้ำเสีย () มี () ไม่มี						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....	6. อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	7. อื่นๆ						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....
ปัญหา	ระยะเวลา			ระดับผลกระทบ		แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																								
	บ้างดู หนาว	ร้อน	ฝน	ทั้งปี	มาก																																																									
1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น.....						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ.....						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
4. เสียงดัง () มี () ไม่มี	1 กลางวัน	2 กลางคืน				(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
5. น้ำเสีย () มี () ไม่มี						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
6. อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
7. อื่นๆ						(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....																																																								
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณสุขโลก 2.1 ในปี 2567 ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) โรคประจำตัว (ระบุ)..... (2) โรคภูมิแพ้ (ระบุ) (3) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด (4) ได้รับอุบัติเหตุ (5) โรคระบบทางเดินอาหาร (6) ไม่มี (7) อื่นๆ (ระบุ) 2.2 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) ไปส่งโรงพยาบาล (2) ซื้อยารับประทานเอง (3) ไปสถานพยาบาล (ระบุ)..... (4) ไปคลินิก/รพ. เอกชน (5) ไป รพ. รัฐบาล (6) อื่นๆ (ระบุ)..... 2.3 ความเพียงพอในการให้บริการทางสาธารณสุข (1) เพียงพอ (2) ไม่เพียงพอ (ระบุ)..... 2.4 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน (1) น้ำบ่อ/น้ำบาดาล (2) น้ำฝน (3) น้ำบรรจุขวด/ถัง (4) น้ำประปา (กรอง) (5) อื่นๆ (ระบุ) 2.5 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน (1) น้ำบ่อ/น้ำบาดาล (2) น้ำฝน (3) น้ำบรรจุขวด/ถัง (4) น้ำประปา/ประปา อบต. (5) อื่นๆ (ระบุ) 2.6 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร (กรณีทำการเกษตร) (1) น้ำบ่อ/น้ำบาดาล (2) น้ำฝน (3) น้ำประปา (4) แม่น้ำ/ลำคลอง/เพื่อน/อ่างเก็บน้ำ (5) อื่นๆ (ระบุ)..... 2.7 ครอบครัวของท่านกำลังจะด้วยวิธีใด (1) กองทิ้งไว้ (2) เผา (3) ผึ่ง (4) มีรถของเทศบาล อบต. มาเก็บ (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																																														

4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

- 4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กหล่อของบริษัท ดงป่าสตีดอินเตอร์กรุป จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ 11 ต.สิดา อ.สิดา จ.นครราชสีมา 30430
- (1) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.7)
(2) ทราบ
- 4.2 ทราบจากแหล่งใด
- (1) ทราบเอง (2) เพื่อนบ้าน/ญาติ/เพื่อน (3) ผู้นำชุมชน
(4) สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน (5) เจ้าหน้าที่มวลชนของโรงงาน
- 4.3 การมีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กหล่อของบริษัท ดงป่าสตีดอินเตอร์กรุป จำกัด ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ
(2) สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค่าขาย บ้านเช่า หรือห้องเช่า)
(3) สร้างสาธารณูปโภคให้กับชุมชน
(4) ไม่มีประโยชน์
(5) ไม่แสดงความคิดเห็น
(6) ไม่ทราบ
(7) อื่นๆ (ระบุ).....
- 4.4 การมีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กหล่อของบริษัท ดงป่าสตีดอินเตอร์กรุป จำกัด ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อกังวลต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) ฝุ่นละออง
(2) เขม่า/ควัน
(3) เสียง
(4) น้ำเสีย
(5) กลิ่น
(6) อุบัติเหตุ
(7) ไม่มี
(8) ไม่ทราบ
(9) ไม่แสดงความคิดเห็น
(10) อื่นๆ (ระบุ).....

4.5 ปี 2567 ท่านเคยมีปัญหหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน หรือไม่

- (1) มี ระบุ..... (2) ไม่มี (3) ไม่ทราบ
- 4.6 กรณีมีปัญหหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน ทางโรงงานมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน
(2) ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหให้ชุมชนรับทราบ
(3) ไม่ได้แก้ไข
(4) ไม่ทราบ (5) อื่นๆ.....

4.7 ท่านต้องการให้บริษัท ดงป่าสตีดอินเตอร์กรุป จำกัด เน้นเดิมการดำเนินงาน ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ
(2) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน
(3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/ชุมชนสัมพันธ์
(4) การชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
(5) สนับสนุนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
(6) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้าน.....
(7) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
(8) ไม่มี
(9) ไม่แสดงความคิดเห็น
(10) อื่นๆ (ระบุ).....

4.8 ท่านต้องการให้บริษัท ดงป่าสตีดอินเตอร์กรุป จำกัด

ช่วยเหลือชุมชนด้านใดบ้าง

- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
สำหรับครัวเรือน

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

แบบสอบถามครัวเรือน

การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (ระยะดำเนินการ)
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

ชื่อ-สกุล.....เลขที่.....ชุมชน.....แขวง.....
เขต.....กรุงเทพมหานคร ชื่อพนักงานผู้สัมภาษณ์.....ว/ค/ป.....

คำชี้แจง 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการศึกษา

2. โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงบนคำตอบที่ท่านเลือกและเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ตามความเหมาะสม

1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศ (1) ชาย (2) หญิง 1.2 อายุ (1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (2) 21-30 ปี (3) 31-40 ปี (4) 41-50 ปี (5) มากกว่า 50 ปี 1.3 การศึกษา (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) ระดับประถมศึกษา (3) ม. ต้น (4) ม. ปลาย / ปวช. (5) ปวส. หรืออนุปริญญา (6) ระดับปริญญาตรี (7) สูงกว่าปริญญาตรี (8) อื่นๆ (ระบุ) 1.4 ภูมิลำเนา (1) เป็นคนในพื้นที่/ชุมชนนี้แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.6) (2) ย้ายมาจากเขตอื่นๆในนครราชสีมา (ระบุ)..... (3) ย้ายมาจากจังหวัด (ระบุ) 1.5 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่ในพื้นที่ (1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน (2) เพื่อประกอบอาชีพ (3) ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน (4) มาเรียนหนังสือ (5) เพื่อหาที่อยู่ใหม่ (6) อื่นๆ (ระบุ)..... 1.6 อาชีพของคนในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง (4) รับจ้างทั่วไป (5) เกษตรกร (6) อื่นๆ (ระบุ)	3. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (2567) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ปัญหา</th> <th colspan="3">ระยะเวลา</th> <th rowspan="2">ระดับผลกระทบ</th> <th rowspan="2">แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</th> </tr> <tr> <th>บางส่วน</th> <th>มาก</th> <th>น้อย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>4.เสียงดัง () มี () ไม่มี</td> <td>1 กลางวัน</td> <td>2 กลางคืน</td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>5.น้ำเสีย () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>6.อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> <tr> <td>7.อื่นๆ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....</td> </tr> </tbody> </table> () มี () ไม่มี หมายเหตุ บ = บางเวลา ค = ตลอดเวลา	ปัญหา	ระยะเวลา			ระดับผลกระทบ	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	บางส่วน	มาก	น้อย	1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	4.เสียงดัง () มี () ไม่มี	1 กลางวัน	2 กลางคืน			(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	5.น้ำเสีย () มี () ไม่มี					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....	6.อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....	7.อื่นๆ					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....
ปัญหา	ระยะเวลา			ระดับผลกระทบ	แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																															
	บางส่วน	มาก	น้อย																																																	
1.กลิ่น () มี () ไม่มี ลักษณะกลิ่น					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																															
2.เขม่า/ควัน () มี () ไม่มี ลักษณะ					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																															
3.ฝุ่นละออง () มี () ไม่มี					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																															
4.เสียงดัง () มี () ไม่มี	1 กลางวัน	2 กลางคืน			(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																															
5.น้ำเสีย () มี () ไม่มี					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....																																															
6.อุบัติเหตุ () มี () ไม่มี					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) การจราจร (5) อื่นๆ (ระบุ).....																																															
7.อื่นๆ					(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..... (2) บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด (3) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)..... (4) อื่นๆ (ระบุ).....																																															

2/2

4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

- 4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณของบริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 หมู่ 11 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430
- (1) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.7)
- (2) ทราบ
- 4.2 ทราบจากแหล่งใด
- (1) ทราบเอง (2) เพื่อนบ้าน/ญาติ/เพื่อน (3) ผู้นำชุมชน
- (4) สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน (5) เจ้าหน้าที่มวลชนของโรงงาน
- 4.3 การมีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณของบริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ
- (2) สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย บ้านเช่า หรือห้องเช่า)
- (3) สร้างสาธารณูปโภคให้กับชุมชน
- (4) ไม่มีประโยชน์
- (5) ไม่แสดงความคิดเห็น
- (6) ไม่ทราบ
- (7) อื่นๆ (ระบุ).....
- 4.4 การมีโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณของบริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดคุณประโยชน์หรือข้อดีข้อควรระวังต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) ฝุ่นละออง
- (2) เขม่า/ควัน
- (3) เสียง
- (4) น้ำเสีย
- (5) กลิ่น
- (6) อุบัติเหตุ
- (7) ไม่มี
- (8) ไม่ทราบ
- (9) ไม่แสดงความคิดเห็น
- (10) อื่นๆ (ระบุ).....

4.5 ปี 2567 ท่านเคยมีปัญหาด้านหรือเรื่องที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน หรือไม่

- (1) มี ระบุ..... (2) ไม่มี (3) ไม่ทราบ
- 4.6 กรณีมีปัญหาด้านหรือเรื่องที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้า ทางโรงไฟฟ้ามีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน
- (2) ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหามาให้ชุมชนรับทราบ
- (3) ไม่ได้แก้ไข
- (4) ไม่ทราบ (5) อื่นๆ.....
- 4.7 ท่านต้องการให้บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด เพิ่มเดิมการดำเนินงาน ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- (1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ
- (2) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน
- (3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/ชุมชนสัมพันธ์
- (4) การชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- (5) สนับสนุนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
- (6) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้าน.....
- (7) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
- (8) ไม่มี
- (9) ไม่แสดงความคิดเห็น
- (10) อื่นๆ (ระบุ).....
- 4.8 ท่านต้องการให้บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ช่วยเหลือชุมชนด้านใดบ้าง
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

เอกสารแนบ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็น

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
สำหรับหน่วยงาน

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
 ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 เพศ		
- ชาย	13	68.4
- หญิง	6	31.6
รวม	19	100.0
1.2 อายุ		
- น้อยกว่า 20 ปี	0	0.0
- 21-30 ปี	1	5.3
- 31-40 ปี	3	15.8
- 41-50 ปี	7	36.8
- มากกว่า 50 ปี	8	42.1
รวม	19	100.0
1.3 การศึกษา		
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
- ประถมศึกษา	4	21.1
- ม. ต้น	2	10.5
- ม. ป้าย/ปวช.	1	5.3
- ปวส./อนุปริญญา	1	5.3
- ปริญญาตรี	7	36.8
- สูงกว่าปริญญาตรี	4	21.1
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	19	100.0
1.4 ภูมิลำเนา		
- เป็นคนในพื้นที่/ชุมชนนี้แต่กำเนิด	16	84.2
- ย้ายมาจากอำเภออื่น	3	15.8
- ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0.0
รวม	19	100.0
1.5 สาเหตุสำคัญที่ย้ายมาอยู่ที่นี่		
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0.0
- เพื่อประกอบอาชีพ	1	33.3
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	1	33.3
- มาเรียนหนังสือ	0	0.0
- เพื่อที่อยู่ใหม่	1	33.3
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	3	100.0
1.6 อาชีพของคนในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	3.8
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	11	42.3
- พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	1	3.8
- รับจ้างทั่วไป	0	0.0
- เกษตรกรรม	7	26.9
- อื่นๆ	6	23.1
รวม	26	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
 ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณสุข		
2.1 ในปี 2567 ท่านและครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน	2	9.1
- โรคภูมิแพ้	5	22.7
- โรคทางเดินหายใจ เช่น หวัด	5	22.7
- ได้รับอุบัติเหตุ	1	4.5
- โรคระบบทางเดินอาหาร	1	4.5
- ไม่มี	8	36.4
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	22	100.0
2.2 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ปล่อยให้หายเอง	1	2.2
- ซื้อยารับประทานเอง	12	26.1
- ไปคลินิก/ร้านขายยา	10	21.7
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	9	19.6
- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	14	30.4
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	46	100.0
2.3 ความเพียงพอในการให้บริการทางสาธารณสุข		
- เพียงพอ	17	89.5
- ไม่เพียงพอ	2	10.5
รวม	19	100.0
2.4 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน		
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	1	5.3
- น้ำฝน	0	0.0
- น้ำบรรจุขวด/น้ำถัง/ตู้กด	18	94.7
- น้ำประปากรอง	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	19	100.0
2.5 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน		
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	3	15.8
- น้ำฝน	0	0.0
- น้ำบรรจุขวด/น้ำถัง	0	0.0
- น้ำประปา	16	84.2
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	19	100.0
2.6 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร		
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	3	42.9
- น้ำฝน	3	42.9
- น้ำบรรจุขวด/ถัง	0	0.0
- แม่น้ำ/ลำคลอง	1	14.3
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	7	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
ดงเป้าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
2.7 ครอบคลุมของท่านก่าจัดขยะด้วยวิธีใด		
- กองทิ้งไว้	0	0.0
- เผา	5	26.3
- ฝัง	1	5.3
- มีรถเทศบาล/อบต. มาเก็บ	13	68.4
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	19	100.0
3. ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
3.1.1 กลิ่น		
- มี	3	15.8
- ไม่มี	16	84.2
รวม	19	100.0
3.1.1.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	3	100.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	3	100.0
3.1.1.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	2	66.7
- น้อย	1	33.3
รวม	3	100.0
3.1.1.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน เช่น เผาขยะ	1	25.0
- โรงงานดงเป้า	3	75.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจราจร	0	0.0
รวม	4	100.0
3.1.2 ผลกระทบด้านเคมี/ครีน		
- มี	4	21.1
- ไม่มี	15	78.9
รวม	19	100.0
3.1.2.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	4	100.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	4	100
3.1.2.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	3	75.0
- น้อย	1	25.0
รวม	4	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
ดงเป้าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1.2.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	3	60.0
- โรงงานดงเป้า	1	20.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจราจร	1	20.0
รวม	5	100.0
3.1.3 ผื่นระออง		
- มี	5	26.3
- ไม่มี	14	73.7
รวม	19	100.0
3.1.3.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	2	40.0
- ตลอดทั้งปี	3	60.0
รวม	5	100.0
3.1.3.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	2	40.0
- ปานกลาง	2	40.0
- น้อย	1	20.0
รวม	5	100.0
3.1.3.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	4	50.0
- โรงงานดงเป้า	3	37.5
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจราจร	1	12.5
รวม	8	100.0
3.1.4 เสียง		
- มี	3	15.8
- ไม่มี	16	84.2
รวม	19	100.0
3.1.4.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (กลางวัน)		
- บางเวลา/บางฤดู	3	100.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	3	100.0
3.1.4.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (กลางคืน)		
- บางเวลา/บางฤดู	3	100.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	3	100.0
3.1.4.3 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	3	100.0
- น้อย	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1.4.4 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	2	50.0
- โรงงานดงเป่า	1	25.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	1	25.0
- การจรรยา	0	0.0
รวม	4	100.0
3.1.5 น้ำเสีย		
- มี	0	0.0
- ไม่มี	19	100.0
รวม	19	100.0
3.1.5.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	0	0.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.5.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0
- น้อย	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.5.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	0	0.0
- โรงงานดงเป่า	0	0.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.6 อุบัติเหตุ		
- มี	1	5.3
- ไม่มี	18	94.7
รวม	19	100.0
3.1.6.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	0	0.0
- ตลอดทั้งปี	1	100.0
รวม	1	100.0
3.1.6.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0
- น้อย	1	100.0
รวม	1	100.0
3.1.6.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	0	0.0
- โรงงานดงเป่า	0	0.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจรรยา	1	100.0
รวม	1	100.0
3.1.7 อื่นๆ		
- มี	0	0.0
- ไม่มี	19	100.0
รวม	19	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1.7.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	0	0.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.7.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0
- น้อย	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.7.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	0	0.0
- โรงงานดงเป่า	0	0.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ		
4.1. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ (บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 238+63) ตำบลสีดา		
- ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.7)	1	5.3
- ทราบ	18	94.7
รวม	19	100.0
4.2. ทราบจากแหล่งใด		
- ทราบเอง	9	50.0
- เพื่อนบ้าน/ญาติ/เพื่อน	1	5.6
- ผู้นำชุมชน	6	33.3
- สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน	2	11.1
- เจ้าหน้าที่หมวดของโรงงาน	0	0.0
รวม	18	100.0
4.3. การมี“โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ดงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ”ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	13	43.3
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพ	11	36.7
- สร้างสาธารณูปโภค	4	13.3
- ไม่มีประโยชน์	2	6.7
- ไม่ทราบ	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	30	100.0
4.4. การมี“โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ดงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ”ก่อให้เกิดผลเสีย/ข้อห่วงกังวลต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)		
- ฝุ่นละออง	9	20.0
- เหม่/ควัน	10	22.2
- เสียง	6	13.3
- น้ำเสีย	5	11.1
- กลิ่น	4	8.9
- อุบัติเหตุ	3	6.7
- ไม่มีผลเสีย	4	8.9
- ไม่ทราบ	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	8.9
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	45	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ และศาสนสถานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท
 ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	19	
	จำนวน	ร้อยละ
4.5 ท่านเคยมีปัญหาคือเรื่องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน หรือไม่		
- มี	2	10.5
- ไม่มี	17	89.5
รวม	19	100.0
4.6 กรณีมีปัญหาคือเรื่องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน ทางโรงงานมีการดำเนินการแก้ไขดังล่าวอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- รับฟังปัญหา	2	100.0
- ชี้แจงสาเหตุและแก้ไข้ปัญหา	0	0.0
- ไม่ได้แก้ไข	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	2	100
4.7 ท่านต้องการให้โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปรับปรุงการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1		
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ	9	12.3
- การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	9	12.3
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	11	15.1
- ชี้แจงและแก้ไข้ปัญหาคือเรื่องเรียน	9	12.3
- สนับสนุน/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น	12	16.4
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	13	17.8
- เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	8	11.0
- ไม่มี	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	2.7
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	73	100.0

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
 สำหรับผู้นำชุมชน

ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 เพศ		
- ชาย	24	70.6
- หญิง	10	29.4
รวม	34	100.0
1.2 อายุ		
- น้อยกว่า 20 ปี	0	0.0
- 21-30 ปี	2	5.9
- 31-40 ปี	2	5.9
- 41-50 ปี	8	23.5
- มากกว่า 50 ปี	22	64.7
รวม	34	100.0
1.3 การศึกษา		
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
- ประถมศึกษา	0	0.0
- ม. ต้น	8	23.5
- ม. ป้าย/ปวช.	19	55.9
- ปวส./อนุปริญญา	2	5.9
- ปริญญาตรี	5	14.7
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	34	100.0
1.4 ภูมิสำเนา		
- เป็นคนในพื้นที่ชุมชนนี้แต่กำเนิด	30	88.2
- ย้ายมาจากอำเภออื่น	0	0.0
- ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	4	11.8
รวม	34	100.0
1.5 สาเหตุสำคัญที่ย้ายมาอยู่ที่นี้		
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	4	100.0
- เพื่อประกอบอาชีพ	0	0.0
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0.0
- มาเรียนหนังสือ	0	0.0
- เพื่อที่อยู่ใหม่	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	4	100.0
1.6 อาชีพของคนในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	4	8.2
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	8	16.3
- พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	1	2.0
- รับจ้างทั่วไป	7	14.3
- เกษตรกรรม	28	57.1
- อื่นๆ	1	2.0
รวม	49	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณสุข		
2.1 ในปี 2567 ท่านและครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน	5	12.2
- โรคภูมิแพ้	5	12.2
- โรคทางเดินหายใจ เช่น หวัด	7	17.1
- ได้รับอุบัติเหตุ	0	0.0
- โรคระบบทางเดินอาหาร	2	4.9
- ไม่มี	22	53.7
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	41	100.0
2.2 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ไปหาหมอเอง	1	1.7
- ซื้อยารับประทานเอง	9	15.3
- ไปสถานีนอนมัย	12	20.3
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	7	11.9
- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	29	49.2
- อื่นๆ	1	1.7
รวม	59	100.0
2.3 ความเพียงพอในการให้บริการทางสาธารณสุข		
- เพียงพอ	32	94.1
- ไม่เพียงพอ	2	5.9
รวม	34	100.0
2.4 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน		
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	0	0.0
- น้ำฝน	2	5.9
- น้ำบรรจุขวด/น้ำดื่ม/ตู้กด	32	94.1
- น้ำประปากรอง	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	34	100.0
2.5 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน		
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	9	26.5
- น้ำฝน	0	0.0
- น้ำบรรจุขวด/น้ำดื่ม	0	0.0
- น้ำประปา	25	73.5
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	34	100.0
2.6 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร		
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	8	23.5
- น้ำฝน	8	23.5
- น้ำบรรจุขวด/ดื่ม	0	0.0
- แม่น้ำ/ลำคลอง	18	52.9
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	34	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
2.7 ครอบคลุมของท่านกำลังขยายตัววิธีใด		
- กองทิ้งไว้	0	0.0
- เมา	16	47.1
- ฝัง	1	2.9
- มีรถเทศบาล/อบต. มาเก็บ	10	29.4
- อื่นๆ	7	20.6
รวม	34	100.0
3. ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
3.1.1 กลิ่น		
- มี	3	8.8
- ไม่มี	31	91.2
รวม	34	100.0
3.1.1.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	3	60.0
- ตลอดทั้งปี	2	40.0
รวม	5	100.0
3.1.1.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	1	25.0
- ปานกลาง	2	0.0
- น้อย	1	0.0
รวม	4	25.0
3.1.1.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	2	66.7
- โรงงานตงเป่า	1	33.3
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจราจร	0	0.0
รวม	3	100.0
3.1.2 ผลกระทบด้านน้ำ/ควัน		
- มี	7	20.6
- ไม่มี	27	79.4
รวม	34	100.0
3.1.2.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	5	71.4
- ตลอดทั้งปี	2	28.6
รวม	7	100
3.1.2.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	3	12.5
- ปานกลาง	21	87.5
- น้อย	0	0.0
รวม	24	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1.2.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	3	33.3
- โรงงานตงเป่า	3	33.3
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	1	11.1
- การจราจร	2	22.2
รวม	9	100.0
3.1.3 ฝุ่นละออง		
- มี	6	17.6
- ไม่มี	28	82.4
รวม	34	100.0
3.1.3.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	5	83.3
- ตลอดทั้งปี	1	16.7
รวม	6	100.0
3.1.3.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	1	20.0
- ปานกลาง	2	40.0
- น้อย	2	40.0
รวม	5	100.0
3.1.3.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	4	33.3
- โรงงานตงเป่า	3	25.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจราจร	5	41.7
รวม	12	100.0
3.1.4 เสียง		
- มี	6	17.6
- ไม่มี	28	82.4
รวม	34	100.0
3.1.4.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (กลางวัน)		
- บางเวลา/บางฤดู	0	0.0
- ตลอดทั้งปี	4	100.0
รวม	4	100.0
3.1.4.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (กลางคืน)		
- บางเวลา/บางฤดู	4	66.7
- ตลอดทั้งปี	2	0.0
รวม	6	66.7
3.1.4.3 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	2	40.0
- น้อย	3	60.0
รวม	5	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเปาสติลอนเดอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1.4.4 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	1	25.0
- โรงงานตงเป่า	2	50.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจรวจจร	1	25.0
รวม	4	100.0
3.1.5 น้ำเสีย		
- มี	6	17.6
- ไม่มี	28	82.4
รวม	34	100.0
3.1.5.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	4	57.1
- ตลอดทั้งปี	3	42.9
รวม	7	100.0
3.1.5.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	1	16.7
- ปานกลาง	3	50.0
- น้อย	2	33.3
รวม	6	100.0
3.1.5.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	3	42.9
- โรงงานตงเป่า	4	57.1
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	7	100.0
3.1.6 อุบัติเหตุ		
- มี	6	17.6
- ไม่มี	28	82.4
รวม	34	100.0
3.1.6.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	4	66.7
- ตลอดทั้งปี	2	33.3
รวม	6	100.0
3.1.6.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	1	16.7
- ปานกลาง	2	33.3
- น้อย	3	50.0
รวม	6	100.0
3.1.6.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	3	50.0
- โรงงานตงเป่า	1	16.7
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- การจรวจจร	2	33.3
รวม	6	100.0
3.1.7 อื่นๆ		
- มี	0	0.0
- ไม่มี	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ตงเปาสติลอนเดอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
3.1.7.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด		
- บางเวลา/บางฤดู	0	0.0
- ตลอดทั้งปี	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.7.2 ระดับผลกระทบ		
- มาก	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0
- น้อย	0	0.0
รวม	0	0.0
3.1.7.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- กิจกรรมในชุมชน	0	0.0
- โรงงานตงเป่า	0	0.0
- โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ		
4.1. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเปาสติลอนเดอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ (บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 238+63) ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา		
- ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.7)	0	0.0
- ทราบ	34	100.0
รวม	34	100.0
4.2. ทราบจากแหล่งใด		
- ทราบเอง	17	50.0
- เพื่อนบ้าน/ญาติ/เพื่อน	2	5.9
- ผู้นำชุมชน	7	20.6
- สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงงาน	2	5.9
- เจ้าหน้าที่มวลชนของโรงงาน	6	17.6
รวม	34	100.0
4.3. การมีโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเปาสติลอนเดอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	26	43.3
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพ	21	35.0
- สร้างสาธารณูปโภค	8	13.3
- ไม่มีประโยชน์	1	1.7
- ไม่ทราบ	3	5.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	1.7
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	60	100.0
4.4. การมีโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเปาสติลอนเดอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อให้เกิดผลเสีย/ข้อห่วงกังวลต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ฝุ่นละออง	11	17.7
- เหม่ว/ควัน	11	17.7
- เสียง	6	9.7
- น้ำเสีย	10	16.1
- กลิ่น	6	9.7
- อุบัติเหตุ	1	1.6
- ไม่มีผลเสีย	8	12.9
- ไม่ทราบ	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	9	14.5
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	62	100.0

ตารางสรุปผลการศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รวมทั้งหมด (คน)	
	34	
	จำนวน	ร้อยละ
4.5 ท่านเคยมีปัญหาคือเรื่องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน หรือไม่		
- มี	1	2.9
- ไม่มี	33	97.1
รวม	34	100.0
4.6 กรณีมีปัญหาคือเรื่องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน ทางโรงงานมีการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- รับฟังปัญหา	1	100.0
-ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหา	0	0.0
- ไม่ได้แก้ไข	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	0.0
4.7 ท่านต้องการให้โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ตงเป่าสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ปรับปรุงการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ	12	9.9
- การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	21	17.4
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	24	19.8
- ชี้แจงและแก้ไขปัญหาคือเรื่องเรียน	14	11.6
- สนับสนุนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น	18	14.9
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	12	9.9
- เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	16	13.2
- ไม่มี	1	0.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	3	2.5
- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
รวม	121	100.0

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
สำหรับครัวเรือน

ประเภทสินค้า	เขตสินค้า										เขตการค้าเสรี										เขตพัฒนาพิเศษ									
	ขุข 3	ขุข 4	ขุข 5	ขุข 7	ขุข 8	ขุข 9	ขุข 10	ขุข 11	ขุข 12	ขุข 13	ขุข 14	ขุข 15	ขุข 16	ขุข 17	ขุข 18	ขุข 19	ขุข 20	ขุข 21	ขุข 22	ขุข 23	ขุข 24	ขุข 25	ขุข 26	ขุข 27	ขุข 28	ขุข 29				
	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง			
3.2.3. ผลิตภัณฑ์ (รวมไม้กวาด 1 ชิ้น)																														
- พลาสติก	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- โครมาล	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
- โครมาล	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- พลาสติก	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0				
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
รวม	0	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
3.3. ผลิตภัณฑ์ (รวมไม้กวาด 1 ชิ้น)																														
- อื่นๆ	0	0	0	1	0	0	6	5	1	3	1	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1			
- โครมาล	4	7	3	3	9	8	6	1	10	12	14	20	11	8	3	2	7	13	18	14	11	10	5	14	13	0				
รวม	4	7	3	4	9	8	12	6	11	15	15	20	11	8	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	13	0				
3.3.1. ผลิตภัณฑ์ (รวมไม้กวาด 1 ชิ้น)																														
- พลาสติก	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1			
- โครมาล	0	0	0	1	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
รวม	0	0	0	1	0	0	6	5	1	3	1	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1				
3.3.2. ผลิตภัณฑ์ (รวมไม้กวาด 1 ชิ้น)																														
- อื่นๆ	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	1				
- พลาสติก	0	0	0	0	0	0	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- โครมาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
รวม	0	0	0	1	0	0	6	3	1	3	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1					
3.3.3. ผลิตภัณฑ์ (รวมไม้กวาด 1 ชิ้น)																														
- พลาสติก	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0				
- โครมาล	0	0	0																											

[illegible]

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบสุขภาพ ของบริษัท ๑๑ บริษัทในเขตกรุงเทพฯ จังหวัด ปทุมธานี 2567 โดยรอบพื้นที่โครงการภายในวันที่ 5 มิถุนายน

ประเภทพื้นที่/สาขา	เขต 1/สาขา										เขต 2/สาขา										เขต 3/สาขา										เขต 4/สาขา									
	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 11	หมู่ 12	หมู่ 13	หมู่ 14	หมู่ 15	หมู่ 16	หมู่ 17	หมู่ 18	หมู่ 19	หมู่ 20	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10													
	บ้านป่าหิวน้อย	บ้านท่า	บ้านหนอง	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน												
	4	7	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	8	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10	14	10													
4.3 การมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน	บ้านป่าหิวน้อย	บ้านท่า	บ้านหนอง	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน												
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ตามนิยามกว่า 1 ปี)	3	3	0	0	0	8	11	0	1	14	14	0	9	3	3	1	12	11	10	7	10	5	4	12	3															
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อากาศ ฝุ่น ควัน	1	0	0	0	0	3	8	0	0	15	8	0	11	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4	1	1														
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เสียง	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	14	8	1	11	0	0	11	0	2	0	0	0	0	4	6	4														
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
- ไม่สะดวกด้านอื่น	0	0	3	0	0	0	2	0	9	0	1	18	0	4	0	0	8	2	0	6	1	5	0	0	0	0	0	0												
- ไม่ทราบ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0												
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
รวม	4	4	3	0	0	11	31	0	10	43	29	20	31	8	3	2	46	13	13	13	11	10	5	14	10	14	10	0												
4.4 การมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน	บ้านป่าหิวน้อย	บ้านท่า	บ้านหนอง	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน												
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ตามนิยามกว่า 1 ปี)	0	1	1	0	0	2	7	0	0	0	5	3	0	1	1	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0												
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อากาศ ฝุ่น ควัน	0	4	2	0	0	1	7	0	0	0	5	8	0	0	0	0	15	1	0	5	0	5	0	1	0	0	0	0												
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เสียง	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	8	5													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่สะดวกด้านอื่น	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่ทราบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1												
- อื่นๆ	3	2	0	4	0	5	0	0	0	14	9	4	9	2	2	0	3	12	8	7	10	1	1	4	4	0	0	0	0											
รวม	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0	1	6	1	4	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0											
4.5 การมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน	บ้านป่าหิวน้อย	บ้านท่า	บ้านหนอง	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน												
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ตามนิยามกว่า 1 ปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	7	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	8	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10	14	10	0												
รวม	4	7	3	4	9	8	12	6	10	15	15	20	11	8	3	3	15	13	18	14	11	10	5	14	10	14	10	0												
4.6 การมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน	บ้านป่าหิวน้อย	บ้านท่า	บ้านหนอง	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน												
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ตามนิยามกว่า 1 ปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อากาศ ฝุ่น ควัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.7 การมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน	บ้านป่าหิวน้อย	บ้านท่า	บ้านหนอง	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน	บ้านดอน												
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ตามนิยามกว่า 1 ปี)	0	0	1	0	0	7	1	0	0	0	1	0	7	0	3	3	5	13	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0												
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อากาศ ฝุ่น ควัน	0	2	1	4	8	7	8	5	2	9	3	2	8	2	3	3	6	12	0	0	9	1	3	0	0	0	0	0												
- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เสียง	1	1	0	4	8	8	8	5	1	14	6	2	11	1	3	3	6	13	4	2	10	0	3	2	5	0	0	0												
- ไม่สะดวกด้านอื่น	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	7	0	0	3	7	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0												
- ไม่ทราบ	2	7	3	4	8	2	9	4	10	14	6	18	11	8	0	2	7	1	6	13	2	9	2	7	5	0	0	0												
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	2	3	0	0	0	1	1	4	7	0	0	0	0												
- ไม่สะดวกด้านอื่น	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	1	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	0	7	5	0	0	0												
รวม	5	10	5	12	24	56	50	17	13	56	31	23	52	11	9	18	46	39	22	15	31	12	23	23	15	0	0	0												

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบสุขภาพ ของบริษัท ๑๑ บริษัทในเขตกรุงเทพฯ จังหวัด ปทุมธานี 2567 โดยรอบพื้นที่โครงการภายในวันที่ 5 มิถุนายน (ต่อ)

ประเภทพื้นที่/สาขา	เขต 1/สาข				เขต 2/สาข				เขต 3/สาข				เขต 4/สาข				เขต 5/สาข				รวมทั้งหมด 394					
	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3							
	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร							
	39	4	10	13	6	11	4	12	8	5	12	396	18	4	6	10	13	6	11	4		12	8	5	12	396
จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนประชากร	
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่/สาข																										
1.1 เขต																										
- เขต	17	7	1	2	4	3	1	2	2	2	3	2	5	5												
- หมู่	22	11	3	4	6	10	5	9	2	9	6	4	0	7												
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12													
1.2 อายุ																										
- น้อยกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 21-30 ปี	2	1	0	2	4	0	0	0	0	5	1	0	4	35												
- 31-40 ปี	16	3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	2	0	3	76										
- 41-50 ปี	19	7	2	1	2	1	4	0	0	2	3	3	2	135												
- มากกว่า 50 ปี	2	7	1	2	3	10	2	10	4	4	2	2	3	150												
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12													
1.3 อาชีพ																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ประกอบอาชีพ	0	7	0	2	1	1	7	4	2	1	0	2	1	0	2	89										
- น.อ.	8	5	1	0	1	6	1	3	0	1	2	3	1	83												
- น.อ.อ.	13	2	3	3	2	6	0	0	2	2	2	4	131													
- ประกอบอาชีพอื่นๆ	2	3	0	1	4	0	0	0	0	3	1	0	0	39												
- ประกอบอาชีพอื่นๆ	16	0	0	0	2	0	0	1	0	4	5	44	111													
- ประกอบอาชีพอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12													
1.4 ผู้พิการ																										
- ผู้พิการในเขต	36	17	4	6	10	12	4	8	3	11	8	5	12	369												
- ผู้พิการนอกเขต	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	17												
- ผู้พิการนอกเขต	3	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	10												
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12													
1.5 ความพิการ/ผู้พิการ/ผู้พิการ																										
- ไม่สามารถประกอบอาชีพ	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	15												
- ไม่สามารถประกอบอาชีพ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	12												
- ไม่สามารถประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่สามารถประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่สามารถประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- ไม่สามารถประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	4	129												
รวม	3	1	0	0	0	1	2	3	1	1	0	0	0	31												
1.6 สถานการณ์ด้านสุขภาพ (ตามข้อมูล 1-6)																										
- สถานการณ์ด้านสุขภาพ	27	4	2	3	4	7	0	1	2	3	2	6	4	133												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพ	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพ	14	0	0	0	3	0	0	5	1	2	2	0	1	88												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพ	9	12	2	1	1	6	8	2	3	2	3	3	233													
- สถานการณ์ด้านสุขภาพ	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6	11												
รวม	54	18	4	6	10	14	6	15	5	12	8	9	12													
2. ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ																										
2.1 ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ																										
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	1	5	1	2	0	2	0	3	4	2	0	0	0	76												
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	1	12	27													
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	9	0	0	0	6	11	0	0	2	0	1	3	55													
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	9													
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	27	12	3	4	6	1	5	7	0	12	8	2	9	274												
- ข้อมูลด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1												
รวม	39	18	4	6	10	16	6	12	10	14	9	5	12													
2.2 สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ																										
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	4	0	5	79												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	1	0	0	12	11	4	10	11	4	6	0	113													
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	1	0	2	3	1	1	4	2	2	0	4	28												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	39	18	4	6	5	10	4	9	4	9	5	5	11	367												
รวม	39	18	4	6	16	25	8	21	13	26	17	5	21													
2.3 สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ																										
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	395												
- สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร/สุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1												
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12													

[illegible]

ประเภทสินค้า	รวม. สินค้า				รวม. วัสดุสำเร็จ				รวม. วัสดุสำเร็จ				รวม. วัสดุสำเร็จ				รวม. วัสดุสำเร็จ	
	หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 3					
	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ	วัสดุสำเร็จ					
3.2.3 วัสดุเหล็ก (รวมไม้ท่อน 1 ชุด)																		
- วัสดุเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	11	254	254		
- วัสดุเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3			
- วัสดุเหล็ก	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	5	19	44.2			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3			
รวม	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	1	0	6	43	100.0			
3.3 วัสดุเหล็ก (รวมไม้ท่อน 1 ชุด)																		
- วัสดุ	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	4	0	6	53	134			
- วัสดุ	39	18	4	6	10	4	6	11	4	9	4	5	6	344	86.4			
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	397	100.0			
3.3.1 วัสดุเหล็ก (รวมไม้ท่อน 1 ชุด)																		
- วัสดุ	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	4	0	6	40	75.5			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	24.5			
รวม	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	4	0	6	53	100.0			
3.3.2 วัสดุเหล็ก (รวมไม้ท่อน 1 ชุด)																		
- วัสดุ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	0	5	29	54.7			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	1	0	1	24	45.3			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0			
รวม	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	4	0	6	53	100.0			
3.3.3 วัสดุเหล็ก (รวมไม้ท่อน 1 ชุด)																		
- วัสดุ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	0	5	32	39.5			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	16.0			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.5			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	4	4	3	0	3	4	0	4	30	37.0			
- วัสดุ	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	4.9			
รวม	0	0	0	0	0	9	0	0	0	5	7	0	10	81	100.0			
3.4 วัสดุ																		
- วัสดุ	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	7	48	174			
- วัสดุ	39	18	4	6	4	6	11	4	12	8	3	5	118	82.4				
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	3	12	396	100.0			
3.4.1 วัสดุเหล็ก (รวมไม้ท่อน 1 ชุด)																		
- วัสดุ (รวมไม้ท่อน)	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	7	43	51.2			
- วัสดุ (รวมไม้ท่อน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.4			
- วัสดุ (รวมไม้ท่อน)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	14	43.9				

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและสนับสนุนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของบริษัท และภาคีพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2567 โดยรอบเก็บข้อมูลการดำเนินงาน 5 ปี (ไตรมาส 46)

ประเภทพื้นที่ศึกษา	พหุ. ศึกษา												รวม. รวบรวม												รวม. รวบรวม
	หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4	หมู่ 3	รวม. รวบรวม											
	ชุมชนเกษตรกรรม	ชุมชนการค้า	ชุมชนบริการและอื่น	ชุมชนชายฝั่ง	บ้านสวนมะม่วง	บ้านสวนทุเรียน	บ้านสวนกล้วยไม้	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	รวม. รวบรวม											
	39	4	4	6	บ้านสวนมะม่วง	บ้านสวนทุเรียน	บ้านสวนกล้วยไม้	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	บ้านสวนกล้วย	รวม. รวบรวม											
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	รวม. รวบรวม											
3.5.3 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2										
- โครงการ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- โครงการ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- โครงการ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2										
3.6 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	1	0	0	0	6	7	0	0	0	3	0	0	6	33	8.1										
- ...	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	236	91.9										
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	409	100.0										
3.6.1 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	1	0	0	0	6	6	0	0	0	3	0	0	0	26	78.8										
- ...	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	7	21.2										
รวม	1	0	0	0	6	7	0	0	0	3	0	0	6	33	100.0										
3.6.2 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	1	0	0	0	6	1	0	0	0	2	0	0	5	25	75.8										
- ...	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	8	24.2										
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0										
รวม	1	0	0	0	6	7	0	0	0	3	0	0	6	33	100.0										
3.6.3 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0										
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0										
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0										
- ...	1	0	0	0	6	7	0	0	0	1	0	0	6	32	97.0										
รวม	1	0	0	0	6	7	0	0	0	3	0	0	6	33	100.0										
3.7 ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3										
- ...	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	395	99.7										
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	396	100.0										
3.7.1 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
3.7.2 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
3.7.3 ผลลัพธ์ (ตามใบสำรวจ 1 ถึง 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
4. ...																									
4.1 ...	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	22	5.6										
- ...	39	18	4	6	10	13	4	11	4	12	8	5	12	394	99.4										
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	396	100.0										
4.2 ...	24	4	3	2	2	4	2	8	4	1	1	0	1	222	99.4										
- ...	15	7	1	3	3	4	0	0	0	2	2	0	4	64	17.1										
- ...	0	7	0	1	5	5	1	3	0	9	5	5	7	85	22.7										
- ...	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.6										
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3										
รวม	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12	374	100.0										

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังและสนับสนุนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของบริษัท และภาคีพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2567 โดยรอบเก็บข้อมูลการดำเนินงาน 5 ปี (ไตรมาส 46)

ประเภทพื้นที่ศึกษา	พหุ. ศึกษา												รวม. เฉพาะกลุ่ม	รวม. รวบรวม	รวม. เฉพาะกลุ่ม	รวม. รวบรวม	
	หมู่ 1	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 7	หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 4					หมู่ 3
	ชุมชนเกษตรกรรม	ชุมชนการค้า	ชุมชนบริการและอื่น	ชุมชนชายฝั่ง	บ้านคนจน	บ้านคนกลางคนจน	บ้านคนกลางคนจน	บ้านคนกลางคนจน	บ้านคนกลางคนจน	บ้านคนกลางคนจน	บ้านคนกลางคนจน	บ้านคนกลางคนจน					บ้านคนกลางคนจน
	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5					12
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		จำนวน		
4.3 การมีโรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ในเขตชุมชน																	
- จำนวนโรงงาน (เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 โรง)																	
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	1	0	1	2	7	12	4	6	0	9	7	1	8		144		41.6
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	2	0	1	1	5	6	1	4	0	8	6	1	7		54		15.4
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	1	0	1	0	3	2	0	1	0	7	4	1	6		72		20.8
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1		5		1.4
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	15	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1		59		17.1
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	3	3	1	0	5	1	0	0	0	3	1	2	3		10		2.9
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2		0.6
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	7	18	6	7	23	22	5	11	0	27	18	5	26		246		100.0
4.4 การมีโรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ในเขตชุมชน																	
- จำนวนโรงงาน (เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 โรง)																	
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	2	0	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0		26		9.1
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	8	0	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0		54		19.6
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0		30		10.9
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4		1.5
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		8		2.9
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0		3		1.1
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	27	5	2	1	3	1	2	0	0	3	0	1	0		104		37.8
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	9	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1		27		9.8
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	3	3	1	0	5	1	0	0	0	3	1	2	3		10		6.9
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	39	20	6	6	10	27	6	0	4	12	0	2	12		275		100.0
4.5 จำนวนโรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ในเขตชุมชน																	
- จำนวนโรงงาน (เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 โรง)																	
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12		236		100.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	39	18	4	6	10	13	6	11	4	12	8	5	12		236		100.0
4.6 การมีโรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ในเขตชุมชน																	
- จำนวนโรงงาน (เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 โรง)																	
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0
4.7 จำนวนโรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ในเขตชุมชน																	
- จำนวนโรงงาน (เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 โรง)																	
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	23	0	0	0	4	6	0	3	0	5	4	0	6		54		9.8
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	26	1	1	3	4	9	1	8	4	5	0	2	6		98		17.9
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	15	4	1	2	2	8	1	9	4	3	2	3	7		121		22.0
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	5	1	0	0	2	6	0	6	4	3	0	0	7		25		4.6
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	12	12	2	5	2	5	1	8	4	1	2	8	4		160		29.1
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	0	2	0	0	3	1	1	10	4	2	0	6	4		4		2.4
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	8	0	0	0	3	2	0	4	2	3	0	7	24		4		4.4
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	1		40		7.3
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	6	0	1	0	5	2	2	0	6	1	0	4	13		4		2.4
- อัตราการกระจายตัวในชุมชน	96	20	5	10	25	39	7	69	23	30	11	7	52		540		100.0

เอกสารแนบที่ 32 โครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]
35 หมู่ที่ 11 ตำบลติลา อำเภอติลา จังหวัดนราธิวาส 93643 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

1. หลักการและเหตุผล

จากการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ในส่วนของการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน ตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมงการทำงาน พบว่า ในส่วนของบริเวณเครื่องอัดเหล็ก มีระดับความดังเสียง 85 เดซิเบลเอ บริเวณเครื่องรีดเหล็ก มีระดับความดังเสียง 106.1 เดซิเบลเอ บริเวณเตาหลอมเหล็ก มีระดับความดังเสียง 93.5 เดซิเบลเอ บริเวณพื้นที่ลำเลียงวัตถุดิบ มีระดับความดังเสียง 106.1 เดซิเบลเอ บริเวณพื้นที่เก็บพัสดุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ มีระดับความดังเสียง 106.6 เดซิเบลเอ บริเวณพื้นที่ Cool Water มีระดับความดังเสียง 92.4 เดซิเบลเอ ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่วนใหญ่ 8 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 6 วัน ส่งผลกระทบให้พนักงานมีผลกระทบต่อสุขภาพที่คงเป็นระยะเวลาการสะสมที่ยาวนาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ การสูญเสียการได้ยิน ทั้งในแบบการสูญเสียแบบชั่วคราวและแบบถาวร เพื่อให้เป็นการป้องกันเชิงรุกเชิงรับและเฝ้าระวังทางสุขภาพ มีให้พนักงานสัมผัสเสียงดังจากการทำงานและได้รับผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 11 สถานประกอบการที่ถูกแจ้งสัมผัสเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงานเกิน 85 เดซิเบลเอขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ดังนั้นจึงจัดทำและดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินขึ้น ในพื้นที่การทำงานบริเวณทุกพื้นที่การทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการป้องกันอันตรายและเพื่อสุขภาพการได้ยินของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังในขณะที่ปฏิบัติงาน
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอันตรายของเสียงดัง การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การป้องกันอันตรายเสียงดัง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 1.3 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 1.4 เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียการได้ยินของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ เครื่องอัดเหล็ก บริเวณเครื่องรีดเหล็ก บริเวณเตาหลอมเหล็ก บริเวณพื้นที่ลำเลียงวัตถุดิบ และบริเวณพื้นที่เก็บพัสดุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่พื้นที่การปฏิบัติงานยังคงมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ



บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]
35 หมู่ที่ 11 ตำบลติลา อำเภอติลา จังหวัดนราธิวาส 93643 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

5. วิธีการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดนโยบาย การอนุรักษ์การได้ยิน

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ถึงผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเรื่องเสียงดังมีผลการตรวจวัดเกินมาตรฐานกำหนด ในบางจุด จึงต้องมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- กำหนดและจัดทำนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดบริเวณ พื้นที่การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)

- ส่งผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกับทางแผนกต่างๆ
- ศึกษาระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังและระดับเสียงเสียงดังในพื้นที่การปฏิบัติงาน เพื่อหาความสอดคล้องในการเกิดอันตราย
- จัดทำ / คิดรายละเอียดค่าระดับเสียง ในจุดหรือพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความดังเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ เพื่อแสดงให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงในพื้นที่การปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 3 การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)

- ตรวจสุขภาพ เพื่อให้พนักงานที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดัง ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พร้อมทั้งแจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน ให้กับพนักงานได้ทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการตรวจ
- หากพบว่าพนักงานมีการสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใด ข้างหนึ่ง ตั้งแต่ 15 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมเสียงดัง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมในเรื่องเสียงดังที่มีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากเครื่องจักร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดทำวัสดุดูดซับเสียงติดตั้งบริเวณแหล่งกำเนิดเสียง, การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสั่นสะเทือน, ปรับปรุงเครื่องจักรหรือทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการทำงานระบบปิด
- ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องเสียงดัง ในการจัดหาแนวทางการป้องกันแก้ไขในส่วนของการบริหารจัดการ เช่น การหมุนเวียนพนักงานในการสัมผัสเสียงดัง การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันเสียงดังให้กับพนักงานทุกคน
- นำแนวทางการควบคุมป้องกันข้างต้น มาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของเสียงดัง ตรวจวัดระดับความดังเสียงซ้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเสียงดัง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับแผนกต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเสียงดัง



บริษัท ตงเป่าตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]
35 หมู่ที่ 11 ตำบลติลา อำเภอติลา จังหวัดนราธิวาส 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ขั้นตอนที่ 5 การใช้ที่ครอบบูหรือที่อุดจุดเสี่ยง

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและระดับความดังเสียง ดังนี้
 - ที่อุดจุดเสี่ยง สามารถลดเสียงได้ถึง 10-15 เดซิเบล (เอ)
 - ที่ครอบหูลดเสียง สามารถลดความดังเสียงได้ถึง 20-25 เดซิเบล (เอ)
- การตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของเสียงดัง โดยหัวหน้างาน ซึ่งพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ให้ความรู้พนักงานในเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 6 การดูแลสุขภาพ และการให้ความรู้

- อบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องของอันตรายของเสียงดัง ความสำคัญของการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การป้องกัน ความรู้เสียงดังและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
- จัดทำกิจกรรม โครงการที่พนักงานมีส่วนร่วมในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล และทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

- ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1-7 ได้จัดทำบันทึกข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสาร การดำเนินงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการอย่างน้อย 5 ปี พร้อมทั้งจะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
- จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย
- การประเมินผล พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเสียงดัง, จำนวนพนักงานที่การสูญเสียการได้ยินลดลงเมื่อเทียบกับแต่ละปี, พนักงานมีทัศนคติและความรู้ ความเข้าใจเรื่องอันตรายเสียงดัง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 6.1. พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงาน
- 6.2. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอันตรายของเสียงดัง การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การป้องกันอันตรายเสียงดัง และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 6.3. บริษัทฯ มีแนวทางการควบคุมป้องกันอันตรายเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 6.4. จำนวนพนักงานที่สูญเสียการได้ยินลดลง เมื่อเทียบกับแต่ละปี



บริษัท ตงเป่าตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]
35 หมู่ที่ 11 ตำบลติลา อำเภอติลา จังหวัดนราธิวาส 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการความปลอดภัย

ผู้เสนอโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

กรรมการผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการความปลอดภัยฯ



ผู้อนุมัติโครงการ

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบที่ 33 หนังสือแจ้งงดการจัดประชุมไตรภาคี
ครั้งที่ 10(1/2568)



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีลา จังหวัดนราธิวาส 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายอุดม แสงอาด ตัวแทนภาคประชาชนบ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความลับหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 2/7/2568 เวลา 09:11 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีลา จังหวัดนราธิวาส 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยวุฒิไกร ตัวแทนภาคประชาชนบ้านดอนไถ หมู่ที่ 10

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความลับหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3/7/2568 เวลา 8:30 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลดัดดา อำเภอเสีลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรมาสครั้งที่ 1-2568

เรียน นายธีรวัฒน์ เทียงคาม กำนันเสีลา ตัวแทนภาคประชาชนบ้านเสีลา หมู่ที่ 1 พื้นที่เทศบาลตำบลเสีลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 09 : 20 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลดัดดา อำเภอเสีลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรมาสครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนไก่อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 09 : 25 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นางพริ้งกานดา ภาณุสิทธิกุล ตัวแทนภาคประชาชนบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทมีความสับสนในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 21 มิ.ย. 2568

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทมีความสับสนในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 21 มิ.ย. 2568 เวลา 09:46น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรมาสครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหินแห่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 08.49 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรมาสครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 10.05 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 10 / 68 เวลา 10.04 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 6 / 10 / 68 เวลา 10.12 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรมาสครั้งที่ 1-2568

เรียน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ ๒๗/๖/๖๘ เวลา ๑๘.๑๐ น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรมาสครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ ๒๗/๖/๖๘ เวลา ๑๐.๑๕ น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลธิดา อำเภอธิดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทมีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3/7/2568 เวลา 10.30 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลธิดา อำเภอธิดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนกกอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทมีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3/7/2568 เวลา 10:45 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายประเสริฐ อดทน ตัวแทนภาคประชาชนบ้านโนนกกอก หมู่ที่ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 10:50 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกกอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 10:51 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 11:03 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด [TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.]

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายพชร หนูเอี้ยว ตัวแทนภาคประชาชนบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 11:20 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร อบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีลา จังหวัดนราธิวาส 930430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายยุทธ เตาดิทอง ตัวแทนภาคประชาชนบ้านโลกเข็ด หมู่ที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความสับสนในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 11:55 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)
35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา อำเภอสีลา จังหวัดนราธิวาส 930430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายธาวี วัชรประเสริฐ ตัวแทนบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความสับสนในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 3 / 7 / 68 เวลา 15:20 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา อำเภอธำมาสน์ จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน นายดารากร รั้วชัย ตัวแทนภาคประชาชนบ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทมีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 31/07/2568 เวลา 14:05 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372



บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา อำเภอธำมาสน์ จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail :info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทมีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 31/07/2568 เวลา 14:05 น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเปาสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372

ที่ TPS.EV2568/033

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ของแจ้งเลื่อนการประชุมไตรภาคีครั้งที่ 1-2568

เรียน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1). รายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 17 หน้า 9 แผ่น
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567)
2). ผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงาน จำนวน 41 หน้า 21 แผ่น
ผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการพบผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2568 พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งสิ้น 62 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติการป่วยและแนวโน้มจากห้องพยาบาลของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 (1/2568) ในรูปแบบของการเยี่ยมชมโรงงานออกไปก่อนทางบริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9(1/2567) และผลการดำเนินงานตามมาตรการตามรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ ๓๑ กค ๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและการมาตรฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประสานงาน :นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม โทร 095-7966372

เอกสารแนบที่ 34 รายงานการเข้า Audit กากอุตสาหกรรม

รายงานสรุปการเข้าเยี่ยมชมบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

ณ วันที่ 4 กันยายน 2567 บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

1. ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา เริ่ม 10.00น -12.00 น.
3. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกากอุตสาหกรรมต้องส่งกำจัด จึงต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรม สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 และต้องรายงานสรุปการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิด ประจำปีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ผ่านมาบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมมาโดยตลอดทางบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงขอเข้าศึกษาวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม มีขั้นตอนอย่างไรเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการต่อไป

4. วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องวิธีการทำลายกากอุตสาหกรรมที่ส่งกำจัด

5. ผลการเข้าตรวจสอบ

จากที่ได้เข้าศึกษาวิธีการกำจัด ความถูกต้องของกระบวนการกำจัด พร้อมทั้งขอเอกสารรับรองต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1.เอกสารบริษัทที่ขอตรวจสอบ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตรถขนส่งกากอุตสาหกรรม/ ใบขับขี่ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO ได้จัดทำมีการรับรอง ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯมีคือ Geer Industry ระดับ 3 (เอกสารแนบ 1)



รูป 1 พื้นที่บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด



รูปที่ 2 การเข้าชม บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

2.ระบบการจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

มีการฝังกลบอย่างถูกกฎหมาย มีระบบการจัดการที่ทันสมัยเช่นด้านกลิ่น กากอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อน จะมีการติดตั้งเครื่องดักจับกลิ่นผ่านตัวกรองคาร์บอน เพื่อลดปัญหามลพิษทางกลิ่น มีการคัดแยกกากอุตสาหกรรมที่ชัดเจนคือมีการแยกระหว่างกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนและกากอุตสาหกรรมที่สามารถฝังกลบได้เลย แต่หากที่ฝังกลบได้เลยจะมีพนักงานช่วยกันคัดแยกและตรวจสอบอีกครั้งก่อนฝังกลบ พื้นที่ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมปนเปื้อน มีลักษณะเป็นโกดัง มีประตูเปิด-ปิดมิดชิด ภาชนะที่ใช้บรรจุกากมีการตรวจสอบอยู่ตลอด มีฉลากบ่งชี้ชัดเจน และกากที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันจะบรรจุในถัง 200 ลิตร เบ้า 1000 ลิตร และภาชนะใส่ขนาดใหญ่ที่รวมรวมน้ำมันทั้งหมด ก่อนนำส่งไปทำเป็นเชื้อเพลิง



รูปที่ 3 เครื่องบำบัดอากาศกรองโดยคาร์บอน



รูปที่ 4 ถังบรรจุน้ำมัน

3.ระบบการขนส่งของบริษัท

บริษัทมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถได้ผ่านการเข้าอบรมทุกคนตามที่กฎหมายกำหนด มีการขึ้นทะเบียน วอ.8 และติดตั้ง GPS บนรถทุกคันของบริษัท



รูปที่ 5 รถขนส่งกากของบริษัท บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

มีการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีตามเล่มมาตรฐานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ข้อร้องเรียนเคยมีเรื่องกลิ่นแต่ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนใกล้เคียงเพื่อแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ทันที อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศที่มีตัวกรองคาร์บอนเพื่อลดกลิ่นเป็นที่เรียบร้อย มีการจัดทำโครงการ CSR กับทางชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน ส่วนสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ปลูกต้นไม้ ต้นอ้อย ต้นยูคาลิปตัส ส่วนรั้วกันระหว่างโรงงานจะปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ เพื่อช่วยกันฝุ่นภายในโรงงานสู่ชุมชน



รูปที่ 6 สภาพแวดล้อมรอบ บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี จำกัด

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทำรายงานการ

หัวหน้าแผนกบริหารระบบการ
จัดการและการมาตรฐาน
ผู้ทบทวนรายงาน

ผู้จัดการ โรงงาน
ผู้ตรวจสอบรายงานการ

กรรมการผู้จัดการรับทราบ

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบที่ 1

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เหมวัสดุปนเปื้อน
- ใบอนุญาตขนวัตถุอันตรายของรถบรรทุก (วอ.8)
- หนังสือรับรอง
- ใบรับรอง ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
- ใบรับรอง Green Industry

คำเตือน : กรณีการประกอบกิจการอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินอย่างร้ายแรง จะถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงานทันที จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงโรงงานได้



ร.ร. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-64/60 ปจ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สกล.)02-108 / 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่	12 เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2560
อนุญาตให้	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	สัญชาติ	ไทย	
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่	42 ตรอก/ซอย	สุวรรณภูมิ	ถนน	ประชาอุทิศ
หมู่ที่	ตำบล/แขวง	สามเสนนอก	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อโรงงาน	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด			
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่	105			
ประกอบกิจการ	คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย			
กำลังเครื่องจักร	-1,954.00-	แรงม้า	จำนวนคนงาน	-20- คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่	โฉนดที่ดินเลขที่ 29964	ตรอก / ซอย	-	ถนน -
หมู่ที่	7 คลอง	แม่น้ำ	-	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี	
ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด	720	วัน	นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
ทั้งนี้มีการสำราญสำคัญ ดังต่อไปนี้				

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดพื้นที่อนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ลงชื่อ

ภาค

(



ผู้ควบคุมโรงงานหรือออกใบอนุญาต

คำเตือน : กรณีการประกอบกิจการอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินอย่างร้ายแรง จะถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงานทันที จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงโรงงานได้



ร.ร. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-106-46/60 ปจ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สกล.)02-107 / 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่	12 เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2560
อนุญาตให้	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	สัญชาติ	ไทย	
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่	42 ตรอก/ซอย	สุวรรณภูมิ	ถนน	ประชาอุทิศ
หมู่ที่	ตำบล/แขวง	สามเสนนอก	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อโรงงาน	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด			
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่	106			
ประกอบกิจการ	นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว หรือสารทำละลายมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และใช้เพื่อผลิตผสม ทำน้ำมันทาแบบ สีกันสนิม ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ ขัดขอยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำอูบล้อก ลีซูตัวหมอน ซากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย			
กำลังเครื่องจักร	-461.00-	แรงม้า	จำนวนคนงาน	-12- คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่	โฉนดที่ดินเลขที่ 18778	ตรอก / ซอย	-	ถนน -
หมู่ที่	7 คลอง	แม่น้ำ	-	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี	
ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด	360	วัน	นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป	
ทั้งนี้มีการสำราญสำคัญ ดังต่อไปนี้				

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดพื้นที่อนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(



ผู้ควบคุมโรงงานหรือออกใบอนุญาต

คำเตือน
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
หากไม่ปฏิบัติตามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต



แบบ วอ. ๘

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐0309123281167

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อนุญาตให้ นริศ ทานจิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด สัญชาติ -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215557001881

สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขที่ 101/2 หมู่ที่ -

ครอก/ซอย - ถนน ทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบล/แขวง นวนา

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

โทรศัพท์ - โทรสาร -

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายชื่อ เลขทะเบียน 72-1387 ระยอง (วอ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น) (รหัส 036547)

ตั้งอยู่เลขที่ 98.99 หมู่ที่ 7

ครอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ฤๅษะเกษ

อำเภอ/เขต นิคมท่าเรือ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110

โทรศัพท์ 0 2059 9328 โทรสาร 0 2059 9329

ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มิใช่ประกาศ ออกตามความในมาตรา

๒๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ)

ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด 14 เมตริกตัน

พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด 0 ตารางเมตร

มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครองเพื่อ การขนส่ง

ชื่อวัตถุอันตราย^(๑) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used Lubricating oil)

ชื่อทางการค้าของวัตถุอันตราย^(๒) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง

ทะเบียนเลขที่ ๖๐.3223-ยกเว้น

(ในกรณีที่มากกว่า ๑ รายการ ให้ระบุรายละเอียดด้านหนึ่ง)

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย -

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและการปฏิบัติงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

-๑/๑-

รายการกำหนดไว้ในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๐0309123281167

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง

๑. ชื่อวัตถุอันตราย น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used Lubricating oil)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและการปฏิบัติงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

(ระบุรายการเพิ่มเติมด้านล่าง)

หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย

(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะชื่อทางการค้า

๒. ชื่อวัตถุอันตราย ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้ : พลาสติกและสารประกอบพลาสติก เบริลเลียม และสารประกอบเบริลเลียม
แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซีลีเนียมและสารประกอบซีลีเนียม เทลลูเรียมและสารประกอบเทลลูเรียม
(ไม่ว่าของเสียในรูปใดก็ตาม) (Wastes having as constituents or contaminants any of the following : Antimony, Antimony compounds,
Beryllium, Beryllium compounds, cadmium, Cadmium compounds Lead, Lead compounds, Selenium, Selenium compounds,
Tellurium, Tellurium compounds (not included metal waste in massive form))

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๓. ชื่อวัตถุอันตราย ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้เรซิน อื่นๆ กาว และผลิตภัณฑ์ประเภทกาว (Wastes from
production, formulation and use of resins, latex, plasticizers and glues/adhesives)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๔. ชื่อวัตถุอันตราย ของเสียประเภทที่ ๓ จะละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ (Waste non-halogenated organic solvents)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....๐๓0309123281167.....

๕. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียจากการผลิต การผสมและการใช้หมึก สี ย้อม สารสี สีนํ้ามันครี และน้ำมันชักเงา (Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers and varnishes).....

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....



รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่ ๐๓0309123281167

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต :

1. ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดแยกตามประเภทของเสียอันตรายในการขนส่งเท่านั้น
3. อนุญาตให้ส่งของเสียอันตรายไปยังปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัด ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะของเสียอันตรายที่ปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น
5. ให้ผู้รับใบอนุญาตติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของยานพาหนะ (Global Positioning System : GPS) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ และให้เชื่อมสัญญาณเข้ากับระบบฐานข้อมูลการติดตามการขนส่งจากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเชื่อมโยงสัญญาณเข้ากับระบบดังกล่าวให้ขอรับการบริการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. กรณีขนส่งของเสียจากโรงงานที่เป็นวัตถุอันตรายตามที่ได้รับใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ผู้ถือกำเนิดของเสียอันตรายจัดทำและกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขนส่งของเสียอันตรายลงในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย เมื่อรายละเอียดดังกล่าวถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ให้ลงลายมือชื่อในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายทุกฉบับ และให้ทำการขนส่งของเสียอันตรายได้ก่อนเมื่อผู้ถือกำเนิดของเสียอันตรายได้แจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว และจะสิ้นสุดการขนส่งของเสียอันตรายก็ต่อเมื่อของเสียอันตรายดังกล่าวถึงยังสถานที่ของผู้รับบำบัดหรือกำจัด และผู้รับบำบัดหรือกำจัด ได้แจ้งข้อมูลการรับของเสียอันตรายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. กรณีขนส่งวัตถุอันตรายจากแหล่งกำเนิดอื่น เช่น วัตถุอันตรายที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกไปนอกราชอาณาจักร หรือจากสถานประกอบการที่มีใช้โรงงาน เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดก่อนการขนส่งทุกครั้งให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลการขนส่งในระบบฐานข้อมูลการติดตามการขนส่งจากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. รถยนต์บรรทุกที่ไม่ใช่แท้งค์รถที่ติดตั้งประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ต้องมีส่วนร่วมบรรทุกวัตถุอันตรายปิดทับทุกด้านในการขนส่งวัตถุอันตราย
9. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓0309123281167

ปลายทางผู้รับน้ำบาดำจัด :

1. บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-46/60ปจ




(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
พินิจาน้ำบาดำจัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่.....๐๓03๐9123281167.....

ที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม	

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....๐๓03๐9123281167.....

ครั้งที่	หนังสือ	ที่	ลงวันที่	รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	พนักงานเจ้าหน้าที่



แบบ วอ. ๘

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐0309123281367

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อนุญาตให้ นริศ ทานจิตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัญชาติ -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215557001881

สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขที่ 101/2

หมู่ที่ -

ครอบครัว - ถนน ทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบล/แขวง หนอง

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

โทรศัพท์ - โทรสาร -

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายชื่อ เลขทะเบียน 72-1424 ระยอง (รณ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น) (รหัส 035760)

ตั้งอยู่เลขที่ 98.99

หมู่ที่ 7

ครอบครัว - ถนน - ตำบล/แขวง ลาดกระบัง

อำเภอ/เขต นิคมท่าเรือ จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 25110

โทรศัพท์ 0 2059 9328 โทรสาร 0 2059 9329

ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มิใช่ประกาศ ออกตามความในมาตรา

๒๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ)

ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด 14.2 เมตริกตัน

พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด 0 ตารางเมตร

มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครองเพื่อ การขนส่ง

ชื่อวัตถุอันตราย (๑) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used lubricating oil)

ชื่อทางการค้าของวัตถุอันตราย (๒) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง

ทะเบียนเลขที่ ๖๐3223-ยกเว้น

(ในกรณีที่มากกว่า ๑ รายการ ให้ระบุรายละเอียดด้านหลัง)

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย -

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

กรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม

-๑/๑-

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๐0309123281367

รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง

๑. ชื่อวัตถุอันตราย น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (Used lubricating oil)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

(ลายมือชื่อ) ... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง

(ระบุรายการเพิ่มเติมด้านล่าง)

หมายเหตุ (๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย

(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะชื่อทางการค้า

๒. ชื่อวัตถุอันตราย ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้ ทองและสารประกอบทอง แบริลเลียม และสารประกอบแบริลเลียม

แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซีลีเนียมและสารประกอบซีลีเนียม เทลลูเรียมและสารประกอบเทลลูเรียม

(ไม่รวมของเสียในรูปก้อนโลหะ) (Wastes having as constituents or contaminants any of the following: Antimony, Antimony compounds,

Beryllium, Beryllium compounds, cadmium, Cadmium compounds, Lead, Lead compounds, Selenium, Selenium compounds,

Tellurium, Tellurium compounds (not included metal waste in massive form))

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๓. ชื่อวัตถุอันตราย ของเสียจากการผลิต การสั และการใช้เรซิน อิมัลชัน พลาสติกซีซีเอส กาว และผลิตภัณฑ์ประเภทกาว (Wastes from

production, formulation and use of resins, latex, plasticizers and glues/adhesives)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๔. ชื่อวัตถุอันตราย ของเสียประเภทตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ (Waste non-halogenated organic solvents)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่.....๐๓03๐9123281367

๕. ชื่อวัตถุอันตราย.....ของเสียจากการผลิต การผสมและการใช้หมึก สี ย้อม สารสี สี น้ำมันเครื่อง และน้ำมันชักเงา (Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers and varnishes)

.....
.....
.....
.....
.....

ชื่อทางการค้า.....

ทะเบียนเลขที่.....

.....

(นางสาวรัตติกาล...ธรรมบุญญา)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕



รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓03๐9123281367

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต :

1. ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดแยกตามประเภทของเสียอันตรายในการขนส่งเท่านั้น
3. อนุญาตให้ส่งของเสียอันตรายไปยังปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัด ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะของเสียอันตรายที่ปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น
5. ให้ผู้รับใบอนุญาตติดตั้งและใช้เครื่องมือที่กักข้อมูลการเดินทางของยานพาหนะ (Global Positioning System : GPS) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ และให้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลการติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบดังกล่าวให้ยอมรับการบริการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. กรณีขนส่งของเสียจากโรงงานที่เป็นวัตถุอันตรายตามที่ได้รับใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในใบกำกับ การขนส่งของเสียอันตรายที่ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจัดทำและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขนส่งของเสียอันตรายลงไปในกำกับการขนส่งของเสียอันตราย เมื่อรายละเอียดดังกล่าวถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ให้ลงลายมือชื่อในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายทุกฉบับ และให้ทำการขนส่งของเสียอันตรายได้ต่อเมื่อผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายได้แจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว และจะสิ้นสุดการขนส่งของเสียอันตรายก็ต่อเมื่อของเสียอันตรายดังกล่าวถึงสถานที่ของผู้นำบำบัดหรือกำจัด และผู้รับบำบัดหรือกำจัด ได้แจ้งข้อมูลการรับของเสียอันตรายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. กรณีขนส่งวัตถุอันตรายจากแหล่งกำเนิดอื่น เช่น วัตถุอันตรายที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกป็นอกรพณาจักร หรือจากสถานประกอบกิจการที่มีโรงงาน เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดก่อนการขนส่งทุกครั้งให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลการขนส่งในระบ ฐานข้อมูลการติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. รวมนต์บรรทุกที่ไม่ใช่ทั้งที่คัดครั้งตามประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ต้องมีฉนวนบรรทุกวัตถุอันตรายปิดทับทุกด้านในการขนส่งวัตถุอันตราย
9. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

.....

(นางสาวรัตติกาล ธรรมบุญญา)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญัตติไว้ในกรอบครองซึ่งวัดอุณครายเลขที่ ๓๓0309123281367

ปลายทางผู้รับน้ำ/กักจัด :

1. บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-46/๖๐ปจ


(นางสาวรัตติกาล อรรณพบุญ)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมและพลังงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการค้าอายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่.....๐๓03๐9123281367.....

ที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ค้าอายุใบอนุญาต			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	วันที่การอนุญาตเพิ่มเติม	

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่...๐๓03๐9123281367...

ครั้งที่	หนังสือ	ที่	ลงวันที่	รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	พนักงานเจ้าหน้าที่



ที่ 10091220003758

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559168750

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวรายุทธ ลอพันธ์พล 2. นายเสรีชล พิสิษฐพิทยเสรี/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท / สามร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 388/9-10 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีวัฒนา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 12:28 น.

Ref:6610091220003758

1/4



ที่ 10091220003758

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอตรวจทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220003758

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเกิดการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 12:28 น.

Ref:6610091220003758

2/4

ว2

รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนตลาดของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหลอกลวงให้หลอกลวง และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยไม่มีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 - (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันที่มีสิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยกาสิโน และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการลงมติการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนโดและผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการศึกษาและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัปเดต พ่นสียานยนต์และรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการยักยัดเลื่อน ด้มม แดงม แร้งม
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบนอนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (22) ..ประกอบกิจการให้บริการจัดเก็บ และขนส่งของเสียจากชุมชน โรงพยายบาล โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม.....
- หน่วยงานราชการ นิติบุคคล และองค์กรของรัฐต่างๆ
- (23) เป็นตัวแทนบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบการโรงงาน 101 เพื่อรวบรวม จัดเก็บและขนส่งของเสียจากชุมชน
- โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ นิติบุคคล และองค์กรของรัฐต่างๆ
- (24) ประกอบกิจการซื้อขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมาใช้ประโยชน์อีก แปรสภาพ คัดแยก หรืออัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด
- (25) ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากชุมชนและ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษชิ้นไม้ เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษ โลหะและเศษ โลหะผสม เศษยางสังเคราะห์ เศษผ้า เศษชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- (26) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างบริหารจัดการขยะมูลฝอย และให้คำปรึกษาการจัดการขยะอย่างครบวงจร
- (27) ประกอบกิจการ นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว หรือสารละลาย มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และทำเชื้อเพลิงผสม ทำน้ำมันทาเบบ สีกันสนิม ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ บดอัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำอิฐบล็อก อิฐควั่นคอน จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
- (28) ประกอบกิจการนำกากอุตสาหกรรมที่มีสถานะเป็นของแข็ง และของแข็งกึ่งเหลว เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
- (29) ประกอบกิจการ โรงงานรีไซเคิลหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์





Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

WASTE 2 ENERGY CO., LTD.

98, 99 Moo 7, T. Lat Takhian, A. Kabin Buri, Prachinburi, 25140, Thailand

in recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Treatment and Disposal of Industrial Waste by Landfill and
Fuel Blending**

Certificate Number:	Date of Issue: (Original)	Date of Issue:
101837/C/0001/AUK/En	23 October 2018	23 October 2018

Issue No:	Expiry Date:
1	22 October 2021

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com
URS is a member of United Registrar of Systems (Group) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Birmingham, B11 3SR, UK. Company Registration No. 5238485

Page 1 of 1



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

WASTE 2 ENERGY CO., LTD.

98, 99 Moo 7, T. Lat Takhian, A. Kabin Buri, Prachinburi, 25140, Thailand

in recognition of the organization's Environmental Management System which complies with

ISO 14001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Treatment and Disposal of Industrial Waste by Landfill and
Fuel Blending**

Certificate Number:	Date of Issue: (Original)	Date of Issue:
101837/B/0001/AUK/En	20 October 2018	20 October 2018

Issue No:	Expiry Date:
1	19 October 2021

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com
URS is a member of United Registrar of Systems (Group) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Birmingham, B11 3SR, UK. Company Registration No. 5238485

Page 1 of 1



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

WASTE 2 ENERGY CO., LTD.

98, 99 Moo 7, T. Lat Takhian, A. Kabin Buri, Prachinburi, 25140, Thailand

in recognition of the organization's Health and Safety Management System which complies with

ISO 45001:2018

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Treatment and Disposal of Industrial Waste by Landfill and Fuel Blending

Certificate Number:	Date of Issue: (Original)	Date of Issue:
101837/A/0001/UK/En	20 September 2018	20 September 2018
Issue No:	Expiry Date:	
1	19 September 2021	

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com
URS is a member of United Register of Systems (UK) Ltd, Derby House, Derby Road, Birmingham, B11 3SR, UK. Company Registration no. 5228465

Page 1 of 1

การรับรองเลขที่ : GI(E) 3-073/2565



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 98,99 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน
อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เพื่อรับรองว่าเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลง



อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565
มีผลถึง วันที่ : 17 พฤษภาคม 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559168750
เลขทะเบียนโรงงาน : 10250006425606



การรับรองเลขที่ : GI(E) 3-075/2565



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 98,99 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน
อำเภอekinบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เพื่อรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

มีผลถึง วันที่ : 17 พฤษภาคม 2568

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105559168750

เลขทะเบียนโรงงาน : 10250004625603



บริษัท ตงเปาตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | TONGPAO STEEL INTERGROUP CO.,LTD. |

35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9
www.tpsintergroup.com, e-mail: info.tpsintergroup@gmail.com

เอกสารแนบที่ 2

- เอกสารการให้สัมภาษณ์
- เอกสารการขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
- เอกสารอ้างอิงจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตงเป่าตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลลิลา อำเภอสิลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

เรื่อง การเข้าตรวจสอบระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมในปี 2567

บริษัท บ่อเหล็ก 2 อินทอ้อย จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 1025000642560b วันที่ 04/09/67

หัวข้อ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เอกสารบริษัทครบถ้วน			
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	/		(105 106)
1.2 หนังสือรับรองบริษัท	/		ตรวจพบ 106 วันที่ ก.ค. 67
1.3 ใบอนุญาตรณสงกากอุตสาหกรรม/ใบขับชี	/		มี 106
1.4 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย	/		มี 106
1.5 เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO	/		9001: 215 14001: 215 45001: 2018 มี 106
1.6 เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	/		มี 106
2. ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม			
2.1 ผังกลบอย่างถูกกฎหมาย	/		ดู 106 ตามกฎหมาย
2.2 ระบบการจัดการที่ทันสมัย	/		
2.3 การคัดแยกกากอุตสาหกรรมชัดเจน	/		} ได้จัดทำเอกสาร หรือ ก.ค. 67
2.4 พื้นที่ใช้ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม	/		
2.5 ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม	/		
2.6 การนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม	/		ไม่พบเอกสาร ก.ค. 67
3. ระบบการขนส่งของบริษัท			
3.1 บริษัทมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถขนส่งผ่าน การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ	/		มี 106 วันที่ ก.ค. 67
3.2 รถทุกคันมีการขึ้นทะเบียน วอ.8	/		ตามก.ค.
3.3 ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมรถขนส่งให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง	/		ตามก.ค.
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			
4.1 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	/		มี 106 วันที่ ก.ค. 67
4.2 ขอร้องเรียนโดยรอบพื้นที่โรงงาน		/	ไม่พบข้อร้องเรียน
4.3 มีการจัดทำโครงการ CSR	/		มี 106 วันที่ ก.ค. 67
4.4 สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน	/		ตรวจพบ 106 / ได้ลงบันทึก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: มีการตรวจสิ่งแวดล้อม ก.ค. 67 / มีการจัดทำ CSR กับชุมชน

ข้อมูลของภาคีผู้ติดตาม /



บริษัท ตงเป่าตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลลิลา อำเภอสิลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

เรื่อง การเข้าตรวจสอบระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมในปี 2567

บริษัท บ่อเหล็ก 2 อินทอ้อย จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 102500064-2560b วันที่ 4 กันยายน 2567

หัวข้อ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เอกสารบริษัทครบถ้วน			
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	/		ร.ร.4
1.2 หนังสือรับรองบริษัท	/		
1.3 ใบอนุญาตรณสงกากอุตสาหกรรม/ใบขับชี	/		
1.4 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย	/		
1.5 เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO	/		9001, 1400, 45001
1.6 เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	/		green industry ระดับ 3.
2. ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม			
2.1 ผังกลบอย่างถูกกฎหมาย	/		
2.2 ระบบการจัดการที่ทันสมัย	/		จัดทำผังกลบที่ทันสมัย
2.3 การคัดแยกกากอุตสาหกรรมชัดเจน	/		ใช้พื้นที่รณสง
2.4 พื้นที่ใช้ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม	/		
2.5 ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม	/		
2.6 การนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม	/		จัดทำผังกลบที่ทันสมัย, ท.ร.ร.4
3. ระบบการขนส่งของบริษัท			
3.1 บริษัทมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถขนส่งผ่าน การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ	/		
3.2 รถทุกคันมีการขึ้นทะเบียน วอ.8	/		
3.3 ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมรถขนส่งให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง	/		มีรถที่ทันสมัย
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			
4.1 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	/		ห้ามการละเมิดสิ่งแวดล้อม
4.2 ขอร้องเรียนโดยรอบพื้นที่โรงงาน		/	มีเรื่องร้องเรียน แต่ร้องเรียนกับชุมชน
4.3 มีการจัดทำโครงการ CSR	/		มีการจัดทำโครงการ CSR
4.4 สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน	/		จัดปลูกต้นไม้ในแนว, ไร่ข้าว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ข้อมูลแผนการเงิน ต้นทุน





บริษัท ตงเป่าตีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

เรื่อง การเข้าตรวจสอบระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมในปี 2567

บริษัท Waste 2 เลขทะเบียนโรงงาน 1025000425606 วันที่ 4/9/67

หัวข้อ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เอกสารบริษัทครบถ้วน			
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	✓		
1.2 หนังสือรับรองบริษัท	✓		
1.3 ใบอนุญาตรณสงักากอุตสาหกรรม/ใบขับชี	✓		
1.4 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย	✓		
1.5 เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO	✓		
1.6 เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	✓		
2. ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม			
2.1 ฟังก์ลอบอย่างถูกกฎหมาย	✓		✓ 1025000425606
2.2 ระบบการจัดการที่ทันสมัย	✓		
2.3 การคัดแยกกากอุตสาหกรรมชัดเจน	✓		
2.4 พื้นที่ใช้ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม	✓		มีถังเก็บกากอุตสาหกรรม
2.5 ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม	✓		
2.6 การนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม	✓		ใช้ปูนขาว 100%
3. ระบบการขนส่งของบริษัท			
3.1 บริษัทมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถขนส่งผ่าน	✓		
การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ	✓		
3.2 รถทุกคันมีการขึ้นทะเบียน วอ.8	✓		
3.3 ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมรถขนส่งให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง	✓		
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			
4.1 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	✓		
4.2 ขี้อรงเรียนโดยรอบพื้นที่โรงงาน		✓	
4.3 มีการจัดทำโครงการ CSR	✓		มีแผนทำกิจกรรม CSR
4.4 สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน	✓		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

วันที่ 4/9/67

8-17 น.



บริษัท ตงเป่าตีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.)

35 หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทรศัพท์ 044-938850 โทรสาร 044-938857-9

e-mail : info.tpsintergroup@gmail.com , www.tpsintergroup.com

เรื่อง การเข้าตรวจสอบระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมในปี 2567

บริษัท Waste 2 energy เลขทะเบียนโรงงาน 1025000425606 วันที่ 4/9/67

หัวข้อ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เอกสารบริษัทครบถ้วน			
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	✓		
1.2 หนังสือรับรองบริษัท	✓		
1.3 ใบอนุญาตรณสงักากอุตสาหกรรม/ใบขับชี	✓		
1.4 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย	✓		
1.5 เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO	✓		ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
1.6 เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	✓		
2. ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม			
2.1 ฟังก์ลอบอย่างถูกกฎหมาย	✓		
2.2 ระบบการจัดการที่ทันสมัย	✓		
2.3 การคัดแยกกากอุตสาหกรรมชัดเจน	✓		
2.4 พื้นที่ใช้ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม	✓		
2.5 ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม	✓		
2.6 การนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม	✓		
3. ระบบการขนส่งของบริษัท			
3.1 บริษัทมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถขนส่งผ่าน	✓		
การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ	✓		
3.2 รถทุกคันมีการขึ้นทะเบียน วอ.8	✓		
3.3 ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมรถขนส่งให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง	✓		
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			
4.1 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	✓		
4.2 ขี้อรงเรียนโดยรอบพื้นที่โรงงาน		✓	
4.3 มีการจัดทำโครงการ CSR	✓		
4.4 สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน	✓		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน แผนกสิ่งแวดล้อม

ที่ EV 044 / 2567

วันที่ 3 สิงหาคม 2567

เรื่อง การเข้าตรวจสอบบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ในปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่แนบมาด้วย

- 1) เอกสารการเข้าตรวจสอบบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการส่งกำจัดกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานทางบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาจัดทำมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในปัจจุบัน จึงแจ้งว่าต้องมีการลงสำรวจบริษัทที่เข้าร่วมกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ว่าการส่งกำจัดถูกคัดตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อป้องกันการส่งกำจัดแบบผิดวิธี และปัจจุบันทางกรมโรงงาน เริ่มมีการตรวจสอบการขนส่งกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งการขนกากอุตสาหกรรมปัจจุบัน และการขนกากอุตสาหกรรมย้อนหลัง

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จึงต้องมีการเข้าสำรวจวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรมเพื่อนำเอกสารลงสำรวจแนบในเล่มมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมี

บริษัทที่เข้าร่วมรับกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2. บริษัท มหาชัยเอ็กซีคิออยล์ จำกัด
3. บริษัท กักรวิโซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

รายชื่อผู้เข้าตรวจสอบในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายพหล หัตถโกศล | หัวหน้าแผนกบริหารระบบการจัดการและมาตรฐาน |
| 2. นายจักรพล ดิยโนะ | หัวหน้าฝ่ายผลิต |
| 3. นายวรินทร์ คุงกะสิริ | หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ภาวูโส) |
| 4. นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม |
| 5. นางกรรณกร รอดไร่ | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |

หมายเหตุ: เนื่องจากทางฝ่ายผลิต และฝ่ายซ่อมบำรุงมีกากอุตสาหกรรมค่อนข้างมากจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการลงตรวจสอบครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้เสนอ.....นายณัฏฐ์.....

(นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้ทบทวน.....

(นายพหล หัตถโกศล)

หัวหน้าแผนกบริหารระบบ

การจัดการและการมาตรฐาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายธีระพงษ์ เดชแสง)

ผู้จัดการ โรงงาน

ลงนามพิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ พิจารณาเป็นอย่างอื่น.....





เรื่อง การเข้าตรวจสอบระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมในปี 2567

บริษัท.....เลขทะเบียนโรงงาน.....วันที่.....

หัวข้อ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เอกสารบริษัทระดับต้น			
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน			
1.2 หนังสือรับรองบริษัท			
1.3 ใบอนุญาตรณงค์กาคกุตสาหกรรม/ใบขับขี่			
1.4 ใบอนุญาตมิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย			
1.5 เอกสารรับรองระบบคุณภาพ ISO			
1.6 เอกสารรับรองด้านสิ่งแวดล้อม			
2. ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม			
2.1 ฟังกลบอย่างถูกกฎหมาย			
2.2 ระบบการจัดการที่ทันสมัย			
2.3 การคัดแยกกากอุตสาหกรรมชัดเจน			
2.4 พื้นที่ใช้ในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม			
2.5 ความเหมาะสมของภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม			
2.6 การนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม			
3. ระบบการขนส่งของบริษัท			
3.1 บริษัทมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถขนส่งผ่าน			
การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ			
3.2 รถทุกคันมีการขึ้นทะเบียน รอ.8			
3.3 ติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมรถขนส่งให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง			
4. ด้านสิ่งแวดล้อม			
4.1 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม			
4.2 จัดทำระเบียบ โดยรณงค์พื้นที่โรงงาน			
4.3 มีการจัดทำโครงการ CSR			
4.4 สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน			

ข้อเสนอนี้เพิ่มเติม.....

ผู้สัมภาษณ์.....
(.....)

ผู้ให้สัมภาษณ์.....
(.....)



บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
WASTE 2 ENERGY CO.,LTD.

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง	การเข้าเรียนชมโรงภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าบัตรเข้าชม การจัดการทัศนศึกษา
เรียน	ท่านผู้ปกครอง

บริษัท เวิลด์ 2 เอ็มเบอรี่ จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับความไว้วางใจและยอมรับวิธีการจัดการทางอุตสาหกรรม
เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทในระหว่างที่การจัดการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของงานบริษัท ได้มีขึ้น
ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการต่อเนื่องและตลอดมา ในการบริษัทฯ ซึ่งขอขอบคุณว่าเมื่อท่านเห็น เรา ได้พัฒนา
ในด้านการ "ปรับปรุง" - "บริหาร" ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

ซึ่งมีบทบาทต่อประชากร

การรวมกันอยู่ข้างดาว

เรื่อง	การเข้าเรียนโรงเรียนการทูต
เรียน	กรมการทูต

บริษัท จำกัด ตงเป๋าสติลอินเตอร์กรุป จำกัด

ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

ข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวณัฏฐา อรสุวรรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 091-9813613 จำนวนหน้ากระดาษทั้งหมด 7 หน้า

1	นายกวีพงษ์พร พิเศษแสง	ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
2	นายอุษณ เทตโคกส	หัวหน้าแผนกบริหารระบบการจัดการและการควบคุม
3	นายอิชพล ตีเตียน	หัวหน้าฝ่ายผลิต
4	นายเนวินทร์ พูลธงศิริ	หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (อาวุโส)
5	นายอนุชา นามะ	ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ: สังกัดตำแหน่งที่รับผิดชอบการควบคุมการปฏิบัติงาน 6 แผนกบริหารระบบ ผลิตสินค้า 1 แผนกควบคุมคุณภาพ

ประชากรวัยผู้ใหญ่ในครัวเรือน ๑ ปี	WD	ปี 4	กัญชากัญ	2367	10.00 น.
-----------------------------------	----	------	----------	------	----------

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายทวงวุฒิ พ่องนแก้ว โทรสาร 063-9203551

วัตถุประสงค์ ☐ สืบค้นใบไม้ที่หายาก ☒ เก็บรักษาและขยายพันธุ์ไม้หายากของประเทศไทย

☒ ตรวจสอบพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์ในท้องถิ่น

☐ อื่นๆ ()

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุธวิทยา)
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 บริษัท ราชภัฏ 2 เอ็มเบอรี่ จำกัด

นายวสันต์ ตราตรชะ

ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

388/89 ซ.รามคำแหง 53 (จันทน์ศรีชวาลา) 11 รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 0-2059-9328 แฟกซ์ 0-2059-9329
388/89 Soi Ramkhamhaeng 53 (Chan Sichawala) Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel.0-2059-9328 Fax 0-2059-9329



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/๑ ๓ ๓ ๐ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ
(ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท ดงเปาสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดงเปาสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๔.๒/๔๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๔.๒/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
๓. ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน
และเหล็กรูปพรรณ (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท ดงเปาสตีลอินดอร์กรุ๊ป
จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับประจำเดือนมกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๖ และฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ ของบริษัท ดงเปาสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ และฉบับ
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว
มีความเห็นต่อรายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ
ได้มีหนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>))
อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๓๗ (สัญญาณมือถือ)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
t.ly/E3kM3

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ)
ของบริษัท ดงเปาสตีลอินดอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ และฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

๑.๑ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring
Committee) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เนื่องจากมีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒ จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ หรือ Blower ของระบบดักฝุ่นแบบดูดกรองเตรียมสำรองไว้ ๑ ชุด ตามที่
มาตรการกำหนดให้ครบถ้วน

๑.๓ จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบดักฝุ่นจากระบบระบายอากาศของเตาเหล็กหลอม
ให้เพียงพอ เพื่อสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบได้ทันที

๑.๔ จัดให้มีประตู ๒ ชั้น บริเวณทางเข้า-ออกของพนักงาน บริเวณอาคารส่วนผลิตและอาคารเก็บวัตถุดิบ
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

๑.๕ จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงบริเวณถังขังน้ำหนัก (Scrap Bucket) เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง
ที่เกิดขึ้นจากการกระทบของเศษเหล็ก

๑.๖ จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินเพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลังผ่านการบำบัดด้วยถังบำบัด
น้ำเสียสำเร็จรูป

๑.๗ จัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (pH & Conductive online) เพื่อตรวจคุณภาพน้ำ
บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำทิ้งได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๘ จัดให้มีการทำแผนการใช้น้ำภายในโครงการ เมื่อประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

๑.๙ รวบรวมสเกลเหล็ก ใส่ในภาชนะขนาด ๒๐๐ ลิตร และเก็บไว้ในพื้นที่เก็บของเสีย ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี

๑.๑๐ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ (Audit) วิธีการจัดการของเสียของบริษัทกำจัดของเสียให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการเป็นประจำทุกปี ๑ ปี

๑.๑๑ จัดทำแผนตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างน้อยเดือนละครั้ง

๑.๑๒ จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามหลักวิชาการในการบริหาร
การจัดการป้องกันไม่ให้นักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๑๓ จัดให้มีการปิดประกาศเตือนให้นักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนสูงซึ่งเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของพนักงาน

๑.๑๔ จัดให้มีอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี รวมทั้งกำหนดให้มีแผนการทดสอบ
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๑.๑๕ จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติ
ของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวัง
การรับสัมผัสความเสี่ยงคุกคามสุขภาพ

๒. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

๒.๑ โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบต่อเนื่อง ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่า
ความนำไฟฟ้า (Conductivity) เป็นประจำทุกปี เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ
อัตโนมัติ

๒.๒ โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานให้ครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนด โดยไม่ได้ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบบีให้กับพนักงาน ปีละ ๑ ครั้ง

งฉม

(นางสาววริศรา ไชยวงศ์)

ผอ.กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

๓. ผลการ...

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังนี้
๓.๑ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ดังนี้

๑) บริเวณบ่อบำบัดน้ำหล่อเย็นของเครื่องหล่อเหล็ก เมื่อเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง ๙.๑ - ๙.๕ และเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ พบอุณหภูมิ มีค่าเท่ากับ ๔๑ องศาเซลเซียส ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง ๕.๕ - ๙.๐ และอุณหภูมิไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส

๒) บริเวณบ่อบำบัดน้ำหล่อเย็นของเครื่องรีดเหล็ก เมื่อเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง ๙.๑ - ๙.๔ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง ๕.๕ - ๙.๐

๓) บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ พบว่า ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ ๕๗ มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อเดือนกันยายนและพฤศจิกายน ๒๕๖๖ พบว่า ค่าซีโอดี (COD) มีค่าเท่ากับ ๑๒๙ และ ๑๕๘ มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนดค่าบีโอดี (BOD) ไว้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซีโอดี (COD) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

๓.๒ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ ๒ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และบริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ ๓ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ พบค่าตะกั่ว (Pb) เท่ากับ ๐.๐๑๕ และ ๐.๐๑๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ซึ่งกำหนดค่าตะกั่ว (Pb) ไว้ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

๓.๓ ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน บริเวณบ่อสังเกตการณ์ ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าสังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ ๑,๐๓๗.๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งกำหนดค่าสังกะสี (Zn) ไว้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๓.๔ ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) เมื่อเดือนมีนาคม และกันยายน ๒๕๖๖ พบว่า บริเวณเครื่องอัดเหล็ก บริเวณเครื่องรีดเหล็ก บริเวณเตาหลอมเหล็ก บริเวณพื้นที่ลำเลียงวัตถุดิบ และบริเวณพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ มีค่าอยู่ในช่วง ๘๖ - ๙๗ เดซิเบล (เอ) ไม่เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๘๕ เดซิเบล (เอ) และปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (% Dose) มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ ๑๒๐ - ๗๗๖ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ NIOSH ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

๓.๕ ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในการทำงาน เมื่อเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ๒๕๖๖ บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต อาคารสำนักงาน และห้องควบคุม ส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม ข้อ ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วน

๔.๒ ให้โครงการพิจารณาเสนอการเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงมาตรการหรือรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน โดยเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานอนุญาตพิจารณาตามขั้นตอนที่

๔.๓ ให้โครงการควบคุมและเฝ้าระวังการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่โครงการ ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพดิน เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

๔.๔ ให้โครงการกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ทำงานภายในพื้นที่ส่วนการผลิตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานบริเวณพื้นที่การผลิต เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของพนักงาน

๔.๕ ให้โครงการชี้แจงสาเหตุปริมาณเหล็ก (Fe) ของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อสังเกตการณ์ ๓ เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ มีค่าสูงเกินขีดปกติเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง และผลการตรวจวัดคุณภาพดิน เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ บริเวณบ่อสังเกตการณ์ ๒ พบปริมาณเหล็ก (Fe) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งนี้ ให้มีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง

๔.๖ ให้โครงการดำเนินการบำรุงรักษาและเพิ่มเติมการปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการแบบสลับฟันปลา เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียงต่อชุมชนใกล้เคียง

๔.๗ ให้โครงการทำความสะอาดหลอดไฟอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อครบการใช้งานหรือชำรุด และจัดตำแหน่งหลอดไฟให้ตรงกับตำแหน่งที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ เนื่องจากระดับความเข้มแสงในพื้นที่ทำงานบางบริเวณมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๔.๘ ในการเสนอรายงานฉบับถัดไปให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ชัดเจนสมบูรณ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑) แนบเอกสารการศึกษาทิศทางทางไหลของน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการประจำปี มาในภาคผนวกทุกครั้ง

๒) สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยแยกตามรายการตรวจและแสดงผลการตรวจของจำนวนพนักงานที่มีความปกติและผิดปกติ

๓) เปรียบเทียบแผนผังโครงการ (Layout) ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการจริง พร้อมแนบตัวอย่างรูปภาพแสดงแต่ละบริเวณ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนการผลิต พื้นที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรม พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

เอกสารแนบที่ 35 แผนการใช้ทรัพยากรน้ำ

ดุลปริมาตรน้ำดิบที่เก็บกักไว้ในบ่อสำรองน้ำดิบของโครงการ (คาดการณ์ต่อเนื่อง 2 ปี)

เดือน	ปริมาณความต้องการน้ำใช้ของโครงการ		ปริมาณฝนที่ตก ภายในพื้นที่โครงการ		ปริมาณฝนที่ตก ล่งบ่อสำรองน้ำดิบ		ปริมาณน้ำระเหย จากบ่อสำรองน้ำดิบ		อัตราซึมของน้ำในบ่อเก็บ น้ำดิบ	น้ำดิบที่เหลือใน บ่อสำรองน้ำดิบ ^{2/}	ปริมาณตรวจเหลือของบ่อเพื่อ ใช้ในการรับน้ำฝน ที่ตกในโครงการ ^{3/}	
	(ลบ.ม./วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	(ลบ.ม./เดือน)	(มม./เดือน) ^{1/}	(ลบ.ม./เดือน)	(มม./เดือน) ^{1/}	(ลบ.ม./เดือน)	(มม./เดือน) ^{1/}				(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำสำรองภายในบ่อเริ่มต้นในประมาณ 75,000 ลบ.ม.											20,000	55,000
ปีที่ 1												
มกราคม	217.9	24.00	5,230	10.30	738	10.30	105	141.10	1,440	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	14,173	60,827
กุมภาพันธ์	217.9	24.00	5,230	8.9	637	8.9	91	149.8	1,529	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	8,143	66,857
มีนาคม	217.9	27.00	5,883	52.5	3,760	52.5	536	184.6	1,884	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	4,672	70,328
เมษายน	217.9	15.00	3,269	80.8	5,787	80.8	825	196.2	2,002	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	6,013	68,987
พฤษภาคม	217.9	27.00	5,883	149.7	10,722	149.7	1,528	174.8	1,784	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	10,596	64,404
มิถุนายน	217.9	26.00	5,665	133	9,526	133	1,357	155.5	1,587	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	14,227	60,773
กรกฎาคม	217.9	27.00	5,883	128.4	9,197	128.4	1,310	147.8	1,508	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	17,343	57,657
สิงหาคม	217.9	27.00	5,883	211.6	15,156	211.6	2,159	135.8	1,386	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	27,389	47,611
กันยายน	217.9	26.00	5,665	233.7	16,739	233.7	2,385	125.2	1,278	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	39,569	35,431
ตุลาคม	217.9	27.00	5,883	122.2	8,753	122.2	1,247	139.3	1,422	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	42,264	32,736
พฤศจิกายน	217.9	26.00	5,665	17	1,218	17	173	140.5	1,434	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	36,556	38,444
ธันวาคม	217.9	24.00	5,230	5.8	415	5.8	59	144.3	1,473	ปูพื้นบ่อด้วย HDPE	30,328	44,672
รวมทั้งปี		300.00	65,370	-	82,648	-	11,776	-	18,725	-	-	

น้ำฝนที่ตกภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

ที่มา: บริษัท ดงเป่าสตีลอินเตอร์กรุป จำกัด, 2562

เอกสารแนบที่ 36 แผนงานความปลอดภัยประจำปี 2568

TR
บริษัท ตงเป่าหลิว อินเตอร์เทรด จำกัด



บริษัท ตงเป่าเสตีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

Rev.00/2568

Occupational Health Safety and Environment Master Plan 2025

สัญญาฉบับที่ :

แผนงาน/Plan :

การปฏิบัติงาน/Actual :

ลำดับ	รายการ/Description	การดำเนินการ	งบประมาณ	การปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินการ																																				หมายเหตุ/Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					ม.ค.-68				ก.พ.-68				มี.ค.-68				เม.ย.-68				พ.ค.-68				มิ.ย.-68				ก.ค.-68				ส.ค.-68				ก.ย.-68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5.1	จัดอบรมความรู้และข่าวสารด้านความปลอดภัย	ทุกเดือน		PLAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</



บริษัท ตงเป่าเสตีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

Rev.00/2568

Occupational Health Safety and Environment Master Plan 2025

สัญญาฉบับที่ :

แผนงาน/Plan :

การปฏิบัติงาน/Actual :

ลำดับ	รายการ/Description	การดำเนินการ	งบประมาณ	การปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินการ																																				หมายเหตุ/Remark			
					ม.ค.-68				ก.พ.-68				มี.ค.-68				เม.ย.-68				พ.ค.-68				มิ.ย.-68				ก.ค.-68				ส.ค.-68				ก.ย.-68							
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
7	โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม																																											
7.1	การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง/ปี	80,000	PLAN																																								
				ACTUAL																																								
7.2	การตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี/อุปกรณ์ป้องกัน	1 ครั้ง/ปี	200,000	PLAN																																								
				ACTUAL																																								
7.3	จัดฝึกอบรม		60,000	PLAN																																								
				ACTUAL																																								
รวมงบประมาณ/Total			692,600																																									

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

27.01.68

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการและกระบวนการ

27.01.68

ผู้จัดการโรงงาน

27.01.68

เอกสารแนบที่ 37 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล



รายงานการเฝ้าระวังติดตามประสิทธิภาพการทำงาน (Monitoring) ปี 2567/2568


Month : มิถุนายน 2568

Target : = 100 % / เดือน

MOR เรื่อง 17.1 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนและขณะทำงาน

แผนก/ฝ่าย Dept.

แผนกความปลอดภัย



วิธีการวัดผล
จำนวนครั้งที่เดินสำรวจพื้นที่
จำนวนครั้งที่ตรวจพบการไม่สวมใส่ PPE ของพจน.
หน่วย: ครั้ง


รายละเอียด	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	ต.ค.-68	เจ.ย.-68
ผลลัพธ์ที่ได้ (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100
เป้าหมาย (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ผลต่าง(Target-ผลลัพธ์ที่ได้)	0	0	0	0	0	0	0	-1					0
จำนวนครั้งที่จป.วหรือหัวหน้างานตรวจพบการไม่สวมใส่ PPE ของพจน.	1	1	0	1	1	0	2	3					9
จำนวนครั้งที่เดินสำรวจพื้นที่	358	256	354	470	480	515	540	600					3573

ปัญหาที่ทำให้ไม่ได้เป้า Problem Description	การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา Root Cause analysis	การแก้ไขปัญหา/การป้องกันการเกิดซ้ำ Corrective/Preventive Action	กำหนดการ		ผู้รับผิดชอบ
			เริ่ม	เสร็จ	

Remark :

ผู้จัดทำ: [Redacted]
ผู้ตรวจสอบ: [Redacted]
08./07./68 08./07./68

เอกสารแนบที่ 38 แผนผังทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน
บริเวณพื้นที่โครงการ



- ขอบเขตโครงการ
- ถนน
- คลอง
- ทิศทางการไหลของน้ำบาดาล
- จุดตรวจวัด

- จัดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

GW1 : โรงเรียนบ้านแฝก
ห่างจากพื้นที่ศึกษาเป็นระยะทาง 2,260 เมตร

GW2 : บ้านดอนโกย
ห่างจากพื้นที่ศึกษาเป็นระยะทาง 1,500 เมตร



รูปที่ 3.1.7-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

เอกสารแนบที่ 39 แผนการติดตั้งฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน

