เอกสารแนบ 10

รายงานการตรวจสอบโครงสร้างของสำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

รูปภาพประกอบการสำรวจผลกระทบจากการทำเหมือง
บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย(1997) จำกัด
สถานที่สำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

เข้าตรวจสอบโครงสร้างของสำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

จัดให้รถน้ำเข้าเติมน้ำทั้ง 2 ถังให้เต็ม