
ตารางจุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทำให้เกิดฝุ่นภายในไซต์งาน



ตารางจุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทำให้เกิดฝุ่นภายในไซต์งาน

ลำดับที่	วัน/เวลา	รายละเอียด	วิธีการแก้ไขปัญหา
1	18/01/2567 / 10 : 15 น.	บ้านเลขที่ 35/1 คุณลักษณะแจ้งมาว่าตอนนี้ฝุ่นภายใน ไซต์งานที่กระจายไปยังบ้านของลูกไปทำให้ลูกบ้าน ตากผ้าไม่ได้	ทางไซต์รับเรื่องและส่งให้พนักงานเปิดสปริงเกอร์ ละอองพ่นน้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง ครั้งละ 30 นาที เพื่อ ป้องกันการเกิดฝุ่นภายในไซต์งานเพื่อลดผลกระทบ ให้บ้านข้างเคียง
2	05/02/2567 / 14 : 35 น.	บ้านเลขที่ 35/2 คุณพิชยาภรณ์แจ้งมาว่าตอนนี้ฝุ่น ภายในไซต์งานที่กระจายไปยังบ้านของลูกไปทำให้ ลูกบ้านเป็นภูมิแพ้	แจ้งคนงานแบ็คโฮเวลายกแผ่นเหล็กหรือดินเครื่อง จักรให้ยกแผ่นเหล็กเบาๆ และเดินเครื่องจักรช้าๆ และ ให้คนงานพ่นละอองน้ำบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงาน อยู่เพื่อลดผลกระทบกับบ้านข้างเคียงให้น้อยที่สุด
3			
4			