

เอกสารแนบ 11
เอกสารตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบบอราวม(เตือนไฟไหม้)

วันที่ 10/2/2568 โดย ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ บริษัทผู้แทนจำหน่าย Notifier ผู้รับ

ห้องคอนโทรล

สถานะตู้บอราวม(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ผิดปกติแสดงคำว่า	ไม่มี
กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดหลัก(24V)	26.4 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)	26.4 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.5 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)	26.7 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.5 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)	26.3 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)	26.4 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)	26.5 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)	26.6 V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V
สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	ไม่มี

แนวทางแก้ไข

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก)

สะอาด

อุปกรณ์ตรวจสอบบอราวม

โซน Alarm	ฝาปิด	เปิด	ปิด	Smoke	Heat Detectors	Manual	สปริงเตอร์	ซิป(SS)	ไฟร์(SF)
เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/2.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/3.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/4.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/5.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/6.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/7.	/		/	/	/	/	/	/	/
1/8.	/		/	/	/	/	/	/	/
2/1.	/		/	/	/	/	/	/	/
2/2.	/		/	/	/	/	/	/	/
2/3.	/		/	/	/	/	/	/	/
2/4.	/		/	/	/	/	/	/	/
3/1.	/		/	/	/	/	/	/	/
3/2.	/		/	/	/	/	/	/	/
3/3.	/		/	/	/	/	/	/	/
3/4.	/		/	/	/	/	/	/	/
4/1.	/		/	/	/	/	/	/	/
4/2.	/		/	/	/	/	/	/	/
4/3.	/		/	/	/	/	/	/	/
4/4.	/		/	/	/	/	/	/	/
5/1.	/		/	/	/	/	/	/	/
5/2.	/		/	/	/	/	/	/	/
5/3.	/		/	/	/	/	/	/	/
5/4.	/		/	/	/	/	/	/	/
6/1.	/		/	/	/	/	/	/	/
6/2.	/		/	/	/	/	/	/	/
6/3.	/		/	/	/	/	/	/	/
6/4.	/		/	/	/	/	/	/	/

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน ไม่มี ตัว แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบบอราวม

ไฟโชว์(ครบ/ไม่ครบ)

ครบ

จำนวนที่ไม่ติด

ไม่มี

ตัว

ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด)


สะอาด

ทำความสะอาดโดย

แผนกแม่บ้าน

หมายเหตุ

ทำการเทรตหัวสโมคทุกชั้นตามภาพ พบหัวสโมคชำรุด2หัว



ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบอรา(เตือนไฟไหม้)

วันที่
20/6/2568

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง
บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย
Notifier

ผู้รับ

ห้องคอนโทรล		ปกติ		ผิดปกติแสดงคำว่า		ไม่มี	
สถานะตู้บอรา(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ)							
กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ							
แรงดันแบตเตอรี่ชุดหลัก(24V)	26.6 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)	26.7 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)	26.7 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)	26.4 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)	26.4 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)	26.5 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8 V			
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)	26.5 V		หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6 V			
สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		ตำแหน่งที่ผิดปกติ	ไม่มี			
แนวทางแก้ไข							

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก)

สะอาด

อุปกรณ์ตรวจสอบบอรา

โซน Alarm	ฝ่าปิด		Smoke		Heat Detectors		Manual		สปริงเตอร์		ซูป(SS)		ไฟร์(SF)	
	เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/		/		/		/		/		/	
1/2.	/		/		/		/		/		/		/	
1/3.	/		/		/		/		/		/		/	
1/4.	/		/		/		/		/		/		/	
1/5.	/		/		/		/		/		/		/	
1/6.	/		/		/		/		/		/		/	
1/7.	/		/		/		/		/		/		/	
1/8.	/		/		/		/		/		/		/	
2/1.	/		/		/		/		/		/		/	
2/2.	/		/		/		/		/		/		/	
2/3.	/		/		/		/		/		/		/	
2/4.	/		/		/		/		/		/		/	
3/1.	/		/		/		/		/		/		/	
3/2.	/		/		/		/		/		/		/	
3/3.	/		/		/		/		/		/		/	
3/4.	/		/		/		/		/		/		/	
4/1.	/		/		/		/		/		/		/	
4/2.	/		/		/		/		/		/		/	
4/3.	/		/		/		/		/		/		/	
4/4.	/		/		/		/		/		/		/	
5/1.	/		/		/		/		/		/		/	
5/2.	/		/		/		/		/		/		/	
5/3.	/		/		/		/		/		/		/	
5/4.	/		/		/		/		/		/		/	
6/1.	/		/		/		/		/		/		/	
6/2.	/		/		/		/		/		/		/	
6/3.	/		/		/		/		/		/		/	
6/4.	/		/		/		/		/		/		/	

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน

ไม่มี

ตัว

แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบบอรา

ไฟโชว์(ครบ/ไม่ครบ)

ครบ

จำนวนที่ไม่ติด

ไม่มี

ตัว

ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด)

สะอาด

ทำความสะอาดโดย

แผนกแม่บ้าน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมหัวตรวจสอบ