

เอกสารแบบ 5
เอกสารการตรวจสอบระบบนำบัตรน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 21/1/2568 โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการพบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อกักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
บ่อกักรับรังก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
บ่อกัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	
บ่อกัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/1/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/						/	/	/			/	/				21/1/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 21/1/2568 โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับ

เบอร์โทร

ถึงบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm

ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถึง น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm

ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถึง น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 20 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0.5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ เรียกทบทมาสูบไป14คิวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมการตรวจสอบ

วันที่25/2/2568โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายบริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																			
จุดตรวจ	สภาพป่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ผาปิด		การทำความสะอาด
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/			/		25/2/2568
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/			/		25/2/2568

สรุป

ถึงบ่อบำบัดของเสียทางด้านห้อง2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง15เซนติเมตร ทากของเสียในถังแซกพบว่าปริมาณน้อยยังไม่ต้องทำการสูบน้ำที่ไหลออก กทม. สีสีปกติ ไม่มีกลิ่น

ถึงบ่อบำบัดของเสียทางด้านห้อง1และห้อง22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำนอกถังพบระดับน้ำสูง10เซนติเมตร ทากของเสียในถังแซก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบน้ำได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม.สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่25/2/2568โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่ายไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทร

ถึงบ่อบำบัดด้านห้องเลขน้อย

ทากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อนอ่อน

ทากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มีไม่มี ปริมาณ0 cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

ทากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มีไม่มี ปริมาณ0 cm

ระบบรีเทรินทากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถังน้ำตาลออกใส

กลิ่นของน้ำที่ระบายออกไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบ่อบำบัดด้านห้องเลขมาก

ทากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อนอ่อน

ทากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มีไม่มี ปริมาณ0 cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

ทากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มีมี ปริมาณ1 cm


ระบบรีเทรินทากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถังน้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออกไม่มี

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



วันที่14/3/2568โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSVผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายบริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																			
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝายปิด		การทำความสะอาด
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		ว/ด/ป14/3/2568
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				14/3/2568
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		14/3/2568
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				14/3/2568

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่14/3/2568โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่ายไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัดผู้

เบอร์โทร

ถึงบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 8 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 6 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

12/4/2568

โดย

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกการระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อกักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
บ่อกักปรับน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		12/4/2568	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
บ่อกัก 1	/		/			/		/		/				/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/				/	/				12/4/2568	
บ่อกัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/4/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/				/	/				12/4/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

9/4/2568

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้

เบอร์โทร

ถึงบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

8

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

5

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

ระบบบริเทิร์นกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

6

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

ระบบบริเทิร์นกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

-

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

จ้างรถสูบลูกของ กทม. มาดูด วันที่ 9/4/25568

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

21/5/2568

โดย

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝายปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป	
บ่อกักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
บ่อกักปรับรงน้ำก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		21/5/2568	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
บ่อกัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				21/5/2568	
บ่อกัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		21/5/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				19/11/2567	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่

21/5/2568

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

ไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้

เบอร์โทร

ถึงบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

3

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี

ไม่มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบรีเทรนากากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

ถึงบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

3

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

2

cm

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบรีเทรนากากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

—

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถึงบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

10

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

6

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

2

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

วันที่12/6/2568

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท บีเอส

ผู้รับผิดชอบบริษัท ไอเคเลียร์ โปรดักส์

ระบบระบายน้ำเสีย

บันทึกการระบายน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพักรับรังก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
รังก้าน้ำเข้าขามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
รังก้าน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่12/6/2568

โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่ายไอเคเลียร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้รับเหมา

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

สาเหตุ

-

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

สีน้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0

cm

ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

-

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำตาล

สีน้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

ไม่มี

หมายเหตุ

จ้างรถสูบล้างปฏิกลมาดูด วันที่ 12/6/2568

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 2

มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

สาเหตุ

-

เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาล

น้ำตาล

กากของปฏิกลของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3

ปกติ

ปกติ

ไม่ปกติ

0

สาเหตุ

-

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาล

สีน้ำตาล

น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก

มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

จ้างรถสูบล้างปฏิกลมาดูด วันที่ 12/6/2568

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

20

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 1

น้ำตาลอ่อน

สีน้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2

น้ำตาลอ่อน

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

1

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3

น้ำตาลอ่อน

น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี

มี

ปริมาณ

0.5

cm

ลักษณะ

แข็ง/อ่อน

เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 4

น้ำตาลอ่อน

น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมการตรวจสอบ