เอกสารแนบที่ 6
การป้องกันและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Fire Safety Manual and Emergency Procedure

10th November 2020

SUCCESS WITH INTEGRITY

THE ERAWAN GROUP





วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮ็อปอินน์มีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน/ควัน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักรีด ตัวตรวจจับความร้อนหรือตัวตรวจจับควัน ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องผู้จัดการ)
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ลอบบี้ และห้องซักรีด เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 5 นาทีหรือเปิดสวิทย์สัญญาณๆ จะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิทย์ดึง** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิทย์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน หรือตัวตรวจจับควัน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานของผู้จัดการ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรม หลอดไฟบนแผงควบคุม จะแสดงสถานที่ๆเกิดเหตุ

อุปกรณ์ดับเพลิง

ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด ส่าย

1. ยกถังดับเพลิงที่แขวนอยู่ออกมาจาก
2. ดึงสลักค้ำวาล์วถัง
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแดงถ้ามี
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหิ้วถังตรงก้านวาล์ว
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดวาล์วถังด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีส่ายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที และห้องซักรีด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที

การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิทย์ดึงของระบบทำงาน
2. เสียงออต(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปุ่มรับทราบการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออตจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมาดังขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออตดัง หลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจพบว่าสัญญาณแจ้งเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิทช์ดึงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ๆเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. หากตรวจพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆ เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัญญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั่งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถ้าดับเพลิงได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบฯ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง หรือแจ้ง 199 แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ห้องสำนักงานผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ดังทั่วอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมโดยทันที และดำเนินขั้นตอนตามแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

พนักงานที่ทำงานในกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม				1	
2	พนักงานช่าง				1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1				1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2				1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3				1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4				1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1				1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2				1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3				1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4				1	
11	พนักงาน ร.ป.ภ.			-	1	

สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องที่	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องที่	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา...	
6	การประปาสาขา.....	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกงสุล.....	
13	สถานกงสุล.....	

การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือท้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม

- พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ (เสียงออดแจ้งเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ)

เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนให้ถือปฏิบัติโดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆได้รับการแจ้งเหตุ
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อไม่พบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเหตุเพื่อทราบว่าเกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมิณความรุนแรงของเพลิง
5. หากไม่พบเหตุเพลิงไหม้จริง ให้รีเซตที่สวิทย์ดึง(ที่อยู่บริเวณทางเดิน) แล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตระบบ (ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)
7. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง (ดับเพลิงขั้นต้น)
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมิณว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือท้องที่เข้าทำการดับเพลิง หรือแจ้ง 199 และเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)

หมายเหตุ การติดต่อสื่อสารระหว่าพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ.

แผนวิธีปฏิบัติการอพยพ

วัตถุประสงค์ของการอพยพ

- การอพยพเพื่อเคลื่อนย้ายแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่มาติดต่อตลอดพนักงานออกจากอาคารในเส้นทางที่ปลอดภัย ใกล้ที่สุดและใช้เวลาสั้นที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าช่วงเวลาไหน กลางวันหรือกลางคืนหากมีการเตรียมแผนอพยพ อบรมพนักงานและดำเนินการตามแผนจะช่วยบรรเทาความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าพักและพนักงาน
- การอพยพจะดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมดังต่อไปนี้;

1. เกิดเหตุเพลิงไหม้.
2. การลอบวางระเบิด.
3. เหตุสุดวิสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ

การอพยพผู้คนออกนอกอาคาร

- การอพยพผู้คนออกนอกอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

การอพยพผู้เข้าพักในชั้นห้องพัก

การอพยพทั้งสองส่วนมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในแต่ละส่วนโดยมีวิธีการดังนี้

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

- พื้นที่ส่วนรวมหมายรวมถึง ห้องอาหาร ลอบบี้ ทางเดินและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นพนักงานที่ทำงานที่บริเวณดังกล่าวรับผิดชอบการอพยพลูกค้าก่อนที่จะทำการปิดพื้นที่

<u>หลักการอพยพพื้นที่ส่วนรวมมีดังนี้:</u>

1. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณทางออกก่อนแล้วค่อยตามด้วยคนที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้านหน้าทางออก.

2. กรณีห้องอาหารใช้มือตบไปที่โต๊ะอาหารแล้วแจ้งลูกค้าให้ออกจากห้องอาหารโดยเร็วและไปรวมตัวที่จุดรวมพล.

3. ชี้ทางออกที่ใกล้ที่สุดให้ลูกค้า

4. หากมีลูกค้าทุพลภาพหรือเด็กให้รอพื้นที่ว่างและปลอดภัยก่อนค่อยนำลูกค้าเหล่านั้นออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ชุลมุน

5. ไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สำรวจทั่วบริเวณจนมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างอยู่แล้วค่อยออกจากพื้นที่

6. การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ

การอพยพชั้นห้องพัก

ในช่วงเวลาระหว่าง 07.00 น. ถึง 23.00 น.ส่วนมากผู้เข้าพักในชั้นพักแขกจะน้อยเนื่องจากออกจากห้องพัก แต่ช่วงเวลาระหว่าง 23.00 –07.00 น. จำนวนผู้เข้าพักจะมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลับนอนจึงทำให้อาจมีความยุ่งยากในการอพยพในช่วงเวลาดังกล่าว

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพให้นำกุญแจมาสเตอร์ทำการเปิดห้องพักทุกห้องแล้วแจ้งผู้เข้าพักให้ออกนอกอาคารโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดหลังจากเปิดห้องและตรวจในห้องพักแล้วให้ปิดประตูห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าออกจากห้องพักหมดแล้วจึงไปรวมตัวที่จุดรวมพล ในการเปิดประตูห้องพักต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอากคาร ลูกค้าและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ทางหนีไปในการออกจากอาคาร ลิฟต์จะไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ จะใช้ได้เพียงเพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

การอพยพผู้เข้าพักในห้องพัก

- การอพยพผู้เข้าพักในห้องพักแขกควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที/ห้อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าพักในห้องพักหรือไม่ก็ตาม การตรวจสอบห้องพักเพื่อแจ้งให้อพยพมีขั้นตอนดังนี้:

<u>เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งอพยพให้ดำเนินการอพยพผู้เข้าพักทันทีดังขั้นตอนต่อไปนี้:</u>

1.ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดห้องพักทุกห้องโดยไม่จำเป็นต้องเคาะประตูก่อน ก่อนเปิดประตูห้องพักควรตรวจสอบที่ประตูห้องก่อนว่าประตูห้องร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่าประตูร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องให้สันนิฐานว่าห้องดังกล่าวกำลังเกิดไฟไหม้ อย่าเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดให้ดำเนินการเปิดห้องถัดไป

2.หากไม่พบผู้เข้าพักในห้องพักให้ตรวจสอบในห้องน้ำ

3.หากพบว่าไม่มีผู้อยู่ในห้องพักให้ดำเนินการตรวจสอบยังห้องถัดไปด้วยขั้นตอนแบบเดิม

4.ปิดประตูห้องพักทุกครั้งก่อนออกจากห้องหลังแจ้งเสร็จเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินผู้เข้าพัก หากไม่สามารถเปิดห้องได้เนื่องจากห้องติดดับเบิลล๊อค ให้ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด

5.หากพบมีผู้เข้าพักอยู่ในห้องพัก แจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินและให้อพยพออกจากอาคารโดยทันที

วิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล

- หลังจากอพยพออกจากอาคารแล้วให้ผู้อพยพทุกคนรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกอาคาร เพื่อตรวจสอบนับรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าพักและรายชื่อพนักงานที่เข้าทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทั้งหมดออกจากอาคารแล้ว หากตรวจไม่พบบางรายชื่อให้สัณนิฐานว่ายังติดค้างอยู่ในอาคารและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

<u>เมื่อเปิดสัณญาณแจ้งอพยพแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:</u>

1.ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับรวบรวมรายชื่อผู้เข้าพักหมายเลขห้องพักและรายชื่อพนักงานทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุไปที่จุดรวมพล

2.เมื่อผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพลแล้วให้ตรวจรายชื่อตามรายการทั้งหมดว่ามาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วหรือไม่

3.หากตรวจพบว่าผู้เข้าพักและพนักงานที่มีรายชื่อไม่ได้อยู่ที่จุดรวมพลให้ตรวจสอบซ้ำและหากมีความปลอดภัยพอให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในอาคารอีกครั้ง

4.ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปที่จุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะอพยพออกจากอาคาร

5.หากเพลิงสงบให้ตวจสอบความเสียหายและประเมินว่าผู้เข้าพักสามารถกลับเข้าพักได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าพักได้ให้ติดต่อโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีที่พัก

6.เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ราชการหรือสถานทูตต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ต้องการติดต่อเรื่องที่จำเป็น

ขั้นตอนวิธีการใช้งานชุดควบคุม FIRE ALARM CONTROL PANEL

"NOTIFIER" Model. SFP-5UD & SFP-10UD



A. การทำงานในสภาวะปกติ (Normal Standby Operation)

- หลอด LED สีเขียวที่ AC POWER จะสว่างอยู่ตลอดเวลา และหน้าจอแสดง SYSTEM ALL NORMAL 10:00A 03/10/06
- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง ALARM และหลอด LED สีเหลืองที่ตำแหน่ง TROUBLE จะต้องดับหมด

B. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง FIRE ALARM จะกระพริบมีเสียง TONE ดังบวกต่อเนื่องตลอดหน้าจอแสดงเหตุการณ์และโซนเกิดเหตุ
- กดสวิทช์ (1) ACKNOWLEDGE หรือเพื่อหยุดเสียง TONE เข้าหน้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ
- เมื่อไม่เกิดเหตุฯ กดสวิทช์ (2) ALARM SILENCE เพื่อหยุดการทำงานของวงจรแจ้งเหตุ (หยุดเสียง BELL)
- เกิดโซนเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วนั้นกดสวิทช์ (3) RESET เพื่อทำการ RESET การทำงานของระบบ

<u>กรณีฉุกเฉิน</u> กดสวิทช์ (4) DRILL (กดค้าง 2 วินาที) ระบบจะสั่งให้อุปกรณ์แจ้งเหตุทำงานทันที

THE ERAWAN GROUP
SUCCESS WITH INTEGRITY

เอกสารแนบที่ 7
บันทึกการตรวจสอบปั๊มน้ำ

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH ม.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านท่อน้ำ**					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอั			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)	[redacted]		2.5		มาตราฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)	[redacted]		3		มาตราฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์)	[redacted]		3.5		มาตราฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)					
2	**ด้านมอเตอร์**					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น ***เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน***			OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น ***การรั่วของแมคฯ ซีล*** (ของแกนเพลาปั๊ม)			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโฮมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)			OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH ก.พ.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	<u>ด้านท่อน้ำ</u>					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอั			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		มาตราฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			3		มาตราฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์)			3.5		มาตราฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)			OK	OK	
2	<u>ด้านมอเตอร์</u>					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- <u>ส่วนของมอเตอร์</u> เช่น ***เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน***			OK	OK	
	- <u>ส่วนของปั๊ม</u> เช่น ***การรั่วของแมคฯ ซีล*** (ของแกนเพลาปั๊ม)			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโฮมปั๊ม (ปั๊มสีเหลือง)			OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Sa Kaeo

MONTH มี.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านท่อน้ำ**					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ **(ทั้งด้านดูด และด้านอัด)**			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม **(บาร์)**			2.5		**มาตราฐาน < 2.5-3.0 > บาร์**
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			3		**มาตราฐาน 3.5 > บาร์**
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์)			3.5		**มาตราฐาน 4.0 > บาร์**
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ **(ท่ออ่อนสีดำ)**			OK	OK	
2	**ด้านมอเตอร์**					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น ***เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน***			OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น ***การรั่วของแมคฯ ซีล*** **(ของแกนเพลาปั๊ม)**			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโฮมปั๊ม **(ปั๊มสีเหลือง)**			OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH เม.ย.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านท่อน้ำ**					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ **(ทั้งด้านดูด และด้านอัด)**			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม **(บาร์)**			2.5		**มาตราฐาน < 2.5-3.0 > บาร์**
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			3		**มาตราฐาน 3.5 > บาร์**
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์)			3.5		**มาตราฐาน 4.0 > บาร์**
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ **(ท่ออ่อนสีดำ)**			OK	OK	
2	**ด้านมอเตอร์**					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น ***เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน***			OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น ***การรั่วของแมคฯ ซีล*** **(ของแกนเพลาปั๊ม)**			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโฮมปั๊ม **(ปั๊มสีเหลือง)**			OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH พ.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านท่อน้ำ**					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ **(ทั้งด้านดูด และด้านอัด)**			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		**มาตราฐาน < 2.5-3.0 > บาร์**
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			3		**มาตราฐาน 3.5 > บาร์**
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์)			3.5		**มาตราฐาน 4.0 > บาร์**
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ **(ท่ออ่อนสีดำ)**			OK	OK	
2	**ด้านมอเตอร์**					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น ***เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน***			OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น ***การรั่วของแมคฯ ซีล*** **(ของแกนเพลาปั๊ม)**			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโฮมปั๊ม **(ปั๊มสีเหลือง)**			OK	OK	

ข้อเสนอแนะ: _____

_____

_____

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOP INN

มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH มิ.ย.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านท่อน้ำ**					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ **(ทั้งด้านดูด และด้านอัด)**			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม **(บาร์)**			2.5		**มาตราฐาน < 2.5-3.0 > บาร์**
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			3		**มาตราฐาน 3.5 > บาร์**
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์)			3.5		**มาตราฐาน 4.0 > บาร์**
1.4	ตรวจสภาพของ เฟล็กซ์ **(ท่ออ่อนสีดำ)**			OK	OK	
2	**ด้านมอเตอร์**					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น ***เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน***			OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น ***การรั่วของแมคฯ ซีล*** **(ของแกนเพลาปั๊ม)**			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโฮมปั๊ม **(ปั๊มสีเหลือง)**			OK	OK	

ข้อเสนอแนะ: _____

_____

_____

[redacted]

เอกสารแนบที่ 8
คู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ทรี เอส เอสเตทส์ จำกัด
69/44 หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 088-860-4844

จุดประสงค์ของการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

1. เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังและอุปกรณ์อื่นๆ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4. เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่า BOD_5 ตามที่กำหนด
5. เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม
6. เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสียว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่



1 การกำหนดข้อควรระวังในการใช้งาน

- จำเป็นต้องเปิดเครื่องเป่าอากาศ สำหรับการเติมอากาศในถัง Contact Aeration Tank ให้ทำงานตลอดเวลาหรือตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด (มิฉะนั้นจะขาดออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก)



- ไม่ควรเทน้ำมันลงสู่ถังบำบัดซึ่งจะทำให้ระบบล้มเหลวได้ (น้ำมันทุกชนิด)
- ไม่ควรทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงสู่ถัง
- ไม่ควรทิ้งหรือซักโครกกันบุหรี่ ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย หรือขยะอื่นๆ ลงในซักโครกเด็ดขาด
- ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่มีความเข้มข้นสูง ควรเจือจางก่อนใช้ (เพราะอาจทำให้แบคทีเรียตายได้)
- ไม่ควรใช้ผงซักฟอกที่ย่อยสลายยากทำความสะอาดห้องน้ำ
- ไม่ควรทิ้งน้ำที่เปื้อนด้วยสารเคมีลงสู่ถังบำบัด



2 การจัดการด้านความปลอดภัย

1. ควรมีป้ายหรือสัญญลักษณ์ "ห้ามเข้า" หรือสร้างรั้ว เพื่อมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่ทำการก่อสร้างและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
2. ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เมื่อต้องสัมผัสน้ำเสีย เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่เสร็จงานเสมอ
3. ควรปิดฝาถังให้สนิททุกครั้ง หลังจากตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
4. ควรติดตั้งสายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. ควรล็อคตู้ควบคุมไฟฟ้า (Operation Panel) และมีป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าช็อต







3 การเตรียมการเก็บบันทึกข้อมูล ในงานการบำรุงรักษา ในการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

1. เพื่อจะได้มีข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของการบำรุงรักษาในภายภาคหน้า
2. เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. เพื่อจะได้มีแนวทางป้องกันปัญหา เนื่องจากมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้ทันที

4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

1. ส่วนบ่อสูบน้ำเสีย

ทำการสูบตะกอนภายในบ่อสูบ	(รายเดือน)
การตรวจสอบการควบคุมของตู้ควบคุมไฟฟ้า	(รายเดือน)

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนด ดังนี้

วัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินขนาดของมอเตอร์	(รายวัน)
ตรวจสอบสภาพโซ่ โดยโซ่ต้องใช้งานได้ตามปกติ	(รายเดือน)
ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่	(รายเดือน)
ตรวจสอบปริมาณตะกอนว่ามีติดที่ใบพัดหรือไม่	(รายเดือน)
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันปั๊ม	(รายปี)
เปลี่ยนซีลน้ำในตัวเรือนปั๊ม	(ราย 2 ปี)





4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

2. ส่วนดักไขมันก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำเสียของ	(รายเดือน)
สูบกากตะกอนส่วนกันถังที่สะสมอยู่ในถังดักไขมัน	(ราย 3 เดือน)

ดักไขมันทุกสัปดาห์หรือมีการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน (Autodigest) ตามข้อกำหนดของทางบริษัท ซึ่งสามารถย่อยสลายไขมันได้โดยตรง ดังนี้

<u>คำแนะนำการใช้ Autodigest</u>

ครั้งแรก	ใช้ 500 กรัม
ครั้งที่ 2 (เว้น 3 วัน)	ใช้ 50 กรัม
วันต่อไป	ให้ใช้ 50 กรัม ทุกวัน

<u>วิธีการใช้งาน Autodigest</u>

ให้นำ Autodigest ละลายในน้ำแช่ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วนำไปใส่ในช่วงที่ไม่มีการใช้น้ำหรือช่วงที่มีการใช้น้อยที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ หากจำเป็น ควรใช้ Autodigest หลังจากใช้สารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ อย่างน้อย 2 วัน



4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

3.ส่วนตกตะกอนเบื้องต้นและส่วนเกรอะ

ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำเสียของท่อ (รายเดือน)

สูบกากตะกอนส่วนก้นถังที่สะสมอยู่ในถัง (ราย 6-12 เดือน)

4. ส่วนเติมอากาศ

ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำเสียของท่อ (รายเดือน)

ตรวจสอบการกระจายตัวของอากาศภายในถังเติมอากาศ (รายเดือน)

เพื่อดูว่าอากาศกระจายทั่งถังหรือไม่

การตรวจสอบการควบคุมของตู้ควบคุมไฟฟ้า (รายเดือน)

*ตรวจสอบ*ปริมาณฟองของผงซักฟอกที่เข้ามายังถังบำบัดน้ำเสีย

หากมีปริมาณมากควรหยุดเครื่องเติมอากาศชั่วคราว

*กำหนด*ให้ระบบมีการเปิดเครื่องเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนดการ ดังนี้

1. วัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)
2. ตรวจสอบสภาพโซ่ โดยโซ่ต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)
3. ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันปั๊ม (รายปี)
5. เปลี่ยนซีลน้ำในตัวเรือนปั๊ม (ราย 2 ปี)

4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

5 การดูแลรักษาบ่อตกตะกอน (กรณีเป็นรุ่นใช้ปั๊มสูบตะกอน)

ทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนสะสมของตะกอนหนักที่ก้นถัง (รายสัปดาห์)

ถ้าหากสูงเกิน 30 เซนติเมตร ให้ทำการตะกอนเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อลดปริมาณตะกอนในถัง

ตรวจสอบฟังก์ชันของตู้ควบคุมไฟฟ้าของปั๊มสูบตะกอน (รายสัปดาห์)

ตรวจสอบปริมาณฝ้าสะสมบริเวณผิวน้ำ หากมีจำนวนมากควรตักออก (รายวัน)

เดินปั๊มสูบตะกอนทุกวัน วันละ 5 นาที (รายวัน)

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนด ดังนี้

วัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)

ตรวจสอบสภาพโซ่ โดยโซ่ต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)

ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)

ตรวจสอบปริมาณตะกอนว่ามีติดที่ใบพัดหรือไม่ (รายเดือน)

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันปั๊ม (รายปี)

เปลี่ยนซีลน้ำในตัวเรือนปั๊ม (ราย 2 ปี)





5 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

6 โครงสร้างถัง

1. รอยรั่วซึมบริเวณหัว Cab (รายสัปดาห์)
2. ท่อระบายอากาศ (Air Vent) มีการอุดตันหรือไม่ (รายสัปดาห์)
3. รอยเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า-ออกถังมีน้ำรั่วซึมหรือไม่ (รายสัปดาห์)
4. การทรุดบริเวณที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รายเดือน)





เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย/ใบเสร็จสูบสิ่งปฏิกูล

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800004668
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานเขต บางนา โทร 0 2173 5253-7
ที่อยู่สำนักงานเขต 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท เอราวัณ ช็อป อินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
ที่อยู่ เลขที่ 165 อาคาร โรงแรมช็อปอินน์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 320.00 ลิตร/วัน

มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ม.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 640 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	640
2	ค่าทำลายมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	640

จำนวนเงินทั้งสิ้น หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	640	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

[redacted]

พิมพ์เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11:05 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800005659
วันที่ 14 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต บางนา 0 2173 5253-7

ที่อยู่สำนักงานเขต 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท เอราวัณ ช็อป อินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร 10260

ทั่วไป 320.00 ลิตร/วัน

ปริมาณมูลฝอย ก.พ. 68 640
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน เป็นจำนวนเงิน บาท
ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	640
2	ค่าจำกัดมูลฝอย	0
3		
		640
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	

หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	640	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.		ก.ย.	

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

[redacted]

พิมพ์เมื่อ 14 มีนาคม 2568 เวลา 09:28 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800007457

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

สำนักงานเขต บางนา โทร 0 2173 5253-7

ที่อยู่สำนักงานเขต 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 2 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตเซ็นเ

ที่อยู่ เลขที่ 165 อาคาร โรงแรมฮ็อปอินน์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 320.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมกัดการมูลฝอยประจำเดือน เม.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 640 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	640
2	ค่าจำกัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	640

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	พ.ย.	640
พ.ย.	-	ธ.ค.	-
ธ.ค.	-	ม.ค.	-
ม.ค.	-	ก.พ.	-
ก.พ.	-	เม.ย.	-
มี.ค.	-	พ.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

[redacted]

พิมพ์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2568 เวลา 09:59 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800008380

วันที่ 11 มิถุนายน 2568

สำนักงานเขต บางนา โทร 0 2173 5253-7

ที่อยู่สำนักงานเขต 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 2 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตเซ็นเต

ที่อยู่ เลขที่ 165 อาคาร โรงแรมฮ็อปอินน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มมาขนมูลฝอย ทั่วไป 320.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 640 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	640
2	ค่าทำลายมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	640

จำนวนเงินทั้งสิ้น หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	640
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

[redacted]

พิมพ์เมื่อ 11 มิถุนายน 2568 เวลา 10:45 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

เล่มที่ BOOK NO. 本號 | เลขที่ DOC NO. 單號

บิลเงินสด
CASH SALE 現兌單

นาย 貴號 [illegible] วันที่ 日期 27/[illegible]/2024
NAME

ที่อยู่ 住址 [illegible]
ADDRESS

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 纳税人识别号 0[illegible]
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER

จำนวน 数量 QUANTITY	รายการ 货名 DESCRIPTION	หน่วยละ 價格 UNIT PRICE	จำนวนเงิน 银錢 AMOUNT	
1	กล้องวงจรปิด 4 ตัว	2	4000	
		รวมเงิน TOTAL 共銀	4000	

เอกสารแนบที่ 10
ใบงานการฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลง

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 13/01/2025 เลขที่ :A2025-015961
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอราวัณ อ็อป อินน์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : [redacted]
วันที่เข้าบริการ : 13/01/2025 เวลา : เวลาออก : ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025
หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna		-แม็กฟอร์ด ควันดั้ม		
[/] ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
[ ] เจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-เดอกัล		
[ ] พ่นควันหรืออบละออง		-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion		
[ ] ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามช่องกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-ไอดอน 10 CS		
[/] วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-โบรมาดิโอกราด		
[ ] วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
[ ] วางกาวดาษพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-พรีแม็กซ์ 250 EC		
[/] ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-กล่องดักหนูและเหยื่อพิษ รุ่นกุญแจ		
[ ] เจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
[ ] เช็บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
[ ] พ่นควันหรืออบละออง				
[ ] ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามช่องกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	[redacted]	

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เอราวัณ อ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....

ครั้งที่ 1 วันที่ 13/1/66 เวลา 12.30

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ: มด/แมลงสาบ: ฉีดพ่นสารเคมี	มด/แมลงสาบ: เจลกำจัด	มด/แมลงสาบ: บ้านแมลงสา	หนู: เหยื่อพิษ	หนู: กาวดักหนู	หนู: กรงดักหนู	แมลงบิน: อบละออง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบนอก									
รอบรั้ว	/	/			/				
รอบอาคาร	/	/			/				
ห้องขยะ	/	/			/				
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/			/				
พื้นที่ภายในทั่วไป									
lobby	/	/							
mini bar	/	/							
counter check in	/	/							
ห้องคู่นัดดาว	/	/							
ห้องน้ำ	/	/							
พื้นที่ HOH									
ห้องผ้า	/	/							
ห้องช่าง	/	/							
ห้องทิ้งผ้า	/	/							
ห้องพักพนักงาน	/	/							
สารเคมีที่ใช้									พรีแม็กซ์
อัตราส่วนตามคลอเรลเคมีน้ำ									
อัตราส่วนที่ใช้วิงเดิรว									9cc/5L

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ....[illegible]....

วันที่ทำบริการ....13/11/68....

จุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน (ก้อน)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ก้อน)	เหยื่อชำรุด (ก้อน)	รวมเหยื่อที่ใส่	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0		5	5	
2	รอบนอกอาคาร	0		5	5	
3	รอบนอกอาคาร	0		5	5	
4	รอบนอกอาคาร	0		5	5	
5	รอบนอกอาคาร	0		5	5	
6	รอบนอกอาคาร	0		5	5	
7	หน้าห้องขยะ	0		5	5	
ปริมาณเหยื่อพิษที่หนูกัดแทะ(ก้อน)		0 ก้อน				
ตรวจเช็คโดย		[redacted]				
รับทราบโดย						

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ....[illegible]....

วันที่ทำบริการ....13/11/68....

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	109	110	111	112	114	115	
	116	117	118				
2	202	204	207	209	210	211	
	212	214	215	216	217	218	
	219	220	221	222	223	224	
3	301	302	303	304	305	307	306/
	309	310	311	312	314	315	
	316	317	318	319	320	321	
	322	323	324				
4	401	402	403	404	405	406	
	407	408	409	410	411	412	
	414	415	416	417	418	419	
	420	421	422	423	424		
5	501	502	503	504	505	506	
	507	508	509	510	511	512	
	514	515	516	517	518	519	
	520	521	522	523	524		
6	601	602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	614	615	616	617	618	619	
	620	621	622	623	624		
7	701	702	703	704	705	707	
	709	710	711	712	714	715	
	716	717	718	719	720	721	
	722	723	724				
ทำบริการห้องพักทั้งหมด(ห้อง)				88 ห้อง			
ทำบริการ และตรวจเช็คโดย				[redacted]			
รับทราบโดย							

Car Plate No. Date 13/1/68

109	/	202		301	/	401	/	501	/	601		701	/
110	/	204	/	302	/	402	/	502		602		702	/
111	/	207		303	/	403		503		603		703	/
112		209	/	304	/	404	/	504		604	/	704	/
114	/	210	/	305	/	405		505		605		705	/
115	/	211	/	307	/	407	/	507	/	607	/	707	/
116	/	212	/	308	/	408	/	508		608	/	708	
117	/	214		310	/	410		510		610	/	710	/
118	/	215	/	311	/	411		511	/	611	/	711	/
		216	/	312	/	412	/	512	/	612	/	712	/
		217	/	314	/	414	/	514		614		714	
		218		315	/	415	/	515		615		715	
		219		316	/	416		516	/	616		716	
		220	/	317	/	417	/	517	/	617	/	717	
		221		318		418		518	/	618	/	718	/
		222		319		419	/	519		619		719	
		223		320		420	/	520	/	620	/	720	/
		224		321		421		521		621	/	721	
				322	/	422		522		622		722	
				323		423	/	523	/	623	/	723	
				324		424		524	/	624		724	

แผนผังจุดวางกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา [illegible]



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผัง	ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ลูกค้า
▭ สถานีเหยื่อพิษ ...7... สถานี ○ สถานีกาวดักหนู ....สถานี △ บ้านแมลงสาบ .... หลัง	[redacted]	[redacted]	[redacted]

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 10/02/2025 เลขที่ :A2025-053255
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : [redacted]
วันที่เข้าบริการ : 11/02/2025 เวลา : เวลาออก : ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025
หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna		-แม๊กฟอร์ด ควันตั้ม		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-เดอกัล		
☐ พ่นควันหรือออบละออง		-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion		
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-ไอคอน 10 CS		
☑ วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-โบรมาดิโอการ์ด		
☐ วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
☐ วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-พรีแม๊กซ์ 250 EC		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-กล่องดักหนูและเหยื่อพิษ รุ่นกุญแจ		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
☐ ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
☐ พ่นควันหรืออบละออง				
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	[redacted]	

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....บางนา.....

ครั้งที่ 2 วันที่ 11/2/66 เวลา 13.00

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ: มดแมลงสาบ: ฉีดพ่นสารเคมี	มดแมลงสาบ: เจลกำจัด	มดแมลงสาบ: บ้านแมลงสาบ	หนู: เหยื่อพิษ	หนู: กาวดักหนู	หนู: กรงดักหนู	แมลงบิน: อบละออง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบนอก									
รอบรั้ว	/	/			/				
รอบอาคาร	/	/			/				
ห้องขยะ	/	/							
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/							
พื้นที่ภายในทั่วไป									
lobby	/	/							
mini bar	/	/							
counter check in	/	/							
ห้องผู้จัดการ	/	/							
ห้องนั่ง	/	/							
พื้นที่ HOH									
ห้องผ้า	/	/							
ห้องช่าง	/	/							
ห้องทำอาหาร	/	/							
ห้องพักพนักงาน	/	/							
สารเคมีที่ใช้									ปริมาณ
อัตราส่วนตามขวด (เคมี.น้ำ)									
อัตราส่วนที่ใช้จริง (ถังตวง)									800/2L

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....ระยอง.....

วันที่ทำบริการ....11/12/66.....

จุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน (ก้อน)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ก้อน)	เหยื่อชำรุด (ก้อน)	รวมเหยื่อที่ใส่	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5		5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5		5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5		5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5		5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5		5	
6	รอบนอกอาคาร	0	5		5	
7	รอบนอกอาคาร	5	0		5	
ปริมาณเหยื่อพิษที่หนูกัดแทะ(ก้อน)		5 ก้อน				
ตรวจเช็คโดย		[redacted]				
รับทราบโดย						

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....ระยอง.....

วันที่ทำบริการ....11/12/66.....

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	/ 109	/ 110	111	/ 112	/ 114	/ 115	
	/ 116	/ 117	/ 118				
2	/ 202	/ 204	/ 207	/ 209	/ 210	/ 211	
	/ 212	214	/ 215	216	217	218	
	/ 219	/ 220	221	/ 222	223	/ 224	
3	/ 301	/ 302	/ 303	/ 304	/ 305	/ 307	324 /
	/ 309	/ 310	/ 311	312	314	/ 315	
	/ 316	317	/ 318	/ 319	/ 320	/ 321	
4	/ 401	/ 402	/ 403	/ 404	/ 405	/ 407	424 /
	/ 409	410	/ 411	412	/ 414	415	
	416	/ 417	418	419	/ 420	/ 421	
	/ 422	423					
5	/ 501	/ 502	/ 503	/ 504	/ 505	/ 507	
	508	/ 509	510	/ 511	/ 512	/ 514	
	/ 515	/ 516	517	518	/ 519	/ 520	
	/ 521	/ 522	523				
6	/ 601	/ 602	/ 603	/ 604	/ 605	/ 607	624 /
	608	/ 609	/ 610	/ 611	/ 612	614	
	/ 615	616	/ 617	618	/ 619	/ 620	
	621	/ 622	/ 623				
7	701	702	703	/ 704	/ 705	/ 707	724 /
	708	/ 709	710	711	/ 712	/ 714	
	/ 715	/ 716	/ 717	/ 718	719	/ 720	
	/ 721	/ 722	/ 723				
ทำบริการห้องพักทั้งหมด(ห้อง)				98 ห้อง			
ทำบริการ และตรวจเช็คโดย				[redacted]			
รับทราบโดย							

แผนผังจุดวางกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....ลอหนุช.....

Update :



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผัง	ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ลูกค้า
สถานีเหยื่อพิษ ...7.... สถานี	[redacted]		
○ สถานีกาวดักหนู .....สถานี			
△ บ้านแมลงสาบ ..... หลัง			

109	202	301	401	501	601	701					
110	204	302	402	502	602	702					
111	207	303	403	503	603	703					
112	209	304	404	504	604	704					
114	210	305	405	505	605	705					
115	211	307	407	507	607	707					
116	212	309	409	509	609	709					
117	214	310	410	510	610	710					
118	215	311	411	511	611	711					
	216	312	412	512	612	712					
	217	314	414	514	614	714					
	218	315	415	515	615	715					
	219	316	416	516	616	716					
	220	317	417	517	617	717					
	221	318	418	518	618	718					
	222	319	419	519	619	719					
	223	320	420	520	620	720					
	224	321	421	521	621	721					
		322	422	522	622	722					
		323	423	523	623	723					
		324	424	524	624	724					

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 10/03/2025 เลขที่ :A2025-092555

เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ [redacted]

วันที่เข้าบริการ : 11/03/2025 เวลา : เวลาออก : ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025

หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna		-แม็กฟอร์ด ควันดั้ม		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-เดอกัล		
☐ พ่นควันหรืออบละออง		-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion		
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-ไอคอน 10 CS		
☑ วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-โบรมาดิโอการ์ด		
☐ วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
☐ วางกาวดาบที่พื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-ฟรีแม็กซ์ 250 EC		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-กล่องดักหนูและเหยื่อพิษ รุ่นกุญแจ		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
☐ ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
☐ พ่นควันหรืออบละออง				
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	[redacted]	

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ...ดงพร...

ครั้งที่ 3 วันที่ 11/3/68 เวลา 1300

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ: มดแมลงสาบ: ฉีดพ่นสารเคมี	มดแมลงสาบ: เจลกำจัด	มดแมลงสาบ: บ้านแมลงสา	หนู: เหยื่อพิษ	หนู: กาวดักหนู	หนู: กรงดักหนู	แมลงบิน: อบละออง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบนอก									
รอบวัว	/	/			/	X			
รอบอาคาร	/	/			/	X			
ห้องขยะ	/	/							
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/							
พื้นที่ภายในทั่วไป									
lobby	/	/							
mini bar	/	/							
counter check in	/	/							
ห้องผู้จัดการ	/	/							
ห้องน้ำ	/	/							
พื้นที่ HOB									
ห้องผ้า	/	/							
ห้องช่าง	/	/							
ห้องทิ้งผ้า	/	/							
ห้องพักพนักงาน	/	/							
สารเคมีที่ใช้									ฟีโนซีน
อัตราส่วนตามฉลาก(เคมี:น้ำ)									
อัตราส่วนที่ใช้จริง(ลิตร)									400:1/5L

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ...มาบตา...

วันที่ทำบริการ...11/3/66...

จุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน (ก้อน)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ก้อน)	เหยื่อชำรุด (ก้อน)	รวมเหยื่อที่ใส่	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
4	รอบนอกอาคาร	3	2	5	5	
5	รอบนอกอาคาร	1	4	5	5	
6	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
7	หน้าห้องขยะ	0	5	5	5	
ปริมาณเหยื่อพิษที่หนูกัดแทะ(ก้อน)		4 ก้อน				
ตรวจเช็คโดย		[redacted]				
รับทราบโดย		[redacted]				

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ...มาบตา...

วันที่ทำบริการ...11/3/66...

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	/ 109	/ 110	/ 111	/ 112	/ 114	/ 115	
	116	117	/ 118				
2	/ 202	/ 204	/ 207	/ 209	/ 210	/ 211	
	/ 212	/ 214	/ 215	/ 216	217	/ 218	
	/ 219	/ 220	/ 221	/ 222	/ 223	224	
3	301	302	303	304	/ 305	/ 307	
	/ 309	/ 310	/ 311	/ 312	/ 314	/ 315	
	/ 316	/ 317	/ 318	/ 319	/ 320	/ 321	
	322	/ 323	/ 324				
4	/ 401	/ 402	/ 403	/ 404	/ 405	/ 406	
	/ 407	408	409	/ 410	411	/ 412	
	414	415	416	/ 417	418	/ 419	
	/ 420	/ 421	422	423	/ 424		
5	/ 501	/ 502	/ 503	/ 504	/ 505	/ 506	
	/ 507	508	509	510	/ 511	/ 512	
	/ 514	/ 515	516	517	/ 518	/ 519	
	/ 520	521	/ 522	/ 523	/ 524		
6	/ 601	/ 602	/ 603	/ 604	/ 605	/ 606	
	/ 607	608	609	/ 610	/ 611	612	
	/ 614	/ 615	/ 616	617	/ 618	/ 619	
	620	/ 621	/ 622	/ 623	/ 624		
7	/ 701	/ 702	/ 703	/ 704	/ 705	/ 707	
	/ 709	/ 710	711	/ 712	/ 714	715	
	716	/ 717	/ 718	719	/ 720	721	
	/ 722	/ 723	/ 724				
ทำบริการห้องพักทั้งหมด(ห้อง)				๑๐๐ ห้อง			
ทำบริการ และตรวจเช็คโดย				[redacted]			
รับทราบโดย				[redacted]			

แผนผังจุดวางกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนู

บริษัท เอราวัณ อ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....[illegible].....

Update :



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผัง	ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ลูกค้า
สถานีเหยื่อพิษ ...7.... สถานี	[redacted]		
สถานีกาวดักหนู .....สถานี			
บ้านแมลงสาบ ..... หลัง			

Car Plate No. Date

109	/	202	/	301		401	/	501	/	601	/	701	/
110	/	204	/	302		402	/	502		602	/	702	/
111	/	207	/	303		403	/	503		603	/	703	/
112	/	209	/	304		404	/	504		604		704	/
114	/	210	/	305	/	405		505	/	605	/	705	/
115	/	211	/	307	/	407		507	/	607	/	707	/
116		212	/	309	/	409		509		609		709	/
117		214	/	310	/	410	/	510		610	/	710	/
118		215	/	311	/	411		511	/	611	/	711	
		216	/	312	/	412	/	512	/	612		712	/
		217		314	/	414		514	/	614	/	714	/
		218		315	/	415		515	/	615	/	715	
		219	/	316	/	416		516		616	/	716	
		220	/	317	/	417	/	517		617		717	/
		221	/	318	/	418		518	/	618	/	718	/
		222	/	319	/	419	/	519	/	619	/	719	
		223	/	320	/	420	/	520	/	620		720	/
		224		321	/	421	/	521		621	/	721	
				322		422		522		622	/	722	/
				323	/	423		523		623	/	723	/
				324	/	424	/	524		624	/	724	/

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 07/04/2025 เลขที่ :A2025-130547
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : [redacted]
วันที่เข้าบริการ : 08/04/2025 เวลา : 13.00 เวลาออก : 14.00 ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025
หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna		-แม๊กฟอร์ด ควันดั้ม		
[/] ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
[ ] ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-เดอกัล		
[ ] พ่นควันหรืออบละออง		-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion		
[ ] ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-ไอคอน 10 CS		
[/] วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-โบรมาดีโอการ์ด		
[ ] วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
[ ] วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-พรีแม๊กซ์ 250 EC		
[/] ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-กล่องดักหนูและเหยื่อพิษ รุ่นกุญแจ		
[ ] ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
[ ] ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
[ ] พ่นควันหรืออบละออง				
[ ] ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	[redacted]	

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ผว.วน.2

ครั้งที่ วันที่ 8/4/68 เวลา 13.00

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ: มด/แมลงสาบ: ฉีดพ่นสารเคมี	มด/แมลงสาบ: เจล กำจัด	มด/แมลงสาบ: บ้านแมลงสาบ	หนู: เหยื่อพิษ	หนู: กาวดักหนู	หนู: กรงดักหนู	แมลงวัน: ยุง ละออง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบนอก									
รอบรั้ว	/	/			/				
รอบอาคาร	/	/			/				
ห้องขยะ	/	/			/				
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/							
พื้นที่ภายในทั่วไป									
lobby	/	/							
mini bar	/	/							
counter check in	/	/							
ห้องผู้จัดการ	/	/							
ห้องน้ำ	/	/							
พื้นที่ BOH									
ห้องผ้า	/	/							
ห้องช่าง	/	/							
ห้องทิ้งผ้า	/	/							
ห้องพักพนักงาน	/	/							
สารเคมีที่ใช้									[illegible]
อัตราส่วนตามฉลาก(ลิตร:น้ำ)									
อัตราส่วนที่ใช้จริง(ลิตร)									[illegible]

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอราวัณ อ็อป อินน์ จำกัด สาขา ...ราวัณ...

วันที่ทำบริการ...8/4/68...

จุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน (ก้อน)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ก้อน)	เหยื่อชำรุด (ก้อน)	รวมเหยื่อที่ใส่	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
2	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
6	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
7	หน้าห้องขยะ	0	5	5	5	
ปริมาณเหยื่อพิษที่หนูกัดแทะ(ก้อน)		0 ก้อน				
ตรวจเช็คโดย		[redacted]				
รับทราบโดย						

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เอราวัณ อ็อป อินน์ จำกัด สาขา ...ราวัณ...

วันที่ทำบริการ...8/4/68...

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	109	110	111	112	114	115	
	116	117	118				
2	202	204	207	209	210	211	
	212	214	215	216	217	218	
	219	220	221	222	223	224	
3	301	302	303	304	305	307	
	309	310	311	312	314	315	
	316	317	318	319	320	321	
	322	323	324				
4	401	402	403	404	405	406	
	407	408	409	410	411	412	
	414	415	416	417	418	419	
	420	421	422	423	424		
5	501	502	503	504	505	506	
	507	508	509	510	511	512	
	514	515	516	517	518	519	
	520	521	522	523	524		
6	601	602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	614	615	616	617	618	619	
	620	621	622	623	624		
7	701	702	703	704	705	707	
	709	710	711	712	714	715	
	716	717	718	719	720	721	
	722	723	724				
ทำบริการห้องพักทั้งหมด(ห้อง)							
ทำบริการ และตรวจเช็คโดย							[redacted]
รับทราบโดย							

๘-๕-๖๔

Car Plate No. Date ตึกแดง

109	✓	202	✓	301	✓	401	✓	501	✓	601	✓	701	✓
110	✓	204	✓	302	✓	402	✓	502	✓	602	✓	702	✓
✓111		207	✓	303	✓	403	✓	503	✓	603	✓	703	✓
112	✓	209	✓	304	✓	404	✓	504	✓	604	✓	704	✓
✓114		210	✓	305	✓	405	✓	505	✓	605	✓	705	✓
✓115		211	✓	307	✓	407	✓	507	✓	607	✓	707	✓
116	✓	212	✓	309	✓	409	✓	509	✓	609		709	✓
117	✓	214	✓	310	✓	✓410		510	✓	610	✓	✓710	
✓118		215	✓	311	✓	✓411		511	✓	611	✓	711	✓
		216		312	✓	✓412		512	✓	612	✓	712	✓
		✓217		314	✓	414	✓	514		614	✓	714	
		218	✓	315	✓	415	✓	515		615	✓	715	✓
		219	✓	316	✓	✓416		516		616		716	
		220	✓	317	✓	417	✓	517	✓	617		717	
		221	✓	318	✓	✓418		518	✓	618	✓	718	
		✓222		319		✓419		519	✓	619	✓	719	
		223	✓	320	✓	420		✓520		620	✓	720	✓
		224		321		421		521		621	✓	✓721	
				322		422		522		622	✓	722	✓
				323		423		523		623	✓	723	✓
				324		✓424		524	✓	624	✓	724	✓

— ส่งลูกค้าไป.


[redacted]

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 13/05/2025 เลขที่ :A2025-165381
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : [redacted]
วันที่เข้าบริการ : 13/05/2025 เวลา : 13 00 เวลาออก : 14.00 ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025
หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna		-แม๊กฟอร์ด ดวันดั้ม		
[/] ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
[/] ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-เดอกัล		
[ ] ฟนควันหรืออบละออง		-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion		
[ ] ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามช่อกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-ไอคอน 10 CS		
[/] วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-โบรมาดิโอการ์ด		
[ ] วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
[ ] วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-พรีแม๊กซ์ 250 EC		
[/] ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-กล่องดักหนูและเหยื่อพิษ รุ่นกุญแจ		
[ ] ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
[ ] ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
[ ] พ่นควันหรืออบละออง				
[ ] ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามช่อกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	[redacted]	

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.
งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....[illegible].....

ครั้งที่ วันที่ 13/5/68 เวลา 13 00

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ: มด/แมลงสาบ: ฉีดพ่นสารเคมี	มด/แมลงสาบ: เจลกำจัด	มด/แมลงสาบ: บ้านแมลงสา	หนู: เหยื่อพิษ	หนู: กาวดักหนู	หนู: กรงดักหนู	แมลงบิน: อบละออง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบนอก									
รอบรั้ว	/	/			/				
รอบอาคาร	/	/			/				
ห้องขยะ	/	/			/				
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/							
พื้นที่ภายในทั่วไป									
lobby	/	/							
mini bar	/	/							
counter check in									
ห้องผู้จัดการ	/	/							
ห้องน้ำ	/	/							
พื้นที่ HOB									
ห้องผ้า	/	/							
ห้องช่าง	/	/							
ห้องทิ้งผ้า	/	/							
ห้องพักพนักงาน	/	/							
สารเคมีที่ใช้									ฟรีแม๊ก
อัตราส่วนตามฉลาก(เคมี:น้ำ)									
อัตราส่วนที่ใช้จริง(ลิตร)									900/82

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....รวมหว.....

วันที่ทำบริการ.....13/9/66.....

จุดที่	พื้นที่ในการวางกล่องเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน (ก้อน)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ก้อน)	เหยื่อชำรุด (ก้อน)	รวมเหยื่อที่ใส่	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
2	รอบนอกอาคาร	1	4	5	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	5	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	0	5	5	
5	รอบนอกอาคาร	5	0	5	5	
6	รอบนอกอาคาร	3	2	5	5	
7	หน้าห้องขยะ	1	4	5	5	
ปริมาณเหยื่อพิษที่หนูกัดแทะ(ก้อน)		0 ก้อน				
ตรวจเช็คโดย		[redacted]				
รับทราบโดย		[redacted]				

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา .....รวมหว.....

วันที่ทำบริการ.....13/9/66.....

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	/ 109	/ 110	/ 111	/ 112	/ 114	/ 115	
	/ 116	/ 117	/ 118				
2	/ 202	204	/ 207	/ 209	/ 210	/ 211	
	/ 212	/ 214	/ 215	/ 216	/ 217	/ 218	
	/ 219	/ 220	/ 221	/ 222	223	/ 224	
3	/ 301	/ 302	/ 303	/ 304	305	/ 307	
	/ 309	/ 310	/ 311	312	/ 314	/ 315	
	316	317	/ 318	/ 319	/ 320	/ 321	
	/ 322	/ 323	/ 324				
4	/ 401	402	/ 403	/ 404	/ 405	406	
	/ 407	408	/ 409	/ 410	/ 411	/ 412	
	/ 414	415	/ 416	417	/ 418	/ 419	
	/ 420	/ 421	/ 422	/ 423	/ 424		
5	/ 501	502	/ 503	/ 504	505	506	
	/ 507	508	/ 509	/ 510	511	/ 512	
	/ 514	/ 515	/ 516	517	/ 518	/ 519	
	/ 520	/ 521	/ 522	/ 523	/ 524		
6	/ 601	/ 602	/ 603	/ 604	605	606	
	/ 607	608	/ 609	/ 610	/ 611	/ 612	
	/ 614	/ 615	/ 616	/ 617	/ 618	/ 619	
	/ 620	/ 621	/ 622	/ 623	/ 624		
7	/ 701	/ 702	/ 703	/ 704	/ 705	/ 707	
	/ 709	/ 710	/ 711	/ 712	/ 714	715	
	/ 716	/ 717	/ 718	/ 719	/ 720	/ 721	
	722	723	/ 724				
ทำบริการห้องพักทั้งหมด(ห้อง)			118 ห้อง				
ทำบริการ และตรวจเช็คโดย			[redacted]				
รับทราบโดย			[redacted]				

13/5/68

Car Plate No. Date

109	✓	202	✓	301	✓	401	✓	501	✓	601	✓	701	✓
110	✓	204		302	✓	402		502		602	✓	702	✓
111	✓	207	✓	303	✓	403	✓	503	✓	603	✓	703	✓
112	✓	209	✓	304	✓	404	✓	504	✓	604	✓	704	✓
114	✓	210	✓	305		405	✓	505		605		705	✓
115	✓	211	✓	307	✓	407	✓	507	✓	607	✓	707	✓
116	✓	212	✓	309	✓	409		509	✓	609	✓	709	✓
117	✓	214	✓	310	✓	410	✓	510	✓	610	✓	710	✓
118	✓	215	✓	311	✓	411	✓	511		611	✓	711	✓
		216	✓	312		412	✓	512	✓	612	✓	712	✓
		217	✓	314	✓	414	✓	514	✓	614	✓	714	✓
		218	✓	315	✓	415		515	✓	615	✓	✗ 715	
		219	✓	316		416	✓	516	✓	616	✓	716	✓
		220	✓	317		417		517		617	✓	717	✓
		221	✓	318	✓	418	✓	518	✓	618	✓	718	✓
		222	✓	319	✓	419	✓	519	✓	619	✓	719	✓
		223		320	✓	420	✓	520	✓	620	✓	720	✓
		224	✓	321	✓	421	✓	521	✓	621	✓	721	✓
				322	✓	422	✓	522	✓	622	✓	✗ 722	
				323	✓	423	✓	523	✓	623	✓	723	
				324	✓	424	✓	524	✓	624	✓	✗ 724	✓



[redacted]

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 10/06/2025 เลขที่ :A2025-196499
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : [redacted]
วันที่เข้าบริการ : 10/06/2025 เวลา : 13.00 เวลาออก : 15.00 ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025
หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna		-แม็กฟอร์ด ควันดั้ม		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-เดอกัล		
☐ พ่นควันหรืออบละออง		-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion		
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน		-ไอคอน 10 CS		
☑ วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-โบรมาดิโอการ์ด		
☐ วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร		-กระดานกาวสำเร็จรูป		
☐ วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน		-พรีแม็กซ์ 250 EC		
☑ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร ,รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-กล่องดักหนูและเหยื่อพิษ รุ่นกุญแจ		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้				
☐ ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				
☐ พ่นควันหรืออบละออง				
☐ ใช้สเปรย์กระป๋อง ฉีดพ่นตามซอกรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม B	นายสิทธิพล เก่งกระโทก นายวัชรพงษ์ ดีกัน นายณัฐพนธ์ ม่วงพันธุ์	

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา บางนา

ครั้งที่ วันที่ 10/6/68 เวลา 13.00

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ: มดแมลงสาบ: ฉีดพ่นสารเคมี	มดแมลงสาบ: เจอ	มดแมลงสาบ: บ้านแมลงสาบ	หนู: เหยื่อพิษ	หนู: กาวดักหนู	หนู: กรงดักหนู	แมลงบิน: อบละออง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบนอก									
รอบรั้ว	/	/			/				
รอบอาคาร	/	/			/				
ห้องขยะ	/	/							
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/							
พื้นที่ภายในทั่วไป									
lobby	/	/							
mini bar	/	/							
counter check in	/	/							
ห้องผู้จัดการ	/	/							
ห้องน้ำ	/	/							
พื้นที่ HOB									
ห้องผ้า	/	/							
ห้องช่าง									
ห้องทิ้งผ้า									
ห้องพักพนักงาน									
สารเคมีที่ใช้									ฟีโลก
อัตราส่วนตามฉลาก(เคมี:น้ำ)									
อัตราส่วนที่ใช้จริง(ลิตร)									400/5L

[redacted]

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจกล่องเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา มวกหว

วันที่ทำบริการ 10/6/68

จุดที่	ที่ตั้งในการวางกล่องเหยื่อพิษ	เหยื่อถูกกิน (ก้อน)	เหยื่อไม่ถูกกิน(ก้อน)	เหยื่อชำรุด (ก้อน)	รวมเหยื่อที่ใส่	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	5	0	5	5	
2	รอบนอกอาคาร	4	1	5	5	
3	รอบนอกอาคาร	5	0	5	5	
4	รอบนอกอาคาร	5	0	5	5	
5	รอบนอกอาคาร	3	2	5	5	
6	รอบนอกอาคาร	5	0	5	5	
7	หน้าห้องขยะ	5	0	5	5	
ปริมาณเหยื่อพิษที่หนูกัดแทะ(ก้อน)		3 ก้อน				
ตรวจเช็คโดย		[redacted]				
รับทราบโดย						

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบริการห้องพัก

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา มวกหว

วันที่ทำบริการ 10/06/68

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	109	110	111	112	/ 114	115	
	/ 116	117	118				
2	/ 202	204	/ 207	209	/ 210	/ 211	
	/ 212	/ 214	215	/ 216	/ 217	/ 218	
	/ 219	220	/ 221	222	/ 223	/ 224	
3	301	/ 302	/ 303	/ 304	/ 305	/ 307	
	/ 309	/ 310	/ 311	/ 312	314	/ 315	
	316	/ 317	/ 318	/ 319	320	/ 321	
	322	323	/ 324				
4	/ 401	/ 402	403	/ 404	/ 405	406	
	/ 407	408	409	/ 410	411	/ 412	
	/ 414	415	/ 416	/ 417	/ 418	/ 419	
	/ 420	421	422	/ 423	/ 424		
5	/ 501	/ 502	/ 503	/ 504	505	506	
	/ 507	508	/ 509	/ 510	/ 511	/ 512	
	/ 514	515	516	517	/ 518	/ 519	
	/ 520	/ 521	522	/ 523	/ 524		
6	/ 601	/ 602	/ 603	/ 604	/ 605	606	
	607	608	609	/ 610	/ 611	/ 612	
	614	/ 615	616	/ 617	/ 618	/ 619	
	/ 620	621	/ 622	/ 623	/ 624		
7	/ 701	/ 702	/ 703	704	/ 705	/ 707	
	/ 709	710	/ 711	712	/ 714	715	
	716	717	/ 718	719	720	/ 721	
	/ 722	/ 723	/ 724				
ทำบริการห้องพักทั้งหมด(ห้อง)			91 ห้อง				
ทำบริการ และตรวจเช็คโดย			[redacted]				
รับทราบโดย							

Car Plate No. Date

109		202	/	301		401	/	501	/	601	/
110		203		302	/	402	/	502	/	602	/
111		207	/	303	/	403		503	/	603	/
112		209		304	/	404	/	504	/	604	/
114	/	210	/	305	/	405	/	505		605	/
115		211	/	307	/	407	/	507	/	607	
116	/	212	/	309	/	409		509	/	609	
117		214	/	310	/	410	/	510	/	610	/
118		215		311	/	411		511	/	611	/
		216	/	312	/	412	/	512	/	612	/
		217	/	314		414		514		614	/
		218	/	315	/	415		515		615	/
		219	/	316		416	/	516		616	
		220		317	/	417	/	517		617	/
		221	/	318	/	418	/	518	/	618	/
		222		319	/	419	/	519	/	619	/
		223	/	320		420	/	520	/	620	/
		224	/	321	/	421		521	/	621	
				322		422		522		622	/
				323		423	/	523	/	623	/
				324	/	424	/	524	/	624	/

				701	/
				702	/
				703	/
				704	
				705	/
				707	/
				709	/
				710	
				711	/
				712	/
				714	/
				715	
				716	
				717	
				718	/
				719	
				720	
				721	/
				722	/
				723	/
				724	/



เอกสารแนบที่ 11
การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH ม.ค.-25

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1 OK/Not OK	ชั้น 2 OK/Not OK	ชั้น 3 OK/Not OK	ชั้น 4 OK/Not OK	ชั้น 5 OK/Not OK	ชั้น 6 OK/Not OK	ชั้น 7 OK/Not OK	Public OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านคอยล์ร้อน (CDU)**									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ. .. Amp.	5.3	5.3	5.4	5.3	5	5.4	5.4	5.3	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI									
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	**ด้านคอยล์เย็น (FCU)**									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public **คิว สถานที่ ล็อบบี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร**

ข้อเสนอแนะ:

[redacted]

HOPINN

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOPINN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH กุมภาพันธ์

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1 OK/Not OK	ชั้น 2 OK/Not OK	ชั้น 3 OK/Not OK	ชั้น 4 OK/Not OK	ชั้น 5 OK/Not OK	ชั้น 6 OK/Not OK	ชั้น 7 OK/Not OK	Public OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านคอยล์ร้อน (CDU)**									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ. ... Amp.	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	**ด้านคอยล์เย็น (FCU)**									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	Not OK	OK	Not OK	OK	OK	OK	OK	พัดลมโพงกระรอกสั่น
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public **คิว สถานที่ ล็อบบี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร**

ข้อเสนอแนะ: ห้อง 215 และ 411 แอร์มีเสียงดัง ตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่าโพงกระรอกสั่น และทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนโพงกระรอกใหม่

[redacted]

HOPINN

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOTEL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Sa Kaeo MONTH มี.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1 OK/Not OK	ชั้น 2 OK/Not OK	ชั้น 3 OK/Not OK	ชั้น 4 OK/Not OK	ชั้น 5 OK/Not OK	ชั้น 6 OK/Not OK	ชั้น 7 OK/Not OK	Public OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านคอยล์ร้อน (CDU)**									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)									
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน									
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	**ด้านคอยล์เย็น (FCU)**									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ขุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ล็อบบี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ:

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOTEL

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH เม.ย.-68

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1 OK/Not OK	ชั้น 2 OK/Not OK	ชั้น 3 OK/Not OK	ชั้น 4 OK/Not OK	ชั้น 5 OK/Not OK	ชั้น 6 OK/Not OK	ชั้น 7 OK/Not OK	Public OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านคอยล์ร้อน (CDU)**									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	Not OK	OK	แอร์ห้อง 611 714 แอร์ไม่เย็น
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	Not OK	OK	แอร์ห้อง 611 714 แอร์ไม่เย็น
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	**ด้านคอยล์เย็น (FCU)**									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ขุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ล็อบบี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ: แอร์ห้อง 611 มีรั่วบริเวณรังผึ้งคอยร้อน แก้ไขแล้วครับ

แอร์ห้อง 711 มีร้อยรั่วที่วาล์วท่อน้ำยา ทำการแก้ไขแล้วครับ

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH พ.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1 OK/Not OK	ชั้น 2 OK/Not OK	ชั้น 3 OK/Not OK	ชั้น 4 OK/Not OK	ชั้น 5 OK/Not OK	ชั้น 6 OK/Not OK	ชั้น 7 OK/Not OK	Public OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านคอยล์ร้อน (CDU)**									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา *R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI*	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	**ด้านคอยล์เย็น (FCU)**									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	OK	OK	ห้อง 501 พัดลมมีอาการสั่น
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ **Public คือ สถานที่ ล็อบบี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร**

ข้อเสนอแนะ: ห้อง 501 พัดลมโพรงกระรอกมีอาการสั่นทำให้แอร์มีเสียงดังรบกวนครับ ได้ทำการแก้ไขแล้วโดยการเปลี่ยนพัดลมใหม่

[redacted]

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN HOP INN

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Bangna MONTH มิ.ย.-68

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1 OK/Not OK	ชั้น 2 OK/Not OK	ชั้น 3 OK/Not OK	ชั้น 4 OK/Not OK	ชั้น 5 OK/Not OK	ชั้น 6 OK/Not OK	ชั้น 7 OK/Not OK	Public OK/Not OK	หมายเหตุ
1	**ด้านคอยล์ร้อน (CDU)**									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รังผึ้ง)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา *R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI*	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย &ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	**ด้านคอยล์เย็น (FCU)**									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรังผึ้ง) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ **Public คือ สถานที่ ล็อบบี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร**

ข้อเสนอแนะ:

[redacted]

เอกสารแนบที่ 12
รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

INSTRUCTION
FIRE AND SAFETY CO.,LTD.
บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

รายงานสรุป " การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ "

โรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีบางนา

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2565-0004

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน

และ ระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗

เอกสารแนบที่ 13
ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำ

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016803347404
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 มีนาคม 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 **สาขาที่ (Branch) :** 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 **รหัสเครื่องวัด (Meter No.) :** 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
28/02/2568	23840816087	22,000	85,920.57	6,014.44	91,935.01	0	0.00	0.3672

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 มีนาคม 2568
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 610015647120 TIV001

รวมเงิน (Amount) :	85,920.57	**บาท (Baht)**
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	6,014.44	**บาท (Baht)**
รวม (Total) :	91,935.01	**บาท (Baht)**
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) :	0.00	**บาท (Baht)**
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	91,935.01	**บาท (Baht)**

(เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)
*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016806001205
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 19 มิถุนายน 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0107568000035 **สาขาที่ (Branch) :** 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 **รหัสเครื่องวัด (Meter No.) :** 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/03/2568	22221407250	25,000	93,769.83	6,563.89	100,333.72	0	0.00	0.3672

เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
เลขที่ 0016804348782 วันที่ 17 เมษายน 2568 ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิม
วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 19 มิถุนายน 2568
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 612015299643 TIV001

รวมเงิน (Amount) :	93,769.83	**บาท (Baht)**
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	6,563.89	**บาท (Baht)**
รวม (Total) :	100,333.72	**บาท (Baht)**
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) :	0.00	**บาท (Baht)**
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	100,333.72	**บาท (Baht)**

(หนึ่งแสนสามร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016705355078
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 พฤษภาคม 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 **สาขาที่ (Branch) :** 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 **รหัสเครื่องวัด (Meter No.) :** 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
30/04/2567	22625839758	33,000	125,645.41	8,795.18	134,440.59	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 20 พฤษภาคม 2567
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 614014998012 TIV001

รวมเงิน (Amount) :	125,645.41	บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	8,795.18	บาท (Baht)
รวม (Total) :	134,440.59	บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) :	0.00	บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	134,440.59	บาท (Baht)

(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์)
*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
(Receipt/Tax Invoice)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) 0994000165200 เลขที่ (No.) 0518806020373
เขตคลองเตย สาขาที่ 00005
วันที่ (Date) 16 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัท ฮ็อป อินน์ โลตัส จำกัด (มหาชน) **Tax ID** 0107565000035 **สาขาที่ (Branch)** 00049
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) 017770632 **รหัสเครื่องวัดฯ (Meter No.)** 97127380

วันจดเครื่องวัด (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	หน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	VAT 7%	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดดอกเบี้ย (No. of Penalty Date)	เบี้ยปรับดอกเบี้ย (Penalty Charge)	Ft บาท (Baht)/หน่วย(Unit)
31/03/2568	22280020623	24,000	96,145.78	6,730.20	102,875.98	0	0.00	0.1972

(เบญจิรา รปไพรา)
ผู้รับเงิน (Cashier)
94000327 เวลา (Time) 10:22:23 3 309,190.91

รวมเงิน (Amount)	96,145.78 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount)	6,730.20 บาท (Baht)
รวม (Total)	102,875.98 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount)	102,875.98 บาท (Baht)

(หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

FICA Doc. 5100202413 06
ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อเงินตามเช็คดังกล่าวเรียกเก็บได้แล้ว 07-6283
This receipt is not valid until the cheque is honoured by the bank.

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา

บัญชีแสดงสัญญา CA/Ref No 1	รหัสเครื่องวัด Installation
017770632	97127380

เลขที่บัญชีธนาคาร	2163000XXX
วันครบกำหนดชำระเงิน Payment Due Date	10/07/68
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น Amount	102,607.52

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนมพลี เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice No./Ref. No.1	วันที่จดมาตรวัด Meter Reading Date	เลขค่าไฟครั้งที่ Last Invoice No./Ref. No.	เลขค่าไฟครั้งนี้ Current Invoice No./Ref. No.	จำนวนหน่วยที่ใช้ Unit	ประเภท Type	ตัวคูณ MM.ซีที	อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ (บาท/หน่วย)
25414951427	30/06/68	52	26	26,000	5.2.2	1000	0.1972

รายละเอียดค่าไฟฟ้า (โปรดอ่านด้านหลัง)		
ค่าพลังงานไฟฟ้า	78,757.60	บาท
ความต้องการพลังไฟฟ้า	11,697.84	บาท
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	0.00	บาท
(**61.97% of 88 kW**)		
ค่าบริการ	312.24	บาท
(รวมค่าไฟฟ้าและค่าบริการ	90,767.68	บาท)
ค่าไฟฟ้าเผื่อแปร (Ft)	5,127.20	บาท
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	95,894.88	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	6,712.64	บาท
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน	102,607.52	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Amount)	102,607.52	บาท

บิลประจำเดือน 06/68

จำนวน On Peak	7,000	หน่วย
จำนวน Off Peak	19,000	หน่วย
จำนวน On Peak	88	กิโลวัตต์
จำนวน Off Peak	83	กิโลวัตต์
จำนวน	11	กิโลวาร์

รายละเอียดค่าพลังงานไฟฟ้า		
On Peak 7,000 หน่วย	29,287.50	บาท
Off Peak 19,000 หน่วย	49,470.30	บาท
รวม	78,757.60	บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่าย Call Center โทร 1129
หรือ 0-2769-3274, 0-2769-3374

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
วันที่จดมาตรวัด	จำนวนหน่วย
31/12/67	19,000
31/01/68	18,000
28/02/68	22,000
31/03/68	25,000
30/04/68	25,100
31/05/68	26,000

25414951427

โปรดระวัง มิจฉาชีพ เรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่บ้านของท่าน

แจ้งโดยการไฟฟ้านครหลวง
กรุณาส่ง ท่านผู้ใช้ไฟฟ้าบัญชีแสดงสัญญาเลขที่ 017770632 รหัสเครื่องวัด 97127380
หรือ บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
165 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260

001076 025414951427



10/76 35647251.pdf

ผู้ส่งต่อ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา

หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994
เลขที่ (No.) E1361430170 วันที่ (Date) 15/1/2568

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049
ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
01/2568	836	13,044.96	0.00	13,044.96	913.15	13,958.11

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)	13,958.11
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total)	13,044.96
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	913.15
	(บาท/Baht)

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2025.01.16 22:17:16 +07
Reason: เพื่อเสดมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994
เลขที่ (No.) E1361437502 วันที่ (Date) 14/2/2568

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049
ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
02/2568	1049	16,444.44	0.00	16,444.44	1151.11	17,595.55

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)	17,595.55
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total)	16,444.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	1,151.11
	(บาท/Baht)

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2025.02.17 22:12:21 +07
Reason: เพื่อเสดมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994
เลขที่ (No.) E1361445778 วันที่ (Date) 14/3/2568

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address) 165 อาคารโรงแรมฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049
ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
03/2568	837	13,060.92	0.00	13,060.92	914.26	13,975.18

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)	13,975.18
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total)	13,060.92
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	914.26
	(บาท/Baht)

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2025.03.17 21:57:42 +07
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994
เลขที่ (No.) E1361452920 วันที่ (Date) 21/4/2568

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address) 165 อาคารโรงแรมฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00049
ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
04/2568	941	14,720.76	0.00	14,720.76	1030.45	15,751.21

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)	15,751.21
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total)	14,720.76
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	1,030.45
	(บาท/Baht)

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2025.04.22 23:51:17 +07
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994
เลขที่ (No.) E1361460713 วันที่ (Date) 16/5/2568

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address) 165 อาคารโรงแรมฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00049
ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
05/2568	959	15,008.04	0.00	15,008.04	1050.56	16,058.60

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)	16,058.60
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total)	15,008.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	1,050.56
	(บาท/Baht)

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2025.05.19 21:59:56 +07
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th
400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994
เลขที่ (No.) E1361467731 วันที่ (Date) 16/6/2568

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009
ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (Address) 165 อาคารโรงแรมฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00049
ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท ฮ็อป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
06/2568	878	13,715.28	0.00	13,715.28	960.07	14,675.35

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total)	14,675.35
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total)	13,715.28
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	960.07
	(บาท/Baht)

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2025.06.17 23:04:26 +07
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์