

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ โครงการ อาคารชุด แอสปาย อรุณ พรีเว (Aspire Arun Prive)

1. บทนำ

- 1.1 โครงการ อาคารชุด แอสปาย อรุณ พรีเว
- 1.2 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
- 1.3 ปัจจุบันเป็นของ นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อรุณ พรีเว เลขที่ 98 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร(เดิมเป็นของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด)
- 1.4 จัดทำโดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
- 1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส.1009.5/24276
- 1.6 การนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568 (ฉบับที่ 1 หลังจากจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย อรุณ พรีเว)



ภาพที่ 1 สภาพอาคารโครงการในปัจจุบันใหม่และเริ่มเปิดใช้อาคาร