

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ชื่อเดิม โครงการโรงแรม พารา곤 ป่าตอง)
ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด
สิงหาคม 2568



จัดทำโดย



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540968 โทรสาร 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

125/512 M. 5 T.Rasada A.Muang Phuket 83000 Tel. 076-540968 Fax. 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)


โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา

(ชื่อเดิม โครงการโรงแรม พาราгон ป่าตอง)

ถนนพระรามมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด

สิงหาคม 2568



จัดทำโดย



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540968 โทรสาร 076-540968 E-mail:phuketenvi@yahoo.com

125/512 M. 5 T.Rasada A.Muang Phuket 83000 Tel. 076-540968 Fax. 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ข
บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.5.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.5.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร	1-3
1.5.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ	1-6
บทที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ขอบเขตการดำเนินการ	3-4
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-9
3.3.1 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	3-4
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เอกสารแนบที่ 1	หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 2	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
เอกสารแนบที่ 3	หนังสือรับรองบริษัท
เอกสารแนบที่ 4	PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้
เอกสารแนบที่ 5	PM ตรวจสอบ MDB
เอกสารแนบที่ 6	ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย
เอกสารแนบที่ 7	PM ตรวจสอบบ่อหมักน้ำฝน และปั๊มสูบน้ำ
เอกสารแนบที่ 8	การตรวจเช็คค่าคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่างประจำเดือน
เอกสารแนบที่ 9	เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
เอกสารแนบที่ 10	แผนฉุกเฉินและการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
เอกสารแนบที่ 11	PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
เอกสารแนบที่ 12	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ
เอกสารแนบที่ 13	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ 1-4
รูปที่ 1-2	ผังบริเวณโครงการ 1-5

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด ระยะดำเนินการ
ตารางที่ 3.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด
ตารางที่ 3.2-1	พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-3
ตารางที่ 3.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-4
ตารางที่ 3.3.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 3-5

บทที่ 1

บทนำและรายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ทส 1009/3960 ลงวันที่ 16 เมษายน 2547 จากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม พาราгонป่าตอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา และได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมล่าสุด ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2571 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ได้กำหนดให้โรงแรมต้องเสนอผลการปฏิบัติตาม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอให้กับหน่วยงานอนุญาต ทราบทุก 6 เดือน

ดังนั้น บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยย่อ เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะและกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
- 2) รวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568
- 3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น จะประกอบไปด้วย

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาใช้ประกอบการตรวจติดตามและผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้

2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อม โครงการได้จัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

1.5 รายละเอียดโครงการ

1.5.1 ที่ตั้งโครงการ

โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา (ชื่อเดิมโครงการโรงแรม พารา곤 ป่าตอง) ตั้งอยู่ที่ถนนพระบรมมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งโครงการแสดงผังรูปที่ 1-1 อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	โรงแรมโนโวเทล รีสอร์ท กลัดขึ้นไปเป็นโรงแรมโดมอนคลีฟ
ทิศใต้	ติดกับ	ถนนพระบรมมี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	วิลลา อัจฉรา โฮเทล กลัดไปเป็นบ้านพักอาศัยและห้องเช่า
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ถนนรอบเกาะทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4233) ซึ่งก็คือถนนทวีวงศ์ กลัดออกไปเป็น สวนหย่อม ทางเดินเท้า ชายหาด และทะเล

1.5.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร

โรงแรมมีจำนวนห้องพัก 125 ห้อง และมีจำนวนร้านค้า 16 ห้อง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 และ 4 ชั้น (มีความสูงจาก ระดับพื้นดินจนถึงระดับสูงสุดของอาคาร เท่ากับ 12 เมตร) เป็นอาคารที่มีลักษณะการเรียงตัวแบบติดต่อกันโดยรอบ และมีพื้นที่สระว่ายน้ำอยู่ตรงกลาง ซึ่งสระดังกล่าวจะมีการจัดสวนหย่อมตรงกลางสระจำนวน 2 แห่ง และพื้นที่โดยรอบอาคารต่างๆ จะมีการจัดสวนอย่างสวยงาม ส่วนบริเวณทิศแนวเขตพื้นที่โรงแรม บริเวณด้านหน้าและทางเข้าทิศตะวันตกของโรงแรมจะเป็นถนนภายในโรงแรมและที่จอดรถยนต์ นอกจากนี้ ทางโรงแรมใช้วัสดุปลูกแบบโปร่งที่สามารถปลูกหญ้าได้ในการสร้างลานจอดรถเพื่อลดการสะสมความร้อนของคอนกรีตบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงแรม ผังบริเวณแสดงในรูปที่ 1-2

การจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่เป็นประเภทไม้พุ่ม และไม่คลุมดิน และแสดงตำแหน่งและพื้นที่การปลูกปลูกถนนแบบมีช่องปลูกหญ้าด้วย โดยไม่ยื่นคันที่โครงการจะนำมาปลูกนั้น ได้แก่ ต้นปาล์ม ต้นมะพร้าว ศรีตรัง ทุเรียน กระท้อน และหมากแดง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงงานป๋าดองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป๋าดอง พารากอน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)




หมายเหตุ : เป็นหนังสือราชการโดยสังเขป

รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ

จัดทำโดย

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมป่าตองพาราไดม รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราไดม จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)



จัดทำโดย
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

1.5.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ

1) การใช้น้ำ

แหล่งน้ำใช้หลักของโรงแรมจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยมีแนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำประปาใต้ดินของอาคาร G จำนวน 1 ถัง จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดขนส่ง (Transfer Pumps) ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pumps)

นอกจากนี้ โรงแรมมีแหล่งน้ำใช้สำรองจากบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างอาคาร F และอาคาร G โดยน้ำจากบ่อบาดาล 2 บ่อ ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด ก่อนปั๊มสูบน้ำเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร G เช่นกัน



ถังเก็บน้ำใต้ดินของระบบประปา (ซ้าย)
ถังเก็บน้ำใต้ดินของระบบน้ำบาดาล (ขวา)



ชุดกรองน้ำของระบบบาดาล



บ่อบาดาล 1



บ่อบาดาล 2

ระบบน้ำใช้

2) การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โรงแรมจะไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะมีเพียงระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองแบบไร้อากาศ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมในชั้นใต้ดินของอาคารต่าง ๆ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกสูบขึ้นไปทิ้งที่หอรวบรวมน้ำเสียบริเวณชั้นล่างของโรงแรม ซึ่งจะไหลไปรวมกับน้ำเสียที่เกิดจากบริเวณอื่น ๆ ของโรงแรม โดยมีบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายที่รวบรวมอยู่ชั้นใต้ดิน ระหว่างอาคาร C และอาคาร D และบ่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการทั้งหมดจะระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ซึ่งจะไหลต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดองที่ขอยุทธกิจ 200 ปี โดยทางโรงแรมจะเสียค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียตามที่เทศบาลเมืองปาดองกำหนด

โรงแรมมีบ่อดักไขมัน จำนวน 1 แห่ง ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งในบริเวณพื้นที่จอดรถใกล้กับอาคาร B จะทำหน้าที่ดักกากไขมัน และเศษอาหารจากห้องครัวในเบื้องต้น ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองแบบไร้อากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนสูบขึ้นไปทิ้งที่หอรวบรวมน้ำเสียของโครงการและส่งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองปาดอง ทางโรงแรมจัดให้มีพนักงานคอยดักกากไขมันและเศษอาหารในบ่อดักไขมันได้ถูกค่า และนำไปทิ้งยังห้องพัสดุของโรงแรมทุกวัน



ถังดักไขมันจากห้องครัว



ถังบำบัดเบื้องต้นอาคาร D



ชุดบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากอาคารและละอองดักเศษวัสดุก่อนปล่อยระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองปาดอง



จุดเชื่อมต่อระบายน้ำทั้งจากโรงแรมลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

3) ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกเป็นระบบท่อระบายน้ำเดียวกับน้ำฝน โดยน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ถนนรอบๆ อาคารโรงแรม ลานจอดรถ พื้นที่จัดสวน สระว่ายน้ำ หลังคาอาคารโรงแรมและพื้นที่ว่าง จะไหลมารวมกันลงสู่ท่อระบายน้ำฝนรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร มีความลาดชัน 1:100 มีบ่อพักตรวจการระบาย (Manhole) พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อตรวจสอบน้ำ ก่อนไหลเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 จุด และต่อท่อระบายน้ำฝนที่ออกจากบ่อหน่วงน้ำของโครงการเข้ากับท่อระบายน้ำทั้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตองที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ จำนวน 1 จุด นอกจากนี้ ทางโรงแรมจะต่อท่อระบายน้ำเสียของโครงการเชื่อมกับท่อระบายน้ำทั้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 2 จุด ที่บริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ 1 จุด บริเวณปลายท่อเมนก่อนระบายน้ำทั้งลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง จะมีบ่อดักขยะเพื่อดักเศษขยะออกก่อนที่จะระบายน้ำเสียออกไป

สำหรับแนวท่อระบายน้ำทั้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตองบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งทางโครงการจะระบายน้ำเสียและน้ำฝนลงนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.00 และ 1.50 เมตร ตามลำดับ วางอยู่ในแนวฝังถนนด้านหน้าโครงการ และทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำทั้งรวม (น้ำฝนและน้ำเสีย) จะรวบรวมน้ำฝนและน้ำเสียจากโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งจะไหลไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป



รางระบายน้ำรอบโรงแรม



Man hole ระบายน้ำรอบโรงแรม



ปอทวงน้ำฝน

ระบบระบายน้ำ

4) การจัดการมูลฝอย

การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ โดยแยกตามกิจกรรมแต่ละประเภท ได้ดังนี้

- บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้นล่างของโรงแรม ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากห้องพัก เช่น ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ร้านค้า สำนักงาน และครัวน้ำ เป็นต้น ทางโรงแรมจะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 50 ลิตร แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง โดยมีถุงพลาสติกสีดำสวมอยู่ด้านในและมีฝาปิดมิดชิด วางไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้ตามความเหมาะสม จัดให้มีพนักงานเก็บขยะไปยังอาคารรับขยะ แล้วทำการแยกถุงขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกัน นำไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้งของโครงการ

- บริเวณห้องครัวจะจัดให้มีถังขยะขนาด 50 ลิตร โดยด้านในจะมีถุงพลาสติกสีดำสวมอยู่ แยกเป็นถังขยะเปียก และถังขยะแห้งซึ่งมีฝาปิดมิดชิด สำหรับขยะเปียกจำพวกเศษอาหารทางโรงแรม จะรวบรวมใส่ถุงดำก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักขยะรวม

- บริเวณห้องพักอาศัย ชะงะที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นชะงะแห้ง โดยทางโรงแรมจัดให้มีถังขยะห้องพักละ 2 ถัง วางไว้ที่ห้องนอนและห้องน้ำ และจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดเข้าเก็บขยะไปยังอาคารรับขยะ จากนั้นจะรวบรวมและนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักรับขยะรวมต่อไป

- บริเวณพื้นที่จัดสวน สระว่ายน้ำ บริเวณที่จอดรถ บริเวณสวนหย่อมกลางสระน้ำ และบริเวณอื่นๆ ของโรงแรม จะจัดให้มีถังขยะขนาดความจุ 50 ลิตร โดยด้านในจะมีถุงพลาสติกสีดำสวมอยู่แยกเป็นถังขยะเปียก และถังขยะแห้ง ซึ่งมีฝาปิดมิดชิด ติดตั้งไว้เพื่อรองรับขยะ และจะจัดให้มีพนักงานเก็บขยะไปยังอาคารรับขยะ จากนั้นทำการแยกถุงขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกันและนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักรับขยะเปียก และห้องพักรับขยะแห้งของโครงการ

โรงแรมได้จัดให้มีห้องพักรับขยะรวม ซึ่งจะกันผนังแยกเป็นห้องพักรับขยะเปียกและห้องพักรับขยะแห้ง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร E โดยจะมีขนาดเท่ากันคือ 2.1x4.15x2.75 เมตร มีปริมาตรห้องละ 24 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรรวม เท่ากับ 48 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและมีท่อระบายน้ำเสียเพื่อระบายน้ำเสีย จากห้องพักรับขยะเข้าสู่ท่อระบายน้ำเสียของโรงแรม ซึ่งจะระบายน้ำเสียต่อไปยังท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง

โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรับขยะรวมทุกครั้งภายหลังรถเก็บขยะเอกชนเข้าเก็บขยะ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นเหม็น



ห้องพักรับขยะรีไซเคิล



ห้องพักรับขยะรวมเพื่อรถเอกชนเข้าเก็บขยะ

ห้องพักรับขยะรีไซเคิล และห้องพักรับขยะรวม



ถังมูลฝอยย่อยในบริเวณต่าง ๆ ของโรงแรม

5) ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าหลัก การใช้ไฟฟ้าของโรงแรมจะได้รับการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ระบบแรงดัน 33 KV เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 400/230 โวลต์ และส่งกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ภายในอาคารต่อไป โดยโรงแรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 1,200 KVA นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง โดยจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลัง สำหรับจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินให้แก่อาคาร โดยสามารถให้ขนาดกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 150 KVA ที่ 0.8 PF และแรงดัน 416/240 โวลต์ เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง โดยต่อเข้ากับระบบต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ระบบสื่อสาร และระบบแสงสว่าง เป็นต้น



หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงแรม จำนวน 2 ชุด

6) การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัย และได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เพียงพอและได้มาตรฐาน โดยการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการจะยึดถือตามแนวทางกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศไทยและมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association Standard) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน (Fire Alarm and Detection System) ประกอบด้วย

1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) จะมีวงจรแจ้งการทำงานในภาวะปกติและภาวะขัดข้องต่าง ๆ ของระบบ ซึ่งแผงควบคุมนี้จะต่อเข้ากับระบบตรวจจับ และแจ้งสัญญาณทั่วทั้งพื้นที่ในอาคาร เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับตัวใดสามารถจับสิ่งผิดปกติได้ ก็จะส่งสัญญาณมาที่แผงควบคุมเพื่อแจ้งตำแหน่ง และสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น

1.2 ชุดกดแจ้งเหตุ และกระดิ่งแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Bell and Manual Push Station) เป็นสวิทช์กดเมื่อกดแล้วจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อแจ้งเหตุไปยังบริเวณต่างๆ ต่อไป ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดขึ้น-ลง และโถงบันไดหนีไฟ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 จุด

1.3 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งที่ห้องออกกำลังกาย ห้องโถง ห้องเก็บของ ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องพักผ่อนพนักงาน และห้องครัว สำหรับเครื่องตรวจจับควันจะเชื่อมต่อกับหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว (Remote Lamp : R) เมื่อเครื่องทำงานหลอดไฟสัญญาณจะติด แจ้งให้ทราบตำแหน่งต้นเพลิงและจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อส่งสัญญาณไปที่ Alarm Bell ดังขึ้น

(2) ระบบน้ำเพื่อการดับเพลิง ประกอบด้วย

2.1 ระบบท่อน้ำ (Fire Stand Pipe) จะรับน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของอาคาร B โดยอาคารโรงแรมมีจำนวนท่อน้ำอาคารละ 1 ท่อ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุด

ไปยังชั้นสูงสุดของอาคาร และจะติดตั้งปั๊มสูบน้ำดับเพลิงไว้ในกรณีเพลิงไหม้ คือ Fire Pump ทำหน้าที่สูบน้ำไปตามระบบท่อน้ำของอาคารโรงแรม และ Jockey Pump จะช่วยในการรักษาแรงดันในเส้นท่อน้ำทิ้งที่

2.2 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ภายในตู้จะเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบพับแบน และหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว โดยแต่ละชั้นของอาคาร จะมีจำนวน 1-2 จุด นอกจากนี้จะมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Box) และตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 4 จุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร A ด้านหลังอาคาร F พื้นที่จัดสวนระหว่างอาคาร F และอาคาร G และบริเวณอาคารรับขยะ

2.3 ตู้ดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Hose Cabinet) จะทำการติดตั้งตู้ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตู้สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร โดยแต่ละชั้นของอาคารจะมีจำนวน 1-3 จุด ติดตั้งที่บริเวณโถงบันไดขึ้น-ลง โถงบันไดหนีไฟ และร้านอาหาร

2.4 ปริมาณน้ำสำรองเพื่อดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิงจะต่อจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของอาคาร B เพื่อดับเพลิงที่ปริมาตรอย่างน้อย 80 ลูกบาศก์เมตร

2.5 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกโครงการ (Fire Department Connections : FDC) จำนวน 4 จุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร A ด้านหลังอาคาร F พื้นที่จัดสวนระหว่างอาคาร F และอาคาร G และบริเวณอาคารรับขยะ

(3) บันไดหนีไฟ (Stairwell) ภายในอาคาร E, F และ G ซึ่งมีความสูง 4 ชั้น โรงแรมจัดให้มีบันไดหนีไฟอาคารละ 1 แห่ง อยู่บริเวณภายในอาคารโรงแรม และบันไดขึ้น-ลงของอาคาร A ถึง อาคาร G จะจัดให้เป็นบันไดหนีไฟด้วย โดยมีอาคารละ 1 แห่ง โดยมีระยะห่างของบันไดหนีไฟกับบันไดขึ้น-ลง ของอาคารที่จัดให้เป็นบันไดหนีไฟ ไม่เกิน 25 เมตร โดยบันไดหนีไฟมีความกว้าง 3 ขนาด คือ 0.9, 1.5 และ 1.65 เมตร และมีความกว้างของชานพัก 0.9, 1.0, 1.5, 1.65 และ 1.85 เมตร มีลูกกั้นสูง 5 ขนาด คือ 0.158, 0.168, 0.176, 0.177, และ 0.178 เมตร ลูกกั้นกว้าง 0.25, 0.275 และ 0.28 เมตร โดยบันไดขึ้น-ลงและบันไดหนีไฟของโครงการจะติดต่อกันตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดของอาคาร มีผนังและประตูทำด้วยวัสดุกันไฟประตูสามารถปิดได้เอง และจะมีระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟที่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้บันไดหนีไฟปลอดจากเปลวไฟและควัน และมีการติดตั้งระบบต่างๆ บริเวณใกล้เคียงบันได ดังนี้

- Fire Exit Light จะมีตัวอักษรเรืองแสง "ทางหนีไฟ" ซึ่งมีแสงสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร โดยติดตั้งตามบริเวณแนวทางเดิน ทางไปสู่อันขึ้น-ลงและบันไดหนีไฟ และช่องทางไปสู่อันขึ้น-ลงของอาคาร ใช้แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งไว้รวมทั้งหมด 48 จุด

- Emergency Light จะติดตั้งบริเวณร้านค้า ร้านอาหาร โถงทางเข้า ทางเดิน บริเวณบันไดหนีไฟ และบันไดขึ้น-ลง ภายในอาคารโรงแรม เมื่อเกิดไฟดับภายในอาคาร ไฟฉุกเฉินจะทำงานส่องแสงสว่างออกมาเพื่อให้สามารถมองเห็นทางเดิน โดยจะติดตั้งจำนวนทั้งหมด 61 จุด

(4) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในสภาวะเกิดเพลิงไหม้ จะมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ แบบใช้แบตเตอรี่ภายในตัวเอง (Self Contained Battery) ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และแบบชุดควบคุมส่วนกลางโดยใช้เครื่องปั่นไฟสำรอง ซึ่งสามารถให้ขนาดกำลังไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่า 150 KVA ที่ 0.8 PF และแรงดัน 418/240 โวลท์ เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง โดยต่อเข้ากับระบบต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร และระบบแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟดับหรือไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เป็นเวลาก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง



ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ป้ายแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟของโรงแรม

7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล

โรงแรมจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกะหรัน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาต มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการ

จะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

โรงแรมจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด บริเวณด้านหน้าอาคาร D ซึ่งสามารถอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโรงแรม ก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้ให้บริการในโรงแรมสามารถอพยพออกสู่ภายนอกนั้น จะไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยด้วยนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ



จุดรวมพลของโรงแรม

๑) การรักษาความปลอดภัย

โรงแรมได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบ ๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ

นอกจากนี้ มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ ภายในอาคารรอบ ๆ โครงการ และทางเข้า-ออกของโรงแรม



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิดของโรงแรม

๑) การจัดการสระว่ายน้ำ

โรงแรมจัดให้มีสระว่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย สระว่ายน้ำเล็ก จำนวน 1 สระ และสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ จำนวน 1 สระ โดยมีรายละเอียดในการบริหารจัดการน้ำในสระว่ายน้ำ ดังนี้

สระว่ายน้ำเล็ก : ปริมาตรของน้ำในสระว่ายน้ำรวมทั้งสิ้น 19.83 ลูกบาศก์เมตร มีระบบการหมุนเวียนน้ำในสระเป็นแบบ over flow โดยน้ำในสระจะ over flow เข้าสู่ระบบการกรองน้ำซึ่งเป็นระบบกรองทราย น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบกรองทรายแล้วจะเติมคลอรีนลงเพื่อให้มีความเข้มข้นของคลอรีนในสระว่ายน้ำ เท่ากับ 1 ส่วนในล้านส่วน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำ โดยใช้เวลาในการ turn over น้ำทั้งสระทราย ประมาณ 8 ชั่วโมง และทุกๆ 2 เดือน จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสระว่ายน้ำทั้ง และมีการเติมน้ำประปาแทนที่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ สำหรับน้ำที่สูบทิ้งนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โรงแรม

โรงแรมจัดให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่ายน้ำเล็กบ่อยครั้งกว่าในสระผู้ใหญ่ คือ 2 เดือนต่อครั้ง แต่เนื่องจากขนาดของสระว่ายน้ำเล็กมีขนาดเล็ก จึงมีปริมาณน้ำในสระเพียง 19.83 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงใช้น้ำประปาในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นในการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่ละครั้ง

สระว่ายน้ำผู้ใหญ่ : ปริมาตรของน้ำในสระว่ายน้ำรวมทั้งสิ้น 1,067.25 ลูกบาศก์เมตร มีระบบการหมุนเวียนน้ำในสระเป็นแบบ over flow โดยน้ำในสระจะ over flow เข้าสู่ระบบการกรองน้ำซึ่งเป็นระบบกรองทราย น้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบกรองทรายแล้วจะเติมคลอรีนลงเพื่อให้มีความเข้มข้นของคลอรีนในสระว่ายน้ำ เท่ากับ 1 ส่วนในล้านส่วน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำ โดยใช้เวลาในการ turn over น้ำทั้งสระประมาณ 8 ชั่วโมง และทุกๆ 1 ปี จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสระว่ายน้ำทั้ง และมีการเติมน้ำประปาแทนที่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ สำหรับน้ำที่สูบทิ้งนั้นจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โรงแรม และส่วนที่เหลือจะใช้ปั๊มสูบออกด้วยอัตราการไหลไม่เกิน 2.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไปตามท่อระบายน้ำฝนของโรงแรม ซึ่งเชื่อมกับท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตองที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งจะระบายต่อไปยังท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป



สระว่ายน้ำของโรงแรม

10) พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบชั้นล่างโรงแรมทั้งหมด



พื้นที่สีเขียวของโรงแรม

11) การจราจร

(1) การเข้าถึงโครงการ

พื้นที่โรงแรมตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองภูเก็ต โดยมีระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการเริ่มจากตัวเมืองภูเก็ตไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 จากนั้นจะเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 แล้วตรงเข้าสู่ถนนพระบารมีซึ่งเชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ก่อนถึงสามแยกที่จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนทวีวงศ์ ซึ่งเป็นถนนรอบเกาะทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233) จะเห็นโครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ

(2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ

บริเวณที่ตั้งโรงแรมจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะ 3 ด้าน คือ ด้านหลังโครงการติดกับถนนสาธารณะ กว้าง 6 เมตร ด้านหน้าโรงแรมติดกับถนนพระบารมี ซึ่งมีความกว้างผิวจราจร 12 เมตร และด้านทิศตะวันตก ติดกับถนนเลียบชายหาดป่าตอง (ถนนทวีวงศ์) มีความกว้างผิวจราจร 8 เมตร ซึ่งถนนพระบารมีจะเชื่อมต่อกับ ถนนทวีวงศ์ ดังนั้น จึงสามารถเดินทางสู่โรงแรมโดยใช้เส้นทางถนนสายวิชิตสงคราม และถนนเลียบชายหาดป่าตอง (ถนนทวีวงศ์) ทำให้การเดินทางมายังโครงการสามารถทำได้โดยสะดวก

สำหรับทางเข้า-ออกโรงแรม ได้จัดให้มีทางเข้า 1 แห่ง กว้าง 6.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนพระบารมี และมีทางให้รถออกจากโครงการ 2 แห่ง กว้าง 6.00 เมตร เช่นกัน เชื่อมต่อกับถนนพระบารมีและถนนสาธารณะขนาด 6 เมตร การจัดระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการ จะให้มีการเดินรถแบบทางเดียว (One Way) โดยจะจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระบบจราจร และการเดินรถภายในโครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการทั้ง 3 แห่ง

ทางโรงแรม ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ภายในโรงแรมทั้งหมด 60 คัน โดยที่จอดรถที่ตั้งฉากกับถนนมีขนาด 2.4x5 เมตร และที่จอดรถที่ขนานกับถนนมีขนาด 2.5x5 เมตร นอกจากนี้จะจัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการ จำนวน 2 คัน โดยเป็นที่จอดรถที่ตั้งฉากกับถนนขนาด 4x6 เมตร และเป็นที่จอดรถที่ขนานกับถนนขนาด 3.5x5 เมตร ซึ่งจะเพียงพอตามข้อกำหนดและเพียงพอต่อผู้ที่จะมาใช้บริการ เนื่องจากผู้มาใช้บริการของโรงแรมส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศและมาเป็นกลุ่มทัวร์เป็นหลัก

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการสำรวจภาคสนามของพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพารา곤 รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารา곤 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แสดงได้ดังตารางที่ 2.2-1 โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 2.2-1 **สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ
 บริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด ระยะดำเนินการ**

- โครงการ : โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 เจ้าของโครงการ : บริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : ถนนพระรามที่ ๖ ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
 ช่วงเวลาที่รายงาน : ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
 ประเภทโครงการ : โรงแรม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ	ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	-
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	✓	-
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลาย	ดูแลรักษาดินไม่ ไม้ตอกไม้ประดับ และหย้าคลุมดินที่ ปลูกลงในโครงการ ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ	✓	-
1.3 คุณภาพอากาศ	บริเวณห้องครัวทุกห้องต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และ ปล่องระบายควัน (Hood) เพื่อเตาประกอบอาหาร	✓	-
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	จำกัดความเร็วรถขณะแล่นเข้า-ออก พื้นที่โครงการ ให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	✓	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท สปป. ขอนแก่น บริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านชีวภาพ	✓ โรงแรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อด้านทรัพยากรด้านชีวภาพ	-
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัย และพนักงานของโครงการใช้น้ำ อย่างประหยัด โดยติดคำขวัญชักชวนให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็น การประหยัดน้ำแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งอีกด้วย และ เลือกใช้อุปกรณ์ประเภทสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นรุ่น ประหยัดน้ำ	✓ โรงแรมเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในส่วนห้องพักของลูกค้าและ ออฟฟิศของโรงแรม พร้อมมีป้ายรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงานในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม เช่น การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ การไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เป็นต้น	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 ป้ายรณรงค์ประหยัด พลังงาน
	ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีภาวการณ์ชำรุดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อ ป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์	✓ โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบสภาพของถึงเก็บน้ำดิบถึง เก็บน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ และบ่อน้ำ เป็นต้น พร้อมจัดบันทึกการทำงาน เป็นประจำวันทุกวัน นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านที่ทำความ สะอาดทั่วไปคอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบ สุขภัณฑ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมแจ้งซ่อมแก่ฝ่ายช่างโรงแรมเมื่อเกิด การชำรุด	- เอกสารแนบ 4 PM ตรวจสอบระบบ น้ำใช้
3.2 การใช้ไฟฟ้า	ติดตั้งอุปกรณ์ เติมนสายไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงสายสัญญาณ ทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	✓ โรงแรมเลือกใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงสายสัญญาณทาง ไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม	-

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ทั้งในส่วนของผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโรงแรม	✓ โรงแรมเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟฟลูออริสцент LED ทั้งโรงแรม, ระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5, ตู้เย็นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นต้น	- ภาพถ่ายที่ 2.2-5 อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน
	ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	✓ โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ หากมีการเสียหายหรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า จะทำการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทำการตรวจสอบตู้ MDB เป็นประจำทุกเดือน	- เอกสารแนบ 5 PM ตรวจสอบ MDB
	ทางโครงการต้องกำกับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ เพราะผู้โดยสารที่เกาะหลอดไฟฟ้าจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	✓ โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ เพราะผู้โดยสารที่เกาะหลอดไฟฟ้าจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	-
	กำกับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ	✓ โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบดูแลการใช้ไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ	-
	ผู้บริหารของโรงแรมควรออกเป็นนโยบายรณรงค์ให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุกวิถีทาง และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานทั้งหมดให้รับทราบ และดำเนินการตามแผนนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล	☒ โรงแรมจัดให้ผู้บริหารของโรงแรมอยู่ระหว่างออกนโยบายรณรงค์ให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานให้รับทราบและดำเนินการตามแผนนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	-

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย	ให้พนักงานเก็บขยะทำการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยแยกถุงขยะเปียกและถุงขยะแห้ง ใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนรวบรวมไว้ในอาคารพักขยะมูลฝอย เพื่อสะดวกในการเก็บขน การเก็บมูลฝอยใส่ถุงไม่ควรรีบให้ปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป โดยเมื่อบรรจุมูลฝอยได้ประมาณ 3 ใน 4 ของถุงให้มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปไว้ที่อาคารพักขยะก่อนแยกไปเก็บบริเวณห้องพักขยะแห้ง ที่อาคาร E เพื่อรอให้ทางเทศบาลเมืองป่าตองขนย้ายไปกำจัดต่อไป จัดให้มีห้องพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศด้วย ซึ่งจะสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนได้สำหรับห้องพักขยะเปียก จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น โดยภายในแยกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง แต่ละห้องมีขนาดเท่ากับ 2.1x4.15x2.75 เมตร มี ปริมาตรรวม 48 ลูกบาศก์เมตร	✓ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดและพนักงานโรงแรมในห้องครัว ลูกค้ำทุกวัน โดยมีการคัดแยกขยะจากห้องพักลูกค้ำ เช่น ขวดพลาสติก ก่อนนำไปทิ้งห้องพักรวมแยกประเภท ✓ โรงแรมจัดให้แม่บ้านทำความสะอาดและพนักงานโรงแรมในห้องครัว บรรจุขยะใส่ถุงดำในประมาณ 3 ใน 4 ของถุงและมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปเก็บไว้ที่อาคารพักขยะ ก่อนแยกไปเก็บที่บริเวณห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ที่อาคาร E เพื่อรอให้รถเก็บขยะเอกชนขนย้ายไปกำจัดต่อไป ✓ โรงแรมจัดให้มีห้องพักรวมแยกประเภท ได้แก่ ห้องพักขยะแห้ง เป็นขยะทั่วไปจากห้องพักลูกค้ำ ขยะจากส่วนออฟฟิศ และห้องพักขยะเปียก เป็นเศษอาหารจากห้องครัว นอกจากนี้ มีห้องพักขยะรีไซเคิล ซึ่งรวบรวมขยะประเภทขวด และกระดาด เพื่รอขายให้แก่ผู้รับซื้อ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-6 การรวบรวมขยะเพื่อ นำไปทิ้งที่ห้องพัก ขยะรวม - ภาพถ่ายที่ 2.2-7 ห้องพักรวม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	ทางโครงการจะต้องประสานงานกับกองช่างสุขาภิบาลให้ เข้ามาทำการเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทุกวัน โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการเก็บขยะให้ เป็นช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้ บริการของโรงแรม	✓ โรงแรมได้ขอติดต่องานของเทศบาลเมืองป่าตองเข้าทำการเก็บ ขยะจากห้องพักรวมทุกวัน	- เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ
	ทำความสะอาดห้องพักรวมย่อยแยกทุกวัน เพื่อป้องกัน กลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่เข้าพักอาศัยและป้องกันการ แพร่กระจายของแมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งหนู และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักรวมย่อย ให้ระบบลงระบบบำบัดน้ำของโครงการ ซึ่งจะระบาย ต่อไปยังระบบท่อรวมของเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อทำ การบำบัดต่อไป	✓ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักรวมทุกวันภายใต้ หลังจากรถเก็บขยะออกนอกระยะไปกำจัด	- ภาพถ่ายที่ 2.2-8 การทำความสะดวก ห้องพักรวม
	ตรวจสอบสภาพถังขยะและห้องพักรวมให้มีสภาพดี อยู่เสมอ ถ้ามีการรื้อถอน หรือ ขาดต้องรีบดำเนินการ แก้ไขทันที	✓ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดตรวจสอบสภาพถังขยะและ ห้องพักรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการรื้อถอน หรือชำรุดต้อง รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-
3.4 ระบบระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุด แตก หรือต้นในเส้นทางต้องการแก้ไขในทันที	✓ โรงแรมจัดให้มีช่างรับผิดชอบคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำ ของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุด แตก หรือต้นในเส้นทางต้องการแก้ไขในทันที	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงงานแปรรูปอาหารกอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.4 ระบบระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ทางโครงการต้องทำความเข้าใจความสะอาดระบบท่อระบายน้ำและ ตะกอนตกขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประจำอย่าง น้อย 3 เดือนครั้ง จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 464.4 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินใน ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำที่กักเก็บในบ่อ หน่วงน้ำจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาล เมืองป่าตองต่อไป จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่ ตลอดเวลา	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ และตะกอนตกขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำ รวมของเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประจำ ✓ โรงแรมจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินใน ช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำที่กักเก็บในบ่อหน่วงน้ำจะ ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของ เทศบาลเมืองป่าตองต่อไป ✓ โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำบ่อ หน่วงน้ำ และเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่ ตลอดเวลา	- ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การทำความสะอาด ระบบระบายน้ำ - ภาพถ่ายที่ 2.2-10 บ่อหน่วงน้ำฝน
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากบ่อเกรอะที่ชั้นใต้ดิน ของอาคารโรงแรมไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อตกไขมันอย่างสม่ำเสมอ โดยตักกากไขมันใส่ถุงพลาสติกสีดำ ปิดปากถุง ให้ แน่นและนำไปทิ้งรวมไว้ที่ห้องพัสดุขยะมูลฝอยทั่วไป	✓ โรงแรมจัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากบ่อเกรอะเมื่อถึงปริมาณที่ กำหนด นอกจากนั้น โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อน รวบรวมไขมันเสียของโรงแรมส่งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของเทศบาลเมืองป่าตอง ✓ โรงแรมจัดให้มีการตักกากไขมันจากบ่อตกไขมันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมส่งกำจัดโดยรถเอกชน	- เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จบำบัดน้ำ เสีย - ภาพถ่ายที่ 2.2-11 การตักกากไขมัน

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคม	จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงที่บริเวณทางเข้าและทางออก โครงการ ให้เห็นโดยชัดเจน จำนวนทั้งสิ้น 3 จุด คือ ทางเข้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด ทางออกบริเวณ ด้านหน้าโครงการ และด้านหลังโครงการบริเวณละ 1 จุด ภายในโครงการจะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรกระจกโค้ง นูน และอุปกรณ์ สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดเจนตรงจุดที่ เป็นเกาะกลางถนน วงเวียน และทางแยก จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดการจราจร และจัดระเบียบการจราจรขณะเข้าสู่อาคารจอดรถ เพื่อ ให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเป็น ระเบียบ จัดให้มีที่จอดรถของโครงการตามรายละเอียดในบทที่ 2 และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่ซึ่ง จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถตามที่เสนอไว้ในรายงาน ประสานกับเทศบาลเมืองป่าตองและแขวงทางการทางจังหวัด ภูเก็ตในการขอติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณ สามแยกถนนหน่ววงศ์-ถนนพระบรมมี เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการขับขานพาหนะในบริเวณใกล้เคียงกับ พื้นที่โครงการ และติดตั้งป้ายบอกระยะทางก่อนถึง โครงการในบริเวณด้านหน้าและด้านตะวันตกของ โครงการ จำนวน 3 ป้าย ได้แก่	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ✓ โรงแรมจัดให้มีป้ายสะท้อนแสงบริเวณทางเข้าและทางออกโรงแรม อย่างชัดเจน ✓ โรงแรมจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรภายในโรงแรม ✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยจัดการจราจรและจัดระเบียบการจราจรขณะเข้าสู่ อาคารจอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเป็นระเบียบ ✓ โรงแรมจัดให้มีที่จอดรถและที่จอดรถจักรยานยนต์ สำหรับ พนักงานโรงแรมและผู้เข้าพักอย่างเพียงพอ ✓ โรงแรมจัดให้มีป้ายโรงแรมบริเวณก่อนเข้าสู่โรงแรม 100 เมตร ทั้งนี้ ปัจจุบันการเดินทางมายังโรงแรมสามารถใช้ระบบนำทาง GPS ซึ่ง แสดงพิกัดการเดินทางมายังโรงแรมได้อย่างสะดวก	- ภาพถ่ายที่ 2.2-12 ป้ายสะท้อนแสง ทางเข้า- ออกโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-13 สัญญาณจราจร ภายในโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย - ภาพถ่ายที่ 2.2-15 ที่จอดรถภายใน โรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ป้ายโรงแรม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคม (ต่อ)	- บั๊ยที่ 1 "อีก 100 เมตร จะถึงโรงแรมพาราไดม์ป่าตอง" - บั๊ยที่ 2 "อีก 35 เมตร จะถึงโรงแรมพาราไดม์ป่าตอง" - บั๊ยที่ 3 "อีก 60 เมตร จะถึงโรงแรมพาราไดม์ป่าตอง" - ไม่มีมาตรการ		
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน		-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	ในการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ให้เอื้ออำนวยแก่คนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	✓	โรงแรมมีนโยบายพิจารณาปรับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน
4.2 สาธารณสุข	ดูแลรักษาความสะอาดห้องพักรับรองให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกลิ่น และการแพร่พันธุ์ของพาหะ นำโรคต่างๆ	✓	โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักรับรองทุกวันภายหลังจากการเก็บขยะแยกขยะไปกำจัด
	ดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ และให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่ายน้ำน้ำเด็กทุกๆ 2 เดือน สำหรับสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ให้ทำน้ำเปลี่ยนครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้สระว่ายน้ำ	✓	โรงแรมจัดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ และความเค็มเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 เวลาเช้าและเย็น นอกจากนี้ มีการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและเชื้ออีโคไลเป็นประจำทุกวัน
4.3 อากาศไว้มลพิษและความปลอดภัย	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	✓	- ภาพถ่ายที่ 2-8 การทำความสะอาดห้องพักรับรอง - เอกสารแนบ 8 การตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระและความเค็มเป็นประจำทุกวัน - ภาพถ่ายที่ 2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	โครงการต้องจัดให้มีหน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับรักษาพยาบาลพนักงานของโครงการ และแพทย์เข้าพินในโรงแรม	✓	- ภาพถ่ายที่ 2-17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ระบุไว้ใน รายละเอียดโครงการ ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้งหรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามีปัญหาหรือชำรุดให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการบันทึกผล การติดตามตรวจสอบทุกครั้ง	✓ ✓ ✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-18 ระบบแจ้งเตือน อัคคีภัยและป้องกัน อัคคีภัยภายใน โรงแรม - เอกสารแนบ 9 เอกสารตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
	ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แต่ละชนิดไว้ตรง บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สามารถใช้งานได้ทันที	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-18 ระบบแจ้งเตือน อัคคีภัยและป้องกัน อัคคีภัยภายใน โรงแรม
	ทางโครงการจัดให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้เฉพาะเพื่อการ ดับเพลิงได้อย่างน้อย 41 นาที คือ ประมาณ 80 ลูกบาศก์ เมตร	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-19 บ่อน้ำฝน

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ กรณีเกิดเพลิงไหม้ไว้ให้พร้อมได้แก่ แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟออกจากอาคารและพื้นที่โครงการ รวมถึงแผนบรรเทาทุกข์หลังเกิดเพลิงไหม้	✓ โรงเรมจัดให้มีแผนฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีนโยบายการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงเรมปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2568 มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3	- เอกสารแนบ 10 แผนฉุกเฉินการและการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
	✓ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการดับเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทางโครงการจะตั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้มี ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัวและสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	
	ประสานงานกับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองปาดองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งมีสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นไว้ด้วย เพื่อติดต่อได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน	☒	- โรงเรมอยู่ระหว่างจัดให้มีบอร์ดติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ติดไว้ให้แก่นักงานโรงเรมในบริเวณที่สามารถติดต่อดได้สะดวก เช่น ส่วนพนักงานต้อนรับ ส่วนออฟฟิต

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นไว้โดยเฉพาะคอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมุนเวียนกันไปปรับการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยจากกองบังคับการตำรวจดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีแผนผังรวมของโรงแรมแสดงจุดที่ตั้งของบันไดตามปกติ ทางลงไฟฟ้า แหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อการดับเพลิง หัวประปาดับเพลิง หัวข้อต่อรับน้ำดับเพลิงของห้องน้ำดับเพลิงและอื่น ๆ ตามสมควร เพื่อประโยชน์ในการดับเพลิง โดยติดตั้งไว้ที่ห้องโถงชั้นล่างของแต่ละอาคาร มีแสงสว่างส่องให้เห็นได้ในระยะใกล้ จัดให้มีแผนผังแสดงทางออกหนีไฟติดประจำไว้ทุกห้อง มีข้อความกำกับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้อ่านเข้าใจว่าแต่ละห้องเป็นจุดเริ่มต้นที่จะออกไปสู่ทางหนีไฟ	✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โรงแรม ✓ โรงแรมได้จัดทำผังเส้นทางทางออกหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณด้านหลังประตูห้องพักรักลูกค้า ทางเดินในอาคาร และใกล้ประตูทางออกหนีไฟ ✓ โรงแรมมีแผนผังแสดงทางออกหนีไฟติดประจำไว้ทุกห้อง มีข้อความกำกับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้อ่านเข้าใจว่าแต่ละห้องเป็นจุดเริ่มต้นที่จะออกไปสู่ทางหนีไฟ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ภาพถ่ายที่ 2.2-20 ป้ายแสดงเส้นทางทางออกหนีไฟของโรงแรม
4.5 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน	ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์ เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด (High Economic Efficiency Ratio (EER))	✓ โรงแรมเลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน ✓ โรงแรมเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด	- ภาพถ่ายที่ 2.2-21 สีหลังคาและสีอาคารของโรงแรม - ภาพถ่ายที่ 2.2-22 ระบบปรับอากาศ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☒ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
4.5 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับต่ำ โดยข้อเสนอแนะทั่วไป มีดังนี้ 1) ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบการปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามที่มักจะปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ 2) ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำที่สุด และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติ หรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 องศาเซลเซียส 3) ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบ อย่ายให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความร้อน 4) พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่นโดยการอัดจารบีหรือ หยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาในการทำงาน 5) ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด 6) ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศรั่วภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่	✓ โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนงานที่กำหนด	- เอกสารแนบ 11 PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ



ภาพถ่ายที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-2 พัฒสดูดอากาศ และปล่องระบายควัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-3 บ้ายจำกัดความเร็วรถ



ภาพถ่ายที่ 2.2-4 บ้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



ภาพถ่ายที่ 2.2-5 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า



ภาพถ่ายที่ 2.2-6 การรวบรวมขยะเพื่อนำไปที่ห้องพักขยะรวม



ห้องพักขยะรีไซเคิล



ห้องพักขยะรวมเพื่อเอกชนเข้าเก็บขน

ภาพถ่ายที่ 2.2-7 ห้องพักขยะรวม



ภาพถ่ายที่ 2.2-8 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ



ภาพถ่ายที่ 2.2-10 บ่อหนองน้ำฝน



ภาพถ่ายที่ 2.2-11 การตักกากไขมัน



ภาพถ่ายที่ 2.2-11 บ้ายสะท้อนแสงทางเข้า-ออกโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-13 สัญญาณจราจรภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพถ่ายที่ 2.2-15 ที่จอดรถภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-16 ป้ายโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-17 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพถ่ายที่ 2.2-18 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม




ภาพถ่ายที่ 2.2-18 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-19 บ่อน้ำฝน



ภาพถ่ายที่ 2.2-20 บ้ายแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-21 สีหลังคาและสีอาคารของโรงแรม



ภาพถ่ายที่ 2.2-22 ระบบปรับอากาศ



ภาพถ่ายที่ 2.2-23 ระบบ key tag ห้องพัก



ภาพถ่ายที่ 2.2-24 พื้นที่ด้านหน้าโรงแรม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมปาดองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ปาดอง พาราгон จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เอกสารแนบที่ 1) ทั้งนี้ บริษัท ปาดอง พาราгон จำกัด ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
 โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พารากอน จำกัด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข
1.ระบบประปา	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	1 เดือน/ครั้ง	โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำดิบถังเก็บน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ และปั๊มน้ำ เป็นต้น พร้อมจัดบันทึกการทำงานเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดทั่วไปคอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบสุญญัตต์เป็นประจำทุกวัน พร้อมแจ้งซ่อมแก่ฝ่ายช่างโรงแรมเมื่อเกิดการชำรุด (เอกสารแนบ 4 PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้)	-
2.ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ตรวจสอบระบบระบายน้ำไม่ให้อุดตัน หมันดักเศษขยะและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำ	1 เดือน/ครั้ง	โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองป่าตองเป็นประจำ (ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ)	-
3.การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	ตรวจสอบปริมาณขยะในใบมัดกักขยะ หากมีปริมาณมากให้ตักออก	ทุกสัปดาห์	โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดถังขยะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมส่งกำจัดโดยรถเอกชน (ภาพถ่ายที่ 2.2-11 การตักกากขยะ)	-
	ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีปริมาณขยะตกค้าง	ทุกสัปดาห์	โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันภายหลังจากเก็บขยะเอกชนเรียบร้อยแล้วไปกำจัด (ภาพถ่ายที่ 2.2-8 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม)	-

3.2 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ แสดงตำแหน่งตรวจวัดตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	- ความเป็นกรดด่าง	- 4500-H ⁺ B. Electrometric Method
น้ำ	- ค่าคลอรีนคงค้าง	- Test Kit Method
	- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	- APHA 23 rd ed : 2017
	- อี.โคไลแบคทีเรีย	- APHA 23 rd ed : 2017

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ

โรงแรมได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์เทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.3.1-1



ภาพถ่ายที่ 3.3.1-1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำในโรงแรม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ กำหนดให้ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ค่าคลอรีนตกค้าง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไลแบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ แสดงได้ดังตารางที่ 3.3.1-1 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าคลอรีนตกค้าง มีค่าไม่อยู่ในช่วงมาตรฐานสำหรับค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้ออี.โคไลแบคทีเรีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ผลการตรวจวัด แสดงได้ดังตารางที่ 3.3.1-1

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ			
	ความเป็นกรด-ด่าง	คลอรีนตกค้าง	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	อี.โคไลแบคทีเรีย
	-	(mg/l)	(MPN/100 ml)	(/100 ml)
15 มกราคม 2568	7.13	1.03	<1.1	ตรวจไม่พบ
5 กุมภาพันธ์ 2568	7.33	0.00	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มีนาคม 2568	6.65	1.51	<1.1	ตรวจไม่พบ
2 เมษายน 2568	6.22	0.54	<1.1	ตรวจไม่พบ
7 พฤษภาคม 2568	6.76	1.03	<1.1	ตรวจไม่พบ
4 มิถุนายน 2568	7.76	1.24	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	≤10	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าคลอรีนตกค้าง มีค่าไม่อยู่ในช่วงมาตรฐานในบางเดือน ผลการตรวจวัดย้อนหลังระหว่างปี 2566-2568 แสดงได้ดังตารางที่ 3.3.1-2

ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ			
	ความเป็นกรดต่าง	คลอรีนตกค้าง	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	อี.โคไลแบคทีเรีย
-	-	(mg/l)	(MPN/100 ml)	(/100 ml)
พ.ศ.2566				
12 กรกฎาคม	6.24	1.13	<1.1	-
9 สิงหาคม	6.22	2.68	<1.1	-
13 กันยายน	6.72	0.87	<1.1	-
11 ตุลาคม	6.65	0.21	<1.1	-
8 พฤศจิกายน	5.59	1.96	<1.1	ตรวจไม่พบ
13 ธันวาคม	6.74	0.40	<1.1	ตรวจไม่พบ
พ.ศ.2567				
10 มกราคม	7.00	2.85	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 กุมภาพันธ์	6.88	0.66	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มีนาคม	5.80	1.08	<1.1	ตรวจไม่พบ
3 เมษายน	6.45	0.14	<1.1	ตรวจไม่พบ
2 พฤษภาคม	7.12	1.93	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มิถุนายน	6.13	0.29	<1.1	ตรวจไม่พบ
15 กรกฎาคม	6.29	1.0	<1.1	ตรวจไม่พบ
7 สิงหาคม	7.63	1.21	<1.1	ตรวจไม่พบ
11 กันยายน	7.07	0.95	<1.1	ตรวจไม่พบ
9 ตุลาคม	7.33	1.26	<1.1	ตรวจไม่พบ
14 พฤศจิกายน	7.19	1.24	<1.1	ตรวจไม่พบ
11 ธันวาคม	7.39	1.39	<1.1	ตรวจไม่พบ
พ.ศ.2568				
15 มกราคม 2568	7.13	1.03	<1.1	ตรวจไม่พบ
5 กุมภาพันธ์ 2568	7.33	0.00	<1.1	ตรวจไม่พบ
12 มีนาคม 2568	6.65	1.51	<1.1	ตรวจไม่พบ
2 เมษายน 2568	6.22	0.54	<1.1	ตรวจไม่พบ
7 พฤษภาคม 2568	6.76	1.03	<1.1	ตรวจไม่พบ
4 มิถุนายน 2568	7.76	1.24	<1.1	ตรวจไม่พบ
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	≤10	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยกเว้น โดยแบ่งเป็นดังนี้

มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่

(1) โรงแรมจัดให้ผู้บริหารของโรงแรมอยู่ระหว่างออกนโยบายรณรงค์ให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานให้รับทราบและดำเนินการตามแนวนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(2) โรงแรมอยู่ระหว่างจัดให้มีเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ติดไว้ให้แก่พนักงานโรงแรมในบริเวณที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น ส่วนพนักงานต้อนรับ ส่วนออฟฟิศ

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โรงแรมป่าตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ป่าตอง พาราгон จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

ระบบประปา

(1) โรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำดิบถังเก็บน้ำดี ระบบจ่ายน้ำ และปั๊มน้ำ เป็นต้น พร้อมจดบันทึกการทำงานเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านที่ทำความสะอาดทั่วไปคอยตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในระบบสุขภัณฑ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมแจ้งซ่อมแก่ฝ่ายช่างโรงแรมเมื่อเกิดการชำรุด

ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

(1) โรงแรมจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองปาดอง เป็นประจำ

การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

(1) โรงแรมจัดให้มีการดักกากไขมันจากปอดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมส่งกำจัดโดยรถเอกชน
(2) โรงแรมจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันภายหลังจากรถเก็บขยะเอกชนรับขยะไปกำจัด

คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ

(1) โรงแรมได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์เทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ กำหนดให้ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ค่าคลอรีนตกค้าง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไลแบคทีเรีย เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำส่วนใหญ่ที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าคลอรีนตกค้าง ในบางเดือนมีค่าไม่อยู่ในช่วงมาตรฐาน สำหรับค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไลแบคทีเรีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

เอกสารแนบที่ 1

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทต 1009/ 3925



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 รอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๖ เมษายน 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ป่าดอง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าดอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด ที่ น.ตย.043/9/2546 ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
2. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพาราгон ป่าดอง ของบริษัท ป่าดองสินทรัพย์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท ป่าดองสินทรัพย์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด ในการจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ป่าดอง ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ 6 ตำบลป่าดอง อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 4-2-94.2 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1048) จำนวนห้องพักรวม 125 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนของการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ป่าดอง ของบริษัท ป่าดองสินทรัพย์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2/ดังรายละเอียด...

ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท ปาตอง สันททรัพย์ จำกัด และดำเนินหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส.คอนกรีตคิง เซอร์วิส จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศากร ไวยิตรัตน์)

รองอธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุภาวดี แสงไทย)

เจ้าหน้าที่บริหารราชการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



ที่ ทส 1009/ 3926

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 รอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพ ฯ 10400

๑๖ เมษายน 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ป่าตอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2622
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ นพต.016/3/2547
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547
2. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพาราгон ป่าตอง ของบริษัท ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ป่าตอง ของบริษัท
ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ ๓ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 4-2-94.2 ไร่
(โฉนดที่ดินเลขที่ 1048) จำนวนห้องพัก 125 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส
จำกัด ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
ที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้โครงการเพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นการจราจร โดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ของตำแหน่งทางเข้าออกพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณสามแยก (ระหว่างถนนทิววงศ์กับถนนพระรามที่ ๓)
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาบนถนนโดยเฉพาะเส้นทางที่มาจากกะทู้เมื่อโครงการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจร ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน

ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงให้สำนักงาน
แจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ต่อมาบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับ
เพิ่มเติม ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 นั้น
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจร ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีรายละเอียดของ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะ
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรมพาราгон ป่าตอง ของบริษัท ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ
ยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรค
ท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่า
เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท ป่าตอง สินทรัพย์ จำกัด
และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฏฐา บุญไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารราชการ


(นางนิภากร ไชยรัตน์)

รองอธิบดีกรมการช่าง

กองช่างโยธาและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

20 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
20 SOI PHAHOLYOTHIN 24, PHAHOLYOTHIN RD., LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 9394370-4, 9395858-9, 5137674-5 FAX. 5134221

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๑๑๐ วันที่ ๑๑/๑๐/๒๕๔๖
12.00

น.ลย.043/9/2546

3 กันยายน 2546

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 354 วันที่ 4 11.0. 25
เวลา 15.30 ชั่วโมง

ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ให้ทางบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมพาราไดซ์คอนกรีต ของ บริษัท ปาตองสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งโครงการ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ ๖ ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต นั้น ทางบริษัทฯ ได้ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ได้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ตานวิบูลเศรษฐ)

(นายสมชาย ตานวิบูลเศรษฐ)
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป



หน้า.....๑.....ทั้งหมด.....๑.....หน้า

ลงชื่อ..........วัน.....

**เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง
ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ ๓ ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 4-2-94.2 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 1048) จำนวนห้องพัก 125 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมพาราгон ปาดอง ของบริษัท ปาดองสินทรัพย์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำ เป็นต้น พร้อมบันทึกและส่งผลการตรวจสอบทุกครั้งมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้วิธีการติดตามตรวจสอบให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า

หน้า.....ที่.....
 ๑๗
 ๑๖.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม พาราไดซ์บีชคอนโดมิเนียม ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	เดิมพื้นที่โครงการมีอาคาร โรงแรมเก่าตั้งอยู่ คือ โรงแรม พาโนรามา ซึ่งได้ถูกรื้อถอน ทั้งตัวอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นๆ ออกหมดแล้ว ปัจจุบันพื้นที่โครงการได้กลายเป็น พื้นที่ราบ มีระดับความสูง ใกล้เคียงพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ จึงมีในระดับต่ำ เนื่องจากเป็น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่กรังว้างเปล่ามา เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการ พักอาศัย	1. ควบคุมการก่อสร้างและจัดทำบริเวณ ต่างๆภายในโครงการให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิด ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย 3. จัดทำรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อบังคับทัศนียภาพที่เกิดจาก การก่อสร้าง โดยใช้รั้วหรือกำแพงที่มี ความสูงเพียงพออย่างน้อยเกินระดับ สายตา 4. ในกรณีที่มีการรบกวนของเสียงและ กลิ่นจากการขนส่งบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ให้ทำการ เก็บกวาดใบไม้เศษวัสดุ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลาย	ในการก่อสร้างจะมีการเปิด หน้าดินและขุดหลุมเพื่อตอก เสาเข็ม ก่อนการขึ้นโครงสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรดินและการชะล้าง พังทลายของดิน แต่อยู่ใน ระดับต่ำ	- ปรับหน้าดินและอัดดินให้แน่น โดยให้ มีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน	- เจ้าของโครงการ
1.3 คุณภาพอากาศ	การผสมปูน การขนส่งดินและ วัสดุก่อสร้างและการทำงาน ของเครื่องจักรกล ทำให้เกิดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เขม่า ควัน และก๊าซต่างๆ โดยจะเกิด ในขั้นตอนของงานปรับพื้นที่ งานวางฐานรากและงาน โครงสร้าง	1. กำหนดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และยังช่วยป้องกัน การรบกวนสุขภาพของผิวถนนอีกด้วย 2. ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้จัดหาวัสดุ ปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจาย ร่วงหล่น หรือรั่วไหลของวัสดุ ที่บรรจุภายในรถบรรทุก	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 12
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.4 เสียง ๑๒๐ เดซิเบล ต่อเนื่อง	เสียงดังเกิดจากการทำงาน ของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมืกดัดต่างๆ เช่น การตอกเสาเข็ม การขนส่งเสาเข็ม เกิดจาก การขนส่งเสาเข็มท่าฐานราก และ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ	3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควันดำ	- เจ้าของโครงการ
		4. จัดให้มีปล่องชั่วคราว สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง โดยคลุมด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ รวมทั้งสเปรย์น้ำให้กับวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
		5. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
		6. ใช้ผ้าใบกันวอนคลุมตัวถาวร โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น	- เจ้าของโครงการ
		7. ทำรั้วสังกะสีล้อมรอบโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายออกจากโครงการ	- เจ้าของโครงการ
		8. ในกรณีที่มีการรบกวนของชุมชนและดินจากการขนส่งขนบนถนนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ให้ทำการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย	- เจ้าของโครงการ
		9. จัดให้มีบริเวณสำหรับล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	- เจ้าของโครงการ
		1. เสร็จมีการก่อสร้างให้พร้อมที่สุดก่อนเริ่มการก่อสร้าง และกำหนดเป้าหมายไว้ทำงานแล้วเสร็จตามแผนงาน ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาของผลกระทบขณะก่อสร้างให้สั้นที่สุด	- เจ้าของโครงการ
		2. กำหนดให้ทำการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลาการทำงานปกติ คือ ช่วง 8.00-17.00 น.พักกลางวัน และกำหนดความเร็วของรถขนส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการสิ้นเปลืองแล้ว ยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและช่วยป้องกัน การชำรุดเสียหายของถนนอีกด้วย	- เจ้าของโครงการ
		3. การขนส่งเสาเข็มท่าฐานราก ควรใช้ระบบเข็นจะเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่	- เจ้าของโครงการ

หน้า ๓ จาก ๓ หน้า

ลงชื่อ... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		ข้างเคียง 4. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดัง อันเนื่องมาจากเครื่องจักรกลข่าวด 5. ใช้ระบบครอบปิดแหล่งกำเนิดเสียง 6. อุปกรณ์เครื่องจักรที่หมุนแกว่งหรือเคลื่อนที่ได้ต้องปรับให้ได้ศูนย์ 7. ใช้น้ำมันหล่อลื่น ช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 8. ไม่ใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ในอัตราที่เร็วเกินไป 9. เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดที่มีเสียงเบา และวางผังเครื่องจักรที่มีเสียงดังให้ห่างไกลจากอาคารที่พักอาศัยหรือผู้ใกล้เคียง 10. คิดคั้งผ้าใบด้านนอกอาคารที่ก่อสร้างทุกด้าน โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และลดความเข้มของเสียง 11. สร้างรั้วถึงกะสิ่ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และรั้วยังทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงด้วย 12. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ Ear Plugs หรือ Ear Muffs ไว้ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	บริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นที่ราบ ไม่มีป่าไม้ และพันธุ์ไม้ที่สำคัญแต่อย่างใด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	- เจ้าของโครงการ
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	มีการใช้น้ำของคนงาน จำนวน 200 คน (ไม่ได้พักอยู่ภายในพื้นที่โครงการ จึงคิดเพียงการใช้น้ำในห้องส้วม เท่ากับ 25	1. รมรงค้ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง สำหรับใช้ในช่วงก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้ไฟฟ้า	ลิตร/คน/วัน) ปริมาณรวม 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำใช้ในการก่อสร้าง 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมเป็นปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดเท่ากับ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยทางโครงการได้ขอรับบริการน้ำประปาจากสำนักงานประปาภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของโครงการเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย และเป็นช่วงระยะเวลาสั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	น้ำ ปริมาณอย่างน้อย 15 ลูกบาศก์เมตร 1. ระบุค่าใช้จ่ายคนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย	มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของคณาจารย์ก่อสร้าง จำนวน 200 คน ปริมาณ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บและรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งบางส่วนของกากกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษคอนกรีตนำไปปรับถมพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนเศษเหล็ก และถุงปูนซีเมนต์นำไปขาย เป็นต้น 2. จัดหาถังขยะขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 3 ถัง ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับขยะจากคณาจารย์ และควบคุมให้คณาจารย์ทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3. หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.4 ระยะเวลาขุดเจาะและป้องกันการน้ำท่วม	น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง จะใช้ระบบบ่อบำบัด มีไส้ชะบายน้ำเสียส่งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำฝนจะระบายไปตามพื้นที่และให้ซึมหาย ไปเองตามธรรมชาติ และการก่อสร้าง	1. จัดให้คณาจารย์ก่อสร้างเก็บกวาดดินทราย และเศษวัสดุที่ตกหล่นรอบๆ โครงการทุกวัน เพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือดินทรายไปอุดตันท่อระบบน้ำสาธารณะ 2. มีการควบคุมการระบายน้ำ มิให้น้ำหลากจากพื้นที่โครงการชะล้างเศษตะกอน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 5 ทั้งหมด 17 หน้า

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ มิได้อยู่ในพื้นที่ ขัดขวางการไหลหรือการ ระบายน้ำของชุมชน ดังนั้น การดำเนินโครงการจะไม่ส่ง ผลกระทบต่อการระบายน้ำ และไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	ดินในบริเวณก่อสร้างสูงบริเวณใกล้เคียง โดยทำการขุดร่องระบายน้ำโดยรอบ บริเวณก่อสร้าง เพื่อรองรับน้ำหลากและ ระบายลงสู่บ่อหน้าน้ำ เพื่อให้เกิดการ คลคละก่อน ก่อนที่จะระบายลงท่อ ระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองปากช่อง ต่อไป	
3.5 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจากคนงาน จะเป็น น้ำเสียจากห้องส้วมเพียง อย่างเดียว คิดเป็นอัตราการผลิต 20 ลิตร/คน/วัน เกิดจากคนงาน จำนวนสูงสุด 200 คน ดังนั้น คาดว่าจะเกิดน้ำเสียรวมทั้งสิ้น 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. จัดสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะจำนวน 10 ห้อง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไว้บริการ คนงานก่อสร้าง 2. ทำการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม โดยใช้ บ่อเกรอะบ่อซึมจำนวน 2 ชุด สำหรับ ห้องส้วม 10 ห้อง 3. ทำการฝังกบดบ่อเกรอะบ่อซึมเมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปรับพื้นที่ให้ สามารถใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ต่อไป	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.6 การขนนวดคนงาน	ปริมาณจราจรช่วงก่อสร้างเกิด จากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง จำนวนสูงสุดวันละ 10 เที่ยว (ไป-กลับ)	1. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้อง ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ราชการ กำหนด เพราะจะทำให้ผิวจราจรเสียหาย 2. รถบรรทุกต้องชะลอความเร็วขณะที่ ผ่านชุมชน และต้องปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัด และการจอดรถ ต้องจอดในพื้นที่ที่กำหนดไว้ภายใน โครงการเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการ กีดขวางการจราจร และเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย 3. การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องกระทำ อย่างระมัดระวัง ไม่ให้บรรทุกวัสดุ ต่างๆ ตกถล่มบนเส้นทางสาธารณะ อัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบหรือ ความสกปรกของถนน และอาจนำไปสู่ การเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้นถนนได้ โดยการ ใช้วัสดุปิดคลุมรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ให้มีมิดชิด 4. ควบคุมอัตราความเร็วของรถที่ใช้ใน การขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (U.S.EPA. 1977) โดย เฉพาะเมื่อเข้าใกล้ชุมชน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า.....๖.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		5. จะต้องกำชับกวัดขึ้นพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและกวัดขึ้นพนักงานขับรถไม่ให้ใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะปฏิบัติงาน 6. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 7. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 8. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม	มีการว่าจ้างคนงานท้องถิ่นและคนข้างบ้านเข้าทำงาน คนงานเหล่านี้จะมีรายได้จากการจ้างงาน และมีผลกระทบในด้านดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง คือทำให้สามารถขายสินค้าเพื่ออุปโภค-บริโภคได้มากขึ้น และร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างยังสามารถขายอุปกรณ์ได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน	1. วางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติแก่คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความสะอาดลดส่งผลกระทบต่อความประณีตของคนงาน 2. พิจารณาก่อเกิดคนงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงานเป็นลำดับแรก	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4.2 วัฒนธรรมสุข	ผลกระทบด้านสาธารณสุขอาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการที่ไม่มีการควบคุมฝุ่นละออง น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ตลอดจนความปลอดภัยในการก่อสร้าง	1. จัดเตรียมกาวด้านสุขาภิบาล และกั้นพื้นที่ก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น จัดหาน้ำสะอาดไว้แก่คนงานก่อสร้างสำหรับการอุปโภคและบริโภค และจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย โดยจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 2. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 7 7
 กง 8 8
 6 6

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และมูลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมใน การทำงาน และอุบัติเหตุจาก การทำงาน	3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียม หน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ บาดเจ็บจากการดำเนินการก่อสร้างก่อน นำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง และจะมีการติดต่อประสานงานกับ โรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วย พยาบาลฉุกเฉินมีเพียงพอที่จะรองรับ ผู้ป่วยหากมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น สำหรับรถฉุกเฉินที่จะส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จะต้องมีไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง	- เจ้าของโครงการ
		4. พิจารณาคัดเลือกคนงาน โดยใช้ข้อมูล ทางสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย ประกอบในการคัดเลือก เพื่อป้องกัน และความคุ้มครองแพร่ระบาดของโรค	- เจ้าของโครงการ
		1. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด	- เจ้าของโครงการ
		2. จัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้แก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความ สำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย ให้ยิ่งขึ้น	- เจ้าของโครงการ
		3. วางแผนการก่อสร้างที่มีลำดับขั้นตอน ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดกฎ ระเบียบด้านความปลอดภัย ให้คนงาน ปฏิบัติตาม และจัดระเบียบภายในพื้นที่ ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนการ เกิดอุบัติเหตุต่างๆ	- เจ้าของโครงการ
		4. ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ พร้อมเขียนข้อความ "เขต ก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า" ให้เห็นโดย ชัดเจน	- เจ้าของโครงการ

วันที่.....ปี.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.4 การป้องกันมลพิษ	การเกิดอากิภัยในช่วงก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากความ ประมาท หรือเกิดจากกรรมวิธี การทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิด จากปัญหาของอุปกรณ์และ เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพไม่ พร้อมสำหรับใช้งาน โดยจุดที่ มักเกิดอากิภัย ได้แก่ กองขยะ กองไม้ ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และถังเก็บของ เป็นต้น	5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plugs Ear Muffs แว่นตาป้องกัน หน้ากากกันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ รองเท้ากันกระแทก และอื่นๆ ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และมีจำนวนเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
		6. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยาฆ่าเชื้อโรค ยาแก้ปวด แกะเมก้าไซ เป็นต้น ไว้คอยบริการคนงานในเมืองขึ้น สำหรับกรณี ที่รุนแรงต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที	- เจ้าของโครงการ
		7. จัดให้มีฟ้าผ่าหรือวัสดุป้องกันการ ร่วงหล่นล้อมรอบตัวอาคารที่ทำการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
		8. กำหนดไว้ที่คนงานทุกคนแต่งกาย ให้รัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	- เจ้าของโครงการ
		9. การกระทำเพื่อปฏิบัติการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณา เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้จึงจะ อนุมัติทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง	- เจ้าของโครงการ
		1. สถานที่ก่อสร้างต้องสะอาดโปร่งตา มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสะดวก ในการตรวจตราการผจญเพลิงที่เกิดขึ้น และการอพยพขนย้ายทั้งคนและวัสดุ อุปกรณ์ออกจากโครงการ กรณีที่เกิด เพลิงไหม้	- เจ้าของโครงการ
		2. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนอากิภัย เช่น Heat Detector และ Smoke Detector ที่ทำงาน ด้วยด้านไฟฟ้าขนาดเล็กและติดตั้งง่าย โดยติดตั้งไว้ ณ จุดต่างๆ เช่น ห้อง เก็บของและบริเวณที่พักคนงาน เป็นต้น	- เจ้าของโครงการ
		3. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ที่บริเวณ สำนักงานชั่วคราว และบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเป็นต้น ให้มีจำนวนเพียงพอและ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	- เจ้าของโครงการ

หน้า 9 จาก 17 หน้า

รายชื่อ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดท้าทาย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		4. อุปกรณ์เครื่องจักรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ จะต้องมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องไม่ใช้งานเกินขีดความสามารถที่กำหนดไว้ 5. การเดินสายไฟทุกชิ้นต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการและต้องอยู่ในสภาพดีเพียงพอสำหรับการใช้งาน 6. ต้องอบรมคนงานให้มีความรู้สาเหตุแห่งอุบัติเหตุ และต้องตรวจสอบ และคัดค้านไม่ให้ประมาทหรือเดินเล่น	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4.5 ประวัติศาสตร์และ คุณภาพ	การก่อสร้างจะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีการก่อสร้างฐานราก การเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจะก่อให้เกิดภาพที่ไม่น่ามองสำหรับผู้พบเห็น	1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัดส่วนอยู่เสมอ 3. จัดทำรั้วหรือกำแพงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยใช้รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงเพียงพออย่างน้อยเกินระดับสายตา 4. ใช้ผ้าใบปิดคลุมตัวอาคารขณะก่อสร้างแต่ละอาคาร	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 10 ถึงหน้า 19
ลงชื่อ ฐิติ ธีระพร ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม พารากอนปาดอง ในระยะเปิดดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ			
1.1 <u>ลักษณะภูมิประเทศ</u>	ในช่วงเปิดดำเนินการ จะไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ จะมีเพียงการตกแต่งสวนหย่อม ในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ สำหรับส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างจะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม่ขึ้นดิน นอกจากนี้ ทางโครงการ จะจัดสวนหย่อมใกล้เคียงกับบริเวณทางเดินสาธารณะของถนนพระบาทมิ่งชัย ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ และยิ่งช่วยให้ทัศนียภาพสวยงามด้วย	- ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- เจ้าของโครงการ
1.2 <u>ดินและการชะล้างพังทลาย</u>	จะไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลายของดิน โดยในบริเวณพื้นที่ว่างจะมีการปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดิน รวมทั้งมีการบำรุงรักษาหน้าดิน ให้มีความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ	- ดูแลรักษาดินไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าคลุมดิน ที่ปลูกไว้ในโครงการให้เจริญเติบโตสมบูรณ์	- เจ้าของโครงการ
1.3 <u>คุณภาพอากาศ</u>	จะมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศไม่มากนัก ซึ่งได้แก่ เหมควันจากऐียงคร้ว และไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งปริมาณรถยนต์ที่แล่นเข้า-ออกโครงการนั้นไม่มากนัก ดังนั้นผลกระทบจึงมีในระดับต่ำ	- บริเวณऐียงคร้วหากऐียงต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และเปิดระบายทุกวัน (Hood) เหมือเตาประกอบอาหาร	- เจ้าของโครงการ
1.4 <u>เสียงและการสั่นสะเทือน</u>	ขานพาหนะของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยและผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการมากขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้เข้าพักอาศัยและต่อชุมชนโดยรอบ แต่เนื่องจาก	- จำกัดความเร็วรถขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- เจ้าของโครงการ

หน้า.....๒๒.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	ยานพาหนะไม่ได้ผ่านเข้า-ออก โครงการพร้อมกันทั้งหมด และ ไม่ได้เข้า-ออกตลอดเวลา ดังนั้น ผลกระทบในด้านเสียงและความ สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะมีอยู่ในระดับต่ำ		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	บริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็น ที่ราบ ไม่มีป่าไม้ และพันธุ์ไม้ที่ สำคัญแต่อย่างใด และจะไม่มีการ ระบายน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรม ของโครงการลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือทะเล น้ำเสียที่ เกิดขึ้นจะระบายลงสู่ท่อระบาย น้ำที่รวม (Combined System) ของเทศบาลเมืองปากองโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพทางน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้าน กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้าน ชีวภาพ	- เจ้าของโครงการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	โครงการจะรับบริการน้ำประปา จากสำนักงานประปาภูเก็ต การ ประปาส่วนภูมิภาค ในปริมาณ 116 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง สำนักงานประปามีกำลังการผลิต เพียงพอ และสามารถจ่าย น้ำให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองปากองได้อย่างทั่วถึง จึงไม่ เกิดผลกระทบในด้านปริมาณ และคุณภาพน้ำใช้ของชุมชน	1. รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัย และพนักงาน ของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด โดย ติดผ้าขาว วิทยุ ชักชวน ให้ใช้น้ำ อย่างประหยัดไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีการ ใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัด น้ำแล้วยังช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งอีกด้วย และเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทสุขภัณฑ์ ต่างๆ ที่เป็นรุ่นประหยัดน้ำ 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบ เส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ และเครื่อง สุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ใน สภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีภา วชำรุดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อป้องกัน การสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.2 การใช้ไฟฟ้า	โครงการได้รับบริการการจ่าย ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้สร้าง สถานีไฟฟ้าพื้นที่เดิมที่เขตเทศบาล	1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และถูกต้องตาม มาตรฐาน	- เจ้าของโครงการ

หน้า.....ได้.....ทั้งหมด.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	เมืองปาดอง โดยขายไฟฟ้าได้เพิ่ม อีก 100 MV จึงไม่มีผลกระทบต่อ การใช้ไฟฟ้าของชุมชน	2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัด พลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด ทั้งในส่วนของผู้เข้า พักอาศัยและพนักงานของโรงแรม 3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 4. ทางโครงการต้องกำชับพนักงานให้ ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคม ไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสง สว่างได้เต็มที่ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะ หลอดไฟฟ้าจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง 5. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ไฟ แม้จะ เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ 6. ผู้บริหารของโรงแรมควรออกเป็น นโยบายว่า วงศ์ไฟฟ้าพนักงานของ โรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุก วิถีทาง และประกาศอย่างชัดเจนแก่ พนักงานทั้งหมดให้รับทราบและ ดำเนินการตามแผนนโยบายอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง และแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบคอยดูแล	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.3 การจัดการขยะ มูลฝอย	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จะมี ปริมาณเท่ากับ 1.94 ตูณาทศเมตร/ วัน	1. ให้พนักงานเก็บขยะทำการจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดต่างๆ ที่ เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยแยกถุง ขยะเปียกและถุงขยะแห้ง ใส่ถุงดำและ มัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนรวบรวมไว้ ในอาคารพักขยะมูลฝอย เพื่อสะดวก ในการเก็บขน 2. การเก็บขยะมูลฝอยให้ถุงไม่ควรมี ปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป โดย เมื่อบรรจุขยะได้ประมาณ 3 ใน 4 ของถุงให้มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำ ไปเก็บไว้ที่อาคารพักขยะ ก่อนแยก ไปเก็บที่บริเวณห้องพักขยะเปียกและ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 12 จาก 17 หน้า

ลงชื่อ ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		ห้องพักขยะแห้ง ที่อาคาร E เพื่อรอให้ทางเทศบาลเมืองปาดองขนย้ายไปกำจัดต่อไป 3. จัดให้มีห้องพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศด้วย ซึ่งจะ สามารถ ป้องกันกลิ่น และ แผลง รบกวน ได้ สำหรับห้องพักขยะเปียก จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น โดยภายในแยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง แต่ละห้องมี ขนาดเท่ากับ 2.1x4.15x2.75 เมตร มี ปริมาตรรวม 48 ลูกบาศก์เมตร 4. ทางโครงการจะต้องประสานงานกับ กองช่างสุขาภิบาลให้เข้ามาทำการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จาก โครงการทุกวัน โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการเก็บขนให้เป็นช่วง เช้าหรือเย็น เพื่อ ไม่ให้เกิด ความ รบกวนแก่ผู้ใช้บริการของโรงแรม 5. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเปียก ทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน ผู้ที่เข้าพักอาศัยและป้องกันการแพร่ กระจายของแบคทีเรียและแมลงสาบ รวมทั้งหนู และน้ำเสียที่เกิดจากการ ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยให้ ระบายลงระบบท่อระบายน้ำของ โครงการ ซึ่งระบายต่อไปยังระบบ ท่อรวมของเทศบาลเมืองปาดองเพื่อ ทำการบำบัดต่อไป 6. ตรวจสอบสภาพถังขยะและห้องพัก ขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการ ผุกร่อน หรือชำรุดต้องรีบดำเนินการ แก้ไขทันที	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.4 ระบบระบายน้ำ และการป้องกัน น้ำท่วม	การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำที่รวม (Combined System) ของเทศบาลเมืองปาดอง	1. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบ ระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุด แตก หรือตันในส่วนใดต้อง	- เจ้าของโครงการ

หน้า 14 17 หน้า
ลงชื่อ ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	ซึ่งท่อระบายน้ำฝนของโครงการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร และท่อระบายน้ำทิ้งรวม (Combined System) ของเทศบาลเมืองป่าคอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ถึง 0.50 เมตร และจากการประเมินความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งของท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน พบว่าสามารถรองรับน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการได้เพียงพอ	ทำการแก้ไขในทันที 2. ทางโครงการต้องทำความเข้าใจความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ และตะกอนคักขยะมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำรวมของเทศบาลเมืองป่าคองเป็นประจำ อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 3. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 464.4 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำที่กักเก็บในบ่อหน่วงน้ำจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งรวมของเทศบาลเมืองป่าคองต่อไป 4. จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.5 การนำดินไปใช้	การดำเนินการโครงการคาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 92.80 ลูกบาศก์เมตร วัน	1. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากบ่อเกรอะที่ชั้นใต้ดินของอาคารโรงเรือนไปกำจัดอย่างเหมาะสม 2. จัดให้มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อคักไขมันอย่างสม่ำเสมอ โดยคัดกากไขมันใส่ถุงพลาสติกสีดำ ปิดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งรวมไว้ที่ห้องพักขยะมูลฝอยทั่วไป	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.6 การจัดการน้ำทิ้ง	ปริมาณน้ำเสียที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะมีจำนวนน้อย เนื่องจากผู้เข้ามาใช้บริการของโรงเรือนส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ จะมีพนักงานชาวไทยโคจรตบัส ซึ่งมีอยู่สองคนจะชาวไทยชาวต่างประเทศครึ่งหนึ่งก็จะกลับไปแล้ว ปริมาณการจราจรพิจารณาตามจำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ ซึ่งมีจำนวน 59 คัน ซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบการ	1. จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงที่บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ ให้เห็นโคจรตบัสจำนวนทั้งสิ้น 3 จุด คือ ทางเข้าบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด ทางออกบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหลังโครงการบริเวณละ 1 จุด ดังแสดงในรูปที่ 2-1 2. ภายในโครงการจะติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร กระบอกโค้ง และอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดเจนตรงจุดที่เป็นเกาะกลางถนน วงเวียน และทางแยก	- เจ้าของโครงการ

หน้า 15 จาก 19 หน้า

คำขอ 8-0 ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	จราจรที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการคมนาคมเข้า-ออกโครงการ	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดการจราจรและจัดระเบียบการจอดรถขณะเข้าผู้อาคารจอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบ 4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหน้าโครงการและทางเข้า-ออกโครงการ ให้ส่องสว่างได้ทั่วถึง เพื่อช่วยให้นมองเห็นการจราจรได้ดีขึ้น 5. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการตามรายละเอียดในบทที่ 2 และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่ซึ่งจัดไว้ให้เป็นที่ยจอดรถตามที่เสนอไว้ในรายงาน 6. ประสานกับเทศบาลเมืองป่าตองและแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตในการขอตัดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณสามแยกถนนทวิวงศ์-ถนนพระรามมี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 และติดตั้งป้ายบอกระยะทางก่อนถึงโครงการในบริเวณด้านหน้าและด้านตะวันตกของโครงการ จำนวน 3 ป้าย ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ได้แก่ - ป้ายที่ 1 “อีก 100 เมตร จะถึงโรงแรมพาราไดซ์บีช” - ป้ายที่ 2 “อีก 35 เมตร จะถึงโรงแรมพาราไดซ์บีช” - ป้ายที่ 3 “อีก 60 เมตร จะถึงโรงแรมพาราไดซ์บีช”	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการของโครงการ ไม่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนป่าตองและกะรน ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 417 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ	- ไม่มีมาตรการ	-

หน้า 16 ทั้งหมด 19 หน้า

ลงชื่อ 0: ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	การผังเมือง พ.ศ.2518 และสอดคล้องกับพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2540		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจและสังคม	โครงการได้ดำเนินกิจการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวทางป่าดง จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองป่าดงและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง	- ในการพิจารณาพนักงานให้เลือกรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	- เจ้าของโครงการ
4.2 สุขภาพสุข	โครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมและในพื้นที่หุบป่าดงมีสถานพยาบาลของรัฐ คือ โรงพยาบาลป่าดงและมียุทธศาสตร์ของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่ง ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	1. ดูแลรักษาความสะอาดของที่พักขยะมูลฝอยในโถงถ้ำอยู่เสมอน เพื่อป้องกันกลิ่น และการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคต่างๆ 2. ดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำและให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระว่ายน้ำทุก 2 เดือน สำหรับสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ให้ทำปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4.3 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทางโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณสุขและสาธารณสุขการรวมทั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอย่างครบถ้วน ดังนั้นผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจึงมีในระดับต่ำ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. โครงการฯ ต้องจัดให้มีหน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับรักษาพยาบาลพนักงานของโครงการ และแขกที่เข้าพักในโรงแรม 3. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 17

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	ทางโครงการได้จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ กรณีเกิดเพลิงไหม้ไว้อย่างครบถ้วน และได้ฝึกซ้อมบุคลากรให้เตรียมพร้อมสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ 2. ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามีปัญหาหรือชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง 3. จัดมีแผนแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดไว้ตรงบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 4. ทางโครงการจัดให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้เฉพาะเพื่อการดับเพลิงได้อย่างน้อย 4) นาที คือ ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร 5. จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ กรณีเกิดเพลิงไหม้ไว้ให้พร้อม ได้แก่ แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคารและพื้นที่โครงการ รวมถึงแผนบรรเทาทุกข์หลังเกิดเพลิงไหม้ 6. เพื่อให้การปฏิบัติงานในการดับเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทางโครงการจะต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ที่นี้อยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพคน และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 18 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

ชื่อ ธีระ อ. ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ม.ควบคุมเรือนกระจก พืชรังนก		8. ประสานงานกับสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองป่าทองและหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความ ช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งมีสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของ หน่วยงานต่างๆ เก็บถาวรไว้ด้วย เพื่อ ติดต่อได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน	เจ้าของโครงการ
		9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยขึ้นไว้โดยเฉพาะคอย ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยนี้หมุนเวียนกันมารับการฝึก อบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย จากกองบังคับการตำรวจดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
		10. จัดให้มีแผนผังรวมของโรงงานแสดง จุดที่ตั้งของบันไดความลึก ท่อแก๊ส หีไฟฟ้า แหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อการ ดับเพลิง หัวประปาดับเพลิง หัวข้อต่อ รับน้ำดับเพลิงของท่อน้ำดับเพลิงและ อื่นๆ ตามสมควร เพื่อประโยชน์ใน การดับเพลิง โดยติดตั้งไว้ที่ห้องโถง ชั้นล่างของแต่ละอาคาร มีแสงสว่าง ส่องให้เห็นชัดเจนในขณะใกล้	เจ้าของโครงการ
		11. จัดให้มีแผนผังแสดงทางออกหนีไฟ ติดประจำไว้ทุกห้อง มีข้อความกำกับ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย ให้อ่านเข้าใจว่าแต่ละห้องเป็นจุดเริ่ม กันที่จะออกไปสู่ทางหนีไฟ	เจ้าของโครงการ
		ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามา ในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อน รับที่หลังคาหรือผนังที่กระทบกัน แสงอาทิตย์	เจ้าของโครงการ
		เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพใน การประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		Economic Efficiency Ratio (EER)) - บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับต่ำ โดยข้อเสนอแนะทั่วไป มีดังนี้ 1) ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ การปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามที่มีกจะปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ 2) ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ที่ค่าที่ถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 องศาเซลเซียส 3) ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางกั้นที่ใช้ในการระบายความร้อน 4) พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่น โดยการฉีดจารบีหรือหยอดน้ำมัน อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาในการทำงาน 5) ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการซ่อมแซมขนาดของท่อลมที่ฉีกขาด 6) ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่	- เจ้าของโครงการ


หน้า...๑๐...ทั้งหมด...๒๓...หน้า

ลงชื่อ...  ...ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ	อาคารโรงแรมมีความสูงเพียง 12 เมตร วัดจากระดับพื้นดินถึง ส่วนที่สูงที่สุด ถือว่ามีความสูง ไม่น่าถนัด และเมื่อพิจารณาถึง อาคารที่อยู่ใกล้เคียง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและอาคาร พักอาศัยที่รวมถึงเกสท์เฮาส์และ รีสอร์ท ทำให้โครงการมีความ กลมกลืนกับสภาพอาคารบริเวณ ใกล้เคียง ประกอบกับเมื่อเปิด ดำเนินการโครงการจะมีการปรับปรุง พื้นที่และตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามสอดคล้องกับด้าน ทัศนียภาพจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	- การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิเช่น หลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้า ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง การใช้บัลลาสต์ ชนิด Low Watt Loss หรือ ชนิด Electronics Ballast - ห้องพักแต่ละห้องติดตั้งระบบ Key Tag ซึ่งจะตัดไฟอัตโนมัติในช่วงที่ไม่ มีการใช้งานแล้ว 1. ปลูกไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับใน บริเวณที่ว่างของโครงการ ตามรูปที่ 2-2 2. ดูแลรักษาด้านไม้ให้สวยงาม และเป็น ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอกับ พร้อมทั้ง ปลูกซ่อมแซมในส่วนที่ตาย 3. ควบคุมดูแลอาคาร และบริเวณต่างๆ ของโครงการให้มีสภาพดี และสวยงาม อยู่เสมอด้านแบบภูมิสถาปัตย์ที่ ออกแบบไว้ และให้สอดคล้องและ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณ ใกล้เคียง 4. ประสานงานกับเทศบาลเมืองปาดอง และแขวงทางจังหวัดภูเก็ต ในการ ขออนุญาตขุดล้อมบริเวณริมทางเดิน เท้าในบริเวณด้านหน้า ด้านหลังและ ด้านตะวันตกที่ติดกับโครงการ เพื่อ เพิ่มความสวยงามและความร่มรื่นให้ กับผู้สัญจรผ่านไป-มา ดังแสดงใน รูปที่ 2-3	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หน้า 21
หน้า 22
หน้า 23
หน้า 24
หน้า 25
หน้า 26
หน้า 27
หน้า 28
หน้า 29
หน้า 30
หน้า 31
หน้า 32
หน้า 33
หน้า 34
หน้า 35
หน้า 36
หน้า 37
หน้า 38
หน้า 39
หน้า 40
หน้า 41
หน้า 42
หน้า 43
หน้า 44
หน้า 45
หน้า 46
หน้า 47
หน้า 48
หน้า 49
หน้า 50
หน้า 51
หน้า 52
หน้า 53
หน้า 54
หน้า 55
หน้า 56
หน้า 57
หน้า 58
หน้า 59
หน้า 60
หน้า 61
หน้า 62
หน้า 63
หน้า 64
หน้า 65
หน้า 66
หน้า 67
หน้า 68
หน้า 69
หน้า 70
หน้า 71
หน้า 72
หน้า 73
หน้า 74
หน้า 75
หน้า 76
หน้า 77
หน้า 78
หน้า 79
หน้า 80
หน้า 81
หน้า 82
หน้า 83
หน้า 84
หน้า 85
หน้า 86
หน้า 87
หน้า 88
หน้า 89
หน้า 90
หน้า 91
หน้า 92
หน้า 93
หน้า 94
หน้า 95
หน้า 96
หน้า 97
หน้า 98
หน้า 99
หน้า 100



รูปที่ 2-1 แสดงสภาพถนนที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ

หน้า 22
ลงชื่อ.....



ผู้ได้รูป และ ไม่รู้รูป
ขนาด 1:200

รูปที่ 2-2 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ ในส่วนที่เป็นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

หน้า 21 22
ลงชื่อ ธีระ ธีระ
.....

พื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ว่างเปล่า (1.165 ไร่)


ไม้ยืนต้น 20-30 ซม. 1 ไร่

ไม้คลุมดิน สูงไม่เกิน 1 เมตร 20 ไร่

พื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ว่างเปล่า 1.165 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของพื้นที่ปลูกได้

พื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ว่างเปล่า 2.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของพื้นที่ปลูกได้

พื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ว่างเปล่า 1.165 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของพื้นที่ปลูกได้




ฝั่งไม้ยืนต้น

รูปที่ 2-2 (ต่อ) แผนผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ ในส่วนที่เป็นไม้ยืนต้น

ถึงชื่อ... 24 29 ...ผู้รับรอง

ตารางแสดงสัญลักษณ์พื้นที่

สัญลักษณ์	ประเภท	จำนวน
	ต้นไม้	10 ต้น
	สนาม	4 ต้น
	เขตผิว	44 ต้น
	พื้นที่ว่าง	3 ต้น
	พื้นที่ว่าง	25 ต้น
	พื้นที่ว่าง	6 ต้น
	พื้นที่ว่าง	4 ต้น



รูปที่ 2-3 แสดงการจัดการภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าและด้านตะวันตกของโครงการ

หน้า ๒๕ ถึงหน้า ๒๗

หน้า ๒๕ ถึงหน้า ๒๗

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม พาราгонปาดอง (ช่วงดำเนินการ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
2. ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำมิให้อุดตัน หมั่นคัดเศษขยะและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำ	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
3. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	- ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน หากมีปริมาณมากให้คัดออกทันที	ทุกสัปดาห์	เจ้าของโครงการ
	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้อากาศถ่ายเท และไม่ให้มีปริมาณขยะตกค้าง	ทุกสัปดาห์	เจ้าของโครงการ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยอุปกรณ์ที่จะต้องตรวจสอบมีดังนี้		
	1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ได้แก่ Alarm Bell ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ ซึ่งสามารถทดสอบโดยลองกดดู	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	2. ทำการตรวจสอบตู้ดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และตรวจสอบระดับของผงเคมีในถังดับเพลิง	3 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

หน้า 15 จาก 17 หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของโครงการโรงแรม พาราгонป้าตอง (ช่วงดำเนินการ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีคุณภาพน้ำ ที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานคุณภาพน้ำ	ความถี่ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- สระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด	1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. ค่าคลอรีนตกค้าง 3. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 4. อี. โคไลแบคทีเรีย	7.2-8.4 0.6-1.0 mg/l < 10 MPN/100 ml ต้องไม่มีเลย	1 เดือน/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ข้างบึงคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้า
ซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ พ.ศ.2530

หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็น
ผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบตัวอย่าง ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ

1. ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ.....
ของ ประจำเดือน ถึงเดือน
พ.ศ. ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ลงวันที่
โครงการได้นำเสนอรายงานฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

2. รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

2.1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโครงการ
2. เจ้าของโครงการ
โทรศัพท์ โทรสาร
3. ที่ตั้งโครงการ
4. ลักษณะ/ประเภทโครงการ
5. ขนาดพื้นที่โครงการ ไร่/ตร.ม. (☐ มีแผนผังประกอบ ☐ ไม่มีแผนผัง)
6. ขนาดของโครงการ ห้อง/หน่วย
7. จำนวนอาคาร หลัง สูง เมตร (..... ชั้น)

หน้า 4 5 หน้า

ลงชื่อ 0:

2.2 การบำบัดน้ำเสีย.....

2.3 การระบายน้ำ

2.4 การจัดการขยะมูลฝอย.....

2.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ทำการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด
- ระบุดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการฯ	- ระบุวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน	- ระบุตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดพร้อมแผนที่หรือแผนผังประกอบ	- ระบุความถี่ที่กำหนดให้ทำการตรวจวัด	- ระบุช่วงเวลาที่โครงการทำการตรวจวัดตามแผนงาน

4. การรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ผู้จัดทำรายงานต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่โครงการปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับมาตรการที่กำหนดไว้ดังนี้

จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดและการปฏิบัติงานจริง (ทั้งด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี) หรือข้อมูลอื่นๆ ประกอบทุกข้อของมาตรการ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้หรือปฏิบัติไม่ครบให้ชี้แจงในช่องปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

หน้า.....2.....ทั้งหมด.....5.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ

1) เงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
2) เงื่อนไขของมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า
ลงชื่อ..... 0:.....

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TSS	TDS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	อื่นๆ
ค่ามาตรฐาน		(ตามประเภทของแหล่งกำเนิด)								

ที่มา : " ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539)
 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร หรือ
 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		Temp	pH	DO	BOD	Coll. Bacteria		NO ₃ -N	NH ₃ -N	อื่นๆ
						Total	Fecal			
ค่ามาตรฐาน"		(ตามประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน)								

ที่มา : " ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2537)
 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงโดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ การปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด จะกระทำได้เมื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอแล้วเท่านั้น

หน้า.....๔.....ทั้งหมด.....๕.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

6. ภาคผนวก

ภาคผนวกของรายงานประกอบด้วย

- เอกสารอ้างอิงที่อ้างในเนื้อหาของรายงาน
- ใบรับรองผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
- ข้อมูลภาคสนาม
- ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
- สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- สำเนาหนังสืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ
- อื่นๆ

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานการติดตามตรวจสอบที่ได้จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

1. สำนักงานจังหวัด
2. สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 2 ฉบับ และ CD-ROM 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ และ CD-ROM 1 ชุด

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

หน้า.....

ลงชื่อ.....

เอกสารแนบที่ 2

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่..... ๑๖/๒๕๕๑

ใบอนุญาตเลขที่..... ๑๒/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ปาตองพาราгон จำกัด
โดย นายธนาวุฒิ เล็กวิริยะกุล และ นายวิศิษฐ์ เอี่ยมวิโรจน์ฤทธิ์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ปาตองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Patong Paragon Resort & Spa

โรงแรมประเภท..... ๔ จำนวนห้องพัก..... ๑๒๑ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๔๐ ถนนพระบาร์มี ตำบลปาตอง

อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรีธธา ทองคำ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือรับรองบริษัท

the 'information' and 'communication' fields. The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information technology' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information systems' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information management' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information policy' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

The 'information law' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 10)

เอกสารแนบที่ 4

PM ตรวจสอบระบบน้ำใช้

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน..... มกราคม 2568

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ชื่อ
						ห.บ.บ.ต.
1/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
2/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
3/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
4/01/68	08:50	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
5/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
6/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
7/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
8/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
9/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
10/01/68	08:50	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
11/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
12/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
13/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
14/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
15/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
16/01/68	08:50	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
17/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
18/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
19/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
20/01/68	08:50	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
21/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
22/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
23/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
24/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
25/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
26/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
27/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
28/01/68	08:40	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
29/01/68	08:50	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
30/01/68	08:20	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.
31/01/68	08:30	✓	✓	✓		ห.บ.บ.ต.

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน... กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ชื่อ
1/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
2/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
3/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
4/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
5/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
6/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
7/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
8/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
9/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
10/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
11/02/68	08:50	✓	✓	✓		แขวงต
12/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
13/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
14/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
15/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
16/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
17/02/68	08:50	✓	✓	✓		แขวงต
18/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
19/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
20/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
21/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต
22/02/68	08:50	✓	✓	✓		แขวงต
23/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
24/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
25/02/68	08:50	✓	✓	✓		แขวงต
26/02/68	08:30	✓	✓	✓		แขวงต
27/02/68	08:20	✓	✓	✓		แขวงต
28/02/68	08:40	✓	✓	✓		แขวงต

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน..... มีนาคม 2568

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ชื่อ
1	03/68	08:20	✓	✓		นางฉ
2	03/68	08:30	✓	✓		นางฉ
3	03/68	08:40	✓	✓		นางฉ
4	9/68	09:09	✓	✓		นางฉ
5	9/68	09:56	✓	✓		นางฉ
6	9/68	09:08	✓	✓		นางฉ
7	9/68	09:10	✓	✓		นางฉ
8	12/68	08:30	✓	✓		นางฉ
9	9/68	07:50	✓	✓		นางฉ
10	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
11	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
12	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
13	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
14	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
15	9/68	08:20	✓	✓		นางฉ
16	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
17	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
18	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
19	9/68	09:00	✓	✓		นางฉ
20	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
21	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
22	9/68	08:10	✓	✓		นางฉ
23	9/68	07:55	✓	✓		นางฉ
24	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
25	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
26	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
27	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
28	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
29	9/68	08:20	✓	✓		นางฉ
30	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ
31	9/68	08:00	✓	✓		นางฉ

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน... ๒๙/๓/๒๕๖๔

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ชื่อ
01/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
02/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
03/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
04/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
05/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
06/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
07/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
08/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
09/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
10/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
11/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
12/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
13/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
14/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
15/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
16/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
17/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
18/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
19/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
20/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
21/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
22/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
23/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
24/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
25/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
26/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
27/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
28/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
29/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ
30/04/๖๔	๐๕:๐๐	✓	✓	✓		นอว์ฟ

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ชื่อ
01/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
02/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
03/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
04/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
05/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
06/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
07/05/64	08:21	✓	✓	✓		ดี
08/05/64	08:25	✓	✓	✓		ดี
09/05/64	08:30	✓	✓	✓		ดี
10/05/64	08:30	✓	✓	✓		ดี
11/05/64	08:30	✓	✓	✓		ดี
12/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
13/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
14/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
15/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
16/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
17/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
18/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
19/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
20/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
21/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
22/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
23/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
24/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
25/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
26/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
27/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
28/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
29/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
30/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี
31/05/64	08:00	✓	✓	✓		ดี

ตารางตรวจเช็ค ห้อง Booster Pump

ของเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒

วันที่	เวลา	ปั๊มตัวที่ 1	ปั๊มตัวที่ 2	ปั๊มตัวที่ 3	หมายเหตุ	ชื่อ
1-6-68	08:21	✓	✓	✓		บ๊วย
2-6-68	08:17	✓	✓	✓		เต๋ว
3-6-68	08:10	✓	✓	✓		บ๊วย
4-6-68	08:00	✓	✓	✓		เต๋ว
5-6-68	08:00	✓	✓	✓		เต๋ว
6-6-68	08:10	✓	✓	✓		บ๊วย
7-6-68	08:15	✓	✓	✓		เต๋ว
9-6-68	08:00	✓	✓	✓		เต๋ว
10-6-68	08:05	✓	✓	✓		เต๋ว
11-6-68	08:00	✓	✓	✓		บ๊วย
12-6-68	08:10	✓	✓	✓		บ๊วย
13-6-68	08:20	✓	✓	✓		เต๋ว
14-6-68	08:00	✓	✓	✓		บ๊วย
15-6-68	08:10	✓	✓	✓		เต๋ว
16-6-68	08:10	✓	✓	✓		เต๋ว
17-6-68	08:15	✓	✓	✓		บ๊วย
18-6-68	08:15	✓	✓	✓		บ๊วย
19-6-68	08:00	✓	✓	✓		เต๋ว
20-6-68	08:10	✓	✓	✓		บ๊วย
21-6-68	08:10	✓	✓	✓		เต๋ว
22-6-68	08:00	✓	✓	✓		เต๋ว
23-6-68	08:05	✓	✓	✓		บ๊วย
24-6-68	08:00	✓	✓	✓		เต๋ว
25-6-68	08:00	✓	✓	✓		บ๊วย
26-6-68	08:10	✓	✓	✓		เต๋ว
27-6-68	08:10	✓	✓	✓		เต๋ว
28-6-68	08:15	✓	✓	✓		บ๊วย
29-6-68	08:10	✓	✓	✓		เต๋ว
30-6-68	08:00	✓	✓	✓		บ๊วย

By

เอกสารแนบที่ 5

PM ตรวจสอบ MDB

[illegible]

Patong Paragon Hotel

ประจักษ์ศิลปาคม

Date	Time	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	Hz	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	Kwh	Volt	Hz	PF	Cap Bank	Readings by
1	02 68	10790	230	230	300	400			4197		100	230				MUVD
2	02 19	10806	230	230	300	400			4206		100	230				MUVD
3	02 18	10823	230	230	300	400			4214		100	230				MUVD
4	02 18	10840	230	230	300	400			4223		100	230				MUVD
5	02 68	10857	230	230	300	400			4231		100	230				MUVD
6	02 18	10875	230	230	300	400			4240		100	230				MUVD
7	02 11	10892	230	230	300	400			4249		100	230				MUVD
8	02 68	10910	230	230	300	400			4257		100	230				MUVD
9	02 68	10927	230	230	300	400			4265		100	230				MUVD
10	02 18	10944	230	230	300	400			4274		100	230				MUVD
11	02 18	10960	230	230	300	400			4284		100	230				MUVD
12	02 18	10976	230	230	300	400			4290		100	230				MUVD
13	02 18	10991	230	230	300	400			4298		100	230				MUVD
14	02 18	11008	230	230	300	400			4306		100	230				MUVD
15	02 68	11025	230	230	300	400			4315		100	230				MUVD
16	02 18	11043	230	230	300	400			4324		100	230				MUVD
17	02 68	11060	230	230	300	400			4332		100	230				MUVD
18	02 18	11078	230	230	300	400			4340		100	230				MUVD
19	02 18	11095	230	230	300	400			4348		100	230				MUVD
20	02 68	11114	230	230	300	400			4357		100	230				MUVD
21	02 68	11132	230	230	300	400			4365		100	230				MUVD
22	02 68	11152	230	230	300	400			4374		100	230				MUVD
23	02 18	11171	230	230	300	400			4386		100	230				MUVD
24	02 18	11189	230	230	300	400			4399		100	230				MUVD
25	02 68	11206	230	230	300	400			4408		100	230				MUVD
26	02 18	11222	230	230	300	400			4406		100	230				MUVD
27	02 68	11241	230	230	300	400			4414		100	230				MUVD
28	02 68	11259	230	230	300	400			4423		100	230				MUVD

Daily Main Distribution Board Log Sheet

มีเงิน ๒๕๖๘

Date	Time	Reading	Unit/day	kWh	Vol	HF	IS	PF	Cap Bank	Reading	Unit/day	kWh	Vol	IS	PF	Cap Bank	Reading
1	03/18	08:30	11278		230	230	300	400					100	230			4431
2	03/18	08:30	11298		130	130	300	400					100	230			4440
3	03/18	08:40	11317		230	230	300	400					100	230			4448
4	03/18	08:50	11337		230	230	300	400					100	230			4456
5	03/18	08:55	11357		230	230	300	400					100	230			4465
6	03/18	09:00	11377		230	230	300	400					100	230			4473
7	03/18	09:05	11397		230	230	300	400					100	230			4481
8	03/18	09:10	11416		230	230	300	400					100	230			4489
9	03/18	09:15	11438		230	230	300	400					100	230			4498
10	03/18	09:20	11455		230	230	300	400					100	230			4505
11	03/18	09:25	11477		230	230	300	400					100	230			4514
12	03/18	09:30	11498		230	230	300	400					100	230			4522
13	03/18	09:35	11520		230	230	300	400					100	230			4531
14	03/18	09:40	11538		230	230	300	400					100	230			4539
15	03/18	09:45	11556		230	230	300	400					100	230			4548
16	03/18	09:50	11575		230	230	300	400					100	230			4556
17	03/18	09:55	11594		230	230	300	400					100	230			4565
18	03/18	10:00	11613		230	230	300	400					100	230			4574
19	03/18	10:05	11630		230	230	300	400					100	230			4582
20	03/18	10:10	11650		230	230	300	400					100	230			4591
21	03/18	10:15	11667		230	230	300	400					100	230			4599
22	03/18	10:20	11685		230	230	300	400					100	230			4608
23	03/18	10:25	11704		230	230	300	400					100	230			4617
24	03/18	10:30	11721		230	230	300	400					100	230			4626
25	03/18	10:35	11740		230	230	300	400					100	230			4634
26	03/18	10:40	11759		230	230	300	400					100	230			4643
27	03/18	10:45	11779		230	230	300	400					100	230			4652
28	03/18	10:50	11798		230	230	300	400					100	230			4660
29	03/18	10:55	11817		230	230	300	400					100	230			4669
30	03/18	11:00	11837		230	230	300	400					100	230			4678
31	03/18	11:05	11856		230	230	300	400					100	230			4686

Patong Paragon Hotel

Daily Main Distribution Board Log Sheet

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

Date	Time	MDB 1 (X-200)				MDB 2 (X-200)				MDB 3 (X-200)				MDB 4 (X-200)				MDB 5 (X-200)				MDB 6 (X-200)				MDB 7 (X-200)				MDB 8 (X-200)				MDB 9 (X-200)				MDB 10 (X-200)				MDB 11 (X-200)				MDB 12 (X-200)				MDB 13 (X-200)				MDB 14 (X-200)				MDB 15 (X-200)				MDB 16 (X-200)				MDB 17 (X-200)				MDB 18 (X-200)				MDB 19 (X-200)				MDB 20 (X-200)				MDB 21 (X-200)				MDB 22 (X-200)				MDB 23 (X-200)				MDB 24 (X-200)				MDB 25 (X-200)				MDB 26 (X-200)				MDB 27 (X-200)				MDB 28 (X-200)				MDB 29 (X-200)				MDB 30 (X-200)				MDB 31 (X-200)				MDB 32 (X-200)				MDB 33 (X-200)				MDB 34 (X-200)				MDB 35 (X-200)				MDB 36 (X-200)				MDB 37 (X-200)				MDB 38 (X-200)				MDB 39 (X-200)				MDB 40 (X-200)				MDB 41 (X-200)				MDB 42 (X-200)				MDB 43 (X-200)				MDB 44 (X-200)				MDB 45 (X-200)				MDB 46 (X-200)				MDB 47 (X-200)				MDB 48 (X-200)				MDB 49 (X-200)				MDB 50 (X-200)				MDB 51 (X-200)				MDB 52 (X-200)				MDB 53 (X-200)				MDB 54 (X-200)				MDB 55 (X-200)				MDB 56 (X-200)				MDB 57 (X-200)				MDB 58 (X-200)				MDB 59 (X-200)				MDB 60 (X-200)				MDB 61 (X-200)				MDB 62 (X-200)				MDB 63 (X-200)				MDB 64 (X-200)				MDB 65 (X-200)				MDB 66 (X-200)				MDB 67 (X-200)				MDB 68 (X-200)				MDB 69 (X-200)				MDB 70 (X-200)				MDB 71 (X-200)				MDB 72 (X-200)				MDB 73 (X-200)				MDB 74 (X-200)				MDB 75 (X-200)				MDB 76 (X-200)				MDB 77 (X-200)				MDB 78 (X-200)				MDB 79 (X-200)				MDB 80 (X-200)				MDB 81 (X-200)				MDB 82 (X-200)				MDB 83 (X-200)				MDB 84 (X-200)				MDB 85 (X-200)				MDB 86 (X-200)				MDB 87 (X-200)				MDB 88 (X-200)				MDB 89 (X-200)				MDB 90 (X-200)				MDB 91 (X-200)				MDB 92 (X-200)				MDB 93 (X-200)				MDB 94 (X-200)				MDB 95 (X-200)				MDB 96 (X-200)				MDB 97 (X-200)				MDB 98 (X-200)				MDB 99 (X-200)				MDB 100 (X-200)				MDB 101 (X-200)				MDB 102 (X-200)				MDB 103 (X-200)				MDB 104 (X-200)				MDB 105 (X-200)				MDB 106 (X-200)				MDB 107 (X-200)				MDB 108 (X-200)				MDB 109 (X-200)				MDB 110 (X-200)				MDB 111 (X-200)				MDB 112 (X-200)				MDB 113 (X-200)				MDB 114 (X-200)				MDB 115 (X-200)				MDB 116 (X-200)				MDB 117 (X-200)				MDB 118 (X-200)				MDB 119 (X-200)				MDB 120 (X-200)				MDB 121 (X-200)				MDB 122 (X-200)				MDB 123 (X-200)				MDB 124 (X-200)				MDB 125 (X-200)				MDB 126 (X-200)				MDB 127 (X-200)				MDB 128 (X-200)				MDB 129 (X-200)				MDB 130 (X-200)				MDB 131 (X-200)				MDB 132 (X-200)				MDB 133 (X-200)				MDB 134 (X-200)				MDB 135 (X-200)				MDB 136 (X-200)				MDB 137 (X-200)				MDB 138 (X-200)				MDB 139 (X-200)				MDB 140 (X-200)				MDB 141 (X-200)				MDB 142 (X-200)				MDB 143 (X-200)				MDB 144 (X-200)				MDB 145 (X-200)				MDB 146 (X-200)				MDB 147 (X-200)				MDB 148 (X-200)				MDB 149 (X-200)				MDB 150 (X-200)				MDB 151 (X-200)				MDB 152 (X-200)				MDB 153 (X-200)				MDB 154 (X-200)				MDB 155 (X-200)				MDB 156 (X-200)				MDB 157 (X-200)				MDB 158 (X-200)				MDB 159 (X-200)				MDB 160 (X-200)				MDB 161 (X-200)				MDB 162 (X-200)				MDB 163 (X-200)				MDB 164 (X-200)				MDB 165 (X-200)				MDB 166 (X-200)				MDB 167 (X-200)				MDB 168 (X-200)				MDB 169 (X-200)				MDB 170 (X-200)				MDB 171 (X-200)				MDB 172 (X-200)				MDB 173 (X-200)				MDB 174 (X-200)				MDB 175 (X-200)				MDB 176 (X-200)				MDB 177 (X-200)				MDB 178 (X-200)				MDB 179 (X-200)				MDB 180 (X-200)				MDB 181 (X-200)				MDB 182 (X-200)				MDB 183 (X-200)				MDB 184 (X-200)				MDB 185 (X-200)				MDB 186 (X-200)				MDB 187 (X-200)				MDB 188 (X-200)				MDB 189 (X-200)				MDB 190 (X-200)				MDB 191 (X-200)				MDB 192 (X-200)				MDB 193 (X-200)				MDB 194 (X-200)				MDB 195 (X-200)				MDB 196 (X-200)				MDB 197 (X-200)				MDB 198 (X-200)				MDB 199 (X-200)				MDB 200 (X-200)				MDB 201 (X-200)				MDB 202 (X-200)				MDB 203 (X-200)				MDB 204 (X-200)				MDB 205 (X-200)				MDB 206 (X-200)				MDB 207 (X-200)				MDB 208 (X-200)				MDB 209 (X-200)				MDB 210 (X-200)				MDB 211 (X-200)				MDB 212 (X-200)				MDB 213 (X-200)				MDB 214 (X-200)				MDB 215 (X-200)				MDB 216 (X-200)				MDB 217 (X-200)				MDB 218 (X-200)				MDB 219 (X-200)				MDB 220 (X-200)				MDB 221 (X-200)				MDB 222 (X-200)				MDB 223 (X-200)				MDB 224 (X-200)				MDB 225 (X-200)				MDB 226 (X-200)				MDB 227 (X-200)				MDB 228 (X-200)				MDB 229 (X-200)				MDB 230 (X-200)				MDB 231 (X-200)				MDB 232 (X-200)				MDB 233 (X-200)				MDB 234 (X-200)				MDB 235 (X-200)				MDB 236 (X-200)				MDB 237 (X-200)				MDB 238 (X-200)				MDB 239 (X-200)				MDB 240 (X-200)				MDB 241 (X-200)				MDB 242 (X-200)				MDB 243 (X-200)				MDB 244 (X-200)				MDB 245 (X-200)				MDB 246 (X-200)				MDB 247 (X-200)				MDB 248 (X-200)				MDB 249 (X-200)				MDB 250 (X-200)				MDB 251 (X-200)				MDB 252 (X-200)				MDB 253 (X-200)				MDB 254 (X-200)				MDB 255 (X-200)				MDB 256 (X-200)				MDB 257 (X-200)				MDB 258 (X-200)				MDB 259 (X-200)				MDB 260 (X-200)				MDB 261 (X-200)				MDB 262 (X-200)				MDB 263 (X-200)				MDB 264 (X-200)				MDB 265 (X-200)				MDB 266 (X-200)				MDB 267 (X-200)				MDB 268 (X-200)				MDB 269 (X-200)				MDB 270 (X-200)				MDB 271 (X-200)				MDB 272 (X-200)				MDB 273 (X-200)				MDB 274 (X-200)				MDB 275 (X-200)				MDB 276 (X-200)				MDB 277 (X-200)				MDB 278 (X-200)				MDB 279 (X-200)				MDB 280 (X-200)				MDB 281 (X-200)				MDB 282 (X-200)				MDB 283 (X-200)				MDB 284 (X-200)				MDB 285 (X-200)				MDB 286 (X-200)				MDB 287 (X-200)				MDB 288 (X-200)				MDB 289 (X-200)				MDB 290 (X-200)				MDB 291 (X-200)				MDB 292 (X-200)				MDB 293 (X-200)				MDB 294 (X-200)				MDB 295 (X-200)				MDB 296 (X-200)				MDB 297 (X-200)				MDB 298 (X-200)				MDB 299 (X-200)				MDB 300 (X-200)				MDB 301 (X-200)				MDB 302 (X-200)				MDB 303 (X-200)				MDB 304 (X-200)				MDB 305 (X-200)				MDB 306 (X-200)				MDB 307 (X-200)				MDB 308 (X-200)				MDB 309 (X-200)				MDB 310 (X-200)				MDB 311 (X-200)				MDB 312 (X-200)				MDB 313 (X-200)				MDB 314 (X-200)				MDB 315 (X-200)				MDB 316 (X-200)				MDB 317 (X-200)				MDB 318 (X-200)				MDB 319 (X-200)				MDB 320 (X-200)				MDB 321 (X-200)				MDB 322 (X-200)				MDB 323 (X-200)				MDB 324 (X-200)				MDB 325 (X-200)				MDB 326 (X-200)				MDB 327 (X-200)				MDB 328 (X-200)				MDB 329 (X-200)				MDB 330 (X-200)				MDB 331 (X-200)				MDB 332 (X-200)				MDB 333 (X-200)				MDB 334 (X-200)				MDB 335 (X-200)				MDB 336 (X-200)				MDB 337 (X-200)				MDB 338 (X-200)				MDB 339 (X-200)				MDB 340 (X-200)				MDB 341 (X-200)				MDB 342 (X-200)				MDB 343 (X-200)				MDB 344 (X-200)				MDB 345 (X-200)				MDB 346 (X-200)				MDB 347 (X-200)				MDB 348 (X-200)				MDB 349 (X-200)				MDB 350 (X-200)				MDB 351 (X-200)				MDB 352 (X-200)				MDB 353 (X-200)				MDB 354 (X-200)				MDB 355 (X-200)				MDB 356 (X-200)				MDB 357 (X-200)				MDB 358 (X-200)				MDB 359 (X-200)				MDB 360 (X-200)				MDB 361 (X-200)				MDB 362 (X-200)				MDB 363 (X-200)				MDB 364 (X-200)				MDB 365 (X-200)				MDB 366 (X-200)				MDB 367 (X-200)				MDB 368 (X-200)				MDB 369 (X-200)				MDB 370 (X-200)				MDB 371 (X-200)				MDB 372 (X-200)				MDB 373 (X-200)				MDB 374 (X-200)				MDB 375 (X-200)				MDB 376 (X-200)				MDB 377 (X-200)				MDB 378 (X-200)				MDB 379 (X-200)				MDB 380 (X-200)				MDB 381 (X-200)				MDB 382 (X-200)				MDB 383 (X-200)				MDB 384 (X-200)				MDB 385 (X-200)				MDB 386 (X-200)				MDB 387 (X-200)				MDB 388 (X-200)				MDB 389 (X-200)				MDB 390 (X-200)				MDB 391 (X-200)				MDB 392 (X-200)				MDB 393 (X-200)				MDB 394 (X-200)				MDB 395 (X-200)				MDB 396 (X-200)				MDB 397 (X-200)				MDB 398 (X-200)				MDB 399 (X-200)				MDB 400 (X-200)				MDB 401 (X-200)				MDB 402 (X-200)				MDB 403 (X-200)				MDB 404 (X-200)				MDB 405 (X-200)				MDB 406 (X-200)				MDB 407 (X-200)				MDB 408 (X-200)				MDB 409 (X-200)				MDB 410 (X-200)				MDB 411 (X-200)				MDB 412 (X-200)				MDB 413 (X-200)				MDB 414 (X-200)				MDB 415 (X-200)				MDB 416 (X-200)				MDB 417 (X-200)				MDB 418 (X-200)				MDB 419 (X-200)				MDB 420 (X-200)				MDB 421 (X-200)				MDB 422 (X-200)				MDB 423 (X-200)				MDB 424 (X-200)				MDB 425 (X-200)				MDB 426 (X-200)				MDB 427 (X-200)				MDB 428 (X-200)				MDB 429 (X-200)				MDB 430 (X-200)				MDB 431 (X-200)				MDB 432 (X-200)				MDB 433 (X-200)				MDB 434 (X-200)				MDB 435 (X-200)				MDB 436 (X-200)				MDB 437 (X-200)				MDB 438 (X-200)				MDB 439 (X-200)				MDB 440 (X-200)				MDB 441 (X-200)				MDB 442 (X-200)				MDB 443 (X-200)				MDB 444 (X-200)				MDB 445 (X-200)				MDB 446 (X-200)				MDB 447 (X-200)				MDB 448 (X-200)				MDB 449 (X-200)				MDB 450 (X-200)				MDB 451 (X-200)				MDB 452 (X-200)				MDB 453 (X-200)				MDB 454 (X-200)				MDB 455 (X-200)				MDB 456 (X-200)				MDB 457 (X-200)				MDB 458 (X-200)				MDB 459 (X-200)				MDB 460 (X-200)				MDB 461 (X-200)				MDB 462 (X-200)				MDB 463 (X-200)				MDB 464 (X-200)				MDB 465 (X-200)				MDB 466 (X-200)				MDB 467 (X-200)				MDB 468 (X-200)				MDB 469 (X-200)				MDB 470 (X-200)				MDB 471 (X-200)				MDB 472 (X-200)				MDB 473 (X-200)				MDB 474 (X-200)				MDB 475 (X-200)				MDB 476 (X-200)				MDB 477 (X-200)				MDB 478 (X-200)				MDB 479 (X-200)				MDB 480 (X-200)				MDB 481 (X-200)				MDB 482 (X-200)				MDB 483 (X-200)				MDB 484 (X-200)				MDB 485 (X-200)				MDB 486 (X-200)				MDB 487 (X-200)				MDB 488 (X-200)				MDB 489 (X-200)				MDB 490 (X-200)				MDB 491 (X-200)				MDB 492 (X-200)				MDB 493 (X-200)				MDB 494 (X-200)				MDB 495 (X-200)				MDB 496 (X-200)				MDB 497 (X-200)				MDB 498 (X-200)				MDB 499 (X-200)				MDB 500 (X-200)				MDB 501 (X-200)				MDB 502 (X-200)				MDB 503 (X-200)				MDB 504 (X-200)				MDB 505 (X-200)				MDB 506 (X-200)				MDB 507 (X-200)				MDB 508 (X-200)				MDB 509 (X-200)				MDB 510 (X-200)				MDB 511 (X-200)				MDB 512 (X-200)				MDB 513 (X-200)				MDB 514 (X-200)				MDB 515 (X-200)				MDB 516 (X-200)				MDB 517 (X-200)				MDB 518 (X-200)				MDB 519 (X-200)				MDB 520 (X-200)				MDB 521 (X-200)				MDB 522 (X-200)				MDB 523 (X-200)				MDB 524 (X-200)				MDB 525 (X-200)				MDB 526 (X-200)				MDB 527 (X-200)				MDB 528 (X-200)				MDB 529 (X-200)				MDB 530 (X-200)				MDB 531 (X-200)				MDB 532 (X-200)				MDB 533 (X-200)				MDB 534 (X-200)				MDB 535 (X-200)				MDB 536 (X-200)				MDB 537 (X-200)				MDB 538 (X-200)				MDB 539 (X-200)				MDB 540 (X-200)				MDB 541 (X-200)				MDB 542 (X-200)				MDB 543 (X-200)				MDB 544 (X-200)				MDB 545 (X-200)				MDB 546 (X-200)				MDB 547 (X-200)				MDB 548 (X-200)				MDB 549 (X-200)				MDB 550 (X-200)				MDB 551 (X-200)				MDB 552 (X-200)				MDB 553 (X-200)				MDB 554 (X-200)				MDB 555 (X-200)				MDB 556 (X-200)				MDB 557 (X-200)				MDB 558 (X-200)				MDB 559 (X-200)				MDB 560 (X-200)				MDB 561 (X-200)				MDB 562 (X-200)				MDB 563 (X-200)				MDB 564 (X-200)				MDB 565 (X-200)				MDB 566 (X-200)				MDB 567 (X-200)				MDB 568 (X-200)				MDB 569 (X-200)				MDB 570 (X-200)				MDB 571 (X-200)				MDB 572 (X-200)				MDB 573 (X-200)				MDB 574 (X-200)				MDB 575 (X-200)				MDB 576 (X-200)				MDB 577 (X-200)				MDB 578 (X-200)				MDB 579 (X-200)				MDB 580 (X-200)				MDB 581 (X-200)				MDB 582 (X-200)				MDB 583 (X-200)				MDB 584 (X-200)				MDB 585 (X-200)				MDB 586 (X-200)				MDB 587 (X-200)				MDB 588 (X-200)				MDB 589 (X-200)				MDB 590 (X-200)				MDB 591 (X-200)				MDB 592 (X-200)				MDB 593 (X-200)				MDB 594 (X-200)				MDB 595 (X-200)				MDB 596 (X-200)				MDB 597 (X-200)				MDB 598 (X-200)				MDB 599 (X-200)				MDB 600 (X-200)				MDB 601 (X-200)				MDB 602 (X-200)				MDB 603 (X-200)				MDB 604 (X-200)				MDB 605 (X-200)				MDB 606 (X-200)				MDB 607 (X-200)				MDB 608 (X-200)				MDB 609 (X-200)				MDB 610 (X-200)				MDB 611 (X-200)				MDB 612 (X-200)				MDB 613 (X-200)				MDB 614 (X-200)				MDB 615 (X-200)				MDB 616 (X-200)				MDB 617 (X-200)				MDB 618 (X-200)				MDB 619 (X-200)				MDB 620 (X-200)				MDB 621 (X-200)				MDB 622 (X-200)				MDB 623 (X-200)				MDB 624 (X-200)				MDB 625 (X-200)				MDB 626 (X-200)				MDB 627 (X-200)				MDB 628 (X-200)				MDB 629 (X-200)				MDB 630 (X-200)				MDB 631 (X-200)				MDB 632 (X-200)				MDB 633 (X-200)				MDB 634 (X-200)				MDB 635 (X-200)				MDB 636 (X-200)				MDB 637 (X-200)				MDB 638 (X-200)				MDB 639 (X-200)				MDB 640 (X-200)				MDB 641 (X-200)				MDB 642 (X-200)				MDB 643 (X-200)				MDB 644 (X-200)				MDB 645 (X-200)				MDB 646 (X-200)				MDB 647 (X-200)				MDB 648 (X-200)				MDB 649 (X-200)				MDB 650 (X-200)				MDB 651 (X-200)				MDB 652 (X-200)				MDB 653 (X-200)				MDB 654 (X-200)				MDB 655 (X-200)				MDB 656 (X-200)				MDB 657 (X-			
------	------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-------------	--	--	--

Patong Paragon Hotel

Daily Main Distribution Board Log Sheet

ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

Date		Time	MDB-1 (X-200)				MDB-2 (X-200)				MDB-3 (X-200)				Recorded by											
			Reading	Unit/day	kwh	Vol	IR	IS	IT	PT	Cap Bank	Reading	Unit/day	kwh	Vol	IR	IS	IT	PT	Cap Bank	Reading	Unit/day	kwh	Vol		
01/05/64		08:00	19441		230	230	300	400				4951		100	230							4951		100	230	ndm
02/05/64		08:00	19460		230	230	300	400				4959		100	230							4959		100	230	ndm
03/05/64		08:00	19479		230	230	300	400				4966		100	230							4966		100	230	ndm
04/05/64		08:00	19497		230	230	300	400				4973		100	230							4973		100	230	ndm
05/05/64		08:00	19514		230	230	300	400				4980		100	230							4980		100	230	ndm
06/05/64		08:00	19531		230	230	300	400				4987		100	230							4987		100	230	ndm
07/05/64		08:00	19546		230	230	300	400				5002		100	230							5002		100	230	ndm
08/05/64		08:00	19566		230	230	300	400				5010		100	230							5010		100	230	ndm
09/05/64		08:00	19584		230	230	300	400				5018		100	230							5018		100	230	ndm
10/05/64		08:00	19605		230	230	300	400				5027		100	230							5027		100	230	ndm
11/05/64		08:00	19624		230	230	300	400				5036		100	230							5036		100	230	ndm
12/05/64		08:00	19643		230	230	300	400				5044		100	230							5044		100	230	ndm
13/05/64		08:00	19661		230	230	300	400				5053		100	230							5053		100	230	ndm
14/05/64		08:00	19679		230	230	300	400				5062		100	230							5062		100	230	ndm
15/05/64		08:00	19695		230	230	300	400				5070		100	230							5070		100	230	ndm
16/05/64		08:00	19714		230	230	300	400				5079		100	230							5079		100	230	ndm
17/05/64		08:00	19732		230	230	300	400				5087		100	230							5087		100	230	ndm
18/05/64		08:00	19751		230	230	300	400				5096		100	230							5096		100	230	ndm
19/05/64		08:00	19769		230	230	300	400				5104		100	230							5104		100	230	ndm
20/05/64		08:00	19789		230	230	300	400				5113		100	230							5113		100	230	ndm
21/05/64		08:00	19809		230	230	300	400				5121		100	230							5121		100	230	ndm
22/05/64		08:00	19827		230	230	300	400				5130		100	230							5130		100	230	ndm
23/05/64		08:00	19846		230	230	300	400				5139		100	230							5139		100	230	ndm
24/05/64		08:00	19865		230	230	300	400				5147		100	230							5147		100	230	ndm
25/05/64		08:00	19884		230	230	300	400				5156		100	230							5156		100	230	ndm
26/05/64		08:00	19904		230	230	300	400				5164		100	230							5164		100	230	ndm
27/05/64		08:00	19918		230	230	300	400				5173		100	230							5173		100	230	ndm
28/05/64		08:00	19937		230	230	300	400				5182		100	230							5182		100	230	ndm
29/05/64		08:00	19956		230	230	300	400				5190		100	230							5190		100	230	ndm
30/05/64		08:00	19976		230	230	300	400				5198		100	230							5198		100	230	ndm
31/05/64		08:00	19996		230	230	300	400				5207		100	230							5207		100	230	ndm

Patong Paragon Hotel

Daily Main Distribution Board Log Sheet

ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ ๕๘

Date	Time	MDB 1 (X 200)					MDB 2 (X 200)					Recorder				
		Reading	Unit/day	Kwh	Vol	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS
01-06-68	08:11	13016		830	230	400	400	100		5816		100	230			60
02-06-68	08:09	13078		770	230	400	400			5226		100	230			60
03-06-68	08:10	13060		770	230	400	400			5274		100	230			60
04-06-68	08:10	13081		280	230	400	400			5243		100	230			60
05-06-68	08:10	13100		270	230	400	400			5257		100	230			60
06-06-68	08:10	13119		220	230	400	400			5260		100	230			60
07-06-68	08:10	13137		700	230	400	400			5269		100	230			60
08-06-68	08:10	13155		230	230	400	400			5277		100	230			60
09-06-68	08:00	13163		170	230	400	400			5297		100	230			60
10-06-68	08:00	13174		270	230	400	400			5306		100	230			60
11-06-68	08:00	13190		230	230	400	400			5314		100	230			60
12-06-68	08:20	13206		230	230	400	400			5323		100	230			60
13-06-68	08:10	13221		230	230	400	400			5332		100	230			60
14-06-68	08:10	13244		730	230	400	400			5341		100	230			60
15-06-68	08:10	13266		230	230	400	400			5349		100	230			60
16-06-68	08:00	13286		230	230	400	400			5357		100	230			60
17-06-68	08:10	13309		230	230	400	400			5366		100	230			60
18-06-68	08:10	13333		230	230	400	400			5375		100	230			60
19-06-68	08:00	13353		270	230	400	400			5384		100	230			60
20-06-68	08:10	13378		230	230	400	400			5392		100	230			60
21-06-68	08:10	13394		230	230	400	400			5407		100	230			60
22-06-68	08:05	13419		230	230	400	400			5410		100	230			60
23-06-68	08:10	13439		230	230	400	400			5419		100	230			60
24-06-68	08:06	13453		230	230	400	400			5427		100	230			60
25-06-68	08:00	13472		230	230	400	400			5435		100	230			60
26-06-68	08:10	13492		230	230	400	400			5444		100	230			60
27-06-68	08:10	13515		230	230	400	400			5453		100	230			60
28-06-68	08:10	13538		230	230	400	400			5462		100	230			60
29-06-68	08:00	13567		230	230	400	400			5471		100	230			60
30-06-68	08:07	13585		230	230	400	400			5479		100	230			60

เอกสารแนบที่ 6

ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย



เล่มที่ ๑๒/๖๔ เลขที่ 11

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03163/68

วันที่ 26 ธันวาคม 2567

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาตองพารา곤 จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 280 ถ.พระบรมมหาราชวัง ม.- ช.- ถ.ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,000.00	ประจำเดือน ก.ค.-ธ.ค.2567 รร.ปาตองพารา곤
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,000.00	
	รวมเงิน		30,000.00	
ตัวอักษร (สามหมื่นบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว				
	ลงชื่อ			ผู้รับเงิน
				(นางสาวอาทิตา อินปากดี)
				เจ้าพนักงานธุรการ
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง เลขที่บัญชี 837-6-00974-5				
วันที่ 19 ธันวาคม 2567				30,000.00 บาท
			รวม :	30,000.00 บาท

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 88/69

เลขที่ 053

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง 12160198270 (กต-สค.ปท.)

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภทที่ ☐1 ☐2 ☒3

จาก บจก. ภัทราพรการเกษตร 280 ท.พร.บวรมี


เป็นเงิน 1,206 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

หนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

1/ธันวาคม ๒๕๖๘



ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 88/69

เลขที่ 053

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง 12160198270 (กต-สค.ปท.)

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภทที่ ☐1 ☐2 ☒3

จาก บจก. ภัทราพรการเกษตร 280 ท.พร.บวรมี

เป็นเงิน 1,206 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

หนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

1/ธันวาคม ๒๕๖๘



ตำแหน่ง

(นางสาวเสาวลักษณ์ ปิยะกันตบุตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เอกสารแนบที่ 7

PM ตรวจสอบบ่อหน้าฝน และปั้มสูบน้ำ

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน... มกราคม 2568

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
2/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
3/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
4/01/68	08:50	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
5/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
6/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
7/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
8/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
9/01/68	08:50	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
10/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
11/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
12/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
13/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
14/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
15/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
16/01/68	08:50	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
17/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
18/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
19/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
20/01/68	08:50	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
21/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
22/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
23/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
24/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
25/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
26/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
27/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
28/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
29/01/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
30/01/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต
31/01/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ทบงต

ตารางตรวจเช็คปั้มนัดน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน.....กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.....

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั้มนัดที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั้มนัดที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั้มนัดที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
2/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
3/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
4/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
5/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
6/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
7/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
8/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
9/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
10/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
11/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
12/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
13/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
14/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
15/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
16/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
17/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
18/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
19/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
20/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
21/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
22/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
23/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
24/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
25/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
26/02/๕๘	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
27/02/๕๘	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง
28/02/๕๘	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางนง

๗
ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน..... มีนาคม 2568

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1/03/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
2/03/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
3/03/68	08:40	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
4/3/68	09:09	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
5/3/68	08:59	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
6/3/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
7/3/68	08:21	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
8/3/68	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
9/3/68	07:50	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
10/3/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
11/3/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
12/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
13/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
14/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
15/03/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
16/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
17/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
18/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
19/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
20/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
21/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
22/03/68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
23/03/68	08:55	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
24/03/68	08:25	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
25/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
26/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
27/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
28/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
29/03/68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
30/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง
31/03/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		นางบง

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อน้ำฝน

ของเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	เวลา	บ่อน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
01/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	*	ก้องพ
02/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
03/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
04/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
05/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
06/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
07/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
08/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
09/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
10/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
11/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
12/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
13/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
14/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
15/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
16/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
17/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
18/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
19/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
20/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
21/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
22/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
23/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
24/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
25/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
26/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
27/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
28/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
29/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ
30/04/66	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ก้องพ

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน

ของเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่	เวลา	บ่อหนองน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	บั้งตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	บั้งตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
01/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
02/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
03/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
04/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
05/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
06/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
07/05/64	08:21	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		น้ำขุ่น
08/05/64	08:35	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		น้ำขุ่น
09/05/64	08:45	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
10/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
11/05/64	08:30	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		น้ำขุ่น
12/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
13/05/64	04:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
14/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
15/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
16/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
17/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
18/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		น้ำขุ่น
19/05/64	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		น้ำขุ่น
20/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
21/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
22/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
23/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
24/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
25/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
26/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
27/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
28/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
29/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
30/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
31/05/64	04:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี

ตารางตรวจเช็คปั๊มดูดน้ำฝนจากบ่อหนองน้ำฝน

ของเดือน มิถุนายน 2564

วันที่	เวลา	บ่อหนองน้ำฝน 390,000 ลิตร / 390 ลบ.ม.	ปั๊มตัวที่ 1 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 2 ปกติ / ไม่ปกติ	ปั๊มตัวที่ 3 ปกติ / ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
01-6-68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เน่ง
02-6-68	08:25	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
03-6-68	08:25	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
04-6-68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เน่ง
05-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
06-6-68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
07-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
08-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
09-6-68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
10-6-68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
11-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เน่ง
12-6-68	08:20	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
13-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
14-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เน่ง
15-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
16-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
17-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
18-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เน่ง
19-6-68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
20-6-68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
21/6/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
22/6/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
23/6/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
24/6/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
25/6/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
26/6/68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
27/6/68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
28/6/68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
29/6/68	08:10	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋
30/6/68	08:00	390,000 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ		เต๋

เอกสารแนบที่ 8

การตรวจเช็คค่าคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่างประจำเดือน

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month มกราคม 2568

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/01/68	3.0	7.1	มีท	3.0	7.6		
2/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
3/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
4/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
5/01/68	3.0	7.6	มีท	3.0	7.6		เริ่มทดลองขึ้น 10 ฟุต
6/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		เริ่มทดลองขึ้น 1 ฟุต
7/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
8/01/68	1.5	6.8	มีท	1.5	6.8		
9/01/68	1.5	6.8	มีท	1.5	6.8		
10/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
11/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		กลับกรง 8 ฟุต
12/01/68	1.5	6.8	มีท	1.5	6.8		
13/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
14/01/68	3.0	7.6	มีท	3.0	7.6		เริ่มทดลองขึ้น 10 ฟุต
15/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
16/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		เริ่มทดลองขึ้น 1 ฟุต
17/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
18/01/68	1.5	7.6	มีท	1.5	7.6		
19/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
20/01/68	3.0	7.2	มีท	1.5	7.2		
21/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	6.8		
22/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		กลับกรง 8 ฟุต
23/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
24/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
25/01/68	3.0	7.6	มีท	3.0	7.6		เริ่มทดลองขึ้น 10 ฟุต
26/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		เริ่มทดลองขึ้น 1 ฟุต
27/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
28/01/68	3.0	7.2	มีท	3.0	7.2		
29/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
30/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		
31/01/68	1.5	7.2	มีท	1.5	7.2		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month กุมภาพันธ์ 2568

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
2/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		เติมคลอรีน 10 ลิ
3/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 1 ลิ
4/02/68	3.0	7.2	สว	1.5	6.8		
5/02/68	4.5	6.8	สว	1.5	7.2		
6/02/68	1.5	7.2	สว	1.5	7.2		
7/02/68	3.0	7.6	สว	3.0	7.6		
8/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
9/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
10/02/68	3.0	7.6	สว	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 8 ลิ
11/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
12/02/68	1.5	7.2	สว	1.5	7.2		
13/02/68	1.5	7.2	สว	1.5	6.8		เติมคลอรีน 10 ลิ
14/02/68	1.5	7.2	สว	1.5	7.2		เติมกรดเกลือ 1 ลิ
15/02/68	1.5	7.2	สว	1.5	7.2		
16/02/68	3.0	7.6	สว	3.0	7.6		
17/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
18/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
19/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
20/02/68	3.0	7.6	สว	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 8 ลิ
21/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		
22/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	6.8		
23/02/68	1.5	1.8	สว	1.5	6.8		
24/02/68	3.0	7.6	สว	3.0	7.6		เติมคลอรีน 10 ลิ
25/02/68	3.0	7.6	สว	3.0	7.6		
26/02/68	3.0	7.2	สว	3.0	7.2		เติมกรดเกลือ 1 ลิ
27/02/68	1.5	7.6	สว	1.5	7.6		
28/02/68	1.5	7.6	สว	1.5	7.6		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month เดือน 2568

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
1/03/68	1.5	7.2	ปิ่น	1.5	7.2		
2/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		
3/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.6		
4/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.6		
5/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.6		
6/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.6		เติมคลอรีน 10 ลิตร
7/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		เติมกรดเกลือ 1 ลิตร
8/03/68	1.5	7.6	ปิ่น	1.5	7.2		
9/03/68	1.5	7.6	ปิ่น	1.5	7.2		
10/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.6		
11/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.2		
12/03/68	1.5	7.2	ปิ่น	3.0	7.6		
13/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.2		ล้างบ่อ 8 ลูก
14/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		
15/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.1		
16/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.6		เติมคลอรีน 10 ลิตร
17/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		เติมกรดเกลือ 1 ลิตร
18/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.2		
19/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		
20/03/68	1.5	7.2	ปิ่น	1.5	7.6		
21/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.6		
22/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		
23/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.6		ล้างบ่อ 8 ลูก
24/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.2		
25/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.6		เติมคลอรีน 10 ลิตร
26/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.6		เติมกรดเกลือ 1 ลิตร
27/03/68	3.0	7.6	ปิ่น	3.0	7.6		
28/03/68	3.0	7.2	ปิ่น	1.5	7.2		
29/03/68	1.5	7.6	ปิ่น	1.5	7.6		
30/3/68	1.5	7.6	ปิ่น	1.5	7.6		
30/3/68	3.0	7.2	ปิ่น	3.0	7.2		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month ๒๕๖๓ ๒๕๐๘

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
01/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
02/04/68	3.0	7.2	กช	1.5	7.2		
03/04/68	3.0	7.2	กช	1.5	7.2		น้ำน้อย ๔ น
04/04/68	3.0	7.2	กช	3.0	7.2		
05/04/68	1.5	7.2	กช	3.0	7.2		
06/04/68	1.5	7.2	กช	3.0	7.2		
07/04/68	1.5	7.2	กช	3.0	7.2		
08/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
09/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
10/04/68	3.0	7.2	กช	3.0	7.2		น้ำน้อย ๔ น
11/04/68	3.0	7.2	กช	3.0	7.2		
12/04/68	3.0	7.6	กช	1.5	7.2		
13/04/68	3.0	7.6	กช	1.5	7.2		
14/04/68	3.0	7.6	กช	1.5	7.2		
15/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
16/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
17/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
18/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
19/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
20/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
21/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
22/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
23/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		น้ำน้อย 40 น
24/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
25/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
26/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
27/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
28/04/68	1.5	7.2	กช	1.5	7.2		
29/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		
30/04/68	3.0	7.6	กช	3.0	7.6		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month พฤษภาคม 2566

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
01/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		
02/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		
03/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		เติมคลอรีน 40 ลิ
04/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		เติมคลอรีน 2
05/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		
06/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		
07/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
08/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
09/05/66	1.5	7.6	ด.อ.จ	1.5	7.6		
10/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
11/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		เติมคลอรีน 4 ลิ
12/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
13/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
14/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
15/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
16/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.2		เติมคลอรีน 40 ลิ
17/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		เติมคลอรีน 2 ลิ
18/05/66	3.0	7.2	ด.อ.จ	3.0	7.2		
19/05/66	3.0	7.2	ด.อ.จ	3.0	7.2		
20/05/66	3.0	7.2	ด.อ.จ	3.0	7.2		
21/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		
22/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		
23/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
24/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
25/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
26/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
27/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	1.5	7.2		
28/05/66	1.5	7.2	ด.อ.จ	3.0	7.6		
29/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		เติมคลอรีน 4 ลิ
30/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		เติมคลอรีน 40 ลิ
31/05/66	3.0	7.6	ด.อ.จ	3.0	7.6		

Patong Paragon Resort & Spa
Engineering Department
Swimming pool daily check (CL-PH)

Month มิถุนายน 2568

Date	7.00 AM		Check By	2.00 PM		Check By	Remark
	CL	PH		CL	PH		
01/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
02/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
03/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
04/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 ลิตร
05/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
06/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
07/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
08/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
09/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		ล้างกรอง 8 ชม
10/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
11/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		เติมคลอรีน 10 ลิตร
12/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
13/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
14/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
15/06/68	1.0	7.6	ณัฐ	1.0	7.6		
16/06/68	1.0	7.6	ณัฐ	1.0	7.6		
17/06/68	1.0	7.6	ณัฐ	1.0	7.6		
18/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
19/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
20/06/68	1.0	7.6	ณัฐ	1.0	7.6		
21/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
22/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
23/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
24/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
25/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
26/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		ล้างกรอง 8 ชม
27/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
28/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
29/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		
30/06/68	1.5	7.2	ณัฐ	1.5	7.2		

เอกสารแนบที่ 9

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 5 มีนาคม 2568

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 72 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

Somchai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

05, 03, 68

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ตู้สายดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสวมเร็ว	ฝาครอบปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว.ค./ป.บรรจุ	สภาพถังดับเพลิง	หมายเหตุ
1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
3	AG-01	B	ข้างห้องปั๊มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B	ข้างห้อง Receiving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้	
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
9	BG-05	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้	
10	BG-06	B	ครัวเมน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
11	BG-07	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
12	BG-08	B	ในห้องบัญชี						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
13	BG-09	B	ในห้องสปราร์	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ผาตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปราร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
18	DG-04	B	หน้าห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B	หน้าครัวชีฟู้ด	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
20	DG-06	B	ในครัวชีฟู้ด						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
21	DG-07	B	ในครัวชีฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทิน						Foam	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
24	EG-03	B	ในครัวแคนทิน						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้	
25	FG-01	B	ห้องสโตร์ช่าง	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้	
26	FG-02	B	หน้าห้องสโตร์ช่าง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังดับเพลิงอยู่ที่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B	หน้าห้องสโตร์ช่าง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังขึ้นสนิม
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้	
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B	โยห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
35	GG-04	B	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผาตู้ชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
43	C1-01	1	ทางลงลานกอล์ฟ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำฟิตเนต	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผาตู้ไม่มี
45	D1-02	1	ห้องฟิตเนต						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
46	D1-03	1	ครัวชีฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	แคชเชียร์ชีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
48	D1-05	1	ข้างแก๊สเตชันชีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
49	E1-01	1	มุมตึก E	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม



ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ตู้สายดับเพลิง	สายส่ง น้ำดับเพลิง	หัวฉีด น้ำดับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
51	G1-01	1	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
53	A2-01	2	หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงใหม่ 6/6/67
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงใหม่ 6/6/68
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
57	E2-01	2	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผาตุ้งจาก BG-09
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
73	G4-03	4	ห้อง บุสเตอร์ปั้ม						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
74	AR-01	4	ห้อง ซิลเลอร์						NON-CFC	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)

✓ : มี

× : ไม่มี

สำรวจโดย



(นายศราวุฒิ เศษคง)

Security Supervisor

5 / 2 / 68

บันทึกโดย



(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

5 / 2 / 68

ตรวจสอบโดย



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

05 / 03 / 68

รับทราบ



(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

05 / 03 / 25



Security Department

Memorandum

Attention :
Form : แผนการรักษาความปลอดภัย
Date : 7 เมษายน 2568
Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2568

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 72 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

02, 04, 68


ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ผู้ขาย ดับเพลิง	ถ่ายส่ง น้ำ ดับเพลิง	หัวฉีด น้ำ ดับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดหัวต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
3	AG-01	B	ข้างห้องปั๊มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B	ข้างห้อง Receiving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้	
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
9	BG-05	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้	
10	BG-06	B	ครัวเมน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
11	BG-07	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
12	BG-08	B	ในห้องบุญชี						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
13	BG-09	B	ในห้องสปาร์	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ฝาตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปาร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
18	DG-04	B	หน้าห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B	หน้าครัวชีฟู้ด	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
20	DG-06	B	ในครัวชีฟู้ด						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
21	DG-07	B	ในครัวชีฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทิน						Foam	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
24	EG-03	B	ในครัวแคนทิน						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้	
25	FG-01	B	ห้องสโตร์ช่าง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้	
26	FG-02	B	หน้าห้องสโตร์ช่าง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังดับเพลิงอยู่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B	หน้าห้องสโตร์ช่าง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังขึ้นสนิม
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้	
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
35	GG-04	B	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ฝาตู้ชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
43	C1-01	1	ทางลงลานคาเฟ่	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำพิตเนต	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ฝาตู้ไม่มี
45	D1-02	1	ห้องพิตเนต						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
46	D1-03	1	ครัวชีฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	แคชเชียร์ชีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
48	D1-05	1	ข้างแก๊สเตชันชีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
49	E1-01	1	มุมตึก E	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม


ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ตู้สาย ดับเพลิง	สายส่ง น้ำ ดับเพลิง	หัวฉีด น้ำ ดับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว.ค/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
51	G1-01	1	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
53	A2-01	2	หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงใหม่ 6/6/67
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงใหม่ 6/6/68
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
57	E2-01	2	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผ่าตู้จาก BG-09
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
73	G4-03	4	ห้อง บุสเคอร์ปัม						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
74	AR-01	4	ห้อง ซิลเลอร์						NON-CFC	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถึงบรรจุใหม่ (6/6/67)

✓ : มี

×

สำรวจโดย _____
(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
...../...../.....

บันทึกโดย 
(นายณณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
7.4.68

ตรวจสอบโดย 
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
02.04.68

รับทราบ 
(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
7.4.25

Security Department

Memorandum

Attention :
Form : แผนกรักษาความปลอดภัย
Date : 5 พฤษภาคม 2568
Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2568

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 72 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด

หมายเหตุ ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

Samchai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

05/05/68

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ผู้ขาย ดับเพลิง	สายส่ง น้ำ ดับเพลิง	หัวฉีด น้ำ ดับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
3	AG-01	B	ข้างห้องปั้มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B	ข้างห้อง Recieving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้	
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
9	BG-05	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้	
10	BG-06	B	ครัวเมน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
11	BG-07	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
12	BG-08	B	ในห้องบัญชี						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
13	BG-09	B	ในห้องสเปิร์	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ผาดูอยู่ที่ E401
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสเปิร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
18	DG-04	B	หน้าห้องปั้มน้ำระบายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B	หน้าครัวซัฟูด	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
20	DG-06	B	ในครัวซัฟูด						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
21	DG-07	B	ในครัวซัฟูด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทิน						Foam	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
24	EG-03	B	ในครัวแคนทิน						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้	
25	FG-01	B	ห้องสโตร์ช่าง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้	
26	FG-02	B	หน้าห้องสโตร์ช่าง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังดับเพลิงอยู่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B	หน้าห้องสโตร์ช่าง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังขึ้นสนิม
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้	
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
35	GG-04	B	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
36	PG-01	B	ลานจอดรถตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผาดูชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
43	C1-01	1	ทางลงลานกาแฟ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำฟิตเนต	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผาดูไม่มี
45	D1-02	1	ห้องฟิตเนต						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
46	D1-03	1	ครัวซัฟูด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดใหม่อยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	แคชเชียร์ซัฟูด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
48	D1-05	1	ข้างแก๊สเตชันซัฟูด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
49	E1-01	1	มุมตึก E	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม



ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ผู้ขาย กับเพลิง	สายส่ง น้ำดับเพลิง	หัวฉีด น้ำดับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
51	G1-01	1	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
53	A2-01	2	หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังใหม่ 6/6/67
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังใหม่ 6/6/68
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
57	E2-01	2	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ผาตู้จาก BG-09
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
73	G4-03	4	ห้อง นูสเตอร์ปั้ม						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
74	AR-01	4	ห้อง ซิลเลอร์						NON-CFC	1	06/06/2567	ใช้งานได้	*** ถังบรรจุใหม่ (6/6/67)

✓ : มี

× : ไม่มี

สำรวจโดย




(นายศราวุฒิ เสงคคง)

Security Supervisor

05/05/68

บันทึกโดย




(นายณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

5/5/68

ตรวจสอบโดย




(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

05/05/68

รับทราบ



(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

3/5/68

Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 4 มิถุนายน 2568

Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ มีจำนวน 70 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 45 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 23 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้


ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวยเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04, 06, 28

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

คอยการติดตั้งตู้ใหม่มี 5 ตู้ ดังนี้

1) B1-01 ทางเข้าสระน้ำ / 2) D1-01 หลังห้องน้ำฟิตเนส / 3) B3-01ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C

4) E3-01ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C / 5) E4-01 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก

ถังดับเพลิงใช้งานไม่ได้มี 2 ถังดังนี้

D1-05 ถังดับเพลิงชนิด Dry Chemical ใช้งานไม่ได้แรงดันต่ำ / B3-01 ถังดับเพลิง NON-CFC ใช้งานไม่ได้แรงดันต่ำ

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ตู้สายดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อรวมเร็ว	ฝาครอบปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถังดับเพลิง	หมายเหตุ
1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
3	AG-01	B	ข้างห้องปั้มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B	ข้างห้อง Recliving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สชั้นใต้ดิน						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้	
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
9	BG-05	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้	
10	BG-06	B	ครัวเมน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
11	BG-07	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
12	BG-08	B	ในห้องบันได						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
13	BG-09	B	ในห้องสเปิร์	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ฝาตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสเปิร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
18	DG-04	B	หน้าห้องปั้มน้ำระวางน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B	หน้าครัวซีฟู้ด	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
20	DG-06	B	ในครัวซีฟู้ด						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
21	DG-07	B	ในครัวซีฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทิน						Foam	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
24	EG-03	B	ในครัวแคนทิน						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้	
25	FG-01	B	ห้องสโตร์ข้าง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้	
26	FG-02	B	หน้าห้องสโตร์ข้าง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังดับเพลิงอยู่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B	หน้าห้องสโตร์ข้าง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังขึ้นสนิม
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้	
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
35	GG-04	B	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ฝาตู้ชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	*** คอยติดตั้งตู้ใหม่
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
43	C1-01	1	ทางลงลานกาวแฟ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำฟิตเนต	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	*** คอยติดตั้งตู้ใหม่
45	D1-02	1	ห้องฟิตเนต						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
46	D1-03	1	ครัวซีฟู้ด						Foam	-	-	ใช้งานไม่ได้	ถังดับเพลิงชนิดโฟมอยู่ที่ห้องจัดซื้อ
47	D1-04	1	แคชเชียร์ซีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ผู้ขาย สับเพลิง	สายส่ง นิ้ว ดับเพลิง	หัวฉีด น้ำ กับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
48	D1-05	1	ข้างแกสสเตชันซีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	เติมตก*
49	E1-01	1	มุมนิก E	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
51	G1-01	1	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
53	A2-01	2	หน้าห้อง 3203	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
57	E2-01	2	มุมนิก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	×	×	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	*** คอยติดตั้งตู้ใหม่ / เติมตก*
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 4	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3	มุมนิก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	×	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	*** คอยติดตั้งตู้ใหม่
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	×	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4	มุมนิก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	*** คอยติดตั้งตู้ใหม่ / ฝาตู้จาก BG-09
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	×	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
73	G4-03	4	ห้อง บุสเตอร์ปั๊ม						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
74	AR-01	4	ห้อง ซิลเลอร์						NON-CFC	1	06/06/2567	ใช้งานได้	

✓ : มี

× : ไม่มี

สำรวจโดย


(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
4.06.68


บันทึกโดย


(นายกณธิ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
4.6.68

ตรวจสอบโดย


(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
04.06.68

รับทราบ


(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
10.6.68

Security Department

Memorandum

Attention :
Form : แผนการรักษาความปลอดภัย
Date : 3 กรกฎาคม 2568
Subject : รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง ชนิด Fire Host ทั้งหมด 43 ตู้ และ มีถังดับเพลิงทั้งหมด 74 ถัง แยกชนิด มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 46 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 4 ถัง

ถังดับเพลิงที่ ใช้งานได้ มีจำนวน 71 ถัง แยกชนิดเคมี มีดังนี้

ถังชนิดผงเคมีแห้งมี Dry Chemical จำนวน 45 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC จำนวน 24 ถัง

ถังดับเพลิงชนิด Foam จำนวน 2 ถัง

สรุปรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงสิ่งที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข

ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิด Fire Host เป็นสนิม 30 ตู้

สลักกดเปิดตู้ Fire Host เสีย/ชำรุด จำนวน 3 ตู้

ฝาตู้ชนิด Fire Host ไม่มี 2 จุด

สายดับเพลิงสายสีขาวเสื่อมสภาพ จำนวน 33 เส้น

สายดับเพลิงใช้งานไม่ได้ 3 เส้น

ฝาครอบปิดข้อต่อทองเหลือง ไม่มีจำนวน 3 อัน

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมฝาปิดทองเหลือง ไม่มีจำนวน 12 ชุด



(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor



หมายเหตุ ถังดับเพลิงชนิดโฟม 2 ถัง ขาดจุด อยู่ห้องจัดซื้อ

ติดตั้งตู้ใหม่มี 5 ตู้ ดังนี้

1) B1-01 ทางเข้าสระน้ำ / 2) D1-01 หลังห้องน้ำฟิตเนส / 3) B3-01ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C

4) E3-01ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C / 5) E4-01 มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก

ถังดับเพลิงใช้งานไม่ได้มี 1 ถังดังนี้

D1-05 ถังดับเพลิงชนิด Dry Chemical ใช้งานไม่ได้แรงดันต่ำ

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ผู้ขาย ดับเพลิง	สายส่ง น้ำ ดับเพลิง	หัวฉีด น้ำ ดับเพลิง	ข้อต่อ สวมเร็ว	ฝา ครอบ ปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถัง ดับเพลิง	หมายเหตุ
1	AF-01	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันตก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
2	AF-02	B	ห้องประชุมลีลาวดี ทิศตะวันออก						NON-CFC	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
3	AG-01	B	ข้างห้องปั๊มน้ำหน้าห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
4	AG-02	B	หน้าห้องน้ำใกล้ห้องประชุม	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
5	BG-01	B	ข้างห้อง Recieving	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
6	BG-02	B	หน้าห้องเก็บถังแก๊สขึ้นใต้ดิน						NON-CFC	1	19/08/2554	ใช้งานได้	
7	BG-03	B	หน้าห้องครัวเมน	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
8	BG-04	B	หน้าห้อง FB						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
9	BG-05	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	07/11/2549	ใช้งานได้	
10	BG-06	B	ครัวเมน						Foam	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
11	BG-07	B	ครัวเมน						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
12	BG-08	B	ในห้องบัญชี						NON-CFC	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
13	BG-09	B	ในห้องสเปิร์	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ฝาตู้อยู่ที่ E401
14	CG-01	B	ทางเข้าห้องสเปิร์ด้านหลัง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	16/11/2554	ใช้งานได้	
15	DG-01	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
16	DG-02	B	ข้างห้องฝ่ายบุคคล						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
17	DG-03	B	หน้าห้องฝ่ายบุคคล						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
18	DG-04	B	หน้าห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
19	DG-05	B	หน้าครัวซีฟู้ด	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
20	DG-06	B	ในครัวซีฟู้ด						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
22	EG-01	B	ห้องอาหารแคนทิน	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
23	EG-02	B	ห้องอาหารแคนทิน						Foam	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
24	EG-03	B	ในครัวแคนทิน						NON-CFC	1	07/11/2554	ใช้งานได้	
25	FG-01	B	ห้องสไตรซ์ช่าง	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	30/12/2553	ใช้งานได้	
26	FG-02	B	หน้าห้องสไตรซ์ช่าง						Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังดับเพลิงอยู่ห้อง Bell boy
27	FG-03	B	หน้าห้องสไตรซ์ช่าง						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ถังขึ้นสนิม
28	FG-04	B	ในห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
29	FG-05	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						NON-CFC	1	18/12/2566	ใช้งานได้	
30	FG-06	B	หน้าห้องแผนกรักษาความปลอดภัย						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
31	FG-07	B	ข้างห้องควบคุมไฟฟ้า	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
32	GG-01	B	ในห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
33	GG-02	B	หน้าห้องแม่บ้าน						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
34	GG-03	B	หน้าห้องช่าง	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
35	GG-04	B	ในห้องช่าง						NON-CFC	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
36	PG-01	B	ลานจอดรถด้านตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	
37	PG-02	B	ลานจอดรถด้านตะวันออก	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	19/01/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/ฝาตู้ชำรุด
38	A1-01	1	หน้าห้อง GM	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม/สลักเปิดตู้เสีย
39	A1-02	1	หน้าห้อง GM						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
40	A1-03	1	ห้อง FO						NON-CFC	1	07/12/2564	ใช้งานได้	
41	B1-01	1	ทางเข้าสระน้ำ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ใหม่ 16/06/68
42	B1-02	1	ห้องคอฟฟี่ช็อป						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
43	C1-01	1	ทางลงลานกาแฟ	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
44	D1-01	1	หลังห้องน้ำพิตเนต	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ใหม่ 17/06/68
45	D1-02	1	ห้องพิตเนต						NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
47	D1-04	1	แคชเชียร์ซีฟู้ด						Dry Chemical	1	02/07/2566	ใช้งานได้	
49	E1-01	1	มุมนัก E	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
50	F1-01	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	01/11/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	ตู้สายดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ข้อต่อสวมเร็ว	ฝาครอบปิดข้อต่อ	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	ว/ด/ป บรรจุ	สภาพถังดับเพลิง	หมายเหตุ
51	G1-01	1	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
52	G1-02	1	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
53	A2-01	2	หน้าห้อง J203	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
54	B2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
55	C2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
56	D2-01	2	ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	24/01/2566	ใช้งานได้	
57	E2-01	2	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
58	F2-01	2	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
59	G2-01	2	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
60	G2-02	2	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
61	A3-01	3	หน้าห้อง 303	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
62	B3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร B กับ C	FH	✓	✓	✗	✗	NON-CFC	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ใหม่ 17/06/68
63	C3-01	3	ข้างบันไดทางลงชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
64	D3-01	3	ข้างบันไดทางลงชั้น 3	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
65	E3-01	3	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	07/12/2564	ใช้งานได้	ตู้ใหม่ 18/06/68
66	F3-01	3	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	
67	G3-01	3	หน้าประตูหนีไฟ	FH	✓	✓	✗	✗	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
68	G3-02	3	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
69	E4-01	4	มุมตึก E ด้านทิศตะวันตก	FH	✓	✓	✓	✓	NON-CFC	1	17/08/2554	ใช้งานได้	ตู้ใหม่ 18/06/68
70	F4-01	4	ทางเชื่อมระหว่างตึก F กับ G	FH	ชำรุด	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	ตู้ขึ้นสนิม
71	G4-01	4	หน้าประตูหนีไฟ	FH	ชำรุด	✓	✓	✗	Dry Chemical	1	06/06/2567	ใช้งานได้	
72	G4-02	4	ข้างลิฟท์	FH	✓	✓	✓	✓	Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
73	G4-03	4	ห้อง บูลเดอร์ปั้ม						Dry Chemical	1	21/08/2555	ใช้งานได้	
74	AR-01	4	ห้อง ซิลเลอร์						NON-CFC	1	06/06/2567	ใช้งานได้	

✓ : มี

✗ : ไม่มี

สำรวจโดย 
(นายศราวุฒิ เศษคง)

Security Supervisor
03/07/68

บันทึกโดย 
(นายกณธิ สัตยเสถียร)

Security Supervisor
3/7/25

ตรวจสอบโดย 
(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor
03/07/68

รับทราบ 
(นายอิพล วงษ์มหา) 3-7-68

Human Resource Manager

Security Department

Memorandum

Attention :
Form : แผนการรักษาความปลอดภัย
Date : 5 มีนาคม 2568
Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 86 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้เคียง HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

4) แบตเตอรี่เสื่อม 1 จุด

D2-01 หน้าห้อง 224



(นายสมชาย พรหมพันธ์)


Senior Security Supervisor

05, 03, 68

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอร์	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสเปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์หน้าห้องสเปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องพนักงาน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generator	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ติดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง

37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนั่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า พร่อน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสเปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหวาศึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	แบตเตอรี่เสื่อม
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
78	E3-01	3	หน้าบันไดชั้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
85	G3-03	3	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
94	G4-03	4	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

สำรวจโดย 

(นายศราวุฒิ เศษคง)

Security Supervisor


5 / 2 / 68

ตรวจสอบโดย 

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor


05 / 03 / 68

บันทึกโดย 

(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

5 / 2 / 68

รับทราบ 

(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

05 / 03 / 25



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 7 เมษายน 2568

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มีนาคม 2568

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 86 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

4) แบตเตอรี่เสื่อม 1 จุด

D2-01 หน้าห้อง 224

Somchai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

07, 04, 68

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอร์	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องทวนน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generater	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ตัดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง

37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนั่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บันดัดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บันดัดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหวาดึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	แบตเตอรี่เสื่อม
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บันดัดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย ส. 6
(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
4 / 4 / 68

ตรวจสอบโดย Sonda P.
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
02, 04, 68

บันทึกโดย [Signature]
(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
7, 4, 68

รับทราบ [Signature]
(นายอิทธิพล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
7, 4, 25



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 5 พฤษภาคม 2568

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2568

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 86 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

4) แบตเตอรี่เสื่อม 1 จุด

D2-01 หน้าห้อง 224

Somechai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

05, 05 68

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอรี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องพนักงาน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generater	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ตัดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง

37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนั่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหว่ตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	แบตเตอรี่เสื่อม
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตึกดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	



74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันตึกดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย



(นายศราวุฒิ เศษคง)

Security Supervisor

๐๕/๐๕/๖๘

ตรวจสอบโดย




(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

๐๕/๐๕/๖๘

บันทึกโดย



(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

๕/๕/๖๘

รับทราบ



(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

๕/๕/๖๘



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนการรักษาความปลอดภัย

Date : 4 มิถุนายน 2568

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 86 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้เคียง HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คริวซีฟู้ด 2

4) แบตเตอรี่เสื่อม 1 จุด

D2-01 หน้าห้อง 224

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04, 06, 08



ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชี	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอร์รี่	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์รี่หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องพนักงาน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทีน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generater	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ตัดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง




37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนส	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนส	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหวังก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	แบตเตอรี่เสื่อม
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนส	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
73	G2-03	2	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	



74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
85	G3-03	3	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
94	G4-03	4	บันไดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้

สำรวจโดย




(นายศราวุฒิ เศษคง)

Security Supervisor

04/06/68

...../...../.....

ตรวจสอบโดย




(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

04/06/68

...../...../.....

บันทึกโดย



(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)

Security Supervisor

4/6/68

...../...../.....

รับทราบ



(นายอิทธิพล วงษ์มหา)

Human Resource Manager

4/6/25

...../...../.....



Security Department

Memorandum

Attention :

Form : แผนกรักษาความปลอดภัย

Date : 3 กรกฎาคม 2568

Subject : รายงานการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568

จุดที่ติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีทั้งหมด 95 จุด

1) จุดที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ จำนวน 86 จุด

2) จุดที่รอการติดตั้ง 7 จุด

CG-02 ตู้เบเกอรี่หน้าห้องสปา

FG-03 Store EN

FG-04 Control Room

GG-02 ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.

GG-04 ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง

B1-07 ห้องสปา ชั้นบน

SC1-01 ในป้อม Security

3) ที่เสียบปลั๊กไม่มีไฟ 1 จุด

DG-05 คราวซีฟู้ด 2

4) แบตเตอรี่เสื่อม 1 จุด

D2-01 หน้าห้อง 224

Somechai P.

(นายสมชาย พรหมพันธ์)

Senior Security Supervisor

03, 07, 68



ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	AG-01	B	ห้องประชุมทางด้านห้อง Control	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
2	AG-02	B	ห้องประชุมด้านหลัง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
3	AG-03	B	หน้าประตูทางเข้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
4	AG-04	B	หน้าห้องน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
5	AG-05	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
6	BG-01	B	ห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
7	BG-02	B	หน้าห้องบัญชา	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
8	BG-03	B	ห้อง FB	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
9	BG-04	B	หน้าห้องเบเกอร์	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
10	BG-05	B	ที่ล้างจานครัวเมน	1	12/03/2555	Giwachi	ใช้งานได้	
11	BG-06	B	ครัวเมน 1 บนตู้เบรคเกอร์ครัวไทย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
12	BG-07	B	ครัวเมน 2 ข้างครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
13	BG-08	B	ครัวเมน 3 บนตู้แช่ครัวยุโรป	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
14	BG-09	B	ครัวเมน 4 บนตู้แช่ครัวไทย	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
15	BG-10	B	ครัวเมน 5 ครัวไทย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
16	CG-01	B	ทางเข้าห้องสปา (เก่า)	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
17	CG-02	B	ตู้เบเกอร์หน้าห้องสปา	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
18	DG-01	B	หน้าห้องทวน้ำ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
19	DG-02	B	ในห้อง HR	1	12/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
20	DG-03	B	ข้างห้อง HR	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
21	DG-04	B	ครัวซีฟู้ด 1	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
22	DG-05	B	ครัวซีฟู้ด 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	ปลั๊กเสียบไม่มีไฟ
23	EG-01	B	หน้าห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
24	EG-02	B	ในห้องน้ำหญิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
25	EG-03	B	ในห้องน้ำชาย	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
26	EG-04	B	ห้องอาหารแคนทิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
27	FG-01	B	ในห้อง SC.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
28	FG-02	B	ในห้อง Generater	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
29	FG-03	B	Store Engineer	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
30	FG-04	B	ห้อง Control	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
31	FG-05	B	หน้าห้องคนสวน ทางขึ้นบันได	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
32	FG-06	B	ในห้อง Engineer	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
33	GG-01	B	ออฟฟิตแม่บ้านในห้องผ้า	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
34	GG-02	B	ในออฟฟิตแม่บ้านใกล้โต๊ะ HKM.	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
35	GG-03	B	หน้าประตูห้องแม่บ้าน ใกล้ลิฟ	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
36	GG-04	B	ทางขึ้นลงข้างลิฟ ขนส่ง ตัดกับห้อง	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
37	GG-05	B	ทางหนีไฟหลังลิฟชนั่ง	1	12/06/2565	Sunny	ใช้งานได้	
38	PG-01	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิตแม่บ้าน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
39	PG-02	B	ที่จอดรถใกล้ออฟฟิต HR.	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
40	A1-01	B	หน้าห้อง GM.	1	03/07/2549	Sunny	ใช้งานได้	
41	A1-02	1	หน้า ฟรอน	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
42	B1-01	1	ข้างห้องน้ำ Lobby Bar	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
43	B1-02	1	ห้องน้ำหญิง	1	14/12/2555	Sunny	ใช้งานได้	
44	B1-03	1	ห้องน้ำชาย	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
45	B1-04	1	ใน Coffee Shop ตรงประตูทางเข้า	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
46	B1-05	1	ใน Coffee Shop ประตูออกไปสระ	1	23/12/2565	Giwachi	ใช้งานได้	
47	B1-06	1	ในครัว Coffee Shop บันไดทางลง	1	03/07/2549	Max	ใช้งานได้	
48	B1-07	1	ห้องสเปา ชั้นบน	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
49	C1-01	1	หน้าห้อง101	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
50	C1-02	1	บันไดทางลงชั้นใต้ดิน	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
51	D1-01	1	หัวมุมตึกทางลงไป Le.280	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
52	D1-02	1	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
53	D1-03	1	ห้องFitness	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
54	E1-01	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
55	E1-02	1	บันไดหนีไฟ ข้างห้อง 109	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
56	F1-01	1	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 111	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
57	F1-02	1	บันไดหน้าห้อง 114	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
58	G1-01	1	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
59	G1-02	1	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
60	G1-03	1	บนตู้ดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
61	SC1-01	1	ในป้อม Security	-			ขาดจุด	รอการติดตั้ง
62	A2-01	2	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
63	B2-01	2	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
64	C2-01	2	บันไดทางลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
65	D2-01	2	หน้าห้อง224	1	11/02/2566	Sunny	ใช้ไม่ได้	แบตเตอรี่เสื่อม
66	E2-01	2	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
67	E2-02	2	หน้าห้อง 228	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
68	E2-03	2	บันไดหนีไฟข้างห้อง232	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
69	F2-01	2	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 234	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
70	F2-02	2	บันไดหน้าห้อง 236	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
71	G2-01	2	หน้าลิฟชนั่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
72	G2-02	2	บันไดหนีไฟ หน้าตู้ดับเพลิง	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	

ลำดับ	รหัส	ชั้น	สถานที่	จำนวน	ว/ด/ป ติดตั้ง	ยี่ห้อ	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
73	G2-03	2	บันตูดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
74	A3-01	3	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
75	B3-01	3	ระหว่างตึก B-C	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
76	C3-01	3	บันไดทางลงหน้าห้อง 321	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
77	D3-01	3	หน้าห้อง J323	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
78	E3-01	3	หน้าบันไดขึ้นลง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
79	E3-02	3	หน้าห้อง 330	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
80	E3-03	3	บันไดหนีไฟข้างห้อง 334	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
81	F3-01	3	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 336	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
82	F3-02	3	บันไดหน้าห้อง 338	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
83	G3-01	3	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
84	G3-02	3	บันไดหนีไฟ บันตูดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
85	G3-03	3	บันตูดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
86	A4-01	4	หน้าลิฟ	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
87	E4-01	4	หน้าบันได	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
88	E4-02	4	หน้าห้อง 401	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
89	E4-03	4	บันไดหนีไฟข้างห้อง 405	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
90	F4-01	4	บันไดหนีไฟหน้าห้อง 407	1	17/11/2565	Sunny	ใช้งานได้	
91	F4-02	4	บันไดหน้าห้อง 409	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
92	G4-01	4	หน้าลิฟขนส่ง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
93	G4-02	4	บันไดหนีไฟ บันตูดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
94	G4-03	4	บันตูดดับเพลิง	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	
95	G5-01	4	ห้อง Chiller	1	11/02/2566	Sunny	ใช้งานได้	

สำรวจโดย ศ. ศ.
(นายศราวุฒิ เศษคง)
Security Supervisor
03, 07, 68

ตรวจสอบโดย Samchai P.
(นายสมชาย พรหมพันธ์)
Senior Security Supervisor
03, 07, 68

บันทึกโดย สม.
(นายกณธิ์ สัตยเสถียร)
Security Supervisor
3, 7, 25

รับทราบ สม.
(นายอภิล วงษ์มหา)
Human Resource Manager
3, 7, 25

เอกสารแนบที่ 10


แผนฉุกเฉินการ

การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย




Patong Paragon
Resort & Spa


ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้



หมายเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้าแผนกทุกท่าน
จะต้องสามารถติดต่อได้ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิด แผ่นดินไหว และ สึนามิ



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องจากตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ดังนั้น บริษัทปาดองพาราгон รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | นาง ผุสดี ฝุ่นเงิน | ประธานคณะกรรมการฯ |
| 2. | นาย อธิพล วงษ์มหา | กรรมการระดับบังคับบัญชา |
| 3. | นาย อธิชัย ตี้อ้อ | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 4. | นาย เกียรติศักดิ์ รัตนบุรี | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 5. | นางสาว ศรศิริณี ไชยมณี | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้


1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือ ความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอตนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุก
ระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ จนกระทั่งถึงวันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

สั่ง ณ วันที่ 01 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ.....



(คุณวิศิษฐ์ เอี่ยมวิโรจน์ฤทธิ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

บริษัท ปาตองพาราคอน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เอกสารแนบที่ 11

PM บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ณ ๑๙๖๖ ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ ส่วนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			3 เดือน	6 เดือน	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 120 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓					wasan
		2.ทำความสะอาดคอยล์เย็น		✓						✓		wasan
		3.ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้ไหลสะดวก	✓				✓					wasan
		4.หยอดหรืออัดน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีที่คอมเพรสเซอร์		✓						✓		wasan
		5.ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ		✓						✓		wasan
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องระบบปรับอากาศ ของงานอาคาร	6.ตรวจเช็คระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓					wasan
		ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด										wasan
		7.ตรวจวัด ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ทำงาน	✓				✓					wasan
		ของเครื่องปรับอากาศ										wasan
		8.ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิในตู้ทำความเย็น	✓				✓					wasan
		ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด										wasan
		1.ตรวจสอบชนิดตู้ทำความเย็น	✓				✓					wasan
		2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ชุดประกอบพัฒนาระบบปรับอากาศ	✓				✓					wasan
		3.ตรวจสอบและปรับความถี่สั่นสะเทือนให้เป็น	✓				✓					wasan
		ไปตามมาตรฐานที่กำหนด										wasan
		4.ปรับตั้งอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่อง		✓						✓		wasan
		5.อัดจารบี หรือน้ำมันหล่อลื่น	✓				✓					wasan

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

งบเจ้าฟศ 2566

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ / จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			3 เดือน	6 เดือน	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.		
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 20 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		2.ทำความสะอาดคอยล์เย็น		✓				✓			ว.อ.อ.ก	
		3.ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้น้ำไหลสะดวก	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		4.หยอดหรืออัดน้ำมันหล่อลื่นหรือสารบีทิมสเตอร์		✓				✓			ว.อ.อ.ก	
		5.ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ		✓				✓			ว.อ.อ.ก	
		6.ตรวจเช็คระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด									ว.อ.อ.ก	
		7.ตรวจวัดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่โรงงาน	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		ของเครื่องปรับอากาศ									ว.อ.อ.ก	
		8.ตรวจระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศทั้ง	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของสถานจอดรถ	ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด									ว.อ.อ.ก	
		1.ตรวจสอบเช็คตัวคอยล์ไฟฟ้า	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบพัดลมระบบปรับอากาศ	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		3.ตรวจสอบและปรับความถี่ลมพัดลมให้เป็น	✓				✓				ว.อ.อ.ก	
		ไปตามมาตรฐานที่กำหนด									ว.อ.อ.ก	
		4.ปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่อง		✓						✓	ว.อ.อ.ก	
		5.ตัดจารบี หรือ น้ำมันหล่อลื่น	✓				✓				ว.อ.อ.ก	

สิงหาคม 2568

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ	ประเภทเครื่องปรับอากาศ /จำนวน	วิธีการบำรุงรักษา	ความถี่ประจำทุก		กำหนดการบำรุงรักษา					ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ		
			3 เดือน	6 เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	พ.ค.				
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 20 ห้อง	1.ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด	✓				✓				พ.ค.		
		2.ทำความสะอาดคอยล์เย็น		✓					✓		พ.ค.		
		3.ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้น้ำไหลสะดวก	✓					✓			พ.ค.		
		4.ทดสอบหรือเติมน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีที่คอมเพรสเซอร์		✓					✓		พ.ค.		
		5.ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ		✓					✓		พ.ค.		
2	เครื่องปรับอากาศและเครื่องระบายอากาศ ของงานอาคาร	6.ตรวจสอบระบบน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ	✓				✓				พ.ค.		
		ไฟดูดต้องตามมาตรฐานที่กำหนด										พ.ค.	
		ตรวจสอบว่าไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน	✓					✓				พ.ค.	
		ของเครื่องปรับอากาศ										พ.ค.	
		8.ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆรวมทั้ง	✓					✓				พ.ค.	
		ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด										พ.ค.	
		1.ตรวจสอบระดับเชื้อเพลิงท่อสายไฟฟ้า	✓					✓				พ.ค.	
		2.ตรวจสอบระดับจุดประกอบพัดลมระบายอากาศ	✓					✓				พ.ค.	
		3.ตรวจสอบและปรับความถี่สั่นสะเทือนให้เป็น	✓					✓				พ.ค.	
		ไปตามมาตรฐานที่กำหนด										พ.ค.	
		4.ปรับตั้งอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่อง		✓						✓		พ.ค.	
		5.จัดการปี เรือน้ำมันหล่อลื่น	✓					✓				พ.ค.	

เอกสารแนบที่ 12

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายนํ้า



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเตาห้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	REPORT NO.	680121-150
PROJECT	Patong Paragon Resort & Spa	SAMPLE NO.	68010140
LOCATION	280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	15/1/2025
SAMPLING SOURCE	Swimming pool	RECEIVED DATE	15/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๑-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.13	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	1.03	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>E.coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

๑ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kittika Thongsombut)

๑ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

—END OF REPORT—



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนตัดติเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	REPORT NO.	680211-095
PROJECT	Patong Paragon Resort & Spa	SAMPLE NO.	68020367
LOCATION	280 Prabaramee Rd, Patong, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	5/2/2025
SAMPLING SOURCE	Swimming pool	RECEIVED DATE	5/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	11/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.33	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	Test Kit Method	0.00	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
E.coli	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by



(Mr.Amnad Jarana)

๖ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	REPORT NO.	680320-267
PROJECT	Patong Paragon Resort & Spa	SAMPLE NO.	68030863
LOCATION	280 Prabaramee Rd, Patong, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	12/3/2025
SAMPLING SOURCE	Swimming pool	RECEIVED DATE	12/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	20/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.65	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	1.51	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. 680410-092
PROJECT Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. 68041158
LOCATION 280 Prabamee Rd, Patong, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 2/4/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool RECEIVED DATE 2/4/2025
SAMPLING BY Kittichai ๖-192-๖-0005 REPORTED DATE 10/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.22	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.54	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๖ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๖ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	REPORT NO.	680515-121
PROJECT	Patong Paragon Resort & Spa	SAMPLE NO.	68051518
LOCATION	280 Prabaramee Rd, Patong, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/5/2025
SAMPLING SOURCE	Swimming pool	RECEIVED DATE	7/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	15/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.76	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	1.03	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

-END OF REPORT-



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด REPORT NO. 680611-156
PROJECT Patong Paragon Resort & Spa SAMPLE NO. 68061945
LOCATION 280 Prabaramee Rd, Patong, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 4/6/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool RECEIVED DATE 4/6/2025
SAMPLING BY Kittichai ๖-192-จ-0005 REPORTED DATE 11/6/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.76	7.2 - 8.4
Residue Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	1.24	0.6 - 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 23 rd ed : 2017	< 1.1	≤ 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 ml	APHA 23 rd ed : 2017	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

เอกสารแนบที่ 13

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗/๐๙๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข้ม
ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางกฤติกา ปัจฉิม

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑

๒) นายอำนาจ จารณะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒

๓) นายอาคม ทองสกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔

๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวณัฐนิช ภักดีจิตต์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๕

เลขทะเบียน ว-๑๙๒

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

จุฬารัตน์ วัฒนสุภะ
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel./Fax. 076-540968

Mobile 081-9345576 E-mail: phuketenvi@yahoo.com www.phuketenvi.com